UNIDAD OPERATIVA ANTONIA SANTOS

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Karen Milena Torres R. 2.FECHA: 31-07-2022

3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	A	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	A	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	A	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	A	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	A	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	A	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	A	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	A	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	A	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	A	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	A	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	A	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	A	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	A	

La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE

Escaneado con CamScanner