INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 22 de mayo de 2025 | VERSIÓN: 02

Fecha: Desde DD 03 MM 06 AA 25 Hasta: DD 07 MM 06 AA 25

Vehículo: VOLKSWAGEN Placas: JXB814 Modelo: 2022 Tarjeta de Propiedad: 10029134799

Proyecto: Belzcon movilidad

Área o Frente de Trabajo: OFICINA Responsable del Vehículo: Carlos Andres Chavarro

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia Conducción	/	S	S	S	S	S
S.O.A.T.	/	S	S	S	S	S
Revision Tecnico Mecanica	/	S	S	S	S	S
Póliza Respon. Civil	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	/

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	13	09	2024
	NIA	NIA	NIA
	14	01	2025
	/	/	/

EQUIPO / CARRETERA	L	M	M	J	V	S
Botiquín	/	S	S	S	S	S
Extintor	/	S	S	S	S	S
Gato	/	S	S	S	S	S
Cruceta	/	S	S	S	S	S
Señales refelctivas (2)	/	S	S	S	S	S
Linterna	/	S	S	S	S	S
Herramientas	/	S	S	S	S	S
Tacos	/	S	S	S	S	S
FRENOS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Freno de Servicio	/	S	S	S	S	S
Freno de Parqueo	/	S	S	S	S	S
Freno de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Fugas (Aire, Líquido)	/	S	S	S	S	S
COMPARTIMENTO MOTOR	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Fugas Combustible	/	NT	NT	NT	NT	NT
Fugas de Aceite	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tesión correa distribución	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tapas de válvulas	/	S	S	S	S	S
Nivel de aceite	/	S	S	S	S	S
Nivel de agua limpiabrisas	/	S	S	S	S	S
Aditivos del radiador	/	S	S	S	S	S
Filtros (húmedos / secos)	/	S	S	S	S	S

DIRECCIÓN	L	M	M	J	V	S
Caja Dirección	/	S	S	S	S	S
Terminales	/	S	S	S	S	S
TRANSMISIÓN (CHASIS)	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Cardan Delantero	/	S	S	S	S	S
Cardan Trasero	/	S	S	S	S	S
Crucetas	/	S	S	S	S	S
Exosto	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	
CABINA	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Asientos	/	S	S	S	S	S
Cinturones de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Aire Acondicionado	/	S	S	S	S	S
Pito	/	S	S	S	S	S
Luces (Media)	/	S	S	S	S	S
Luces (Alta)	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Tablero de testigos	/	S	S	S	S	S
Plumillas	/	S	S	S	S	S
Parabrisas	/	S	S	S	S	S

CARROCERÍA	L	M	M	J	V	S
Direccionales Traseras	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Luces media - alta	/	S	S	S	S	S
Pito de Reversa	/	S	S	S	S	S
Aseo	/	S	S	S	S	S
Pintura	/	S	S	S	S	S
Abolladuras - Rayones	/	S	S	S	S	S

LLANTAS	L	M	M	J	V	S
DELANTERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
DELANTERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S

Kilometraje inicial: 40.000 K

Kilometraje final: 50.000 K

OTROS

NIA

NOVEDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO		
			COMENTARIO		FECHA CIERRE
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/

INSPECCIONADO POR:		CONDUCTOR / USUARIO RESPONSABLE VEHICULO:		CONVENCIONES
NOMBRE:	Luz Dary Lozada Delgado	NOMBRE:	Carlos Andres Chavarro	S: Si tiene/cumple N: No Cumple
CARGO:	Profesional SST	N° LICENCIA:	1026251328	NT: No Tiene N/A: No Aplica
FECHA:	2/06/2025	CATEGORÍA:	C2	
FIRMA:		FIRMA:		

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 22 de mayo de 2025 | VERSIÓN: 02

Fecha: Desde DD 09 MM 06 AA 25 Hasta: DD 14 MM 06 AA 25

Vehículo: VOLKSWAGEN Placa: JXF814 Modelo: 2022 Tarjeta de Propiedad: 10029134709

Proyecto: Belzcon movilidad

Área o Frente de Trabajo: OFICINA Responsable del Vehículo: Carlos Andres Chavarro

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia Conducción	/	S	S	S	S	S
S.O.A.T.	/	S	S	S	S	S
Revision Tecnico Mecanica	/	S	S	S	S	S
Póliza Respon. Civil	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	/

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	13	09	2024
	NIA	NIA	NIA
	14	01	2025
	/	/	/

EQUIPO / CARRETERA	L	M	M	J	V	S
Botiquín	/	S	S	S	S	S
Extintor	/	S	S	S	S	S
Gato	/	S	S	S	S	S
Cruceta	/	S	S	S	S	S
Señales refelctivas (2)	/	S	S	S	S	S
Linterna	/	S	S	S	S	S
Herramientas	/	S	S	S	S	S
Tacos	/	S	S	S	S	S
FRENOS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Freno de Servicio	/	S	S	S	S	S
Freno de Parqueo	/	S	S	S	S	S
Freno de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Fugas (Aire, Líquido)	/	S	S	S	S	S
COMPARTIMENTO MOTOR	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Fugas Combustible	/	NT	NT	NT	NT	NT
Fugas de Aceite	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tesión correa distribución	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tapas de válvulas	/	S	S	S	S	S
Nivel de aceite	/	S	S	S	S	S
Nivel de agua limpiabrisas	/	S	S	S	S	S
Aditivos del radiador	/	S	S	S	S	S
Filtros (húmedos / secos)	/	S	S	S	S	S

DIRECCIÓN	L	M	M	J	V	S
Caja Dirección	/	S	S	S	S	S
Terminales	/	S	S	S	S	S
TRANSMISIÓN (CHASIS)	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Cardan Delantero	/	S	S	S	S	S
Cardan Trasero	/	S	S	S	S	S
Crucetas	/	S	S	S	S	S
Exosto	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	
CABINA	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Asientos	/	S	S	S	S	S
Cinturones de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Aire Acondicionado	/	S	S	S	S	S
Pito	/	S	S	S	S	S
Luces (Media)	/	S	S	S	S	S
Luces (Alta)	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Tablero de testigos	/	S	S	S	S	S
Plumillas	/	S	S	S	S	S
Parabrisas	/	S	S	S	S	S

CARROCERÍA	L	M	M	J	V	S
Direccionales Traseras	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Luces media - alta	/	S	S	S	S	S
Pito de Reversa	/	S	S	S	S	S
Aseo	/	S	S	S	S	S
Pintura	/	S	S	S	S	S
Abolladuras - Rayones	/	S	S	S	S	S

LLANTAS	L	M	M	J	V	S
DELANTERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
DELANTERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S

Kilometraje inicial: 50.000k

Kilometraje final: 60.000k

OTROS

NIA

NOVEDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO		
			COMENTARIO		FECHA CIERRE
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/

INSPECCIONADO POR:		CONDUCTOR / USUARIO RESPONSABLE VEHICULO:		CONVENCIONES
NOMBRE:	Luz Dary Lozada Delgado	NOMBRE:	Carlos Andres Chavarro	S: Si tiene/cumple N: No Cumple
CARGO:	Profesional SST	Nº LICENCIA:	1026251328	NT: No Tiene N/A: No Aplica
FECHA:	2/06/2025	CATEGORÍA:	C2	
FIRMA:		FIRMA:		

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 22 de mayo de 2025 | VERSIÓN: 02

Fecha: Desde DD 16 MM 06 AA 25 Hasta: DD 21 MM 06 AA 25

Vehículo: VOLKSWAGEN Placas: JXF814 Modelo: 2022 Tarjeta de Propiedad: 10029134709

Proyecto: Belzcon movilidad

Área o Frente de Trabajo: OBRAS Responsable del Vehículo: Carlos Andres Chavarro

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia Conducción	/	S	S	S	S	S
S.O.A.T.	/	S	S	S	S	S
Revision Tecnico Mecanica	/	S	S	S	S	S
Póliza Respon. Civil	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	/

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	13	09	2024
	N/A	N/A	N/A
	14	01	2025
	/	/	/

EQUIPO / CARRETERA	L	M	M	J	V	S
Botiquín	/	S	S	S	S	S
Extintor	/	S	S	S	S	S
Gato	/	S	S	S	S	S
Cruceta	/	S	S	S	S	S
Señales refelctivas (2)	/	S	S	S	S	S
Linterna	/	S	S	S	S	S
Herramientas	/	S	S	S	S	S
Tacos	/	S	S	S	S	S
FRENOS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Freno de Servicio	/	S	S	S	S	S
Freno de Parqueo	/	S	S	S	S	S
Freno de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Fugas (Aire, Líquido)	/	S	S	S	S	S
COMPARTIMENTO MOTOR	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Fugas Combustible	/	NT	NT	NT	NT	NT
Fugas de Aceite	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tesión correa distribución	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tapas de válvulas	/	S	S	S	S	S
Nivel de aceite	/	S	S	S	S	S
Nivel de agua limpiabrisas	/	S	S	S	S	S
Aditivos del radiador	/	S	S	S	S	S
Filtros (húmedos / secos)	/	S	S	S	S	S

DIRECCIÓN	L	M	M	J	V	S
Caja Dirección	/	S	S	S	S	S
Terminales	/	S	S	S	S	S
TRANSMISIÓN (CHASIS)	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Cardan Delantero	/	S	S	S	S	S
Cardan Trasero	/	S	S	S	S	S
Crucetas	/	S	S	S	S	S
Exosto	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	/
CABINA	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
Asientos	/	S	S	S	S	S
Cinturones de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Aire Acondicionado	/	S	S	S	S	S
Pito	/	S	S	S	S	S
Luces (Media)	/	S	S	S	S	S
Luces (Alta)	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Tablero de testigos	/	S	S	S	S	S
Plumillas	/	S	S	S	S	S
Parabrisas	/	S	S	S	S	S

CARROCERÍA	L	M	M	J	V	S
Direccionales Traseras	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Luces media - alta	/	S	S	S	S	S
Pito de Reversa	/	S	S	S	S	S
Aseo	/	S	S	S	S	S
Pintura	/	S	S	S	S	S
Abolladuras - Rayones	/	S	S	S	S	S

LLANTAS	L	M	M	J	V	S
DELANTERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
DELANTERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S

Kilometraje Inicial: 65.000

Kilometraje final: 80.000

OTROS

N/A

NOVEDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO		
			COMENTARIO		FECHA CIERRE
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/

INSPECCIONADO POR:		CONDUCTOR / USUARIO RESPONSABLE VEHICULO:		CONVENCIONES
NOMBRE:	Luz Dary Lozada Delgado	NOMBRE:	Carlos Andres Chavarro	S: Si tiene/cumple N: No Cumple
CARGO:	Profesional SST	N° LICENCIA:	1026251328	NT: No Tiene N/A: No Aplica
FECHA:	2/06/2025	CATEGORÍA:	C2	
FIRMA:		FIRMA:		

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 22 de mayo de 2025 | VERSIÓN: 02

Fecha: Desde DD 24 MM 06 AA 25 Hasta: DD 28 MM 06 AA 25

Vehículo: VOLKSWAGEN Placas: JXB814 Modelo: 2022 Tarjeta de Propiedad: 10029134799

Proyecto: Belzcon movilidad

Área o Frente de Trabajo: OFICINA Responsable del Vehículo: Carlos Andres Chavarro

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia Conducción	/	S	S	S	S	S
S.O.A.T.	/	S	S	S	S	S
Revision Tecnico Mecanica	/	S	S	S	S	S
Póliza Respon. Civil	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	/

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	13	09	2024
	NIA	NIA	NIA
	14	01	2025
	/	/	/

EQUIPO / CARRETERA	L	M	M	J	V	S
Botiquín	/	S	S	S	S	S
Extintor	/	S	S	S	S	S
Gato	/	S	S	S	S	S
Cruceta	/	S	S	S	S	S
Señales refelctivas (2)	/	S	S	S	S	S
Linterna	/	S	S	S	S	S
Herramientas	/	S	S	S	S	S
Tacos	/	S	S	S	S	S

FRENOS	L	M	M	J	V	S
Freno de Servicio	/	S	S	S	S	S
Freno de Parqueo	/	S	S	S	S	S
Freno de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Fugas (Aire, Líquido)	/	S	S	S	S	S

COMPARTIMENTO MOTOR	L	M	M	J	V	S
Fugas Combustible	/	NT	NT	NT	NT	NT
Fugas de Aceite	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tesión correa distribución	/	NT	NT	NT	NT	NT
Tapas de válvulas	/	S	S	S	S	S
Nivel de aceite	/	S	S	S	S	S
Nivel de agua limpiabrisas	/	S	S	S	S	S
Aditivos del radiador	/	S	S	S	S	S
Filtros (húmedos / secos)	/	S	S	S	S	S

DIRECCIÓN	L	M	M	J	V	S
Caja Dirección	/	S	S	S	S	S
Terminales	/	S	S	S	S	S

TRANSMISIÓN (CHASIS)	L	M	M	J	V	S
Cardan Delantero	/	S	S	S	S	S
Cardan Trasero	/	S	S	S	S	S
Crucetas	/	S	S	S	S	S
Exosto	/	S	S	S	S	S
	/	/	/	/	/	

CABINA	L	M	M	J	V	S
Asientos	/	S	S	S	S	S
Cinturones de Seguridad	/	S	S	S	S	S
Aire Acondicionado	/	S	S	S	S	S
Pito	/	S	S	S	S	S
Luces (Media)	/	S	S	S	S	S
Luces (Alta)	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Tablero de testigos	/	S	S	S	S	S
Plumillas	/	S	S	S	S	S
Parabrisas	/	S	S	S	S	S

CARROCERÍA	L	M	M	J	V	S
Direccionales Traseras	/	S	S	S	S	S
Stops	/	S	S	S	S	S
Luces media - alta	/	S	S	S	S	S
Pito de Reversa	/	S	S	S	S	S
Aseo	/	S	S	S	S	S
Pintura	/	S	S	S	S	S
Abolladuras - Rayones	/	S	S	S	S	S

LLANTAS	L	M	M	J	V	S
DELANTERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
DELANTERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA IZQUIERDA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S
TRASERA DERECHA						
Desgaste	/	NT	NT	NT	NT	NT
Presión	/	S	S	S	S	S

Kilometraje Inicial: 95.000

Kilometraje final: 100.000

OTROS

NIA

NOVEDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO		
			COMENTARIO		FECHA CIERRE
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/
/	/	/	/		/

INSPECCIONADO POR:		CONDUCTOR / USUARIO RESPONSABLE VEHICULO:		CONVENCIONES
NOMBRE:	Luz Dary Lozada Delgado	NOMBRE:	Carlos Andres Chavarro	S: Si tiene/cumple N: No Cumple
CARGO:	Profesional SST	N° LICENCIA:	1026251328	NT: No Tiene N/A: No Aplica
FECHA:	2/06/2025	CATEGORÍA:	C2	
FIRMA:		FIRMA:		