YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	3-JUNIO 2025.	Placa:	WJM 029.	Modelo	2020
Proyecto:	NTO BOGOTA.	Nombre Conductor:	JULIO NOMESQUI		
Nombre Acompañante:	CAMILO GONZALEZ / DANIEL TOLE	Actividad:	QUINCHAO.		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK.

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del Estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	PQS							Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS									
		✓					10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ENE26	

Observaciones: APTO PARA UNO.

Botiquín	~~Si~~	No	Fácil Acceso:	~~Si~~	No	Insumos Aptos para el Uso	~~Si~~	No	Señalización	~~Si~~	No

Observaciones: APTO PARA UNO

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC
WD40	✓		✓		Spray						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
	SI	✓	Observaciones: Completo
	NO		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco	Correct	SI	Casco	Correct	SI
Guantes	Correct	SI	Botas	Correct	SI
Overol	Correct	SI		Correct	

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito				Participantes de la inspección	
Descripción	Si	No	Observaciones		
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 10-ABR-25.	Firma Conductor Vehículo:	
Logos Instalados	✓			Firma Acompañante: Camilo Gonzalez	
Señales Móviles	✓			Nombre Completo EHS: MIRECA CASTRO	
Conos	✓		25	Observaciones Generales:	
Señal luminosa	✓			Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	10

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	4 Junio 2025	Placa:	DXN 637	Modelo	2016.
Proyecto:	MTTO BTA.	Nombre Conductor:	Duno Romero		
Nombre Acompañante:	Vladimir Espinoza	Actividad:	Correctivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK.
Carpeta y/o documentación EHS: OK / Mepral DOC.	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK.

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	X	No		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del Estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	PQS														
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
		X					10	C	C	C	C	C	C	Ene 25	

Observaciones: NA.

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	X			X			X			X	

Observaciones: Completo

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
			Observaciones:
NA	SI		NA.
	NO	X	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Botas	S	S	Botas	S	S
Casco	S	S	Casco	S	S
Guantes	S	S	Guantes	S	S

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	X		Fecha de vigencia:
Logos Instalados	X		
Señales Móviles	X		
Conos	X		
Señal luminosa		X	

Participantes de la Inspección

Firma Conductor Vehículo: D Romero

Firma Acompañante: V. Espindola.

Nombre Completo EHS: Angie Benavides

Observaciones Generales: Mejorar Documentación

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	08 Jan 2025	Placa:	MPR 475	Modelo	2013
Proyecto:	MATO Bta	Nombre Conductor:	Duvan Izquierdo		
Nombre Acompañante:	Mauricio Herrera.	Actividad:	Preventivo Equipo.		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK / Mejorar Document	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	X	No		

Ubicación	Tipo: PQS BC	PQS ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
		X					10	C	C	C	C	C	C	Feb 26	

Observaciones: Cumple

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	X			X			X			X	

Observaciones: Cumple

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno	Malo	Observaciones
Destornillador	X		
Brocha	X		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI		
	NO	X	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Botas	S	S	Botas	S	S
Casco	S	S	Casco	S	S
Guantes	S	S	Guantes	S	S

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	X		Fecha de vigencia:
Logos Instalados	X		
Señales Móviles	X		
Conos	X		
Señal luminosa		X	NA

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:	Juan Restrepo.
Firma Acompañante:	Mauricio Herrera.
Nombre Completo EHS:	Jorge Bernal
Observaciones Generales:	Mejorar Documentación
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	07-06-2025	Placa:	GLW 769	Modelo	2020
Proyecto:	MTTO POSTE	Nombre Conductor:	Misael Castellar		
Nombre Acompañante:	Duvan Contreras / Michael Gutierrez	Actividad:	Correctivos / Poste		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK - Mejorar la documentacion	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	X	No		

Ubicación	Tipo PQS					Tipo				Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS					Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
							10	C	C	T	C	C	C -	AÑO 25				

Observaciones: OK

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	X										

Observaciones: OK - Completo

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno	Estado Malo	Observaciones
Destornillador	X		
Alicates	X		
Llaves	X		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI	X	Completo
	NO		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Botas	S	S	Botas	S	S
Guantes	S	S	Guantes	S	S
Casco	S	S	Casco	S	S

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	X		Fecha de vigencia:
Logos Instalados	X		
Señales Móviles	X		
Conos	X		
Señal luminosa		X	N/A

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehiculo:	Misael Corsallas P.
Firma Acompañante:	Dim Cortes. 1/11/24
Nombre Completo EHS:	Jorge Benavides
Observaciones Generales:	Mejor Documentación
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	07.06.2025	Placa:	FON468	Modelo	2019
Proyecto:	MATO BTA	Nombre Conductor:	Felix Gonzon.		
Nombre Acompañante:	—	Actividad:	Corrective		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK.	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	X	No		

Ubicación	Tipo PQS						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
		X					10	C	C	C	C	C	C	NOV.25	

Observaciones: Despresurizado

Botiquín	SI	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	SI	No
	SI			Si			Si			SI	

Observaciones: Ninguna

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
	SI		Observaciones:
	NO	X	NA

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Botas	S	S			
Casco	S	S			
Guantes	S	S			

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	X		Fecha de vigencia:
Logos Instalados	X		
Señales Móviles	X		
Conos	X		
Señal luminosa		X	N/A

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Felix

Firma Acompañante:

Nombre Completo EHS: Angel Bello

Observaciones Generales:

Extintor Desprecintado

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	09.06.25	Placa:	WOM 138	Modelo	2020
Proyecto:	INTO BTA	Nombre Conductor:	Erlendy Cruz		
Nombre Acompañante:	Edwin Gongora	Actividad:	Corretue		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	Y	No		

Ubicación	Tipo PQS BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
							10	C	C	C	C	C	C	Dic 25	

Observaciones: OK

Botiquín	SI	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	SI	No	Señalización	SI	No
	X			X			X			X	

Observaciones:

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno	Malo	Observaciones
Destornillador	X		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI	X	Falta en Chonzo
	NO		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Botas	S	S	Botas	S	S
Casco	S	S	Guantes	S	S
Guantes	S	S	Casco	S	S

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	Y		Fecha de vigencia:
Logos Instalados	Y		
Señales Móviles	Y		
Conos	Y		
Señal luminosa		N	N/A

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Edwin

Firma Acompañante:

Nombre Completo EHS: Angel Bernal

Observaciones Generales:

Falta un chaleco del kit de Ambulancia

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved