YUNEX
Negrita*TRAFFIC
Eleonor L. Rincon
Arnaud. D. Herrera
Aurelio. A. Avendaño

Negrita*
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Negrita*Codigo del Documento: FR-SE2.26

MARCA:	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Junio	FECHA DE INICIO	03	06	2025	FECHA DE CIERRE	11	06	2025	SE	15
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5					
MODELO: 7 pasos		MODELO:	MODELO:		MODELO:		MODELO:					
SERIE:		SERIE:	SERIE:		SERIE:		SERIE:					
PLACA DE LA GRÚA:	wol 969	PLACA DE LA GRÚA:	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:					
INSPECCIONADO POR:	Oscar Cortés		CARGO:	Tecnico			PROYECTO:	CTHT	Bosque			

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			√	√	√	√	√		√	√	√																		
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			√	√	√	√	√		√	√	√																		
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante			√	√	√	√	√		√	√	√																		
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			√	√	√	√	√		√	√	√																		
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			√	√	√	√	√		√	√	√																		
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			√	√	√	√	√		√	√	√																		
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO																		
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			√	√	√	√	√		√	√	√																		
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			√	√	√	√	√		√	√	√																		
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			√	√	√	√	√		√	√	√																		
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			√	√	√	√	√		√	√	√																		
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA																		
La escalera se encuentra estable			√	√	√	√	√		√	√	√																		
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			√	√	√	√	√		√	√	√																		
FIRMA			[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]		[signature]	[signature]	[signature]																		

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Tinoco
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-SGI.32

MARCA:	TIPO: TIJERA	INSPECCIÓN MES DE: JUNIO		FECHA DE INICIO	24	Oct	2023	FECHA DE CIERRE			SE 155
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5			
MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:			
SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:			
PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	GLW 769	PLACA DE LA GRÚA:			
INSPECCIONADO POR:	OSCAR RICARDO ROA			CARGO:	TÉCNICO			PROYECTO:	MTO - BOGOTÁ		

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.																								✓	✓	✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos																								✓	✓	✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante																								✓	✓	✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)																								✓	✓	✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte																								✓	✓	✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas																								✓	✓	✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes																								✓	✓	✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas																								✓	✓	✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)																								✓	✓	✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera																								✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)																								✓	✓	✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)																								N/A	N/A	N/A	N/A				
La escalera se encuentra estable																								✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos																								✓	✓	✓	✓				
FIRMA																															

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Datos: FR-SGI.32
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-GCZ_25

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

10 FE

MARCA: FANES	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE: JUNIO		FECHA DE INICIO	01 VI 25	FECHA DE CIERRE	30 VI 25	SE 155
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5
MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:
SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:
PLACA DE LA GRÚA:	WOM 738	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:
INSPECCIONADO POR:	JAVIER GONGORA			CARGO:				PROYECTO:

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			√	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA											
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA											
La escalera se encuentra estable			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√											
FIRMA																															

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto NA : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

Versión: 02
Página 1 de 1

EX
IC

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

7 FE

Código del Documento: FR-GEL2C

MARCA: FANUS	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE: JUNIO		FECHA DE INICIO	02	VI	25	FECHA DE CIERRE	30 VI 25 SE 155
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:	
SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	XOM 138	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	XOM 138	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Javier Gongora			CARGO:	Tecnico Aux			PROYECTO:	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA											
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA											
La escalera se encuentra estable			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
FIRMA			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]											

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-SEG.26

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA:	FUNOS	TIPO:	HIRIA 7	INSPECCIÓN MES DE:	JUNIO			FECHA DE INICIO	DÍA	6	MES	25		FECHA DE CIERRE	28	6	25	SE														
SEMANA 1		SEMANA 2				SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5															
MODELO:	730 108CP-TI	MODELO:				MODELO:	730 108CP-TI				MODELO:	730 108CP-TI				MODELO:															
SERIE:	723727	SERIE:				SERIE:	723727				SERIE:	723727				SERIE:															
PLACA DE LA GRÚA:	LWOM 138	PLACA DE LA GRÚA:				PLACA DE LA GRÚA:	GLW 769				PLACA DE LA GRÚA:	LWM 138				PLACA DE LA GRÚA:															
INSPECCIONADO POR:	JAISON GALINDO					CARGO:	AUX. T									PROYECTO:															

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
La escalera se encuentra estable			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
FIRMA			JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO		JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO			JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO				JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO	JAISON GALINDO			

Criterio de inspección: √ : Buena y Completa X: Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BC2.26

MARCA: Fanas	TIPO: Tijereta	INSPECCIÓN MES DE: Junio	FECHA DE INICIO	9	6	25	FECHA DE CIERRE	28 / 6 / 25 · SE
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3				SEMANA 4	SEMANA 5
MODELO:	7307060-TIA	MODELO:	MODELO: 7307060-TIA				MODELO: 7307060-TIA	MODELO:
SERIE:	123389	SERIE:	SERIE: 111977				SERIE: 123389	SERIE:
PLACA DE LA GRÚA:	WOM 138	PLACA DE LA GRÚA:	PLACA DE LA GRÚA: GLW 709				PLACA DE LA GRÚA: WOM 138	PLACA DE LA GRÚA:
INSPECCIONADO POR:	Wilson Galindo		CARGO: Aux. I					PROYECTO: Mto Bogotá

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
La escalera se encuentra estable			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√	√				√	√	√	√	√			
FIRMA			Galindo	Galindo	Galindo	Galindo	Galindo		Galindo	Galindo	Galindo	Galindo	Galindo			Galindo	Galindo	Galindo	Galindo	Galindo				Galindo	Galindo	Galindo	Galindo	Galindo			

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-GE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rocha
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-0012.26

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA:	FANES	TIPO:	T1	INSPECCIÓN MES DE:	JUNIO	FECHA DE INICIO	01	06	26	FECHA DE CIERRE	30	06	26	SE	165
SEMANA 1				SEMANA 2		SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5	
MODELO:	730108CP			MODELO:	730108CP	MODELO:	730108 CP			MODELO:				MODELO:	
SERIE:	B37841			SERIE:	P335772	SERIE:	P 35 458			SERIE:				SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	GLM 857			PLACA DE LA GRÚA:	GPM 347	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310			PLACA DE LA GRÚA:				PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Jorge Cifuentes					CARGO:								PROYECTO:	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra estable	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto NA : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BEL25

MARCA: FANES	TIPO: T1	INSPECCIÓN MES DE:		FECHA DE INICIO	Día	Mes	Año	FECHA DE CIERRE				SE	

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:	
SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	GLM 857	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:				CARGO:				PROYECTO:	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra estable	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
FIRMA	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]		[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]				

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-BEL2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-BE2.26

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA:	FANES	TIPO:	TIJERA	INSPECCIÓN MES DE:	JUNIO - 2025	FECHA DE INICIO	09	06	2025	FECHA DE CIERRE	30	06	2025	SE	165

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	FANES	MODELO:	730110 CP	MODELO:		MODELO:		MODELO:	
SERIE:	111983	SERIE:	123391	SERIE:		SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	LPK 910	PLACA DE LA GRÚA:	WDP 224	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Guillermo Matoma Parada.			CARGO:	Conductor			PROYECTO:	SDM - Bogotá

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
La escalera se encuentra estable									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
FIRMA																														

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo | X : Dañado o Incompleto | N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-SE2.24

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA:	TIPO: TIJERA	INSPECCIÓN MES DE: JUNIO - 2025	FECHA DE INICIO	09	06	2025	FECHA DE CIERRE	20	06	2025	SE	165
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3			SEMANA 4		SEMANA 5				
MODELO:	TANES	MODELO: 730108CP	MODELO:			MODELO:		MODELO:				
SERIE:	123392	SERIE: 123725	SERIE:			SERIE:		SERIE:				
PLACA DE LA GRÚA:	LPK 910	PLACA DE LA GRÚA: WDP 224	PLACA DE LA GRÚA:			PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:				
INSPECCIONADO POR:	Guillermo Martinez P.		CARGO:	Conductor.				PROYECTO:			SDM - Bogotá	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
La escalera se encuentra estable									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
FIRMA									[signature]							[signature]														

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rozo
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-GEL.20

MARCA: FDNES	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Junio.	FECHA DE INICIO: 03 06 2025	FECHA DE CIERRE: 27 06 2025	SE 153

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	Lote= P3 771301	MODELO:		MODELO:	7011DCP-T1D	MODELO:		MODELO:	
SERIE:	123391	SERIE:	111 989	SERIE:	124 173	SERIE:	111 989	SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	WOP 224	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 029	PLACA DE LA GRÚA:	GQU 410	PLACA DE LA GRÚA:	WDH 029	PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Oscar Leonardo Valeriano			CARGO:	Operador de Grúa.			PROYECTO:	Semaforización B.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra estable			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-DE1.2

MARCA: FANES	TIPO: Tijera.	INSPECCIÓN MES DE: Junio.	FECHA DE INICIO	03	06	2025	FECHA DE CIERRE	11 06 2025	SE 153
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3			SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO: P3784		MODELO:	MODELO:			MODELO:		MODELO:	
SERIE: 123725		SERIE: 123393	SERIE:			SERIE: 123 393		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA: WDP. 224		PLACA DE LA GRÚA: WDM 029	PLACA DE LA GRÚA:	GRV 410		PLACA DE LA GRÚA: WDM 029		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR: Cesar Herrera Valentin.			CARGO:	Operador De Grua.				PROYECTO: Semaforizacion Bogota	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
La escalera se encuentra estable			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√				
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-DE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-DE1.26

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA: Fones	TIPO: tijera	INSPECCIÓN MES DE: Junio	FECHA DE INICIO	03	06	2025	FECHA DE CIERRE				SE	163

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	37980	MODELO:	730108-CP	MODELO:	730108-CB	MODELO:	730108 CP	MODELO:	
SERIE:	7301080	SERIE:	123727	SERIE:	123724	SERIE:	111983	SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	GQV410	PLACA DE LA GRÚA:	WOM138	PLACA DE LA GRÚA:	GLW765	PLACA DE LA GRÚA:	LPQ910	PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Andres Felipe Mendez			CARGO:	Auxiliar			PROYECTO:	MTQ Bogota

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	X	X				√	√	√	√	√	√	√	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra estable			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
FIRMA			Andres	Andres	Andres	Andres			Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres		Andres	Andres	Andres	Andres	Andres				Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA: FANES.	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Junio	FECHA DE INICIO	03	06	2025	FECHA DE CIERRE	SE 163
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	SEMANA 5
MODELO:	730110-CP	MODELO: 730110-CP		MODELO: 730110 CP		MODELO: 730110 CP	MODELO:
SERIE:	37980.	SERIE: 123399.		SERIE: 123390.		SERIE: 123392.	SERIE:
PLACA DE LA GRÚA:	GQV 410	PLACA DE LA GRÚA: WOM 138		PLACA DE LA GRÚA: GLW 765		PLACA DE LA GRÚA: LPQ 910.	PLACA DE LA GRÚA:
INSPECCIONADO POR:	Andres Felipe Mendez			CARGO: Auxiliar			PROYECTO: MTO Bogota

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	X	X	X				√	√	√	√	√	√	√	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra estable			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	
FIRMA			Andres	Andres	Andres	Andres			Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres		Andres	Andres	Andres	Andres	Andres				Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-DEL26

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA: FDNES	TIPO: TIJERA	INSPECCIÓN MES DE: JUNIO		FECHA DE INICIO	03 06 25	FECHA DE CIERRE	29 06 25	SE	156
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:	
SERIE:	123724	SERIE:	123724	SERIE:		SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	WON 029	PLACA DE LA GRÚA:	GZW 765	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Rodrigo Chaparro			CARGO:	TECNICO			PROYECTO:	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante.			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera se encuentra estable			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
FIRMA			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]		[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]											[firma]	[firma]	[firma]	[firma]		[firma]		

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-DEL2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-DEL25

MARCA: FANES	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Junio		FECHA DE INICIO	03 / 06 / 25	FECHA DE CIERRE	29 / 06 / 25	SE	156
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:	
SERIE:	12390	SERIE:	123390	SERIE:		SERIE:		SERIE:	123390
PLACA DE LA GRÚA:	WON 029	PLACA DE LA GRÚA:	GLW765	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	GLW785
INSPECCIONADO POR:	Rodrigo Chaparro			CARGO:	Tecnico			PROYECTO:	SMF

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante .			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera se encuentra estable			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓		✓		
FIRMA			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rivera
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-SIG-26

MARCA: FANES	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: JUNIO		FECHA DE INICIO	01	06	25	FECHA DE CIERRE	30	6	25	SE	158
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5	
MODELO:	730108CP-TIA	MODELO:	730108CP-TIA	MODELO:	730110CP-TIA			MODELO:	730108CP-TIA			MODELO:	
SERIE:	111980	SERIE:	123721	SERIE:	123393			SERIE:	111980 / 122173			SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310	PLACA DE LA GRÚA:	GLW 769	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 029			PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310 / GRY 410			PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	William Morales			CARGO:	Conductor							PROYECTO:	H70 Bogotá

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra estable	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
FIRMA																															

Criterio de inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Grupo: FR-SIG-2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Arredondo

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BEL26

MARCA: Fanes	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Junio	FECHA DE INICIO	01	06	23	FECHA DE CIERRE	30 06 25 · SE 158

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	730108CP-TIA	MODELO:	730108CP-TIA	MODELO:	730108CP-TIA	MODELO:	730108CP-TI	MODELO:	
SERIE:	123718	SERIE:	111977	SERIE:	111989	SERIE:	123718/111984	SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310	PLACA DE LA GRÚA:	GLW 769	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 029	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310/GGV410	PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	William Morales			CARGO:	Conductor			PROYECTO:	Hto Bogota

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra estable	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
FIRMA	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]				

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto NA : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido