YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SIG-35

INSPECCIÓN MES DE: Junio | FECHA DE VIGENCIA DESDE: 16 | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 31 | ÁREA:

PLACA: | CAPACIDAD DE CARGA: | MARCA: | MODELO: 2020

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
Marcel Javier Arcón Gómez	80721763	SI	✓	NO		N/A		25	2	2025
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor	DD: 1	MMM: 11	AÑO: 2025
Tarjeta propiedad vehículo	DD	MMM	AÑO
Soat (fecha vencimiento)	DD	MMM	AÑO
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	DD	MMM	AÑO

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Las articulaciones giratorias se mueven libremente																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)																NA	NA	NA	NA					NA	NA	NA	NA	NA				
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)																NA	NA	NA	NA					NA	NA	NA	NA	NA				
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)																NA	NA	NA	NA					NA	NA	NA	NA	NA				
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)																NA	NA	NA	NA					NA	NA	NA	NA	NA				
Estado de topes de la grúa o canasta																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)																NA	NA	NA	NA					NA	NA	NA	NA	NA				
Kit de carretera																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Frenos *Crítico																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Estado llantas																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico																✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved.

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-SEG.36

Inspección preoperacional Grúas de izaje

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Pito *Crítico																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Cinturones de seguridad *Crítico																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Espejos interiores y exteriores																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Tanque de combustible libre de fugas.																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Controles hidráulicos *Crítico																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Cintas reflectivas																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Tacos																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Conos o triángulos para señalizar																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Chaleco reflectivo																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Estado de dispositivos de indicación de carga																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Nivel de aceite																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Puesta a tierra																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Estabilizadores extensibles alargables manualmente																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Testigo toma fuerza																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Sistema hidráulico sin fugas.																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
kit de derrames																✓	/	✓	/					/	✓	/	✓	✓				
Kilometraje semanal																GPM 347 / 79054								79380								

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCR NOMBRE: M. Reina C CARGO: EHS FECHA: Enero.

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-PCO-34

Inspección preoperacional Grúas de izaje

INSPECCIÓN MES DE: JUNIO | FECHA DE VIGENCIA DESDE: 01 06 2025 | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 30 06 2025 | AREA:

PLACA: GLW 709 | CAPACIDAD DE CARGA: 4000 | MARCA: CHEVROLET | MODELO: 2020

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
EDENNY DIAZ G.	1136803[illegible]	SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	
Licencia conductor	SI	NO	D M A
Tarjeta propiedad vehiculo	SI	NO	D M A
Soat (fecha vencimiento)	SI	NO	D M A
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	SI	NO	D M A

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guia de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico																								✓	✓	✓	✓					
Las articulaciones giratorias se mueven libremente																								✓	✓	✓	✓					
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)																								N/A	✓	✓	✓					
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)																								N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)																								N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)																								N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de topes de la grúa o canasta																								✓	✓	✓	✓					
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia																								✓	✓	✓	✓					
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)																								N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)																								✓	✓	✓	✓					
Kit de carretera																								✓	✓	✓	✓					
Frenos *Crítico																								✓	✓	✓	✓					
Estado llantas																								✓	✓	✓	✓					
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico																								✓	✓	✓	✓					

Copyright © Yunex Traffic 2025 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

CONDICIONES OBSERVADAS	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico																								✓	—	✓	✓					
Pito *Crítico																								✓	—	✓	✓					
Cinturones de seguridad *Crítico																								✓	—	✓	✓					
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas																								✓	—	✓	✓					
Espejos interiores y exteriores																								✓	—	✓	✓					
Tanque de combustible libre de fugas.																								✓	—	✓	✓					
Controles hidráulicos *Crítico																								✓	—	✓	✓					
Cintas reflectivas																								✓	—	✓	✓					
Tacos																								✓	—	✓	✓					
Conos o triángulos para señalizar																								✓	—	✓	✓					
Chaleco reflectivo																								✓	—	✓	✓					
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico																								✓	—	✓	✓					
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico																								✓	—	✓	✓					
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico																								✓	—	✓	✓					
Estado de dispositivos de indicación de carga																								✓	—	✓	✓					
Nivel de aceite																								✓	—	✓	✓					
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario																								✓	—	✓	✓					
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.																								✓	—	✓	✓					
Puesta a tierra																								✓	—	✓	✓					
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente																								✓	—	✓	✓					
Estabilizadores extensibles alargables manualmente																								✓	—	✓	✓					
Testigo toma fuerza																								✓	—	✓	✓					
Sistema hidráulico sin fugas.																								✓	—	✓	✓					
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga																								✓	—	✓	✓					
kit de derrames																								✓	—	✓	✓					
Kilometrajo semanal																										76535						

Criterio de inspección: V : Bueno y Completo | X : Dañado o incompleto | N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCR **NOMBRE:** Milena C **CARGO:** EHS **FECHA:** Junio.

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SEG33

INSPECCIÓN MES DE: JUNIO 2025 | FECHA DE VIGENCIA DESDE: 01-06-2025 | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 30-06-2025 | ÁREA:

PLACA: GLW 769 | CAPACIDAD DE CARGA: 4100 | MARCA: Chevrolet | MODELO: 2020

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
Alveiro Guerrero Diaz	1020747813	√ SI		NO		N/A		10 D	08 M	2025 A
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor	26 DD	Febrero MMMM	2027 AÑO
Tarjeta propiedad vehículo	DD	MMMM	AÑO
Soat (fecha vencimiento)	DD	MMMM	AÑO
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	DD	MMMM	AÑO

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico	XNA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XNA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XNA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Las articulaciones giratorias se mueven libremente	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)	XNA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XNA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)	XNA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	XNA	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	/	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Estado de topes de la grúa o canasta	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Kit de carretera	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Frenos *Crítico	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Estado llantas	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico	X	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

GLW 769 GLW 769 GLW 769 GLW 769 LPK 910 WOM 029 WOM 029 WOM 029 WOM 029 WOM 029 GLW 775 GLW 857 GLW 857 GLW 857 GLW 857 GLW 857 GLW 857 WOM 029 WOM 310 WOM 310 WOM 310 WOM 310 WOM 310

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Línea 1: Nombre
Línea 2: Formato
Apartado: Anexo/Apéndice

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SEC.38

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pito *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cinturones de seguridad *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Espejos interiores y exteriores			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tanque de combustible libre de fugas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controles hidráulicos *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cintas reflectivas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tacos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Conos o triángulos para señalizar			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Chaleco reflectivo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de dispositivos de indicación de carga			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de aceite			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Puesta a tierra			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estabilizadores extensibles alargables manualmente			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Testigo toma fuerza			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema hidráulico sin fugas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
kit de derrames			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kilometraje semanal	75992					117953									107698							118930										

Criterio de inspección: ✓: Bueno y Completo X: Dañado o Incompleto N/A: No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCR NOMBRE: MARCELA CASTRO CARGO: EHS FECHA: Junio.

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de Izaje

Código del Documento: FR-SIC2 38

INSPECCIÓN MES DE: Junio | FECHA DE VIGENCIA DESDE: 03-06-2025 | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 27 - 06-2025 | ÁREA: operativa.

PLACA: WOP 224 - WOH 029 | CAPACIDAD DE CARGA: 6000 Lbs | MARCA: | MODELO:

GQV 410 = WOH 029

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
Cesar Leonardo Valencia	79530 427	SI	✓	NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor	79530427	DD 04	MM 09	AÑO 2025
Tarjeta propiedad vehículo	10035168285	DD 03	MM 07	AÑO 2025
Soat (fecha vencimiento)	88233560	DD	MM	AÑO
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	8000016351842	DD 25	MM 05	AÑO 2026

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO				
Las articulaciones giratorias se mueven libremente			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de poleas)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Estado de topes de la grúa o canasta			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Kit de carretera			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Frenos *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO				
Estado llantas			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO				

*Semana del 16 al 20 = Junio Grua GQV 410 en preventivos: no Cuenta con mata soldador, Taladro ni pulidora.

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-DE2.30

CONDICIONES OBSERVADAS	DIA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO					
Pito *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO					
Cinturones de seguridad *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO					
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Espejos interiores y exteriores			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Tanque de combustible libre de fugas.			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Controles hidráulicos *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO					
Cintas reflectivas			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Tacos			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Conos o triángulos para señalizar			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Chaleco reflectivo			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO					
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico			NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				NO	NO	NO	NO					
Estado de dispositivos de indicación de carga			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Nivel de aceite			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Puesta a tierra			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Estabilizadores extensibles alargables manualmente			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Testigo toma fuerza			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Sistema hidráulico sin fugas.			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
kit de derrames			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
Kilometraje semanal			74	60					118	000					75	400								118	965						

Criterio de inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCR NOMBRE: MILENA C CARGO: EHS FECHA: Junio.

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-SC2.36

Inspección preoperacional Grúas de Izaje

INSPECCIÓN MES DE: JUNIO | FECHA DE VIGENCIA DESDE: 01-06-25 | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 30/06-25 | ÁREA:

PLACA: GLOXL 857 - GPM B47 | CAPACIDAD DE CARGA: | MARCA: | MODELO:

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
JORGE H. CIFUENTES	80153170	SI	X	NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHICULO Y OPERADOR

DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor	06	12	2026
Tarjeta propiedad vehículo	DD	MM/MM	AÑO
Soat (fecha vencimiento)	DD	MM/MM	AÑO
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	DD	MM/MM	AÑO

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Las articulaciones giratorias se mueven libremente	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de topes de la grúa o canasta	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Kit de carretera	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Frenos *Crítico	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Estado llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SEG-35

CONDICIONES OBSERVADAS	DIA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico																																
Pito *Crítico																																
Cinturones de seguridad *Crítico																																
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas																																
Espejos interiores y exteriores																																
Tanque de combustible libre de fugas.																																
Controles hidráulicos *Crítico																																
Cintas reflectivas																																
Tacos																																
Conos o triángulos para señalizar																																
Chaleco reflectivo																																
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico																																
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico																																
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico																																
Estado de dispositivos de indicación de carga																																
Nivel de aceite																																
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario																																
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.																																
Puesta a tierra																																
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente																																
Estabilizadores extensibles alargables manualmente																																
Testigo toma fuerza																																
Sistema hidráulico sin fugas.																																
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga																																
kit de derrames																																
Kilometraje semanal																																

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCL NOMBRE: MILENA C CARGO: EHS FECHA: Junio.

Formato Base: FR-SEG-12
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación Restringida

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Codigo del Documento: FH-SEJ 30

INSPECCIÓN MES DE: Junio - 2025 FECHA DE VIGENCIA DESDE: 09-06-2025 FECHA DE VIGENCIA HASTA: 20-06-2025 AREA: Mantenimiento

PLACA: LPK-910 CAPACIDAD DE CARGA: 2.200 Kg MARCA: Wolkswagen MODELO: 2023

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
Guillermo Matoma Posada.	11.309.296	(SI)		NO		N/A		27	01	2025
		SI		NO		N/A				
		SI		NO		N/A				

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor		08	01	2026
Tarjeta propiedad vehículo	Nº 10030099180			
Soat (fecha vencimiento)		25	09	2025
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)		25	05	2026

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de Izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Las articulaciones giratorias se mueven libremente									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de topes de la grúa o canasta									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de eslingas de elevacion (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Kit de carretera									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Frenos *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado llantas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: J. Reyes
Revisó: D. Ramos
Aprobó: A. Avendaño

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SEZ-30

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
									Inspección Visual																							
Alarma de reversa *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Pito *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
Cinturones de seguridad *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Espejos interiores y exteriores									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Tanque de combustible libre de fugas.									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Controles hidráulicos *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Cintas reflectivas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Tacos									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Conos o triángulos para señalizar									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Chaleco reflectivo									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Estado de dispositivos de indicación de carga									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Nivel de aceite									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Puesta a tierra									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Estabilizadores extensibles alargables manualmente									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Testigo toma fuerza									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Sistema hidráulico sin fugas.									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
kit de derrames									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
Kilometraje semanal									29.822							29.762															

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de area ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCR **NOMBRE:** Milena C. **CARGO:** EHS **FECHA:** Junio.

Formato base: FR-SEZ-2
Copyright © Yunex Traffic 2020 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BEX-36

Inspección preoperacional Grúas de izaje

INSPECCIÓN MES DE: Junio | FECHA DE VIGENCIA DESDE: 01 06 2025 | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 31 06 2025 | AREA: mantenimiento Bta

PLACA: GQV 410 | CAPACIDAD DE CARGA: 3900 | MARCA: Volkswagen | MODELO: 2022

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor	21	06	2027
Tarjeta propiedad vehículo	DD	MM	AÑO
Soat (fecha vencimiento)	06 28	06	2025
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	25	05	2026

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Las articulaciones giratorias se mueven libremente			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de topes de la grúa o canasta			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kit de carretera			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Frenos *Crítico			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado llantas			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
									WOM 138							GCW 765								LPG 910								

Copyright © Yunex Traffic 2020 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SEC30

CONDICIONES OBSERVADAS	DIA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pito *Crítico			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cinturones de seguridad *Crítico			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Espejos interiores y exteriores			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tanque de combustible libre de fugas.			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Controles hidraulicos *Crítico			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cintas reflectivas			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tacos			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Conos o triángulos para señalizar			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Chaleco reflectivo			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de dispositivos de indicación de carga			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Nivel de aceite			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Puesta a tierra			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estabilizadores extensibles alargables hidraulicamente			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estabilizadores extensibles alargables manualmente			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Testigo toma fuerza			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sistema hidráulico sin fugas.			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
kit de derrames			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kilometraje semanal								WOM 138								GCW 765															

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCR NOMBRE: Milena C CARGO: EHS FECHA: Junio

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-SEC38

Inspección preoperacional Grúas de Izaje

INSPECCIÓN MES DE: JUNIO | FECHA DE VIGENCIA DESDE: 1-06-2025. | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 30-06-2025. | ÁREA:

PLACA: WOM 138 / WOM 310 | CAPACIDAD DE CARGA: VOLKSWAGEN | MARCA: 3800 / 3700 | MODELO: 2020 - 2021

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
EDWIN CRUZ GARCIA.	1136038.	SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor	DD	MMM	AÑO
Tarjeta propiedad vehículo	DD	MMM	AÑO
Soat (fecha vencimiento)	DD	MMM	AÑO
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	DD	MMM	AÑO

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Las articulaciones giratorias se mueven libremente			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Estado de topes de la grúa o canasta			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Kit de carretera			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Frenos *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado llantas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												

Copyright © Yunex Traffic 2020 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Fabián L. Hevia
Jorge D. Ramírez
Andrés A. Avendaño

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SEC2.35

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Pito *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Cinturones de seguridad *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Espejos interiores y exteriores			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Tanque de combustible libre de fugas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Controles hidráulicos *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Cintas reflectivas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Tacos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Conos o triángulos para señalizar			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Chaleco reflectivo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estado de dispositivos de indicación de carga			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Nivel de aceite			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Puesta a tierra			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Estabilizadores extensibles alargables manualmente			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Testigo toma fuerza			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Sistema hidráulico sin fugas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓												
Kit de derrames			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Kilometraje semanal	129800.							106635.							107237																

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: MCR NOMBRE: MARCO C CARGO: EHS FECHA: JUNIO

Copyright © Yunex Traffic 2020 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-SC2.36

Inspección preoperacional Grúas de Izaje

INSPECCIÓN MES DE: JUNIO | FECHA DE VIGENCIA DESDE: JUNIO. | FECHA DE VIGENCIA HASTA: 30 JUNIO | ÁREA: Operativa

PLACA: WOM 310 / GCW 769 / WOM 029 / WOM 310 / GCW 410 | CAPACIDAD DE CARGA: 208 Kgr. | MARCA: PALFINGER | MODELO:

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO		
William Fernando Morales	93158472	SI	X	NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A
		SI		NO		N/A		D	M	A

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		
Licencia conductor	21	12	2025
Tarjeta propiedad vehículo	DD	MMM	AÑO
Soat (fecha vencimiento)	01	06	2026
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)	DD	MMM	AÑO

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección. Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
Las articulaciones giratorias se mueven libremente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Estado de topes de la grúa o canasta	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
Estado de eslingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Kit de carretera	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
Frenos *Crítico	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
Estado llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

Código del Documento: FR-SEC 39

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Inspección Visual																																
Alarma de reversa *Crítico	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Pito *Crítico	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Cinturones de seguridad *Crítico	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Espejos interiores y exteriores	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Tanque de combustible libre de fugas.	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Controles hidráulicos *Crítico	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Cintas reflectivas	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Tacos	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Conos o triángulos para señalizar	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Chaleco reflectivo	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√		√					
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Estado de dispositivos de indicación de carga	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Nivel de aceite	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Puesta a tierra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Estabilizadores extensibles alargables manualmente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			√	√	√	√	√			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					
Testigo toma fuerza	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Sistema hidráulico sin fugas.	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
kit de derrames	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√					
Kilometraje semanal																																

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: _____ **NOMBRE:** William Morales **CARGO:** Conductor **FECHA:** 01-6-2025

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

INSPECCIÓN MES DE: 01 06 2025 FECHA DE VIGENCIA DESDE: 01 06 2025 FECHA DE VIGENCIA HASTA: 30 06 2025 ÁREA: operativa

PLACA: _____ CAPACIDAD DE CARGA: _____ MARCA: Ferrari MODELO: 2020

DATOS OPERADORES

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	OPERADOR CALIFICADO Y COMPETENTE						FECHA CERTIFICADO			
Misael Casallas Pinzón	79572271	SI		NO		N/A					
		SI		NO		N/A					
		SI		NO		N/A					

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO Y OPERADOR

DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	
Licencia conductor			
Tarjeta propiedad vehículo			
Soat (fecha vencimiento)			
Póliza contra todo riesgo (fecha vencimiento)			

*Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltos antes del uso del equipo.
* Esta lista de chequeo debe utilizarse como guía de buena practica para realizar una inspección, Todas las inspecciones funcionales antes del uso del equipo debe ser visual y no requiere revisión técnica.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Daño visual del equipo de izaje, componentes sueltos, ruidos extraños *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Las articulaciones giratorias se mueven Eremente			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Tambor de elevación y poleas superiores (bobinado de la cuerda, movimiento de polea)			NA	NA	NA		NA		NA	NA	NA																					
Estado de ganchos o grilletes (desgaste, grietas, curvaturas)			NA	NA	NA		NA		NA	NA	NA																					
Estado de ganchos o grilletes (dispositivos de bloqueo en buen estado)			NA	NA	NA		NA		NA	NA	NA																					
Estado de ganchos o grilletes (Marcación de capacidad)			NA	NA	NA		NA		NA	NA	NA																					
Estado de topes de la grúa o canasta			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Funcionamiento del control de mando y parada de emergencia			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado de mecanismo de elevación (desgaste excesivo y contaminación)			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado de estingas de elevación (desgastes, torceduras, conexiones distorsionadas, sin etiquetas de identificación de carga)			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Kit de carretera			NA	NA	NA		NA		NA	NA	NA																					
Frenos *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado llantas			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado luces en general (delanteras, traseras, direccionales y stop) *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional Grúas de izaje

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Inspección Visual																																
Alarma de reverso *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Pito *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Cinturones de seguridad *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Vidrio panorámico delantero, trasero y ventanas			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Espejos interiores y exteriores			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Tanque de combustible libre de fugas.			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Controles hidráulicos *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Cintas reflectivas			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Tacos			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Conos o triángulos para señalizar			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Chaleco reflectivo			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado de Mandos de control del brazo hidráulico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado de Mecanismos de frenado (funcionamiento o ruidos extraños) *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado de luces de advertencia o alarmas de movimiento *Crítico			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estado de dispositivos de indicación de carga			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Nivel de aceite			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Mangueras del sistema hidráulico primario y secundario			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Cilindros de elevación de los brazos primario y secundario sin fugas.			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Puesta a tierra			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estabilizadores extensibles alargables hidráulicamente			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Estabilizadores extensibles alargables manualmente			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Testigo torno fuerza			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Sistema hidráulico sin fugas.			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Placas de advertencia y tablas de capacidades de carga			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Kit de derrames			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓																					
Kilometraje semanal																																

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A: Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

FIRMA: [signature] NOMBRE: [illegible] CARGO: EHS FECHA: [illegible]