YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.33

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: 24.06.2025 | Proyecto: Mantenimiento BTA | Lugar: Bodega 13

No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO																				OBSERVACIONES
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION		PASADOR		ESTADO DE LA VALVULA		BOQUILLA O MANGUERA		PALANCA		ABRAZADERA		MANOMETRO		CILINDRO		ETIQUETA DE INSTRUCCIONES		PINTURA		SEÑALIZACION		SOPORTE		
						Estado B: Bueno M: Malo																						
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Recepcion	Enero 25	Enero 26	ABC	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
2	Laboratorio	Feb 25	Feb 26	Agent.	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
3	Almacen Of	Feb 25	Feb 26	Agente	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
4	Almacen Op	Abr 25	Abril 26	ABC	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
5	Almacen Op	Abril 25	Abril 26	ABC	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
6	Ensamble	Abril 25	Abr 26	ABC	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
7	Almacen Op	Abr 25	Abr 26	ABC	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
8	Pasillo 2°	Abr 25	Abr 26	ABC	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
9	Sala de Cap	Feb 25	Feb 26	ABC	10	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		

Responsable de la inspeccion: Angie Bermudez | Cargo: EHS | Firma:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.33

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: 24.06.2025 | Proyecto: Mantenimiento BTG | Lugar: Bodega 13

						CARACTERISTICAS	ESTADO																									
No.	Ubicación	Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION		PASADOR		ESTADO DE LA VALVULA		BOQUILLA O MANGUERA		PALANCA		ABRAZADERA		MANOMETRO		CILINDRO		ETIQUETA DE INSTRUCCIONES		PINTURA		SEÑALIZACION		SOPORTE		OBSERVACIONES
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
10	3PLSO	Feb 25	Feb 26	Polvo	10	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
11	3PLSO Gfer.	Abr 25	Abr 26	ABC	10	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Estado B: Bueno M: Malo

Responsable de la inspeccion:	Cargo:	Firma:
Angel Bermudez	SHS	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved