
YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Marca	ECOMAS	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	03	06	2025	FECHA DE CIERRE	04	06	2025	Ubicación:		
Modelo	GE6500E	Nombre de quien realiza la inspección:	Duvan Cortes					Cargo:			Tecnico 2		
Serie		Actividad a realizar:	Mto semanal con										
Voltaje	110/220	Proyecto:	UTMT Bogotá 2025										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura			/	/	/	/	/		/																						
	Limpieza del equipo			/	/	/	/	/		/																						
	Estado de carcaza			/	/	/	/	/		/																						
	Chasis			/	/	/	/	/		/																						
	Tanque de combustible			/	/	/	/	/		/																						
	Agarraderas			/	/	/	/	/		/																						
	Medidor de horas de trabajo			/	/	/	/	/		/																						
	Boton de encendido			/	/	/	/	/		/																						
	Perno de tierra			NO	NO	NO	NO	NO		NO																						
	Perno de salida			NO	NO	NO	NO	NO		NO																						
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos				/	/	/	/	/		/																						
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida				/	/	/	/	/		/																						
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)					/	/	/	/		/																						
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.				/	/	/	/	/																								
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.					/	/	/	/																								
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.					/	/	/	/		/																						
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria					/	/	/	/		/																						

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra			NO	NO	NO	NO	NO	√	NO																						
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente			√	√	√	√	√		√																						
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables			√	√	√	√	√		√																						
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.			√	√	√	√	√		√																						
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible			√	√	√	√	√		√																						
EPP´S - Protección visual			√	√	√	√	√		√																						
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.			√	√	√	√	√		√																						
EPP´S - Protección respiratoria			√	√	√	√	√		√																						
EPP´S - Guantes de seguridad			√	√	√	√	√		√																						
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda			√	√	√	√	√		√																						

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC


Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

GRUA GLW 857 / WOM 310

Marca	ECOMAS	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	02	06	25	FECHA DE CIERRE	02	6	25	Ubicación:
Modelo	GE6500E	Nombre de quien realiza la inspección:	JORGE Cifuentes					Cargo:		OP. GRUA	
Serie	PD 188F-23082	Actividad a realizar:	Corriente HERRAMIENTAS								
Voltaje	120/240	Proyecto:	MANTENIMIENTO BOGOTA								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Limpieza del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Estado de carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Chasis	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Agarraderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Medidor de horas de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Boton de encendido	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Perno de tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Perno de salida	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Protección visual	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Protección respiratoria	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Guantes de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC


Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

SE-165

Marca	Ecomax	Fecha / Hora	06:00	FECHA DE INICIO	Día 09	Mes 06	Año 2025	FECHA DE CIERRE	Día 30	Mes 06	Año 2025	Ubicación:	165		
Modelo	ME460VE	Nombre de quien realiza la inspección:	Guillermo Motoa P.									Cargo:	Conductor.		
Serie	PD156F-PD192F -	Actividad a realizar:	Mantenimiento a la Señalización.												
Voltaje	110 - 220 VAC	Proyecto:	SDM - Bogotá												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Limpieza del equipo									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Estado de carcaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Chasis									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Tanque de combustible									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Agarraderas									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Medidor de horas de trabajo									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Boton de encendido									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Perno de tierra									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Perno de salida									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Motosoldador

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente									√	√	/	√	√																		
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables									√	√	/	√	√																		
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.									√	√	/	√	√																		
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible									√	√	/	√	√																		
EPP´S - Protección visual									√	√	/	√	√																		
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.									√	√	/	√	√																		
EPP´S - Protección respiratoria									√	√	/	√	√																		
EPP´S - Guantes de seguridad									√	√	/	√	√																		
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda									√	√	/	√	√																		

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Marca	ECOMAX	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	03	06	25	FECHA DE CIERRE	27	06	25	Ubicación:	
Modelo	HEAGOVE	Nombre de quien realiza la inspección:	Cesar Leonardo Valeriano.					Cargo:				
Serie	PD15GF-PD192F-2308280013	Actividad a realizar:	Soldadura de Tapas.									
Voltaje	120-240 VAC	Proyecto:	Mantenimiento Semaforico Bogota.									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Limpieza del equipo									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Estado de carcaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Chasis									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Tanque de combustible									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Agarraderas									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Medidor de horas de trabajo									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Boton de encendido									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Perno de tierra									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Perno de salida									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Protección visual									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Protección respiratoria									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Guantes de seguridad									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto **N/A :** No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Marca	ECOMAX	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	01	VI	25	FECHA DE CIERRE	30	VI	25	Ubicación:	155
Modelo	GE 8000.	Nombre de quien realiza la inspección:	Javier Góngora					Cargo:		Técnico Aux		
Serie		Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo									
Voltaje	110/220	Proyecto:	SDM									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Limpieza del equipo			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Estado de carcaza			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Chasis			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Tanque de combustible			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Agarraderas			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Medidor de horas de trabajo			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Boton de encendido			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Perno de tierra			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
	Perno de salida			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos				NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida				NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)				NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria				NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓											

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
EPP´S - Protección visual			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
EPP´S - Protección respiratoria			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
EPP´S - Guantes de seguridad			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda			NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca	ECOMAX	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	01	06	25	FECHA DE CIERRE	30	06	25	Ubicación:	INOM 310 INOM 009 INOM 310		
Modelo	GE 8000.	Nombre de quien realiza la inspección:	William Morales					Cargo:		Conductor				
Serie		Actividad a realizar:	Correctivos Electricos.											
Voltaje	110/220	Proyecto:	Mto Bogota											

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	R	R	R	R	R	R										R	R	R	R	R	R			R							
	Limpieza del equipo	R	R	R	R	R	R										R	R	R	R	R	R			R							
	Estado de carcaza	R	R	R	R	R	R										R	R	R	R	R	R			R							
	Chasis	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
	Tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
	Agarraderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
	Medidor de horas de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
	Boton de encendido	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
	Perno de tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
	Perno de salida	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							
Verificar que los cables del circuito de la soldadura poseen una sección adecuada para soportar la corriente necesaria		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓							

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Motosoldador

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verificar que la maquina se encuentra conectada a tierra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A							
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que amordazan correctamente	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Comprobar que la maquina no está sucia con materiales aceitosos o inflamables	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan entran en contacto.	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
EPP´S - Protección visual	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
EPP´S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
EPP´S - Protección respiratoria	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
EPP´S - Guantes de seguridad	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
EPP´S - Tapaoídos de copa o inserción según corresponda	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved