
YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	06	25	Fecha de Cierre	30	6	25	Ubicación:	IHOM 310 IHOM 029			
Modelo	Inalambrico	Nombre completo de quien realiza la inspección:	William Morales.					Cargo:	Operador de Grua						
Serie	Legible.	Actividad a realizar:	Correctivos electricos												
Voltaje	18 Volt.	Proyecto	Pto Bogota.												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	R	R	R	R	R	R										R	R	R	R	R	R			R							
	Limpieza del equipo	R	R	R	R	R	R										R	R	R	R	R	R			R							
	Estado de carcaza	B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
	Estructura en general	R	R	R	R	R	R										R	R	R	R	R	R			R							
	Estado del disco	B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
	Agarraderas	B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
	Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
	Botón de encendido / Apagado	B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Estado de instalación del disco (insertación)		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Estado e instalación del mango		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Estado del interruptor de encendido y su seguro		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Estado de la guía de la guarda		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Accesorios apropiados		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							
Epp´s - overol de carnaza		B	B	B	B	B	B										B	B	B	B	B	B			B							

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Epp´s - guantes de carnaza	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Epp´s - Tapaoidos de copa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A							
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean.	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	VI	25	Fecha de Cierre	30	VI	25	Ubicación:	155
Modelo	F3300 9" 4123	Nombre completo de quien realiza la inspección:	JAIME GONGORA				Cargo:	Técnico Ac1				
Serie	2780-20	Actividad a realizar:	Mantenimiento correctivo									
Voltaje	18 Volts.	Proyecto	SDM									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
	Limpieza del equipo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓			✓	✓	✓	✓												
	Estado de carcaza			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
	Estructura en general			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
	Estado del disco			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
	Agarraderas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
	Guarda de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
	Botón de encendido / Apagado			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓			✓	✓	✓	✓												
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador				NA	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA												
Estado de instalación del disco (insertación)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Estado e instalación del mango				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Estado del interruptor de encendido y su seguro				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Estado de la guía de la guarda				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Accesorios apropiados				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												
Epp´s - overol de carnaza				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/			✓	✓	✓	✓												

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/			✓	✓	✓	✓	✓											
Epp´s - guantes de carnaza			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/			✓	✓	✓	/	✓											
Epp´s - Tapaoidos de copa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/			/	✓	✓	✓	✓											
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/			✓	✓	✓	✓	/											

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	06:00 AM	Fecha de Inicio	03	06	25	Fecha de Cierre	27	06	25	Ubicación:	
Modelo	F3300 927 11237	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Cesar Fernando Valencia					Cargo:					
Serie	2780-20	Actividad a realizar:	Corte de Soldadura de Tapas de Camaras de paso										
Voltaje	18 Vdc.	Proyecto	Mantenimiento Semaforico Bogotá.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Limpieza del equipo									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Estado de carcaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Estructura en general									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Estado del disco									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Agarraderas									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Guarda de seguridad									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
	Botón de encendido / Apagado									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado de instalación del disco (insertación)										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado e instalación del mango										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado del interruptor de encendido y su seguro										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado de la guía de la guarda										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Accesorios apropiados										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Epp´s - overol de carnaza										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobo: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Epp´s - guantes de carnaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Epp´s - Tapaoidos de copa									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				

FIRMA:

Crieterio de inspección: √ : Bueno y Completo **X**: Dañado o incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC


Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-B

Inspección de Pulidora

SE- 165

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	09	06	2025	Fecha de Cierre	20	06	2025	Ubicación:		
Modelo	278-20	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Guillermo Materano P.				Cargo:	C O N D U C T O R					
Serie	F33DD1927 11173	Actividad a realizar:	Mantenimiento a la Semaforización.										
Voltaje	18 V⎓ 5/8"	Proyecto	SDM- Bogotá.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura									✓	✓	/	✓	✓	✓																	
	Limpieza del equipo									✓	✓	/	✓	✓	✓																	
	Estado de carcaza									✓	✓	/	✓	✓	✓																	
	Estructura en general									✓	✓	/	✓	✓	✓																	
	Estado del disco									✓	✓	/	✓	✓	✓																	
	Agarraderas									✓	✓	/	✓	✓	✓																	
	Guarda de seguridad									✓	✓	/	✓	✓	✓																	
	Botón de encendido / Apagado									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Estado de instalación del disco (insertación)										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Estado e instalación del mango										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Estado del interruptor de encendido y su seguro										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Estado de la guia de la guarda										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Accesorios apropiados										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)										✓	✓	/	✓	✓	✓																	
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)										✓	✓	/	✓	✓	✓																	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-B

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - overol de camaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Epp´s - careta para pulir									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Epp´s - guantes de carnaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Epp´s - Tapaoidos de copa									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,									✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
FIRMA:																															

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC


Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

GRUA. WOM310 /

Marca	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	09	06	25	Fecha de Cierre	27	06	25	Ubicación:	
Modelo	2780-21	Nombre completo de quien realiza la inspección:	JORGE CIFUENTES				Cargo:	OP GRUA				
Serie		Actividad a realizar:	VIDEO DETECCIÓN -									
Voltaje	120V	Proyecto	MANTENIMIENTO BOGOTA									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Limpieza del equipo									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Estado de carcaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Estructura en general									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Estado del disco									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Agarraderas									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Guarda de seguridad									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Botón de encendido / Apagado									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de instalación del disco (insertación)										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Estado e instalación del mango										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Estado del interruptor de encendido y su seguro										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de la guía de la guarda										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Accesorios apropiados										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Epp´s - overol de carnaza										✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Epp´s - guantes de carnaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Epp´s - Tapaoidos de copa									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,									✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	Milwaukee	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	1/6	6/6	25/6	**Fecha de Cierre**	28/6	6/6	25/6	**Ubicación:** WOM738
Modelo	Grinder	**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	Jaison Gutiérrez					**Cargo:**			
Serie	F33D79277M238	**Actividad a realizar:**	Mto Correctivo								
Voltaje	18V	**Proyecto**	Mto Bogotá								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
	Limpieza del equipo			X	X	X	X	X																	X	X	X	X	X			
	Estado de carcaza			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
	Estructura en general			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado del disco			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
	Agarraderas			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
	Guarda de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
	Botón de encendido / Apagado			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de instalación del disco (insertación)				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado e instalación del mango				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de la guía de la guarda				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Accesorios apropiados				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)				✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Epp´s - overol de carnaza				X	X	X	X	X																	X	X	X	X	X			

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FP-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Epp´s - guantes de carnaza			X	X	X	X	✓																	X	X	X	X	X			
Epp´s - Tapaoidos de copa			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean.			✓	✓	✓	✓	✓																	✓	✓	✓	✓	✓			

FIRMA: CARMO

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca	milwaker	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	Día 01	Mes 06	Año 2025	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año	Ubicación: Bogotá -
Modelo		Nombre completo de quien realiza la inspección:	Jeison Camilo Hendez R.					Cargo:	Tecnico		
Serie		Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo - preventivo SPAT								
Voltaje	110 ✓	Proyecto	mantenimento Bogota -								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpieza del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estructura en general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado del disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Agarraderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Guarda de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Botón de encendido / Apagado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de instalación del disco (insertación)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado e instalación del mango		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de la guía de la guarda		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Accesorios apropiados		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - overol de carnaza	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	√							
Epp´s - careta para pulir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	√							
Epp´s - guantes de carnaza	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	√							
Epp´s - Tapaoidos de copa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	√							
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	/	√							

FIRMA:

Crieterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	03	06	2025	Fecha de Cierre	11	06	2025	Ubicación:		
Modelo	Inalambrico	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Duan Cortes				Cargo:	Tecnico					
Serie		Actividad a realizar:	Mto Semestral										
Voltaje		Proyecto	UTYT Bogta 2025										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura			✓	✓	✓	✓	✓																								
Limpieza del equipo			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado de carcaza			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estructura en general			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado del disco			✓	✓	✓	✓	✓																								
Agarraderas			✓	✓	✓	✓	✓																								
Guarda de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓																								
Botón de encendido / Apagado			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado de instalación del disco (insertación)			✓	✓	✓	✓	✓																								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado e instalación del mango			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado de la guía de la guarda			✓	✓	✓	✓	✓																								
Accesorios apropiados			✓	✓	✓	✓	✓																								
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)			✓	✓	✓	✓	✓																								
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)			✓	✓	✓	✓	✓																								
Epp´s - overol de carnaza			✓	✓	✓	✓	✓																								

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - careta para pulir																															
Epp´s - guantes de camaza																															
Epp´s - Tapaoidos de copa																															
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																															

FIRMA:

Crieterio de inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved