YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	03	06	2025	Fecha de Cierre	11	06	2025	Ubicación:		
Modelo	m18Lombrico	Nombre de quien realiza la inspección:	Duvan A. Contreras Rivera				Cargo:	Tecnico					
Serie	G72AD 1737 -00930	Actividad a realizar:	Mto Semaforización										
Voltaje	18 Volt	Proyecto	UTMT Bogota										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
	Limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
	Estado de carcaza		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
	Estructura en general		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
	Estado mandril		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
	Botón de encendido / Apagado		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Estado mango			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Estado del interruptor de encendio y su seguro			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Accesorios apropiados			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Epp´s - Protección facial			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Epp´s - guantes de seguridad			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓																							

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	Día	9	Mes	6	Año	25	Fecha de Cierre	Día	28	Mes	6	Año	25	Ubicación:	WOM138	
Modelo	Hammer Drill	Nombre de quien realiza la inspección:	Jeison Galindo										Cargo:		AUX. 7				
Serie	8977700340353	Actividad a realizar:	Mto Correctivo																
Voltaje	20 V	Proyecto	Mto Bogotá																

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura			√	√	√	√	√																	/	√	√	√	√			
	Limpieza del equipo			X	X	√	√	X																	X	X	X	∧	X			
	Estado de carcaza			√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
	Estructura en general			√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
	Estado mandril			√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
	Botón de encendido / Apagado			√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador				√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios				√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
Estado mango				√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
Estado del interruptor de encendio y su seguro				√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
Accesorios apropiados				√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
Epp´s - Protección facial				√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			
Epp´s - guantes de seguridad				X	X	√	X	√																	X	X	X	X	X			
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,				√	√	√	√	√																	√	√	√	√	√			

FIRMA: Galindo

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	16	06	26	Fecha de Cierre	27	06	25	Ubicación:	165		
Modelo	FUEL	Nombre de quien realiza la inspección:	Jorge Cifuentes					Cargo:	OP GRUA					
Serie	G72AO1237	Actividad a realizar:	Posicionamiento cemaforos											
Voltaje	120 V	Proyecto												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura																/	/	!	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Limpieza del equipo																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado de carcaza																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Estructura en general																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado mandril																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Botón de encendido / Apagado																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado mango																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado del interruptor de encendio y su seguro																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Accesorios apropiados																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Epp´s - Protección facial																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Epp´s - guantes de seguridad																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC


Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

SE - 165

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	09	06	2025	Fecha de Cierre	20	06	2025	Ubicación:	✓	
Modelo	5375-20	Nombre de quien realiza la inspección:	Guillermo Martinez P.					Cargo:	Conductor.				
Serie	CSOAD1706058Q	Actividad a realizar:	Mantenimiento a la Semaforización										
Voltaje	120 V~ 60 Hz	Proyecto	SDM - Bogotá.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura								√	√	√	√	√	√																	
	Limpieza del equipo								√	√	√	√	√	√																	
	Estado de carcaza								√	√	√	√	√	√																	
	Estructura en general								√	√	√	√	√	√																	
	Estado mandril								√	√	√	√	√	√																	
	Botón de encendido / Apagado								√	√	√	√	√	√																	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador									√	√	√	√	√	√																	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios									√	√	√	√	√	√																	
Estado mango									√	√	√	√	√	√																	
Estado del interruptor de encendio y su seguro									√	√	√	√	√	√																	
Accesorios apropiados									√	√	√	√	√	√																	
Epp´s - Protección facial									√	√	√	√	√	√																	
Epp´s - guantes de seguridad									√	√	√	√	√	√																	
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,									√	√	√	√	√	√																	

FIRMA:

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo | X : Dañado o Incompleto | N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	03 (Día)	06 (Mes)	25 (Año)	Fecha de Cierre	27 (Día)	06 (Mes)	25 (Año)	Ubicación:			
Modelo	3772	Nombre de quien realiza la inspección:	Cesar Tenorio Valeriano.					Cargo:						
Serie	2007-20	Actividad a realizar:	mantenimiento preventivo y correctivo electrico											
Voltaje	18 Volts.	Proyecto	M. Semaforico de Bogota.											



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Limpieza del equipo									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado de carcaza									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estructura en general									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado mandril									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Botón de encendido / Apagado									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado mango									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Estado del interruptor de encendio y su seguro									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Accesorios apropiados									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Epp´s - Protección facial									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Epp´s - guantes de seguridad									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	VI	25	Fecha de Cierre	30	VI	25	Ubicación:	753
Modelo	m4Lombrico	Nombre de quien realiza la inspección:	JAVIER GÓNGORA					Cargo:	Técnico			
Serie	G72AD 1737 - 00930	Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo									
Voltaje	18 Volt	Proyecto	SDM									



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura			✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/			✓	✓	✓	✓	✓											
Limpieza del equipo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/			✓	✓	✓	✓	✓											
Estado de carcaza			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	/			✓	✓	/	✓	✓											
Estructura en general			✓	✓	/	/	✓	/	✓	/	✓	✓	/			✓	✓	✓	✓	✓											
Estado mandril			/	✓	✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	/			/	✓	✓	✓	✓											
Botón de encendido / Apagado			/	✓	/		✓	✓	/	/	✓	✓	/			✓	✓	✓	✓	✓											
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	/			✓	✓	✓	✓	/											
Estado mango			✓	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/			/	✓	✓	✓	✓											
Estado del interruptor de encendio y su seguro			✓	/	/	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	/			/	✓	/	✓	✓											
Accesorios apropiados			✓	✓	/	✓	/	/	/	✓	/	/	/			/	/	/	✓	✓											
Epp´s - Protección facial			✓	/	/	/	✓	/	/	✓	/	/	/			/	✓	/	✓	/											
Epp´s - guantes de seguridad			/	/	/	/	✓	/	/	✓	/	/	/			/	✓	/	/	/											
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			/	/	/	/	✓	/	/	✓	/	/	/			/	✓	/	0	/											

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	06	25	Fecha de Cierre	30	06	25	Ubicación:	MOM 310
Modelo	inalambrico	Nombre de quien realiza la inspección:	William Fernando Moreno					Cargo:	Conductor.			
Serie	G72AD 1737 - 00930	Actividad a realizar:	Correctivos electricos									
Voltaje	18 Volt.	Proyecto	Nto Bogota.									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
	Limpieza del equipo	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
	Estado de carcaza	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
	Estructura en general	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
	Estado mandril	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
	Botón de encendido / Apagado	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										√	√	√	√	√	√			N/A							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Estado mango		√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Estado del interruptor de encendio y su seguro		√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Accesorios apropiados		√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Epp´s - Protección facial		√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Epp´s - guantes de seguridad		√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√			√							

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved