**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

**Contrato de Interventoría INVIAS N°2746 de 2023**

# ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9

## INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
**Periodo del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023**

**COMPONENTE SST**


LA VIALIDAD Ingenieros - Consultores

**CONSORCIO ZONA NORTE**

ALCIRA PAEZDURAN INGENIERA CIVIL

## CONTROL DE CAMBIOS

| ÍNDICE DE EDICIÓN | FECHA DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | 03/10/2023 | Elaboración de Informe |
| | | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---|---|---|
| **ELABORÓ** | Firma |  |
| | Nombre | **Wendy Julieth Romero Hernández** |
| | Cargo | **Inspector SST** |
| **REVISÓ Y APROBÓ** | Firma |  |
| | Nombre | **William Leonel Casasbuenas Rodríguez** |
| | Cargo | Ingeniero Residente |
| **FECHA DE ENTREGA:** | | **05 de octubre de 2023** |

## TABLA DE CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST. ....6
1.1 INSPECCIONES SST EN OBRA A LAS COOPERATIVAS A CARGO....6
1.2 CAPACITACIONES....8
1.3 SOCIALIZACION DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...10
1.4 RELACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES....11
1.5 AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMUN....12

# TABLA DE ILUSTRACIONES

**Ilustración 1.** ***Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01*** ..... ¡Error! Marcador no definido.
**Ilustración 2.** ***Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01*** ..... ¡Error! Marcador no definido.
**Ilustración 3.** ***Implementación PMT -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01*** ..... ¡Error! Marcador no definido.
**Ilustración 4.** ***Verificación procedimientos de trabajo -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01*** .....**7**
**Ilustración 5.** ***Elementos par atención de emergencias -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01*** ...**8**
**Ilustración 6.** ***Señalización en cinta peligro y balizas -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01*** .....**8**
**Ilustración 7.** ***Capacitación a cooperativas*** .....**9**
**Ilustración 8.** ***Participación de la AMV en la capacitación "prevención de riesgo público"*** .....**9**
**Ilustración 9.** ***Participación de la AMV en la capacitación "comunicación asertiva"*** .....**10**
**Ilustración 10.** ***Participación de la AMV en la capacitación "identificación de peligros y riesgos"*** .....**10**
**Ilustración 11.** ***Socialización del tema "una buena alimentación" – oficina AMV*** .....**11**
**Ilustración 12.** ***Socialización del tema "*****cuidados de manos*****" – ruta 50CN01*** .....**11**

## INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N°. 2746 de 2023, que tiene por objeto la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9**; el Consorcio Zona Note entrega el presente informe con la descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

En este documento se presenta las actividades desarrolladas en seguridad y salud en el trabajo para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023, las inspecciones ejecutadas durante esta vigencia están encaminadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de todos los colaboradores con el fin de evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, dando cumplimiento a los ítems del componente en seguridad y salud en el trabajo requeridos en esta interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad legal vigente, evidenciando la realización de exámenes médicos laborales de ingreso, afiliaciones y pagos al sistema seguridad social, inducción en SST, capacitaciones y entrenamientos, visitas de inspección, entre otras actividades.

# 1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST.

## 1.1 INSPECCIONES SST EN OBRA A LAS COOPERATIVAS A CARGO

El área en seguridad y salud en el trabajo de esta interventoría, realizó durante el mes de septiembre inspecciones a los frentes de trabajo de las cooperativas a cargo, con el fin de verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad, procedimientos de las tareas a ejecutar, uso de elementos de protección personal, señalización y demarcación, uso de dotación según manual de marcas institucional, entre otras.

**Ilustración 1. Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01**



**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 2.** ***Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01***




**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 3.** ***Implementación PMT -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01***




**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 4.** ***Verificación procedimientos de trabajo -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01***



**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 5.** ***Elementos par atención de emergencias -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01***



**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 6.** ***Señalización en cinta peligro y balizas -Inspección a frente de trabajo k05+0200 – ruta 50CN01***



**Fuente:** Consorcio Zona Norte

## 1.2 CAPACITACIONES

Con el objetivo de expandir los conocimientos y fortalecer las habilidades y actitudes de cada uno de nuestros colaboradores para un mejor desempeño y cumplimiento de sus funciones, se realizó capacitación en temas asociados a las actividades de mantenimiento rutinario y en seguridad y salud en el trabajo a las cooperativas a cargo de esta interventoría,


y de igual manera la administración vial consocio zona norte participa en las capacitaciones brindadas por LA VIALIDAD.

**Ilustración 7.** ***Capacitación a cooperativas***




**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 8.** ***Participación de la AMV en la capacitación "prevención de riesgo público"***




**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 9**. ***Participación de la AMV en la capacitación "comunicación asertiva"***




**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 10**. ***Participación de la AMV en la capacitación "identificación de peligros y riesgos"***




**Fuente:** Consorcio Zona Norte

## 1.3 SOCIALIZACION DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el mes de septiembre el área encargada del componente SST, brindo a todos sus colaboradores la socialización en temas de seguridad y salud en el trabajo tales como, mundo saludable, prevención cáncer de próstata, comienza una buena alimentación, cuidados de manos, entre otros.

**Ilustración 11. Socialización del tema "una buena alimentación" – oficina AMV**




**Fuente:** Consorcio Zona Norte

**Ilustración 12*. Socialización del tema* "cuidados de manos*" – ruta 50CN01***



**Fuente:** Consorcio Zona Norte

## 1.4 RELACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

Durante el mes de septiembre no se presentaron accidentes laborales en esta interventoría, como tampoco se presentaron en las cooperativas a cargo.

## 1.5 AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMUN

Durante el mes de septiembre no se presentó ausentismo por enfermedad común en esta interventoría.