INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Contrato de Interventoría INVIAS N°2746 de 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Periodo del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024

COMPONENTE SST

LA VIALIDAD
Ingenieros - Consultores

CONSORCIO ZONA NORTE

ALCIRA PAEZDURAN
INGENIERA CIVIL

CONTROL DE CAMBIOS

ÍNDICE DE EDICIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
8	06/04/2024	Elaboración de Informe

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORÓ	Firma	
	Nombre	**Wendy Julieth Romero Hernández**
	Cargo	**Inspector SST**
REVISÓ Y APROBÓ	Firma	
	Nombre	**William Leonel Casasbuenas Rodríguez**
	Cargo	**Ingeniero Residente**
FECHA DE ENTREGA:		**08 de abril de 2024**

TABLA DE CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST. 6
1.1 INSPECCIONES SST EN OBRA A LAS COOPERATIVAS A CARGO....6
1.2 CAPACITACIONES....8
1.3 SOCIALIZACION DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
1.4 RELACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES....9
1.5 AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMUN....9

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. ***Verificación procedimientos de trabajo - Inspección a frente de trabajo cooperativa los chiguanos - ruta 50CN01*** **.....6**
Ilustración 2. ***Verificación uso de EPP- Inspección a frente de trabajo cooperativa los chiguanos - ruta 50CN01*** **.....6**
Ilustración 3. ***Verificación procedimientos de trabajo - Inspección a frente de trabajo cooperativa Rionegro - ruta 5604*** **.....7**
Ilustración 4. ***Verificación uso de EPP-Inspección a frente de trabajo cooperativa Rionegro - ruta 5604*** **.....7**
Ilustración 5. ***Inspección a frente de trabajo*** **.....8**
Ilustración 6. ***Capacitación a cooperativa LOS CHIGUANOS-SST- socialización diagnostico condiciones de salud y plan de emergencias*** **.....** ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 7. ***Capacitación a cooperativa LOS CHIGUANOS-SST- socialización diagnostico condiciones de salud y plan de emergencias*** **.....9**

INTRODUCCIÓN

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS N°. 2746 de 2023, que tiene por objeto la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA - LOTE 9**; el Consorcio Zona Norte entrega el presente informe con la descripción de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

En este documento se presenta las actividades desarrolladas en seguridad y salud en el trabajo para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024, las inspecciones ejecutadas durante esta vigencia están encaminadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de todos los colaboradores con el fin de evitar accidentes laborales y enfermedades laborales, dando cumplimiento a los ítems del componente en seguridad y salud en el trabajo requeridos en esta interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad legal vigente, evidenciando la realización de exámenes médicos laborales de ingreso, afiliaciones y pagos al sistema seguridad social, inducción en SST, capacitaciones y entrenamientos, visitas de inspección, entre otras actividades.

1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST.

1.1 INSPECCIONES SST EN OBRA A LAS COOPERATIVAS A CARGO

El área en seguridad y salud en el trabajo de esta interventoría, realizó durante el mes de marzo inspecciones a los frentes de trabajo de las cooperativas a cargo, con el fin de verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad, procedimientos de las tareas a ejecutar, uso de elementos de protección personal, señalización y demarcación, uso de dotación según manual de marcas institucional, entre otras.

Ilustración 1. ***Verificación procedimientos de trabajo - Inspección a frente de trabajo cooperativa Los Chiguanos - ruta 50CN01***



Fuente: Consorcio Zona Norte

Ilustración 2. ***Verificación uso de EPP- Inspección a frente de trabajo cooperativa los chiguanos - ruta 50CN01***



Fuente: Consorcio Zona Norte

Ilustración 3. ***Verificación procedimientos de trabajo - Inspección a frente de trabajo cooperativa Rionegro - ruta 5604***



Fuente: Consorcio Zona Norte

Ilustración 4. ***Verificación uso de EPP-Inspección a frente de trabajo cooperativa Rionegro - ruta 5604***



Fuente: Consorcio Zona Norte

Ilustración 5. ***Inspección a frente de trabajo ruta 50CN01 – Protocolo de bioseguridad***



Fuente: Consorcio Zona Norte

Ilustración 6. ***Inspección a frente de trabajo ruta 5604 – Protocolo de bioseguridad***



Fuente: Consorcio Zona Norte

1.2 CAPACITACIONES

Con el objetivo de expandir los conocimientos y fortalecer las habilidades y actitudes de cada uno de nuestros colaboradores para un mejor desempeño y cumplimiento de sus funciones, se realizó capacitación en temas asociados a las actividades de mantenimiento rutinario y en seguridad y salud en el trabajo a las cooperativas a cargo de esta interventoría, y de igual manera la administración vial consorcio Zona Norte participa en las capacitaciones brindadas por LA VIALIDAD.

Ilustración 7. ***Capacitación a cooperativas LOS CHIGUANOS-RIO NEGRO***



Fuente: Consorcio Zona Norte

1.3 SOCIALIZACION DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el mes de marzo el área encargada del componente SST, brindo a todos sus colaboradores la socialización en temas de seguridad y salud en el trabajo en; recomendación para conductores, pausas visuales, consecuencias de estar mucho tiempo sentados, manejo de cargas mentales, equilibrio vida y trabajo entre otros.

1.4 RELACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

Durante el mes de marzo no se presentaron accidentes laborales en esta interventoría, como tampoco se reportaron en sus cooperativas a cargo.

1.5 AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMUN

Durante el mes de marzo no se presentó ausentismo por enfermedad común en esta interventoría.