Al contestar cite Radicado AROINT-2025-14439 Id: 169549
Folios: 8 Fecha: 2025-06-27 12:13:24

LUGAR Y FECHA : Tunja, Boyaca 26 de junio de 2025

INTERVIENEN : **SS. GONZALEZ VIANCHA ELKIN GERMAN**
Supervisor del Contrato No 073 ICFE-2025
JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
Cedula de Ciudadanía 80.016.030 DE BOGOTA
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL CUARTO (4) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN No 073-ICFE-2025, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Tunja, el día 26 de junio de Dos Mil veinticinco (2025), se reunieron el señor **SS. GONZALEZ VIANCHA ELKIN GERMAN** supervisor del Contrato No 073-ICFE-2025, y el señor **JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO** contratista para dejar constancia por medio de la presente acta, del cuarto (4) corte de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 073-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE LA EJECUCION SERRA HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE
VALOR DEL CONTRATO: ($)	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (09) MESES

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

III. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1		UND					
2		KG					
3		PQTE X 30					
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$

VALOR TOTAL EJECUTADO	$

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL" CASA TUA 22 1. En el inmueble casa TUA 22 del conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizó mantenimiento general donde se realizó resane de pared con estuco, se realizó mantenimiento consistente en pintar toda la casa su parte interior, se pintó la puerta principal con pintura de esmalte. Se realizó en el patio de ropas cambio de tejas plásticas, se utiliza brochas, rodillos. Se cambiaron las cerraduras de alcoba tipo pera. Se cambiaron interruptores sencillos y dobles. Se cambiaron toma corrientes. Se colocaron canal amazonas tramo x 3 metros. Unión de canal amazonas. CASA TUA 16	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
2. En el inmueble Casa TUA 16 conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizó mantenimiento general donde se realizaron los siguientes, resane de paredes, se realiza aplicación de pintura en el interior del inmueble, Se colocó Piso Porcelanato 60 X 60 en la sala estudio del segundo piso, Se colocó piso Cerámica 33,8 X 33,8 en las tres habitaciones de la casa, se instalaron cerraduras de alcoba, se utilizó pegante para enchape, boquillas, lija. APARTAMENTO 501 EDF CHINCA En el inmueble apartamento 501 Edificio Chinca conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizaron los siguientes mantenimientos consistentes en: resane de paredes con estuco, se aplica estuco habitación principal la cual presentaba paredes llenas de hongos por humedad, se realiza aplicación de pintura blanca en el interior del inmueble pintando techos habitaciones baños cocina, se pintan puertas y closet con esmalte blanco, se instalaron cerraduras de alcoba tipo pera satinada, se pintaron los closet con esmalte sintético a base de aceite y las puertas de color caoba, se instalaron toma corriente pvc de 15 - presentación por unidades, se instalaron interruptor sencillos, se colocó grifería para lavamanos, Se instalaron dos sanitarios con lavamanos pedestal completo, se aplicó silicona anti hongos en los vidrio los cuales para evitar el filtraciones de agua lluvia.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

V. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	UN (1) MES Y CUATRO (4) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	CUATRO (4) MESES
PENDIENTE POR EJECUTAR:	CINCO (5) MESES

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 21.150.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DOS	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE TRES	$ 3.350.000,00	
VALOR CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 10.750.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

VI. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		MAYO	☑	☐
2	Informe de actividades		MAYO - JUNIO	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 004	VALOR	$ 2.350.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. ERNESTO MEJIA ARAQUE** autoriza el pago del cuarto (4) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Tunja el 26 de junio de 2025.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO




Sargento Segundo. **ELKIN GERMAN GONZÁLEZ VIANCHA**
Administrador de Tunja
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

Supervisor Contrato No 073-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA



JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
Cedula de Ciudadanía 80.016.030 DE BOGOTA
Contratista

Vo.Bo.: **SV. JORGE BUSTAMANTE.**
Suboficial Apoyo Mantenimiento

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"	073/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: MES: AÑO
	19 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA	**JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO** Cedula de Ciudadanía 80.016.030 de Bogota Contratista
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2025	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.350.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.350.000,00
3	CORTE TRES	$ 3.350.000,00
4	CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 10.750.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.150.000,00

SUPERVISOR		**SS. GONZALEZ VIANCHA ELKIN GERMAN**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		27 DE NOVIEMBRE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	23	MAYO	2025	22	JUNIO	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÁS	NUEVE (9) MESES	CUATRO (4) MESES	CINCO (5) MESES
Porcentaje	100%	49,17%	50,83%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 21.150.000,00**
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.350.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
Corte 3	*CORTE TRES*	$ 3.350.000,00	
Corte 4	*CORTE CUATRO*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 10.750.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL" CASA TUA 22 1. En el inmueble casa TUA 22 del conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizó mantenimiento general donde se realizó resane de pared con estuco, se realizó mantenimiento consistente en pintar toda la casa su parte interior, se pintó la puerta principal con pintura de esmalte. Se realizó en el patio de ropas cambio de tejas plásticas, se utiliza brochas, rodillos. Se cambiaron las cerraduras de alcoba tipo pera. Se cambiaron interruptores sencillos y dobles. Se cambiaron toma corrientes. Se colocaron canal amazonas tramo x 3 metros. Unión de canal amazonas. CASA TUA 16 2. En el inmueble Casa TUA 16 conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizó mantenimiento general donde se realizaron los siguientes, resane de paredes, se realiza aplicación de pintura en el interior del inmueble, Se colocó Piso Porcelanato 60 X 60 en la sala estudio del segundo piso, Se colocó piso Cerámica 33,8 X 33,8 en las tres habitaciones de la casa, se instalaron cerraduras de alcoba, se utilizó pegante para enchape, boquillas, lija. APARTAMENTO 501 EDF CHINCA 3. En el inmueble apartamento 501 Edificio Chinca conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizaron los siguientes	

mantenimientos consistentes en: resane de paredes con estuco, se aplica estuco habitación principal la cual presentaba paredes llenas de hongos por humedad, se realiza aplicación de pintura blanca en el interior del inmueble pintando techos habitaciones baños cocina, se pintan puertas y closet con esmalte blanco, se instalaron cerraduras de alcoba tipo pera satinada, se pintaron los closet con esmalte sintético a base de aceite y las puertas de color caoba, se instalaron toma corriente pvc de 15 - presentación por unidades, se instalaron interruptor sencillos, se colocó grifería para lavamanos, Se instalaron dos sanitarios con lavamanos pedestal completo, se aplicó silicona anti hongos en los vidrio los cuales para evitar el filtraciones de agua lluvia.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
NINGUNA	Nombre: SS. GONZALEZ VIANCHA ELKIN GERMAN Supervisor Contrato No. 073-ICFE-2025 Cédula: 1058274514 Dependencia: Administrador Seccional Tunja e-mail: tunja@icfe.gov.co Teléfono: 3232092446

SS. **VÍCTOR ALFONSO MENDIETA RODRÍGUEZ**
Suboficial Contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Suboficial Apoyo Contratos

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Tunja, Boyacá. 26 DE JUNIO 2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO**

NIT O RUT 80.016.030 DE BOGOTA

DIRECCION Y CIUDAD: CALLE 3 # 3 – 33 CENTRO

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 004

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 JUNIO 26

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No **073-ICFE-2025** CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO (***$* 2.350.000,00)**

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO SCOTIABANK COLPATRIA **7302005059**

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,



JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
Cedula de Ciudadanía 80.016.030 DE BOGOTA
Contratista

Tunja- Boyacá., 26 de junio de 2025

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO** CEDULA DE CIUDADANÍA 80.016.030 DE BOGOTA. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 073-ICFE-2025 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
Cedula de Ciudadanía 80.016.030 DE BOGOTA
Contratista

Tunja, Boyacá 26 de Jun de 2025

Señor Sargento Segundo
SS. GONZALEZ VIANCHA ELKIN GERMAN
Supervisor Contrato No 073-2025 Gn-

Asunto: Informe de Actividades ps Jorge armando rivera quintero

De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Segundo Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 073-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 23 de mayo de 2025 hasta el día 26 de junio del mismo así:

CASA TUA 22

1. En el inmueble casa TUA 22 del conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizó mantenimiento general donde se realizó resane de pared con estuco, se realizó mantenimiento consistente en pintar toda la casa su parte interior, se pintó la puerta principal con pintura de esmalte.

   Se realizó en el patio de ropas cambio de tejas plásticas, se utiliza brochas, rodillos. Se cambiaron las cerraduras de alcoba tipo pera. Se cambiaron interruptores sencillos y dobles. Se cambiaron toma corrientes. Se colocaron canal amazonas tramo x 3 metros. Unión de canal amazonas.

CASA TUA 16

2. En el inmueble Casa TUA 16 conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizó mantenimiento general donde se realizaron los siguientes, resane de paredes, se realiza aplicación de pintura en el interior del inmueble**,** Se colocó Piso Porcelanato 60 X 60 en la sala estudio del segundo piso, Se colocó piso Cerámica 33,8 X 33,8 en las tres habitaciones de la casa, se instalaron cerraduras de alcoba, se utilizó pegante para enchape, boquillas, lija.

APARTAMENTO 501 EDF CHINCA

En el inmueble apartamento 501 Edificio Chinca conjunto Maldonado de la seccional TUNJA se realizaron los siguientes mantenimientos consistentes en: resane de paredes con estuco, se aplica estuco habitación principal la cual presentaba paredes llenas de hongos por humedad, se realiza aplicación de pintura blanca en el interior del inmueble pintando techos habitaciones baños cocina, se pintan

puertas y closet con esmalte blanco**,** se instalaron cerraduras de alcoba tipo pera satinada, se pintaron los closet con esmalte sintético a base de aceite y las puertas de color caoba, se instalaron toma corriente pvc de 15 - presentación por unidades, se instalaron interruptor sencillos, se colocó grifería para lavamanos, Se instalaron dos sanitarios con lavamanos pedestal completo, se aplicó silicona anti hongos en los vidrio los cuales para evitar el filtraciones de agua lluvia.

FOTOS

CASA TUA 22

<table>
<tr><td colspan="2">ANTES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pie de Foto: Pared patio de ropas</td><td>Pie de Foto: Chapas en mal estado.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pie de Foto: Humedad en paredes y sucias</td><td>Pie de Foto: Tejas rotas cristalizadas.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pie de Foto: Toma corrientes Interruptores deteriorados.</td><td>Pie de Foto: tejas cristalizadas</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pie de Foto: Paredes Sucias Con perforaciones.</td><td>Pie de Foto: Paredes Sucias Con perforaciones</td></tr>
<tr><td colspan="2">DURANTE</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pie de Foto: Instalación de Tejas</td><td>Pie de Foto: Resane de Paredes</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pie de Foto: Instalación de Tomacorrientes y Interruptores</td><td>Pie de Foto: Instalación de canaletas</td></tr>
</table>



Pie de Foto: Instalación de Tejas



Pie de Foto: Aplicación de pintura en patio de ropas





Pie de Foto: Aplicación de pintura a paredes interior de la casa



Pie de Foto: Instalación de panel LED


DESPUÉS



Pie de Foto: Toma corrientes Interruptores nuevos.



Pie de Foto: Teja plásticas nuevas del patio de ropas.

	
Pie de Foto: Tejas nuevas instaladas	Pie de Foto: Canaletas nuevas
 	 
Pie de Foto: Sala pintados.	Pie de Foto: Habitaciones pintadas
	
Pie de Foto: Chapas nuevas.	Pie de Foto: Panel led Nuevo.

CASA TUA 16

ANTES	
	
Pie de Foto: Piso deteriorado	Pie de Foto: Piso deteriorado
	
Pie de Foto: Piso Habitación 1 deteriorado	Pie de Foto: Piso habitación 2 deteriorado
	
Pie de Foto: Piso despegado y presenta pequeña abertura	Pie de Foto: Paredes rayadas presentan caída de pintura y estuco

 	 
Pie de Foto: Chapas de las puertas deterioradas	Pie de Foto: Paredes habitaciones sucias
DURANTE	
	
Pie de Foto: Despegue piso deteriorado	Pie de Foto: Instalación de enchape
	
Pie de Foto: Pegado de porcelanato	Pie de Foto: Instalación de enchape habitaciones


	
Pie de Foto: Aplicación de pintura a paredes	Pie de Foto: Emboquillado
 	
Pie de Foto: levante y despegue de piso lamina antiguo	Pie de Foto: Instalación de chapas
	
Pie de Foto: Resane de y aplicación de estuco a paredes	Pie de Foto: Aplicación de pintura
	
Pie de Foto: Aplicación de pintura	Pie de Foto: Aplicación de pintura
DESPUÉS	

	
Pie de Foto: Piso Enchapado, Habitación pintada y chapa nueva.	Pie de Foto: Pintura interiores
	
Pie de Foto: Inmueble pintado y enchapado	Pie de Foto: Habitación pintada y enchapada
	
Pie de Foto: Chapas Instaladas Nuevas.	Pie de Foto: Sala estudio segundo piso enchapado
	
Pie de Foto: Habitación segundo piso Enchapado.	Pie de Foto: Habitación segundo piso enchapada y pintada.

	
Pie de Foto: habitación pintada y piso de habitación Enchapado.	Pie de Foto: Piso de habitación Enchapado.
	
Pie de Foto: Sala estudio segundo piso pintada enchapada	Pie de Foto: Habitación pintada y enchapada


APARTAMENTO 501 EDIFICIO INDEPENDENCIA

ANTES	
	
Pie de Foto: Sanitario Antiguo Habitación Principal	Pie de Foto: Sanitario social anterior
	
Pie de Foto: Paredes con Hongos y humedad	Pie de Foto: Pared con hongos humedad

	
Pie de Foto: Pared Sala deteriorada	Pie de Foto: Interruptores - tomacorrientes mal estado
	
Pie de Foto: Chapas en mal Estado	Pie de Foto: Paredes sucias y con huecos de elementos anteriores instalados
DURANTE	
	
Pie de Foto: Instalación de chapas	Pie de Foto: Instalación de interruptores - tomacorrientes

 	 
Pie de Foto: Instalación de Sanitarios baño social	Pie de Foto: Instalación de Sanitario habitación principal
	
Pie de Foto: Aplicación de pintura techos y paredes habitaciones	Pie de Foto: Aplicado de pintura interior del inmueble
	 
Pie de Foto: Aplicación de pintura	Pie de Foto: Aplicación de pintura pasillo habitaciones y techos

	
Pie de Foto: Instalación de Toma corrientes	Pie de Foto: Aplicación de pintura a habitaciones y techo
DESPUÉS	
	
Pie de Foto: Sanitario Nuevo con lavamanos grifería y pedestal Baño social	Pie de Foto: Sanitario Nuevo con lavamanos grifería y pedestal Habitación principal
	
Pie de Foto: Habitación closet pintados	Pie de Foto: Habitación, Techos pintadas y closet pintados.

	
Pie de Foto: Habitación pintada techos pintados	Pie de Foto: Closet pintados
	
Pie de Foto: Chapas nuevas y puertas pintadas	Pie de Foto: Tomacorrientes Interruptores nuevos
	
Pie de Foto: Sala Pintada	Pie de Foto: Pasillos de apartamento Pintados

Cordialmente;



JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
Cedula de Ciudadanía 80.016.030 DE BOGOTA
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80016030
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6603725073**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993052097

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 227.800	$ 1.400	$ 229.200
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.400**	**$ 229.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 178.000	$ 1.100	$ 0	$ 179.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 179.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80016030	RIVERA QUINTERO JORGE ARMANDO	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 408.300

Planilla Pagada