ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	**Código:** FOR-PSS-064 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

COMEDOR COMUNITARIO SAN VICENTE FERRER

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:____**STEFANNIA NOVA**_____

2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización	3. Próxima fecha de higienización	4. Nombre del desinfectante usado	5. Ingrediente activo	6. Concentración utilizada	7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento
JAC FUMIGACIONES 02-03-2024	02-09-2024	Hipoclorito de sodio	NaClo	15%	
JAC FUMIGACIONES 24-08-2024	23-02-2025	Hipoclorito de Sodio	NaClo	15%	
JAC FUMIGACIONES 28-12-2024	24-06-2025	Hipoclorito de sodio.	NaClo	15%	
JACFUMIGACIONE 29-3-2025	29-9-2025	HIPOCLORITO DE SODIO	NaClo	15%	

Powered by CamScanner

JAC Fumigaciones

Lavado y desinfección de tanques para Almacenamiento de agua potable
Control de:
Cucarachas
Zancudos
Roedores
Moscas
Pulgas

Bogotá, marzo 29 de 2025.

Me permito certificar que el establecimiento de las características relacionadas a continuación se le presto el siguiente servicio en el plan de saneamiento ambiental.

Dirección. Calle 53 No.31 – 33 Sur
Establecimiento. **Comedor Comunitario San Vicente**

Lavado y Desinfección de: Un (1) tanque aéreo en material plástico capacidad de 1000 litros. Para almacenamiento de agua potable. El cual se encuentran en perfecto estado de mantenimiento de. Tapas, varilla de los flotadores, válvulas de entrada y salida del agua.

Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio

Cordialmente,

J.A.C Fumigaciones
19.455.712-8
Jesus Alirio Castiblanco Guevara
Gerente

Se anexa fotocopias fichas técnicas de productos utilizados y concepto sanitario de la empresa vigente expedido por la Secretaria de Salud Subred Sur Occidente Acta. SQ07C No. 005100 – Diciembre 23 de 2024.

Powered by CamScanner



JAC
Fumigaciones
NIT. 19.455.712-8

Lavado y desinfección de tanques para Almacenamiento de agua potable
Control de:
Cucarachas
Zancudos
Roedores
Moscas
Pulgas

PROCEDIMIENTO

INSPECCIÓN	1. Se realiza la presentación con el cliente 2. Se verifica el sitio y condiciones específicas del tanque en donde se debe observar: sitio, ubicación y material. 3. Se debe observar si existen residuos de basuras, animales muertos o deterioro en las tuberías.
DIAGNOSTICO	En el sitio diligencie el formato de diagnóstico en donde se debe llenar en qué condiciones se encuentra el tanque además de verificar los accesos al mismo y la ubicación con el fin de contar con los elementos de protección personal para su ingreso. Se debe notificar al cliente el cierre de válvulas respectivamente y el corte de agua el día anterior con el fin de evitar el desperdicio de la misma. Se debe verificar si el tanque presenta deterioro en las paredes o su recubrimiento se encuentra deteriorado con el fin de notificar al cliente su cambio o impermeabilización
LAVADO	Cuando se realice el lavado se debe verificar que el tanque tenga mínimo 5 cm de agua con la que se hará un lavado preliminar, además se debe tener en cuenta el retiro de lodos, escombros, basuras o residuo biológico los cuales se dispondrá como residuo en bolsas y así se hará su respectiva disposición. Cuando el tanque se encuentre totalmente desocupado se debe realizar un cepillado general de las paredes (dependiendo el material se podrá utilizar hidrolavadora), con el fin de quitar la suciedad en las paredes del tanque así como en la tubería, allí se debe verificar que no existan fisuras y que las válvulas se encuentren en buen estado. Como última práctica se debe lavar con agua a presión y desocupar el restante con motobomba con el fin de sacar todos los residuos existentes y agua sucia.
DESINFECCIÓN	Se realiza desinfección del tanque con una dilución de hipoclorito de sodio en agua a 200 ppm, mediante aspersión con bomba de presión previa cubriendo la totalidad de las áreas del tanque incluyendo la entrada y la tapa del mismo (lo anterior se debe realizar con los elementos de protección individual correspondiente al manejo de sustancias químicas). Se deja actuar el producto por veinte minutos y se lava n todas las superficies del mismo. Se llena el tanque y se deja correr el agua con el fin de limpiar la tubería en general, teniendo en cuenta que las bombas y válvulas se encuentren en buen estado.

Powered by CamScanner

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 5 Fecha: 01/07/2021	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de fibra de vidrio, tambores 55 GL, bidones 65 L y garrafas 20 L.
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** **15** tanque **12** año **07** mes **30** día **23** hora de análisis **Tambores, bidones y garrafas** **12** año **07** mes **30** día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El hipoclorito de sodio es una molécula inestable debido a su estructura química, la estabilidad de las soluciones que lo contienen depende de factores, físicos (temperatura, exposición a la luz, etc.) y químicos (concentración, pH, contenido de sales y de metales como el hierro, etc), por lo tanto el producto se debe almacenar bajo condiciones controladas, estas incluyen: temperatura preferiblemente menor a **25 °C** en lugares alejados de la luz solar y con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos, productos orgánicos, agentes oxidantes, agentes reductores y sustancias amoniacales.

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 005100**

E.S.E.: Subred Sur Occidente ESE | Fecha: 23 | 12 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
307829	SQ000000980	T21

Razón social: NO APLICA.

Nombre del establecimiento: JAC FUMIGACIONES

NIT: 19455712 8 | Sede: UNICA.

Dirección: CL 55 Sur 27 07.

Ubicación: NO APLICA.

Localidad: Tunjuelito | UPZ: 42 Venecia.

Barrio: San Vicente Ferrer | Teléfonos 3115100557 - 3114754274.

Correo electrónico para notificación* JACFUMIGACIONES@GMAIL.COM.

Nombre propietario: JESUS ALIRIO CASTIBLANCO GUEVARA.

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 19455712.

Nombre representante legal: NO APLICA

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: NO APLICA.

Dirección de notificación: CL 55 Sur 27 07.

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 01080165.

Línea de intervención: SEGURIDAD QUÍMICA.

Intervención: Vectores: Identificación a empresas que realizan control vectorial y/o presten el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital.

Tipo de establecimiento: CONTROL DE VECTORES / LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE / DESINFECCIÓN AMBIENTAL.

Número de trabajadores: 2. | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: LUNES A SÁBADO

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	—	—	—	—	—	—
Visita 2	—	—	—	—	—	—
Visita 3	—	—	—	—	—	—
Visita 4	—	—	—	—	—	—

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: 99152 20/11/2024.	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Comedor Comunitario San Vicente

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X		Se presenta Rad # 2-2017-23905
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Area de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
ASPERSORA MANUAL	3	ROYAL CONDOR	BUENO	15/11/2024
ASPERSORA MANUAL	2	MATABI	BUENO	10/10/2024
ASPERSOR MANUAL	1	MATABI	BUENO	15/11/2024
ASPERSOR A MOTOR	1	STHIL SR 430	BUENO	10/10/2024
BOMBA FUMIGABLE	1	BARNES	BUENO	19/10/2024
ASPERSOR - BOMBA FUMIGABLE	1	GEISER	BUENO	11/10/2024
TERMONEBULIZADOR	1	TINI MIST	NUEVO	13/12/2024

1. Cumple | 2.No Cumple | 3. No Aplica

Impresión Secretaría Distrital - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

Comunitario San Vicente
edor

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		se presenta en fecha 18/11/2024.
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de boliquin de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SD	NO		SEGUROS DEL ESTADO SA # 11-45-01132621.
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	SERGIO - JHON FABIO REYES - QUIMICO DE ALIMENTOS
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	23/10/2024.			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y liquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SD	NO	N.A.	se realiza devolucion post consumo con PROFAC
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos liquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3 No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel,: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Comunitario San Vicente

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI NO	Positiva Compensar
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI NO	
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI NO	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo para la actividad de control de plagas y vectores	1 2 3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	1 2	
6.7 Los técnicos cuentan con carné refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 2 3	

6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	[illegible]	80879 966	30/04/2024	8047 9966	29/04/2026	PO PT ETA	17/12/2024 23/04/2025

Veedor Comunitario San Vicente

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	NO	X		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados	X	2		
7.3 Señalización completa y adecuada de emergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contención de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
DIFLUAT	TECNICA DE ACEITES		X		SI	1L	2L
———	CLORFENAPIRS	———	———	———	———	———	———
RUTTO EC.	CIFLUTRIN		X		SI	2L	1CL
DELTAN 40 PM	CIPERMETRINA	X			SI	500g	500g
KIFRAT	BROMADIFACUM	X			SI	3Kg	1Kg
K-OTHRINE SC 50	DELTAMETRINA		X		SI	1L	1L
FUMI-GATHE EC	CIFLUTRIN		X		SI.	1L.	1L

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
DESECHOS PELIGROSOS DE LA PRODUCCION, LA PREPARACION Y LA UTILIZACION DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS	DESECHOS PELIGROSOS DE LA PRODUCCION, LA PREPARACION Y LA UTILIZACION DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS	X			1Kg.

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 005100

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias:

En calidad de visita de inspección higiénico sanitaria y de control se realizó según Ley 09/79, Decreto 1843/91 y Decreto 3075/2007 se evidencia el manejo de la norma cumpliendo por lo cual se emite concepto sanitario "Favorable".

Comedor Comunitario San Vicente

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de redes

Acta Número SQ07C 005100

edor Comunitario San Vicente

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días, contados a partir de día ___ del mes de ___ de ___, que vence el día ___ del mes de ___ de ___. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se realiza visita por queja de sospecha y recomendaciones.

Nota aclaratoria: se evidencia en ítem 4.3 en fila 6. el equipo es bomba sumergible y en ítem 4.17 el asistente técnico es JUAN FABIO REYES FONSECA.

Se evidencia acta de imposición de la ley 1333/2009 N AA018 [illegible]632 de fecha 23/12/2024.

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

Edsaplaquicidastmq01@subredsuroccidente.gov.co

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 23 12 2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: LIDA MARGARITA BARRERA TRIVIÑO	Nombre: [illegible]
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 52.865.002 BTA.	Número de documento: 79973985
Profesión u oficio: Médico Veterinario PE	Profesión u oficio: [illegible]
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: JESUS ANGEL CASTIBLANCO	Nombre:
Tipo de documento: C.C.[X] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]	Tipo de documento: C.C.[ ] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]
Número de documento: 19455712	Número de documento:
Cargo: Representante legal[ ] Propietario[ ] Encargado[X]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Powered by CamScanner