INFORME FINAL SST

ALCALDIA DE CARTAGENA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Entidad Contratante

CONSORCIO REHABILITACION URBANA
Contratista de obra

"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES NECESARIASNPARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DI STRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C FASE IV"
LOTE 02

Objeto Contrato de obra

LP-SID-UAC-036-2023
No de Contrato de Obra

INGEOCIM SAS
Interventoría

CARTAGENA
2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
ALCANCE DEL INFORME 4
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SST 5
3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
3.1 Planificar: 5
3.2 Hacer: 5
3.3 Verificar: 5
3.4 Actuar: 5
4. OBJETIVOS 5
4.1 Generales 5
4.2 Específicos 5
5. ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR 6
6. INDUCCION DEL PERSONAL: 6
6.1 Programa de Inducción y reinducción: 6
6.2 Listado de personal de obra Actualizado y Cargos: 7
7. CONTROL Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 7
8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 7
9. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 7
9.1 Vigilancia Epidemiológica 7
9.1.1 Exámenes de Ingreso: 7
9.2 Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social: 7
9.2.1 Certificación del Revisor Fiscal / Contador Público / Representante Legal del Contratista 8
10. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA 8
10.1 Ejecución de ATS – Permisos de Trabajo 8
10.2 INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES SST 8
10.3 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 9
OBJETIVO: 9
10.4 CHARLAS Y SOCIALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
10.5 CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 10
10.6 PAUSAS ACTIVAS 10
11. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11

12. ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 11
13. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) 11
14. ORDEN Y ASEO – CAMPAMENTO E HIDRATACION 12
15. REPORTE DE ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO 12
15.1 Índice de Frecuencia de Accidentalidad: 12
- Indice de Severidad: 12
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
17. REGISTRO FOTOGRAFICO 13

1. INTRODUCCIÓN

La revisión final que se le realiza al Sistema Integrado de Gestión se concibe como referencia de seguimiento y diagnóstico general del mismo; así mismo se ha convertido en herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta dirección la cual permite promover la mejora continua del sistema y de la Organización en sí. A través de este análisis de igual manera se verifica el sostenimiento, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las normas implementadas y certificadas por la empresa **CONSORCIO REHABILITACION URBANA.**

Para evaluar el objetivo de dicha Revisión, se cuenta con información previa que incluye los elementos del sistema integrado; para el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2023 al 11 de marzo 2025 se presentan los siguientes resultados:

ALCANCE DEL INFORME

1. Revisión de la Política y objetivos del SIG
2. Resultados del seguimiento al SIG
3. Retroalimentación con el cliente y grupos de interés
4. Desempeño de los procesos
5. Cumplimiento de objetivos metas y programas
6. Estado de acciones preventivas y correctivas
7. Estado de investigaciones de incidentes
8. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la Entidad
9. Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Dirección
10. Cambios que podrían afectar el SIG
11. Recomendaciones para la mejora

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SST

En el presente informe se plasmará el trabajo realizado por el contratista CONSORCIO REHABILITACION URBANA en el periodo del 14 de NOVIEMBRE DE 2024 AL 11 DE MARZO DE 2025, adicionalmente se demuestra la implementación del PLAN SST proyectado por cada uno.

3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución de las actividades se implementaron acciones relacionadas al cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta la normatividad del decreto 1072 de 2015 y 1443 de 2014 en cuanto a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Teniendo en cuenta el ciclo PHVA en el SG-SST, como el procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

3.1 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

3.2 Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

3.3 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.

3.4 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los. mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

4. OBJETIVOS

4.1 Generales

Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo para los proyectos de rehabilitación en vías.

4.2 Específicos

- Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión

efectiva de planes de mejoramiento.

- Asegurar la continua identificación y control de emergencias a través de la actualización de planes de emergencias, capacitación de brigadistas y ejecución de simulacros.

- Asegurar la gestión del riesgo del riesgo locativo, previniendo la accidentalidad asociada a esta causa, a través de la implementación, mantenimiento y monitoreo de la efectividad de controles específicos.

- Establecer actividades para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y apoyando el Plan integral de movilidad sostenible, que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes o accidentes de tránsito.

5. ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO	IMPACTOS PARA MITIGAR
1. Excavación manual 2. Corte de varillas 3. Topografía del terreno 4. Cerramiento 5. Fundida 6. Operación con maquinarias 7. Demolición de losas 8. Nivelación y adecuación del terreno 9. Excavación mecánica 10. Colocación de ejes	1. Inhalación de polvos 2. Proyección de partículas 3. Caídas a nivel 4. Caídas a desnivel 5. Exposición a altas temperaturas 6. Golpes 7. Machucones 8. Cortes / laceraciones 9. Atropellamientos / Fatiga auditiva 10. Dolores musculares

6. INDUCCION DEL PERSONAL:

6.1 Programa de Inducción y reinducción: Durante la ejecución se realizó inducción SST y socialización de perfil al cargo dirigido al personal nuevo que ingreso al proyecto durante todo el periodo contractual. *(Se adjunta anexó)*

6.2 Listado de personal de obra Actualizado y Cargos: Se comparte el listado del personal, de acuerdo con los requerimientos exigidos contemplando: nombres, cargos, entidades de afiliación, fechas de ingreso. (Se adjunta anexó)

7. CONTROL Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Durante el periodo del proyecto se realizó la divulgación y/o socialización de documentos del sistema de Gestión SST, para el conocimiento del personal de obra.

8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.

Durante la ejecución del proyecto se presentó Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de acuerdo con las actividades a ejecutar en el objeto del contrato, con la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012.

9. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y Resolución 2400 de 1979 artículo 2: Conjunto de actividades implementadas por el empleador con el objetivo de promocionar, prevenir y controlar la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgos en seguridad y salud en el trabajo a los que pueden estar expuestos, ubicándolos en sitios de trabajo acordes a sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolos en aptitud de producción de trabajo.

9.1 Vigilancia Epidemiológica

9.1.1 Exámenes de Ingreso:

Se realizaron exámenes de ingreso a todo el personal en obra con el objetivo de asegurar que los trabajadores se encuentren en condiciones óptimas para desempeñar las actividades asignadas y prevenir riesgos laborales asociados a condiciones de salud preexistentes.

9.2 Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social:

Durante el desarrollo del proyecto, se garantizó que la totalidad del personal vinculado a la obra estuviera afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, cumpliendo con los requisitos legales en cuanto a:

- EPS (Salud)

- ARL (Riesgos Laborales)
- AFP (Pensión)
- Caja de Compensación Familiar

A través de la interventoría se realizó verificación documental periódica, así como actualizaciones cuando fueron necesarias, dejando constancia en los registros administrativos del proyecto.

9.2.1 Certificación del Revisor Fiscal / Contador Público / Representante Legal del Contratista

De acuerdo con la naturaleza jurídica del contratista y de los subcontratistas vinculados al proyecto, se emitieron las certificaciones correspondientes por parte del representante legal, en las que se dejó constancia de paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios durante el periodo de ejecución.

La interventoría evidenció el envío oportuno de dichos paz y salvos y dejó constancia de su verificación en los informes mensuales correspondientes.

10. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA

10.1 Ejecución de ATS – Permisos de Trabajo

Durante la ejecución del proyecto se aplicaron Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y se diligenciaron los respectivos permisos de trabajo como requisito previo para la intervención de actividades críticas, La interventoría verificó la ejecución de estos documentos durante las visitas de seguimiento y dejó constancia en sus informes.

10.2 INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES SST

A continuación, se describen el cumplimiento del contratista con las siguientes ejecuciones:

ITEM	INSPECCION	FRECUENCIA
1	Herramientas Manuales EQUIPOS MECANICOS O ELECTRICOS.	Semanal
2	Elementos De Protección Personal y dotación de trabajo	Semanal

3	Inspecciones externas/locativas	Semanal
4	Inspección Equipo Emergencia	Quincenal
5	Inspección Botiquín	Quincenal
7	Preoperacionales de equipos y maquinaria (kit de derrame)	Semanal
8	Fichas técnicas de maquinaria y cronograma de mantenimiento.	Mensual

10.3 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

OBJETIVO:

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.

10.4 CHARLAS Y SOCIALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo charlas de seguridad y socializaciones orientadas a fortalecer la cultura de prevención entre los trabajadores, abordar riesgos específicos según el frente de obra y reforzar el cumplimiento de las medidas establecidas en el plan HSE.

Estas actividades se realizaron de forma periódica antes del inicio de las jornadas laborales y en momentos clave según la evolución de las actividades ejecutadas. Se trataron temas como:

- Uso adecuado de EPP
- Prevención de accidentes
- Manejo de herramientas y equipos

- Riesgos en trabajos específicos (altura, excavación, tráfico)
- Reporte de actos y condiciones inseguras

Se adjuntan los registros de asistencia firmados por los trabajadores, como evidencia del cumplimiento de esta actividad.

10.5 CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

Durante la ejecución del proyecto se realizaron capacitaciones programadas en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, dirigidas a todo el personal operativo y administrativo vinculado a la obra.

Estas capacitaciones tuvieron como finalidad reforzar el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos presentes en obra, el uso correcto de los elementos de protección personal, el manejo adecuado de residuos y la prevención de impactos ambientales negativos. (Adjunto anexo)

10.6 PAUSAS ACTIVAS

Largas jornadas de trabajo pueden generar dolores y molestias en músculos, tendones y articulaciones. Dichas dolencias se producen tanto por realizar esfuerzo físico, movimientos repetitivos, posturas sostenidas o por pasar mucho tiempo de pie o sentado.

Por eso es importante realizar pausas activas, es decir, actividades físicas o ejercicios cortos que alivian la fatiga física y mental durante breves espacios de tiempo mientras transcurre la jornada de trabajo, con el objetivo de recuperar energía, prevenir el estrés laboral, mejorar la oxigenación muscular, interrumpir la monotonía y fortalecer los sistemas inmunológico y nervioso, además de los músculos.

Durante la ejecución del proyecto se implementaron pausas activas como parte de las estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades osteomusculares asociadas a las labores repetitivas o de esfuerzo físico prolongado.

Estas actividades se realizaron en campo con la participación del personal operativo y administrativo, en jornadas breves lideradas por el profesional HSE.

Las pausas activas incluyeron ejercicios de estiramiento, movilidad articular y respiración, orientados a mejorar la postura, reducir la fatiga y fomentar el bienestar físico durante la jornada laboral.

11. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes maquinarias y equipos para la ejecución de las actividades constructivas, los cuales fueron operados por personal autorizado y capacitado, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Previo a su uso, se realizó la verificación documental de las máquinas.

Adicionalmente, se ejecutaron inspecciones rutinarias y registros de preoperacional de los equipos, con el fin de garantizar su buen estado mecánico y prevenir incidentes durante su operación en obra.

La interventoría realizó seguimiento y revisión documental periódica, dejando constancia en los informes mensuales. Las fichas técnicas y hoja de vida de maquinaria serán adjuntas como soporte en PDF.

12. ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Los elementos de primeros auxilios son un conjunto de herramientas y suministros diseñados para tratar lesiones menores o enfermedades repentinas antes de que llegue la atención médica profesional.

Durante la ejecución del proyecto, en el frente de trabajo correspondiente a Lote 2 se contó con un botiquín de primeros auxilios tipo A, ubicado en sitio visible y de fácil acceso para los trabajadores. El botiquín estuvo provisto de insumos básicos para la atención inmediata de incidentes menores en obra.

Cabe aclarar que, debido al uso continuo durante la ejecución de actividades, fue necesario realizar reposición de algunos insumos faltantes, acción que se gestionó oportunamente para mantener el botiquín en condiciones adecuadas.

Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas al botiquín, a los extintores y a la camilla de primeros auxilios, conforme a los formatos establecidos por el sistema HSE del proyecto.

13. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)

El PMT está conformado por señalización vertical temporal de obra: informativas, preventivas, reglamentarias y señalización horizontal. Durante la ejecución del proyecto se implementó el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado por la autoridad competente, con el fin de garantizar la seguridad vial de los trabajadores, peatones y usuarios de la vía, así como la adecuada señalización de las zonas intervenidas.

El PMT incluyó:

- Delimitación y señalización temporal de los frentes de obra
- Control del flujo vehicular y peatonal mediante personal capacitado y señalización vertical y horizontal
- Gestión de accesos alternos y rutas seguras para los usuarios
- Implementación de medidas de control de velocidad y advertencia en zonas de riesgo

14. ORDEN Y ASEO – CAMPAMENTO E HIDRATACION

Durante el desarrollo del proyecto se promovieron y mantuvieron condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas de trabajo, campamento y zonas comunes, con el fin de prevenir accidentes, enfermedades y mejorar el ambiente laboral.

El campamento fue organizado con áreas definidas para almacenamiento de materiales, herramientas, equipos y zonas administrativas. Se realizaron jornadas periódicas de limpieza, recolección de residuos y disposición adecuada, cumpliendo con los protocolos establecidos en el Plan HSE.

En cuanto a la hidratación del personal, se garantizó el suministro constante de agua potable en todos los frentes de trabajo, ubicando puntos de hidratación accesibles y dotados con los elementos necesarios (termos). Esta medida contribuyó a la prevención de golpes de calor y deshidratación, especialmente en jornadas de alta exposición solar.

15. REPORTE DE ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO

15.1 ***Índice de Frecuencia de Accidentalidad:*** Este indicador te permite calcular la cantidad de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. Anteriormente se alineó su cálculo a estándares internacionales como OHSAS y NTC 3701. En resolución 0312 de 2019 se adapta a Colombia.

No se reportaron AT e IT.

- ***Indice de Severidad:*** En este indicador, la severidad está dada por la cantidad de días perdidos por concepto de accidentes laborales.

$$S = \frac{\text{N°. de días por incapacidad por AT* No. cargados* 100}}{\text{No trabajadores}}$$

A continuación, se relaciona el indicador de severidad en la obra:

$$S = 0 * 100 = 0\%$$

Durante la ejecución del proyecto no se registraron accidentes laborales con días perdidos, por lo que el índice de severidad calculado fue:0

Este valor evidencia que las condiciones de trabajo fueron controladas adecuadamente y que las medidas preventivas implementadas resultaron eficaces en la protección de la salud e integridad del personal.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La ejecución del proyecto se realizó cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (HSE).

- No se presentaron accidentes laborales durante el periodo de obra, lo que refleja una gestión efectiva del riesgo y una adecuada implementación de las medidas preventivas.

- Se realizaron las actividades de capacitación, charlas, pausas activas, inspecciones y controles operativos programados, fomentando una cultura de autocuidado entre el personal.

- La maquinaria y equipos utilizados contaron con mantenimiento, revisión documental e inspecciones rutinarias, sin presentarse fallas relevantes durante su operación.

- Las condiciones de orden, aseo, hidratación y disposición de residuos se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos, contribuyendo al bienestar de los trabajadores.

- La interventoría validó y dejó constancia del cumplimiento de los requisitos documentales, técnicos y operativos exigidos en materia HSE.

17. REGISTRO FOTOGRAFICO










FIN DE
OBRA











ANEXOS

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Leonardo Manrique
Documento de Identidad:	1094736983
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote. 2 Chirepan 16
Fecha: 7-10-24 Inducción X Re Inducción ☐	Cargo: Topografo

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Leonardo Manrique

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Carlos Anillos
Documento de identidad:	1143374658
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2 Canoas Nc

Fecha: 7-10-24 | **Inducción** X | **Re inducción** ☐ | **Cargo:** Cadenero

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: 

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Ruber Elles
Documento de identidad:	96'772
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2 Cra 16
Fecha: 7-10-24 **Inducción** **Re inducción** ☐ ☐	**Cargo:** Operador

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Ruber Elles

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Jorge Arango.
Documento de identidad:	1121452[illegible]
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 1 Area 16
Fecha: 7-10-24 **Inducción** ☒ **Re inducción** ☐	**Cargo:** Aux. topografo

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	X	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	X	
Sistema general de riesgos laborales	X	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	X	
Manejo seguro de herramientas	X	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	X	
Emergencias	X	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Jorge Arango

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Marcy Sanabria				
Documento de identidad:	1715366416				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 5 Manzana 16				
Fecha: 7-10-24	Inducción X	Re inducción		Cargo:	Vigilante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Marcy Sanabria

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Rembelto Monterroza
Documento de identidad:	6'15'008
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2 Cra 16
Fecha: 7-10-24 Inducción X Re inducción ☐	Cargo: Ingeniero

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	X	
Peligros y riesgos	X	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	X	
Sistema general de riesgos laborales	X	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	X	
Manejo seguro de herramientas	X	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	X	
Emergencias	X	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Rembelto Mon

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Andres Jhoan.
Documento de Identidad:	1092975818
Centro de Trabajo/ Usuario: ☐	Apto. 2 Cbi 17
Fecha: 16-10-24 **Inducción** X **Re Inducción** ☐	**Cargo:** Ayudante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	X	
Peligros y riesgos	X	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	X	
Sistema general de riesgos laborales	X	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	X	
Manejo seguro de herramientas	X	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	X	
Emergencias	X	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Andres Jhoan

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 15-01-2024
Versión: 01

FECHA	15 - 04 - 2024
LUGAR	Lote 2 Cra 14

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00 am	6 pm	
2	Gilberto barrios	73143571	aux trafico	6:30 am	5pm	
3	Guillermo ramos	1047396842	Cadenero	7:10 am	6 pm	
4	Mauricio Montero	1043005801	operador pajarito	8:20 am		
5	Victor Villero	1049926760	ayudante	9:04 an	6 pm	~~VICTOR~~
6	Dany blanco		Operador minicar	7:30 am	6pm	Danis
7	Javier ponce	7938373	Topografo	7:00 am	6pm	
8	Mirna mestre		auxiliar de trafico	7:15 am	2 pm	
9	Wilmer campo		Oficial	7:20 am	4pm	
10	William Suarez		maestro	8:37 am	4 pm	
11	Mario andrade		Ingeniero residente	8:20 an	6pm	.
12	Alex Contreras		Oficial	8:37 am	10:00 am	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA

F-SST-10

Vigencia: 15-01-2024
Versión: 01

FECHA	16 - 04 - 2024
LUGAR	lote 2 Cra 14

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Mauricio Martínez D	1013005804	Operador pajarita	7:10 am		
2	Jairon Yonic R.	1.938.375	topografia	7:00 am		
3	OMER CAÑAS.	78.305.662	Operador d	7:20 am		
4	Leonardo palomino	92231673	Oficial	7:43 am		
5	Guillermo ramos	1047.346.842	Topografia	7:10 am		
6	Wilmer Campo		Oficial	7:40 am		
7	Victor Ulllero	1049926760	ayudante	7:00 am		VICTOR
8	Omer Caña	78305662	Operador pajarita	7:00 am		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA

F-SST-10

Vigencia: 15-01-2024
Versión: 01

FECHA	17-04-24
LUGAR	Lote 2 - Puente aguirre

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Ramon Cardenas	1002497895	Ayudante	7:00	5:00	
2	Luis Enrique Perez	1143367369	Ayudante	7:00		
3	~~Jose Peñaloza~~	1.077428469	Ayudate	7.00	5	JOSE
4	ALVARO QUIÑONEZ	1047388	[illegible]	7:00		ALVARO
5	Sergio Olivera S.	1.143352334	Ayudante	7.00 AM		
6	ANDRES SIGADO	9.152.405	A.S.O			A.S.O
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 15-01-2024
Versión: 01

FECHA	18-04-24
LUGAR	Cale 2 Cra 14

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	carlos barrios	7048438452	ayudante	7 y 5	10 pm	
2	Danis blanco	1049924014	op de nivelar	7	10 pm	Danis
3	Yarnuo Mosquera D	1043005801	Operador		10 pm	
4	Gilberto Barrios	73143527	Barrio	7 AM	6 pm	
5	Saulo Ponce R.	7103837	topografia		10 pm	
6	Rafael Barrios	73782959	ayudante	7 AM	10 pm	RAFAEL
7	OMAR CANAJ	78.305662	operador	7.00 AM	1 pm	Omar
8	Ricardo pión M	73.157.549	Almacenista	6:20	6 pm	
9	Guillermo Ramos	7.047.396892	Topografia		10 pm	
10	Leonardo Palomino	9123673	oficial	7:00	10 pm	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	05 - Feb - 2024
LUGAR	lote 2 - cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Michael mercado	1137290002	Oficios Varios	7:00am	5 pm	
2	Gilberto barrios	73143571	Oficios Varios	7:00am	6:30pm	
3	William Suarez	1065650236	maestro	7:00am	8: pm	
4	Wilmer campo	24573545	Oficial	7:00am	8: pm	
5	Alex contreras	1007398688	Oficial	7:00am	8pm	
6	Guillermo ramos	1047396892	cadenero	7:00am	5: pm	
7	Andrea olaya	1014177186	Ingeniera	7:00am	5pm	
8	Dayany perez	1143338815	Super siso	7:00am	5pm	
9	Jaciel ponce	7938373	Topografo	7:00am	5pm	
10	Arcadio Salas	7312355	ayudante	7:00am	8pm	
11	Bernardo medrano	7917642	Operador pajarita	7:00am	5pm	
12	Danis blanco	1049024014	operador mini cargo	7:00am	5pm	
13	Leonardo palomino	92231673	ayudante	7:00am	8: pm	
14	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00am	6:pm	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	06 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Jacier ponce	7.938373	Topografo	7:00 am	5 pm	
2	Guillermo ramos	1043396892	cadenero	7:00 am	5pm	
3	Bernardo medrano	7917642	Operador pajarita	7:00am	5pm	
4	Danys blanco	1.049.424404	Operador mini carg	7:00 am	5 pm	
5	Wilmer campo	24573595	Oficial	7:06am	6pm	
6	Willian Suarez	1006565236	maestro	7:00m	6pm	
7	alex contreras	1007398688	Oficial	7:00am	6pm	
8	Leonardo palomino	92.231.673	Oficial	7:00am	6pm	
9	Victor villero	1049926760	ayudante	7:00am	6pm	
10	Arcadio Salas	7312355	ayudante	7:00am	5:30pm	
11	Michael mercado	1.13789992	Oficios Varios	7:00am	5:00	
12	Gilberto barrios	73143571	oficios varios	7:00am	5:00pm	
13	Andrea olaya	1014177186	Ingeniera	7:00am	5pm	
14	Dayany perez	1.143.338315	Supervisor SISO	7:00am	5pm	
15	Ricardo pión	73157549	almacenista	7:00am	5pm	
16	Jose Marrero	1050469241	Oficial	8:00am	5pm	
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	07 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Alex Contreras	1007398688	Oficial	7:00 am	6pm	
2	Jose Marrero	1050969241	Oficial	6:30 am	6pm	
3	Guillermo ramos	1047396892	Cadenero	7:00 am	5pm	
4	Javier ponce	7938373	topografo	7:00 am	5pm	
5	Arcadio Salas	7312355	ayudante	7:00am	5:30	
6	Danis blanco	1049924014	Operador mini cargador	7:00 am	5 pm	
7	Leonardo palomino	92231673	Oficial	7:00am	6pm	
8	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00am	5pm	
9	Victor villero	1049926760	Ayudante	7:00am	6 pm	
10	Wilmer campo	29573545	oficial	7:00am	6pm	
11	William Suarez	1065650236	maestro	7:00am	6pm	
12	Andrea olaya	1014177186	Ing Residente	7:00 am	5 pm	
13	Gilberto barrios	73143571	Oficios Varios	7:00am	5pm	
14	michael mercado	1137299266	oficios Varios	7:00 am	5 pm	
15	Dayany Perez	1143338815	Supervisor SISO	7:03 am	5pm	
16	Bernardo medrano	A9176492	operador pajarita	7:00 am	5pm	
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	08 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Andrea olaya	1014177486	Ingeniera residente	7:57 am	5pm	
2	Guillermo ramos	1047396892	Cadenero	7:00 am	5pm	
3	Javier ponce	7938373	Topografo	7:00 am	5pm	
4	Alex contreros	1007398688	Oficial	7:30 am	5pm	
5	Wilmar Campo	29573545	Oficial	7:00 am	5pm	
6	William Suarez	1065650236	maestro	7:30 am	5pm	
7	Gilberto barrios	73143571	Oficios Varios	7:00 am	5pm	
8	michael mercado	1137299266	Oficios Varios	7:00 am	5pm	
9	Bernardo medrano	79176792	operador pajarita	7:00 am	5pm	
10	Arcadio Salas	7312355	ayudante	7:00 am	5pm	
11	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00 am	5pm	
12	Leonardo palomino	92231673	Oficial	7:00 am	5pm	
13	Victor Villero	1049926760	ayudante	7:00 am	5pm	
14	Danis blanco	1049924014	Operador mini cum	7:00 am	5pm	
15	Dayani Perez	1143338315	Supervisor SST	7:02 am	5pm	
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	07-Feb-2024
LUGAR	Lote 2- Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Guillermo ramos	1047396892	Cadenero	7:00 am	5pm	
2	Andrea Olaya	1014177186	Ingeniera	7:00 an	5pm	
3	Alex contraras	1007398688	Oficial	7:00am	5pm	
4	Wilmer campo	295735545	oficial	7:06am	5pm	
5	William Suarez	1065650236	maestro	7:00am	5pm	
6	Gilberto barrios	73143571	oficios varios	7:00 am	5:30pm	
7	Bernardo medrano	7917692	operador pajarita	7:00am	5:30pm	
8	Dany blanco	1049924014	operador mini	7:00am	5:30 pm	
9	Arcadio Salas	7312355	ayudante	7:00 am	5pm	
10	Leonardo Palomino	9231673	Oficial	7:00am	5pm	
11	Victor Villero	1049926760	ayudante	7:00am	5pm	
12	Dayany perez	1143338315	Super siso	7:03 am	5pm	
13	Julian pace	7938373	Topografo	7:00am	5pm	
14	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00am	6pm	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	10 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - calle bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Gilberto barrios	73143571	Oficios Varios	7:00 am	5 pm	
2	Guillermo ramos	1047396892	Cadenero	7:00:00 am	12:00pm	
3	alex contreras	1007398688	Oficial	7:00am	1:30pm	
4	Wilmer Campo	295735545	Oficial	7:00am	1:30pm	
5	Bernardo medrano	79176a2	Operador Retririta	7:00am		
6	Danys blanco	1049924014	Operador mini cargador	7:00 am		
7	arcadio Salas	731637	ayudante	7:00 am	1:30pm	
8	Victor villero	1049926760	ayudante	7:00am	1:30pm	
9	Javier ponce	7938373	Topografo	7:00am	12:00pm	
10	Leonardo palomino	9231673	Oficial	7:00 am	1:30 pm	
11	William Suarez	1065650236	maestro	7:00am	1:30pm	
12	Santiago rios	7307302	ayudante	7:00am	1:30pm	
13	Andrea olaya	1014177186	Ing residente	7:00am		
14	Dayany perez	1143338315	Super Siso	7:00am	12:30pm	
15	Ricardo pion	73157549	almacnista	7:00 am	12:00pm	
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	12 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Gilberto barrios	73143571	Oficios Varios	7:00am	6:30pm	
2	andrea olaya	1014177186	Ing - residente	7:00am	5pm	
3	Javier Ponce	7938373	Topografo	7:00am	5 pm	
4	Guillermo ramos	1047346892	Cadenero	7:00am	5pm	
5	Wilmer Suarez	1065650236	maestro	7:00am	7:00pm	
6	wilmer campo	24573545	Oficial	7:00am	7:00pm	
7	alex contreras	1007398685	oficial	7:00am	7:00pm	
8	Danis blanco	1049924014	Operador mini carg	7:00am	5 pm	
9	leonardo palomino	92231673	Oficial	8:56 am	7: pm	
10	Victor villero	1049926760	ayudante	7:00 am	7: pm	
11	Bernardo medrano	79176421	operador pgarita	7:00 am	5 pm	
12	Ricardo pión	73157549	almacenista	7:00am	5 pm	
13	Dayany Perez	1143338311	Super SST	7:00am	1:15 pm	
14	Jose marrero	1056962241	Oficial	7:00am	7: pm	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	13 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Andrea olaya	1014177186	Ing residente	7:00 am	5PM	
2	Javier ponce	7938373	Topografo	7:00 am	5 pm	
3	Guillermo ramos	1047396892	Cadenero	7:00am	5pm	
4	William Suarez	1065650236	maestro	7:00am	6pm	
5	Wilmer campo	24573545	oficial	7:00am	6pm	
6	Alex contreras	1007398688	oficial	7:00am	6pm	
7	Bernardo medrano	7917642	operador pajarito	7:00am	5pm	
8	Doris blanco	1049924914	operador mini carg	7:06 am	5pm	
9	Leonardo palomino	92231673	Oficial	7:00am	6PM	
10	Ricardo pión	73157549	almacenista	7:00am	5:30pm	
11	Dayany Perez	1143338315	Soporte SISO	Cita medica 9:00 am	5:00pm	
12	Gilberto barrios	73143571	Oficios varios	7:00am	5:pm	
13	Jose marrero	1056966[illegible]	oficial	7:00am	6 pm	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	14 - Feb - 2024
LUGAR	LOTE 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Dayany Perez	1143388315	Super Siso	7:00 am	5 pm	
2	Andrea olaya	1014177186	Ing residente	7:00 am	5 pm	
3	Guillermo ramos	1047396592	Cadenero	7:00am	3:pm	
4	William Suarez	1065620236	maestro	7:00am	6:30pm	
5	Alex Contreras	1037398688	Oficial	7:00am	6:30pm	
6	Wilmer campo	24573545	Oficial	7:00am	6:30pm	
7	Bernardo medrano	7917642	Operador pajarito	7:00am	5 pm	
8	Danis blanco	1049924914	Operador mini carga	7:00am	5pm	
9	Leonardo palomino	92231673	Oficial	7:00am	5pm	
10	Ricardo pion	73157541	Almacenista	7:00am	6:30pm	
11	Gilberto barrios	73143571	Oficios Varios	7:00am	6:30pm	
12	Jose marrero	1056969241	Oficial	7:00am	6:30pm	
13	Santiago rios	73073012	ayudante	7:00am	6:30pm	
14	Arnadio Salas	781637	ayudante	7:00am	5 pm	
15	Victor Villeri	1049926260	Ayudante	7:00am	6:30pm	
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES: Este dia fue el robo de Taladro demolición

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	15 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota - Tarices

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Andrea olaya	1014177186	Ing residente	7:00 am	5pm	
2	Guillermo ramos	1047396542	Oficios Varios	7:00am	5pm	
3	Javier ponce	7938373	Topografo	7:00am	5pm	
4	William Suarez	1065620236	maestro	7:00am	6:pm	
5	Alex Contreras	1007398688	Oficial	7:02am	6:pm	
6	Wilmer Campo	24573545	Oficial	7:06am	6:pm	
7	Leonardo Palomino	1223673	Oficial	7:00am	6:pm	
8	Victor Villero	1049926860	ayudante	7:00am	6:pm	
9	Santiago rios	73073012	Ayudante	7:00am	6:pm	
10	Arcadio Salas	731637	ayudante	7:06am	6:pm	
11	Ricardo pion	73157549	almacenistu	7:15am	6:00pm	
12	Danis blanco	1049924044	Operador minicar	7:02am	5:pm	
13	Jose marrero	1056964241	Oficial	7:00am	6:pm	
14	Gilberto barrios	73143571	Oficios Varios	7:00am	5pm	
15	Bernardo medrano	79176 42	Operador pajarita	7:00	4:00am	
16	Dayany perez	1143338315	Supervi SST	7:00am	5pm	
17	Sebastian Vega	1042581229	ayudante	7:00am	5pm	
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	17 Feb - 2024
LUGAR	Lote 2. cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Gilberto Barros	73143571	oficios Varios	7:00 am	6:00pm	
2	Andrea olaya	1024177186	Ingeniera residente	7:00am	3:00pm	
3	Guillermo ramos	1047396342	Cadenero	7:00am	12:pm	
4	Jacier perea	7938373	Topografo	7:00am	12:pm	
5	Alex Contreras	1007398688	Oficial	7:00am	5:30pm	
6	Wilmer Campo	24173545	Oficial	7:am	5:30pm	
7	Leonardo palomino	92331673	Oficial	7:00am	5:30pm	
8	Victor villero	1049926900	Ayudante	7:00am	5:30pm	
9	Santiago Rios	73073012	ayudante	Retirado	retirado	retirado
10	Arcadio Solas	731637	Ayudante	7:00am	5:30pm	
11	Dany blanco	1049924014	Operador min carga	7:00am	12:pm	
12	Jose marero	1056964241	oficial	7:00am	5:30 pm	
13	Ricardo plata	73157549	almacenista	7:00am	4:pm	
14	Sebastian Vega	1042581229	ayudante	7:00am	5:30pm	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	19 · Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Guillermo ramos	1047396592	Cadenero	7:00am	5pm	
2	Andrea oleya	1014177196	Ingeniera residente	7:00am	5pm	
3	Alex Contreras	1007398688	oficial	7:03 am	5pm	
4	William Suarez	1065820236	maestro	7:03 am	5pm	
5	Wilmer Campo	24573545	Oficial	7:00am	5pm	
6	Leonardo palomino	92231673	Oficial	7:00am	5pm	
7	Victor Villero	1049992670	ayudante	No asistio	—	
8	Arcadio Salas	731637	ayudante	7:00am	5pm	
9	Dany blanco	1049924014	operador mini carg	7:00 am	5pm	
10	Jose moreno	1056962411	Oficial	7:00am	5pm	
11	Gilberto Lamos	73157544	Oficios Varios	7:00 am	5pm	
12	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00am	5 pm	
13	Sebastian Vega	1042581229	ayudante	7:00 am	5pm	—
14	Javier ponce	7938373	Topografo	7:10 pm	5pm	
15	Dayany perez	1143339315	Supervisora SST	7:10 am	5pm	
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	20-Feb-2024
LUGAR	Lote 2 Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Guillermo ramos	1047396592	Cadenero	7:00am	3pm	
2	William Suarez	1065820236	maestro	9:38 am	3pm	
3	Sebastian Vega	1042981224	ayudante	7:00am	3pm	
4	Ricardo pión	73157549	almacenista	7:00 am	6 pm	
5	Dany blanco	1049924014	Operador mini carg	7:00am	3pm	
6	Gilberto Ramos	731 43571	oficios varios	7:00am	5pm	
7	Leonardo palomino		oficial	9:00am	3pm	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	21 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Andrea Olaya	1014177186	Ingeniera residente	7:00am	5 pm	
2	Gilberto barrios	73143571	oficios Varios	7:00am	5pm	
3	Guilermo ramos	1047396592	Cadenero	7:10am	5pm	
4	Javier ponce	7938373	topografo	7:00am	5 pm	
5	Alex Contreras	1007398688	Oficial	7:02 am	5pm	
6	William Suarez	1065620236	maestro	7:02 am	5 pm	
7	Wilmer campo	24573545	Oficial	7:15am	5 pm	
8	Leonardo palomino	92331673	Oficial	7:00am	5 pm	
9	Dary blanco	1049924014	Operador mini cargo	7:00am	5pm	
10	Jose marrero	1056959241	Oficial	7:00am	5pm	
11	Ricardo pión	73157549	Almacenista	7:00am	6 pm	
12	Dayany Perez	1143338315	Supervisora SST	7:04 am	5pm	
13	Arcadio Salas	731 637	ayudante	9:00am	1.30pm	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	22 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Dayana perez	1143338815	Supervisora SST	7:00am	5pm	
2	Andrea Olaya	1014177186	Ingeniera residente	7:00am	5pm	
3	Guillermo ramos	1041396592	Cadenero	7:00am	5pm	
4	Julio Ponce	7938373	Topografo	7:00am	5pm	
5	Dany blanco	1049924014	Operador mini cargador	7:00am	5pm	
6	Jose marrero	1056969241	Oficial	7:00am	5pm	
7	Arcadio Solas	731637	ayudante	7:00am	5pm	
8	Victor Villero	1049926?0	ayudante			
9	Leonardo palomino	92331673	Oficial			
10	Wilmer campo	24573545	Oficial	7:00am	5pm	
11	William Suarez	1065820236	maestro	7:00am	5pm	
12	Alex Contreras	1007398688	Oficial	7:00am	5pm	
13	Ricardo pion	731575491	almacenista	7:00am	6pm	
14	Gilberto barrios	73143571	aux Trafico			
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	24 - Feb - 2024
LUGAR	Jose 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Javier ponce	7938373	Topografo	7:00am	4pm	
2	Guillermo ramos	1047396592	Cadenero	7:00 am	4pm	
3	Dany blanco	1049924014	Operador Mini cargador	7:00am	4:30pm	
4	Jose marrero	1056969241	Oficial	7:00am	3pm	
5	Arcadio Salas	731637	ayudante	7:00am	3pm	
6	Victor Villero	1049927670	ayudante	7:00 am	3pm	
7	Leonardo palomino	92331673	Oficial	7:00am	3pm	
8	Wilmer campo	24573545	Oficial	7:00am	3pm	
9	William Suarez	1065620236	maestro	7:00am	3pm	
10	alex contreras	1007398[illegible]	Oficial	7:00am	3pm	
11	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00am	6pm	
12	Gilberto barrios	73143571	auxiliar Trafico	7:am	6pm	
13	andrea olaya	1014177[illegible]	Inge residente	7:am	5pm	
14	Doyany Perez	1143338817	Supervisora SST	7:00 am	3:30pm	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	23-Feb-2024
LUGAR	Lote 2 - cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Andrea olaya	1014177186	Inge residente	7:00am	5pm	
2	Gilberto barrios	73143571	auxiliar trafico	7:00am	6pm	
3	Ricardo pión	73157549	almacenista	7:00am	6pm	
4	William Suarez	1065820236	maestro	7:00am	3pm	
5	Eder contreras	1007398688	oficial	7:00am	3pm	
6	Wilmer campo	24573545	oficial	7:00am	3pm	
7	Leonardo palomino	92331673	oficial	7:10am	3pm	
8	Victor Villero	1049992670	ayudante	7:12am	3pm	
9	arcadio Salas	731637	ayudante	7:00am	3pm	
10	Jose marrero	1056969241	oficial	7:00an	3pm	
11	Dany blanco	1049924014	~~operador~~ mini cargador	7:00am	4:30pm	
12	Guillermo ramos	1047396592	cadenero	7:00am	4:00pm	
13	Javier ponce	7738373	topografo	7:00am	4:00pm	
14	Dayany perez	1143338315	Superi SST	7:00am	8:30pm	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	26 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Javier Ponce	7938373	Topografo	7:00 am	5pm	
2	Guillermo ramos	1047396592	Cadenero	7:00am	5pm	
3	andrea olaya	1014177186	Ingeniera	7:00 am	5pm	
4	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00am	6pm	
5	Gilberto barrios	73143571	aux de Trafico	7:00 am	6pm	
6	Wilmer campo	24573545	Oficial	7:00am	5pm	
7	William Suarez	1065620236	maestro	7:00am	5pm	
8	Alex Contreras	1007348888	Oficial	7:00am	5pm	
9	Jose marrero	1056969241	Oficial	7:00am	5pm	
10	Dani blanco	1049924014	Operador mini carg	7:00am	5pm	
11	Leonardo palomino	92231673	Oficial	7:00am	5pm	
12	Victor Villero	1049922670	Ayudante	7:00am	5pm	
13	Dayany perez	1143338315	Supervisora SST	7:00am	5pm	
14	Efrain Severiche	9098686		7:00am	5pm	
15						
3						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	27- Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Dayany Perez	1143338315	Supervisor SST	7:00 am	5pm	
2	Andrea olaya	1014177186	residente inge	7:00am	5pm	
3	Javier ponce	7938373	Topografo	7:00 am	5pm	
4	Guillermo ramos	1043965942	cadenero	7:00 am	5pm	
5	Gilberto barrios	73143571	aux Trafico	7:00am	6pm	
6	Ricardo pion	73159549	almacenista	7:00am	6pm	
7	Wilmer campo	2457345	Oficial	7:00am	5pm	
8	William Suarez	1065620236	maestro	7:00am	5pm	
9	Alex Obregoso	1007396668	Oficial	7:00am	5pm	
10	Jose marrero	1056424241	Oficial	7:00 am	5pm	
11	Victor Villero	1049922610	ayudante	7:00am	5pm	
12	Leonardo palomino	9231673	Oficial	7:00am	5pm	
13	Efrain Severiche	9098686	ayudante	7:00am	5pm	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	28 - Feb - 2024
LUGAR	Lote 2 - Cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Javier Ponce	7938373	Topografo	7:00am	5pm	
2	Guillermo ramos	1047396[illegible]	cadenero	7:00am	5pm	
3	Ricardo Pion	73157549	almacenista	7:00am	6pm	
4	Gilberto barrios	7314357[illegible]	aux de Trafico	7:00am	5pm	
5	William Suarez	1066620[illegible]	OFICIAL	7:00am	5:30pm	
6	alex contreras	1007[illegible]	OFICIAL	7:00am	5:30pm	
7	Wilmer Campo	24573545	OFICIAL	7:00am	5:30pm	
8	Leonardo Palomino	92231673	OFICIAL	7:00am	5:30pm	
9	Victor Villero	1049926[illegible]	ayudante	7:00am	5:30pm	
10	Arcadio Salas	731637	ayudante	7:00am	5:30pm	
11	Dany blanco	1049924014	Operador mini carg	7:00am	5:00pm	
12	Jose marrero	1056962[illegible]	OFICIAL	7:00am	5:00pm	
13	andrea olaya	1014177[illegible]	Ing residente	7:00am	5:00pm	
14	Efrain Severiche	9098686	ayudante	7:00am	5:30pm	
15	Dayany perez	1143338[illegible]	Supervisora SST	7:00am	5:00pm	
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	29 - Feb - 2024
LUGAR	LOTE 2 - cll bogota

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Hora de inicio	Hora final	Firma
1	Dany blanco	1049924014	operador mini cargador	7:00am	5pm	
2	Javier ponce	7938373	Topografo	7:28am	5pm	
3	Guillermo ramos	1047396592	cadenero	7:10am	5pm	
4	Ricardo pion	73157549	almacenista	7:00am	6:00pm	
5	william Suarez	1065620236	maestro	7:00am	6:00pm	
6	alex Contreras	1007398688	Oficial	7:.00am	6:00pm	
7	wilmer Campo	24573545	Oficial	7:00am	6:00pm	
8	leonardo palomino	9223673	Oficial	7:02 am	6:00pm	
9	Victor Villeo	1049923670	ayudante	7:00am	5:30pm	
10	Arcadio Salas	731637	ayudante	7:00am	6pm	
11	Jose marrero	1056962411	Oficial	7:00 am	6 pm	
12	andrea olaya	1014177718	Residente Ingeniera	Permiso reunion 7:00am	5pm	
13	Efrain Sevenche	9098686	ayudante	~~7:00am~~	—	—
14	Dayany peret	1143338315	Supervisora SST	7:08 am	5pm	
15	Gilberto barros	73143571	auxiliar Trafico	7:00am	7:00pm	
3						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

F-SST-01

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

PROYECTO/ÁREA: Lote 2 - Cll bogota
RESPONSABLE: Dayany Perez

PERIODO: MES: Febrero AÑO: 2024
TEMA JUEVES: Rx Quimico capacitación

TEMA LUNES: Rx electrico capacitación
TEMA VIERNES: Pausas activas - Oracion

TEMA MARTES: Pausas activas -
TEMA SABADO: Importancia de la hidratación

TEMA MIERCOLES: Organización actividades del dia
TEMA DOMINGO:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR LUNES DIA: 05	MARTES DIA: 06	MIERCOLES DIA: 07	JUEVES DIA: 08	VIERNES DIA: 09	SABADO DIA: 10	DOMINGO DIA:
1	Guillermo Rama	1.043.316.892							
2	Jose G Herrera	1050969241	JH.	JM	JM.	JH	JH	JH	
3	Bernardo Medina	79776	Bernardo	Bernardo	Bernardo	Bernardo	Bernardo	Bernardo	
4	Davis Blanco	1049924074	Davis	Davis	Davis	Davis	Davis	Davis	
5	Michel A. Mercado	1.139.209.966	Michel	Michel	Michel	Michel	Retirado	Retirado	
6	[illegible]	77143571							
7	Alex David Campos	1007398688	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	
8	Leonardo	9223673		Leonardo					
9	William Suarez	1067650		William					
10	Wilmer Campos	24.773545		Wilmer					
11	Arcadio Salas	73.123.552	Arcadio	ARCADIO	ARCADIO	ARCADIO	ARCADIO	ARCADIO	
12	Victor Villero	1049926		VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICT	VICTOR	
13	Jaider Gomez	1043837							
14	Riccardo Pion	73.137.540	Rmp pH	Rmp pH	Rmp H	Rmp H	Rmp H	Rmp H	
15	[illegible]	73143571							
16	Santiago R.	93.073.[illegible]							
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F-SST-01

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

PROYECTO/ÁREA: Lote 2 - Cll bogota
RESPONSABLE: Dayany Perez Luzmon
PERIODO: MES: 19 ~~febrero~~ AÑO: 2024
TEMA JUEVES: Importancia PMT
TEMA LUNES: Identificación de riesgos.
TEMA VIERNES:
TEMA MARTES: Pausas activas
TEMA SABADO:
TEMA MIERCOLES: Rx Físico por Temperaturas y cambios clima
TEMA DOMINGO:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR						
			LUNES DIA: 19	MARTES DIA: 20	MIERCOLES DIA: 21	JUEVES DIA: 22	VIERNES DIA: 23	SABADO DIA: 24	DOMINGO DIA:
1	Javier ponce	7938373							
2	Guillermo ramos	1047396592							
3	alex contreras	1007398688							
4	Wilmer campo	24573545							
5	willian Suarez	1065620236							
6	Leonardo palomino	92231673							
7	Victor villero	1049412670							
8	Arcadio Solas	731637							
9	Dany blanco	1049924014							
10	Jose marrero	1056962 41							
11	Gilberto barrios	731 43771							
12	Ricardo pion	73157549							
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F-SST-01

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

PROYECTO/AREA: Lote 2
RESPONSABLE:
PERIODO: MES: Febrero AÑO: 2024
TEMA JUEVES: Pausas activas - Cuidado visual
TEMA LUNES: Cuidado de las manos
TEMA VIERNES: Sentido de pertenencia - comportamiento en obra
TEMA MARTES: Auto cuidado
TEMA SABADO:
TEMA MIERCOLES: Comportamiento en obra
TEMA DOMINGO:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR						
			LUNES DIA: 12	MARTES DIA: 13	MIERCOLES DIA: 14	JUEVES DIA: 15	VIERNES DIA: 16	SABADO DIA: 17	DOMINGO DIA:
1	Bernardo M.	79776442	Bernardo	Bernardo	Bernardo	Bernardo	Traslado de obra		
2	Jose Co Herrera	1050969241	JH.	JM	JM	JM	JM.	JM.	
3	Gilberto [illegible]	73143571							
4	Santiago Rios	73073012							
5	VICTOR M BELLO	1049926760							
6	Guillermo Ramos	1.047.396842							
7	Alex David [illegible]	1007398680							
8	JAVIER PONCE	7.938373							
9	William Suarez	1065650236							
10	Wilmer Campo	24573545							
11	Victor Villero	1049926760							
12	Andrea Olaya	1014177186							
13	Danis blanco	1049924041							
14	Ricardo pion	73157549							
15	Arcadio [illegible]	73123553							
16	Leonardo J. Palomino	92251673							
17	Sebastian Vega	1042581229							
18									
19									
20									
1									

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F-SST-01

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

PROYECTO/ÁREA: LoTe 2- all bogota
RESPONSABLE: Dayana Pena
PERIODO: MES: 26 - Feb 2024 AÑO: 2024
TEMA JUEVES: Reporte de AT. C I.T
TEMA LUNES: Importancia uso de epp- casco
TEMA VIERNES: Buen uso de la dotacion
TEMA MARTES: Intrucciones Fundida del dia
TEMA SABADO:
TEMA MIERCOLES: Importancia realizacion pre operacional
TEMA DOMINGO:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR						
			LUNES DIA: 26	MARTES DIA: 27	MIERCOLES DIA: 28	JUEVES DIA: 29	VIERNES DIA: 01	SABADO DIA: 02	DOMINGO DIA:
1	Javia ponce	79388373							
2	Guillermo ramos	1047396897							
3	Ricardo pion	73175 49							
4	Gilberto barrios	73143571							
5	Willian Suarez	1065620136							
6	Alex contreras	1007398688							
7	Wilmer campo	24573545							
8	Leonardo palomino	9223673							
9	Victor villero	10 4992670							
10	Arcadio Salas	731637							
11	Dany blanco	1049924014							
12	Jose marrero	1056962 41							
13	andres olaya	1014177166							
14	Efrain Saviche	9098686							
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA

F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	23-04-24
LUGAR	Lote 2 Cra 14

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Javier Ponce	7938373	Topografo	Javier Ponce	
2	Dany blanco	1049924014	Operador mini carga	DANIS B	
3	Guillermo ramos	1047396892	Cadenero		
4	Rafael barrios	73182959	ayudante	Rafael	
5	Carlos barrios		ayudante		
6	Victor Villero	1049926760	ayudante	Victor	
7	Gilberto barrios	73143571	aux de trafico		
8	Wilmer campo		Oficial		
9	Mauricio Montero	1043005801	operador pajarito	Mauricio Mo	
10	Mario andrade		Ingeniero residente		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA

F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	24-04-2024
LUGAR	lote 2 cra 14

Nota. A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Victor billero	1049926760	Ayudante	~~Victor~~	
2	Ramón Cardenas	1002197895	Ayudante	~~Ramón~~	
3	Sujey Bruno	1.143 352334	Ayudante		
4	Ricardo pion	33157549	almacenista	RMPP	
5	Javier ponce	7938373	Topografo	JP	
6	Guillermo ramos	1047390892	Cadenero	Guillermo	
7	Gilberto barrios	73143571	aux de Trafico	GB	
8	Mauricio montero	1043005801	Operador pajarita	Mauricio M	
9	Wilmer campo		Oficial.	Wilmer C	
10	Danys blanco	1049924014	Operador mini carg	Danys	
11	Karen babilonia		aux de trafico	Karen bum.	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA
F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	25- abril - 2024
LUGAR	Lote 2 cra 14

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Ramon Cárdenas	1002197895	Ayudante		
2	Sugio elvis S	1143 352 334	Ayudante		
3	Karen Babiania Miranda	1128059309	Auxiliar de topografia	Karen B.M.	
4	Gilberto Morales	73143571	Baquio		
5	VICTOR BILLERO	1049926760	AYUDANTE	VICTOR	
6	Yefalson Alzuzo Olier	1007583620	Ayudante.	Yefalson O.	
7	Ricardo Pion H	73.157.547	Almacenista		
8	Danis Blanco	1049924014	Operaminicargador	Danis	
9	RAFAEL BARRIOS	73782959	AYUDANTE	RAFAEL	
10	Javier ponce	7938373	Topografo		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

LISTADO DE ASISTENCIA DIARIA EN OBRA

F-SST-10

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

FECHA	26 - abril - 2024
LUGAR	Lote 2 Cra 14

Nota: A continuación coloque sus datos (Nombre, apellidos, documento de identidad) de forma clara y legible. NO se permiten tachones ni enmendaduras en el formato. NO diligenciar con lápiz

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Nombre y Apellido	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Leonardo Palomino	92231673	Oficial		
2	Victor Villero	1049926760	ayudante	~~victor~~	
3	Ramón cardenas	1002197875	ayudante		
4	Sergio olivero	1.143 352334	ayudante		
5	Ricardo pion	33157549	almacenista		
6	Javier ponca	7938373	Topografo		
7	Guillermo ramos	1047396842	aux Trafico (cadenero)		
8	Gilberto Ramos	73143571	aux Trafico		
9	Mauricio montero	1043005801	Operador pajarita	Mauricio M	
10	Wimer campo		Oficial		
11	Dany blanco	1049924014	Operador mini carg	Danis	
12	Karen babilonia		aux Trafico	Karen babi	
13	mirna mestra		aux Trafico	mirna	
14	Rafael barrios	73182959	ayudante		
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F-SST-01

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

PROYECTO/AREA: Lote 2 — RESPONSABLE: Supervisor HSE.
PERIODO: MES: Diciembre. AÑO: 2024 — TEMA JUEVES: importancia uso epp
TEMA LUNES: — TEMA VIERNES: Riesgo biomecanico
TEMA MARTES: Autocuidado — TEMA SABADO: Uso Herramientas electricas
TEMA MIERCOLES: Riesgo Publico — TEMA DOMINGO:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR						
			LUNES DIA:	MARTES DIA: 10-12	MIERCOLES DIA: 11-12	JUEVES DIA: 12-12	VIERNES DIA: 13-12	SABADO DIA: 14-12	DOMINGO DIA:
1	Deibard Mena	6515008		Deibard	Deibard	Deibard	Deibard	Deibard	
2	Leonardo marquez	1049786916		Leonard	Leonard	Leonard	Leonard	Leonard	
3	Carlos Millo.	1145771669		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	
4	Fabio Tovar.	9203644		Fabio	Fabio	Fabio	Fabio	Fabio	
5	Alex Cotrera	1007396644							
6	Jose Marrero	1060964441		Jose Marrero	Jose Marrero	Jose Marrero/Jose Marrero		Jose Marrero	
7	Victor	1143587640		VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	
8	Jose Mayora	6196464		Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
9	William Suarez	10656516.							
10	Jeferson Acuña	1142563492		Jeferson	Jeferson	Jeferson	Jeferson	Jeferson	
11	Leonardo Palomino	9270167		Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	
12	David Ictoni	1148596754		David	David	David	David	David	
13	Juan David	1003060108				Juan David	Juan David	Juan David	
14	Duber Celles	73127330				DUBER	DUBER	DUBER	
15	Jorge Rivera	72177364					JORGE	Jorge	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

Powered by CamScanner

Capacitacion Riesgo Electrico

1. ¿Que es riesgo electrico? ✓

   El el que tiene el potencial de daño para causar electrocucion y quemaduras

2. ¿ Cuales son los principios que deben regir al trabajar en instalaciones? ✓

   Delimitar zonas de trabajo, bloquear (o) dispositivos de corte, comprobar la ausencia de tension.

3. ¿En que unidades se mide la intensidad de la Corriente. ✓

   amperios

14-12-24

Juan david ruiz
david ruiz.

Alex cortes

Capacitacion Riesgo Electrico

1. ¿Que es riesgo electrico?

Cuando estoy trabajando con herramientas electricas y me pueda electrocutar o quemar

2- ¿Cuales son los principios que debes regir al trabajar en instalaciones?

Señalizar El lugar de trabajo
Verificar que no hay tension electrica.
bloquear. la Corriente.

3. ¿En que unidades se mide la intensidad de Corriente?

amperio

14-12-24

Leonardo Marquez.
Fabio Farias
Victor
Jorge

Powered by CamScanner

Capacitacion Riesgo Electrico

1. ¿Que es el riesgo electrico?

   es la posibilidad de electrocucion y quemadura por el contacto con instalaciones electricas ✓

2. ¿Cuales son los principios que deben regir al trabajar en instalaciones?

   - Comprobar que no aya tension. ✓
   - Senalizar las areas de trabajo

3. ¿En que unidades se mide la intensidad de corriente?

   AMPERIOS. ✓

Aprobado 14-12-24

Carlos
Karson ursula
Leonardo palomino
abor elles
Jose.

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**FORMATO DE CAPACITACION E INDUCCION**	R-SST08
		Vigencia:
		Versión: 03

Cuidad: Cartagena pregunta1: _____ pregunta2 _____

Empresa: C.R.U

Fecha: 25-06-2024

Hora: 3:00 pm Opción A: _____ Opción A: _____

Tema: Manejo estres laboral opción B: _____ Opción B: _____

Expositor: Dayari Perez Opción C: _____ Opción C _____

N°	Nombre completo	empresa	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	Pablo Ospino	CRU		Ayudante	Pablo				
2	Maria Rodriguez B.	CRU	33.336.737	Auxiliar trafico	Maria R.B.				
3	Armando Lopez	CRU	1087044452	Oficial					
4	Edelber estaven	CRU	1049606345	Macetero	Edelber estaven				
5	Jhonatan lopez	CRU	1143440753	ayudante	Jhonatan				
6	Omar Mato	CRU	1002203148	ayudante	Omar Mato				
7	Leonardo RB	CRU	73076228	Oficial	Leonardo RB				
8	Roberto Navarro	CRU	73199258	Oficial	Roberto CR				
9									

Firma responsable de la actividad: _____ Firma del expositor: _____

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Leonardo Romero Fontano
Documento de identidad:	73076228
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CRU
Fecha: 26-06-24 Cargo: Oficial	Tema: manejo del estrés laboral

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F	
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	V		✓
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	V		✓
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral. • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	V		✓
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados			X
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.		F	X
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido			X

FIRMA DE EMPLEADO: Leonardo RF

CALIFICACION: 8 | 10

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Jhonatan lopez Melendez		
Documento de identidad:	1143440753		
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CYU		
Fecha: 25/05/24	Cargo: ayudante		Tema: manejo del estrés laboral

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	✓	
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	✓	
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral. • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	✓	
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados	✓	
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.	✓	
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Jhonatan lopez

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Edelber españa ferre'		
Documento de identidad:	1051906375		
Centro de Trabajo/ Usuaria:	☐	CW	
Fecha: 25-06-24	Cargo: mercadero	☐	Tema: manejo del estrés laboral

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	✓	
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	✓	
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral. • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	✓	
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados	✓	
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.	✓	
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Edelber españa ferre'

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador: Omar matos			
Documento de identidad: 1002203148			
Centro de Trabajo/ Usuaria: CRU			
Fecha: 25/05/24	Cargo: ayudante		Tema: manejo del estrés laboral

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	✓	
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	✓	
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral. • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	✓	
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados	✓	
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.	✓	
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Omar matos

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Pablo manuel ospino Rodríguez		
Documento de identidad:	1.001.899.139		
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CRU		
Fecha: 25	Cargo: Ayudante		Tema: manejo del estrés laboral

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	✓	
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	✓	
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	✓	
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados	✓	
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.	✓	
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Pablo manuel ospino Rodríguez

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	María Bernardina Rodriguez Beltrán.		
Documento de identidad:	38.336737		
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Consorcio Rehabilitacion Urbana.		
Fecha: 25-01-2024	**Cargo:** Auxiliar tránsito.		**Tema: manejo del estrés laboral**

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	✓	
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	✓	
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral. • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	✓	
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados	✓	
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.	✓	
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido		✓

FIRMA DE EMPLEADO: María Rodriguez Beltrán

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Armando Espana C
Documento de identidad:	1081904452
Centro de Trabajo/ Usuaria:	ERU
Fecha: 25 JUNIO Cargo: OFICIAL II	Tema: manejo del estrés laboral

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	✓	
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	✓	
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral. • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	✓	
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados	✓	
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.	✓	
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Armando Espana

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	ROBERTO C. NOVOA LLORENTE		
Documento de identidad:	73199258		
Centro de Trabajo/ Usuaria:	CRW		
Fecha: 26/3/24	Cargo: OFICIAL		Tema: manejo del estrés laboral

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El manejo del estrés laboral, consiste en técnicas o estrategias, encaminadas a sobrellevar mejor el estrés y las dificultades que este produce.	V	
2. El estrés laboral es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar una situación	V	
3. Son causas de estrés laboral: • La presión por parte del empresario • mobbing o acoso laboral. • Las actividades de gran responsabilidad. • Las funciones contradictorias del trabajador. • Motivaciones deficientes.	V	
4. A nivel salud, nuestro sistema cardio vascular y digestivo se podrían ver afectados	V	
5. Se consideran fases del estrés: • Reacción de alarma • Estado de resistencia • Fase de agotamiento.	V	
6. El estrés laboral, es una condición a la cual no debo prestarle atención ya que podría ser despedido		F

FIRMA DE EMPLEADO: ROBERTO C. NOVOA

CALIFICACION: 10 | 10

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**FORMATO DE CAPACITACION E INDUCCION**	R-SST08
		Vigencia:
		Versión: 03

Cuidad: Cartagena Empresa Consorcio rehabilitacion urbana

Fecha: 25-Julio-2024 Hora: 7:30 am

Tema: Manejo de Sustancia químicas Expositor: Dayany Perez

pregunta1: _____ pregunta2 _____ pregunta3 _____

Opción A: _____ Opción A: _____ Opción A: _____

Opción B: _____ Opción B: _____ Opción B: _____

Opción C: _____ Opción C: _____ Opción C: _____

Nº	Nombre completo	empresa	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	Gilberto barrios	CRU	73143571	Oficios Varios	[illegible]				
2	Bernardo Medrano	CRU	7917642	Operador	Bernardo M				
3	Emileidis Zarate	CRU	1149181211	Aux Trafico	Emileidis Z				
4	Ramon Cardenas	CRU		ayudante	Ramon				
5	Yasmin Gutierrez	CRU		ayudante	Yasmin G				
6									
7									
8									
9									

Firma responsable de la actividad: _____ Firma del expositor: _____

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS**	Codigo: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Version: 01

Nombre del Trabajador:	Yosmin Gutierrez
Documento de identidad:	1128044527
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CRU
Fecha: 25/07/24 Cargo: Ayudante	Tema: manejo de sustancias quimicas.

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Las sustancias quimicas deben almacenarse en sus envases originales, en lugares seguros, considerando sus riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos quimicos y las condiciones del ambiente (calor, fuentes de ignición, luz y humedad).	✓	
2. Se debe tener en cuenta para la manipulación de sustancias químicas lo siguiente: • Evitar todo contacto directo con productos químicos. • Se mantendrán estrictas normas higiénicas, lavándose las partes descubiertas del cuerpo que hayan podido estar expuestas a los productos. • No probar nunca los productos químicos ni olerlos con vistas a su identificación. • No se tirarán los residuos al desagüe.	✓	
3. Cuando se manipulan sustancias quimicas, lo que sobre se debe ingerir?		✓
4. Al entrar en contacto con las sustancias químicas en los ojos, debo restregar desesperadamente hasta que deje de doler.		✓
5. Las sustancias quimicas deben almacenarse en su envase original.	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Yosmin G

CALIFICACION: 5/5 Apr

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Emileidis Zarate guerrero
Documento de identidad:	1149181121
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CDU
Fecha: 25/07/24 Cargo: OOK TRAFICO	Tema: manejo de sustancias quimicas.

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Las sustancias químicas deben almacenarse en sus envases originales, en lugares seguros, considerando sus riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos químicos y las condiciones del ambiente (calor, fuentes de ignición, luz y humedad).	✓	
2. Se debe tener en cuenta para la manipulación de sustancias químicas lo siguiente: • Evitar todo contacto directo con productos químicos. • Se mantendrán estrictas normas higiénicas, lavándose las partes descubiertas del cuerpo que hayan podido estar expuestas a los productos. • No probar nunca los productos químicos ni olerlos con vistas a su identificación. • No se tirarán los residuos al desagüe.	✓	
3. Cuando se manipulan sustancias químicas, lo que sobre se debe ingerir?		✓
4. Al entrar en contacto con las sustancias químicas en los ojos, debo restregar desesperadamente hasta que deje de doler.		✓
5. Las sustancias químicas deben almacenarse en su envase original.	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Emileidis Zarate

CALIFICACION: 5 | 5 APR

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS**	Codigo: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Bernardo medrano		
Documento de identidad:	79176 42.		
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	TRU		
Fecha: 25/07/24	Cargo: Operador		Tema: manejo de sustancias químicas.

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Las sustancias químicas deben almacenarse en sus envases originales, en lugares seguros, considerando sus riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos químicos y las condiciones del ambiente (calor, fuentes de ignición, luz y humedad)	✓	
2. Se debe tener en cuenta para la manipulación de sustancias químicas lo siguiente: • Evitar todo contacto directo con productos químicos. • Se mantendrán estrictas normas higiénicas, lavándose las partes descubiertas del cuerpo que hayan podido estar expuestas a los productos. • No probar nunca los productos químicos ni olerlos con vistas a su identificación. • No se tirarán los residuos al desagüe.	✓	
3. Cuando se manipulan sustancias químicas, lo que sobre se debe ingerir?		✓
4. Al entrar en contacto con las sustancias químicas en los ojos, debo restregar desesperadamente hasta que deje de doler.		✓
5. Las sustancias químicas deben almacenarse en su envase original.	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Bernardo medrano

CALIFICACION: 5/5 Apr

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Gilberto barrios Vergara
Documento de identidad:	7314357
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CRU
Fecha: 25/07/24 Cargo: Oficios Varios	Tema: manejo de sustancias químicas.

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Las sustancias químicas deben almacenarse en sus envases originales, en lugares seguros, considerando sus riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos químicos y las condiciones del ambiente (calor, fuentes de ignición, luz y humedad).	/	
2. Se debe tener en cuenta para la manipulación de sustancias químicas lo siguiente: • Evitar todo contacto directo con productos químicos. • Se mantendrán estrictas normas higiénicas, lavándose las partes descubiertas del cuerpo que hayan podido estar expuestas a los productos. • No probar nunca los productos químicos ni olerlos con vistas a su identificación. • No se tirarán los residuos al desagüe.	/	
3. Cuando se manipulan sustancias químicas, lo que sobre se debe ingerir?		/
4. Al entrar en contacto con las sustancias químicas en los ojos, debo restregar desesperadamente hasta que deje de doler.		/
5. Las sustancias químicas deben almacenarse en su envase original.	/	

FIRMA DE EMPLEADO: GB

CALIFICACION: 5/5 Apr

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS**	Codigo: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Ramón Cardenas
Documento de identidad:	
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CRU
Fecha: 25/04/24 Cargo: ayudante	Tema: manejo de sustancias químicas.

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Las sustancias químicas deben almacenarse en sus envases originales, en lugares seguros, considerando sus riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos químicos y las condiciones del ambiente (calor, fuentes de ignición, luz y humedad).	✓	
2. Se debe tener en cuenta para la manipulación de sustancias químicas lo siguiente: • Evitar todo contacto directo con productos químicos. • Se mantendrán estrictas normas higiénicas, lavándose las partes descubiertas del cuerpo que hayan podido estar expuestas a los productos. • No probar nunca los productos químicos ni olerlos con vistas a su identificación. • No se tirarán los residuos al desagüe.	✓	
3. Cuando se manipulan sustancias químicas, lo que sobre se debe ingerir?		✓
4. Al entrar en contacto con las sustancias químicas en los ojos, debo restregar desesperadamente hasta que deje de doler.		✓
5. Las sustancias químicas deben almacenarse en su envase original.	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

CALIFICACION: 5/5 APR

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F-SST-01

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

PROYECTO/ÁREA: Lote 2 — RESPONSABLE: Supervisor HSE

PERIODO: MES: Diciembre AÑO: 2024 — TEMA JUEVES: la seguridad es primero.

TEMA LUNES: Salud / primeros auxilios en obra — TEMA VIERNES: Pmt / señalizacion.

TEMA MARTES: Abuso de sustancias psicoactivas — TEMA SABADO:

TEMA MIERCOLES: Salud emocional — TEMA DOMINGO:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR						
			LUNES DIA: 02-12	MARTES DIA: 03-12	MIERCOLES DIA: 04-12	JUEVES DIA: 05-12	VIERNES DIA: 06-12	SABADO DIA: 07-12	DOMINGO DIA:
1	Leonardo Marquez	6515008							
2	Ramberto Montenegro	10438696							
3	Jorge Arango	73421571							
4	Carlos Anillo	1143774458							
5	Fabio Tovar	72036419							
6	William Suarez	10656816							
7	Alex Cabas	1003798648							
8	Jose Marrugo	1060969141							
9	Carlos VASQUEZ	887160							
10	Guillermo Ponce	11298100							
11	Javier Ponce	1142894411							
12	Yuana Rodriguez	38344214							
13	Armando España	45445871							
14	Shanta Lara	1143589							
15	Gilberto	75144371							
16	Juan david Ruiz	1142385							
17	Abel Elles	45448933							
18	Geovanis Frias	9146083							
19	Dani Lozano	1143586							
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego.
- Las producidas por mordeduras de serpientes.

R

espuesta correcta

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A Salida de sangre por la nariz.
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

R

espuesta correcta

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima.
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta incorrecta

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta correcta

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

Leonardo Marquez. Rambert Montero. 02-12-2024.

Powered by CamScanner

COMERCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A. Las producidas por un arma blanca.
- B. Las producidas por un arma de fuego.
- Las producidas por mordeduras de serpientes.

espuesta correcta R

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- Salida de sangre por la nariz.
- B. Salida de sangre por el oído.
- C. Una hemorragia generalizada.

espuesta correcta R

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A. No agravar el estado de la víctima.
- B. Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta incorrecta R

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A. Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B. El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C. Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta correcta R

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A. Relleno capilar más de 2 segundos.
- B. Piel pálida y húmeda.
- C. Piel seca y fría.

Jorge Araujo
Carlos Anillo.

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A. Las producidas por un arma blanca. ✓
- B. Las producidas por un arma de fuego.
- C. Las producidas por mordeduras de serpientes.

Aprobado 5/5 2-Dic-2024

espuesta correcta R

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A. Salida de sangre por la nariz. ✓
- B. Salida de sangre por el oído.
- C. Una hemorragia generalizada.

espuesta correcta R

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A. No agravar el estado de la víctima.
- B. Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- C. Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta incorrecta R

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A. Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B. El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C. Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta correcta R

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A. Relleno capilar más de 2 segundos.
- B. Piel pálida y húmeda.
- C. Piel seca y fría.

Fabio Tovar / William Perez

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego. ✓
- C Las producidas por mordeduras de serpientes.

Aprobado 5/5 2-Dic-2024

R

espuesta correcta

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A Salida de sangre por la nariz. ✓
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

R

espuesta correcta

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima. ✓
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta incorrecta

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta correcta

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

Alex Contreras
Jose Marrero

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego.
- C Las producidas por mordeduras de serpientes.

espuesta correcta R

Aprobado 5/5 02-Dic-24

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A Salida de sangre por la nariz.
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

espuesta correcta R

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima.
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta incorrecta R

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta correcta R

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

Juan david flores
Dubar Elles

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01
		20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego.
- X C Las producidas por mordeduras de serpientes.

R

espuesta correcta

Aprobado 5/5. 02-Dic-24

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- X A Salida de sangre por la nariz.
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

R

espuesta correcta

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima.
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- X C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta incorrecta

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- X A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta correcta

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- X B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

Geomanis Fuentes

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego.
- C Las producidas por mordeduras de serpientes.

Aprobado 02-Dic-24

R

espuesta correcta

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A Salida de sangre por la nariz.
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

R

espuesta correcta

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima.
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta incorrecta

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta correcta

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

Carlos Vásquez
Guillermo Rodríguez

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego.
- C Las producidas por mordeduras de serpientes.

espuesta correcta

Aprobado 5/5 02-DIC-24 R

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A Salida de sangre por la nariz.
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

R

espuesta correcta

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima.
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta incorrecta

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

R

espuesta correcta

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

Jajar. Ponce
María Rodríguez B

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

EVALUACION DE CAPACITACION

20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego.
- C Las producidas por mordeduras de serpientes.

Aprobado 5/5 02-DIC-24

espuesta correcta R

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A Salida de sangre por la nariz.
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

espuesta correcta R

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima.
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta incorrecta R

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta correcta R

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

Horacio. Lopez

Powered by CamScanner

CONSORCIO REMODELITRACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

1 ¿Qué tipo de heridas deberemos conseguir que sangren abundantemente?

- no lo sé
- A Las producidas por un arma blanca.
- B Las producidas por un arma de fuego.
- C Las producidas por mordeduras de serpientes.

espuesta correcta R

2 Se conoce con el nombre de epistaxis:

- no lo sé
- A Salida de sangre por la nariz.
- B Salida de sangre por el oído.
- C Una hemorragia generalizada.

espuesta correcta R

3 El socorrista de un accidente tiene como misión indispensable:

- no lo sé
- A No agravar el estado de la víctima.
- B Asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta incorrecta R

4 ¿Qué se conoce con el nombre de soporte vital básico?

- no lo sé
- A Los primeros auxilios prestados en el lugar donde ha sucedido el accidente y para los que no se necesita ningún tipo de equipamiento.
- B El auxilio prestado por personal de los servicios de emergencia y para los que utilizan un equipamiento médico especializado.
- C Ambas respuestas anteriores son correctas.

espuesta correcta R

5 ¿Cuál de los siguientes síntomas se produce ante una hemorragia interna?

- no lo sé
- A Relleno capilar más de 2 segundos.
- B Piel pálida y húmeda.
- C Piel seca y fría.

5/5 Aprobado 02-12-24

Dra. Blanco

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

F-SST-01

Vigencia: 01-10-2023
Versión: 01

PROYECTO/ÁREA: Lote 2 — RESPONSABLE: Supervisor HSEQ

PERIODO: MES: Octubre — AÑO: 2024 — TEMA JUEVES: Riesgo biológico: Manipulación aguas negra

TEMA LUNES: levantamiento de Cargo — TEMA VIERNES: Capacitación alimentación saludable

TEMA MARTES: Riesgo logistico — TEMA SABADO:

TEMA MIERCOLES: Reporte ? A.C + EDS INSEGURO — TEMA DOMINGO:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR						
			LUNES DIA: 21-10	MARTES DIA: 22-10	MIERCOLES DIA: 23-10	JUEVES DIA: 24-10	VIERNES DIA: 25-10	SABADO DIA:	DOMINGO DIA:
1	FABIO TG	9.203.646	FABIO	FABIO	FABIO	FABIO	FABIO		
2	Carlos Anillo	1143274658	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
3	Ramon Cardenas	1002197875	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon		
4	Leonardo Marquez	1047369836	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo		
5	Bernardo	79776419	Bernardo	Bernardo	Bernardo	Bernardo	Bernardo		
6	Ramon Cardenas	1002197875	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon		
7	Dubor Elkin	3963712	Dubor	Dubor	Dubor	Dubor	Dubor		
8	Alex Cardenas	1007396588	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex		
9	Yeferson Arzuza	1007588320	Yeferson	Yeferson	Yeferson	Yeferson	Yeferson		
10	Wilmer Campo	24.533541							
11	William Suarez	1068650??							
12	Ramon Enrique	6878008	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon		
13	Juan David P	1143375921	Juan D.	Juan D.	Juan D.	Juan D.	Juan D.		
14	Leonardo P.	922763	Leo P	Leo P	Leo P	Leo P	Leo P		
15	CARLOS VASQUEZ	8.852767							
16	Rocio Ortiz	45488083	Rocio	Rocio	Rocio	Rocio	Rocio		
17	Jhonatan Lopez	1143490733	Jhonatan	Jhonatan	Jhonatan	Jhonatan	Jhonatan		
18	Edelber España	10590637 5	Edelber	Edelber	Edelber	Edelber	Edelber		
19	Maria Rodriguez	33336737	Maria R	Maria R	Maria R	Maria R	Maria R		
20	Gilberto Barros	7314 3571	Gilberto	Gilberto	Gilberto	Gilberto	Gilberto		
21	Luis Felipe Torres	9110046	Luis Fel	Luis Fel	Luis Fel	Luis Fel	Luis Fel		
22	Andrel Torres	1002475??	Andrel T	Andrel T	Andrel T	Andrel T	Andrel T		
23	Carlos Urzola	1142394?							
24	Javier Pone	1214821002							
25									
26									
27									

Powered by CamScanner

Evaluación de Capacitación
Alimentación Saludable

25-10-24

1. Las proteínas se encuentran principalmente en alimentos como?

A) Carnes b) Leche c) huevos (X) todas las anteriores

2. Las Frutas y Verduras aportan?

A) Lípidos (X) proteínas (X) vitaminas d) Carbohidratos

3. Cuál de los siguientes alimentos son considerados saludables?

a) pizza (X) Manzana c) Mantequilla

Ok

Juan Aguilar
Jhonatan Lopez
Edelbar España
Luis Pablo

Evaluación de Capacitación
Alimentación Saludable.

25-10-24

1. las proteinas se encuentran Principalmente en alimentos como?

A) Carnes b) Leche c) huevos d) Todas las anteriores

2. Las frutas y Verduras aportan?

A) Lipidos b) proteinas c) vitaminas d) Carbohidratos

3. Cual de los Siguientes alimentos Son Considerados Saludables?

a) pizza b) manzana c) mantequilla

Ok Aprobado

FABIO

Evaluacion de Capacitación Alimentación Saludable.

25-10-24

1. las proteinas se encuentran principalmente en alimentos como?

A) Carnes b) Leche c) huevos (d) Todas las anteriores

2. las Frutas y Verduras aportan?

A) Lipidos (b) proteinas (c) vitaminas d) Carbohidratos

3. cual de los siguientes alimentos son considerados Saludables?

a) pizza (b) Manzana c) Mantequilla

Ok aprobado

Bernardo Daniel Ellen Alex Cristian

Profesor anzoa

Powered by CamScanner

Evaluación de Capacitación
Alimentación Saludable.

25-10-24

1. Las proteínas se encuentran principalmente en alimentos como?

A) Carnes b) leche c) huevos d) Todas las anteriores.

2. Las Frutas y verduras aportan?

A) Lipidos b) proteinas c) vitaminas d) carbohidratos

3. Cual de los siguientes alimentos son considerados Saludables?

a) pizza b) Manzana c) Mantequilla

OK Aprobado

Cap
Rambeto M.
Juan David.

Evaluación de Capacitación.
Alimentación Saludable.

25-10-24

1. las Proteinas se encuentran principalmente en alimentos como?

A) Carnes b) leche c) huevos d) todas las anteriores

2. Las Frutas y Verduras aportan?

A) lipidos b) proteinas c) vitaminas d) Carbohidratos

3. Cual de los siguientes alimentos son considerados Saludables?

a) pizza b) Manzana c) Mantequilla

Dr. Lobo Verde.

Maria Rodriguez B.

Andrea Torres

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	**FORMATO DE CAPACITACION E INDUCCION**	R-SST08
		Vigencia:
		Versión: 03

Cuidad: Cartagena Empresa: Consorcio Rehabilitacion Urbana

Fecha: 25 Julio 2024 Hora: 8:00 am

Tema: Riesgo electrico Expositor: Dayani Perez

pregunta1: _____ pregunta2 _____ pregunta3 _____

Opción A: _____ Opción A: _____ Opción A: _____

Opción B: _____ Opción B: _____ Opción B: _____

Opción C: _____ Opción C: _____ Opción C: _____

Nº	Nombre completo	empresa	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	Ramon Cardenas	CRU	1002478245	ayudante					
2	Yosmin Gutierrez	CRU	28044527	ayudante	Yosmin G				
3	Bernardo Medrano	CRU	7117642	Operador	Bernardo M				
4	Emileidis Barrate	CRU	1143824	aux Trafico	Emileydis				
5	Gilberto barrios	CRU	73143571	Oficios Varios	GB				
6									
7									
8									
9									

Firma responsable de la actividad: _____ Firma del expositor: _____

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Yosmin Gutierrez
Documento de identidad:	1128044527
Centro de Trabajo/ Usuaria:	CRU
Fecha: 25/07/24 Cargo: Ayudante	Tema: riesgo electrico

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Se considera riesgo eléctrico cuándo existe una posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas.	/	
2. Cuáles son los 5 principales riesgos eléctricos: • Equipos defectuosos. • Arco eléctrico o descarga eléctrica. • Ausencia de electricidad. • Contacto directo o indirecto. • Cortocircuito. • Rayos. • Sobrecarga. • Tensión de contacto o de paso.	/	
3. Cual señal identificas como aviso sobre riesgo eléctrico a.  b.  c. 	/	
4. Qué medidas podemos tomar para prevenir el riesgo eléctrico? • Adecuada formación en prevención de riesgos eléctricos de los trabajadores. • Utilizar materiales de trabajo y protección. • Respetar las distancias de seguridad. • Evitar el uso de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia.	/	
5. Se considera que no es importante las señalización en obra sobre riesgo eléctrico.		/

FIRMA DE EMPLEADO: Yosmin G

CALIFICACION: 5/5 APV

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Ramon Cardenas
Documento de identidad:	1002194789 J
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CRU
Fecha: 25-07-24 Cargo: ayudante	Tema: riesgo electrico

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Se considera riesgo eléctrico cuándo existe una posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas.	✓	
2. Cuáles son los 5 principales riesgos eléctricos: • Equipos defectuosos. • Arco eléctrico o descarga eléctrica. • Ausencia de electricidad. • Contacto directo o indirecto. • Cortocircuito. • Rayos. • Sobrecarga. • Tensión de contacto o de paso.	✓	
3. Cual señal identificas como aviso sobre riesgo eléctrico b.  a.  c. 	✓	
4. Qué medidas podemos tomar para prevenir el riesgo eléctrico? • Adecuada formación en prevención de riesgos eléctricos de los trabajadores. • Utilizar materiales de trabajo y protección. • Respetar las distancias de seguridad. • Evitar el uso de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia.	✓	
5. Se considera que no es importante las señalización en obra sobre riesgo eléctrico.		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Ramon

CALIFICACION: 10 | 10 APR

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Version: 01

Nombre del Trabajador:	Gilberto Barrios Vergara
Documento de identidad:	73143571
Centro de Trabajo/ Usuaria:	CRU
Fecha: 25-07-24 Cargo: Oficios Varios	Tema: riesgo electrico

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Se considera riesgo eléctrico cuándo existe una posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas.	✓	
2. Cuáles son los 5 principales riesgos eléctricos: • Equipos defectuosos. • Arco eléctrico o descarga eléctrica. • Ausencia de electricidad. • Contacto directo o indirecto. • Cortocircuito. • Rayos. • Sobrecarga. • Tensión de contacto o de paso.	✓	
3. Cual señal identificas como aviso sobre riesgo eléctrico a.  b.  c. 	✓	
4. Cué medidas podemos tomar para prevenir el riesgo eléctrico? • Adecuada formación en prevención de riesgos eléctricos de los trabajadores. • Utilizar materiales de trabajo y protección. • Respetar las distancias de seguridad. • Evitar el uso de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia.	✓	
5. Se considera que no es importante las señalización en obra sobre riesgo eléctrico		✓

FIRMA DE EMPLEADO: 

CALIFICACION: S | S Apr

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Bernardo Medrano
Documento de identidad:	7917642.
Centro de Trabajo/ Usuaria:	CRU
Fecha: 25/07/24 Cargo: Operador	Tema: riesgo electrico

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Se considera riesgo eléctrico cuándo existe una posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas.	/	
2. Cuáles son los 5 principales riesgos eléctricos: • Equipos defectuosos. • Arco eléctrico o descarga eléctrica. • Ausencia de electricidad. • Contacto directo o indirecto. • Cortocircuito. • Rayos. • Sobrecarga. • Tensión de contacto o de paso.	/	
3. Cual señal identificas como aviso sobre riesgo eléctrico a.  ✓  c. 	/	
4. Qué medidas podemos tomar para prevenir el riesgo eléctrico? • Adecuada formación en prevención de riesgos eléctricos de los trabajadores. • Utilizar materiales de trabajo y protección. • Respetar las distancias de seguridad. • Evitar el uso de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia.	/	
5. Se considera que no es importante las señalización en obra sobre riesgo eléctrico.		/

FIRMA DE EMPLEADO: Bernardo medrano

CALIFICACION: 5/5 Apr

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO EVALUACION DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN OBRAS	Codigo:R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Emileydis Zarate
Documento de identidad:	1149181121
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	CRU
Fecha: 25 07 24 Cargo: AUX TRAFICO	Tema: riesgo electrico

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. Se considera riesgo eléctrico cuándo existe una posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas.	✓	
2. Cuáles son los 5 principales riesgos eléctricos: • Equipos defectuosos. • Arco eléctrico o descarga eléctrica. • Ausencia de electricidad. • Contacto directo o indirecto. • Cortocircuito. • Rayos. • Sobrecarga. • Tensión de contacto o de paso.	✓	
3. Cual señal identificas como aviso sobre riesgo eléctrico a.  b.  c. 	✓	
4. Qué medidas podemos tomar para prevenir el riesgo eléctrico? • Adecuada formación en prevención de riesgos eléctricos de los trabajadores. • Utilizar materiales de trabajo y protección. • Respetar las distancias de seguridad. • Evitar el uso de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia.	✓	
5. Se considera que no es importante las señalización en obra sobre riesgo eléctrico.		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Emileydis Zarate

CALIFICACION: 5/5 Apr

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN**	R-SST08
		Vigencia: 01-02-2025
		Versión: 01

Ciudad: Cartagena
empresa: Consorcio rehabilitación Urbana
Fecha: 05 Feb 2024
Hora: 7:10 am
Tema: Factor de riesgo electrico
Expositor: Dayany Perez

Pregunta 1: Riesgo electrico este presente en su lugar de Trabajo?
Opción A: Si, equipos energizados
Opción B: No
Opción C: Todas las anteriores

Pregunta 2: Nombre rx electrico
Opción A: Planta electrica
Opción B: epp
Opción C: dotación

Pregunta 3: epp adecuados para este riesgo
Opción A: Tapa oidos
Opción B: dotación y epp dielectrico
Opción C: Ninguna anteriores

Nº	Nombre completo	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	Javier Ponce	7938373	Topografo		A	A	B	Apr
2	Guillermo ramos	1047396592	Cadenero		A	a	b	Apr
3	Ricardo pion	73157549	almacenista		A	a	B	Apr
4	William Suarez	1065620236	maestro		a	A	b	Apr
5	Alex Contreras	1007798688	Oficial		A	a	b	Apr
6	Wilmer Campo	24573545	Oficial		a	a	B	Apr
7	Jose marrero	1056962 41	Oficial	J.M	A	A	b	Apr
8	Gilberto barrios	73143571	aux Trafico		a	A	b	Apr
9	Duny blanco	1049924014	operador	Danis	A	a	B	Apr
10	Arcadio Salas	731637	ayudante	Arcadio	A	A	b	Apr
11	Andrea olaya	1014177 18	Ingeniera		a	a	b	Apr
12								
13								
14								

Firma responsable actividad:

Firma expositor:

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN**	R-SST08
		Vigencia: 01-02-2025
		Versión: 01

Ciudad: Cartagena
empresa: Consorcio reha urbana
Fecha: 08-Feb-2024
Hora: 7:15am
Tema: Riesgo quimico
Expositor: Dayany Perez

Pregunta 1: Hace park del riesgo quimico
Opción A: Irritante
Opción B: asfixiantes
Opción C: Todas los anteriores

Pregunta 2: Consecuencias al entrar en contacto con riesgo quimico
Opción A: quemaduras, irritacion
Opción B: estado de alegria
Opción C: Ninguna anterior

Pregunta 3: Que organos afecta el contacto con Sustancias quimicas
Opción A: Cabello
Opción B: Uñas
Opción C: Higado, riñones

Nº	Nombre completo	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	Arcadio Salas	73637	Ayudante	Arcadio	C	A	C	
2	Gilberto barrios	73148571	aux Trafico	GB	C	A	C	
3	Wilmer campo seco	24573545	Oficial		C	A	C	
4	William Suarez	1065620236	maestro	william	C	A	C	
5	Alex Contreras	1007398688	Oficial	Alex	C	A	C	
6	Ricardo pion hernandez	73157549	Almaceniste	Ricardo	C	A	C	
7	Javier ponce	7938373	topografo	JP	C	A	C	
8	Guillermo ramos	1047396592	cadenero	Guillermo	C	A	C	
9	Jose moreno	1057962941	Oficial	J. M	C	A	C	
10	Dany blanco	1049924014	operador	Danis	C	A	C	
11								
12								
13								
14								

Firma responsable actividad:

Firma expositor:

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**FORMATO DE ASISTENCIA Y EVALUACION**	R-SST08
		Vigencia:
		Versión: 03

Cuidad: Cartagena pregunta1: _____ pregunta2_____ Pregunta 3_____

Empresa: Consorcio Rehabilitación Urbana

Fecha: 27-09-24

Hora: 7am Opción A: _____ Opción A: _____

Tema: Capacitación Riesgo Biomecanico opción B: _____ Opción B: _____

Expositor: Maria Isabel C. Opción C: _____ Opción C_____

N°	Nombre completo	empresa	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	Leonardo Palomino	Rehabilitacion Urbana	9223693	Ayudante					
2	William Suarez	Rehabilitacion Urbana	1065650236	maestro.					
3	Carlos Vasquez	Rehabilitacion Urbana	4544871	Ing. Residente					
4	Jhonatan Lopez	Rehabilitacion Urbana	1143440753	ayudante.	Jhonatan				
5	Edelber Espeina	Rehabilitacion Urbana	1081986345.	Maestro	Edelber				
6	Guillermo Ramos	Rehabilitacion Urbana	1047358592	Cadenero					
7	Javier Ponce	Rehabilitacion Urbana	73478542.	Topografo					
8	Yuner Diaz	Rehabilitacion Urbana	1078585615.	Ayudante	Yuner D.				
9	Carlos Urzola		1047445652	ayudante					

Firma responsable de la actividad: _____ Firma del expositor: _____

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**FORMATO DE ASISTENCIA Y EVALUACION**	R-SST08
		Vigencia:
		Versión: 03

Cuidad: Cajicá pregunta1: _____ pregunta2_____ Pregunta 3_____

Empresa: Consorcio Rehabilitación Urbana

Fecha: 27-09-24.

Hora: 7am. Opción A: _____ Opción A: _____

Tema: Riesgo Biomecanico opción B: _____ Opción B: _____

Expositor: Maria Isabel. Opción C: _____ Opción C_____

N°	Nombre completo	empresa	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	Raul Agudelo	Rehabilitar Urbana	45485087	Aux técnico					
2	Jose Hidalgo			T. Social.					
3	Bernardo Medina	79124442	Rehabilitacion Urbana	Operador	Bernardo				
4	Juan David	Rehabilitar Urbana	1003060108	operador	Juan David.				
5	Victor Villera	Rehabilitar Urbana	1049996760	ayudante.	VICTOR M.				
6	Gilberto Bottios		72243511	Todero	Gilberto				
7	Maria Rodriguez	Rehabilitar Urbana	33.336737	Aux. trafico	Maria B.				
8	Wilmer Campos	21.[illegible]545	Rehabilitacion Urbana	Ayudante	Wilmer.				
9	Alex Contreras	1007[illegible]88	Rehabilitacion Urbana	Ayudante	Alex Cont.				

Firma responsable de la actividad: _____ Firma del expositor: _____

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Pedro Agames CC: 45485087

CARGO: Aux trafico fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Ernesto Mendoza CC: 7716[illegible]

CARGO: operador fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad específica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Juan david Flórez CC: 1003060108

CARGO: operador min fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Victor Villero CC: 1049926760

CARGO: Ayudante fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad específica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Gilberto Barrios CC: 7324311

CARGO: Tubo fecha: 27-9-2024

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACIÓN DE CAPACITACION	SST-FO-01
		20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Yana Rodriguez. B. CC: 33336.737

CARGO: Aux. trafico fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Wilmer Campo CC: 21.573.545

CARGO: Ayudante fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

Aprobado

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Alex Contreras CC: 1007396688

CARGO: Ayudante fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

Aprobado

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01
		20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Leonardo Palomino CC: 9223673

CARGO: Ayudante fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

Aprobado

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: William Suarez CC: 1065650236

CARGO: maestro fecha: 27/09/2024

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Carlos. Vasquez CC: 45448971

CARGO: Ing. Residente fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

Aprobado

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01
		20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Jhonatan lopez CC: 1143941053

CARGO: ayudante fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

Aprobado

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Edilber España CC: 1091906395

CARGO: Maestro fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad específica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

Aprobado

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Guillermo Ramos CC: 1047396892

CARGO: Cadenero fecha: 27/09/2024

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad específica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.



3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Javier Ponce CC: 73478942

CARGO: Topografo fecha: 27-09-201

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad específica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

Aprobado

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Yuner Diaz CC: 1072556 45

CARGO: ayudante fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad especifica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	EVALUACION DE CAPACITACION	SST-FO-01 20/07/2024

EVALUACION CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO

NOMBRE: Carlos Urrio CC: 1047485652

CARGO: Ayudante fecha: 27-09-24

1. ¿Qué es el riesgo biomecánico?

   A. tiene que ver con el trabajador, por las posturas y movimientos.
   B. se refieren a todos los elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad 8 fuerzas, posturas y movimientos).
   C. es una actividad específica en donde la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador.

2. ¿Cuáles son los riesgos biomecánicos más comunes?

   A. movimientos.
   B. fuerza, posturas y movimientos.
   C. fuerza y posturas.
   D. todas las anteriores.

3. ¿Qué es un factor de condición de trabajo?

   A. es una condición de elementos que pueden ser muy perjudiciales.
   B. es una condición laboral susceptible de riesgo biomecánico.
   C. es una condición laboral fundamental para evitar riesgos biomecánicos.

4. ¿cuáles son las prevenciones para el riesgo biomecánico?

   A. mantener el cuerpo en movimiento, hacer pausas estirar y relajar.
   B. hacer pausas activas repetitivas.
   C. hacer actividades más cómodas y adecuadas para evitar malestares.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Jose Hidalgo.
Documento de identidad:	88507 59
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Parte 2
Fecha: 2009-2c Inducción X Re inducción ☐	Cargo: trabajador social

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO:

CALIFICACION: 10/10

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Diego Blanco				
Documento de identidad:	1144002143				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Leak 2				
Fecha: 10-09-21	**Inducción**		**Re inducción**		**Cargo:**

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	X	
Peligros y riesgos	X	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	X	
Sistema general de riesgos laborales	X	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	X	
Manejo seguro de herramientas	X	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	X	
Emergencias	X	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP	X	
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Diego Blanco

CALIFICACION: 10/10

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Carlos Vasquez				
Documento de identidad:	C.C 1.085.2.27				
Centro de Trabajo/ Usuaria:	☐ Lote 2.				
Fecha: 6-09-24	Inducción X	Re inducción		Cargo:	

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP	✓	
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Carlos Vasquez

CALIFICACION: 10/10

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Rocio Asares		
Documento de identidad:	1548508		
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2 Fiscalia		
Fecha: 20-09-24	**Inducción** X	**Re inducción**	**Cargo:** Aux. Trafico

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Rocio Asares

CALIFICACION: 10/10

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS**	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Yner Díaz Pacheco
Documento de identidad:	1072525695
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2 Fiscalia
Fecha: 27-04-26 **Inducción** X **Re inducción** ☐	**Cargo:** ayudante.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	**SI**	**NO**
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	**V**	**F**
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO:

CALIFICACION: 10/10

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS**	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Juan David Florez		
Documento de identidad:	1003000109		
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2.		
Fecha: 17-09-24	**Inducción** X	**Re inducción**	**Cargo:** operador mini

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	**SI**	**NO**
Generalidades del SGSST	X	
Peligros y riesgos	X	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	X	
Sistema general de riesgos laborales	X	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	X	
Manejo seguro de herramientas	X	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	X	
Emergencias	X	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	**V**	**F**
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Juan David

CALIFICACION: 10/10

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Carlos Urrola.
Documento de identidad:	N° 47985652
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2 Riscaliz
Fecha: 27-04-21 Inducción X Re Inducción ☐	Cargo: Ayudante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	X	
Peligros y riesgos	X	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	X	
Sistema general de riesgos laborales	X	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	X	
Manejo seguro de herramientas	X	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	X	
Emergencias	X	

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Carlos. Urrola

CALIFICACION: 10/10

Scanned with CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Yosmi Gutierrez				
Documento de identidad:	1128044587				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Consorcio rehabilitacion urbano				
Fecha:	Inducción	Re inducción ☐	☐	Cargo:	Ayudante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: .

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: .

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	David Perez Paternina				
Documento de identidad:	1002413157				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Consorcio rehabilitación urbana - Puerto Gaviria				
Fecha:	Inducción	Re inducción		Cargo:	

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias		

FIRMA DE EMPLEADO:

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO:

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Karol Vanessa Palomino Cadena				
Documento de identidad:	1.063.493.903				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Consorcio rehabilitacion urbana – lote 2				
Fecha:	Inducción	Re inducción		Cargo:	Ingeniero Residente de obra

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Karol Palomino

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero		V	F
1.	El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2.	La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3.	No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4.	La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5.	Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6.	Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7.	Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8.	Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9.	Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10.	Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Karol Palomino

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Ruth marina Martinez M.		
Documento de identidad:	1094957070		
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Consorcio Rehabilitacion Urbana lote 2		
Fecha:	Inducción ✓	Re inducción ☐	Cargo: .

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Ruth marina Martinez

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Ruth marina Martinez

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST20 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador: Nirma Mestra Valanta

Documento de identidad: 45527546

Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐ Consorcio Rehabilitación Urbana Lote 2


Fecha: **Inducción** ☒ **Re inducción** ☐ **Cargo:** AUX. Trafico

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: 

CALIFICACION: 10/10

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**FORMATO DE CAPACITACION E INDUCCION**	R-SST08
		Vigencia:
		Versión: 03

Cuidad: Cartagena. pregunta1: _____ pregunta2 _____

Empresa: Rehabilitación Urbana.

Fecha: 28-11-24

Hora: 2 pm. Opción A: _____ Opción A: _____

Tema: _____ opción B: _____ Opción B: _____

Expositor: _____ Opción C: _____ Opción C _____

N°	Nombre completo	empresa	Identificación	Cargo	Firma	Rta1	Rta2	Rta3	Apr/Rep
1	David Istuna	R.urbana	696496	ayudant	David Istuna				
2	Jose marrero	Rubana	1050969241	ayudante	Jose Marrero				
3	Jenifer urante	R.urbana	4499667	ayudante.	Jenifer.				
4	Arcadio Salas	R.urbana	13123553	ayudant	Arcadio				
5	Jaino Castro Vian.	Rubana	73198622	ayudante	Jaino Castro				
6	Geovany Fuentes.		9146093	Almacenist					
7	Brando fuentes		1095163913	ayudant	Brando.				
8	Luis porto	R.urbana	1004733884	ayudante.	Luis porto				
9	Yarle Porto V	R.urbana	1101457101	ayudante	Yarle.				

Firma responsable de la actividad: _____ Firma del expositor: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Yarle Porto Villanueva				
Documento de identidad:	1102145701				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Torre 2				
Fecha: 28-11-21	**Inducción** X	**Re inducción**		**Cargo:**	

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Yarle

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Yarle

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Luis porto. VP Ibanuevo		
Documento de identidad:	1002513388 CT		
Centro de Trabajo/ Usuario: ☐	Lote 3		
Fecha: 28-11-24	**Inducción** X	**Re inducción**	**Cargo:** ayudante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Luis porto

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero		V	F
1.	El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2.	La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3.	No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4.	La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5.	Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6.	Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7.	Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8.	Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9.	Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10.	Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Luis porto

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Brando Fuentes				
Documento de identidad:	1013663933				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2				
Fecha: 28-11-24	Inducción X	Re inducción ☐		Cargo:	ayudante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Brando

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Brando


CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	**REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS**	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01


Nombre del Trabajador:	Caiony Fuentes Marquez			
Documento de identidad:	91460913.			
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2			
Fecha: 28-11-24	**Inducción** X	**Re inducción**		**Cargo:**

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	**SI**	**NO**
Generalidades del SGSST	X	
Peligros y riesgos	X	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	X	
Sistema general de riesgos laborales	X	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	X	
Manejo seguro de herramientas	X	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	X	
Emergencias	X	


FIRMA DE EMPLEADO: 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	**V**	**F**
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: 

CALIFICACION: 10/10



Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Jairo Castro Viana				
Documento de identidad:	73196622				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	lote 2				
Fecha: 28-11-2021	**Inducción** x	**Re inducción**		**Cargo:**	

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Jairo Castro

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Jairo Castro

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Arcadio Salas Pachece
Documento de identidad:	7811753.
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 2
Fecha: 29-1-24 | **Inducción** X **Re inducción** ☐ ☐	**Cargo:** Ayudante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Arcadio S

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Arcadio S

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Yomper Infante Suarez				
Documento de identidad:	94498627.				
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Lote 1.				
Fecha: 28-11-24	**Inducción** X	**Re inducción**		**Cargo:** ayudante.	

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: Yomper Infante Suarez

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: Yomper Infante Suarez

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	Jose Martero.
Documento de identidad:	1050969241
Centro de Trabajo/ Usuaria: ☐	Jose 7

Fecha: 28-11-24 | Inducción X | Re inducción ☐ | Cargo: ayudante

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	Y	
Peligros y riesgos	Y	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	D	
Sistema general de riesgos laborales	D	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	D	
Manejo seguro de herramientas	D	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	D	
Emergencias	D	

FIRMA DE EMPLEADO: Jose Martero

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero		V	F
1.	El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
2.	La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	X	
3.	No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		X
4.	La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	X	
5.	Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		X
6.	Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		X
7.	Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		X
8.	Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		X
9.	Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	X	
10.	Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		X

FIRMA DE EMPLEADO: Jose Martero

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS	Código: R-SST26 Vigencia: 15/01/2024 Versión: 01

Nombre del Trabajador:	David Istuiz				
Documento de identidad:	6269968				
Centro de Trabajo/ Usuario: ☐	Lote 2.				
Fecha: 28-11-24	Inducción X	Re inducción ☐		Cargo: Auxiliar	

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO INDUCCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:	SI	NO
Generalidades del SGSST	✓	
Peligros y riesgos	✓	
Procedimiento de reporte de accidente de Trabajo	✓	
Sistema general de riesgos laborales	✓	
Procedimiento para manipulación y levantamiento de cargas (manejo seguro de carretillas)	✓	
Manejo seguro de herramientas	✓	
Cumplimiento de normas de SST en el proyecto faltas (LEVES, MODERADAS, GRAVES)	✓	
Emergencias	✓	

FIRMA DE EMPLEADO: David Istuiz

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA INDUCCION:

Marque con una (x) si lo expuesto a continuación es falso o verdadero	V	F
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es un proceso por etapas, con el objetivo de ANTICIPAR, RECONOCER, EVALUAR Y CONTROLAR los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	✓	
2. La política de SGSST y MEDIO AMBIENTE declara su compromiso de seguridad y salud en el trabajo la conservación y protecciógn del medio ambiente con sus colaboradores directos, en misión, contratistas subcontratistas y proveedores en todos los centros de trabajo con el fin de contribuir en la identificación, evaluación y valoración y control de los riesgos existentes en el desarrollo de actividades Laborales.	✓	
3. No es obligatorio reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro del proyecto		✓
4. La política de prevención del consumo abuso y adicción a sustancias psicoactivas hace parte de las políticas del SGSST de consorcio rehabilitación urbana.	✓	
5. Dentro de las actividades laborales a desarrollar en el proyecto no es necesario utilizar los EPP		✓
6. Debo dirigirme a la EPS, cuando ocurre un accidente laboral		✓
7. Si una herramienta tiene un empalme, y no cumple con condiciones de seguridad puedo hacer uso de esta		✓
8. Para hacer un levantamiento correcto de cargas, no es necesario adoptar una buena postura		✓
9. Omitir información clara, veraz y completa sobre su estado de salud hace parte de una FALTA GRAVE	✓	
10. Ante una situación de emergencia debo salir corriendo		✓

FIRMA DE EMPLEADO: David Istuiz

CALIFICACION: 10/10

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO REHABILITACION URBANA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:	ES-SIG-RG-77
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	15/01/2024
		PÁGINA:	1

Responsable del ATS:	Dayani Perez C		
Fecha de Elaboración:	10-04-24	Hora:	7:300m
Trabajo a Realizar:			
Lugar del Trabajo:	Lote 2 puente aguirre		
Requiere Permiso de Trabajo:	Si		
	No		

Equipo de Trabajo			
Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma
Jose peña	1077428459	ayudante	
Alexis Pauth	1041989836	ayudante	Alexis
Luis Perez	1143367309	ayudante	
Ramon Cardenas	1002497895	ayudante	

Descripción de la Tarea: Ruptura de placa antigua, excavación manual, Trasporte de escombro.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Pala, bugui, barra, pico,

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación	✓	Material Particulado	✓	Manipulación de Cargas	✓	Eléctrico		Espacios Confinados	
Ruido	✓	Vibraciones		Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	✓	Locativo	✓	Tecnológico	
Calor	✓	Sustancias Químicas		Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	✓	Público	✓
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	✓	Mecanico	✓	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Ruptura de placa	esfuerzo, manipula carga	molestia lumbar	buena adopcion de posturas
2	excavación manual	esfuerzo, material particulado	molestia lumbar, ocular, respiratoria	uso de epp, gafas, mascarilla
3	Traslado escombro	manipula de cargas	dolors lumbars - fatiga	pausas, buen manejo de carga.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	✓	Mascarilla para Material Particulado	✓	Careta para Soldar		Bota Plastica		Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	✓	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero	✓	Otro:			
Protector Auditivo	✓	Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero	✓	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba:

Firma:

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO	ES-SIG-RG-77
CONSORCIO DE REHABILITACIÓN URBANO		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	15/01/2024
		PÁGINA	1

Responsable del ATS:	Jovani Perez		
Fecha de Elaboración:	08-04-24 **Hora:** 7:300m		
Trabajo a Realizar:	Excavaciones - adecuaci		
Lugar del Trabajo:	Lote 2 Cra 14		
Requiere Permiso de Trabajo:	**Si**		
	No		

Equipo de Trabajo

Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma
Victor Villero	1049926760	ayudante	Victor
Oscar Lopez	1007526942	ayudante	oscar
Efrain Severiche	9098686	ayudante	Efrain Severiche
William Suarez	1065620236	maestro	

Descripción de la Tarea: Excavacion Superficial manual
Recogido de material con minicargador - Compactacion de Terreno con rodillo
- Extendido de Triturado
- enrielado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

mini Cargador, retro Excavadora, palas, equipo de topografia, picos, barra, mona,

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado	✓	Manipulación de Cargas	✓	Eléctrico	✓	Espacios Confinados	
Ruido	✓	Vibraciones	✓	Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	✓	Locativo	✓	Tecnológico	
Calor	✓	Sustancias Quimicas	✓	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	✓	Público	✓
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	✓	Mecanico	✓	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	excavación manual	esfuerzo, posturas	molestias lumbares	pausas - Practicas Higiene postu
2	recogida material minicar	Transito - Ruido	atropellamiento - golpes	estar atentos, no circular personal
3	compactacion terreno	Vibraciones	desorden musculo esqueletico	pausas por parte del operador
4	extendido triturado	Ruido	hipoacusia Sensorial	uso de epp Tapa oidos
5	enrielado	posturas inadecua	molestias lumbares	Higiene postural, pausas
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	✓	Mascarilla para Material Particulado	✓	Careta para Soldar		Bota Plastica	✓	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	✓	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos	✓	Botas de Cuero	✓	Otro:			
Protector Auditivo	✓	Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero	✓	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba:	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar
Firma:	

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:	ES-SIG-RG-77
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	15/01/2024
		PÁGINA:	1

Responsable del ATS:	Dayani Perez		
Fecha de Elaboración:	15-04-24 Hora: 7:30 am		
Trabajo a Realizar:			
Lugar del Trabajo:	Lote 2 cra 14		
Requiere Permiso de Trabajo:	SI		
	No		

Equipo de Trabajo

Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma
William Suarez		maestro	
Leonardo Palomino	92231673	Oficial	
Victor Villero	1049926760	ayudante	

Descripción de la Tarea: Demolición con maquinaria pesada.
- orden y aseo.
- recorrido en obra por parte del personal operativo e supervisora SST
- mantenimiento PMT.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

buguis, palas, maquinaria pesada, lona verde, cinta de peligro, colombinas, pico

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado	✓	Manipulación de Cargas	✓	Eléctrico	✓	Espacios Confinados	
Ruido	✓	Vibraciones	✓	Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	✓	Locativo	✓	Tecnológico	
Calor	✓	Sustancias Químicas	✓	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	✓	Público	✓
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	✓	Mecanico	✓	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Demolición maqui	Vibración	desorden musculo esquelético	Pausas
2	Orden y aseo	Posturas inadecuada	molestias lumbares	Higiene postural
3	recorrido en obra	Tropiezos caidas	caidas	estar atento cond piso
4	Mantenimiento PMT	esfuerzos	molestias lumbares - fatiga	pausas.
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	✓	Mascarilla para Material Particulado	✓	Careta para Soldar		Bota Plastica		Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	✓	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos		Botas de Cuero	✓	Otro:			
Protector Auditivo	✓	Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero	✓	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba:

Firma:

Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:	ES-SIG-RG-77
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	15/01/2024
		PÁGINA:	1

Responsable del ATS:	Dayani Perez		
Fecha de Elaboración:	22-04-24 Hora:		
Trabajo a Realizar:	Pavimentación		
Lugar del Trabajo:	Lote 2 cra 14		
Requiere Permiso de Trabajo:	Si		
	No		

Equipo de Trabajo

Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma
Victor Villero		ayudante	
Rafael barrios		ayudante	
Carlos barrios	1048438432	ayudante	

Descripción de la Tarea: Pavimentación carretera cra 14 barrio tarices

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Equipo de topografia, Planta electrica, Tronzadora, Vibro de concreto, palas. Barra, pico, llana, bugüy, mona, rieles,

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado	/	Manipulación de Cargas	/	Eléctrico	/	Espacios Confinados	
Ruido	/	Vibraciones	/	Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	/	Locativo	/	Tecnológico	
Calor	/	Sustancias Químicas	/	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	/	Público	/
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	/	Mecanico	/	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	enrrielado	Posturas Inadecuada	Molestias lumbares	Practicas higiene postural
2	Compactación Terreno	Vibración-Ruido	desorden musculoesqueleto	Pausas, evaluación ocupacio
3	Colocación Textil	Locativo	Tropiezo	Atento a Condicions Piso
4	Fundida	Sustancias quimic	dermatitis	Uso de EPP y dotación
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	/	Mascarilla para Material Particulado	/	Careta para Soldar	/	Bota Plastica	/	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	/	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos	/	Botas de Cuero	/	Otro:			
Protector Auditivo	/	Careta para Esmerilar	/	Gunates de Cuero	/	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba: Dayani Perez	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma: Dayanilen.	

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:	ES-SIG
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	15/01/2024
		PÁGINA:	1

Responsable del ATS:		Equipo de Trabajo			
Fecha de Elaboración:	4-03-24 Hora: 9:10 am	Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma
Trabajo a Realizar:		William Suarez	106562036	maestro	
Lugar del Trabajo:		Alex Contreras	1007318855	Oficial	
Requiere Permiso de Trabajo: SI		Wilmer Campo	24579545	Oficial	
Requiere Permiso de Trabajo: No		Leonardo Palomino	42231673	Oficial	

Descripción de la Tarea: Fundida de loza, anclajes, demolición, Colocación de rieles, compactación

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Bugis, barra, mona, cortadora, palas, picos, Vibro compactadora,

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado	✓	Manipulación de Cargas	✓	Eléctrico	✓	Espacios Confinados	
Ruido	✓	Vibraciones	✓	Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	✓	Locativo	✓	Tecnológico	
Calor	✓	Sustancias Químicas	✓	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	✓	Público	✓
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	✓	Mecanico	✓	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Demolición	Vibraciones, Ruido	desorden musculo esqueletico	pausas activas, uso Tapa oido
2	Compactación	Vibraciones	desorden musculo esqueletico - Ruido	pausas activas
3	Enrielado	posturas Inadecuadas	dolor lumbars - Fatiga muscular	Higiene postural, pausas activas
4	Colocación de plastico	posturas inadecuadas	dolor lumbar - Fatiga muscular	Higiene postural - pausas activas
5	Fundida placa	Rx quimico	Salpicadura en piel y ojos	uso de epp gafas, guantes
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	✓	Mascarilla para Material Particulado	✓	Careta para Soldar		Bota Plastica	✓	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	✓	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos	✓	Botas de Cuero	✓	Otro:			
Protector Auditivo	✓	Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero	✓	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba:	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma:	

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:	ES-SIG-RG-77
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	15/01/2024
		PÁGINA:	1

Responsable del ATS:		Equipo de Trabajo				
Fecha de Elaboración:	11-03-24 Hora: 7:10 am	Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma	
Trabajo a Realizar:		William Suarez	1065620236	maestro		
Lugar del Trabajo:		Alex Contreras	1007318883	Oficial		
Requiere Permiso de Trabajo:	Si	wilmer Campo	24579545	Oficial		
	No	Leonardo Palomino	4223673	oficial		

Descripción de la Tarea: Fundida de losa, anclajes, demolición, Colocación de rieles, compactación

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

bugis, barra, mona, cortadora, palos, picos, Vibro compactadora,

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado	✓	Manipulación de Cargas	✓	Eléctrico	✓	Espacios Confinados	
Ruido	✓	Vibraciones	✓	Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	✓	Locativo	✓	Tecnológico	
Calor	✓	Sustancias Químicas	✓	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	✓	Público	✓
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	✓	Mecanico	✓	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Demolición	Vibraciones, Ruido	desorden musculo esquelético	pausas activas, uso Tapa oido
2	Compactación	Vibraciones	desorden musculo esquelético - Ruido	pausas activas
3	Enrielado	posturas inadecuadas	dolor lumbars - Fatiga muscular	Higiene postural, pausas activas
4	Colocación de plastico	posturas inadecuadas	dolor lumbar - Fatiga muscular	Higiene postural - pausas activas
5	Fundida placa	Rx quimico	Salpicadura en piel y ojos	uso de epp gafas, guantes
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	✓	Mascarilla para Material Particulado	✓	Careta para Soldar		Bota Plastica	✓	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	✓	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos	✓	Botas de Cuero	✓	Otro:			
Protector Auditivo	✓	Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero	✓	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba:	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma:	

CONSORCIO SERVICIOS URBANA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO	ES-SIC
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	15/11/2024
		PÁGINA	1

Responsable del ATS:		Equipo de Trabajo				
Fecha de Elaboración:	18-03-24 Hora: 7:10 am	Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma	
Trabajo a Realizar:		William Suarez	1065620236	maestro		
Lugar del Trabajo:		Alex Contreras	1007318635	Oficial		
Requiere Permiso de Trabajo:	Si	Wilmer Campo	24579545	Oficial		
	No	Leonardo Palomino	72231673	oficial		

Descripción de la Tarea: Fundida de losa, anclajes, demolición, colocación de rieles, compactación

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

bugis, barra, mona, cortadora, palos, picos, Vibro compactadora,

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado		Manipulación de Cargas	✓	Eléctrico	✓	Espacios Confinados	
Ruido	✓	Vibraciones	✓	Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	✓	Locativo	✓	Tecnológico	
Calor	✓	Sustancias Quimicas	✓	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	✓	Público	✓
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	✓	Mecanico	✓	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Demolición	Vibraciones, Ruido	desorden musculo esqueletico	pausas activas, uso Tapa oido
2	Compactación	Vibracion	desorden musculo esqueletico - Ruido	pausas activas
3	Enrielado	posturas inadecuadas	dolor lumbars - Fatiga muscular	Higiene postural, pausas activas
4	Colocación de plastico	Posturas inadecuadas	dolor lumbar - Fatiga muscular	Higiene postural - pausas activas
5	Fundida placa	Rx quimico	Salpicadura en piel y ojos	uso de epp gafas, guantes
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	✓	Mascarilla para Material Particulado	✓	Careta para Soldar		Bota Plastica	✓	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	✓	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos	✓	Botas de Cuero	✓	Otro:			
Protector Auditivo	✓	Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero	✓	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba:	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma:	

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO:	ES-SIG-RG-77
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	15/01/2024
		PÁGINA:	1

Responsable del ATS:			
Fecha de Elaboración:	26-03-24	Hora:	7:10 am
Trabajo a Realizar:			
Lugar del Trabajo:			
Requiere Permiso de Trabajo:	Si		
	No		

Equipo de Trabajo

Nombre Completo	Identificacion	Cargo	Firma
William Suarez	1065620238	maestro	
Alex Contreras	1007318883	Oficial	
Wilmer Campo	24579545	Oficial	
Leonardo Palomino	92231673	Oficial	

Descripción de la Tarea: Fundida de loza, anderes, demolición, Colocación de rieles, compactación

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

bugis, barra, mona, cortadora, palos, picos, Vibro compactadora,

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Virus, Bacterias, Hongos		Iluminación		Material Particulado	✓	Manipulación de Cargas	✓	Eléctrico	✓	Espacios Confinados	
Ruido	✓	Vibraciones	✓	Radiación Ionizante		Posturas Inadecuadas	✓	Locativo	✓	Tecnológico	
Calor	✓	Sustancias Químicas	✓	Radiación no Ionizante		Psicosocial		Transito	✓	Público	✓
Frio		Gases y/o Vapores		Esfuerzos	✓	Mecanico	✓	Alturas		Naturales	

ANALISIS DE LA TAREA

Item	Etapas de la Tarea	Peligros (Fuente o situación)	Consecuencias	Controles
1	Demolición	Vibraciones, Ruido	desorden musculo esqueletico	pausas activas, uso Tapa oido
2	Compactación	Vibraciones	desorden musculo esqueletico - Ruido	pausas activas
3	Enrrielado	posturas inadecuadas	dolor lumbars - Fatiga muscular	Higiene postural, pausas activas
4	Colocación de plastico	posturas inadecuadas	dolor lumbar - Fatiga muscular	Higiene postural - pausas activas
5	Fundida placa	Rx quimico	Salpicadura en piel y ojos	uso de epp gafas, guantes
6				
7				
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque x)

Casco de Seguridad	✓	Mascarilla para Material Particulado	✓	Careta para Soldar		Bota Plastica	✓	Eslinga en (Y)		Peto	
Gafas	✓	Respirador de Gases y Vapores		Guantes Plasticos	✓	Botas de Cuero	✓	Otro:			
Protector Auditivo	✓	Careta para Esmerilar		Gunates de Cuero	✓	Arnes Cuerpo Completo		Otro:			

Nombre quien aprueba:	Los autorizados entienden el alcance, los peligros y consecuencias posibles derivadas de la tarea a ejecutar.
Firma:	

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	FSST-05 VERSION 1 PAG 1 DE 3

Tipo de maquina: RETROEXCAVADORA. Nombre del operador: Nano Montero.

Referencia: CATERPILLAR 420D.

Semana desde 03-Marzo hasta 07-Marzo 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	y			x			x			x			x								
	Traseras de trabajo	x			x			x			x			x								
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	x			x			x			x			x								
	Cinturón de seguridad	y			x			x			x			x								
	Botiquín	x			x			x			x			x								
	Cuenta con Kit Antiderrrame	x			x			x			x			x								
	Extintor	x			x			x			x			x								
	Espejo central	x			x			x			x			x								
	Mando freno de parqueo	x			x			x			x			x								
	Pito	x			x			x			x			x								
	Asiento en buen estado	x			x			x			x			x								
	Escaleras y apoyos de acceso	x			x			x			x			x								
	Mando ripper	x			x			x			x			x								
	Alarma de retroceso	x			x			x			x			x								
	Indicadores del tablero presión aceite, hidráulico, refrigerante, horómetro	x			x			x			x			x								
LLANTAS	En buen estado sin cortaduras y sin abultamientos	x			x			x			x			x								
	Presión normal de llantas	x			x			x			x			x								
ESTADO MECANICO ELECTRICO	Control de fugas hidráulicas	x			x			x			x			x								
	alarma de reversa	x			x			x			x			x								
	Mando de bloqueo sistema hidráulico	x			x			x			x			x								

Powered by CamScanner

| | | |

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

FSST-05
VERSION 1
PAG 1 DE 3

Tipo de maquina: VIBROCOMPACTADOR
Referencia: C-C 1200 - DYNAPAC
Nombre del operador: Geovany Fuentes.
Semana desde 03 - Marzo hasta 07 - Marzo - 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	X			X			X			X			X								
	Traseras de trabajo	X			X			X			X			X								
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	X			X			X			X			X								
	Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X								
	Botiquín	X			X			X			X			X								
	Cuenta con Kit Antiderrrame	X			X			X			X			X								
	Extintor	X			X			X			X			X								
	Espejo central	X			X			X			X			X								
	Mando freno de parqueo	X			X			X			X			X								
	Pito	X			X			X			X			X								
	Asiento en buen estado	X			X			X			X			X								
	Escaleras y apoyos de acceso	X			X			X			X			X								
	Mando ripper	X			X			X			X			X								
	Alarma de retroceso	X			X			X			X			X								
	Indicadores del tablero presión aceite, hidráulico, refrigerante, horómetro	X			X			X			X			X								
LLANTAS	En buen estado sin cortaduras y sin abultamientos	X			X			X			X			X								
	Presión normal de llantas	X			X			X			X			X								
ESTADO MECANICO ELECTRICO	Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X								
	alarma de reversa	X			X			X			X			X								
	Mando de bloqueo sistema hidráulico	X			X			X			X			X								

Powered by CamScanner

| | | |

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

FSST-05
VERSION 1
PAG 1 DE 3

Tipo de maquina: Retro excavadora
Referencia: 3Cx - JCB #2

Nombre del operador: Mauricio Montero

Semana desde 22 hasta 26-04-24

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquín		✓			✓			✓			✓			✓								
	Cuenta con Kit Antiderrrame		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
	Asiento en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando ripper	✓			✓			✓			✓			✓								

		Lunes			martes			miercoles			Jueves			Viernes			Sabado		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores del tablero presión aceite, hidráulico, refrigerante, horómetro	✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado sin cortaduras y sin abultamientos	✓			✓			✓			✓			✓					
	Presión normal de llantas	✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO ELECTRICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓					
	alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓					
	Mando de bloqueo sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas sin cortaduras	✓			✓			✓			✓			✓					
	Gatos hidráulicos del brazo / balde	✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismos de giro	✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras de aceite	✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores en buen estado (bastidor, brazo, balde)	✓			✓			✓			✓			✓					
	Mando de avance	✓			✓			✓			✓			✓					
	Balde y dientes	✓			✓			✓			✓			✓					
	Compartimiento del motor	✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería y cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	La condiciones del terreno se prestan	✓			✓			✓			✓			✓					

		Lunes			martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado		
		B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N
	para que usted realice su trabajo con seguridad	/			/			/			/			/					
	Hay en su área de trabajo líneas de energía que puedan ocasionarle algún riesgo	/			/			/			/			/					
FIRMA	FIRMA OPERADOR																		
	FIRMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																		

Recuerde, cuando detecte condiciones que generen algún tipo de riesgo, reporte prontamente y de manera verbal a la persona GSST o a su jefe inmediato para realizar la pronta corrección de la misma.
Recuerde utilizar siempre las botas de seguridad
No tirarse de la retroexcavadora y tener cuidado al subir y bajar de ella
No utilizar objetos como anillos ,reloj,cadenas y utilizar siempre la camisa por dentro

HOROMETRO INICIAL 108.3	HOROMETRO FINAL
OBSERVACIONES	

CONSORCIO RECAUDACIÓN URBANO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

FSST-05
VERSION 1
PAG 1 DE 3

Tipo de maquina: Mini Cargador
Referencia: 236 D / CAT
Nombre del operador: Danys blanco

Semana desde 22 hasta 26 - 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquín		✓			✓			✓			✓			✓								
	Cuenta con Kit Antiderrrame		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
	Asiento en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando ripper	✓			✓			✓			✓			✓								

		Lunes			Martes			miercoles			Jueves			Viernes			Sabado		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Alarma de retroceso	/			/			/			/			/					
	Indicadores del tablero presión aceite, hidráulico, refrigerante, horómetro	/			/			/			/			/					
LLANTAS	En buen estado sin cortaduras y sin abultamientos		/			/			/			/			/				
	Presión normal de llantas	/			/			/			/			/					
ESTADO MECANICO ELECTRICO	Control de fugas hidráulicas	/			/			/			/			/					
	alarma de reversa	/			/			/			/			/					
	Mando de bloqueo sistema hidráulico	/			/			/			/			/					
	Llantas sin cortaduras		/			/			/			/			/				
	Gatos hidráulicos del brazo / balde	/			/			/			/			/					
	Mecanismos de giro	/			/			/			/			/					
	Mangueras de aceite	/			/			/			/			/					
	Pasadores en buen estado (bastidor, brazo, balde)	/			/			/			/			/					
	Mando de avance	/			/			/			/			/					
	Balde y dientes	/			/			/			/			/					
	Compartimiento del motor	/			/			/			/			/					
	Batería y cables en buen estado	/			/			/			/			/					
OTROS	La condiciones del terreno se prestan	/			/			/			/			/					

		B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N			
	para que usted realice su trabajo con seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Hay en su área de trabajo líneas de energía que puedan ocasionarle algún riesgo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Danis			Danis			Danis			Danis			Danis								
	FIRMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																					

Recuerde, cuando detecte condiciones que generen algún tipo de riesgo, reporte prontamente y de manera verbal a la persona GSST o a su jefe inmediato para realizar la pronta corrección de la misma.
Recuerde utilizar siempre las botas de seguridad
No tirarse de la retroexcavadora y tener cuidado al subir y bajar de ella
No utilizar objetos como anillos ,reloj,cadenas y utilizar siempre la camisa por dentro

HOROMETRO INICIAL 5099.0	HOROMETRO FINAL

OBSERVACIONES

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO

SST-FO-1

15/01/2024

Fecha: 17 FEB - 21 FEB 2025 **Marca/ Referencia: :**

Proyecto: TORICES CALLE 39.

Descripción	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	C	C	C	C	C		
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	C	C	C	C	C		
Conexión neumática sellada	C	C	C	C	C		
Pin para acople ajustado	C	C	C	C	C		
Manguera sin abolladuras ni ruptura	C	C	C	C	C		
Unidad de lubricación instalada correctamente	C	C	C	C	C		
Punta rompedora bien instalada	C	C	C	C	C		
Manijas de agarre en buen estado	C	C	C	C	C		
Manijas bien sujetas al equipo	C	C	C	C	C		
Salida de gases sin obstrucción	C	C	C	C	C		
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	C	C	C	C	C		
Otro:							

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO

SST-FO-1

15/01/2024

Fecha: 24 FEB - 28 FEB. 2025 **Marca/ Referencia: :** _____

Proyecto: TOPICES CALLE 39.

Descripción	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	C	C	C	C	C		
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	C	C	C	C	C		
Conexión neumática sellada	C	C	C	C	C		
Pin para acople ajustado	C	C	C	C	C		
Manguera sin abolladuras ni ruptura	C	C	C	C	C		
Unidad de lubricación instalada correctamente	C	C	C	C	C		
Punta rompedora bien instalada	C	C	C	C	C		
Manijas de agarre en buen estado	C	C	C	C	C		
Manijas bien sujetas al equipo	C	C	C	C	C		
Salida de gases sin obstrucción	C	C	C	C	C		
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	C	C	C	C	C		
Otro:							

Convenciones: **C:** Cumple **NC:** No Cumple, **NA:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO

SST-FO-1

15/01/2024

Fecha: 03 Marzo - 07 Marzo 2025 **Marca/ Referencia: :** _____

Proyecto: Tonices Calle 39.

Descripción	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	C	C	C	C	C		
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	C	C	C	C	C		
Conexión neumática sellada	C	C	C	C	C		
Pin para acople ajustado	C	C	C	C	C		
Manguera sin abolladuras ni ruptura	C	C	C	C	C		
Unidad de lubricación instalada correctamente	C	C	C	C	C		
Punta rompedora bien instalada	C	C	C	C	C		
Manijas de agarre en buen estado	C	C	C	C	C		
Manijas bien sujetas al equipo	C	C	C	C	C		
Salida de gases sin obstrucción	C	C	C	C	C		
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	C	C	C	C	C		
Otro:							

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO

SST-FO-1

15/01/2024

Fecha: 10 Marzo - 14 Marzo **Marca/ Referencia: :**

Proyecto: TORICES CALLE 32

Descripción	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	C	C	C	C	C		
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	C	C	C	C	C		
Conexión neumática sellada	C	C	C	C	C		
Pin para acople ajustado	C	C	C	C	C		
Manguera sin abolladuras ni ruptura	C	C	C	C	C		
Unidad de lubricación instalada correctamente	C	C	C	C	C		
Punta rompedora bien instalada	C	C	C	C	C		
Manijas de agarre en buen estado	C	C	C	C	C		
Manijas bien sujetas al equipo	C	C	C	C	C		
Salida de gases sin obstrucción	C	C	C	C	C		
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	C	C	C	C	C		
Otro:							

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	Todicos Calle 29.		
MARCA	CIMAR	MODELO	CFC - 18
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 17/02/25	al (dd/mm/aa) 21/02/25	
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☐ Cortarora ☑ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. MECÁNICO		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
1.2	Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
1.4	Limpieza de la máquina	C	C	C	C	C			
1.5	Nivel de aceite de motor	C	C	C	C	C			
1.6	Nivel de combustible	C	C	C	C	C			
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	C	C	C	C	C			
1.8	Yoyo de encendido	C	C	C	C	C			

2. ESTADO GENERAL		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)	C	C	C	C	C			
2.2	Control de fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.3	Poleas y correas	C	C	C	C	C			
2.4	Guardas y cubiertas	C	C	C	C	C			
2.5	Disco de corte	C	C	C	C	C			
2.6	Paro de motor	C	C	C	C	C			
2.7	Verificar fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.8	Sistema de encendido	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Emily	
NOMBRE	Emily Ramirez	
C.C	1007907383.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	TORICES CALLE 39		
MARCA	CIMAR	**MODELO**	CFC-18
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** (día/mes/año) 24/02/25	**al** (día/mes/año) 28/02/25	
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☐ Cortarora ☑ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
1.2	Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
1.4	Limpieza de la máquina	C	C	C	C	C			
1.5	Nivel de aceite de motor	C	C	C	C	C			
1.6	Nivel de combustible	C	C	C	C	C			
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	C	C	C	C	C			
1.8	Yoyo de encendido	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)	C	C	C	C	C			
2.2	Control de fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.3	Poleas y correas	C	C	C	C	C			
2.4	Guardas y cubiertas	C	C	C	C	C			
2.5	Disco de corte	C	C	C	C	C			
2.6	Paro de motor	C	C	C	C	C			
2.7	Verificar fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.8	Sistema de encendido	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Emily	
NOMBRE	Emily Ramirez	
C.C	1007901783	

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	TORRES CALLE 29		
MARCA	CIMAR	MODELO	CFC - 18
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 03/03/25	al 07/03/25	
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☐ Cortarora ☑ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.2	Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C		
1.4	Limpieza de la máquina	C	C	C	C	C	C		
1.5	Nivel de aceite de motor	C	C	C	C	C	C		
1.6	Nivel de combustible	C	C	C	C	C	C		
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	C	C	C	C	C	C		
1.8	Yoyo de encendido	C	C	C	C	C	C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)	C	C	C	C	C	C		
2.2	Control de fugas de agua	C	C	C	C	C	C		
2.3	Poleas y correas	C	C	C	C	C	C		
2.4	Guardas y cubiertas	C	C	C	C	C	C		
2.5	Disco de corte	C	C	C	C	C	C		
2.6	Paro de motor	C	C	C	C	C	C		
2.7	Verificar fugas de agua	C	C	C	C	C	C		
2.8	Sistema de encendido	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	X		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Emily	
NOMBRE	Emily Ramirez	
C.C	1007907383	

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	TORICES CALLE 39		
MARCA	CIMAR	MODELO	CFC-18
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 10/03/25	al 14/03/25	
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☐ Cortarora ☑ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
1.2	Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
1.4	Limpieza de la máquina	C	C	C	C	C			
1.5	Nivel de aceite de motor	C	C	C	C	C			
1.6	Nivel de combustible	C	C	C	C	C			
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	C	C	C	C	C			
1.8	Yoyo de encendido	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)	C	C	C	C	C			
2.2	Control de fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.3	Poleas y correas	C	C	C	C	C			
2.4	Guardas y cubiertas	C	C	C	C	C			
2.5	Disco de corte	C	C	C	C	C			
2.6	Paro de motor	C	C	C	C	C			
2.7	Verificar fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.8	Sistema de encendido	C	C	C	C	C			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Emily Ramirez	
C.C	1007901583	

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCION Y DOTACION DE BOTIQUINES	CODIGO: FOR-PE-023 FECHA: 07/1/2024 VERSION:02

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Emily Ramirez

LUGAR O PROYECTO DONDE SE ENCUENTRA EL BOTIQUÍN: TORRES CLL 39

FECHA DE INSPECCION: 17 Febrero.

FECHA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXÍLIOS:

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared: Si / No X

Localizado en un lugar visible: Si X / No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X / No

El botiquín se encuentra señalizado: Si / No X

El botiquín es de: Lona Metálico

SUMINISTRO	ESTADO B	ESTADO M	ESTADO NO TIENE	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
Esparadrapo	✓			1	04/2026
Baja lengua	✓			1	09/2028
Venda elastica	✓			1	05/2029
Gasa 5x5	✓			7	10/2027
Gasa 3x3	✓			7	05/2026
Alcohol	✓			1	12/2025

B: BUENO **M: MALO** **N: NO TIENE**

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCION Y DOTACION DE BOTIQUINES	CODIGO: FOR-PE-023 FECHA: 07/1/2024 VERSION:02

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Emily Ramirez	
LUGAR O PROYECTO DONDE SE ENCUENTRA EL BOTIQUÍN: TORICES CLL 39	
FECHA DE INSPECCION: 24 - Feb - 2025	FECHA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:
Marque con una X según las condiciones observadas:	
El botiquín se encuentra instalado en la pared: Si X No	Localizado en un lugar visible: X Si No
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: X Si No	El botiquín se encuentra señalizado: Si X No
El botiquín es de: Lona Metálico	

SUMINISTRO	ESTADO			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
	B	M	NO TIENE		
Esparadrapo	✓			1	04 | 2026
Baja lengua	✓			1	09 | 2028
Venda elastica	✓			1	05 | 2029
Gasa 5x5	✓			7	10 | 2027
Gasa 3x3	✓			7	05 | 2026
Alcohol	✓			1	12 | 2025

B: BUENO M: MALO N: NO TIENE

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCION Y DOTACION DE BOTIQUINES	CODIGO: FOR-PE-023 FECHA: 07/1/2024 VERSION:02

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Emily Ramirez

LUGAR O PROYECTO DONDE SE ENCUENTRA EL BOTIQUÍN: Torres Cll 34

FECHA DE INSPECCION: 03/03/25

FECHA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXÍLIOS:

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared: SI ~~NO~~

Localizado en un lugar visible: ~~SI~~ NO

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: ~~SI~~ NO

El botiquín se encuentra señalizado: SI ~~NO~~

El botiquín es de: Lona Metálico

SUMINISTRO	ESTADO B	ESTADO M	ESTADO NO TIENE	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
Esparadrapo	✓			1	04/2026
Bajalenguas	✓			1	09/2028
Venda elastica	✓			1	05/2029
Gasa 5x5	✓			7	10/2027
Gasa 3x3	✓			7	05/2026
Alcohol	✓			1	12/2025

B: BUENO **M: MALO** **N: NO TIENE**

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCION Y DOTACION DE BOTIQUINES	CODIGO: FOR-PE-023 FECHA: 07/1/2024 VERSION:02

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Emily Ramirez

LUGAR O PROYECTO DONDE SE ENCUENTRA EL BOTIQUÍN: TORRES CLL 39

FECHA DE INSPECCION: 10/03/25

FECHA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared: SI ~~NO~~

Localizado en un lugar visible: ~~SI~~ No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: ~~SI~~ No

El botiquín se encuentra señalizado: SI ~~NO~~

El botiquín es de: Lona Metálico

SUMINISTRO	ESTADO			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
	B	M	NO TIENE		
Esparadrapo	✓			1	04/2026
Baja lenguas	✓			1	09/20290
Venda elastica	✓			1	05/2029
Gasa 5X5	✓			7	10/2027
Gasa 3x3	✓			7	05/2026
Alcohol	✓			1	12/2025

B: BUENO M: MALO N: NO TIENE

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-41 Versión: 1 Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	Dulces Calle 80		
MARCA	Forte	MODELO	FG6500E
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 17/02/25	al 21/02/25	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C			
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C			
1.3	Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C			
1.4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C			
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C			
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C			
2.3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	C			
2.4	Verificación de correas	C	C	C	C	C			
2.5	Verificación de guardas	C	C	C	C	C			
2.6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
2.7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
2.9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
Emily Ramirez	
1007901583	

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-57
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	TORICES CALLE 39		
MARCA	FORTE	MODELO	FP8000
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (d/m/a) 24/02/25	al (d/m/a)	28/02/25

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C			
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C			
1.3	Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C			
1.4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C			
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C			
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C			
2.3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	C			
2.4	Verificación de correas	C	C	C	C	C			
2.5	Verificación de guardas	C	C	C	C	C			
2.6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
2.7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
2.9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
[signature]	
1007901583	
Emily Ramirez	

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-67
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	TORRES CALLE 39		
MARCA	FONTE	MODELO	FGP8000
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 03/03/25	al (dd/mm/aa) 07/03/25	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C			
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C			
1.3	Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C			
1.4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C			
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C			
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C			
2.3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	C			
2.4	Verificación de correas	C	C	C	C	C			
2.5	Verificación de guardas	C	C	C	C	C			
2.6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
2.7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
2.9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
Emily	
Emily Ramirez	
1007401583	

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-67 Versión: 1 Fecha de Emisión: 11 noviembre de 2023

PROYECTO	TORRES CALLE 39		
MARCA	TORRE	MODELO	FG8000
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 10/03/25	al (dd/mm/aa) 14/03/25	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C			
1.2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C			
1.3	Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C			
1.4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C			
1.5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C			
1.6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
2.2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C			
2.3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	C			
2.4	Verificación de correas	C	C	C	C	C			
2.5	Verificación de guardas	C	C	C	C	C			
2.6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
2.7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C			
2.8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
2.9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	¿Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
Emily	
Emily Ramirez	
1007901583.	

Powered by CamScanner

FECHA: 29/01/2024
NOMBRE DEL OPERADOR : Carlos Ripoll
MAQUINA: Mini cargador
NOMBRE DE LA OBRA: Venao Flores lote 6



	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REFRIGERACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOCINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANGUERA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SILLA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CINTURON	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EXTINTOR												
BOTIQUIN												

OBSERVACIONES :

Carlos Ripoll
FIRMA OPERADOR

FIRMA RESIDENTE HSE

Powered by CamScanner

FECHA: 29/01/2024
NOMBRE DEL OPERADOR: Jaime Julio
MAQUINA: Retro excavadora
NOMBRE DE LA OBRA: Yenao Flores lote 6



	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REFRIGERACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOCINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANGUERA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SILLA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CINTURON	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EXTINTOR												
BOTIQUIN												

OBSERVACIONES :

Jaime Julio
FIRMA OPERADOR

FIRMA RESIDENTE HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Versión 01

Fecha: 14-05-24

PROYECTO/LOTE: Lote 2

CIUDAD / UBICACIÓN: Cartagena.

SEMANA DEL 02-12 AL 07-12 DE 2024

RESPONSABLE INSPECCION: respecto. HSEQ

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llaves para Tubo	Dientes, Resorte, Mango															
Pinzas	Mango, Aislamiento, Estado general															
Alicates	Mango, Aislamiento															
Llaves Expansivas	Mango, Estado general															
Destornilladores Pala	Mango, Pala, Aislamiento	1	X		X		✓		X		X		✓			
Destornilladores Estrella	Mango, Estrella, Aislamiento															
Limas	Mango, Estado general															
Cuchillas	Mango, Estado general															
Niveles	Estado general	1	X		X		✓		X		X		✓			
Juego de Llaves de copa	Estado general															
Juego de Llaves Mixtas	Estado general															
Seguetas	Mango, Hoja	1	X		✓		X		X		X		✓			
Cizalla Cortacable	Estado general															
Juego de Sacabocados de Presion	Pernos															
Tarrajas	Dados, Volvedor, Estrias, uña volvedor, Mango volvedor															
Tripodes	Estado general	1	X		X		✓		X		X		✓			
Extensiones	Tomas, Estado de cables	1	X		X		X		X		X		✓			
Lámparas	Cable de Poder, Conexión															
Linternas	Estado general															
Polea	Rodamiento, Estado General															
Palas	Revisar ajuste del mango, Astillas	5	X		X		X		X		X		✓			
Palines	Revisar ajuste del mango, Astillas	2	X		X		X		X		X		✓			
Paladragas	Mangos, Resortes, Ejes	1	X		X		X		X		X		✓			
Barras	Estado general	2	X		X		X		X		X		✓			
Picos	Mango, pica	2	X		X		X		X		X		✓			
Martillo de uña	Mango, Estado de la Uña															
Martillo de Bola	Mango, maso															
Macetas	Mango, maso	1	X		X		X		X		X		✓			
Cinceles	Estado general															
Serruchos	Mango, Revisar dientes trabados.															
Machetes con funda	Revisar mango, hoja	1	X		X		X		X		X		✓			
Tijeras	Estado general												✓			
Cinta métrica	Estado general	1	X		X		X		X		X		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, Tafilete															
Termos para agua	Estado general	1	X		✓		X		X		X		✓			
Carretillas	Platon, Mangos, Llanta	2	X		✓		X		X		X		✓			
	OTROS															
FIRMA DEL TRABAJADOR			William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez			

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Versión 01

Fecha: 14-05-24

PROYECTO/LOTE: Lote 2

CIUDAD / UBICACIÓN: Cartagena.

SEMANA DEL 9-12 AL 14-12 DE 2024

RESPONSABLE INSPECCION: Inspecto. HSEQ

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llaves para Tubo	Dientes, Resorte, Mango															
Pinzas	Mango, Aislamiento, Estado general															
Alicates	Mango, Aislamiento															
Llaves Expansivas	Mango, Estado general															
Destornilladores Pala	Mango, Pala, Aislamiento	1	X		X		✓		X		X		X			
Destornilladores Estrella	Mango, Estrella, Aislamiento															
Limas	Mango, Estado general															
Cuchillas	Mango, Estado general															
Niveles	Estado general	1	X		X		✓		X		X		X			
Juego de Llaves de copa	Estado general															
Juego de Llaves Mixtas	Estado general															
Seguetas	Mango, Hoja	1	X		✓		X		X		X		X			
Cizalla Cortacable	Estado general															
Juego de Sacabocados de Presion	Pernos															
Tarrajas	Dados, Volvedor, Estrias, uña volvedor, Mango volvedor															
Tripodes	Estado general	1	X		X		✓		X		X		X			
Extensiones	Tomas, Estado de cables	1	X		X		X		X		X		X			
Lámparas	Cable de Poder, Conexión	.														
Linternas	Estado general															
Polea	Rodamiento, Estado General															
Palas	Revisar ajuste del mango, Astillas	5	X		✓		X		X		X		X			
Palines	Revisar ajuste del mango, Astillas	2	X		X		X		X		X		X			
Paladragas	Mangos, Resortes, Ejes	1	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	2	X		✓		X		X		✓		X			
Picos	Mango, pica	2	X		X		X		X		X		X			
Martillo de uña	Mango, Estado de la Uña															
Martillo de Bola	Mango, maso															
Macetas	Mango, maso	1	X		X		X		X		X		X			
Cinceles	Estado general															
Serruchos	Mango, Revisar dientes trabados.															
Machetes con funda	Revisar mango, hoja	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general												X			
Cinta métrica	Estado general	1	X		✓		✓		X		X		X			
Caretas para esmerilar	Acetato, Tafilete															
Termos para agua	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		X			
Carretillas	Platon, Mangos, Llanta	2	X		✓		✓		✓		✓		X			
	OTROS															
	FIRMA DEL TRABAJADOR		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez			

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Versión 01

Fecha: 14-05-24

PROYECTO/LOTE: Lote 2

CIUDAD / UBICACIÓN: Cartagena.

SEMANA DEL: 16-12 AL 21-12 DE 2024

RESPONSABLE INSPECCION: Inspector HSEQ

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llaves para Tubo	Dientes, Resorte, Mango															
Pinzas	Mango, Aislamiento, Estado general															
Alicates	Mango, Aislamiento															
Llaves Expansivas	Mango, Estado general															
Destornilladores Pala	Mango, Pala, Aislamiento	1	X		X		✓		X		X		X			
Destornilladores Estrella	Mango, Estrella, Aislamiento															
Limas	Mango, Estado general															
Cuchillas	Mango, Estado general															
Niveles	Estado general	1	X		X		✓		X		X		X			
Juego de Llaves de copa	Estado general															
Juego de Llaves Mixtas	Estado general															
Seguetas	Mango, Hoja	1	X		✓		X		X		X		X			
Cizalla Cortacable	Estado general															
Juego de Sacabocados de Presion	Pernos															
Tarrajas	Dados, Volvedor, Estrias, uña volvedor, Mango volvedor															
Tripodes	Estado general	1	X		X		✓		X		X		X			
Extensiones	Tomas, Estado de cables	1	X		X		X		X		X		X			
Lámparas	Cable de Poder, Conexión															
Linternas	Estado general															
Polea	Rodamiento, Estado General															
Palas	Revisar ajuste del mango, Astillas	5	X		X		X		X		X		X			
Palines	Revisar ajuste del mango, Astillas	2	X		X		X		X		X		X			
Paladragas	Mangos, Resortes, Ejes	1	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	2	X		X		X		X		X		X			
Picos	Mango, pica	2	X		X		X		X		X		X			
Martillo de uña	Mango, Estado de la Uña	1	X		X		X		X		X		X			
Martillo de Bola	Mango, maso															
Macetas	Mango, maso	1	X		X		X		X		X		X			
Cinceles	Estado general															
Serruchos	Mango, Revisar dientes trabados.															
Machetes con funda	Revisar mango, hoja	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general												X			
Cinta métrica	Estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Caretas para esmerilar	Acetato, Tafilete															
Termos para agua	Estado general	1	X		✓		X		✓		X		X			
Carretillas	Platon, Mangos, Llanta	2	✓		✓		X		X		X		X			
	OTROS															
	FIRMA DEL TRABAJADOR		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez		William Suarez			

Powered by CamScanner

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

FSST-05
VERSION 1
PAG 1 DE 3

Tipo de maquina: Retro excavadora

Referencia: 310 X / JCB

Nombre del operador: Bernardo medrano

Semana desde 8 **hasta** 14 Julio

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
	Traseras de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
	Botiquín		✓			✓			✓			✓			✓				✓			
	Cuenta con Kit Antiderrrame		✓			✓			✓			✓			✓				✓			
	Extintor		✓			✓			✓			✓			✓				✓			
	Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
	Asiento en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
	Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓				✓				
	Mando ripper	✓			✓			✓			✓			✓				✓				

		lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores del tablero presión aceite, hidráulico, refrigerante, horómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado sin cortaduras y sin abultamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Presión normal de llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO ELECTRICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mando de bloqueo sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas sin cortaduras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Gatos hidráulicos del brazo / balde	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismos de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores en buen estado (bastidor, brazo, balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mando de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Balde y dientes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Compartimiento del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería y cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

		B	H	N	B	H	N	B	H	N	B	H	N	B	H	N	B	H	N
OTROS	La condiciones del terreno se prestan para que usted realice su trabajo con seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hay en su área de trabajo líneas de energía que puedan ocasionarle algún riesgo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Bernardo			Bernardo			Bernardo			Bernardo			Bernardo			Bernardo		
	FIRMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																		

Recuerde, cuando detecte condiciones que generen algún tipo de riesgo, reporte prontamente y de manera verbal a la persona GSST o a su jefe inmediato para realizar la pronta corrección de la misma.
Recuerde utilizar siempre las botas de seguridad
No tirarse de la retroexcavadora y tener cuidado al subir y bajar de ella
No utilizar objetos como anillos ,reloj,cadenas y utilizar siempre la camisa por dentro

HOROMETRO INICIAL	**HOROMETRO FINAL**

OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

FSST-05
VERSION 1
PAG 1 DE 3

Tipo de maquina: MINICARGADOR
Referencia: CASE SR 220.
Nombre del operador: Dany Blanco.
Semana desde 03-Marzo hasta 07-Marzo 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cuenta con Kit Antiderrrame	✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
	Asiento en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando ripper	✓			✓			✓			✓			✓								
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
	Indicadores del tablero presión aceite, hidráulico, refrigerante, horómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS	En buen estado sin cortaduras y sin abultamientos	✓			✓			✓			✓			✓								
	Presión normal de llantas	✓			✓			✓			✓			✓								
ELECTRICO ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓								
	alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando de bloqueo sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								

Powered by CamScanner

| | | |

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

FSST-05
VERSION 1
PAG 1 DE 3

Tipo de maquina: MINICARGADOR

Referencia: CAT 242 D

Nombre del operador: Dany Blanco.

Semana desde 24 feb hasta 28 feb 2025.

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	Frontales de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Traseras de trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA	Protección antivuelco (ROPS)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cuenta con Kit Antiderrrame	✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
	Asiento en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando ripper	✓			✓			✓			✓			✓								
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
	Indicadores del tablero presión aceite, hidráulico, refrigerante, horómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS	En buen estado sin cortaduras y sin abultamientos	✓			✓			✓			✓			✓								
	Presión normal de llantas	✓			✓			✓			✓			✓								
ELECTRICO ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓								
	alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mando de bloqueo sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								

Powered by CamScanner

| | | |

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	337447219	9460388008	E	2023/12/13	2023/12/14	BANCO DAVIVIENDA		$9,378,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (50 Afiliados)						$29,342,510	$4,731,400			$30,947,678	$1,240,000			$30,947,678	$1,240,000			$30,947,678	$2,157,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (50 Afiliados)						$29,342,510	$4,731,400			$30,947,678	$1,240,000			$30,947,678	$1,240,000			$30,947,678	$2,157,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (50 Afiliados)						$29,342,510	$4,731,400			$30,947,678	$1,240,000			$30,947,678	$1,240,000			$30,947,678	$2,157,100		$0	$0
1	CC	1128056383	ACEVEDO TAPIA LADYS MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	73207433	AGUIRRE ALMANZA HERNAN	230301	3	$116,500	$18,700	ESSC24	3	$116,500	$4,700	CCF08	3	$116,500	$4,700	14-11	3	$116,500	$8,200	3	$0	$0
3	CC	1007977730	ALCALA OSPINO MARIA VICTORIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1047506056	ALCALA OSPINO YISET PATRICIA	230201	9	$348,000	$90,500	EPS005	9	$348,000	$14,000	CCF08	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
5	CC	73111089	ALVAREZ LAGUNA DANIEL		0	$0	$0	EPS002	3	$116,500	$4,700	CCF08	3	$116,500	$4,700	14-11	3	$116,500	$8,200	3	$0	$0
6	CC	92098429	ARROYO PEREZ ROBERTO CARLOS	230301	16	$621,334	$99,500	EPS010	16	$621,334	$24,900	CCF08	16	$621,334	$24,900	14-11	16	$621,334	$43,300	16	$0	$0
7	CC	1143342760	BENITEZ PADILLA ANDREA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	73240371	CAMPO EBRAGIN SAUL JABITH	230301	17	$1,133,334	$181,400	EPS010	17	$1,133,334	$45,400	CCF08	17	$1,133,334	$45,400	14-11	17	$1,133,334	$78,900	17	$0	$0
9	CC	1047416895	CANTILLO JUNIELES ROBER ENRIQUE	230201	17	$736,667	$117,900	ESSC07	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
10	CC	1143389427	CASTAÑO BASA ERIKA ANDREA	230301	20	$773,334	$123,800	EPS002	20	$773,334	$31,000	CCF08	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0
11	CC	1047470953	CASTILLO COLON MAURO REINEL	230301	8	$310,667	$49,800	EPS002	8	$310,667	$12,500	CCF08	8	$310,667	$12,500	14-11	8	$310,667	$21,700	8	$0	$0
12	CC	9173836	CASTRO PEREZ LIBARDO JOSE	230301	15	$582,500	$93,200	CCFC55	15	$582,500	$23,300	CCF08	15	$582,500	$23,300	14-11	15	$582,500	$40,600	15	$0	$0
13	CC	1020717730	COGOLLO CONEO JUAN DAVID	230201	9	$360,000	$57,600	EPS037	9	$360,000	$14,400	CCF08	9	$360,000	$14,400	14-11	9	$360,000	$25,100	9	$0	$0
14	CC	73082213	CORPAS JIMENEZ DANIEL	25-14	17	$660,167	$105,700	ESSC07	17	$660,167	$26,500	CCF08	17	$660,167	$26,500	14-11	17	$660,167	$46,000	17	$0	$0
15	CC	73130600	CORREA VILLERO FERNANDO	230301	8	$310,667	$49,800	ESSC24	8	$310,667	$12,500	CCF08	8	$310,667	$12,500	14-11	8	$310,667	$21,700	8	$0	$0
16	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,165,000	$186,400	EPS037	30	$1,165,000	$46,600	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-11	30	$1,165,000	$81,100	30	$0	$0
17	CC	73155925	DE AVILA JIMENEZ WILLIAM	230301	4	$155,334	$24,900	ESSC24	4	$155,334	$6,300	CCF08	4	$155,334	$6,300	14-11	4	$155,334	$10,900	4	$0	$0
18	CC	1043963933	FUENTES TORRES BRANDO	230201	3	$116,500	$18,700	ESSC07	3	$116,500	$4,700	CCF08	3	$116,500	$4,700	14-11	3	$116,500	$8,200	3	$0	$0
19	CC	73183441	GARCES MARRUGO DANUIL	230301	17	$1,360,000	$217,600	EPS002	17	$1,360,000	$54,400	CCF08	17	$1,360,000	$54,400	14-11	17	$1,360,000	$94,700	17	$0	$0
20	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	13	$650,000	$104,000	EPS002	13	$650,000	$26,000	CCF08	13	$650,000	$26,000	14-11	13	$650,000	$45,300	13	$0	$0
21	CC	73142260	GONZALEZ LEAL REYNALDO	25-14	14	$543,667	$87,000	EPS002	14	$543,667	$21,800	CCF08	14	$543,667	$21,800	14-11	14	$543,667	$37,900	14	$0	$0
22	CC	1143395600	GUZMAN VEGA LUIS EDUARDO	230301	27	$1,044,000	$167,100	ESSC07	27	$1,044,000	$41,800	CCF08	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
23	CC	73139167	HERNANDEZ MARIMON ANTONIO	230201	5	$193,334	$31,000	EPS048	5	$193,334	$7,800	CCF08	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
24	CC	1143356269	HERNANDEZ BASA ERICK EDITH	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
25	CC	33101863	HERRERA ANDERSON PAOLA BEATRIZ	230201	17	$1,020,000	$163,200	EPS048	17	$1,020,000	$40,800	CCF08	17	$1,020,000	$40,800	14-11	17	$1,020,000	$71,000	17	$0	$0
26	CC	8850757	HIDALGO BURGOS JOSE CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	1041977932	JULIO JIMENEZ ADALBERTO	230301	2	$77,667	$12,500	ESSC07	2	$77,667	$3,200	CCF08	2	$77,667	$3,200	14-11	2	$77,667	$5,500	2	$0	$0
28	CC	73094825	JULIO JIMENEZ FRANCISCO	230301	2	$77,667	$12,500	ESSC24	2	$77,667	$3,200	CCF08	2	$77,667	$3,200	14-11	2	$77,667	$5,500	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	73079643	LOPEZ PUERTA CRISTOBAL		0	$0	$0	EPS002	4	$155,334	$6,300	CCF08	4	$155,334	$6,300	14-11	4	$155,334	$10,900	4	$0	$0
30	CC	73209504	MALDONADO SUAREZ OSMIN ANTONIO	230301	14	$543,667	$87,000	CCFC55	14	$543,667	$21,800	CCF08	14	$543,667	$21,800	14-11	14	$543,667	$37,900	14	$0	$0
31	CC	1043008355	MANOTA TORRENEGRA JEAN CARLOS	230301	17	$660,167	$105,700	EPS002	17	$660,167	$26,500	CCF08	17	$660,167	$26,500	14-11	17	$660,167	$46,000	17	$0	$0
32	CC	9087707	MARTINEZ PINO JAIME LUIS		0	$0	$0	EPS010	17	$1,133,334	$45,400	CCF08	17	$1,133,334	$45,400	14-11	17	$1,133,334	$78,900	17	$0	$0
33	CC	45558071	MERCADO MELENDEZ MIRLETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
34	CC	1047468112	MONTEMIRANDA SOLANO RAYMUNDO ANTONIO	230201	4	$155,334	$24,900	ESSC07	4	$155,334	$6,300	CCF08	4	$155,334	$6,300	14-11	4	$155,334	$10,900	4	$0	$0
35	CC	1002199572	MORELOS CABARCAS JAIDER ALEXANDER	230201	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF08	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
36	CC	73184532	PALLARES LAGUNA LUIS EDUARDO	230201	30	$1,165,000	$186,400	EPS005	30	$1,165,000	$46,600	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-11	30	$1,165,000	$81,100	30	$0	$0
37	CC	73157841	PINILLA RODRIGUEZ HARLAN	230301	2	$77,667	$12,500	ESSC24	2	$77,667	$3,200	CCF08	2	$77,667	$3,200	14-11	2	$77,667	$5,500	2	$0	$0
38	CC	73157549	PION HERNANDEZ RICARDO	230301	17	$660,167	$105,700	EPS048	17	$660,167	$26,500	CCF08	17	$660,167	$26,500	14-11	17	$660,167	$46,000	17	$0	$0
39	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	3	$240,000	$38,400	EPS048	3	$240,000	$9,600	CCF08	3	$240,000	$9,600	14-11	3	$240,000	$16,800	3	$0	$0
40	CC	45693111	PUPO SEPULVEDA ANGELINA	230201	27	$1,044,000	$167,100	CCFC55	27	$1,044,000	$41,800	CCF08	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
41	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	3	$130,000	$20,800	EPS048	3	$130,000	$5,200	CCF08	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
42	CC	73164451	RIOS PALACIO ADALBERTO	230301	14	$1,166,667	$186,700	EPS002	14	$1,166,667	$46,700	CCF08	14	$1,166,667	$46,700	14-11	14	$1,166,667	$81,300	14	$0	$0
43	CC	73136579	RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
44	CC	77094158	RODRIGUEZ OSPINO ALDO DE JESUS	230301	21	$812,000	$130,000	EPS048	21	$812,000	$32,500	CCF08	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
45	PT	6366978	RONDON ARAUJO JOSE GREGORIO	230301	20	$773,334	$123,800	ESSC07	20	$773,334	$31,000	CCF08	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0
46	CC	73200381	RUIZ ROMERO DAVID	230301	14	$543,667	$87,000	EPS037	14	$543,667	$21,800	CCF08	14	$543,667	$21,800	14-11	14	$543,667	$37,900	14	$0	$0
47	CC	9089170	SALAS MADRIGAL AMAURY		0	$0	$0	EPS002	2	$200,000	$8,000	CCF08	2	$200,000	$8,000	14-11	2	$200,000	$14,000	2	$0	$0
48	CC	73569868	URUETA CALLE JAVIER EDUARDO	231001	3	$116,500	$18,700	EPS037	3	$116,500	$4,700	CCF08	3	$116,500	$4,700	14-11	3	$116,500	$8,200	3	$0	$0
49	CC	1047446259	VENECIA PATERNINA KARLA PATRICIA	230201	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF08	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
50	CC	1001900038	ZUÑIGA MORALES JOINIER ALBERTO	230301	8	$310,667	$49,800	CCFC55	8	$310,667	$12,500	CCF08	8	$310,667	$12,500	14-11	8	$310,667	$21,700	8	$0	$0
Total			**Afiliados(50)**			**$29,342,510**	**$4,731,400**			**$30,947,678**	**$1,240,000**			**$30,947,678**	**$1,240,000**			**$30,947,678**	**$2,157,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	337447219	9460388008	E	2023/12/13	2023/12/14	BANCO DAVIVIENDA		$9,378,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$4,731,400	$0	$4,736,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$18,700	$0	$18,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$255,100	$0	$255,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$2,702,200	$0	$2,704,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$1,755,400	$0	$1,757,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$2,157,100	$0	$2,159,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	50	$2,157,100	$0	$2,159,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$1,240,000	$0	$1,241,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	50	$1,240,000	$0	$1,241,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				50	$1,240,000	$0	$1,241,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$99,400	$0	$99,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$29,900	$0	$30,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$122,400	$0	$122,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$115,700	$0	$115,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$235,800	$0	$236,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$95,300	$0	$95,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$341,700	$0	$342,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$199,800	$0	$200,000
TOTAL				**50**	**$9,368,500**	**$0**	**$9,378,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	444869850	9462797945	E	2024/01/12	2024/02/08	BANCOLOMBIA		$7,268,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (24 Afiliados)						$22,739,002	$3,638,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$1,608,200		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (24 Afiliados)						$22,739,002	$3,638,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$1,608,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (24 Afiliados)						$22,739,002	$3,638,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$1,608,200		$0	$0
1	CC	1128056383	ACEVEDO TAPIA LADYS MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1041970897	ACOSTA FAJARDO LUIS MARIANO	230301	11	$427,167	$68,400	EPS037	11	$427,167	$17,100	CCF08	11	$427,167	$17,100	14-25	11	$427,167	$29,800	11	$0	$0
3	CC	73207433	AGUIRRE ALMANZA HERNAN	230301	9	$349,500	$56,000	ESSC24	9	$349,500	$14,000	CCF08	9	$349,500	$14,000	14-25	9	$349,500	$24,400	9	$0	$0
4	CC	73111089	ALVAREZ LAGUNA DANIEL		0	$0	$0	EPS002	9	$349,500	$14,000	CCF08	9	$349,500	$14,000	14-25	9	$349,500	$24,400	9	$0	$0
5	CC	92098429	ARROYO PEREZ ROBERTO CARLOS	230301	30	$1,165,000	$186,400	EPS010	30	$1,165,000	$46,600	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-25	30	$1,165,000	$81,100	30	$0	$0
6	CC	73240371	CAMPO EBRAGIN SAUL JABITH	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
7	CC	1047416895	CANTILLO JUNIELES ROBER ENRIQUE	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1020717730	COGOLLO CONEO JUAN DAVID	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF08	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
9	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,165,000	$186,400	EPS037	30	$1,165,000	$46,600	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-25	30	$1,165,000	$81,100	30	$0	$0
10	CC	73155925	DE AVILA JIMENEZ WILLIAM	230301	9	$349,500	$56,000	ESSC24	9	$349,500	$14,000	CCF08	9	$349,500	$14,000	14-25	9	$349,500	$24,400	9	$0	$0
11	CC	1047405731	DE HOYOS LOPEZ JHON JAIRO	230301	5	$194,167	$31,100	EPS002	5	$194,167	$7,800	CCF08	5	$194,167	$7,800	14-25	5	$194,167	$13,600	5	$0	$0
12	CC	73183441	GARCES MARRUGO DANUIL	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
13	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
14	CC	1143356269	HERNANDEZ BASA ERICK EDITH	230201	21	$812,000	$130,000	ESSC07	21	$812,000	$32,500	CCF08	21	$812,000	$32,500	14-25	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
15	CC	33101863	HERRERA ANDERSON PAOLA BEATRIZ	230201	15	$900,000	$144,000	EPS048	15	$900,000	$36,000	CCF08	15	$900,000	$36,000	14-25	15	$900,000	$62,700	15	$0	$0
16	CC	8850757	HIDALGO BURGOS JOSE CARLOS	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC07	21	$812,000	$32,500	CCF08	21	$812,000	$32,500	14-25	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
17	CC	1048474003	MARQUEZ CASTELLANO DAINER JOSE	230301	8	$310,667	$49,800	EPS037	8	$310,667	$12,500	CCF08	8	$310,667	$12,500	14-25	8	$310,667	$21,700	8	$0	$0
18	CC	73184532	PALLARES LAGUNA LUIS EDUARDO	230201	30	$1,165,000	$186,400	EPS005	30	$1,165,000	$46,600	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-25	30	$1,165,000	$81,100	30	$0	$0
19	CC	1047421091	PEÑA MELENDEZ WILMER ORLANDO	230301	30	$1,165,000	$186,400	ESSC24	30	$1,165,000	$46,600	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-25	30	$1,165,000	$81,100	30	$0	$0
20	CC	73164451	RIOS PALACIO ADALBERTO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
21	CC	9136887	SINNING HERNANDEZ MIGUEL EDUARDO	230301	30	$1,165,000	$186,400	EPS041	30	$1,165,000	$46,600	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-25	30	$1,165,000	$81,100	30	$0	$0
22	CC	1007251740	TORRES MEÑACA ESTIVINSON	230301	5	$194,167	$31,100	EPS048	5	$194,167	$7,800	CCF08	5	$194,167	$7,800	14-25	5	$194,167	$13,600	5	$0	$0
23	CC	1002249246	TORRES MEÑACA WILSON	230301	5	$194,167	$31,100	EPS048	5	$194,167	$7,800	CCF08	5	$194,167	$7,800	14-25	5	$194,167	$13,600	5	$0	$0
24	CC	1001900038	ZUÑIGA MORALES JOINIER ALBERTO	230301	8	$310,667	$49,800	CCFC55	8	$310,667	$12,500	CCF08	8	$310,667	$12,500	14-25	8	$310,667	$21,700	8	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			$22,739,002	$3,638,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$923,900			$23,088,502	$1,608,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	444869850	9462797945	E	2024/01/12	2024/02/08	BANCOLOMBIA		$7,268,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				23	$3,638,900	$0	$3,727,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,166,500	$0	$2,219,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,472,400	$0	$1,508,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,608,200	$0	$1,647,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	$1,608,200	$0	$1,647,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$923,900	$0	$946,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	24	$923,900	$0	$946,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				24	$923,900	$0	$946,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$12,500	$0	$12,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$74,600	$0	$76,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$51,600	$0	$52,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$126,600	$0	$129,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$117,000	$0	$119,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$124,200	$0	$127,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,600	$0	$47,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$277,800	$0	$284,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$93,000	$0	$95,300
TOTAL				**24**	**$7,094,900**	**$0**	**$7,268,300**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	446473630	9462827958	E	2024/02/12	2024/02/09	BANCOLOMBIA	0	$3,306,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,011,400						$347,000	
																				$2,011,400						$347,000	
																				$2,011,400						$347,000	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	16%	SIN RIESGO	$104,000	$0	$0	$0	$0	$0	$104,000		SANITAS	15	$650,000	4%	$26,000	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	12%	SIN RIESGO	$78,000	$0	$0	$0	$0	$0	$78,000		SANITAS	15	$650,000	0%	$0	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	16%	SIN RIESGO	$104,000	$0	$0	$0	$0	$0	$104,000		MUTUAL SER	15	$650,000	4%	$26,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	12%	SIN RIESGO	$78,000	$0	$0	$0	$0	$0	$78,000		MUTUAL SER	15	$650,000	0%	$0	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	25	$1,083,334	16%	SIN RIESGO	$173,400	$0	$0	$0	$0	$0	$173,400		NUEVA E.P.S.	25	$1,083,334	4%	$43,400	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	16%	SIN RIESGO	$104,000	$0	$0	$0	$0	$0	$104,000		NUEVA E.P.S.	15	$650,000	4%	$26,000	
						$1,165,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	12%	SIN RIESGO	$78,000	$0	$0	$0	$0	$0	$78,000		NUEVA E.P.S.	15	$650,000	0%	$0	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$1,200,000	16%	SIN RIESGO	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0	$192,000		SALUD TOTAL	15	$1,200,000	4%	$48,000	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$1,200,000	12%	SIN RIESGO	$144,000	$0	$0	$0	$0	$0	$144,000		SALUD TOTAL	15	$1,200,000	0%	$0	
						$1,500,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$750,000	16%	SIN RIESGO	$120,000	$0	$0	$0	$0	$0	$120,000		SALUD TOTAL	15	$750,000	4%	$30,000	
						$1,500,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$750,000	12%	SIN RIESGO	$90,000	$0	$0	$0	$0	$0	$90,000		SALUD TOTAL	15	$750,000	0%	$0	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$86,667	16%	SIN RIESGO	$13,900	$0	$0	$0	$0	$0	$13,900		EPS MUTUAL SER	2	$86,667	4%	$3,500	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$346,667	16%	SIN RIESGO	$55,500	$0	$0	$0	$0	$0	$55,500		CAJACOPI	8	$346,667	4%	$13,900	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$800,000	16%	SIN RIESGO	$128,000	$0	$0	$0	$0	$0	$128,000		SANITAS	8	$800,000	4%	$32,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	16%	SIN RIESGO	$104,000	$0	$0	$0	$0	$0	$104,000		SANITAS	15	$650,000	4%	$26,000	
						$1,165,000	No	Fijo	PROTECCION	15	$650,000	12%	SIN RIESGO	$78,000	$0	$0	$0	$0	$0	$78,000		SANITAS	15	$650,000	0%	$0	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	12	$720,000	16%	SIN RIESGO	$115,200	$0	$0	$0	$0	$0	$115,200		COOSALUD EPS	12	$720,000	4%	$28,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$650,000	16%	SIN RIESGO	$104,000	$0	$0	$0	$0	$0	$104,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	15	$650,000	4%	$26,000	
						$1,165,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$650,000	12%	SIN RIESGO	$78,000	$0	$0	$0	$0	$0	$78,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	15	$650,000	0%	$0	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		EPS MUTUAL SER	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		EPS MUTUAL SER	5	$216,667	4%	$8,700	
																				$2,011,400						$347,000	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$347,000						$344,200						$604,200				$0		$0		$0		$0	
	$347,000						$344,200						$604,200				$0		$0		$0		$0	
	$347,000						$344,200						$604,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$26,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$580,000	4%	$23,200	COLMENA	15	$650,000	6.96%	5	$45,300	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	15	$580,000	0%	$0	COLMENA	15	$650,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$26,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$650,000	4%	$26,000	COLMENA	15	$650,000	6.96%	5	$45,300	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	15	$650,000	0%	$0	COLMENA	15	$650,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$43,400		COMFENALCO CARTAGENA	25	$1,083,334	4%	$43,400	COLMENA	25	$1,083,334	6.96%	5	$75,500	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$26,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$650,000	4%	$26,000	COLMENA	15	$650,000	6.96%	5	$45,300	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	15	$582,500	0%	$0	COLMENA	15	$650,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$1,200,000	4%	$48,000	COLMENA	15	$1,200,000	6.96%	5	$83,600	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	15	$1,200,000	0%	$0	COLMENA	15	$1,200,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$30,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$750,000	4%	$30,000	COLMENA	15	$750,000	6.96%	5	$52,200	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	15	$750,000	0%	$0	COLMENA	15	$750,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,500		COMFENALCO CARTAGENA	2	$86,667	4%	$3,500	COLMENA	2	$86,667	6.96%	5	$6,100	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$13,900		COMFENALCO CARTAGENA	8	$346,667	4%	$13,900	COLMENA	8	$346,667	6.96%	5	$24,200	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$32,000		COMFENALCO CARTAGENA	8	$800,000	4%	$32,000	COLMENA	8	$800,000	6.96%	5	$55,700	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$26,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$650,000	4%	$26,000	COLMENA	15	$650,000	6.96%	5	$45,300	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	15	$582,500	0%	$0	COLMENA	15	$650,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$28,800		COMFENALCO CARTAGENA	12	$720,000	4%	$28,800	COLMENA	12	$720,000	6.96%	5	$50,200	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$26,000		COMFENALCO CARTAGENA	15	$650,000	4%	$26,000	COLMENA	15	$650,000	6.96%	5	$45,300	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFENALCO CARTAGENA	15	$582,500	0%	$0	COLMENA	15	$650,000	0%	5	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COMFENALCO CARTAGENA	5	$216,667	4%	$8,700	COLMENA	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COMFENALCO CARTAGENA	5	$216,667	4%	$8,700	COLMENA	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$347,000						$344,200						$604,200				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	446473630	9462827958	E	2024/02/12	2024/02/09	BANCOLOMBIA	0	$3,306,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$2,011,400	$0	$0	$2,011,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$900,000	$0	$0	$900,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,111,400	$0	$0	$1,111,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$604,200	$0	$0	$604,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	$604,200	$0	$0	$604,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$344,200	$0	$0	$344,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	$344,200	$0	$0	$344,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	$347,000	$0	$0	$347,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$13,900	$0	$0	$13,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$28,800	$0	$0	$28,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$20,900	$0	$0	$20,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$69,400	$0	$0	$69,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,000	$0	$0	$26,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$78,000	$0	$0	$78,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$84,000	$0	$0	$84,000
TOTAL				**14**	**$3,306,800**	**$0**	**$0**	**$3,306,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	528598876	9464636593	E	2024/03/12	2024/03/22	BANCO DAVIVIENDA		$6,805,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (19 Afiliados)						$21,806,668	$3,489,200			$21,806,668	$872,400			$21,666,668	$866,800			$21,806,668	$1,518,500		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (19 Afiliados)						$21,806,668	$3,489,200			$21,806,668	$872,400			$21,666,668	$866,800			$21,806,668	$1,518,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (19 Afiliados)						$21,806,668	$3,489,200			$21,806,668	$872,400			$21,666,668	$866,800			$21,806,668	$1,518,500		$0	$0
1	CC	1128056383	ACEVEDO TAPIA LADYS MARIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF08	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
3	CC	8870177	BUELVAS MARTINEZ BELISARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
5	CC	1047416895	CANTILLO JUNIELES ROBER ENRIQUE	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
7	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	73183441	GARCES MARRUGO DANUIL	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
9	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
10	CC	1043649235	GONZALEZ ALVAREZ RICARDO DIEGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1050969241	MARRERO GONZALEZ JOSE GREGORIO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
12	CC	1137219266	MERCADO MARTINEZ MICHEL ANDERSON	230301	7	$303,334	$48,600	ESSC07	7	$303,334	$12,200	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-25	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
13	CC	1014177186	OLAYA GAITAN YULY ANDREA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC	73184532	PALLARES LAGUNA LUIS EDUARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
16	CC	1001834661	PEREIRA GARCIA DAWIN ABEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	9136887	SINNING HERNANDEZ MIGUEL EDUARDO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$13,900	CCF08	8	$346,667	$13,900	14-25	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
18	CC	1042581229	VEGA NARVAEZ SEBASTIAN CAMILO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS042	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
19	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230301	15	$650,000	$104,000	EPSC34	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$21,806,668	$3,489,200			$21,806,668	$872,400			$21,666,668	$866,800			$21,806,668	$1,518,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	528598876	9464636593	E	2024/03/12	2024/03/22	BANCO DAVIVIENDA		$6,805,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,489,200	$0	$3,519,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$201,100	$0	$202,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,216,100	$0	$2,235,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,072,000	$0	$1,081,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,518,500	$0	$1,531,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	$1,518,500	$0	$1,531,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$866,800	$0	$874,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	$866,800	$0	$874,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				19	$872,400	$0	$880,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$26,000	$0	$26,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$26,000	$0	$26,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$52,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$168,200	$0	$169,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$128,300	$0	$129,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$39,900	$0	$40,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$182,000	$0	$183,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$250,000	$0	$252,200
TOTAL				**19**	**$6,746,900**	**$0**	**$6,805,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	570486537	9465600526	E	2024/04/10	2024/04/12	BANCO DAVIVIENDA		$13,135,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (34 Afiliados)						$41,415,001	$6,626,600			$43,416,001	$1,737,000			$43,141,001	$1,726,000			$43,416,001	$3,022,700		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (34 Afiliados)						$41,415,001	$6,626,600			$43,416,001	$1,737,000			$43,141,001	$1,726,000			$43,416,001	$3,022,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (34 Afiliados)						$41,415,001	$6,626,600			$43,416,001	$1,737,000			$43,141,001	$1,726,000			$43,416,001	$3,022,700		$0	$0
1	CC	1047412063	ACEVEDO CORTEZ JEFERSON	230301	25	$1,087,500	$174,000	EPS037	25	$1,087,500	$43,500	CCF08	25	$1,087,500	$43,500	14-25	25	$1,087,500	$75,700	25	$0	$0
2	CC	1128056383	ACEVEDO TAPIA LADYS MARIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	5002909	ALTAMIRANDA BRAVO ROGER		0	$0	$0	ESSC24	23	$1,000,500	$40,100	CCF08	23	$1,000,500	$40,100	14-25	23	$1,000,500	$69,700	23	$0	$0
4	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	8870177	BUELVAS MARTINEZ BELISARIO	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC07	2	$86,667	$3,500	CCF08	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
6	CC	73134266	CAICEDO PINO LEONILSON		0	$0	$0	EPS048	23	$1,000,500	$40,100	CCF08	23	$1,000,500	$40,100	14-25	23	$1,000,500	$69,700	23	$0	$0
7	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1047416895	CANTILLO JUNIELES ROBER ENRIQUE	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1063718250	COA GONZALEZ MIGUEL	230301	17	$739,500	$118,400	EPS002	17	$739,500	$29,600	CCF08	17	$739,500	$29,600	14-25	17	$739,500	$51,500	17	$0	$0
10	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	9146093	FUENTES MARQUEZ GEOVANNIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
14	CC	1043649235	GONZALEZ ALVAREZ RICARDO DIEGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	73429611	LAMADRID SANCHEZ EDILBERTO JAVIER	230301	10	$533,334	$85,400	EPS005	10	$533,334	$21,400	CCF08	10	$533,334	$21,400	14-25	10	$533,334	$37,200	10	$0	$0
16	CC	1050969241	MARRERO GONZALEZ JOSE GREGORIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1007655758	MARRUGO BARRIOS EDER ENRIQUE	230301	30	$1,305,000	$208,800	ESSC07	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
18	CC	73193512	MONTERO MARIMON JAVIER	230301	23	$1,000,500	$160,100	EPS002	23	$1,000,500	$40,100	CCF08	23	$1,000,500	$40,100	14-25	23	$1,000,500	$69,700	23	$0	$0
19	CC	1014177186	OLAYA GAITAN YULY ANDREA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
20	CC	73435256	OLIVERA ALVAREZ WAINER	230301	25	$1,087,500	$174,000	EPS002	25	$1,087,500	$43,500	CCF08	25	$1,087,500	$43,500	14-25	25	$1,087,500	$75,700	25	$0	$0
21	CC	73132277	PADILLA LOPEZ MARTIN FELIPE	230301	25	$1,087,500	$174,000	EPS002	25	$1,087,500	$43,500	CCF08	25	$1,087,500	$43,500	14-25	25	$1,087,500	$75,700	25	$0	$0
22	CC	1001973741	PADILLA VIDAL THY MARTY	230301	25	$1,087,500	$174,000	EPS002	25	$1,087,500	$43,500	CCF08	25	$1,087,500	$43,500	14-25	25	$1,087,500	$75,700	25	$0	$0
23	CC	73184532	PALLARES LAGUNA LUIS EDUARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	1001834661	PEREIRA GARCIA DAWIN ABEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	1143338315	PEREZ GUZMAN DAYANY CONCEPCION	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS042	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
27	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
28	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	PT	5290957	RIOS JOSE TIRSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
30	CC	73123553	SALAS PACHECO ARCADIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
31	CC	9098686	SEVERICHE TORRES EFRAIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
33	CC	1042581229	VEGA NARVAEZ SEBASTIAN CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(34)**			**$41,415,001**	**$6,626,600**			**$43,416,001**	**$1,737,000**			**$43,141,001**	**$1,726,000**			**$43,416,001**	**$3,022,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	570486537	9465600526	E	2024/04/10	2024/04/12	BANCO DAVIVIENDA		$13,135,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$6,626,600	$0	$6,638,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$0	$416,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$4,754,600	$0	$4,762,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,456,000	$0	$1,458,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$3,022,700	$0	$3,027,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	$3,022,700	$0	$3,027,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$1,726,000	$0	$1,729,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	34	$1,726,000	$0	$1,729,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				34	$1,737,000	$0	$1,740,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$52,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$124,000	$0	$124,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$144,100	$0	$144,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$240,100	$0	$240,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$52,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$211,700	$0	$212,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$147,500	$0	$147,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$364,200	$0	$364,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$297,400	$0	$298,000
TOTAL				**34**	**$13,112,300**	**$0**	**$13,135,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	646769842	9467223615	E	2024/05/14	2024/05/20	BANCO DAVIVIENDA		$14,296,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (45 Afiliados)						$43,503,002	$6,961,400			$48,563,002	$1,943,100			$48,476,002	$1,939,700			$48,563,002	$3,382,000		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (45 Afiliados)						$43,503,002	$6,961,400			$48,563,002	$1,943,100			$48,476,002	$1,939,700			$48,563,002	$3,382,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (45 Afiliados)						$43,503,002	$6,961,400			$48,563,002	$1,943,100			$48,476,002	$1,939,700			$48,563,002	$3,382,000		$0	$0
1	CC	1047412063	ACEVEDO CORTEZ JEFERSON	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS037	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
2	CC	1128056383	ACEVEDO TAPIA LADYS MARIA	230201	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$348,000	$14,000	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
3	CC	5002909	ALTAMIRANDA BRAVO ROGER		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
4	CC	73086098	ANDRADE HONG MARIO ALFONSO		0	$0	$0	EPS002	21	$2,450,000	$98,000	CCF08	21	$2,450,000	$98,000	14-25	21	$2,450,000	$170,600	21	$0	$0
5	CC	1128059309	BABILONIA MIRANDA KAREN	230301	29	$1,261,500	$201,900	EPS048	29	$1,261,500	$50,500	CCF08	29	$1,261,500	$50,500	14-25	29	$1,261,500	$87,900	29	$0	$0
6	CC	1048438452	BARRIOS MORALES CARLOS EDUARDO	230301	27	$1,174,500	$188,000	EPS037	27	$1,174,500	$47,000	CCF08	27	$1,174,500	$47,000	14-25	27	$1,174,500	$81,800	27	$0	$0
7	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1002243034	BARRIOS GARZON JOSE MANUEL	230301	4	$174,000	$27,900	EPS008	4	$174,000	$7,000	CCF08	4	$174,000	$7,000	14-25	4	$174,000	$12,200	4	$0	$0
9	CC	73134266	CAICEDO PINO LEONILSON		0	$0	$0	EPS048	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
10	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1142918106	CANTILLO BENEDETTI ENRIQUE LUIS	230301	7	$304,500	$48,800	EPS041	7	$304,500	$12,200	CCF08	7	$304,500	$12,200	14-25	7	$304,500	$21,200	7	$0	$0
12	CC	1047416895	CANTILLO JUNIELES ROBER ENRIQUE	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	3817465	CANTILLO RODRIGUEZ VICTOR RAFAEL	230301	7	$304,500	$48,800	EPS041	7	$304,500	$12,200	CCF08	7	$304,500	$12,200	14-25	7	$304,500	$21,200	7	$0	$0
14	CC	1002197895	CARDENAS DIAZ RAMON	230301	9	$391,500	$62,700	EPS037	9	$391,500	$15,700	CCF08	9	$391,500	$15,700	14-25	9	$391,500	$27,300	9	$0	$0
15	CC	1063718250	COA GONZALEZ MIGUEL	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
16	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	9146093	FUENTES MARQUEZ GEOVANNIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
20	CC	1043649235	GONZALEZ ALVAREZ RICARDO DIEGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	73429611	LAMADRID SANCHEZ EDILBERTO JAVIER	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
22	CC	1050969241	MARRERO GONZALEZ JOSE GREGORIO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
23	CC	1007655758	MARRUGO BARRIOS EDER ENRIQUE	230301	30	$1,305,000	$208,800	ESSC07	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
24	CC	73193512	MONTERO MARIMON JAVIER	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
25	CC	1014177186	OLAYA GAITAN YULY ANDREA	230301	7	$700,000	$112,000	EPS005	7	$700,000	$28,000	CCF08	7	$700,000	$28,000	14-25	7	$700,000	$48,800	7	$0	$0
26	CC	73435256	OLIVERA ALVAREZ WAINER	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
27	CC	1143352334	OLIVERO SEHUANEZ SERGIO ELIAS	230301	9	$391,500	$62,700	EPS005	9	$391,500	$15,700	CCF08	9	$391,500	$15,700	14-25	9	$391,500	$27,300	9	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	73132277	PADILLA LOPEZ MARTIN FELIPE	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
29	CC	1001973741	PADILLA VIDAL THY MARTY	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
30	CC	73184532	PALLARES LAGUNA LUIS EDUARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
31	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1041989836	PAUTT DIAZ ALEXIS	230301	9	$391,500	$62,700	EPS002	9	$391,500	$15,700	CCF08	9	$391,500	$15,700	14-25	9	$391,500	$27,300	9	$0	$0
33	CC	1077428459	PEÑALOZA PALACIOS JOSE VERNIS	231001	9	$391,500	$62,700	CCFC20	9	$391,500	$15,700	CCF08	9	$391,500	$15,700	14-25	9	$391,500	$27,300	9	$0	$0
34	CC	1001834661	PEREIRA GARCIA DAWIN ABEL	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
35	CC	1143338315	PEREZ GUZMAN DAYANY CONCEPCION	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS042	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
36	CC	1143367309	PEREZ DIAZ LUIS ENRIQUE	230301	9	$391,500	$62,700	ESSC07	9	$391,500	$15,700	CCF08	9	$391,500	$15,700	14-25	9	$391,500	$27,300	9	$0	$0
37	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
38	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
39	PT	5290957	RIOS JOSE TIRSO	230301	10	$433,334	$69,400	CCFC55	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$388,334	$15,600	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
40	CC	73123553	SALAS PACHECO ARCADIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	9098686	SEVERICHE TORRES EFRAIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
42	CC	9152405	SILGADO OROZCO ANDRES	230201	9	$391,500	$62,700	EPS002	9	$391,500	$15,700	CCF08	9	$391,500	$15,700	14-25	9	$391,500	$27,300	9	$0	$0
43	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1042581229	VEGA NARVAEZ SEBASTIAN CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
45	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(45)**					**$43,503,002**	**$6,961,400**			**$48,563,002**	**$1,943,100**			**$48,476,002**	**$1,939,700**			**$48,563,002**	**$3,382,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	646769842	9467223615	E	2024/05/14	2024/05/20	BANCO DAVIVIENDA		$14,296,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$6,961,400	$0	$6,995,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$62,700	$0	$63,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$0	$418,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$4,901,600	$0	$4,925,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,581,100	$0	$1,588,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$3,382,000	$0	$3,398,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	45	$3,382,000	$0	$3,398,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$1,939,700	$0	$1,949,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	45	$1,939,700	$0	$1,949,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				45	$1,943,100	$0	$1,953,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$17,400	$0	$17,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$52,300
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$15,700	$0	$15,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$7,000	$0	$7,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$72,000	$0	$72,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$208,200	$0	$209,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$302,700	$0	$304,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$52,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$173,700	$0	$174,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$218,900	$0	$220,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$76,400	$0	$76,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$554,400	$0	$557,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$192,700	$0	$193,700
TOTAL				**45**	**$14,226,200**	**$0**	**$14,296,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	719063396	9468805977	E	2024/06/14	2024/06/20	BANCO DAVIVIENDA		$10,846,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (34 Afiliados)						$33,806,671	$5,409,500			$36,023,338	$1,441,400			$35,883,338	$1,435,800			$36,023,338	$2,508,400		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (34 Afiliados)						$33,806,671	$5,409,500			$36,023,338	$1,441,400			$35,883,338	$1,435,800			$36,023,338	$2,508,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (34 Afiliados)						$33,806,671	$5,409,500			$36,023,338	$1,441,400			$35,883,338	$1,435,800			$36,023,338	$2,508,400		$0	$0
1	CC	45485087	AGAMES POLO ROCIO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
2	CC	73086098	ANDRADE HONG MARIO ALFONSO		0	$0	$0	EPS002	19	$2,216,667	$88,700	CCF08	19	$2,216,667	$88,700	14-25	19	$2,216,667	$154,300	19	$0	$0
3	CC	1128059309	BABILONIA MIRANDA KAREN	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS048	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
4	CC	1048438452	BARRIOS MORALES CARLOS EDUARDO	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS037	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
5	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	73182959	BARRIOS BUSTAMANTE RAFAEL	230301	30	$1,305,000	$208,800	ESSC07	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
7	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	73116514	CASTILLA GRAU AMAURY	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
9	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	73130600	CORREA VILLERO FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	4	$173,334	$27,800	CCFC55	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
13	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
14	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
15	CC	1043649235	GONZALEZ ALVAREZ RICARDO DIEGO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS048	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
16	CC	1128044527	GUTIERREZ LIGARDO YOSMI	230201	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
17	CC	73429611	LAMADRID SANCHEZ EDILBERTO JAVIER	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
18	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS010	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
19	CC	45558071	MERCADO MELENDEZ MIRLETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	45527546	MESTRA VALANTA MIRNA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	73184532	PALLARES LAGUNA LUIS EDUARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	1063493903	PALOMINO CADENA KAROL VANESSA	230301	9	$1,050,000	$168,000	EPS008	9	$1,050,000	$42,000	CCF08	9	$1,050,000	$42,000	14-25	9	$1,050,000	$73,100	9	$0	$0
23	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	1002413157	PEREZ PATERNINA DAVID EDUARDO	230301	4	$173,334	$27,800	EPS048	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
25	CC	1143338315	PEREZ GUZMAN DAYANY CONCEPCION	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS042	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
26	CC	73157549	PION HERNANDEZ RICARDO	230301	9	$390,000	$62,400	EPS048	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
27	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
29	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	15	$650,000	$104,000	ESSC07	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
30	CC	73123553	SALAS PACHECO ARCADIO	25-14	11	$476,667	$76,300	ESSC24	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
31	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1042581229	VEGA NARVAEZ SEBASTIAN CAMILO	230301	11	$476,667	$76,300	ESSC24	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
33	CC	73137754	VILLARREAL ROYETT RAFAEL	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
34	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(34)**			**$33,806,671**	**$5,409,500**			**$36,023,338**	**$1,441,400**			**$35,883,338**	**$1,435,800**			**$36,023,338**	**$2,508,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	719063396	9468805977	E	2024/06/14	2024/06/20	BANCO DAVIVIENDA		$10,846,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				33	$5,409,500	$0	$5,435,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$416,100	$0	$418,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$3,613,600	$0	$3,630,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,379,800	$0	$1,386,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$2,508,400	$0	$2,520,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	$2,508,400	$0	$2,520,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$1,435,800	$0	$1,442,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	34	$1,435,800	$0	$1,442,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				34	$1,441,400	$0	$1,448,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,000	$0	$7,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$52,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$42,000	$0	$42,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$72,000	$0	$72,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$90,200	$0	$90,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$241,900	$0	$243,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$59,000	$0	$59,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$78,200	$0	$78,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,200	$0	$157,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$78,000	$0	$78,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$448,900	$0	$451,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$116,000	$0	$116,600
TOTAL				**34**	**$10,795,100**	**$0**	**$10,846,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	798363174	9470433942	E	2024/07/11	2024/07/25	BANCO DAVIVIENDA		$11,597,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (33 Afiliados)						**$36,892,168**	**$5,903,000**			**$37,282,168**	**$1,491,500**			**$37,142,168**	**$1,485,900**			**$37,282,168**	**$2,596,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: LOTE 2 (33 Afiliados)						**$36,892,168**	**$5,903,000**			**$37,282,168**	**$1,491,500**			**$37,142,168**	**$1,485,900**			**$37,282,168**	**$2,596,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (33 Afiliados)						**$36,892,168**	**$5,903,000**			**$37,282,168**	**$1,491,500**			**$37,142,168**	**$1,485,900**			**$37,282,168**	**$2,596,000**		**$0**	**$0**
1	CC	45485087	AGAMES POLO ROCIO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
2	CC	1128059309	BABILONIA MIRANDA KAREN	230301	11	$478,500	$76,600	EPS048	11	$478,500	$19,200	CCF08	11	$478,500	$19,200	14-25	11	$478,500	$33,400	11	$0	$0
3	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	73116514	CASTILLA GRAU AMAURY	230301	22	$957,000	$153,200	EPS002	22	$957,000	$38,300	CCF08	22	$957,000	$38,300	14-25	22	$957,000	$66,700	22	$0	$0
6	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	73130600	CORREA VILLERO FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1081912594	ESPAÑA FERRE WILMER ENRIQUE	230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
12	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
13	CC	1143372420	GUARDO HERRERA FREDY JOSE	230301	9	$390,000	$62,400	ESSC24	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
14	CC	1128044527	GUTIERREZ LIGARDO YOSMI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	73429611	LAMADRID SANCHEZ EDILBERTO JAVIER	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
16	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1002203148	MATOS CARRILLO OMAR DE JESUS	230301	9	$390,000	$62,400	ESSC24	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
18	CC	45558071	MERCADO MELENDEZ MIRLETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	73199258	NORIEGA LLORENTE ROBERTO CARLOS	231001	9	$390,000	$62,400	ESSC24	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
20	CC	1001899139	OSPINO RODRIGUEZ PABLO MANUEL	230301	9	$390,000	$62,400	ESSC24	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
21	CC	73184532	PALLARES LAGUNA LUIS EDUARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	1063493903	PALOMINO CADENA KAROL VANESSA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
23	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	1002413157	PEREZ PATERNINA DAVID EDUARDO	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC07	2	$86,667	$3,500	CCF08	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
25	CC	1143338315	PEREZ GUZMAN DAYANY CONCEPCION	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS042	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
26	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
27	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
28	CC	19890204	RODRIGUEZ VILLA MANUEL ANTONIO	25-14	9	$390,000	$62,400	ESSC07	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
30	CC	73076228	ROMERO FONTALVO LEONARDO DE JESUS		0	$0	$0	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
31	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	73137754	VILLARREAL ROYETT RAFAEL	25-14	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF08	22	$953,334	$38,200	14-25	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
33	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(33)**			**$36,892,168**	**$5,903,000**			**$37,282,168**	**$1,491,500**			**$37,142,168**	**$1,485,900**			**$37,282,168**	**$2,596,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	798363174	9470433942	E	2024/07/11	2024/07/25	BANCO DAVIVIENDA		$11,597,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$5,903,000	$0	$5,965,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$62,400	$0	$63,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$631,000	$0	$637,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$3,545,600	$0	$3,582,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,664,000	$0	$1,681,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,596,000	$0	$2,623,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	33	$2,596,000	$0	$2,623,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,485,900	$0	$1,501,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	33	$1,485,900	$0	$1,501,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				33	$1,491,500	$0	$1,507,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$52,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$72,000	$0	$72,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$114,400	$0	$115,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$167,200	$0	$169,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$105,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$71,100	$0	$71,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$105,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$71,100	$0	$71,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$567,700	$0	$573,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$116,000	$0	$117,300
TOTAL				**33**	**$11,476,400**	**$0**	**$11,597,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	908571997	9473205832	E	2024/08/13	2024/09/12	BANCO DAVIVIENDA		$7,131,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 7 (24 Afiliados)						$21,560,500	$3,449,700			$23,602,167	$944,200			$23,467,167	$938,800			$23,602,167	$1,643,800		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 7 (24 Afiliados)						$21,560,500	$3,449,700			$23,602,167	$944,200			$23,467,167	$938,800			$23,602,167	$1,643,800		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (24 Afiliados)						$21,560,500	$3,449,700			$23,602,167	$944,200			$23,467,167	$938,800			$23,602,167	$1,643,800		$0	$0
1	CC	1043638338	AGRESOTH CASTRO CARLOS ANDRES	230201	18	$780,000	$124,800	ESSC24	18	$780,000	$31,200	CCF08	18	$780,000	$31,200	14-25	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0
2	CC	5002909	ALTAMIRANDA BRAVO ROGER		0	$0	$0	ESSC24	15	$652,500	$26,100	CCF08	15	$652,500	$26,100	14-25	15	$652,500	$45,500	15	$0	$0
3	CC	9152298	BATISTA TORRES FERNANDO	25-14	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF08	18	$780,000	$31,200	14-25	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0
4	CC	9156312	BERRIO RAMOS GREGORIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	9153216	BUELVAS BLANCO DIOMEDES	230201	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1048603785	CABARCAS TORREGLOSA JUAN DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	73134266	CAICEDO PINO LEONILSON		0	$0	$0	EPS048	15	$652,500	$26,100	CCF08	15	$652,500	$26,100	14-25	15	$652,500	$45,500	15	$0	$0
8	CC	73098299	CANOLES GUERRERO EDINSON DE JESUS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	73005688	CASTILLO PEREZ ALDEMAR	230201	15	$650,000	$104,000	CCFC55	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
10	CC	9173836	CASTRO PEREZ LIBARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,165,000	$46,600	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1063718250	COA GONZALEZ MIGUEL	230301	15	$652,500	$104,400	EPS002	15	$652,500	$26,100	CCF08	15	$652,500	$26,100	14-25	15	$652,500	$45,500	15	$0	$0
12	CC	9146093	FUENTES MARQUEZ GEOVANNIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	73183441	GARCES MARRUGO DANUIL	230301	15	$1,200,000	$192,000	EPS002	15	$1,200,000	$48,000	CCF08	15	$1,200,000	$48,000	14-25	15	$1,200,000	$83,600	15	$0	$0
14	CC	73127465	MALDONADO PASTRANA HECTOR MANUEL	25-14	30	$1,305,000	$208,800	ESSC24	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
15	CC	1047457070	MARTINEZ MOSQUERA RUTH MARINA	230301	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF08	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
16	CC	73203373	MENDOZA DIAZ ESMEDE	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
17	CC	11171515	MENDOZA CABEZA ESTIVENSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	73193512	MONTERO MARIMON JAVIER	230301	15	$652,500	$104,400	EPS002	15	$652,500	$26,100	CCF08	15	$652,500	$26,100	14-25	15	$652,500	$45,500	15	$0	$0
19	CC	73142762	MORENO MORENO JOSE MARIA	231001	15	$650,000	$104,000	ESSC24	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
20	CC	73132277	PADILLA LOPEZ MARTIN FELIPE	230301	15	$652,500	$104,400	EPS002	15	$652,500	$26,100	CCF08	15	$652,500	$26,100	14-25	15	$652,500	$45,500	15	$0	$0
21	CC	1001973741	PADILLA VIDAL THY MARTY	230301	15	$652,500	$104,400	EPS002	15	$652,500	$26,100	CCF08	15	$652,500	$26,100	14-25	15	$652,500	$45,500	15	$0	$0
22	CC	22999994	PASTRANA GONZALEZ YORSYS DEL CARMEN	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS048	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
23	CC	9037757	ROMERO HORMECHEA CARLOS ALBERTO		0	$0	$0	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
24	CC	9203646	TOVAR GAMARRA FABIO	230201	13	$565,500	$90,500	EPS002	13	$565,500	$22,700	CCF08	13	$565,500	$22,700	14-25	13	$565,500	$39,400	13	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			$21,560,500	$3,449,700			$23,602,167	$944,200			$23,467,167	$938,800			$23,602,167	$1,643,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	908571997	9473205832	E	2024/08/13	2024/09/12	BANCO DAVIVIENDA		$7,131,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$3,449,700	$0	$3,526,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$104,000	$0	$106,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$749,600	$0	$766,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,780,800	$0	$1,820,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$815,300	$0	$833,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,643,800	$0	$1,680,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	$1,643,800	$0	$1,680,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$938,800	$0	$959,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	24	$938,800	$0	$959,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				24	$944,200	$0	$965,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$130,000	$0	$132,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$187,500	$0	$191,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$98,100	$0	$100,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,000	$0	$159,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$83,200	$0	$85,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$175,100	$0	$179,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$114,300	$0	$116,900
TOTAL				**24**	**$6,976,500**	**$0**	**$7,131,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	922652199	9473480812	E	2024/09/11	2024/09/18	BANCO DAVIVIENDA		$9,175,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (23 Afiliados)						$29,476,836	$4,716,600			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$2,052,200		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (23 Afiliados)						$29,476,836	$4,716,600			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$2,052,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (23 Afiliados)						$29,476,836	$4,716,600			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$2,052,200		$0	$0
1	CC	1047431588	ANAYA PADILLA ADERLIN	231001	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
2	CC	1128059309	BABILONIA MIRANDA KAREN	230301	1	$43,500	$7,000	EPS048	1	$43,500	$1,800	CCF08	1	$43,500	$1,800	14-25	1	$43,500	$3,100	1	$0	$0
3	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
10	CC	1121967585	HOYOS SALAS CARLOS MARIO	230301	10	$433,334	$69,400	ESSC24	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
11	CC	73429611	LAMADRID SANCHEZ EDILBERTO JAVIER	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
12	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	73196754	MENA RIPOLL ALONSO	231001	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
14	CC	73199258	NORIEGA LLORENTE ROBERTO CARLOS	231001	10	$433,334	$69,400	ESSC24	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
15	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	1143338315	PEREZ GUZMAN DAYANY CONCEPCION	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS042	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
17	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
18	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	1049927325	URRUCHURTO CONTRERAS ANGEL MIGUEL	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
22	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
23	CC	1149189121	ZARATE GUERRERO EMILEYDIS DEL CARMEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			$29,476,836	$4,716,600			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$1,179,400			$29,476,836	$2,052,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	922652199	9473480812	E	2024/09/11	2024/09/18	BANCO DAVIVIENDA		$9,175,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$4,716,600	$0	$4,741,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$698,800	$0	$702,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$0	$418,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,353,800	$0	$2,365,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,248,000	$0	$1,254,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,052,200	$0	$2,062,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$2,052,200	$0	$2,062,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,179,400	$0	$1,185,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	23	$1,179,400	$0	$1,185,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				23	$1,179,400	$0	$1,185,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$104,000	$0	$104,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$52,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$72,000	$0	$72,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$34,800	$0	$35,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$149,800	$0	$150,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$244,000	$0	$245,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$52,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$121,400	$0	$122,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$233,400	$0	$234,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$0	$64,400
TOTAL				**23**	**$9,127,600**	**$0**	**$9,175,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	991083413	9475651730	E	2024/10/10	2024/10/21	BANCO DAVIVIENDA		$8,843,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (24 Afiliados)						$28,331,170	$4,533,400			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,972,600		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (24 Afiliados)						$28,331,170	$4,533,400			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,972,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (24 Afiliados)						$28,331,170	$4,533,400			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,972,600		$0	$0
1	CC	45485087	AGAMES POLO ROCIO	230301	12	$520,000	$83,200	EPS041	12	$520,000	$20,800	CCF08	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
2	CC	1007583620	ARZUZA OLIER YEFERSON DAVID	230301	13	$565,500	$90,500	EPS037	13	$565,500	$22,700	CCF08	13	$565,500	$22,700	14-25	13	$565,500	$39,400	13	$0	$0
3	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1002197895	CARDENAS DIAZ RAMON	230301	14	$609,000	$97,500	EPS037	14	$609,000	$24,400	CCF08	14	$609,000	$24,400	14-25	14	$609,000	$42,400	14	$0	$0
6	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1072525695	DIAZ PACHECO YUNER EDUARDO	230301	4	$173,334	$27,800	ESSC07	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
9	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	8850757	HIDALGO BURGOS JOSE CARLOS	230301	24	$1,200,000	$192,000	ESSC07	24	$1,200,000	$48,000	CCF08	24	$1,200,000	$48,000	14-25	24	$1,200,000	$83,600	24	$0	$0
13	CC	73429611	LAMADRID SANCHEZ EDILBERTO JAVIER	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
14	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1051447805	MONTERROSA JULIO YORLIN JOSE	230201	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
16	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
18	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	9203416	TORRES ROMERO LUIS FELIPE	25-14	7	$303,334	$48,600	ESSC07	7	$303,334	$12,200	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-25	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
22	CC	1047485653	URZOLA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-25	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
23	CC	8852761	VASQUEZ CASTELLAR CARLOS EDUARDO	230301	29	$3,383,334	$541,400	EPS002	29	$3,383,334	$135,400	CCF08	29	$3,383,334	$135,400	14-25	29	$3,383,334	$235,500	29	$0	$0
24	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			$28,331,170	$4,533,400			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,133,700			$28,331,170	$1,972,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	991083413	9475651730	E	2024/10/10	2024/10/21	BANCO DAVIVIENDA		$8,843,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$4,533,400	$0	$4,569,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$464,600	$0	$468,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,793,000	$0	$2,815,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,275,800	$0	$1,285,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,972,600	$0	$1,988,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	$1,972,600	$0	$1,988,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,133,700	$0	$1,142,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	24	$1,133,700	$0	$1,142,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				24	$1,133,700	$0	$1,143,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$52,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$148,000	$0	$149,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$104,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$119,200	$0	$120,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$151,100	$0	$152,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$79,800	$0	$80,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$363,600	$0	$366,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$0	$64,600
TOTAL				**24**	**$8,773,400**	**$0**	**$8,843,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1069427644	9477732054	E	2024/11/14	2024/11/22	BANCO DAVIVIENDA		$6,528,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (19 Afiliados)						$20,961,169	$3,354,100			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$1,459,500		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (19 Afiliados)						$20,961,169	$3,354,100			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$1,459,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (19 Afiliados)						$20,961,169	$3,354,100			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$1,459,500		$0	$0
1	CC	45485087	AGAMES POLO ROCIO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
2	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1002197895	CARDENAS DIAZ RAMON	230301	7	$304,500	$48,800	EPS037	7	$304,500	$12,200	CCF08	7	$304,500	$12,200	14-25	7	$304,500	$21,200	7	$0	$0
4	CC	1047498773	CONTRERAS POLO EDINSON MANUEL	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC24	5	$216,667	$8,700	CCF08	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
5	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	8850757	HIDALGO BURGOS JOSE CARLOS	230301	11	$550,000	$88,000	ESSC07	11	$550,000	$22,000	CCF08	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$38,300	11	$0	$0
10	CC	73429611	LAMADRID SANCHEZ EDILBERTO JAVIER	230301	1	$53,334	$8,600	EPS005	1	$53,334	$2,200	CCF08	1	$53,334	$2,200	14-25	1	$53,334	$3,800	1	$0	$0
11	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
13	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1002475815	TORRES CARVAJALINO ANDRES FELIPE	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS041	24	$1,040,000	$41,600	CCF08	24	$1,040,000	$41,600	14-25	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
16	CC	9203416	TORRES ROMERO LUIS FELIPE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1047485653	URZOLA GONZALEZ CARLOS ALBERTO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
18	CC	8852761	VASQUEZ CASTELLAR CARLOS EDUARDO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
19	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL	230201	7	$303,334	$48,600	EPSC34	7	$303,334	$12,200	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-25	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$20,961,169	$3,354,100			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$838,700			$20,961,169	$1,459,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1069427644	9477732054	E	2024/11/14	2024/11/22	BANCO DAVIVIENDA		$6,528,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,354,100	$0	$3,373,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$0	$627,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,641,500	$0	$1,650,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,088,600	$0	$1,094,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,459,500	$0	$1,467,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	$1,459,500	$0	$1,467,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$838,700	$0	$843,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	$838,700	$0	$843,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				19	$838,700	$0	$843,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$12,200	$0	$12,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$8,700	$0	$8,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$148,000	$0	$148,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$104,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$126,000	$0	$126,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$64,200	$0	$64,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$43,400	$0	$43,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$278,000	$0	$279,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,200	$0	$2,300
TOTAL				19	$6,491,000	$0	$6,528,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1140657040	9479213885	E	2024/12/11	2024/12/20	BANCO DAVIVIENDA		$1,782,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALLE 39 (7 Afiliados)						$5,720,002	$915,400			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$398,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CALLE 39 (7 Afiliados)						$5,720,002	$915,400			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$398,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)						$5,720,002	$915,400			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$398,300		$0	$0
1	CC	73156638	DE LA ROSA CURIEL CARLOS ALBERTO	25-14	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
2	CC	9146093	FUENTES MARQUEZ GEOVANNIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1007211104	LARA MANCILLA OSNAIDER	230301	17	$736,667	$117,900	EPS048	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
4	CC	1002187003	PEREZ LARA ERIS	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
5	CC	73160305	PEREZ MARTINEZ ERIS ENRIQUE	230201	17	$736,667	$117,900	CCFC33	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
6	CC	1053122408	ROMERO ALTAMIRANDA ADRIAN DAVID	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
7	CC	1002200963	ZUÑIGA DIAZ LUIS JOSE	230301	17	$736,667	$117,900	CCFC55	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$5,720,002	$915,400			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$229,000			$5,720,002	$398,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1140657040	9479213885	E	2024/12/11	2024/12/20	BANCO DAVIVIENDA		$1,782,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$915,400	$0	$921,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$117,900	$0	$118,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$679,600	$0	$683,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$117,900	$0	$118,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$398,300	$0	$400,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$398,300	$0	$400,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$229,000	$0	$230,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$229,000	$0	$230,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$229,000	$0	$230,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$29,500	$0	$29,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$29,500	$0	$29,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$29,500	$0	$29,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$52,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$59,000	$0	$59,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$29,500	$0	$29,700
TOTAL				**7**	**$1,771,700**	**$0**	**$1,782,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1140660343	9478817743	E	2024/12/11	2024/12/20	BANCO DAVIVIENDA		$6,424,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (18 Afiliados)						$19,170,002	$3,067,400			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$1,543,500		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (18 Afiliados)						$19,170,002	$3,067,400			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$1,543,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (18 Afiliados)						$19,170,002	$3,067,400			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$1,543,500		$0	$0
1	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
2	CC	1143385867	CARIAGA BALDOVINO MARIA ISABEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
3	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1043963933	FUENTES TORRES BRANDO	230201	4	$173,334	$27,800	ESSC07	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
7	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
8	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	73203373	MENDOZA DIAZ ESMEDE	230301	15	$800,000	$128,000	EPS005	15	$800,000	$32,000	CCF08	15	$800,000	$32,000	14-25	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0
10	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
11	CC	1005473884	PORTO VILLANUEVA LUIS ARMANDO	230301	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
12	CC	1101457101	PORTO VILLANUEVA YARLE	230301	4	$173,334	$27,800	CCFC33	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
13	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	15	$650,000	$104,000	ESSC07	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
15	CC	9089170	SALAS MADRIGAL AMAURY		0	$0	$0	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
16	CC	1002475815	TORRES CARVAJALINO ANDRES FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	9203416	TORRES ROMERO LUIS FELIPE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	8852761	VASQUEZ CASTELLAR CARLOS EDUARDO	230301	15	$1,750,000	$280,000	EPS002	15	$1,750,000	$70,000	CCF08	15	$1,750,000	$70,000	14-25	15	$1,750,000	$121,800	15	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$19,170,002	$3,067,400			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$887,000			$22,170,002	$1,543,500		$0	$0

2025/06/22 02:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1140660343	9478817743	E	2024/12/11	2024/12/20	BANCO DAVIVIENDA		$6,424,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,067,400	$0	$3,085,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$520,000	$0	$523,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,583,600	$0	$1,593,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$963,800	$0	$969,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,543,500	$0	$1,552,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$1,543,500	$0	$1,552,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$887,000	$0	$892,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	18	$887,000	$0	$892,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				18	$887,000	$0	$892,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$7,000	$0	$7,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$148,000	$0	$148,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$104,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,000	$0	$7,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$85,000	$0	$85,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$98,000	$0	$98,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$302,000	$0	$303,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,000	$0	$32,200
TOTAL				**18**	**$6,384,900**	**$0**	**$6,424,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1121231979	9478828999	E	2024/12/11	2024/12/12	BANCOLOMBIA		$1,829,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EDIR LOTE 2 (5 Afiliados)						$4,717,223	$754,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$499,200		$0	$0
Centro de Trabajo: EDIR LOTE 2 (5 Afiliados)						$4,717,223	$754,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$499,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)						$4,717,223	$754,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$499,200		$0	$0
1	CC	1143374658	ANILLO ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	21	$987,447	$158,000	ESSC24	21	$987,447	$39,500	CCF08	21	$987,447	$39,500	14-25	21	$987,447	$68,800	21	$0	$0
2	CC	73154478	ARAUJO LUNA JORGE ANTONIO	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF08	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0
3	CC	1047369836	MARQUEZ TARRAS LEONARDO FAVIO	230201	21	$1,716,159	$274,600	EPS002	21	$1,716,159	$68,700	CCF08	21	$1,716,159	$68,700	14-25	21	$1,716,159	$119,500	21	$0	$0
4	CC	6815008	MONTERROSA CAMPO REMBERTO		0	$0	$0	ESSC24	21	$2,450,000	$98,000	CCF08	21	$2,450,000	$98,000	14-25	21	$2,450,000	$170,600	21	$0	$0
5	CC	9203646	TOVAR GAMARRA FABIO	230201	21	$1,103,617	$176,600	EPS002	21	$1,103,617	$44,200	CCF08	21	$1,103,617	$44,200	14-25	21	$1,103,617	$76,900	21	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$4,717,223	$754,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$286,800			$7,167,223	$499,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1121231979	9478828999	E	2024/12/11	2024/12/12	BANCOLOMBIA		$1,829,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$754,800	$0	$755,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,600	$0	$145,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$158,000	$0	$158,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$451,200	$0	$451,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$499,200	$0	$499,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$499,200	$0	$499,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$286,800	$0	$287,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$286,800	$0	$287,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$286,800	$0	$287,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$137,500	$0	$137,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$112,900	$0	$113,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$36,500
TOTAL				**5**	**$1,827,600**	**$0**	**$1,829,200**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1122755152	9478829016	E	2024/12/11	2024/12/13	BANCOLOMBIA		$2,882,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EDIR LOTE 2 OPERATIVOS (12 Afiliados)						$9,061,669	$1,450,100			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$664,200		$0	$0
Centro de Trabajo: EDIR LOTE 2 OPERATIVOS (12 Afiliados)						$9,061,669	$1,450,100			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$664,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)						$9,061,669	$1,450,100			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$664,200		$0	$0
1	CC	1007583620	ARZUZA OLIER YEFERSON DAVID	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS037	30	$1,305,000	$52,200	CCF08	30	$1,305,000	$52,200	14-25	30	$1,305,000	$90,900	30	$0	$0
2	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	73196622	CASTRO VIAÑA JAIRO	230201	11	$476,667	$76,300	ESSC07	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
4	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1047405731	DE HOYOS LOPEZ JHON JAIRO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS002	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
6	PT	4499667	INFANTE LINARES YONIFER RENE		0	$0	$0	ESSC07	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
7	PT	6769968	ISTURIZ PACHECO DAVID	230301	11	$476,667	$76,300	CCFC55	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
8	CC	1050969241	MARRERO GONZALEZ JOSE GREGORIO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
9	PT	6019644	MAYORA LADERA JOSE GREGORIO	230301	4	$173,334	$27,800	ESSC07	4	$173,334	$7,000	CCF08	4	$173,334	$7,000	14-25	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
10	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	73123553	SALAS PACHECO ARCADIO	25-14	11	$476,667	$76,300	ESSC24	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
12	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$9,061,669	$1,450,100			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$381,800			$9,538,336	$664,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1122755152	9478829016	E	2024/12/11	2024/12/13	BANCOLOMBIA		$2,882,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,450,100	$0	$1,452,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$76,300	$0	$76,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,297,500	$0	$1,299,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$76,300	$0	$76,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$664,200	$0	$665,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$664,200	$0	$665,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$381,800	$0	$382,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	$381,800	$0	$382,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$381,800	$0	$382,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$19,100	$0	$19,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$19,100	$0	$19,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$45,200	$0	$45,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,200	$0	$104,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$123,100	$0	$123,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$19,100	$0	$19,200
TOTAL				**12**	**$2,877,900**	**$0**	**$2,882,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1262278594	9481641738	E	2025/01/14	2025/02/12	BANCO DAVIVIENDA	29	$1,799,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDIR LOTE 2 OPERATIVOS (13 Afiliados)																							$5,505,008	$881,600			$5,505,008	$257,800			$5,505,008	$221,000			$5,505,008		$383,700		$433,334	$21,800		$1,765,900
Centro de Trabajo: EDIR LOTE 2 OPERATIVOS (13 Afiliados)																							$5,505,008	$881,600			$5,505,008	$257,800			$5,505,008	$221,000			$5,505,008		$383,700		$433,334	$21,800		$1,765,900
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (13 Afiliados)																							$5,505,008	$881,600			$5,505,008	$257,800			$5,505,008	$221,000			$5,505,008		$383,700		$433,334	$21,800		$1,765,900
1	CC	1007583620	ARZUZA OLIER YEFERSON DAVID		X																230301	10	$435,000	$69,600	EPS037	10	$435,000	$17,400	CCF08	10	$435,000	$17,400	14-25	10	$435,000	6.960%	$30,300	10	$0	$0	Si	$134,700
2	PT	5175904	CAMPOS SECO WILMER JESUS		X																230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-25	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	Si	$94,200
3	CC	73196622	CASTRO VIAÑA JAIRO		X																230201	10	$433,334	$69,400	ESSC07	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
4	CC	1007398688	CONTRERAS LEMUS ALEX DAVID		X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS041	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
5	CC	1047405731	DE HOYOS LOPEZ JHON JAIRO		X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
6	PT	4499667	INFANTE LINARES YONIFER RENE		X																230301	10	$433,334	$69,400	ESSC07	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
7	PT	6769968	ISTURIZ PACHECO DAVID		X																230301	10	$433,334	$69,400	CCFC55	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
8	CC	1050969241	MARRERO GONZALEZ JOSE GREGORIO		X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
9	PT	6019644	MAYORA LADERA JOSE GREGORIO		X																230301	10	$433,334	$69,400	ESSC07	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
10	CC	92231673	PALOMINO BELLO LEONARDO JOSE		X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
11	CC	73123553	SALAS PACHECO ARCADIO		X																25-14	10	$433,334	$69,400	ESSC24	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
12	CC	1065650236	SUAREZ URBINA WILLIAM ENRIQUE		X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
13	CC	1049926760	VILLERO BELLO VICTOR MANUEL		X																230201	10	$433,334	$69,400	EPSC34	10	$433,334	$54,200	CCF08	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$433,334	$21,800	No	$193,000
Total			**Afiliados(13)**																				$5,505,008	$881,600			$5,505,008	$257,800			$5,505,008	$221,000			$5,505,008		$383,700		$433,334	$21,800		$1,765,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1262278594	9481641738	E	2025/01/14	2025/02/12	BANCO DAVIVIENDA	29	$1,799,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$881,600	$16,500	$0	$898,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$69,400	$1,300	$0	$70,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$673,400	$12,600	$0	$686,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$138,800	$2,600	$0	$141,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$383,700	$7,200	$0	$390,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$383,700	$7,200	$0	$390,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$221,000	$4,200	$0	$225,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	13	$221,000	$4,200	$0	$225,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				13	$257,800	$5,300	$0	$263,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$17,400	$400	$0	$17,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$54,200	$1,100	$0	$55,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$17,400	$400	$0	$17,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$52,200	$1,000	$0	$53,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$29,600	$600	$0	$30,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$17,400	$400	$0	$17,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$52,200	$1,000	$0	$53,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$17,400	$400	$0	$17,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$300	$0	$13,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$13,100	$300	$0	$13,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,700	$200	$0	$8,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$8,700	$200	$0	$8,900
TOTAL				**13**	**$1,765,900**	**$33,700**	**$0**	**$1,799,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1227950618	9481021405	E	2025/01/14	2025/01/30	BANCO DAVIVIENDA		$3,834,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALLE 39 (13 Afiliados)						$11,983,334	$1,917,400			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$873,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CALLE 39 (13 Afiliados)						$11,983,334	$1,917,400			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$873,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (13 Afiliados)						$11,983,334	$1,917,400			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$873,900		$0	$0
1	CC	73143571	BARRIOS VERGARA GILBERTO	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
2	CC	1002242689	DOMINGUEZ DIAZ JUAN PABLO	25-14	17	$1,133,334	$181,400	EPS037	17	$1,133,334	$45,400	CCF08	17	$1,133,334	$45,400	14-25	17	$1,133,334	$78,900	17	$0	$0
3	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
5	CC	1043963933	FUENTES TORRES BRANDO	230201	15	$650,000	$104,000	ESSC07	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
6	CC	9039641	HERRERA SANMARTIN PAULINO		0	$0	$0	ESSC07	13	$563,334	$22,600	CCF08	13	$563,334	$22,600	14-25	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
7	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
9	CC	1005473884	PORTO VILLANUEVA LUIS ARMANDO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
10	CC	1101457101	PORTO VILLANUEVA YARLE	230301	15	$650,000	$104,000	CCFC33	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
11	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	1002475815	TORRES CARVAJALINO ANDRES FELIPE	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
13	CC	9203416	TORRES ROMERO LUIS FELIPE	25-14	15	$650,000	$104,000	ESSC07	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			$11,983,334	$1,917,400			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$502,000			$12,546,668	$873,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1227950618	9481021405	E	2025/01/14	2025/01/30	BANCO DAVIVIENDA		$3,834,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,917,400	$0	$1,936,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$597,400	$0	$603,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$832,000	$0	$840,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$488,000	$0	$492,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$873,900	$0	$882,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$873,900	$0	$882,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$502,000	$0	$507,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	13	$502,000	$0	$507,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				13	$502,000	$0	$507,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$26,000	$0	$26,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$148,000	$0	$149,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$52,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$26,000	$0	$26,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$74,600	$0	$75,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$71,400	$0	$72,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,000	$0	$26,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,000	$0	$26,300
TOTAL				**13**	**$3,795,300**	**$0**	**$3,834,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1273609909	9481758155	E	2025/01/14	2025/02/17	BANCOLOMBIA		$2,281,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (7 Afiliados)						$5,760,000	$921,600			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$609,900		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (7 Afiliados)						$5,760,000	$921,600			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$609,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)						$5,760,000	$921,600			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$609,900		$0	$0
1	CC	1143385867	CARIAGA BALDOVINO MARIA ISABEL	230301	6	$360,000	$57,600	EPS037	6	$360,000	$14,400	CCF08	6	$360,000	$14,400	14-25	6	$360,000	$25,100	6	$0	$0
2	CC	1143406005	DAZA SALAS DIANA PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	73156638	DE LA ROSA CURIEL CARLOS ALBERTO	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
4	CC	9146093	FUENTES MARQUEZ GEOVANNIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	15	$650,000	$104,000	ESSC07	15	$650,000	$26,000	CCF08	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
7	CC	9089170	SALAS MADRIGAL AMAURY		0	$0	$0	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$5,760,000	$921,600			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$350,400			$8,760,000	$609,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1273609909	9481758155	E	2025/01/14	2025/02/17	BANCOLOMBIA		$2,281,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$921,600	$0	$941,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$104,000	$0	$106,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$265,600	$0	$271,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$552,000	$0	$564,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$609,900	$0	$623,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$609,900	$0	$623,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$350,400	$0	$358,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$350,400	$0	$358,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$350,400	$0	$358,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$53,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$78,000	$0	$79,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$14,400	$0	$14,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,000	$0	$184,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000	$0	$26,600
TOTAL				**7**	**$2,232,300**	**$0**	**$2,281,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1370433939	9483680813	E	2025/03/12	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	19	$10,720,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (4 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$7,347,000	$294,000			$7,347,000	$294,000			$7,347,000	$511,400		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (4 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$7,347,000	$294,000			$7,347,000	$294,000			$7,347,000	$511,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$7,347,000	$294,000			$7,347,000	$294,000			$7,347,000	$511,400		$0	$0
1	CC	9146093	FUENTES GEOVANNIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	73166509	GOMEZ MARLON	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
3	CC	33336737	RODRIGUEZ MARIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	9089170	SALAS AMAURY		0	$0	$0	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALLE 39 (14 Afiliados)						$12,941,000	$2,071,100			$13,700,200	$548,400			$13,605,518	$544,700			$13,700,200	$954,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CALLE 39 (14 Afiliados)						$12,941,000	$2,071,100			$13,700,200	$548,400			$13,605,518	$544,700			$13,700,200	$954,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (14 Afiliados)						$12,941,000	$2,071,100			$13,700,200	$548,400			$13,605,518	$544,700			$13,700,200	$954,300		$0	$0
5	CC	1043960815	ANTEQUERA GONZALO	230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF08	16	$759,200	$30,400	14-25	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
6	CC	73187573	BLANQUICET ADOLFO	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC24	7	$332,150	$13,300	CCF08	7	$332,150	$13,300	14-25	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
7	CC	1047368551	DE ALBA JESUS	230301	8	$379,600	$60,800	EPS048	8	$379,600	$15,200	CCF08	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
8	CC	73185541	DE LA ROSA CRISTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1002242689	DOMINGUEZ JUAN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
10	CC	1081904452	ESPAÑA ARMANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	9039641	HERRERA PAULINO		0	$0	$0	ESSC07	16	$759,200	$30,400	CCF08	16	$693,334	$27,800	14-25	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
12	CC	1007211104	LARA OSNAIDER	230301	7	$332,150	$53,200	EPS048	7	$332,150	$13,300	CCF08	7	$303,334	$12,200	14-25	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
13	CC	1143440753	LOPEZ JHONATAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1047393692	LUGO WILFRIDO	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF08	7	$332,150	$13,300	14-25	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
15	CC	1047470738	MARTINEZ JORGE	230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF08	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
16	CC	1047417334	MEDINA CESAR	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF08	7	$332,150	$13,300	14-25	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
17	CC	7938373	PONCE JAVIER	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
18	CC	1047396892	RAMOS GUILLERMO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$17,288,000	$2,766,700			$21,047,200	$842,400			$20,952,518	$838,700			$21,047,200	$1,465,700		$0	$0

2025/06/22 02:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1370433939	9483680813	E	2025/03/12	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	19	$10,720,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$4,941,400	$59,000	$0	$5,000,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,231,200	$14,700	$0	$1,245,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,121,700	$25,300	$0	$2,147,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,588,500	$19,000	$0	$1,607,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,635,000	$31,400	$0	$2,666,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	37	$2,635,000	$31,400	$0	$2,666,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,502,900	$17,900	$0	$1,520,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	37	$1,502,900	$17,900	$0	$1,520,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				37	$1,514,400	$18,500	$0	$1,532,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$72,200	$900	$0	$73,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$13,300	$200	$0	$13,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$204,300	$2,500	$0	$206,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$194,000	$2,400	$0	$196,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$231,800	$2,800	$0	$234,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$254,800	$3,100	$0	$257,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$473,700	$5,700	$0	$479,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$70,300	$900	$0	$71,200
TOTAL				**37**	**$10,593,700**	**$126,800**	**$0**	**$10,720,500**

2025/06/22 02:41 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1466926538	9485827924	E	2025/04/10	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA		$7,684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LOTE 2 (4 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$7,247,000	$290,000			$7,247,000	$290,000			$7,247,000	$504,500		$0	$0
Centro de Trabajo: LOTE 2 (4 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$7,247,000	$290,000			$7,247,000	$290,000			$7,247,000	$504,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$7,247,000	$290,000			$7,247,000	$290,000			$7,247,000	$504,500		$0	$0
1	CC	9146093	FUENTES MARQUEZ GEOVANNIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	73166509	GOMEZ AMARIS MARLON JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
3	CC	33336737	RODRIGUEZ BELTRAN MARIA BERNARDINA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	9089170	SALAS MADRIGAL AMAURY		0	$0	$0	EPS002	29	$2,900,000	$116,000	CCF08	29	$2,900,000	$116,000	14-25	29	$2,900,000	$201,900	29	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALLE 39 (8 Afiliados)						$10,853,200	$1,736,900			$10,853,200	$434,400			$10,853,200	$434,400			$10,853,200	$755,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CALLE 39 (8 Afiliados)						$10,853,200	$1,736,900			$10,853,200	$434,400			$10,853,200	$434,400			$10,853,200	$755,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (8 Afiliados)						$10,853,200	$1,736,900			$10,853,200	$434,400			$10,853,200	$434,400			$10,853,200	$755,700		$0	$0
5	CC	73185541	DE LA ROSA GOMEZ CRISTIAN JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1002242689	DOMINGUEZ DIAZ JUAN PABLO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
7	CC	1081904452	ESPAÑA FERRE ARMANDO JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1081906375	ESPAÑA FERRE EDELBER DAVID	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF08	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
9	CC	1143440753	LOPEZ MELENDEZ JHONATAN DAVID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	7938373	PONCE DOMINGUEZ JAVIER JOSE	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS048	30	$2,400,000	$96,000	CCF08	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
11	CC	1047396892	RAMOS MORALES GUILLERMO	230301	11	$521,950	$83,600	EPS048	11	$521,950	$20,900	CCF08	11	$521,950	$20,900	14-25	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
12	CC	1001978182	ROCHA MELENDEZ MAURICIO ANTONIO	230301	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF08	11	$521,950	$20,900	14-25	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$15,200,200	$2,432,500			$18,100,200	$724,400			$18,100,200	$724,400			$18,100,200	$1,260,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901749446	5	CONSORCIO REHABILITACION URBANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 39 12 24 IN 403	CARTAGENA-BOLIVAR	3013574257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1466926538	9485827924	E	2025/04/10	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA		$7,684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,646,300	$0	$3,712,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,170,400	$0	$1,191,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,168,500	$0	$1,189,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,307,400	$0	$1,331,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,814,200	$0	$1,847,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	$1,814,200	$0	$1,847,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,042,900	$0	$1,061,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	$1,042,900	$0	$1,061,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$1,042,900	$0	$1,062,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$58,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$116,900	$0	$119,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$140,700	$0	$143,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$114,000	$0	$116,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$186,400	$0	$189,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$408,900	$0	$416,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$19,000	$0	$19,400
TOTAL				**19**	**$7,546,300**	**$0**	**$7,684,000**

2025/06/22 02:42 PM