Tunja, Diciembre 31 de 2024

Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

REF. Informe Final Contrato No. 616 de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL:

CONTRATO No.	616 DE 2024
CONTRATISTA	**BIOSISTEMAS INGENIERÍA MEDICA S.A.S**
NIT / CEDULA	800.208.795-3
OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAMADOS DE ENFERMERIA, PARA LOS SERVICIOS 7º. SUR, 6º. SUR, 3º. SUR Y NUEVA EXPANSION DE URGENCIAS** DE LA E.S.E. HOSPITL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR	**$ 82.100.361.00**
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	07/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
NOMBRE SUPERVISOR	OSCAR ARGELIO CELY AVILA

2. COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	SUMINISTRO E INSTALACION LLAMADO EXTERIOR INALAMBRICO.	SE INSTALARON 81 UNIDADES.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, ACTA No. 001 CON REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA DE RECIBO FINAL. CARPETA DEL CONTRATO.
2	SUMINISTRO E INSTALACION LLAMADO E2 BAÑO INALAMBRICO.	SE INSTALARON 48 UNIDADES.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, ACTA No. 001 CON REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA DE RECIBO FINAL. CARPETA DEL CONTRATO.
3	SUMINISTRO E INSTALACION PANTALLA USO DE PARED O ESCRITORIO.	SE INSTALARON 4 UNIDADES.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

							INGRESO A ALMACEN, ACTA No. 001 CON REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA DE RECIBO FINAL. CARPETA DEL CONTRATO.
4	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA DE PASILLO.	SE INSTALARON 62 UNIDADES.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, ACTA No. 001 CON REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA OE RECIBO FINAL. CARPETA DEL CONTRATO.
5	SUMINISTRO E INSTALACION AMPLIFICADOR.	SE INSTALARON 4 UNIOADES.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA OE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, ACTA No. 001 CON REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA DE RECIBO FINAL. CARPETA DEL CONTRATO.
6	EL PROVEEDOR DEBE ESTAR EN LA CAPACIOAD DE PROVEER LOS MATERIALES CON LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL.	LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLIERON A SATISFACCIÓN LO SOLICITADO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
7	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO.	LOS TRABAJOS SE REALIZARON DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
8	PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, TODO LO QUE REQUIERA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLAOO DE LOS ELEMENTOS ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA.	SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
9	SE DEBE ENTREGAR LA FACTURA CON LA ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO.	SE RECIBIÓ Y CERTIFICÓ 1 FACTURA.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
10	AVISAR A LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES AL CONOCIMIENTO DEL HECHO O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN INDUCIR EN LA NO OPORTUNA O DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O QUE PUEDAN PDNER EN RIESGO LOS INTERESES LEGÍTIMOS DEL HOSPITAL.	NO SE PRESENTÓ NINGÚN INCONVENIENTE EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
11	EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR UN INFORME FINAL CON EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACUERDO CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE RECIBIÓ UN INFORME CON EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO REALIZADO.	X				ACTA 001 CON REGISTRO FOTOGRAFICO. CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIOAD

12	EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR A LA INSTITUCIÓN CUANDO LOS EQUIPOS REQUIERAN DE REPOSICIÓN, ADJUNTO UN INFORME TÉCNICO PARA LA SOLICITUD.	NO SE REQUIRIÓ EL CAMBIO DE EQUIPOS.				X	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
13	EL PROPONENTE DEBE ESPECIFICAR VALIDEZ DE LA OFERTA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, Y GARANTÍA QUE OFRECE POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.	SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN.	X				PROPUESTA. CARPETA DEL CONTRATO.
14	REPORTAR PERIÓDICAMENTE LOS ASPECTOS QUE DETECTE, DILIGENCIANDO EL FORMATO RESPECTIVO, INDICANDO EL IMPACTO QUE LA SITUACIÓN PUEDE GENERAR Y LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN QUE DEBEN IMPLEMENTARSE.	NO SE PRESENTÓ NINGÚN INCONVENIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				X	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
15	EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DENTRO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL.	SE APLICARON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
16	CUANDO EL CONTRATISTA ESTE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO ES INDISPENSABLE QUE SE TENGA LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA.	PARA LA INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE TRABAJOS SE VERIFICÓ LA SEÑALIZACIÓN Y EPP	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.
17	EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y COMITÉ DE INFECCIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE APLICARON LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATIFACCON AREA DE MANTENIMIENTO. CARPETA DEL CONTRATO.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

- Se verificó el cumplimiento de las garantías
- Se aprobaron las condiciones técnicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el mismo

3.- COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- Se verificaron los documentos para el pago de acuerdo con las condiciones planteadas en el contrato.

- Adiciones o Prorrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:

ADICIONES: N/A.
PRORROGAS: N/A.

- Se verificó la entrega de los (documentos, informes, bienes, insumos) que debía realizar en ejecución del Contrato No. 616 de 2024.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

- El Balance del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
82.100.361,00	82.100.361,00	DICIEMBRE DE 2024	0,00	FE 2518

4.- COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Se verificó el cumplimiento en el pago oportuno de impuestos y pólizas.
- Se verificó que se hubiese publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Se verificó el cumplimiento de normas ambientales.
- Se realizó monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.
- Se Aprobaron los servicios entregados con ocasión del contrato.

5.- CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Se verificó el cumplimiento en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, en los porcentajes previstos en la ley.

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) ($)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	NÚMERO DE PLANILLA
OBSERVACIONES		Certificación con soportes del Revisor Fiscal de la empresa, de acuerdo con la normatividad vigente, sobre el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social.		

6.- OSERVACIONES E INCONFORMIDADES: Ninguna.

Atentamente,

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 616 de 2024

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Profesional Líder de Mantenimiento
Apoyo Supervisión Contrato No. 616 de 2024

C.C. Carpeta del Contrato.
/Dora v. Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD