CDMB

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

1872

| CÓDIGO | VERSIÓN | ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|---|---|
| M-OA-F002 | 03 | Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR | Representante Dirección SIGC | Director(a) General |

## HOJA DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de seguimiento y control al expediente LA-0002-2014, del contrato de Concesión minera IEO-09441

FECHA DE VISITA: DÍA 26 | MES 08 | AÑO 25

FINCA: Alto Viento | VEREDA: Chucurí | MUNICIPIO: Piedecuesta | MICROCUENCA: Río Manco

COTA: | 6°58' 25" N | E: 72° 57' 52"

PROPIETARIO: ASOARENAS - Asociación Arenas de Piedecuesta | C.C / NIT: 900.150.627-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Calle 8 #7-24 Piedecuesta | TELÉFONO FIJO: 6917117

CELULAR: 3153426667

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Luis Guillermo Jerez | CELULAR: 3152000381

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se inicia en el punto georeferenciado 1) 5° 58' 26" N 72° 57' 51" W, donde se encuentra ubicado el último frente de explotación que estuvo activo. En el punto georeferenciado 2) 6° 58' 26" N, 72° 57' 51" W se constato la siembra de especies arbóreas en el borde de los taludes. En el punto 3) 6° 58' 28" N, 72° 57' 50" W se localiza la siembra de pastos en la pared del talud. En el punto 4) 6° 58' 26" N, 72° 57' 50" W encontramos el final del frente de explotación junto al inicio de la zona de descargue. En el punto (5) 6° 58' 31", 72° 57' 43" W donde se encuentra la zona de cargue y acopio. En el

EVIDENCIAS: punto 6) 6° 58' 29", 72° 57' 40" W se localiza la zona de los pozos de sedimentación.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Evidencias: Fotografías, Hoja de visita

Observaciones: Allegar los Informes de cumplimiento ambiental, las demás disposiciones se darán a conocer en el informe

1102355784
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Andrés M. Rodríguez
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA