SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCION TERRITORIAL - SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	**COMEDOR:**	**SURAMÉRICA**
	CONVENIO:	**9330/2024**
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: OSCAR FOERERO	**AÑO:**	**2024 - 2025**

CRONOGRAMA MENSUAL

ACTIVIDAD A REALIZAR	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
COMPUTADOR			X		X
EQUIPOS DE COCINA					
2 REFRIGERADOR HORIZONTAL					X
2 NEVERAS HORIZONTAL CONGELACIÓN					X
ESTUFA INDUSTRIAL CUATRO 3 PUESTOS Y DOS FOGONES PEQUEÑOS**					X
1 ESTUFA PEQUEÑAS TAMALERAS					X
1 LICUADORA INDUSTRIAL					X
2 GRAMERAS COCINA					
1 BASCULA DIGITAL					
TERMOMETROS DIGITALES					
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE			X		
FUMIGACIÓN			X		

*DE ACUERDO A LA NECESIDAD (BAJA)

**DE ACUERDO A LA NECESIDAD (MEDIA)

***DE ACUERDO A LA NECESIDAD (ALTA)

EL CRONOGRAMA ES SUCEPTIBLE A CAMBIOS DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR O IMPREVISTOS

NOTA: En el caso de las grameras, bascula y termometros se realiza en el formato establecido

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: CONGELADORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

HORIZONTALES A 1 PUERTA

DIMENSIONES: BLANCA (89A*117A*66F) MARCA CHALLENGER

COLOR: BLANCO

CAPACIDAD: 335

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
R134	VOLTAJE 220	EFCC323CHQW	CHALLENGER	NA	BODEGA-FRUVER	2

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9/04/2025	9/04/2025	NA	EFRAIN FORERO GONZALEZ	NA

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: OSCAR FORERO

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: REFRIGERADOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
VERTICAL PUERTA VIDRIO
DIMENSIONES: NEGRO - (195 AL *76AN *68FO)
COLOR: NEGRO
CAPACIDAD: 510 L

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	VOLTAJE 220	W510BL1	NA	NA	BODEGA-FRUVER	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9/04/2025	9/04/2025	NA	EFRAIN FORERO GONZALEZ	NA

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: OSCAR FORERO

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

UNA DE 4 PUESTOS + 1 ESTUFA TAMALERAS

DIMENSIONES: 1 FOGON (57 ANCHO*60 FONDO*45 ALTO) - 4 PUESTOS (75 FONDO*203 ANCHO * 37 ALTO)

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: Capacidad calórica 88.000 BTU/h aproximadamente de 4 quemadores grandes en fundición de hierro

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	NA	NO ESPECIFICA	SUPERIOR	NA	COCINA	2

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7/04/2025	7/04/2025	NA	JOSE ISMAEL BELTRAN	NA

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: OSCAR FORERO

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: LICUADORA INDUSTRIAL REF B5230B

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VASOS Y CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE MOTOR DE 2HP VASO CONICO

DIMENSIONES: ANCHO 41CM - ALTO 92CM LARGO 52CM

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: 15 LITROS

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	500V	BS230B		NA	ALMACENAMIENTO	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9/04/2025	9/04/2025	NA	EFRAIN FORERO GONZALEZ	NA

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: OSCAR FORERO

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: NEVERA MIXTA (REFRIGERACION-CONGELACION)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
VERTICAL 2 PUERTA
DIMENSIONES: AN605xAL1642xP713
COLOR: GRIS
CAPACIDAD: 294,4 PIES CUBICOS

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	115V - 60HZ	G3-351QC	LG	NA	BODEGA-FRUVER	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9/04/2025	9/04/2025	NA	EFRAIN FORERO GONZALEZ	NA

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: OSCAR FORERO

COMULPRODES

COMEDOR SURAMERICA

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DEL EQUIPO 1

NOMBRE DE EQUIPO: BASCULA BALANZA INALAMBRICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

4 MEMORIAS DIRECTAS , DISPLAY LIQUIDADOR LED (rojo) bateria recargable

DIMENSIONES: 30 * 40CM

COLOR: ZUL CON NEGRO

CAPACIDAD: 200KG

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	110V	BS230B	TEK	NA	ALMACENAMIENTO	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE:

COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODESARROLLO SOSTENIBLE
COMEDOR SURAMÉRICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR
METALICAS ARIZA			N/A	5		

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: EXTRACTOR DE AIRE

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

EXTRACTOR DE AIRE SIEMENS, 14 PULGADAS, INDUSTRIAL ORIGINAL

DIMENSIONES: 1,60 CM X 80 CM

COLOR: GRIS

CAPACIDAD:

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
					COCINA	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: HP ALL-IN-ONBE 22-C0XX

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PROCESADOR: AMD A9-9425 RADEON R5, 5 COMPUTE CORE 2C+3G

MEMORIA RAM: 12 GB (11,4 UTILIZABLE)

TIPO DE SISTEMA: Sistema operativo 64bits

WINDOWS 10 home Single Language Version 22h2

PANTALLA: 22"

TECLADO: HP

MOUSE: HP

IMPRESORA: HP SMART TANK 720

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
	110 VOLTIOS	2020	HP	F78175D2-DCCF-4544	OFICINA-R.S	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1/02/2025	1/02/2025	NA	YORDAN PÉREZ	NA
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4/04/2025	4/04/2025	NA	YORDAN PÉREZ	NA

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: OSCAR FORERO

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO:	**HP LAPTOP 14-FQ1XXXX**
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
PROCESADOR:	**AMD RYZEN 5**
MEMORIA RAM:	**16,0 GB (15,3 UTILIZABLE)**
TIPO DE SISTEMA:	**Sistema operativo 64 bits**
WINDOWS	**11 PRO**
PANTALLA:	**14"**
TECLADO:	**NA**
MOUSE:	**NA**

IMPRESORA: HP SMART TANK 720

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
	110 VOLTIOS		**HP**	**SN 5CD2203TWF**	**OFICINA-P.S**	**1**

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1/02/2025	1/02/2025	NA	YORDAN PÉREZ	NA
SI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4/04/2025	4/04/2025	NA	YORDAN PÉREZ	NA

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: OSCAR FORERO

EFRAIN FORERO GONZÁLEZ
Técnico en Refrigeración
NIT: 79.367.402-0

CERTIFICADO

Yo **Efraín Forero González**, identificado con cédula de ciudadanía N° **79.367.402** de Bogotá, certifico que se realizó mantenimiento a: Refrigeradores Verticales, Neveras Horizontales de Congelación y Licuadora, todos estos equipos se encuentran ubicados en el **Comedor Comunitario SURAMERICA**.

Refrigeradores Verticales: Se procede a aspirar las bobinas para evitar acumulación de polvo, se revisa que las juntas de las puertas estén limpias y sellando perfectamente, verificar que estén en lugares nivelados.
Neveras Horizontales de Congelación: Se realiza limpieza interior con agua tibia y bicarbonato de sodio, se limpian y aspiras las rejillas de ventilación, se inspecciona que las juntas de la tapa cierren herméticamente.
Licuadora: Se realiza revisión del filo de las cuchillas, inspección de cableado y enchufe que se encuentre en perfectas condiciones, lubricación en las partes móviles del motor, desmontaje y limpieza profunda verificando que no tenga residuos acumulados.

Se expide en Bogotá el 9 de abril 2025 a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Efraín Forero González
NIT: 79.367.402-0

Correo: efragon65@gmail.com – Celular: 3134585056 – 3143772524
Dirección: Calle 66 Bis sur 11c – 50 Este – Valparaíso - Bogotá

Bogotá D. C. 07 de abril 2025

CERTIFICADO

Yo **Beltrán Suarez José Ismael**, identificado con cédula de ciudadanía **19.272.137** de Bogotá, certifico que se realizó mantenimiento a las estufas industriales, realizando inspección a los quemadores observando que su llama sea uniforme, lubricación y ajuste a todas sus partes móviles como lo son las perillas evitando desgaste a futuro, por último, se revisa que no haya fugas de gas en sus conexiones con agua jabonosa, todo esto se realiza en el comedor comunitario **SURAMERICA**.

Se expide en Bogotá el 7 de abril de 2025 a solicitud del interesado.

Cordialmente,



JOSE ISMAEL BELTRAN SUAREZ
NIT: 19.272.137- 6
Técnico

Celular: 3132046040 – 7173091 - Cra. 73D # 69D - 23 Sur

Bogotá D. C. 04 de abril 2025

CERTIFICADO

Por medio de la presente se certifica que se efectuó visita técnica, al Comedor Comunitario **SURAMERICA**, en la cual se realizó mantenimientos preventivos, actualización de antivirus y se procedió con la limpieza del registro del sistema, esto con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas por el anexo técnico.

Descripción del equipo, Auxiliar Administrativo

Equipo portátil HEWLETT PACKARD RIZEN SERIES 5 (Equipo Sirbe)
Impresora Multifuncional HP SMART TANK 790
Diagnóstico y mantenimiento de red

Atentamente,



YORDAN ARIEL PÉREZ ABRIL
C.C 1023971431

Bogotá D. C. 04 de abril 2025

CERTIFICADO

Por medio de la presente se certifica que se efectuó visita técnica, al Comedor Comunitario **SURAMERICA**, en la cual se realizó mantenimientos preventivos, actualización de antivirus y se procedió con la limpieza del registro del sistema, esto con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas por el anexo técnico.

Descripciones del equipo, Responsable del servicio

Equipo JANUS
Serial: J2013LE1104050874
Modelo: 2013LE
CPU JANUS
Serial: 190531480322
Modelo: C175
Impresora: HP Smart Tank 530
Diagnóstico y mantenimiento de Red

Atentamente,



YORDAN ARIEL PEREZ ABRIL
C.C. 1023971431

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

FORMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL **SERVICIO SOCIAL: COMEDORES**

UNIDAD OPERATIVA: SURAMÉRICA **OPERADOR: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE** **MES: ABRIL** **AÑO 2025**

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS: OSCAR FORERO **CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO**

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	
1/04/2025	X		SF-400	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
1/04/2025		X	TEK	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
1/04/2025		X	QF-203A	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
7/04/2025	X		SF-400	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
7/04/2025		X	TEK	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
7/04/2025		X	QF-203A	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
14/04/2025	X		SF-400	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
14/04/2025		X	TEK	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
14/04/2025		X	QF-203A	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
21/04/2025	X		SF-400	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
21/04/2025		X	TEK	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
21/04/2025		X	QF-203A	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
28/04/2025	X		SF-400	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
28/04/2025		X	TEK	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
28/04/2025		X	QF-203A	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO: WALTER DONATO GUERRERO

OBJETIVO

Verificar que las grameras y básculas se encuentren en buen estado