INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1303 DE 2025

1. NOMBRE CONTRATISTA: GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ
2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para acompañar el Fortalecimiento de la gestión del riesgo y cambio climático, manejo de especies invasoras, protección de biodiversidad asociada a escenarios de riesgos y acciones de apoyo para la asistencia técnica en la reducción del impacto por desastres en los 9 municipios y el distrito del Valle de Aburrá , en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.123 de 2025, celebrado entre Área Metropolitana del Valle de Aburrá , y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 47.639.480
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (7) meses
5. FECHA DE ACTA INICIO: 2025-03-11
6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2025-10-10
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 47.639.480

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-07-01 y 2025-07-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- -Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a reunión presencia de formalización de los estudios y diseños efectuados al rio Medellín en el municipio de Copacabana referenciados por la administración Municipal de Copacabana y que requieren de atención y solución a futuro por los problemas de inundación que se presentan en la temporada de lluvias. (Oficina ingeniera Liliam Posada) .
- -Se asistió a reunión el equipo de estructuración para ajustar Estudios Previos de Licitación LP 004 DE 2025, Obras Del Río. Convocada por la ingeniera Claudia Cuartas.

- -El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita en el municipio de Bello – Antioquia, Reporte situación proceso erosivo aledaño a la quebrada La García; y posterior elaboración de informe de la visita.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita movimiento en masa al costado izquierdo de la ladera del rio aburra – Medellín (Estación de servicio Tolú Vereda el Noral Autopista Norte); y posterior elaboración del informe de la visita.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del movimiento en masa del costado izquierdo de la ladera del rio aburra – Medellín (Estación de servicio Primax – Tolú), en la vereda el Noral Autopista Norte), a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte situación proceso erosivo aledaño a la quebrada La García; y posterior movimiento en masa del costado izquierdo de la ladera del rio aburra - Medellín, a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión informe técnico producto de la visita de riesgo en relación con el fenómeno amenazante de avenida torrencial, en inmediaciones de un afluente de la quebrada El Limonar; a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión Concepto técnico de seguimiento de algunos puntos críticos del río Medellín, en la zona sur del Valle de Aburrá - Medellín; a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingenieros Mario Gi – John Jairo Vargas), asistiendo a Visita en el municipio de Caldas – Antioquia, para la localización de los puntos de intervención en el parque de las tres aguas, Dicha visita tuvo como fin obtener información en campo para dar respuesta a requerimiento de Corantioquia.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita en el municipio de Caldas – Antioquia, para la localización de los puntos de intervención del colector sur, Dicha visita tuvo como fin obtener información en campo para dar respuesta a requerimiento de Corantioquia.

- -Se brindó apoyo a la supervisión asistiendo a reunión presencial en la subdirección de gestión contratos, en la cual se realizó la subsanación de las observaciones efectuadas a la Licitación

Pública LP 004 2025.
-Se brindó apoyo a la supervisión asistiendo a reunión virtual Subdirección Ambiental- Unidad de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático; tema tratado Riesgo de Biodiversidad.
-Se brindó apoyo a la supervisión asistiendo a reunión virtual Subdirección Ambiental- Unidad de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático; Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres.

- -Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita del rio Medellín, sector quebrada la García en el municipio de Bello – Antioquia. Dicha visita consistió Reporte situación proceso erosivo aledaño a la quebrada La García; aguas abajo en la margen derecha del rio Medellín.
-Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita de movimiento en masa reportado por la administración municipal del Municipio de La Estrella - Antioquia, que generó represamiento parcial del río Medellín, en el sector Sierra Morena del Municipio de La Estrella.
-Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita de movimiento en masa reportado por la administración municipal del Municipio de Copacabana - Antioquia, en el río Aburra - Medellín, en el sector de la vereda el Zarzal del Municipio de Copacabana Antioquia, ubicado en la estación de servicio Primax (Tolú).
- -A la fecha el contratista efectuó el cargue de documentos a la plataforma electrónica del SECOP II, de la documentación correspondiente al tercer pago, el cual concierne al mes de Junio de 2025. Cuando la Institución la Institución Universitaria Pascual Bravo efectué el cuarto pago concerniente al mes de Junio de 2025; efectuara el cargue de los documentos a la plataforma del SECOP II.

Debe contener el detalle de:
- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Junio	7980029055	340.300	435.600	189.469	965.369

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:
Para el mes Julio de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

- -Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a reunión presencia de formalización de los estudios y diseños efectuados al rio Medellín en el municipio de Copacabana referenciados por la administración Municipal de Copacabana y que requieren de atención y solución a futuro por los problemas de inundación que se presentan en la temporada de lluvias. (Oficina ingeniera Liliam Posada) .
- -Se asistió a reunión el equipo de estructuración para ajustar Estudios Previos de Licitación LP 004 DE 2025, Obras Del Río. Convocada por la ingeniera Claudia Cuartas.
- -El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita en el municipio de Bello – Antioquia, Reporte situación proceso erosivo aledaño a la quebrada La García; y posterior elaboración de informe de la visita.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita movimiento en masa al costado izquierdo de la ladera del rio aburra – Medellín (Estación de servicio Tolú Vereda el Noral Autopista Norte); y posterior elaboración del informe de la visita.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del movimiento en masa del costado izquierdo de la ladera del rio aburra – Medellín (Estación de servicio Primax – Tolú), en la vereda el Noral Autopista Norte), a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte situación proceso erosivo aledaño a la quebrada La García; y posterior movimiento en masa del costado izquierdo de la ladera del rio aburra - Medellín, a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión informe técnico producto de la visita de riesgo en relación con el fenómeno amenazante de avenida torrencial, en inmediaciones de un afluente de la quebrada El Limonar; a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), Efectuando la gestión de firmas para la radicación y envío del informe de visita del Reporte y Remisión Concepto técnico de

seguimiento de algunos puntos críticos del río Medellín, en la zona sur del Valle de Aburrá - Medellín; a la plataforma del SIM.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingenieros Mario Gi – John Jairo Vargas), asistiendo a Visita en el municipio de Caldas – Antioquia, para la localización de los puntos de intervención en el parque de las tres aguas, Dicha visita tuvo como fin obtener información en campo para dar respuesta a requerimiento de Corantioquia.

-El contratista Brindo apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a Visita en el municipio de Caldas – Antioquia, para la localización de los puntos de intervención del colector sur, Dicha visita tuvo como fin obtener información en campo para dar respuesta a requerimiento de Corantioquia.

- -Se brindó apoyo a la supervisión asistiendo a reunión presencial en la subdirección de gestión contratos, en la cual se realizó la subsanación de las observaciones efectuadas a la Licitación Pública LP 004 2025.

-Se brindó apoyo a la supervisión asistiendo a reunión virtual Subdirección Ambiental- Unidad de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático; tema tratado Riesgo de Biodiversidad.

-Se brindó apoyo a la supervisión asistiendo a reunión virtual Subdirección Ambiental- Unidad de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático; Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres.

- -Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita del rio Medellín, sector quebrada la García en el municipio de Bello – Antioquia. Dicha visita consistió Reporte situación proceso erosivo aledaño a la quebrada La García; aguas abajo en la margen derecha del rio Medellín.

-Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita de movimiento en masa reportado por la administración municipal del Municipio de La Estrella - Antioquia, que generó represamiento parcial del río Medellín, en el sector Sierra Morena del Municipio de La Estrella.

-Se brindó apoyo a la supervisión (Ingeniero Mario Gil), asistiendo a visita de movimiento en masa reportado por la administración municipal del Municipio de Copacabana - Antioquia, en el río Aburra - Medellín, en el sector de la vereda el Zarzal del Municipio de Copacabana Antioquia, ubicado en la estación de servicio Primax (Tolú).

- -A la fecha el contratista efectuó el cargue de documentos a la plataforma electrónica del SECOP II, de la documentación correspondiente al tercer pago, el cual concierne al mes de Junio de 2025.

Cuando la Institución la Institución Universitaria Pascual Bravo efectué el cuarto pago concerniente al mes de Junio de 2025; efectuara el cargue de los documentos a la plataforma del SECOP II.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 47.639.480
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 47.639.480
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 31.759.653
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 24.954.013
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 6.805.640
SALDO DEL CONTRATO	$ 15.879.827

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		$ 24.954.013

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI_____ NO __X__

ADICIONES: SI_____ NO __X__

MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__

SUSPENSIONES: SI_____ NO __X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 6.805.640

Por lo anterior se firma el mes de Julio del 2025

ORIGINAL FIRMADO
KAROL JULIETH FORERO PAEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Supervisor

Proyectó: Jorge Agustin Agamez Ortega - Contratista De Apoyo	Revisó: Daniel Stiven Escudero Aguirre - Contratista De Apoyo	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora Administrativa De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: