ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO A PERMISOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD	
	Código: PM04-PR123-F2	Versión: 2

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO
GRUPO DE RCD

PIN	1778

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO	Cemex Tocancipá	DIRECCIÓN VISITA	AV 63 – 7501	CHIP CATASTRAL	AAA0072I2014
FECHA DE VISITA	16/07/2025	HORA DE VISITA	8:00am	SEGUIMIENTO	5 DE 2025
TELÉFONO	6016039000	E-MAIL	Correo.Juridico@cemex		
LOCALIDAD	Usme	UPZ	Mochuelo	CUENCA	Tunjuelo
CAPACIDAD PROYECTADA (m^3)	8'985.631 m^3 Resolución		AVANCE DE LA CAPACIDAD (m^3)	Ingreso: 2653 m^3 Acce.: 7'665.200 m^3	Capacidad: 11'230.501 m^3
ACTO ADMINISTRATIVO QUE OTORGA EL PERMISO	1560 2006	EXPEDIENTE N°	N/A	DURACIÓN DEL PMA	años
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Av. Boyaca # 72–04 Jui				
TELÉFONO CORRESPONDENCIA	6016039000	E-MAIL	Correo.Juridico@cemex.com		

/Observaciones

- 16 de Julio del 2025 Abrieron

/Observaciones

- Realiza barrido en humedo.

Powered by CamScanner

II. ASPECTOS A EVALUAR POR COMPONENTE

AGUA				
ASPECTOS	C	I	N.A	OBSERVACIONES
Los cuerpos de agua identificados dentro del área de influencia del proyecto, están libres de puntos de vertimientos.	X			Río tunjelo, Quebrada Santo Libiado
Los cuerpos de agua naturales y/o antrópicos identificados dentro y en el área de influencia del proyecto, están libres de aportes de RCD y materiales de arrastre.	X			No se evidencia aportes a los cuerpos de agua
Existen estructuras que permitan el flujo normal de los cauces y/o drenajes naturales que se encuentran dentro del predio.	X			
Existen canales y cunetas al interior del proyecto.	X			
El manejo de aguas de escorrentía garantiza el control de los sedimentos y material de arrastre a los cuerpos de agua identificados dentro y en el área de influencia del proyecto.	X			
Se cuenta con canales perimetrales para el manejo de las aguas de escorrentía en las zonas desprovistas de vegetación.	X			
El patio de acopio de material orgánico posee canales perimetrales activos			X	
Garantiza el mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado pluvial presente en el área de influencia de la actividad.			X	
Existen captaciones de agua sin el respectivo permiso.			X	No realiza captación de agua
Se cuenta con permiso y/o registro de vertimientos.			X	
Se realizan vertimientos de aguas directamente sobre la EEP sin previo tratamiento y permiso o registro. **(Responda Sí o No)**			X	No se realiza vertimientos directa
Se fomenta la reutilización y/o recirculación del agua al interior del predio, de acuerdo con sus caracteristicas.	X			

Powered by CamScanner

Los sistemas de tratamiento de agua residual y/o agua lluvia, se encuentran fuera de la ZMPA de la EEP.	X			
No se evidencia lavado de maquinaria y vehículos en la EEP.	X			

AIRE				
ACCIONES	C	I	N.A	OBSERVACIONES
Se realiza humectación diaria de las vías que lo necesitan.	X			se realiza humectacion
El barrido de las vías de acceso al proyecto se realiza minimizando la generación de material particulado.	X			se realiza barrido
El barrido de las vías internas se realiza minimizando la generación de material particulado.	X			
Se encuentran empradizados y/o protegidos los taludes para control de erosión.	X			
Se toman medidas de control en los puntos de acopio de material, para evitar la dispersión de partículas a la atmósfera.	X			
Las vías de acceso al proyecto se encuentran libres de material de arrastre proveniente de la actividad desarrollada en el predio.	X			
Se promueve la no utilización de cornetas o pitos para disminuir la emisión de ruido.	X			
La valla informativa cuenta con el permiso correspondiente –vigencia.	X			cuenta con valla publicitaria.

FLORA, FAUNA Y PAISAJE				
ACCIONES	C	I	N.A	OBSERVACIONES
Los individuos de arbóreos, se encuentran aislados y protegidos correctamente.	X			individuos sin afectacion
Los individuos arbóreos están libres de daños mecánicos.	X			

Powered by CamScanner

En caso de requerirse se solicitó permiso de aprovechamiento forestal.			X	
Se realiza descapote selectivo de las áreas a intervenir.			X	
La altura de los taludes no supera los 5 metros.	X			
Los cortes de los taludes tienen una inclinación inferior a 45°.	X			
El material acopiado no supera los 5 metros de altura.	X			
El material acopiado está dispuesto en una zona plana.	X			

SUELO				
ACCIONES	C	I	N.A	OBSERVACIONES
El proyecto se ejecuta respetando los usos permitidos para la ZMPA de los elementos de la EEP que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.	X			
No se evidencian derrames de hidrocarburos dentro del predio.	X			No se evidencia derrames
Las áreas ya terminadas cuentan con revegetalización	X			cuenta con parte con revegetalizacion
El proyecto cuenta con cerramiento que permita delimitar las zonas de intervención.	X			
Cuenta con zonas adecuadas para la realización de mantenimientos preventivos de maquinaria y equipos.	X			

RESIDUOS SÓLIDOS				
ACCIONES	C	I	N.A	OBSERVACIONES
Cuenta con áreas específicas para el manejo de los Residuos Sólidos.	X			cuenta con area de sitios de residuos

Powered by CamScanner

Cuenta con rotulación de los recipientes de almacenamiento temporal de los Residuos Sólidos	X			
Existe patio de acopio de material orgánico.			1	
Se realiza separación en la fuente de todo tipo de residuos.	X			
Cuenta con gestor ambiental. ¿Cuál?	X			Primedic / recuperadora de metales SAS.
Cuenta con una zona de manejo de aceites y lubricantes usados y demás sustancias y materiales peligrosas.			X	
Se encuentran registrados como acopiadores de aceites y/o RESPEL ante las autoridades competentes.			X	No cuenta con registro
La zona de manejo de aceites, lubricantes usados y demás sustancias y/o materiales peligrosos, cuenta con la señalización y publicación de los protocolos de seguridad para su manipulación.			X	
Posee programa de rutina para la recolección y disposición de los Residuos No Peligrosos.	X			
Existen procedimientos para limitar la generación de malos olores y la pérdida de residuos.	1			
Se cuenta con registro de las cantidades de residuos manejados (Recogidos y entregados) en el proyecto.	X			Volúmenes entregados a los gestores: • Medoc 3230 kg • Cheklo 6440 kg.
Se evidencia orden y limpieza en el proyecto.	X			Se evidencia orden y limpieza

HUMANO Y TÉCNICO				
ACCIONES	C	I	N.A	OBSERVACIONES
Cuenta con la valla informativa del proyecto, visible al público en general, que contenga como mínimo: horario, valor de los servicios prestados, tipos de RCD que se reciben y acto administrativo que aprueba la actividad.	X			

Powered by CamScanner

Cuenta con mecanismos de verificación del material que ingresa al predio	X			
Cuenta con personal que realice verificación en la zona de descarga de los RCD que ingresan.	X			
Cuenta con señalización interna que permita el fácil acceso a las diferentes zonas dentro del predio, como mínimo: ruta de disposición, salida, área de maniobras, parqueo, áreas de almacenamiento temporal.	X			
Se exigen velocidades bajas en el desplazamiento de vehículos para minimizar las emisiones de material particulado.	X			
Se mantiene el parque automotor con las certificaciones de gases vigentes.	X			
Se cuenta con señalización preventiva e informativa al interior del proyecto.	X			

IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE PROTECCION AFECTADOS

SISTEMA	SUBSISTEMA	COMPONENTE	AFECTACIÓN
MEDIO FÍSICO	MEDIO INERTE	Aire	
		Suelo y Subsuelo	
		Aguas superficiales y Subterráneas	
	MEDIO BIÓTICO	Flora	
		Fauna	
	MEDIO PERCEPTIBLE	Unidades del paisaje	
MEDIO SOCIOECONÓMICO	MEDIO SOCIOCULTURAL	Infraestructura	

Powered by CamScanner

	MEDIO ECONÓMICO		

	VISITA ATENDIDA POR		PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	
NOMBRE	Ismael Ayala Sanchez	Jose Alberto Rosso	Jessica Rojas	Laura Alvarez
CARGO	Coord. RCD y AR	Ing Sostenibilidad	Profesional de Apoyo	Prof Apoyo
EMPRESA / SUBDIRECCIÓN	Cemex	Cemex	SDA - SCASP – RCD	SDA - SCASP
FIRMA			Jessica Rojas	Laura A
TELÉFONOS DE CONTACTO	3176650733	3175051824	3778904	3778904
CORREO ELECTRÓNICO	ismael.ayalas@cemex.com	josealberto.rosso@cemex.com	jessica.rojas@ambiente	laura.alvarez@ambiente

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado No. 2018IE286221 de 4 de diciembre
2	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2019IE270235 del 20 de noviembre de 2019

Powered by CamScanner