sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 062-25 CONSORCIO MAQUINARIA MYV

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 15 de septiembre de 2025, 5:56 p.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 062-25 CONSORCIO MAQUINARIA MYV.pdf

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

Ibagué, 15 de septiembre de 2025

Doctor(a)
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°062 de 2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA N° 05:

1. Factura Electrónica.
2. Acta No.05
3. Ficha Técnica de Evaluación de Proveedores.
4. Certificación del Contratista Pago Seguridad Social.
5. Planilla de Pago de Seguridad Social.
6. Informe con Registro Fotográfico.

Atentamente,

GINNA REINOSO MERCHÁN
Director(a) Operativo
Supervisor

IBAL SIG	**ACTA PARCIAL** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2022-11-28 **VERSIÓN: 08** **Página 1 de 3**

Contrato No.	062 – 24 DE ABRIL DE 2025
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
Valor Inicial	$ 2.762.329.626
Contratista	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 – RL JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
Supervisor	GINNA REINOSO MERCHÁN– DIRECTOR OPERATIVO.
Fecha de Inicio	06 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	05 DE DICIEMBRE 2025
Plazo Inicial	SIETE (7) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	09	15

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.05 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 SEPTIEMBRE DE 2025
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	**Distribución de Maquinaria, Equipos y Vehículos** Para garantizar la ejecución eficiente de los trabajos realizados por las cuadrillas operativas de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en las actividades de atención y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado, la empresa cuenta con el siguiente parque de maquinaria y equipos especializados: retroexcavadora de orugas, retroexcavadora de llantas, minicargadores, volquetas, turbo camiones y compactadores tipo saltarín. Las labores de mantenimiento y atención se desarrollarán estratégicamente en los siguientes barrios y sectores de la ciudad: El salado, Boqueron, Malabar, Cañaveral, la Macarena, Piedra Pintada, Jordan II, III, VI y VII etapa, Montecarlo, Ciudadela Simon Bolivar II y III etapa, San Isidro, Jardin Santander, la Ceiba y Ceiba Norte, el Vergel, Tulio Varon, la Floresta, Botadero el Zorro, Praderas del norte, Yuldaima, Restrepo, Jardin Acacias, sector Coello Cocora, la Pola, Antares, Antares II, la Ceibita, Nueva Castilla, Ricaurte, la Aurora, el Arado, Topacio, la Francia, San Antonio, Modelia, Mirolindo, Centro, 20 de julio, Nuevo Armero, la Esperanza, el Restrepo, Protecho, Nazaret, Primavera, bocatoma Combeima, Bocatoma Cay. Esta distribución estratégica de recursos permite optimizar la cobertura y eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios en toda la ciudad.

Informe Relación De Operarios En Cada Maquina y/o Vehículo

EQUIPO	**SERIE / PLACA**	**RELACIÓN DE EMPLEADOS EN CADA MAQUINA Y/O VEHICULO**
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	**KOMATSU 138**	**GERARDO JUNIOR PIEDRAHITA NIÑO**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 420 E**	**JAIRO ORLANDO MORENO ROJAS**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 416**	**WILMER ALBEIRO OTALVARO MARÍN**

	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**JHON DEERE 310G**	**MATEO MOSCOSO PUETES**
	MINICARGADOR	**S 185**	**OSCAR ALBEIRO SANCHEZ**
	MINICARGADOR	**430S**	**JAIME RAMON PALMA ARBELÁEZ**
	TURBOCAMIÓN	**SPL 933**	**MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MOLANO**
	TURBOCAMIÓN	**SYQ 747**	**JEFFERSON FERNEY RUIZ RODRIGUEZ**
	TURBOCAMIÓN	**STP773**	**LUIS FERNANDO ZAMBRANO**
	TURBOCAMIÓN	**TMZ690**	**JUAN CARLOS RAMIREZ MESA**
	VOLQUETA	**USE 124**	**TRINO ANTONIO MURILLO DIAZ**
	VOLQUETA	**AKI 237**	**FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ OSORIO**
	VOLQUETA	**UNB055**	**JHON FREDDY RODRIGUEZ ROJAS**
	VOLQUETA	**MZP 791**	**JAVIER LOZANO SANCHEZ**
	VOLQUETA	**OVD527**	**BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN MARIN**
	VOLQUETA	**BUM756**	**JHON FELIPE CAMARGO CHICA**

Evidencias de la ejecución del contrato

Nota 1: En el caso de los contratos de servicio y suministro y los demás a los que aplique este registro y que tengan clasificador CPC, deberán diligenciar las siguientes tablas:

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
2	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	66012	Servicio de alquiler de maquinaria y equipos con operador.	1	$ 524.198.280	$ 524.198.280	$ 179.311.818	$ 344.886.462
2	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	73122	Servicio de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y de equipos de construcción sin operario.	1	$620.314.740	$620.314.740	$264.420.182	$355.894.558
						VALOR PRESENTE ACTA	**$443.732.000**	**$700.781.020**

ESTADO DE CUENTA	
Valor Inicial	$2.762.329.626
Valor Acta No. 01	$ 394.618.518
Valor Acta No. 02 (Emergencias)	$ 171.375.652
Valor Acta No. 03	$ 657.203.918
Valor Acta No. 04	$ 394.618.518
Valor Acta No. 05	$ 443.732.000

Saldo (Valor pendiente para pago)	$700.781.020

VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 05: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MTE. ($ 443.732.000)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [X]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [ ]	NO [ ]

ANEXOS:	Marque con x
Factura Electrónica	**X**
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social	**X**
Copia de planillas Resumen General de pago de Seguridad del Contratista	**X**
Informe con registro fotográfico.	**X**

Firma		
Nombre	**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**	**GINNA REINOSO MERCHÁN**
	Contratista	**Supervisor**
V°B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Nit. 800.089.809.6

Ibague, 12 de septiembre de 2025,

OFICIO No. 001-2025

Señores:
AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE CONTROL
Ciudad

ASUNTO: Declaración de responsabilidad en la ejecución del Contrato No. 062 de 2025

A quien corresponda:

Por medio del presente, se deja constancia que el Arqitecto **JUAN CARLOS AYALA ARIAS**, identificado como **Director Operativo Saliente**, fue el responsable directo de las actividades de ejecución del **Contrato No. 062 de 2025**, celebrado con el **Consorcio Maquinaria MYV 2025**, identificado con NIT **901935745-1**, durante el período comprendido entre el **06 de agosto** y el **05 de septiembre de 2025** correspondiente al informe No 005.

Así mismo, se aclara que, aunque la Ingeniera **GINNA REINOSO MERCHÁN** figura como firmante en los documentos correspondientes, no tuvo responsabilidad en las actividades de ejecución realizadas en el periodo anteriormente mencionado.

Este oficio se emite para efectos administrativos y de claridad en los procesos de seguimiento y control del contrato.

JUAN CARLOS AYALA ARIAS
Director Operativo
Periodo 03-julio-2025 al 08-septiembre-2025

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

Ibagué, 15 de septiembre de 2025

Señores:
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

Ref.: Entrega oficial del Informe de gestión No. 05 - Contrato 062 de 2025

En atención a las obligaciones establecidas en el **Contrato No. 062 de 2025**, **EL CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025** presenta **Informe de gestión No. 5,** en el cual se cumple el desempeño eficiente de todas las actividades técnicas estipuladas garantizando la ejecución integral del objeto contractual y los términos y condiciones establecidos.

Cordialmente,

JOSE RAMIRO GARZÓN CESPEDES
Representante legal
Consorcio Maquinaria MYV 2025

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

NFORME DE ACTIVIDADES No 005

CONTRATO NO 062 DEL 24 DEL ABRIL DE 2025

Contratista:	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
NIT:	901.935.745-1
Periodo del informe:	DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 SEPTIEMBRE DE 2025
Objeto del Contrato:	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S. P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE**
Supervisor Operativo:	GINNA REINOSO MERCHÁN

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
06-mayo-2025	FIRMA ACTA DE INICIO	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL

	DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
1	Desarrollar el objeto del contrato en condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato y en los términos de referencia.	Se ha desarrollado el objeto contractual garantizando la calidad, oportunidad y cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia.
2	Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Se han comunicado oportunamente al IBAL S.A E.S.P OFICIAL todas las reclamaciones con potencial impacto en el desarrollo del contrato. En este periodo no hay reclamaciones
3	Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y	Las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de las obligaciones se han implementado de manera proactiva,

	oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.	asegurando la ejecución oportuna de las actividades pactadas.
4	Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.	Se realiza pago de seguridad social correspondiente al Mes agosto de 2025, cumpliendo con lo establecido a la norma legal vigente con Planilla No **9491530051**
5	Entregar con la factura de cobro, el certificado expedido por Revisor Fiscal, Contador o Representante legal, informando que se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales de sus empleados.	Se presenta Factura electrónica FE-09 del 05 septiembre de 2025 y se adjunta certificado correspondiente al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social correspondiente actividades con fecha de 05 septiembre de 2025
6	Garantizar que la maquinaria se encuentre en óptimo estado para cumplir con los servicios requeridos. Además, que se encuentra asegurada y amparada por pólizas todo riesgo (contra robos, daños a terceros, lesiones u homicidio).	La maquinaria ha sido mantenida en condiciones óptimas de operación, asegurada bajo pólizas todo riesgo, incluyendo cobertura contra robos, daños a terceros y otros imprevistos.
7	Realizar los cambios de las máquinas que resulten varadas o averiadas en un término no mayor a un (1) día, en cualquier frente de trabajo.	Los cambios de maquinaria averiada se han realizado dentro del plazo de un día, asegurando la continuidad de las operaciones.
8	Amparar los daños que se le ocasionen a terceros con la maquinaria suministrada por EL CONTRATISTA.	No aplica para este periodo de cobro ya que no se presentó ningún siniestro.
9	Garantizar la idoneidad de los operarios, maquinistas y/o conductores.	Los operarios, maquinistas y conductores cuentan con la idoneidad técnica requerida, garantizando un servicio eficiente y seguro.
10	Disponer del personal necesario para la realización de las labores del contrato, y que tenga disponibilidad del 100% de tiempo para la ejecución de este.	El personal asignado ha estado disponible al 100% durante toda la ejecución del contrato.
11	Cumplir con las demás obligaciones derivadas de los documentos que hagan parte integral del contrato.	Se han cumplido las demás obligaciones derivadas de los documentos contractuales.
12	Mantener los precios fijos durante un año o la vigencia del contrato.	Los precios establecidos se han mantenido fijos durante la vigencia del contrato.
13	Movilizar al sitio de las obras los equipos, herramientas, el personal idóneo y todos los recursos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato	Todos los recursos necesarios, incluyendo equipos, herramientas y personal calificado, han sido movilizados de manera oportuna a los sitios de obra.

14	Informar al área de Salud Ocupacional de la obra y al jefe de Recursos Humanos de EL CONTRATANTE todas las novedades de accidentes de trabajo. En caso de la ocurrencia de accidentes, elaborar y entregar un informe por escrito que contenga lo siguiente: Informe con precisión del tipo de obra que se estaba ejecutando en la fecha y lugar de ocurrencia del accidente. Fotos fechadas de la zona de ocurrencia del accidente. Copia del informe de accidente de tránsito elaborado por la autoridad de tránsito correspondiente (de ser el caso). En el evento en que no exista tal documento, verificar si existe algún informe elaborado por el Administrador Vial y solicitar la copia correspondiente.	Se han presentado un incidente, que fue reportado a la administradora de riesgos profesionales y al área de salud ocupacional del Ibal .S.A E.S.P OFICIAL
DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA		**OBSERVACIÓN**
1	Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor ejecución del objeto contractual.	Se ha atendido de manera oportuna todas las observaciones y sugerencias efectuadas por IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, adaptando nuestras actividades para mejorar la ejecución del objeto contractual y garantizar la plena satisfacción de las expectativas de la entidad.
2	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y entregar mensualmente al supervisor del contrato, dicha información a la fecha de suscripción del contrato y durante el tiempo de ejecución contractual. Esta obligación será tanto para verificar la afiliación del contratista, como del personal que tiene a cargo. En caso de que no cuente con personal deberá presentar manifestación juramentada que no tiene personal vinculado laboralmente; una vez suscrito el contrato los pagos del personal a cargo y ofertado deberán estar a nombre del contratista como empleador no procede la subcontratación. En caso de ser necesaria la utilización de personal para trabajo en alturas este deberá	Se cumple a cabalidad con el sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo aportes a Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, en los términos establecidos por la ley.

	contar con certificado para trabajo en alturas, el contratista deberá presentar el respectivo certificado que acredite tal calidad. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la empresa.	
3	El contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL, el transporte necesario para lograr el fin del contrato, así como destinar del personal idóneo y experto, los equipos especializados, y demás gastos administrativos necesarios para la ejecución del contrato.	Mensualmente, se realiza entrega al supervisor del contrato la documentación que acredita el pago de dichos aportes tanto para el contratista como para el personal a cargo.
4	El contratista debe cumplir con los requerimientos que le apliquen del manual de sistema de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual hace parte del contrato que se suscribe y se encuentra a disposición del contratista en la página web del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.	En este periodo de cobro se entrega elementos de botiquin y extintores en cumplimiento a los manuales de seguridad y salud en el trabajo.
5	Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas, suscribir todas las actas que le apliquen conforme al contrato, realizar los trámites que le correspondan de legalización y demás, en el tiempo otorgado para ello.	Se cumple con la obligación para este periodo de cobro.
6	El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001 actualización 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y NTC ISO 45001 versión 2018.	Se realiza plenamente los lineamientos del SIG de IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y se controla los aspectos significativos de las operaciones.
7	El contratista se compromete a llevar los Registros del SIG de la empresa.	Se desarrolla y cumple con la obligación
8	Suscribir las actas de inicio, parciales, final y demás a que haya lugar en desarrollo del contrato.	Se atiende y cumple con la obligación
9	Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante las vigencias de las pólizas y	Las pólizas no tuvieron ningún tipo de modificación en este periodo de cobro

	presentarlas a la secretaría general para su respectiva aprobación.	
10	Cumplir con las obligaciones que le apliquen del Decreto 1072 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo" respecto de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para ello deberá recibir inducción por parte de la Profesional en Salud Ocupacional del IBAL, y a llegar constancia de la misma a la secretaria general de la empresa.	Se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015. El personal ha recibido las inducciones necesarias por parte de la Profesional en Salud Ocupacional de IBAL S.A E.S.P OFICIAL, y las constancias respectivas han sido enviadas.
11	Cumplir con la política de seguridad y privacidad de la información adoptada por la empresa mediante resolucion N° 0668 del 29 de Julio de 2019, para ello deberá recibir inducción por parte del grupo tecnológico y de sistemas del IBAL y allegar constancia de la misma a la secretaría general de la empresa	Se acata y cumple con la obligación
12	Todas las que haya lugar en el desarrollo del objeto contratado y las que corresponden al sistema integrado de gestión establecido por la empresa.	Se cumplido de manera integral con todas las demás obligaciones que surgen del desarrollo del contrato y con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

ANEXO 1

CONTRATO DE 062 **Nº 24** del **ABRIL** de **2024**

ANALISIS PRESUPUESTAL

ITEMS	CANT.	MES	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL, UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VOLQUETA 6M3.: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley, combustible y mantenimientos preventivos y correctivos de la volqueta. Disponibilidad inmediata las 24 horas del día.	6	1	$15,663,700	$ 2,976,103	$ 18,639,803	$ 111,838,818
CAMIÓN TURBO DE 2.5 TONELADAS: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos de la turbo disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día.	4	1	$ 14,175,000	$ 2,693,250	$ 16,868,250	$ 67,473,000
EXCAVADORA TIPO ORUGA: Incluido Conductor todas las prestaciones de ley combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día y transporte ida y regreso en cama baja	1	1	$ 47,630,000	$ 9,049,700	$ 56,679,700	$ 56,679,700
MINICARGADOR (BOBCAT o SIMILAR) CON ROTOMARTILLO ADICIONAL: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en cama baja del equipo.	2	1	$ 15,935,000	$ 3,027,650	$ 18,962,650	$ 37,925,300

RETROEXCAVADORA DE LLANTA CARGADOR Y PALA EXCAVADORA: Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en cama baja del equipo.	**3**	**1**	**$ 31,350,000**	**$ 5,956,500**	**$ 37,306,500**	**$ 111,919,500**
APISONADOR/SALTARÍN COMPACTADOR: Se requiere que el equipo cuente con las diferentes especificaciones técnicas	**2**	**1**	**$ 3,690,000**	**$ 701,100**	**$ 4,391,100**	**$ 8,782,200**
TOTALES			**$ 128,443,700**	**$ 24,404,303**	**$ 152,848,003**	**$ 394,618,518**
					MES / IVA INC.	**VALOR MES**



CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025


RELACIÓN DE MAQUINARIA & EQUIPO




EQUIPO	SERIE / PLACA	RELACIÓN DE EMPLEADOS EN CADA MAQUINA Y/O VEHICULO	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	**KOMATSU 138**	**GERARDO JUNIOR PIEDRAHITA NIÑO**	**1.110.575.440**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 420 E**	**JAIRO ORLANDO MORENO ROJAS**	**17.312.589**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**CAT 416**	**WILMER ALBEIRO OTALVARO MARÍN**	**1.005.780.617**
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	**JHON DEERE 310G**	**MATEO MOSCOSO PUENTES**	**14.105.688**
MINICARGADOR	**S 185**	**OSCAR ALBEIRO SANCHEZ RAMIREZ**	**1.106.226.172**
MINICARGADOR	**430S**	**JAIME RAMON PALMA ARBELÁEZ**	**93.387.382**
TURBOCAMIÓN	**SPL 933**	**MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MOLANO**	**93.368.485**
TURBOCAMIÓN	**SYQ 747**	**JEFFERSON FERNEY RUIZ**	**1.110.586.004**






TURBOCAMIÓN	**STP773**	**LUIS FERNANDO AGUIRRE ZAMBRANO**	**1.001.044.371**
TURBOCAMIÓN	**TMZ690**	**JUAN CARLOS RAMIREZ MESA**	**93.367.502**
VOLQUETA	**USE 124**	**TRINO ANTONIO MURILLO DIAZ**	**5.725.950**
VOLQUETA	**AKI 237**	**FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ OSORIO**	**14.397.200**
VOLQUETA	**UNB055**	**JHON FREDDY RODRIGUEZ ROJAS**	**1.110.483.056**
VOLQUETA	**MZP 791**	**JAVIER LOZANO SANCHEZ**	**5.992.958**
VOLQUETA	**OVD527**	**BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN MARIN**	**1.110.587.605**
VOLQUETA	**BUM756**	**JHON FELIPE CAMARGO CHICA**	**1.110.534.693**


INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005	
SEMANA:	**14, 15, 16, 17 y 18**
RANGO:	6 AL 9 DE AGOSTO 2025



		
Cargando escombros de planta IBAL la Pola para barrio Montecarlo volqueta MZP791 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SPL933
		
Cargando tierra de planta IBAL la Pola para botadero el Salado volqueta UNB055 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando tierra de planta IBAL la Pola para barrio el Salado volqueta AKI237 retroexcavadora JHON DEERE 310G
		
Dejando personal en barrio Boqueron turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933	Dejando personal en barrio Malabar turbo TMZ690

		
Dejando personal en barrio Cañaveral turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Macarena turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Piedra Pintada turbo SYQ747
		
Dejando personal en barrio Jordan VI etapa turbo TMZ690	Cargando arena de planta IBAL la Pola para barrio el Salado volqueta MZP791	Dejando personal en barrio Jordan III etapa turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio Jardin Santander turbo SYQ747	Cargando tierra de planta IBAL la Pola para barrio el Salado volqueta AKI237 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SPL933


		
Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando tierra de planta IBAL la Pola para barrio san Isidro volqueta MZP791 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo STP773
		
Traslado de minicargador CASE 440 para barrio el Salado volqueta BUM756	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933
		
Cargando triturado de planta IBAL la Pola para barrio la Macarena volqueta UNB055 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Dejando personal en carrera 5ta turbo STP773	Dejando personal en barrio la Macarena turbo SPL933




		
Dejando personal en barrio Jardin Santander turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Cañaveral turbo SPL933	Dejando personal en barrio Ciudadela Simon Bolivar III etapa turbo SPL933
		
Cargando triturado de planta IBAL la Pola para barrio la Ceiba Norte volqueta MZP791 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Dejando personal en barrio el Vergel turbo STP773	Dejando personal en barrio Tulio Varon turbo SPL933
		
Cargando recebo de planta IBAL la Pola para barrio la Macarena volqueta UNB055 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Cargando tierra de barrio el Salado para el botadero volqueta OVD527 minicargador CASE 430	Dejando personal en barrio la Floresta turbo STP773


		
Descargando recebo en barrio la Macarena volqueta MZP791	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio Boqueron turbo SYQ747	Actividades de retroexcavadora KOMATSU en Bocatoma
		
Dejando personal en barrio Boqueron turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Praderas del norte turbo SYQ747	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para planta IBAL la Pola turbo TMZ690
		
Cargando materiales en planta IBAL la Pola para barrio el Vergel turbo STP773	Recogiendo personal en barrio la Macarena turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Protecho turbo SPL933



		
Dejando viaje de recebo en el barrio el Yuldaima turbo SYQ747	Recogiendo personal en el barrio Tulio Varon turbo SPL933	Cargando recebo para barrio Cantabria volqueta UNB055
		
Recogiendo personal en barrio Jardin Santander turbo SYQ747	Recogiendo personal en barrio Cañaveral turbo SPL933	Recogiendo personal en barrio la Floresta turbo STP773
		
Recogiendo personal en barrio Ciudadela Simon Bolivar III etapa turbo SPL933	Escoltando retroexcavadora CAT 420E para planta la Pola de Piedra Pintada turbo STP773	Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690



		
Recogiendo personal y materiales en barrio el Salado turbo SPL933	Recogiendo personal y materiales en barrio el Vergel turbo STP773	Recogiendo personal y materiales en barrio Cañaveral turbo SPL933
		
Recogiendo personal y materiales en barrio Macarena turbo STP773	Escoltando retroexcavadora JHON DEERE para planta IBAL la Pola turbo STP773	Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo STP773
		
Traslado de minicargador CASE 430 para planta IBAL la Pola volqueta OVD527	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Cargando tierra de planta IBAL la Pola para botadero el Zorro volqueta UNB055 minicargador CASE 440


		
Cargando tierra de planta IBAL la Pola para botadero el Zorro volqueta OVD527 minicargador CASE 440	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio la Francia volqueta AKI237	Cargando tierra para botadero el Zorro volqueta BUM756
		
Dejando personal en barrio Jordan VI etapa turbo STP773	Dejando personal en barrio Piedra Pintada baja turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933
		
Dejando personal en barrio San Antonio turbo SYQ747	Descargando tierra en botadero el Zorro volqueta UNB055	Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690

INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005		
SEMANA:	**15**	
RANGO:	10 AL 16 DE AGOSTO 2025	
		
EXTRA Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	EXTRA Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo STP773	EXTRA Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio Restrepo volqueta AKI237
		
EXTRA Recogiendo materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	EXTRA Cargando recebo de planta IBAL la Pola para barrio Restrepo volqueta AKI237	EXTRA Dejando materiales y personal en barrio el Restrepo turbo STP773
		
EXTRA Dejando personal en barrio Topacio turbo STP773	EXTRA Dejando personal en barrio Yuldaima turbo TMZ690	EXTRA Actividades de excavacion en barrio Restrepo retroexcavadora CAT 416


		
EXTRA Escoltando minicargador CASE 440 para barrio el Restrepo volqueta AKI237	EXTRA Cargando tierra en el barrio Restrepo para la planta IBAL la Pola volqueta AKI 237	EXTRA Dejando personal en barrio Tulio Varon turbo TMZ690
		
EXTRA Recogiendo personal en barrio el Vergel turbo STP773	EXTRA Recogiendo escombros en el barrio el Salado turbo TMZ690	EXTRA Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio el Arado volqueta AKI237
		
EXTRA Cargando tierra en el barrio el Arado para barrio el Restrepo volqueta AKI 237	EXTRA Recogiendo personal y materiales en barrio el Restrepo para planta IBAL la Pola turbo STP773	EXTRA Dejando personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690






		
Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando tierra de planta IBAL la Pola para barrio Jordan VI etapa volqueta MZP791 retroexcavadora JHON DEERE 310G	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SPL933
		
Cargando recebo para barrio Montecarlo volqueta OVD527	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo STP773
		
Dejando personal en barrio la Macarena turbo STP773	Dejando personal en barrio el Vergel turbo STP773	Dejando personal en barrio Jardin Santander turbo SYQ747




		
Dejando personal en barrio Tulio Varon turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Jordan VI etapa turbo SPL933	Dejando personal en barrio Ciudadela Simon Bolivar III etapa turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio el Protecho Topacio turbo TMZ690	Cargando recebo para barrio Ciudadela Simon Bolivar volqueta OVD527	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio la Macarena turbo STP773
		
Recogiendo personal y materiales en barrio Jordan VII etapa turbo SYQ747	Cargando tierra de barrio Ciudadela Simon Bolivar para Botadero el Zorro volqueta OVD527 minicargador CASE 430	Recogiendo personal y materiales en barrio Jardin Santander turbo SYQ747



		
Dejando personal en barrio Tulio Varon turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Jordan VI etapa turbo SPL933	Dejando personal en barrio Ciudadela Simon Bolivar III etapa turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio el Protecho Topacio turbo TMZ690	Cargando recebo para barrio Ciudadela Simon Bolivar volqueta OVD527	Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio la Macarena turbo STP773
		
Recogiendo personal y materiales en barrio Jordan VII etapa turbo SYQ747	Cargando tierra de barrio Ciudadela Simon Bolivar para Botadero el Zorro volqueta OVD527 minicargador CASE 430	Recogiendo personal y materiales en barrio Jardin Santander turbo SYQ747

INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005	
SEMANA:	**16**
RANGO:	17 AL 23 DE AGOSTO 2025

		
EXTRA Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola para Bocatoma Cay turbo TMZ690	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando recebo para barrio la Macarena volqueta USE124
		
Traslado de minicargador CASE 430 para Coello Cocora volqueta AKI237	Cargando recebo para Coello Cocora volqueta OVD527	Cargando tierra para botadero el Zorro volqueta BUM756
		
Escoltando retroexcavadora CAT 416 para barrio Antares 2 turbo STP773	Dejando personal en barrio Cañaveral turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Jardín Santander turbo TMZ690





		
Dejando personal en barrio el Salado turbo TMZ690	Cargando recebo para botadero el Zorro volqueta USE124	Dejando personal en barrio la Ceibita turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio Nueva Castilla turbo SPL933	Cargando tierra para botadero el Zorro volqueta MZP791	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Traslado de minicargador CASE 430 para Coello Cocora volqueta AKI237	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo STP773


		
Cargando recebo para barrio Jardín Santander volqueta UNB055	Cargando recebo para Coello Cocora volqueta USE124	Cargando recebo para botadero el Zorro volqueta OVD527
		
Dejando personal en barrio Cañaveral turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Macarena turbo SPL933	Dejando personal en la tercera etapa de la ciudadela Simón bolivar
		
Dejando personal en barrio Jardín Santander turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Arkambuco turbo STP773	Dejando personal en barrio el Salado turbo TMZ690


		
Dejando personal en barrio Antares 2 turbo STP773	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando recebo para Coello Cocora volqueta USE124
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Traslado de minicargador CASE 430 para barrio Ricaurte volqueta OVD527	Dejando personal en barrio Cañaveral turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio Santa Cruz turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jardín Santander turbo TMZ690	Dejando personal en Coello Cocora turbo SYQ747

		
Dejando personal en barrio Macarena turbo SPL933	Cargando recebo para barrio Primavera volqueta UNB055	Cargando tierra para botadero el Zorro volqueta AKI237
		
Recogiendo personal para barrio Antares 2 turbo STP773	Dejando personal en barrio Primavera turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jardín Santander turbo TMZ690
		
Dejando personal en barrio el Salado turbo TMZ690	Dejando personal y compresor en barrio la Aurora turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Macarena turbo SPL933







INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005	
SEMANA:	**17**
RANGO:	24 AL 30 DE AGOSTO 2025



		
Escoltando retroexcavadora CAT 416 para taller volqueta USE124	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo personal y materiales en planta IBAL la Pola turbo TMZ690
		
Cargando recebo para barrio Protecho volqueta AKI237	Cargando recebo para barrio Macarena volqueta MZP791	Cargando recebo para barrio Nazaret volqueta UNB055
		
escoltando 416 av guabinal bum	Dejando personal en barrio Primavera turbo SPL933	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933


		
Cargando recebo para barrio la Macarena volqueta USE124	Dejando personal en barrio Cañaveral turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Belalcazar turbo STP773
		
Dejando personal en barrio Primavera turbo SPL933	Dejando personal en barrio el Salado turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Jordan VI etapa turbo SYQ747
		
Dejando personal en barrio Macarena turbo SPL933	Escoltando retroexcavadora CAT 420E para barrio Antares 2 turbo STP773	Dejando personal en barrio la Ceibita turbo TMZ690

		
Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933	Dejando personal en barrio Jardín Santander turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Ciudadela Simon Bolivar turbo SPL933
		
Dejando personal en barrio Antares 2 turbo STP773	Cargando triturado para barrio Primavera volqueta UNB055	Cargando recebo para barrio Primavera volqueta MZP791

INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 005	
SEMANA:	**18**
RANGO:	31 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2025

		
Cargando tierra para Coello Cocora volqueta UNB055	Cargando recebo para Coello Cocora volqueta USE124	Cargando tierra para Coello Cocora volqueta MZP791
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Cargando tierra para Coello Cocora volqueta BUM756	Traslado de minicargador CASE 440 para barrio la Aurora volqueta OVD527
		
Recogiendo personal en Coello Cocora turbo SYQ747	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo STP773	Dejando personal en barrio Primavera turbo SPL933

		
Escoltando retroexcavadora CAT 416 para Avenida Mirolindo turbo TMZ690	Dejando personal en Coello Cocora turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Jordan VII etapa turbo SPL933
		
Dejando personal en barrio Uribe turbo TMZ690	Dejando personal en barrio Cañaveral turbo SPL933	Cargando triturado para barrio la Aurora volqueta AKI237
		
Dejando personal en barrio Nazaret turbo SYQ747	Cargando tierra para botadero el Zorro volqueta MZP791	Cargando recebo para botadero el Zorro volqueta USE124 retroexcavadora JHON DEERE 310G

		
Cargando tierra para botadero el Zorro volqueta BUM756	Cargando tierra para botadero el Zorro volqueta AKI237	Escoltando minicargador CASE 440 para barrio Macarena turbo TMZ690
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SPL933	Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo TMZ690	Cargando tierra de barrio la Macarena para botadero el Zorro volqueta MZP791
		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo STP773	Dejando personal en barrio Primavera turbo SPL933	Dejando personal en barrio Uribe turbo TMZ690

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				2025																									
PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS ENTRE EL 6 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025, ATENDIDAS POR IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				AGOSTO																									
ITEM	EQUIPO	PLACA	LUGAR	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	RETROEXCAVADORA	BOBCAT E42	LA CEIBITA																										





Elaborado


Consorcio Maquinaria 2025
Nit: 901.935.745-1

PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS ENTRE EL 6 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025, ATENDIDAS POR IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

RETROEXCAVADORA ORUGA	DIAS	ZONA DE LA EMERGENCIA
BOTCAT	25	CEIBITA
	25	

ÍTEM	Cantidad	Conductores	Valor Unitario	Iva 19%	Valor Total Unitario	DIA	No. Dias laborados por maquina y/o vehiculo	Valor dias laborados por maquina y/o vehiculo
EXCAVADORA ORUGA	1	IVAN RICARDO ROJAS	$ 47.630.000	$ 9.049.700	$ 56.679.700	$ 1.889.323	26	$ 49.113.482
					TOTAL			$ 49.113.482

		
Recogiendo personal en planta IBAL la Pola turbo SYQ747	Recogiendo personal en el barrio Arado turbo STP773	Cargando tierra en barrio el Salado retroexcavadora BOBCAT volqueta UNB055
		
Cargando triturado para barrio Modelia volqueta MZP791	Cargando tierra en la VI etapa del Jordan volqueta AKI237	Actividades de excavación en barrio la Macarena retroexcavadora CAT 416
		
Recogiendo personal y materiales en barrio Cañaveral turbo SPL933	Recogiendo personal y materiales enplanta IBAL la Pola turbo TMZ690	Recogiendo personal y materiales enplanta IBAL la Pola turbo SPL933

		
Cargando tierra de planta IBAL la Pola para botadero el Zorro	Cargando tierra de planta IBAL la Pola para botadero el Zorro volqueta UNB055	Dejando personal en barrio la Francia turbo SYQ747
		
Dejando personal en barrio San Antonio turbo SYQ747	Dejando personal en barrio Macarena parte baja turbo SPL933	Dejando personal en barrio Cañaveral turbo SPL933

LUSAM
SOLUCIONES SAS
NIT :901643094

FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO

RETROEXCAVDORA BOBCAT E42



LUSAM SOLUCIONES SAS
NIT 901643094-1
MANZANA F CASA 53 B VILLA VANESSA
CELULAR 317 4012088

LUSAM
SOLUCIONES SAS
NIT :901643094

Bobcat

LUSAM
SOLUCIONES SAS
NIT :901643094



LUSAM SOLUCIONES SAS
NIT 901643094-1
MANZANA F CASA 53 B VILLA VANESSA
CELULAR 317 4012088

E42

Especificaciones Técnicas

Equipamiento de serie

Hoja dozer de 1920 mm	Control con los dedos de la hidráulica auxiliar y del desplazamiento hidráulico
Orugas de goma de 320 mm	Bocina
Ralentí automático	Joysticks hidráulicos de control
Cambio de marcha automático	Compartimento de almacenamiento con seguro
Sistema hidráulico auxiliar con acopladores rápidos	Instalación para radio/mp3
Con flotación de la hoja	Cinturón de seguridad retráctil
Luz interior de la cabina	Asiento de suspensión con respaldo largo
Preparación para el pulgar	* Cabina TOPS/ROPS
Bloqueos en la consola de control	Dos velocidades de desplazamiento
Porta-fusible	Luces de trabajo (pluma y techo superior)
Supervisión del motor y la hidráulica con parada	Garantía: 12 meses ó 2000 horas, lo que suceda primero

Pesos

Peso operativo con tejadillo ROPS	3219 kg
Peso adicional de la cabina con calefacción	121 kg
Peso adicional de la cabina con climatizador	146 kg
Peso adicional para las orugas de acero	92 kg
Peso adicional con el balancín largo	306 kg

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D1803-M-D1-E3B-BC-3
Carburante / Refrigerante	Diesel / Líquido, circulación forzada
Diámetro interior / Carrera	87.0 mm / 102.4 mm
Potencia máxima a 2400 r.p.m. (SAE J1995)	24.4 kW
Par máximo a 1400 r.p.m. (SAE J1995)	107.4 Nm
Número de cilindros	3
Cilindrada	1.862 l

Prestaciones

Fuerza de excavación, balancín estándar	21000 N
Fuerza de excavación, balancín largo	18329 N
Fuerza de excavación, cuchara	31500 N
Esfuerzo de la barra de tracción	34132 N
Presión sobre el suelo con balancín estándar y orugas de goma	29.2 kPa
Presión sobre el suelo con balancín estándar y orugas de acero	30 kPa
Presión sobre el suelo con balancín largo y orugas de goma	32 kPa
Presión sobre el suelo con balancín largo y orugas de acero	32.8 kPa
Velocidad de desplazamiento, baja	2.6 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta	4.7 km/h
Profundidad máxima de excavación, balancín estándar	3317 mm
(K) Profundidad máxima de excavación, balancín largo	3417 mm

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de cilindrada variable de salida única, limitador de par de la bomba con sensor de carga
Capacidad de la bomba de pistones	100.8 l/min
Capacidad de la bomba de engranajes	9.6 l/min
Caudal auxiliar	63.5 l/min
Presión de alivio de las lumbreras para los circuitos de la bomba	250 bares

Capacidades de fluido

Sistema de refrigeración	8.0 l
Lubricación del motor más filtro de aceite	5.2 l
Depósito del carburante	53.1 l
Depósito hidráulico	9.5 l
Sistema hidráulico con cilindro de la cuchara y del brazo de la cuchara retraídos, cuchara sobre el terreno y hoja bajada	39.7 l

Mandos

Dirección	Dirección y velocidad controlada por dos palancas operadas por pilotaje o dos pedales
Circuito auxiliar hidráulico	Conmutador eléctrico del joystick derecho (joystick derecho para la hidráulica auxiliar secundaria)


Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda	77°
Giro de la pluma, derecha	55°
Velocidad de giro	8.6 r.p.m.

Tracción


Anchura de la oruga	320 mm
Capacidad de inclinación	30°

Perímetro de trabajo



(B)	5363 mm	(G)	2706 mm	(I)	3618 mm
(C)	3210 mm	(H)	4885 mm	(J)	2414 mm
(D)	2017 mm	(E)	376 mm	(K)	3417 mm
(A)	985°	(F)	371 mm	(L)	3417 mm
(B)	5101 mm	(G)	3706 mm	(J)	2136 mm
(C)	4880 mm	(H)	4854 mm	(K)	3317 mm
(D)	2017 mm				

Dimensiones




(F)	3546 mm	(H)	4791 mm	(O)	1678 mm
(A)	703 mm	(G)	1984 mm	(M)	371 mm
(B)	327 mm	(H)	4862 mm	(N)	554 mm
(C)	1473 mm	(I)	23 mm	(O)	1823 mm
(D)	1543 mm	(J)	1520 mm	(P)	1125 mm
(E)	1646 mm	(K)	2429 mm	(Q)	1862 mm
(F)	3527 mm	(L)	320 mm		

Opciones

Acondicionador de aire (cabina con climatizador)	Conjunto de cadena de elevación
Cabina con calefacción	Alarma de desplazamiento
Balancín largo	Orugas de acero de 300 mm
Hidráulica auxiliar secundaria	Conjunto de giroforo
Asiento de tela con suspensión DeLuxe	Conjunto de espejo derecho e izquierdo
Válvula de seguridad de la pluma con dispositivo de aviso de sobrecarga	Conjunto de luz de trabajo adicional
Válvulas de seguridad de la pluma y el brazo con dispositivo de aviso de sobrecarga	Zapatas de goma atornilladas para las orugas de acero
Radio estereofónica AM/FM y mp3	Conjunto de aplicaciones especiales (protección del parabrisas frontal)
Conjunto FOGS (protección superior)	Filtro de carburante con separador de agua transparente

Implementos

Ahoyador	Cuchara con dientes
Cuchara niveladora	Cucharas con inclinación rotativa
Martillo hidráulico	Cucharas con inclinación / cucharas con giro
Pulgar hidráulico	



Bobcat
www.bobcat.eu

B/ el salado

Lusamalquileres@gmail.com

3174012088

LUSAM SOLUCIONES SAS
NIT 901643094-1
MANZANA F CASA 53 B VILLA VANESSA
CELULAR 317 4012088

LUSAM
SOLUCIONES SAS
NIT 901643094

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 97636

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC199402	BOBCAT	E42	2013

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	AG3413288

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO NARANJA	7DC0268	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
4194 Kg	2506 mm	1750 mm	5121 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PEÑUELA GONZALEZ ANDREA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 38.364.587

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
23-02-2021	12-05-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	32013001111489	12/05/2022


ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

COSMOCOLOR-TM-20

TM0700002474?

LUSAM SOLUCIONES SAS
NIT 901643094-1
MANZANA F CASA 53 B VILLA VANESSA
CELULAR 317 4012088

LUSAM
SOLUCIONES SAS
NIT :901643094



DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2013**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **032013001111489-8**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860003437 | 6. DV: 9 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: CENTRAL SAS

10. Dirección: AV AMERICAS 36 11 | 11. Teléfono: 3890500 | 12. Cód. Admón.: 03 | 13. Cód. Opts.: 11 | 17. Cód. Ciudad Mercancía: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830003079 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante exclusivo: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 SIAP | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 0060

29. Número documento de identificación: 80282595 | 30. Apellidos y nombres: MORA LOPEZ LUISA FERNANDA

31. Clase Importador: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cód.: 1 | 34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cód. Admón.: XX | 37. Declaración de Modificación No.: XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cód. Admón.: XX

40. Cód. lugar registro de las mercancías: BOG | 41. Cód. Depósito: 13907 | 42. Manifiesto de carga: No. 032013000021615 | 43. Año - Mes - Día: 2013 - 07 - 30 | 44. Documento de transporte: No. 0129885 | 45. Año - Mes - Día: 2013 - 07 - 15

Proveedor

48. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO. LTD. | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cód.País Export.: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489 INJUNG-RO , DONG-GU INCHEON 401-702 | 50. E-mail: 82322111231

51. No. de Factura: 80017788 | 52. Año - Mes - Día: 2013 - 06 - 11 | 53. Cód. país procedencia: 249 | 54. Cód. Modo Transporte: 1 | 55. Código de Aduana: 169 | 56. Cód. Depto Aduana: 11 | 57. Empresa importadora: TANQUES Y CAMIONES S.A. - T&C S.A. | 58. Tasa de cambio $ (en pesos): 1.867,40

Declaración

S | 59. Subpartida arancelaria: 8428320000 | 60. Cód. Complementario: XX | 61. Cód. Representado: XX | 62. Cód. Modalidad: C200 | 63. No. destaque o marca: XX | 64. Valor aduana US$: XXXX | 65. Particularidades declaración: XX | 66. Cód. país de origen: 249 | 67. Cód. Adicional: XXX

68. Fecha de pago de la liquidación: 01 | 69. Tipo de liquidación: 01 | 70. Cód. país compra: 190 | 71. Peso bruto kgs. parte entera: 18,697 | parte decimal: 57 | 72. Peso neto kgs. parte entera: 18,647 | parte decimal: 82 | 73. Código Contenedor: YY | 74. No. bultos: 16 | 75. Subpartidas: 2 | 76. Cód. unidad comercial: U | 77. Cantidad comp.: 4.00

78. Valor FOB US$: 169,590.96	79. Valor fletes US$: 4,433.51		
80. Valor Seguros US$: 378.54	81. Valor Otros Gastos US$: 0.00		
82. Subvalorización (Retex, arquinse y otros gastos) US$: 4,807.05	83. Ajuste valor US$: 0.00		
84. Valor aduana US$: 174,998.01	85. Código régimen o licencia: L	86. Número: 21207770	
87. Cód. oficina: 3	88. Año: 2013	89. Programa No.: XXXXXXXXXX	90. Cód. tipo de Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (US$)
Arancel	0.00	329,725,024	0	0	0
I.V.A.	16.00	329,725,024	52,756,000	52,756,000	0
Sobretasa	0.00	0	0	0	0
Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Bancos	0	0	0	0	
Puertos	0	0	0	0	
		Total	52,756,000		0

Observaciones de la importación: (Uso de la DIAN o de la autoridad aduanera) (Espacio habilitado para que el importador o declarante incluya observaciones)

TS: 3. DO: 308989; IMPORTACIÓN: 308989; DECLARACIÓN: 1. (Bogotacali) MERCANCIA UBICADA EN MADMUN ZONA FRANCA MZ 10 BG 66. MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD. REGISTRO DE IMPORTACIÓN LIC-21207770-02072013 DE FECHA 2013/07/03. NOS ACOGEMOS AL DECRETO DECRETO NUMERO 1103 DE 2012. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARANCEL DE ADUANAS. AUTORIZACION IMPORTACION DE MAQUINARIA RESOLUCION 003305 ABRIL 23/2013. __ MC: MAQUINA EXCAVADORA) MARCA: BOBCAT; MOD: EXCAVADORA E5 (OB; REF: E50B; CANT: 1; PRODUCTO: MAQUINA EXCAVADORA, CUYA SUPER ESTRUCTURA PUEDE GIRAR 360 GRADOS, MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROESTATICA, SOBRE ORUGAS 74"; ITEM: M0019: CAJA NO: 1002265193; TIPO: E50B; MOTOR: 7DA2577; TIPO DE MOTOR: (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anticipados: 0 | 128. Recibo oficial de pago anticipo No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Autoridad aduanera: Salida de levante / Levante autorizado / No hay autorización para salir

131. Espacio reservado con exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032013001111489

133. Fecha: 2013 06 03

134. Levante No. 032013000917294 | 135. Fecha: 2013 - 06 - 05 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre y C.C. No.: FABIO ZAMBRANO c.c.79.851.977

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $: 52,756,000

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01165071440328
Fecha presentación 2013-06-06 19:57:00
Valor pagado $52,756,000

Fecha de impresión: 2013-06-06 20:23:36

20133267876645

LUSAM SOLUCIONES SAS
NIT 901643094-1
MANZANA F CASA 53 B VILLA VANESSA
CELULAR 317 4012088

LUCAM
SOLUCIONES SAS
NIT :901643094

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032013001111489-8**
Subpartida : **8429510000**

KUBOTA V2403-M-DI-T-EU4; USO O DESTINO: APLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA Y AFINES; SERIAL: AG3N13513. FACTURA: 60017[illegible]
78; FECHA: 2013/06/14. NO: MAQUINA EXCAVADORA; MARCA: BOBCAT; MOD: EXCAVADORA E50B; REF: E50B; CANT: 1; PRODUCTO: MAQUINA EXC
AVADORA, CUYA SUPER ESTRUCTURA PUEDE GIRAR 360 GRADOS, MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROESTATICA, SOBRE ORUGAS 74"; ITEM: M3019; CA
JA NO: 1002270081; TIPO: E50B; MOTOR: 7DA6592; TIPO DE MOTOR: KUBOTA V2403-M-DI-T-EU4; USO O DESTINO: APLICACION PARA LA CONSTRUC
CION, AGRICULTURA Y AFINES; SERIAL: AG3N13514. FACTURA: 60018138; FECHA: 2013/06/25. NO: EXCAVADORA BOBCAT; MARCA: BOBCAT; MO
D: EXCAVADORA E42B; REF: E42B; CANT: 1; PRODUCTO: EXCAVADORA BOBCAT CUYA ESTRUCTURA PUEDE GIRAR 360° GRADOS, MOTOR DIESEL, TRANSM
ISION HIDROSTATICA SOBRE ORUGAS; ITEM: MJD13; CAJA NO. 1003287314; TIPO: E42B; MOTOR: 7DC1590; TIPO DE MOTOR: KUBOTA V2403-M-DI-E
U37; USO O DESTINO: APLICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA Y AFINES; SERIAL: AG3413290. NO: EXCAVADORA BOBCAT; MARCA: BOBC
AT; MOD: EXCAVADORA E42B; REF: E42B; CANT: 1; PRODUCTO: EXCAVADORA BOBCAT CUYA ESTRUCTURA PUEDE GIRAR 360° GRADOS, MOTOR DIESEL,
TRANSMISION HIDROSTATICA SOBRE ORUGAS; ITEM: M3013; CAJA NO. 1002287315; TIPO: E42B; MOTOR: 7DC0266; TIPO DE MOTOR: KUBOTA V2403-
M-DI-EU37; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA Y AFINES; SERIAL: AG3413288 [illegible]

032013001111489-8

NIT 901643094-1
MANZANA F CASA 53 B VILLA VANESSA
CELULAR 317 4012088

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

14011657
NUMERO

ROJAS
APELLIDOS

IVAN RICARDO
NOMBRES

IVAN Ricardo ROJAS
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1982
CHAPARRAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

04-JUL-2000 CHAPARRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2904000-63086102-M-0014011657-20001019

04557 00293A 01 094616443

DR GABRIEL MENESES
MÉDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.110.461.560-3

MZ. 8 CASA 53 URB CALATAYUD
2 67 650
316 224 7196 - 316 626 8211
USUARIO.MEDISSAT@GMAIL.COM

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL HISTORIAL MEDICO N. 4788114011657

EMPRESA CONTRATANTE: Andrea Peñuela



MOTIVO DE EVALUACION: INGRESO | FECHA: 2024-04-13

NOMBRE: IVAN RICARDO ROJAS | C.C. 14011657

CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | CIUDAD: CHAPARRAL

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN AUDITIVO: NO SE HIZO EXAMENES
EXAMEN DE VISION: NO SE HIZO EXAMENES
ESPIROMETRIA: NO SE HIZO EXAMENES
EXAMEN PSICOLOGICO: NO SE HIZO EXAMENES
LABORATORIOS (PSICOMETRICO DE 02/02/2023: SATISFACTORIO A LA FECHA.))
TIPO DE SANGRE (A+)

EXAMEN DE INGRESO

ESTADO DEL PACIENTE: APTO | ANOTACION: APTO PARA EL CARGO SIN RESTRICCION

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI

CONDUCTA

MANEJO POR EPS/ARL:	OCUPACIONALES:	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA
REMISION A EPS: NO APLICA REMISION A ARL: NO APLICA	HIGINE POSTURAL:SI UTILIZACIÓN DE EPP:SI UTILIZACIÓN DE AYUDAS ERGONOMICAS:SI	DIETA:SI EJERCICIO REGULAR 3 VECES/SEM:SI

INCLUIR EL SVE
(VISUAL :SI (ERGONÓMICO:SI)

CONSENTIMIENTO INFORMADO

DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007, MODIFICADO POR LA RESOLUCIÓN 1918 DE 2009, MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO POR PARTE DEL DR. GABRIEL MENESES, ACERCA DE LOS EXAMENES QUE ME VAN A SER REALIZADOS EN LA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL Y/O OTROS SEGUN CARGO Y PERFIL. COMPRENDO Y ESTOY DE ACUERDO EN CONSECUENCIA DOY MI CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN. AUTORIZO AL DR. GABRIEL MENESES A QUE PROCEDA CON LA REALIZACION. AUTORIZO A QUE SE SUMINISTRE LA INFORMACIÓN NECESARIA A LA PERSONAS O ENTIDADES CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL O AQUELLAS PERSONAS SEGUN LO COMPETE LA LEY O QUE YO AUTORICE POR ESCRITO PARA LA ENTREGA DE MIS REPORTES E HISTORIA CLINICA. TENIENDO EN CUENTA LA RESERVA DE HISTORIA CLÍNICA QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1995 DE 1999. ADEMAS ESTOY DE ACUERDO Y ASEGURO QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA HISTORIA CLINICAS ES VERDADERA Y QUE NO HE OCULTADO INFORMACIÓN RELEVANTE PARA MI CONDICION DE SALUD.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1) SE RECOMIENDA INDUCCIÓN PARA EL CARGO, CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE EPP Y EN AUTOCUIDADO, DEPENDIENDO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, QUE TENGA EN CUENTA LA NATURALEZA ESPECIFICA DEL LUGAR DE TRABAJO Y LAS TAREAS EN CUESTIÓN.
2) APLICAR NORMAS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y PARA MANIPULACIÓN DE CARGAS, APLICAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PASIVAS Y ACTIVAS CONTRA CAIDAS PARA LOS FINES PERTINENTES. SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES FISICAS INDIVIDUALES. EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE MATERIAL DE FORMA MANUAL. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE REALIZARA MECÁNICAMENTE. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL ENCARGADO DE SST DE LA OBRA O DE SU SUPERIOR INMEDIATO, TANTO EN LOS ASPECTOS DEL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN COMO DE LA SEGURIDAD.
3) ANTES DE INICIAR CUALQUIER TAREA, EL OPERADOR DE LA MÁQUINA DEBE CONOCER EL ESTADO DE LA OBRA: EXISTENCIA DE ZANJAS ABIERTAS, TERRAPLENES, TRAZADO DE CABLEADO ENTERRADO, ENTRE OTROS. AL SUBIR Y BAJAR DE LA CABINA LO HARÁ FRONTALMENTE A ESTA, UTILIZANDO EL PELDAÑO DISPUESTO A ESTE FIN. NO BAJARÁ SALTANDO. LA CABINA DE CONTROL DE LA MAQUINA DEBE CONSEGUIR LA AMORTIGUACION DE PARTE DEL RUIDO QUE PROVOCA LA TAREA DE LA PERFORACIÓN.
4) REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO 20 MINUTOS 3 DÍAS DE LA SEMANA, CONTROL OPTOMÉTRICO ANUAL POR EPS INICIAR CONTROL AMBULATORIO DE PYP Y NUTRICION PARA CONTROL DE PESO POR EPS.

NOMBRE DEL MÉDICO:
GABRIEL ALEXANDER MENESES VARON

Gabriel A. Meneses Varón
MEDICO GENERAL
Y ESP. EN SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

REGISTRO DEL PROFESIONAL RM 1110461560- RES. N° 73481 DE ABRIL DE 2018

COMPRUEBE SU CERTIFICADO

C.C. 14011657

IMPRESO CON MEDICONT SOFTWARE DE SALUD OCUPACIONAL ©

OPERACION SEGURA DE MINICARGADOR

Gestionar en Transporte S.A.S.

NIT. 900610857-7

GESTIONARENTRANSPORTE@GMAIL.COM

Nombre: Ivan Ricardo Rojas

Cédula: 14.011.657

Intensidad: 40 Horas



DECRETO 4904 DE 2009

14011657100922

Alexander Camelo

Cel: 320 340 8246

EL PORTADOR DE ESTE CARNET ASISTIÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL ENTRENAMIENTO TEÓRICO PRÁCTICO EN EL CURSO:

OPERACIÓN SEGURA DE MINICARGADOR

Con una intensidad de: Cuarenta (40) horas.

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE INGRESAR A LA PAG: WWW.GESTIONARENTRANSPORTESAS.COM

SE EXPIDE EL DÍA: 10 - SEPTIEMBRE - 2023

VENCIMIENTO: 10 - SEPTIEMBRE - 2024

GESTIONARENTRANSPORTE@GMAIL.COM

C.C. ARCHIVO

Gestionar en Transporte S.A.S.

Gestionar en Transporte S.A.S.
Nit: 900510857-7

CAPACITACION Y CONSULTORIA
EN TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE

Decreto No. 4904 de 2009

HACE CONSTAR QUE:

Ivan Ricardo Rojas
C.C. No. 14.011.657

Asistió y completo exitosamente el curso : **OPERACIÓN SEGURA DE MINICARGADOR**
con una intensidad horaria de (40) horas teórico-prácticas, compuesto de la siguiente manera

20 horas teóricas
20 horas prácticas

Esta constancia se expide en la ciudad de Ibagué-Tolima a los 10 días del mes de septiembre de 2021

Carrera 6 77A-27 Movil: 3203408246
Ibague - Tolima
Email: gestionarentransporte@gmail.com
web: www.gestionarentransporteas.com

Alexander Camelo
Representante legal
Evaluador de Competencias Laborales
Lic. Instructor Min. Transporte 27552

CENTRO DE ENSEÑANZA DE MAQUINARIA PESADA S.A.S.

NIT 900.607.769-6

CERTIFICA QUE

IVAN RICARDO ROJAS
C.C.14.011.657

CEMAQUI

ASISTIO AL CURSO DE OPERARIO DE EXCAVADORA CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 50 HORAS TEORICO- PRACTICAS OBTENIENDO CONOCIMIENTOS EN SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL, MECANICA BASICA E HIDRAULICA BASICA TERMINANDO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO.

DECRETO 4904 DE 2009 DEL MEN DECRETO 2888 DE 2007

CLAUDIA OTALVARO Directora FECHA 10 DE JUNIO DE 2024

LUIS GUILLERMO QUIMBAYA
Instructor

FECHA 10 DE JUNIO DE 2024

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

CAMION TURBO DE 2.5 TONELADAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	SYQ 747
FECHA_SOAT	18/03/2026
FECHA_TECNO	19/03/2026

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028561816

PLACA: SYQ747 | MARCA: CHEVROLET | LÍNEA: NKR | MODELO: 2002
CILINDRADA CC: 2.771 | COLOR: PLATA NIQUEL | SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA: ESTACAS | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ: 3000
NÚMERO DE MOTOR: 796076 | REG: N | VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: ****** | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 9GDNKR55E2B485505 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUÉ PARTNESS GROUP SAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 901401080796 8 | I/E: I | FECHA IMPORT.: 24/08/2001 | PUERTAS: 2
LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 25/01/2002 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/03/2023 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT0700230218 2

PLACA	**SYQ 747**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**19/03/2026**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA				HASTA			
AÑO	MES	DIA	DESDE LAS 24 HORAS DEL	AÑO	MES	DIA	LAS 24 HORAS DEL	AÑO	MES	DIA
2026	03	18		2026	03	19		2026	03	18

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
429139700	SYQ747	CARGA O MIXTOS	Publico	2771	2002

PASAJEROS	MARCA	
2	CHEVROLET	
	LINEA VEHICULO	NKR

CARROCERIA: ESTACAS

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON
796076	9GDNKR55E2B485505	9GDNKR55E2B485505	3000

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUE PARTNESS GROUP SAS	3171156581	NIT	901504403	COTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	61032	429139700	MANIZALES

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$580.700,00	$301.900,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR
$884.700,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARO POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre porte tu SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valide que tu póliza esté registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el retiro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https://www.facturatuseguro.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denúncie ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Adres lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere apoderado.

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 60002184-6, el tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

PLACA	**SYQ747**
FECHA_SOAT	**18/03/2026**
FECHA_TECNO	**19/03/2026**

3. TECNOMECANICA



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 180307896

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/03/19 **Fecha de vencimiento:** 2026/03/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SYQ747	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2002
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	796076
NRO. CHASIS:	9GDNKR55E2B485505	**VIN:**	
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	PLATA NIQUEL		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUE PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO MONROY CALLEJAS

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

1. TARJETA PROPIEDAD



PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-01-22	2025-01-23	2026-01-22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/NATIOS	MODELO
0408004634936000	STP773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3900	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	ESTACAS

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
BJ1043V8JE6-D	625346	LVBV8JE65DE001206	LVBV8JE65DE001206	2.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANCHEZ, DUBERNEY PORRAS	3244436758	CC	93297350	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR: $ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Evite alarmo al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Consistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 025 de 2017 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medida escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referentes y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que de me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en el página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

PLACA	**STP 773**
FECHA_SOAT	**01/02/2026**
FECHA_TECNO	**25/01/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 170032752

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/01/25 **Fecha de vencimiento:** 2026/01/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	STP773	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3900	**NRO. MOTOR:**	625346
NRO. CHASIS:	LVBV8JE65DE001206	**VIN:**	LVBV8JE65DE001206
LÍNEA:	BJ1043V8JE6-D		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DUBERNEY PORRAS S.

FIRMA DEL RESPONSABLE
OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit 901561627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930000 / www.runt.gov.co

PLACA	**TMZ 690**
FECHA_SOAT	**03/05/2026**
FECHA_TECNO	**04/05/2026**

1. TARJETA PROPIEDAD



PLACA	**TMZ 690**
FECHA_SOAT	**03/05/2026**
FECHA_TECNO	**04/05/2026**

2. SOAT

Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia
04/05/2025	03/05/2026
25/02/2024	24/02/2025
09/02/2023	08/02/2024
07/05/2021	06/05/2022
11/03/2020	10/03/2021

Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	310	VIGENTE
LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	310	NO VIGENTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	310	NO VIGENTE
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	310	NO VIGENTE
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	310	NO VIGENTE

PLACA	**TMZ 690**
FECHA_SOAT	**03/05/2026**
FECHA_TECNO	**04/05/2026**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 181061953

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CEDITRANS S.A.

NIT: 900151295 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-095

Fecha de expedición: 2025/05/04 **Fecha de vencimiento:** 2026/05/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TMZ690	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	DAIHATSU	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4104	**NRO. MOTOR:**	1830732
NRO. CHASIS:	9FPV126C081001156	**VIN:**	
LÍNEA:	DELTA V126L-HUTEC		
COLOR:	BLANCO ARTICA		

NOMBRE PROPIETARIO: JOGARZ SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVARO MONROY CALLEJAS

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	SLP 933
FECHA_SOAT	10/06/2026
FECHA_TECNO	12/11/2025

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026176480

PLACA: SPL933
MARCA: JAC
LÍNEA: HFC1040K2
MODELO: 2010
CILINDRADA CC: 2.771
COLOR: BLANCO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA: ESTACAS
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/P-U: 2750
NÚMERO DE MOTOR: 1V2724
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LJ11KBBC9A6001493
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUÉ PARTNESS GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: U
3520100000024952
I 16/02/2010 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA: 01/03/2010
FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/05/2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT0700165243 9

PLACA	**SPL 933**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**12/11/2025**

2. SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-06-10 | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2025-06-11 | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL: 2026-06-10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308006886750000	SPL933	CARGA O MIXTO	PUBLICO	2771	2010

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	JAC	ESTACAS

LÍNEA VEHÍCULO: HFC1040K2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
1V2724	LJ11KBBC9A6001493		2.75

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GROUP SAS. VALUE PARTNESS	3134142613	CC	901504403	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 885000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 196 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere actuar a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. modificara la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento; ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos; presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley; revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co.

PLACA	**SPL 933**
FECHA_SOAT	**10/06/2026**
FECHA_TECNO	**12/11/2025**

3. TECNOMECANICA



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177126042

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2024/11/12 **Fecha de vencimiento:** 2025/11/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SPL933	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	JAC	**MODELO:**	2010
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	1V2724
NRO. CHASIS:	LJ11KBBC9A6001493	**VIN:**	
LÍNEA:	HFC1040K2		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit:901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

MINICARGADOR

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**CASE**
LINEA	**430S**
SERIE	**N8M488423**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 77594

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC064204	CASE	430	2008

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	N8M488423

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	0002383	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
1000 Kg	1950 mm	1640 mm	3500 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BARACALDO DE ESCOBAR FLOR MARIA	C.C. 38.236.500

MARCA	**CASE**
MODELO	**430S**
SERIE	**N8M488423**

2. HOJA DE VIDA



CONSORCIO MYV 2025


Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104	Versión 05
NIT:	901504403	3203208245


Nombre del equipo	Minicargador
Marca	CASE
Modelo	430
Fabricación	2008
Serie del Motor	0002383
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	06200810015588 3
Registro	MC064204
Ubicación	IBAGUÉ
Serie	N8M488423



Peso y medidas sin accesorios	Peso	Alto	Ancho	Largo
	1000 kg	1950 mm	1640 mm	3500 mm
Numero de Cambios adelante: Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante		Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Profundidad de excavación		Extendido	


COMPONENTES PRINCIPALES





MARCA	**BOBCAT**
MODELO	**2011**
SERIE	**S185**

1. MANIFIESTO



DIAN — MUISCA — Declaración de Importación — 500

2011

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del contribuyente o usuario

48201100015572-6

CENTRAL CAT

BOGOTA

INTRADUANAS LTDA BIA.

SUAREZ CARMUAL JOHAN

Legalizacion

ALT SALES CORPORATION

JAPON

4045BRECKSVILLE RD. JAPON USA 44285

AGENCIA MARITIMA ALTAMAR

MARTILLO MARCA BOBCAT, MODELO 2004, REFERENCIA MINI EXC 1-1/1, SERIAL 1103525, COLOR GRIS, COMPRESORES MARCA ROB CAT, MODELO 2011, COLOR NARANJA, REFERENCIA E 185, SERIAL B5E339435, RETROEXCAVADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 1998, COLOR AMARILLO, SERIE T0316SE 847439, , MOTOR 4045TF50140, COMPRESORES MARCA INGERSOL, RAND MODELO 1998, COLOR BLANCO, REFERENCIA 197, SERIAL 7051436, MOTOTRVELADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO 2008, REFERENCIA 1408, SERIE 1408 698803872, MOTOR 811068422, COLOR AMARILLO, RETROEXCAVADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 657TE2413, , MOTOR 115C66102, COMPRESORES MARCA INGERSOL, MODELO 1997, COLOR BEIGE, REFERENCIA 123, SERIAL 6565747, RETROEXCAVADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 6564774TEE7 , MOTOR 4PTK6576940, COMPRESORES MARCA INGERSOL, RAND MODELO 2000, COLOR BEIGE, REFERENCIA 195, SERIAL 895672,

30,865.00

48201100015572

Sandra Gonzalez

30,865.00

2011 ENE. 04


RECIBIDO CON PAGO

BANCOLOMBIA

Fecha de impresion: 2011-02-05 10:25:43

MARCA	**BOBCAT**
MODELO	**2011**
SERIE	**S185**

1. MANIFIESTO



CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**CARTEPILLAR**
LINEA	**420E**
SERIE	**CAT0420EKKMW02159**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 76507

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC058745	CATERPILLAR	420E	2009

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0420EKKMW02159

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D18201	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7310 Kg	2819 mm	2438 mm	7343 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BARACALDO DE ESCOBAR FLOR MARIA	C.C. 38.236.500

MARCA	**CARTEPILLAR**
LINEA	**420E**
SERIE	**CAT0420EKKMW02159**

1. HOJA DE VIDA



CONSORCIO MYV 2025


Dirección:	Carrera 4# 15 - 18 LOCAL 104		Versión 05
NIT:	901504403-7		3203208245

Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	Caterpillar
Modelo	420 E
Fabricación	2009
Serie del Motor	G4D18201
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	482015000164291
Registro	MC058745
Ubicación	Ibagué
Serie	CAT420EKKMW02159



Peso y medidas sin accesorios						
	Peso		Alto		Ancho	Largo
	7310 KG		2819	mm	2438 mm	7343 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante			Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación			Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES



MARCA	**JOHN DEERE**
LINEA	**310 G**
SERIE	**T0310GX949460**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 122911

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC055188	JOHN DEERE	310G	2005

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	T0310GX949460

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO NEGRO	PE4045D467568404 5DT058	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
5569 Kg	2300 mm	2900 mm	7100 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VALUÉ PARTNESS GROUP SAS	NIT 901.504.403

MARCA	**JOHN DEERE**
LINEA	**310 G**
SERIE	**T0310GX949460**

2. HOJA DE VIDA




COSORCIO MYV 2025					
Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104				Versión 05
NIT:	901504403-7			3203208245	




Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	JOHN DEERE
Modelo	310G
Fabricación	2005
Serie del Motor	PE4045D467568404SD 1068
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	4820100000041401
Registro	MCD55188
Ubicación	IBAGUÉ
Serie	D0310GX949460

Peso y medidas sin accesorios		Peso		Alto	Ancho	Largo
		5569 KG		2300 mm	2900 mm	7100 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante			Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación			Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES





MARCA	**CATERPILAR**
LINEA	**416 E**
SERIE	**CAT00416PL9P10637**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 137869

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC739046	CATERPILLAR	416	2024

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT00416PL9P10637

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G8X15313	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7600 Kg	2840 mm	2310 mm	7180 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VALUE PARTNESS GROUP SAS	NIT 901.504.403

MARCA	**CATERPILAR**
LINEA	**416E**
SERIE	**CAT0016PL9P10637**

2. HOJA DE VIDA




	CONSORCIO MYV 2025		
	Dirección:	Carrera 4# 15 - 18 LOCAL 104	Versión 06
	NIT:	901504403-7	3203208245
Nombre del equipo	Retroexcavadora		
Marca	Caterpillar		
Modelo	416		
Fabricación	2024		
Serie del Motor	GSX15313		
País origen	Colombia		
Declaración de Importe.	137869		
Registro	MC739046		
Ubicación	Ibagué		
Serie	CAT00416PL9P10637		



Peso y medidas sin accesorios		Peso	Alto	Ancho	Largo
		7600 KG	2840 mm	2310 mm	7180 mm
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante		Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación		Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES





CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

RETROEXCAVADORA DE ORUGAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**KOMATSU**
LINEA	**PC138US-2**
SERIE	**4112**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 101707

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC038123	KOMATSU	PC138US-2	2003

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	4112

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	26328031	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
13570 Kg	2815 mm	2490 mm	7195 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ROCHA DIAZ JUAN CARLOS	C.C. 93.389.371

MARCA	**KOMATSU**
LINEA	**PC138US-2**
SERIE	**4112**

1. HOJA DE VIDA



COSORCIO MYV 2025

Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104	Versión 05
NIT:	901504403-7	3203208245


Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	KOMATSU
Modelo	PC138US-2
Fabricación	2003
Serie del Motor	26328031
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	220081001046791M
Registro	MC038123
Ubicación	IBAGUÉ
Serie	



Peso y medidas sin accesorios	Peso		Alto	Ancho	Largo
	13670 kg		2815 mm	2490 mm	7195 mm

Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación	Extendido 5456 mm

COMPONENTES PRINCIPALES



AXA COLPATRIA



SLIP DE CONDICIONES PYME SEGURA 10+ Servicios

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

En mi calidad de tomador de la póliza referenciada en esta caratula, manifiesto expresamente, que he tenido a mi disposición, el texto de las condiciones generales de la póliza. Manifiesto, además, que, durante el proceso de negociación de la póliza, me han sido anticipadamente explicadas por la aseguradora y/o por el intermediario de seguros las exclusiones y el alcance o contenido de la cobertura de la póliza y de las garantías, y en virtud de tal entendimiento, las acepto y decido tomar la póliza de seguros aquí contenida.

INTERMEDIARIO	Nombre
CLAVE INTERMEDIACIÓN	Clave
TOMADOR / NIT o Nro. De Documento:	VALUE PARTNEES GROUP SAS 901504403-7
ASEGURADO / NIT o Nro. De Documento:	VALUE PARTNEES GROUP SAS 901504403-7
VIGENCIA DESDE:	30/10/2024
VIGENCIA HASTA:	30/10/2025
ACTIVIDAD - CIIU:	4923 Transporte de carga por carretera
TERRITORIALIDAD:	Colombia
JURISDICCIÓN:	Colombia
MONEDA:	Pesos Colombianos

Condiciones	Economicas
PRIMA ANUAL ANTES DE IVA	$ 1.502.000
ASISTENCIA	$ 50.000
IVA	$ 294.880
PRIMA INCLUIDO IVA	$ 1.846.880

Sección	Responsabilidad Civil Extracontractual
	CONDICIONADO APLICABLE: 02/05/2023-1306-P-06-RC_EMP/MAYO/2023-D00I

- RC BIENES CONFIADOS: EN DEROGACIÓN PARCIAL DE LAS EXCLUSIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LA COBERTURA CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y CONTRACTUAL QUE PUEDA DERIVARSE PARA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y PERJUICIOS CONSECUTIVOS CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONDICIONADO GENERAL.	$ 500.000.000
- RC APROPIACION INDEBIDA DE BIENES A TERCEROS (POR INFIDELIDAD)	$ 500.000.000
- RC PRODUCTOS Y/O TRABAJOS TERMINADOS	$ 500.000.000
EXTENSIÓN DE AMPAROS BASICOS:	Se extienden las siguientes coberturas del clausulado general 02/05/2023-1306-P-06-RC_EMP/MAYO/2023-D00I como se enuncia a continuación: 1. PLO: Predios, labores y operaciones según definido en el clausulado general que incluye: i. Uso de ascensores y escaleras automáticas. ii. Incendio y/o explosión. iii. Uso de máquinas y equipos de trabajo de cargue, descargue y transporte dentro y fuera de predios asegurados. iv. Avisos y vallas instalados por el asegurado dentro y fuera en los predios asegurados. v. Instalaciones sociales y deportivas, dentro y fuera de los predios asegurados así como la realización de eventos sociales y recreativos por el Asegurado cuando no sea la actividad principal aquí asegurado. vi. Eventos sociales organizados por el asegurado. vii. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional y en el exterior siempre en desarrollo de actividades inherentes al Asegurado. viii. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales e Internacionales. ix. Vigilancia de los predios asegurados x. Posesión y uso de depósitos, tanques y tuberías dentro de los predios asegurados. xi. Daños a terceros con bienes bajo cuidado, tenencia y control: Se amparan los daños causados a terceros con los bienes, más no los daños sufridos por los mismos. Se Excluyen los daños, extravío o pérdida de estos bienes. xii. Responsabilidad Civil Propietarios, Arrendatarios y Poseedores: xiii. Uso y manejo de restaurantes, casinos y cafeterías dentro y fuera de los predios del asegurado.

AXA COLPATRIA

COBERTURA	DEDUCIBLE
1.1 Predios, labores y operaciones	$ 1.000.000
1.2 Gastos médicos	Sin deducible
1.3 Gastos de defensa	Sin deducible
1.4 Parqueaderos	$ 1.000.000
1.5 Viajes al exterior	$ 1.000.000
1.6 Responsabilidad civil patronal *por accidentes de trabajo	En exceso Seguridad Social
1.7 Responsabilidad civil por vehículos propios y no propios	En exceso de $100.000.000
1.8 Responsabilidad civil contratistas y subcontratistas independientes *Incluye RCE Cruzada	En exceso de $10.000.000
1.9 Responsabilidad civil por contaminación accidental	$ 1.000.000
1.10 RCE Bienes Bajo cuidado, tenencia y control	$ 1.000.000
DEDUCIBLES AMPAROS ADICIONALES	
- RC LOCATIVA	$ 1.000.000
- RC BIENES CONFIADOS: EN DEROGACIÓN PARCIAL DE LAS EXCLUSIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LA COBERTURA CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y CONTRACTUAL QUE PUEDA DERIVARSE PARA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y PERJUICIOS CONSECUTIVOS CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONDICIONADO GENERAL.	$ 1.000.000
- RC APROPIACION INDEBIDA DE BIENES A TERCEROS (POR INFIDELIDAD)	$ 1.000.000
- RC PRODUCTOS Y/O TRABAJOS TERMINADOS	$ 1.500.000
Demás Amparos	$ 1.000.000

EXCLUSIONES:

Además de las exclusiones contempladas en la forma AXA COLPATRIA. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. 02/05/2023-1306-P-06-RCEGEN/MAYO/2023-D00I, se incluyen las siguientes:

1. Organismos genéticamente modificados.
2. Productos de origen humano.
3. Campos Electromagnéticos (EMF)
4. Actos deliberados / Actos intencionales
5. Daños punitivos, multas y sanciones de cualquier índole.
6. Coladura, derrame y contaminación paulatina.

AXA COLPATRIA

Alquiler de equipos de oficina	1 evento al año Hasta por $500.000 COP
Asesoría en creación de empresa	1 evento al año
Asesoría jurídica telefónica (Empleados)	5 eventos al año
Asesoría tributaria (Empleados)	1 evento al año Hasta por $200.000 COP
CONDICIONES GENERALES	**APLICABLES A TODAS LAS COBERTURAS**

¿CUÁNTO DURA LA PÓLIZA?

El contrato de seguro tiene una vigencia de un (1) año y se renovará

AXA COLPATRIA

v) atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables, lo anterior en consideración a sus sinergias mutuas y su capacidad conjunta de proporcionar condiciones de servicio más favorables a sus clientes, v) ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios comerciales, de seguridad social y conexos, así como realizar campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros. Para efectos de esta autorización, entiendo que, como Titular de la información, me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y normas que la complementen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar, corregir o solicitar la supresión de mis datos, y revocar la autorización que he otorgado para el uso de mis datos personales que hayan sido recolectados con las finalidades arriba indicadas, entendiendo, no obstante, que las facultades de supresión y de revocación no aplican respecto de la información requerida para el desarrollo del contrato establecido. Entiendo además que en virtud de lo dispuesto en el art. 20 del decreto 1377/13 hoy compilado por el Decreto 1074 del 2015, he indicado e identificado a los beneficiarios de la póliza o producto adquirido, y que en tal virtud sus datos quedarán almacenados en las bases de datos de LA COMPAÑÍA, y serán utilizados para los fines propios de la cobertura y de la prestación del servicio de asistencia que cubra al producto contratado, y finalmente entiendo que, para el ejercicio de estos derechos, LA COMPAÑÍA ponen a mi disposición como Titular los canales de atención publicados en su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puedo consultar en la página web https://www.axacolpatria.co.

Si usted tiene alguna observación en relación con alguna de las finalidades atrás mencionadas, por favor comuníquese con nuestro centro telefónico de atención integral AXA COLPATRIA, al 423 57 57 en Bogotá o al 018000 512 620 fuera de Bogotá, o si lo desea puede enviarnos un correo electrónico a: servicioalcliente@axacolpatria.com o a los demás canales expuestos en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

FIRMA AUTORIZADA

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	01 Septiembre AL 05 Septiembre 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X416 Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador Otra ___		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Olivares

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	X	X	X	X	X	X	X	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X	X	X	X	X	X	X	
1,4	Verificar estado de las correas	X	X	X	X	X	X	X	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X	X	X	X	X	X	X	
1,6	Drenar filtro separador de agua	X	X	X	X	X	X	X	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X	X	X	X	X	X	X	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	X	X	X	X	X	X	X	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X	X	X	X	X	X	X	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	X	X	X	X	X	X	X	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X	X	X	X	X	X	X	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X	X	X	X	X	X	X	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	X	X	X	X	X	X	X	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X	X	X	X	X	X	X	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	X	X	X	X	X	X	X	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X	X	X	X	X	X	X	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X	X	X	X	X	X	X	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo	X	X	X	X	X	X	X	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	X	X	X	X	X	X	X	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X	X	X	X	X	X	X	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape	X	X	X	X	X	X		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	X	X	X	X	X	X	X	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	X	X			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	X	X			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	X	X			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	X	X			

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Wilmer O	Nombre:	Nombre:
C.C 1005780612	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	25 Agosto AL 31 Agosto 2025.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora x 416 Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer OTalvaro

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: WILMER O.	Nombre:	Nombre:
C.C 1001780617	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIVEL NEGATIVO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062 - 416	**FECHA**	18 Agosto AL 24 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Otalvaro

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?		✓			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?		✓			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Wilmer O	Nombre:	Nombre:
C.C 1005790612	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901...	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062 - 416	**FECHA**	11 Agosto Al 17 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Estalvaro

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?		✓			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?		✓			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Wilmer O	Nombre:	Nombre:
C.C 1005780617	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	06 Agosto Al 16 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X 416 Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilmer Otalvaro

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?		✓			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?		✓			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: WILMER. O	Nombre:	Nombre:
C.C 1005780617	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	01 Septiembre Al 05 Septiembre 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 420 E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Orlando Moreno Rojas.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓			
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓			
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓			
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓			
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓			
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓			
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓			
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓			
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓			
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓			
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓			
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓			
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓			
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓			
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓			
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓			
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓			
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓			
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓			
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓			
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓			

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Orlando Moreno.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	25 Agosto AL 31 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 420 E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Orlando Moreno Rojas

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	SI		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	SI		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	SI		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	SI		

ELABORO	REVISO	APROBO
Orlando Moreno		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	18 Agosto Al 24 Agosto 2025.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT-306
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Orlando Moreno R.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Orlando Moreno L.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	11 Agosto al 17 Agosto 2025.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 420 E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Orlando Moreno R

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓			
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Orlando Moreno.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	06 AGOSTO AL 10 AGOSTO 2025.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 420E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Orlando Moreno R.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor			✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante			✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas			✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire			✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua			✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite			✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico			✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos			✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)			✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero			✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas			✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces			✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas			✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos			✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco			✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo			✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos			✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)			✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples			✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape			✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)			✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Orlando Moreno		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	01 Septiembre 05 Septiembre 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		John Deere 310G
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Mateo Moscoso

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C			
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C			
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C			
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C			
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C			
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C			
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C			
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C			
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C			
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C			
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C			
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C			
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C			
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C			
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C			
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C			
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C			
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C			
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C			
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C			
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C			
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C			
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C			
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C			
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C			

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?					
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?		X			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		X			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		X			

ELABORO	REVISO	APROBO
Mateo Moscoso		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C 1.05.688	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	067	**FECHA**	25 Agosto AL 31 Agosto del 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Jhon Deere 310G
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Marco Moscoso.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor								
1,2	Verificar nivel de refrigerante								
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor								
1,4	Verificar estado de las correas								
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire								
1,6	Drenar filtro separador de agua								
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite								
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico								
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico								
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos								
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos								
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)								
1,13	Verificar funcionamiento del tablero								
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas								
1,15	Verificar estado de baterias y luces								
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas								
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos								
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco								
1,19	Realizar engrase del equipo								
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos								
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)								
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)								
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples								
1,24	Verificar estado tubo de escape								
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)								

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

ELABORO	REVISO	APROBO
Marco Moscoso		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C 14.105.688	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	OGZ	**FECHA**	18 Agosto al 24 Agosto del 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Non cleree 3165
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Mateo Moscoso.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Mateo Moscoso		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C 1061052688	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901.030....	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	067	**FECHA**	11 Agosto Al 17 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Jhon Deere 310 G
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Marco Moscoso

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Marco Moscoso		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C 14.105.688	C.C	CC.

VALVE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	06 Agosto Al 10 Agosto del 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Jhon Deere 310G
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Mateo mosquera

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor			✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante			✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas			✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire			✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua			✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite			✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico			✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos			✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)			✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero			✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas			✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces			✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas			✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos			✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco			✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo			✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos			✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)			✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples			✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape			✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)			✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?		✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?		✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓		
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Mateo Mosquera		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C 14. 105. 688	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	01 Septiembre Al 05 Septiembre 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Komatsu.
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Gerardo Junior Piedrahita

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓			
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓			
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓			
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓			
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓			
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓			
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓			
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓			
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓			
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓			
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓			
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓			
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓			
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓			
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓			
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓			
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓			
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓			
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓			
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓			
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓			
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓			

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Gerardo Junior		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. 901.190.310	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	25 Agosto AL 31 Agosto 2025.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___ Retroexcavadora		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Gerardo Junior Piedrahita

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Gerardo Junior P.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	18 Agosto AL 24 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Nomalsu
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Gerardo Junior Piedrahita

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		C	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C		

ELABORO	REVISO	APROBO
Gerardo Junior		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	11 Agosto Al 17 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Formato
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Gerardo Junior Piedrahita

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		C	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C		

ELABORO	REVISO	APROBO
Gerardo Junior P.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Codigo: FOR-SST-03 Versión: 1 Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	062	**FECHA**	06 Agosto AL 10 Agosto 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora ___ Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___ Rompasso		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Gerardo Junior Piedrahita.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor			✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de refrigerante			✓	✓	✓	✓		
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			✓	✓	✓	✓		
1,4	Verificar estado de las correas			✓	✓	✓	✓		
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire			✓	✓	✓	✓		
1,6	Drenar filtro separador de agua			✓	✓	✓	✓		
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite			✓	✓	✓	✓		
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico			✓	✓	✓	✓		
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			✓	✓	✓	✓		
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos			✓	✓	✓	✓		
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			✓	✓	✓	✓		
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)			✓	✓	✓	✓		
1,13	Verificar funcionamiento del tablero			✓	✓	✓	✓		
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas			✓	✓	✓	✓		
1,15	Verificar estado de baterias y luces			✓	✓	✓	✓		
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas			✓	✓	✓	✓		
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos			✓	✓	✓	✓		
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco			✓	✓	✓	✓		
1,19	Realizar engrase del equipo			✓	✓	✓	✓		
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos			✓	✓	✓	✓		
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)			✓	✓	✓	✓		
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			✓	✓	✓			
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples			✓	✓	✓	✓		
1,24	Verificar estado tubo de escape			✓	✓	✓	✓		
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)			✓	✓	✓	✓		

	2. AUTOHORMIGONERA	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal								
2,2	Hidrolavadora								
2,3	Bomba sube-baja canal								
2,4	Tanque de agua								
2,5	Pala de carga								
2,6	Tambor								
2,7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Gerardo Junior P.		
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901311...	FORMATO	CODG: FT-SST-001
		VERSION: 001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 13 DE MARZO

Nombre de Maquinaria Amarilla	Minicargador	Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador				Kilometraje	
proyecto					

SEMANA DEL 01 AL 05 DE Septiembre - 2025

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓						
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓						
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓						
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓						
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓						
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓						
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓						
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓						
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓						
10		*** Frenos de servicio**			✓		✓		✓		✓		✓						
11		*** Freno de parqueo**			✓		✓		✓		✓		✓						
12		*** Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)**			✓		✓		✓		✓		✓						
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓						Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓						
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓						
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓						
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓						
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓						
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓						
20		***Dirección**			✓		✓		✓		✓		✓						
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓						
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓						
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓						
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓						
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓						
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓						
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓				✓		✓		✓						
28		*** Balde y gancho original y buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓						
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓						
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓						
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓						
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓						
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓						
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓						
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓						Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓				✓		✓						
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		Jaime Palma.
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

***PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR**

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901.019.310	FORMATO	CODG: FT-SST-001
		VERSION: 001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 13 DE MARZO

Nombre de Maquinaria Amarilla	Minicargador	Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador				Kilometraje	
proyecto					

SEMANA DEL 25 AL 31 DE Agosto 2025

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10		*** Frenos de servicio**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11		*** Freno de parqueo**			✓		✓				✓		✓						
12		*** Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20		***Dirección**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
28		*** Balde y gancho original y buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		Jaime Palma
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIVEL GRUPO	FORMATO	CODG: FT-SST-001
		VERSION: 001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 13 DE MARZO

Nombre de Maquinaria Amarilla	Minicargador	Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador				Kilometraje	
proyecto					

SEMANA DEL 18 AL 24 DE Agosto-2025

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10		*** Frenos de servicio**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11		*** Freno de parqueo**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12		*** Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓						
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20		***Dirección**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
28		*** Balde y gancho original y buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		Jaime Palma.
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

***PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR**

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIVEL ESTRATEGICO	FORMATO	CODG: FT-SST-001
		VERSION: 001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 13 DE MARZO

Nombre de Maquinaria Amarilla	Minicargador	Marca	Case	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador				Kilometraje	
proyecto					

SEMANA DEL 11 AL 17 DE Agosto 2025

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5		De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7		Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10		*** Frenos de servicio**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11		*** Freno de parqueo**			✓				✓		✓		✓						
12		*** Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19		Pasamanos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20		***Dirección**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
25		Guardas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
28		*** Balde y gancho original y buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
34		Motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		Jaime Palma
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

***PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR**

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901...	FORMATO	CODG: FT-SST-001
		VERSION: 001
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 13 DE MARZO

Nombre de Maquinaria Amarilla	Minicargador	Marca	CASE	Modelo	430S
Nombre del Responsable de la Inspección/Operador				Kilometraje	
proyecto					

SEMANA DEL 06 AL 10 DE Agosto -2025

ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCION	MARQUE CON UNA X C: CUMPLE Y NC:NO CUMPLE																OBSERVACIONES
			APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	LUCES	Direccionales delanteras							✓		✓		✓		✓				
2		Direccionales traseras							✓		✓		✓		✓				
3		De trabajo delanteras							✓		✓		✓		✓				
4		De trabajo traseras							✓		✓		✓		✓				
5		De frenado							✓		✓		✓		✓				
6	CABINA	Protección antivuelco							✓		✓		✓		✓				
7		Pito							✓		✓		✓		✓				
8		Alarma de retroceso							✓		✓		✓		✓				
9		Cinturón de seguridad							✓		✓		✓		✓				
10		*** Frenos de servicio**							✓		✓		✓		✓				
11		*** Freno de parqueo**							✓		✓		✓		✓				
12		*** Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)**							✓		✓		✓		✓				
13		Extintor de incendios							✓		✓		✓		✓				Fecha de Vencimiento:
14		Silla del operador							✓		✓		✓		✓				
15		Vidrio panorámico							✓		✓		✓		✓				
16		Parabrisas							✓		✓		✓		✓				
17		Espejos laterales							✓		✓		✓		✓				
18		Espejo central convexo							✓		✓		✓		✓				
19		Pasamanos de acceso							✓		✓		✓		✓				
20		***Dirección**							✓		✓		✓		✓				
21		Orden y limpieza							✓		✓		✓		✓				
22	ESTADO MECÁNICO	Estado pasadores y bujes							✓		✓		✓		✓				
23		Mecanismo de giro							✓		✓		✓		✓				
24		Mandos de avance							✓		✓		✓		✓				
25		Guardas							✓		✓		✓		✓				
26		Estado del bastidor							✓		✓		✓		✓				
27		Rodillos Inferiores-Superiores							✓		✓		✓		✓				
28		*** Balde y gancho original y buen estado**							✓		✓		✓		✓				
29		Control de fugas hidráulicas							✓		✓		✓		✓				
30		Control de fugas Aceite Motor							✓		✓		✓		✓				
31		Estado de Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)							✓		✓		✓		✓				
32		Bomba Hidraulica							✓		✓		✓		✓				
33		Radiador y Sistema de Enfriamiento							✓		✓		✓		✓				
34		Motor							✓		✓		✓		✓				
35	LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)							✓		✓		✓		✓				Fecha de Fabricación :
36		estado/profundidad							✓		✓		✓		✓				
FIRMAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION																		
	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		Jaime Palma.
	CARGO DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION																		

***PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINARIA PARA OPERAR**

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR /OPERADOR de la Maquinaria Amarilla, si llega a necesitar ayuda adicional debe informarle al jefe Inmediato quien tomará la decisión.
Si detecta alguna falla, debe ser reportada a la persona responsable, quien se encargará de tramitar el mantenimiento.
Por ninguna circunstancia debe operar Maquinaria Amarilla no apta para las labores requeridas.

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901.202.210	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	S40 947
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion

CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Yeimy Rios Rodriguez
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN — CATEGORIA	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN — VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (SOAT)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)								06/08			07/08			08/08			09/08			10/08		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno							✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo							✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas							✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura							✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor							✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos							✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador							✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería							✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico							✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M							✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua							✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión							✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja							✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos							✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos							✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero							✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible							✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro							✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito							✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro							✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro							✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite							✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura							✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad							✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería							✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)							✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas							✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos							✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho							✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo							✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor							✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección							✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera							✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores							✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera							✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores							✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Parabrisas							✓			✓			✓			✓					

5.7	Vidrio Frontal							✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho							✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo							✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas							✓			✓			✓			✓						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias							✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas							✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas							✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.							✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.							✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera							✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera							✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo							✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno							✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso							✓			✓			✓			✓						
	L. Antiniebla Exploradoras							✓			✓			✓			✓						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha							✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda							✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha							✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda							✓			✓			✓			✓						
	Repuesto							✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta							✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT							✓			✓			✓			✓						
	Rines							✓			✓			✓			✓						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos							✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano							✓			✓			✓			✓						
	Pastillas							✓			✓			✓			✓						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas							✓			✓			✓			✓						
9.2	Clutch							✓			✓			✓			✓						
9.3	Exosto							✓			✓			✓			✓						
9.4	Alarma Sonora de Reversa							✓			✓			✓			✓						
9.5	Salto de cambios							✓			✓			✓			✓						
9.6	Cambios suaves							✓			✓			✓			✓						
9.7	Guaya del acelerador							✓			✓			✓			✓						
9.8	Sistema de embrague							✓			✓			✓			✓						
9.9	Encendido							✓			✓			✓			✓						
9.10	Sincronización							✓			✓			✓			✓						
9.11	Placas							✓			✓			✓			✓						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901 190 010	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SYQ 747
TIPO DE VEHICULO	Tw100 Canton

CONDUCTOR ASIGNADO		
	DOCUMENTO IDENTIDAD	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Yeiney Ruiz Rodriguez
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA
		VIGENCIA

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (SOAT)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	FECHA (DD/MM/AAAA)	11/08			12/08			13/08			14/08			15/08			16/08			17/08		
	KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.7	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.5	Salto de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.6	Cambios suaves	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.7	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901.083.191	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SYQ 747		
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD		
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Yuney Ruiz Rodriguez	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	
		VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (SOAT)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

	DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	FECHA (DD/MM/AAAA)	18/08			19/08			20/08			21/08			22/08			23/08			24/08		
	KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓						✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓						✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.7	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.5	Salto de cambios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.6	Cambios suaves	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.7	Guaya del acelerador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III/ SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor Jeffersan Mora

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT: 901...	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SYQ 747
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion

CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Ferney Ruiz Rodriguez
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN — CATEGORIA	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN — VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (SOAT)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		25/08			26/08			27/08			28/08			29/08			30/08			31/08		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SXQ 947
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camión

CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jefferson Francy Roit Rodriguez
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA
		VIGENCIA

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO			Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (SOAT)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		01/09			02/09			03/09			04/09			05/09								
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓								
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓								
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓								
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓								
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓								
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓								
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓								
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓								
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓								
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓								
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓								
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓								
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓								
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓								
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓								
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓								
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓								
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓								
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓								
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓								
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓								
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓								
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓								
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓								
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓								
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓								
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓								
5.6	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓								

5.7	Vidrio Frontal																						
	Limpiabrisas Derecho																						
	Limpiabrisas Izquierdo																						
	Lavaparabrisas																						
6	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Luces Medias																						
	Luces Altas																						
	Luces Bajas																						
	Direccional Izquie. Delant.																						
	Direccional Derec. Delant.																						
	Direccional Izquie. Trasera																						
	Direccional Derec. Trasera																						
	Luces de Parqueo																						
	Luz Freno																						
	Luz Reverso																						
	L. Antiniebla Exploradoras																						
7	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Delantera Derecha																						
	Delantera Izquierda																						
	Trasera Derecha																						
	Trasera Izquierda																						
	Repuesto																						
	Presión aire llanta																						
	Fecha fabricación DOT																						
	Rines																						
8.	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
8.1	Estado de los Frenos																						
	Freno de Mano																						
	Pastillas																						
9	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
9.1	Instalaciones eléctricas																						
9.2	Clutch																						
9.3	Exosto																						
9.4	Alarma Sonora de Reversa																						
9.5	Salto de cambios																						
9.6	Cambios suaves																						
9.7	Guaya del acelerador																						
9.8	Sistema de embrague																						
9.9	Encendido																						
9.10	Sincronización																						
9.11	Placas																						

10	**Equipo de Carretera**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
10.1	1 gato con capacidad para elevar el vehículo																					
10.2	1 chaleco reflectivo																					
10.3	2 tacos para bloquear el vehículo																					
10.4	2 señales de carretera triangulares																					
10.5	1 par de guantes																					
10.6	1 cruceta																					
10.7	1 cable de iniciar																					
10.8	1 extintor de fuego(capacidad mín. 10 lb), Tipo BC preferiblemente CO2																					
10.9	2 conos plásticos reflectivos de 50 cm de alto																					
10.10	1 linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos																					
10.11	1 caja de herramientas (alicates, destornilladores de pala y estrella, llave de expansión y fijas																					

Observaciones:

III. SEGUIMIENTO

nombre y firma del conductor Jefferson Harvey Paz.

nombre y Firma del supervisor

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	SIOC 933		
TIPO DE VEHICULO	Turbo JAC		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	93.368.485	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Miguel Angel Garcia Molano.	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	01-08-2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO	Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad				Botiquín			
Seguro Obligatorio (SOAT)				Extintor			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases							
Licencia de Conducción del conductor							

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)								06/08			07/08			08/08			09/08			10/08		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno							✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo							✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas							✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura							✓			✓			✓			✓					
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor							✓			✓			✓			✓					
2.2	Nivel de liquido de frenos							✓			✓			✓			✓					
2.3	Nivel de agua del radiador							✓			✓			✓			✓					
2.4	Nivel de agua de la batería							✓			✓			✓			✓					
2.5	Nivel de aceite hidráulico							✓			✓			✓			✓					
2.6	Fugas de A.C.P.M							✓			✓			✓			✓					
2.7	Fugas de Agua							✓			✓			✓			✓					
2.8	Fugas de Aceite de transmisión							✓			✓			✓			✓					
2.9	Fuga aceite de caja							✓			✓			✓			✓					
2.10	Fugas de líquidos de frenos							✓			✓			✓			✓					
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos							✓			✓			✓			✓					
3.2	Luces de Tablero							✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de Combustible							✓			✓			✓			✓					
3.4	Odómetro							✓			✓			✓			✓					
3.5	Pito							✓			✓			✓			✓					
3.6	Tacómetro							✓			✓			✓			✓					
3.7	Velocímetro							✓			✓			✓			✓					
3.8	Indicador de Aceite							✓			✓			✓			✓					
3.9	Indicador de Temperatura							✓			✓			✓			✓					
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad							✓			✓			✓			✓					
4.2	Chasis y carrocería							✓			✓			✓			✓					
4.3	Cristales (Vidrios)							✓			✓			✓			✓					
4.4	Apoyacabezas							✓			✓			✓			✓					
4.5	Estado Espejos							✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho							✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo							✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor							✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección							✓			✓			✓			✓					
5.2	Estado Suspensión Delantera							✓			✓			✓			✓					
5.3	Amortiguadores							✓			✓			✓			✓					
5.4	Estado suspensión Trasera							✓			✓			✓			✓					
5.5	Amortiguadores							✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Parabrisas							✓			✓			✓			✓					