

Fecha de Inspección: JUNIO 3 2025	Hora: 7:00 AM	Área/Unidad operativa: JARDIN INFANTIL FANA
Inspección realizada por: FRANCIA RODRIGUEZ S.		
Nombre responsable unidad: FRANCIA RODRIGUEZ S.		Localidad: SUBA

No		Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones							
			Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor		
			Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala						Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	
1		ZOOBA	12	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X							RECOMENDADO POR BOMBEROS
2		ENTRADA AL COMEND	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3		RECEPCIONALES	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
4		ESCALERA #1	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
5		ESCALERA #2	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
6		ESCALERA EDIFICIO DEL ARBOL #1	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
7		ESCALERA EDIFICIO DEL ARBOL #2	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
8		OFICINA DE COORDINACION	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
9		RECEPCION	12	26	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X						
10																														
11																														

Francia Rodriguez S

Firma responsable inspección

Francia Rodriguez S

Firma responsable unidad operativa