CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 2505080645

CONTRATISTA:
GILDARDO OCAMPO MONTES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE

CONTRATO DE OBRA:
No. 2504100596

CONTRATISTA:
H.C.C INGENIERIA SAS

ALCALDÍA
DE MANIZALES

INFORME MENSUAL No.2

PERIODO (01 AL 31 DE JULIO DEL 2025)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROFESIONAL: ANGELICA MARIA HENAO GOMEZ

ALCALDIA DE MANIZALES

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2
1. Introducción 4
2. Objetivo 4
3. Aspectos generales - Normatividad 5
4. Certificados de aptitud laboral (exámenes de ingreso) 5
5. Exámenes médicos de retiro 6
6. Inspecciones 6
7. Señalización y demarcación 6
8. Actividades realizadas 6
8.1. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 7
8.2. Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB) 7
9. Generalidades 7
10. Contrato de interventoría No. 2505080645 8
10.1 Personal en obra 8
10.2 Seguridad Social Integral 9
10.3 Indicadores de ausentismo y accidentalidad (frecuencia - severidad) 9
10.4 Actividades Realizadas en el período 11
10.5 Capacitaciones e inducciones 11
10.6 Conclusiones. 11
➢ Durante el período no se presentaron accidentes, ni incidentes de trabajo. 11
➢ Durante el período no se registro ausentismo por causa médica. 11
➢ Se da cumplimiento con el pago de la Seguridad social ..... ¡Error! Marcador no definido.
10.7 Recomendaciones 12
10.8 Registro Fotográfico 12
11. Contrato de obra No.: 2504100596 21
11.1 Personal en obra *Contrato No.: 2504100596* 21
11.2 Seguridad Social Integral 23
11.3 Indicadores de Ausentismo y Accidentalidad personal contratista 24
11.4 Actividades realizadas del 01 al 31 de julio (Contratista) 25
11.5 Otras actividades realizadas: 26
11.6 Conclusiones. 27

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

11.7 Recomendaciones **27**
11.8 Registro Fotográfico **28**
Firma profesional SST **35**

Lista de Tablas

Tabla 1. Personal en Obra interventoría CONTRATO No.: 2505080645 8
Tabla 2. Listado Personal Interventoría 8
Tabla 3. Soporte planilla de pago seguridad social integral (interventoría) 9
Tabla 4. Inducciones y capacitaciones realizadas por interventoría 11
Tabla 5. Personal en obra HCC Ingeniería ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6. Personal en obra cuadrilla asfalto 21
Tabla 7. Listado Personal HCC Ingeniería ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 8. Listado cargos cuadrilla asfalto 22
Tabla 9. Listado personal retirado 23
Tabla 10. Soportes planilla de pago seguridad social integral 23
Tabla 11. Capacitaciones, charlas 25

Lista de gráficos

Gráfico 1. Ausentismo Laboral 9
Gráfico 2. Indice de Frecuencia (Interventoría) 10
Gráfico 3. Indice de Severidad (Interventoría) 10
Gráfico 4. Ausentismo Laboral (Contratista) 24
Gráfico 5. Indices de Severidad y Frecuencia (Contratista) 25

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás legislación vigente, se estructura el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, el cual tiene como propósito el desarrollo del Sistema en conjunto entre la dirección del proyecto, contratistas y los trabajadores en materia de planificación, implementación y desarrollo de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, a través del mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, acciones benéficas para el medio ambiente y el control eficaz de los peligros y riesgos en los lugares de trabajo partiendo de una evaluación inicial del Sistema.

Para lo cual se tendrán en cuenta la prevención de las lesiones por accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la seguridad de los trabajadores, a través de la planificación, implementación y desarrollo de un método basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que incluye las siguientes etapas en disposición del Decreto 1072 de 2015, así:

Política
Organización
Planificación
Aplicación
Evaluación
Auditoría
Mejoramiento

2. OBJETIVO

Indicar los elementos y requisitos para la gestión y administración del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo de tal manera que permita controlar los peligros y riesgos presentes en el proyecto, promoviendo la mejora continua, previniendo las condiciones de los peligros que puedan afectar el bienestar de los contratistas y trabajadores que intervengan en el proyecto, así como también la productividad de la obra.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

3. ASPECTOS GENERALES NORMATIVIDAD

El Contratista, se compromete con el cumplimiento de la normatividad legal vigente de la Seguridad y Salud en el Trabajo, suministrando los requerimientos mínimos que deberán contener todos los subprogramas que se implementen para que se adopten con estricto cumplimiento.

Seguridad Industrial (Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo, inspecciones de seguridad, normas de seguridad, análisis de tareas críticas, orden y aseo, señalización y demarcación de áreas, elementos de protección personal, Brigada de Emergencia), Medicina del Trabajo (exámenes de ingreso y egreso, diagnóstico de condiciones de salud), promoción y prevención (capacitaciones en estilos de vida y trabajo Saludables), Higiene Industrial (análisis de riesgos, acciones de seguimiento), ambiental (saneamiento básico, control al medioambiente).

4. CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL (EXÁMENES DE INGRESO)

Tienen como objetivo determinar las condiciones físicas y psicológicas de los trabajadores,a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, ya que constituyen un instrumento importante en la elaboración de los diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores, con el fin de diseñar programas de prevención de enfermedades en pro a mejorar la calidad de vida del personal.

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, la **Resolución 1843** del 29 de abril del 2025, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones, **Decreto 1072 de 2015**: Reglamenta la Ley 1562 de 2012 y establece los procedimientos y requisitos para la realización de los exámenes médicos ocupacionales.

El contratista se compromete a realizar los exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores y solicitar a los subcontratistas la realización de estos antes del ingreso.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

5. EXÁMENES MÉDICOS DE RETIRO

Evaluaciones médicas ejecutadas cuando se termina la relación laboral, con el objeto de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

La interventoria reitera al contratista, lo obligatoriedad de dar cumplimiento con la entrega de la orden para el examen de retiro, así como de su entrega a esta interventoría de forma coherente y ordenada.

6. INSPECCIONES

La interventoría realiza inspecciones en obra, con el fin de verificar condiciones de trabajo y de detectar actos o condiciones inseguras en los frentes de trabajo, las cuales son manifestadas al profesional SST o ingeniero residente del contratista, de forma verbal, con el fin de dar trámite a las observaciones encontradas de una forma rápida y eficaz. (Inspección señalización, uso de EPP, orden y aseo, maquinaria y equipo).
Durante el periodo se realizaron recorridos en los diferentes frentes de obra con el fin de inspeccionar los aspectos más relevantes de seguridad y realizar las observaciones pertinentes, de acuerdo a lo evidenciado.

7. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

La interventoría comprometida con las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado por la intervención de las obras verifica la señalización de las áreas de trabajo para que el desplazamiento de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, entre otros) identifiquen fácilmente la obra como lo indica el PMT (señalización de vía cerrada, inicio de obra y regulador de tránsito en la vía). En este aspecto la interventoría realizó varias observaciones, ya que no se estaba dando cumplimiento con la señalización necesaria en los diferentes frentes de obra.

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace seguimiento a las actividades realizadas por el contratista, a continuación, se lista las ejecutadas durante este periodo, verificando los soportes y evidencias presentadas:

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

8.1. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, también conocido como COPASST es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, se encuentra reglamentado por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 2013 de 1986.

Para el período del 01 al 31 de julio el contratista HCC Ingeniería S.A.S. dio cumplimiento a la normatividad, cambiando el vigía SST, por la conformación del COPASST, por el aumento de trabajadores, para cual adjunto el acta de conformación como evidencia.

8.2. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLAB)

La normatividad del Comité de Convivencia Laboral está regida principalmente por la Resolución 652 de 2012, que establece su conformación y funcionamiento en entidades públicas y privadas. Este comité tiene como objetivo prevenir el acoso laboral y gestionar las quejas relacionadas con situaciones de conflicto en el entorno laboral. Además, se deben seguir las directrices de la Ley 1010 de 2006, que define las responsabilidades de los empleadores y las medidas a implementar para garantizar un ambiente laboral sano.

Para el período del 01 al 31 de julio el contratista HCC Ingeniería S.A.S. dio cumplimiento a la normatividad, realizando reunión del comité, se adjunta acta.

9. GENERALIDADES

La interventoría, realiza seguimiento al desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante comunicación constante con el contratista, Comités de obra, inspecciones de seguridad, verificación del personal y envío de oficios de ser necesario, con el fin de tomar acciones correctivas frente a situaciones encontradas y dar curso al proyecto en su productividad con seguridad para todo el personal que intervenga en la obra.

Por parte de la Profesional SST de la interventoría se realizan actividades de apoyo al contratista en materia de SST, y actividades con el personal de interventoría.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2505080645

OBJETO: ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"

CONTRATISTA INTERVENTORIA: GILDARDO OCAMPO MONTES

10.1 Personal en obra

Tabla 1. Personal en obra interventoría contrato No. 2505080645

CARGO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Director de obra	1	1	1	1
Ingeniero Residente	1	1	1	1
Profesional SST	1	1	1	1
Inspector de obra	1	1	1	1
Profesional Social	1	1	1	1
Ingeniero Ambiental	1	1	1	1
Total	**6**	**6**	**6**	**6**

Tabla 2. Listado personal Interventoría

No.	NOMBRES	CARGO	No. C.C.	F. INGRESO	F. RETIRO
1	Gildardo Ocampo Montes	Director de obra	79716197		
2	Angèlica Maria Henao Gòmez	Profesional SST	30320903	20/05/2025	
3	Jhon Henry Mendoza Martínez	Ing. Residente	80358151	20/05/2025	
4	Oscar Ocampo Marín	Inspector de obra	75074527	20/05/2025	
5	Gladys Gutierrez Garcia	Profesional social	30300299	20/05/2025	
6	John Alexander Castañeda García	Ing. Ambiental	1053808867	20/05/2025	

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

10.2 Seguridad Social Integral


Tabla 3. Soporte planilla de pago seguridad social integral (interventoría)

NOMBRE	PLANILLA	ENTIDAD BANCARIA	FECHA DE PAGO
John Alexander Castañeda García	33971478	Davivienda	04/07/2025
Gildardo Ocampo Montes, personal obra	9489639928	Bancolombia	29/07/2025
Gildardo Ocampo Montes ARL indep.	9487547290	Bancolombia	29/07/2025
Gladys Gutiérrez García	8636473235	Bancolombia	01/07/2025

Se verifican fechas para el pago de seguridad social del mes de junio, cuya fecha de pago es en el mes de julio.

10.3 Indicadores de Ausentismo y Accidentalidad personal de interventoría

Gráfico 1. Ausentismo laboral




Interpretación del indicador

En el período del 01 al 31 de julio de 2025 se perdió **0%** de días programados por incapacidad médica.

Gráfico 2 y 3. Indicadores de Frecuencia y Severidad (accidentalidad)

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Gráfico2.



Interpretación del indicador Frecuencia

Por cada 100 trabajadores que laboran del 01 al 31 de julio de 2025 se presentaron **0** (cero) accidentes de trabajo.

Gráfico 3.



Interpretación del indicador de Severidad

Por cada 100 trabajadores que laboran del 01 al 31 de julio de 2025, se perdieron **0** días por Accidente de Trabajo.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

10.4 Actividades Realizadas en el período

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio se dio cumplimiento de las diferentes actividades programadas.

Recorrido e inspección de obra frente Buena Vista (Cerro de Oro)

Recorrido e inspección de obra frente Cuchilla de los Santa

Recorrido e inspección de obra frente Los Zagales

Recorrido e inspección de obra frente Farallones

Recorrido e inspección de obra frente Guacas

Recorrido e inspección de obra frente Mateguadua

Realización de informes semanales

Revisión y aprobación de informes SST del contratista

También se participó en asistencia a comités de obra.

Gestión documental (recibo y revisión de documentos de personal que ingresa a obra)

10.5 Capacitaciones e inducciones

No se realizaron inducciones, ya que por parte de la interventoría no ingreso personal nuevo durante el período.

Tabla 4. Inducciones realizadas interventoría:

INDUCCIONES	PERSONAL IMPACTADO
Políticas, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, objetivos del SG-SST, Vigía sst, Cocola, Brigada de emergencia, identificación de peligro y su intervención, reporte de accidentes e incidentes, Plan de Emergencia, Sistema de Seguridad Social,	Durante el período no hubo ingresos de personal de interventoría
Capacitación identificación de peligros	5

10.6 Conclusiones.

- Durante el período no se presentaron accidentes, ni incidentes de trabajo.
- Durante el período no se registró ausentismo por causa médica.
- Se da cumplimiento con el pago de seguridad social

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

10.7 Recomendaciones

- continuar con las inspecciones de obra en todos los frentes de trabajo (señalización, uso de EPP, orden y aseo, maquinaria, equipos y herramientas).
- Revisión de la seguridad social y hacer seguimiento al cumplimiento del pago de las planillas antes o en las fechas estipuladas de acuerdo con el vencimiento.

10.8 Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA FRENTE ZAGALES





Descripción: Control de tránsito y señalización en obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA FRENTE ZAGALES





Descripción: Recorrido general de obra, orden y aseo, uso de EPP y señalización

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA FRENTE BUENA VISTA (CERRO DE ORO)



ANTES



DESPUES

Descripción: Se solicita señalización de material, por encontrarse en vía pública

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA BUENA VISTA (CERRO DE ORO)





Descripción: Inspección de obra verificando herramienta, orden y aseo, uso de EPP y señalización

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA FARALLONES

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com





Descripción: Recorrido general de obra, inspección EPP, maquinaria y equipo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	**RECORRIDO DE OBRA BUENA VISTA (CERRO DE ORO)**





Descripción: Inspección general de obra, orden y aseo, señalización

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com


REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA BUENA VISTA (CERRO DE ORO)





Descripción: Retiro sacos de cemento

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA BUENA VISTA (CERRO DE ORO)





Descripción: Inspección orden y aseo, uso EPP y señalización

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO FRENTE DE OBRA FARALLONES




ANTES



DESPUES

Descripción: Inspección de señalización, orden y aseo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO E INSPECCIÓN DE OBRA-CUCHILLA DE LOS SANTA



ANTES



DESPUES

Descripción: inspección de seguridad en obra (uso de EPP, señalización, orden y aseo

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO E INSPECCIÓN DE OBRA-CUCHILLA DE LOS SANTA



ANTES



DESPUES

Descripción: Se solicita señalizar área de trabajo y material, por estar en vía pública

REGISTRO FOTOGRÁFICO	INSPECCION DE OBRA CUCHILLA DE LOS SANTA





Descripción: Inspección general, uso de EPP, herramienta y equipo

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	INSPECCION DE OBRA FARALLONES





Descripción: recorrido de obra inspeccionando, señalización, uso de EPP y orden y aseo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RECORRIDO DE OBRA GUACAS





Descripción: Inspección general de obra, señalización y control de tránsito

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com


REGISTRO FOTOGRÁFICO	INSPECCION DE OBRA MATEGUADUA






Descripción: Inspección general de obra, maquinaria, equipo, herramienta, uso de EPP

REGISTRO FOTOGRÁFICO	INSPECCION DE OBRA ZAGALES





Descripción: Inspección general de obra, señalización, herramienta, uso de EPP, orden y aseo

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	COMITÉ DE OBRA





Descripción: Asistencia a comité de obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO	COMITÉ DE OBRA





Descripción: Asistencia a comité de obra

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

11. CONTRATO OBRA No.: 2504100596

OBJETO: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y ADECUACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGRITURISTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE.

11.1 Personal en obra *Contrato No.: 2504100596*

Tabla 5. Personal en Obra HCC Ingeniería

CARGO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Director de obra	1	1	1	1
Ingeniero Residente	1	1	1	1
Ingeniero coordinador	1	1	1	1
Profesional SST	1	1	1	1
Profesional Social	1	1	1	1
Auxiliar de tránsito	1	1	1	1
Ingeniero Ambiental	1	1	1	1
Ayudantes	10	14	15	13
Supervisores	2	2	2	2
Topógrafo	1	1	1	1
Cadenero	1	1	1	1
Total	**21**	**25**	**26**	**24**

Tabla No.6 Personal cuadrilla asfalto

CARGO	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Operador vibro	1	1	1	1
Conductor Volqueta	4	4	4	4
Operador Finisher	1	1	1	1
Ayudantes de obra	5	5	5	5
Oficial	1	1	1	1
Supervisor/Ingeniero	1	1	1	1
Operario motoniveladora	1	1	1	1
Operario minicargador	1	1	1	1
Rastrillero	1	1	1	1
Tornillero	1	1	1	1
Total	**17**	**17**	**17**	**17**

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Tabla 7. Listado de personal HCC administrativo y operativo

No.	NOMBRES	CARGO	No. C.C.	CELULAR	F. INGRESO
1	Cristhian Javier Ramírez Martínez	Director de obra	80.858.047	3112307134	7/03/2025
2	Hernando José González Correa	Coord. de proyectos	1.083.019.069	3017694336	7/03/2025
3	Ardinzon Alfonso Valencia Bautista	Ingeniero residente	1.110.533.483	3135961878	14/05/2025
4	Lina María Quintero Rodríguez	Profesional social	1.053.768.575	3209844774	14/05/2025
5	María Obeida Parra Arcila	Profesional SST	25.234.241	3226175885	21/05/2025
6	Juliana Cetina Marin	Ing ambiental	1.053.853.871	3184781249	2/06/2025
7	Jhon Alfredo Caipa Hernandez	Tecnico civil	80.765.003	3107691607	1/07/2025

FRENTE BUENA VISTA	
Nombre	Cargo
Odilio Ariza	Encargado
David Alberto Alvarez	Ayudante
Antonio Castellanos	Ayudante
Hector Fabio Castro	Ayudante
Fabio Nelson Correa	Ayudante
Jhoan Sebastian Correa O	Ayudante
TOTAL	5

FRENTE CUCHILLA DE LOS SANTA	
Nombre	Cargo
Alcibiades Jaramillo	Ayudante
Edilberto Arango	Ayudante
Oscar Jimenez	Ayudante
Santiago Salazar Palacios	Ayudante
Humberto Cardona	Ayudante
TOTAL	5

FRENTE FARALLONES	
Nombre	Cargo
Diego Mauricio Uribe	Encargado
Henry Galvis Torres	Ayudante
Oscar Galvis Torres	Ayudante
TOTAL	3

FRENTE ZAGALES	
Nombre	Cargo
Dagoberto Cañon	Encargados
Derwin Gutierrez	Ayudante
Jose Albeiro Osorio	Auxiliar Transito
TOTAL	2

FRENTE DE MATEGUADUA	
Maria Deisy Cañaveral	Auxiliar transito
Luz Adriana Lopez	Auxiliar transito
TOTAL	2

ID	NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CARGO	F. INGRESO	F. RETIRO
1	Rubiel Fernando Aguirre Saldarriaga	75.108.253	Topografo	23/05/2025	
2	Julián Idarraga Noreña	1.053.786.680	Cadenero	23/05/2025	

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Tabla 8 Listado personal cuadrilla asfalto

	NOMBRES	CARGO	No. C.C.	F. INGRESO	F. RETIRO	ARL	EPS	AFP	EXAMEN	INDUC.	CONTRATO
1	Arbey Antonio Castaño Gavina	Operador Vibro	16.232.597	3/05/2022		AXA	NUEVA EPS	PORVENIR	OK	OK	OK
2	Cesar Augusto Castaño Madrid	Conductor Volqueta	75.147.381	16/08/2023		AXA	NUEVA EPS	PROTECCION	OK	OK	OK
3	José Antonio Charry Mendez	Operador de finisher	98.504.178	3/08/2023		AXA	SANITAS	PROTECCION	OK	OK	OK
4	Otoniel Cuchimba Pérez	Ayudante de obra	4.729.640	15/07/2022		AXA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	OK	OK	OK
5	Mauricio Montes Dussan	Oficial de construcción	4.414.879	19/04/2022		AXA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	OK	OK	OK
6	Antonio José Guzman Muñoz	Ayudante de obra	15.909.922	4/05/2022		AXA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	OK	OK	OK
7	Jaider de Jesús Morales Giraldo	Supervisor (maestro obra)	80.491.951	4/05/2022		AXA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	OK	OK	OK
8	Iver Ropero Contreras	Operario motoniveladora	19.708.768	15/07/2022		AXA	SALUD TOTAL	PORVENIR	OK	OK	OK
9	Samuel Triana Torres	Ayudante de obra	6.716.429	1/10/2019		FALTA	FALTA	PROTECCION	OK	OK	OK
10	José Daniel Velez Jaramillo	Operario maquinaria	75.083.669	19/09/2022		AXA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	OK	OK	OK
11	Jose Eutemio Quintero	Rastrillero	15.908.081	1/04/2024		AXA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	OK	OK	OK
12	Andres Felipe Duque Quintero	Tornillero	1.054.999.359	1/04/2024		AXA	SALUD TOTAL	PORVENIR	OK	OK	OK
13	Oscar Alonso Idarraga	Tornillero	75.146.026	19/04/2022		AXA	NUEVA EPS	PORVENIR	OK	OK	OK
14	Javier Tapias Idarraga	Rastrillero	15.907.538	19/04/2022		AXA	NUEVA EPS	PORVENIR	OK	OK	OK
15	Nestor Tapias Idarraga	Ayudante de obra	75.143.413	10/02/2025		AXA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	OK	OK	OK
16	Kevin Duque Quintero	Ayudante de obra	1.193.089.462	1/04/2024		AXA	NUEVA EPS	PORVENIR	OK	OK	OK
17	Felipe Valencia Patino	Ingeniero	1.053.772.566	4/06/2023		AXA	NUEVA EPS	PROTECCION	OK	OK	OK

Retiros en el período:

Tabla No.9 Listado personal retirado

RETIROS		
NOMBRE	FECHA	CARGO
Luis Miguel Ceballos Marin	19/07/2025	Ayudante
Jhon Anderson Bonilla G	21/07/2025	Ayudante
Edilberto Arango Moncada	31/07/2025	Ayudante

11.2 Seguridad Social Integral

Tabla 10. Soportes planilla de pago seguridad social integral contratista

NOMBRE	NIT/CC	PLANILLA	ENTIDAD BANCARIA	FECHA DE PAGO
CUADRILLA ASFALTO	860015067	9488662011	BANCO DE OCCIDENTE	08/07/2025
CUADRILLA CONCRETO	5696279	8637099344	EFECTY	15/07/2025
HCC INGENIERIA S.A.S	860038553	87736808	----------	14/07/2025
CUADRILLA CONCRETO	900937087	88657725	BANCOLOMBIA	01/08/2025

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Se revisa soportes de afiliación del personal a: EPS, AFP, ARL, CONFA, hoja de vida, cedula, examen médico, contrato laboral. Para el periodo analizado, se da cumplimiento con el 100% para las afiliaciones a ARL, AFP, EPS, se verifica fechas de pago de la seguridad social integral. El mes de junio se cancela en julio en las fechas estipuladas.


11.3 Indicadores de Ausentismo y Accidentalidad personal contratista y subcontratistas

Ausentismo por enfermedad general: se presentaron tres incapacidades durante este periodo por enfermedad común.

Tabla No.11 Personal ausente por enfermedad general

Nombre	Cedula	Cargo	Días de incapacidad	Diagnóstico relacionado
María Deisy Cañaveral	39.387.256	Auxiliar de transito	8	C437
Cristian Davis Mosquera	1.060.656.258	Ayudante	2	A099
Cristian Salazar Palacios	1.053.852.060	Ayudante	2	M519


Gráfico 4. Ausentismo laboral



Interpretación del indicador (ausentismo): en el período comprendido del 01 al 31 de julio de 2025 se perdió el 44% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Gráfico 5. Índices de Severidad y Frecuencia



Interpretación del índice de severidad: Por cada 100 trabajadores que laboran en del 01 al 31 de julio de 2025 se perdieron **0** días por Accidente de Trabajo.

Interpretación del índice de Frecuencia: Por cada 100 trabajadores que laboran en del 01 al 31 de julio de 2025 se presentaron **0** (cero) accidentes de trabajo.

11.4 Actividades realizadas del 01 al 31 de julio (Contratista HCC ING.)

La interventoría hace seguimiento al contratista, con el fin de dar cumplimiento con las inducciones en SST y evaluaciones a todo el personal que ingresa a la obra. Para el periodo analizado se realizaron las siguientes Charlas y Capacitaciones existe evidencia con soportes de asistencia y fotos.

Tabla 11. Inducciones, capacitaciones y charlas

ACTIVIDAD	PERSONAL IMPACTADO	FECHA
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, temas generales en SST, al personal nuevo.	20	1 AL 31 JULIO
Charlas		
*Comunicación asertiva y trabajo en equipo	7	4/07/25
*Seguridad vial y Manejo de la señalización	10	12/07/25
*Levantamiento y manejo manual de cargas	7	17/07/25
*Manejo seguro de productos químicos	8	25/07/25

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Entrega de Elementos de protección personal	20	Se deja formato por cada trabajador firmado y fecha de entrega

11.5 Otras actividades realizadas:

La interventoría realiza verificación del cumplimiento de las diferentes actividades programadas durante el periodo por parte del contratista, realización de informes semanales, inspecciones generales de obra, entrega de EPP, revisión de la seguridad social integral (afiliaciones y planillas), realización de inducciones y capacitaciones.

En el período hay seis frentes de trabajo en ejecución que son: Vereda Buena Vista, Cuchilla de los Santa, Zagales, Farallones, vereda Guacas y Mateguadua.

Actividades constructivas:

- Vereda Buena Vista construcción de cunetas y accesos.
- Cuchilla de los Santa: cunetas, andenes y accesos
- Zagales: asfalto, cunetas
- Farallones: cunetas, andenes y accesos
- Vereda Guacas: asfalto
- Mateguadua: aplicación de subbase

Actividades SST:

- Se realizo recorrido de obra diario
- Se asiste a los comités de obra realizados
- Se realiza control de asistencia del personal diariamente.
- Se realizo señalización de las vías en los diferentes frentes de trabajo.
- Se realiza informes semanales y mensual.
- Se solicito al contratista HCC ingeniería más bombones para la señalización de las vías.
- Se realizo preoperacionales de pulidora y concretadora.
- Se realiza orden y aseo constantemente en los diferentes frentes de obra.
- Se descarga la planilla de los días hábiles para el pago de seguridad social para llevar el control de los pagos.
- Se realizo recorrido en la vereda Buena vista con la profesional social dando información sobre manejo y cuidado de las cunetas de la obra.
- Se solicito al contratista HCC ingeniería tener las vías señalizadas para no tener eventos inesperados.
- Se realiza gestión documental para ingreso de personal a obra.
- Se envía a la interventoría los soportes de seguridad social cancelada del personal en obra.
- Se realizo gestión documental.
- Se realizo elección y conformación del comité COPASST

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

- Se realizo inspección al botiquín
- Se realizo recorrido de obra en los frentes de obra de Zagales y Farallones con funcionarios de la alcaldía municipal en cabeza del señor alcalde.
- Se realiza apertura del frente de trabajo vereda Guacas.
- Se tuvo el apoyo de guarda de tránsito en la salida de la maquinaria amarilla en la vereda Zagales.
- Se apoyó en capacitación de acoso laboral con profesional social.
- Se realiza la apertura frente de obra de Mateguadua.

11.6 Conclusiones.

Se concluye que el contratista cumple con los parámetros establecidos en:

- La afiliación al sistema de seguridad social integral de todas las personas que ingresan a laborar en el contrato.
- Realización de exámenes ocupacionales de ingreso
- Entrega y uso de EPP con registro como evidencia de la entrega
- No se presentan Accidentes ni incidentes de trabajo durante el desarrollo de la obra

11.7 Recomendaciones

- El contratista debe continuar con la demarcación, señalización de los puntos intervenidos cumpliendo con el PMT
- El personal debe estar siempre identificado con el chaleco y usar los EPP requeridos.
- Verificar las fechas de pago de seguridad social, para el pago oportuno.
- Los frentes de obra deben permanecer en completo orden y aseo.

11.8 Registro Fotográfico

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	VEREDA BUENA VISTA Y ZAGALES





Descripción: Señalización y demarcación de áreas de trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	CUCHILLA DE LOS SANTA





Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ZAGALES Y FARALLONES





Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	INDUCCIONES





Descripción: Se realiza inducción y evaluación a personal que ingresa

REGISTRO FOTOGRÁFICO	INDUCCIONES

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com





Descripción: Se realiza inducción y evaluación a personal que ingresa

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DIFERENTES FRENTES DE OBRA





Descripción: Capacitaciones y charlas

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DIFERENTES FRENTES DE OBRA





Descripción: Capacitaciones y charlas

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DIFERENTES FRENTES DE OOBRA





Descripción: Capacitaciones y charlas

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	BUENA VISTA Y FARALLONES





Descripción: Recorrido general de frentes de trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ZAGALES





Descripción: Inspección general de obra, entrega de EPP

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO	MATEGUADUA





Descripción: Inspección general de obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO	BUENA VISTA





Descripción: Inspección general de obra y retiro de RCD

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com


REGISTRO FOTOGRÁFICO	ELECCION DE COPASST





Descripción: Se cambia el Vigía SST y se conforma el COPASST, por aumento de personal

REGISTRO FOTOGRÁFICO	BUENA VISTA





Descripción: Jornadas de orden y aseo

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: SST-02	VERSION: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: REINDUCCIÓN:

FECHA: Junio 01 2025

NOMBRE: Pablo Arias

CEDULA: 5'696.279

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Alexis Ernesto Pinzon Suarez

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditivo manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caidas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro dia.
- Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caidas.

- Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de busqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo. Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR _____ CC 5696279.

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Ardila	

FECHA 01 | 07 | 25

YO, Odilio Ariza Cedula N° 5696279.

certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☒
- Política de SST. ☒
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☒
- Política de Medio Ambiente. ☒
- Reglamento Interno de Trabajo. ☒
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☒
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☒
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☒
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☒
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☒
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☒
- Responsabilidades generales en SST. ☒
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☒
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☒
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☒

CARGO O ACTIVIDAD: Encargado

FIRMA TRABAJADOR	NÚ. IDENTIFICACIÓN: Encargado
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 07 | 07 | 25

YO, Héctor Fabio castro Cedula Nº _____
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☒
- Política de SST. ☐
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☐
- Política de Medio Ambiente. ☐
- Reglamento Interno de Trabajo. ☐
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☐
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☐
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☐
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☐
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☐
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☐
- Responsabilidades generales en SST. ☐
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☐
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☐
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☐

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Héctor Fabio castro	10281312
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

María Arcila Ruiz	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 07.07.25

NOMBRE: Héctor Fabio castro

CEDULA: 10281312

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Jefe Obras Paul Ant

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- (•) Porque me gusta usarlos
- (X) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



(X) Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Audífono manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



(X) Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- • Al otro día.
- (X) Inmediatamente.
- • Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- (X) Si
- • No
- • Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- • Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- • Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- (X) Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Héctor Fabio CC 10281312

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 01 | 07 | 25

YO, Alexander Cedula N° 1026067197
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo .
- Política de SST.
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo.
- Política de Medio Ambiente.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST.
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral.
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias.
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles.
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
- Responsabilidades generales en SST.
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales.
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT)
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados)

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Alexander	1026067197
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

Yeimi Arcila Peña	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 07-01-2025

NOMBRE: Alicia de Jaramillo

CEDULA: 1026671?

CARGO: Auxiliar SST

Responsable de la inducción: Yoni Oberth Perez Ardila

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (X) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- (X) Por cuidado y seguridad


3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- (X) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditono manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



(X) Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- (X) Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- (X) SI
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- (X) Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Alicia de CC Jaramillo

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 01 07 2025

YO, Edilberto Arango Cl Cedula Nº 10272230

certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☒
- Política de SST. ☒
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☒
- Política de Medio Ambiente. ☒
- Reglamento Interno de Trabajo. ☒
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☒
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☒
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☒
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☒
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☒
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☒
- Responsabilidades generales en SST. ☒
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☒
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☒
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☒

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Edilberto Arango Cl	10272301
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

Maria daniela Ramirez	
PROFESIONAL QUE REALIZO LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ REINDUCCIÓN: ✓

FECHA: 02-09-2025

NOMBRE:

CEDULA: C. Villas Cadavid

CARGO: Vigilante

Responsable de la inducción: Yeiner Oberth Perea Ortiz

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad


3.Un accidente laboral se puede presentar a causade:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro



Gritar y salir corriendo

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auricular manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día
- Inmediatamente
- Pasada una semana

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo. Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada

FIRMA TRABAJADOR C. Villas Cadavid CC 1.232.201

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 01 | 07 | 25

YO, Alejandro Galeano Martinez Cedula N° 1054856647
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Política de Medio Ambiente. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☑
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☑
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Alejo.S	1054856647
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACION
María Oberida Pena Arcila	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: REINDUCCIÓN:

FECHA: Alejandro Salazar Martinez → 04/07/2025

NOMBRE: Alejandro Salazar Martinez

CEDULA: 1054856017

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Yoni Oberto Pena Arrieta

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- • Porque me gusta usarlos
- (•) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



(•) Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.




Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- • Al otro día.
- (•) Inmediatamente.
- • Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- (•) Si
- • No
- • Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- • Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- • Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- (•) Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Alejos CC 1054856017

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 01 | 07 | 25

YO, Cristian David Vosquera Cedula N° 1060562258
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Política de Medio Ambiente. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☑
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☑
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN 1060562258
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÒN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CODIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN REINDUCCIÓN

FECHA:

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

Responsable de la inducción:

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auondad manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- Inmediatamente.
- Pasada una semana

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes o incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo. Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR CC

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 1 | 7 | 25

YO, DAVID ALVAREZ Cedula N° 1087547966
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo .
- Política de SST.
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo.
- Política de Medio Ambiente.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST.
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral.
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias.
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles.
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
- Responsabilidades generales en SST.
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales.
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT)
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados)

CARGO O ACTIVIDAD: ayudante

DAVID ALVAREZ	1087547966
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

Gloria Ursula Pena A.	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: / REINDUCCIÓN:

FECHA: 21-07-2025

NOMBRE: DAVID ALVAREZ COSTRILLON

CEDULA: 1087541966

CARGO: AYUDANTE

Responsable de la inducción: Gloria Amelia Pena Ardila

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- X Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- X Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad
- X

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- X Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Audífono manos libres

X



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

X

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- X Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- X Si ✓
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- X Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR DAVID ALVAREZ CC 1087541966

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 02 | 07 | 25

YO, Oscar Jimenez Cedula N° 1076220563
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☒
- Política de SST. ☒
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☒
- Política de Medio Ambiente. ☒
- Reglamento Interno de Trabajo. ☒
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☒
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☒
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☒
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☒
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☒
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☒
- Responsabilidades generales en SST. ☒
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☒
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☒
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☒

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Oscar Jimenez	1076220563
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

María Obeida Pomea	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 02-07-2025

NOMBRE: Oscar Eduardo Jimenez Rodriguez

CEDULA: 1076220565

CARGO: oficial.

Responsable de la inducción: Maria Obeida Paz Arcila

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- • Porque me gusta usarlos
- (•) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



X Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditono manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



X Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- • Al otro día.
- X Inmediatamente.
- • Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- X Si
- • No
- • Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- • Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- • Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- X Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Oscar J CC 1076220565

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Ardila	

FECHA 01 07 25

YO, x Antonio Castellanos M. Cedula Nº x 91492585
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☒
- Política de SST. ☒
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☒
- Política de Medio Ambiente. ☒
- Reglamento Interno de Trabajo. ☒
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☒
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☒
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☒
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☒
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☒
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☒
- Responsabilidades generales en SST. ☒
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☒
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☒
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☒

CARGO O ACTIVIDAD: x Oficial en obras de Arte

x Antonio Castellanos	x 91492585
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

Juan Daniel Ruiz	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ REINDUCCIÓN:

FECHA: 01 07 2025

NOMBRE: Antonio Castellanos Melendez

CEDULA: 91492585

CARGO: Oficial en obras de arte

Responsable de la inducción: Edwin Obeth Jimenez

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (✓) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- (✓) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- (✓) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



(✓) Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



(✓) Casco con barbuquejo



(✓) Gafas de seguridad



Auditono manos libres



(✓) Guantes de seguridad




(✓) Protección auditiva



(✓) Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



(✓) Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- (✓) Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- (✓) Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- (✓) Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Antonio Castellanos 91492585

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 01 07 25

YO, Santiago Salazar Palacios Cedula Nº 1053882060
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Política de Medio Ambiente. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☑
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☑
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Santiago Salazar Palacios	1053882060
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

María Oberta Pena Arcila	Aux. SST
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 01/Julio -2025

NOMBRE: Santiago Salazar Palacios

CEDULA: 1053852060

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Jefferson Ortiz Perez

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- • Porque me gusta usarlos
- • ✓ Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



✓ Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



✓ Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditivo manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- • Al otro día.
- • Inmediatamente ✓
- • Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- • Si ✓
- • No
- • Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- • Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- • Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- • ✓ Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo. Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Santiago Salazar CC1053852060

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 01 | 07 | 25

YO, Darwin Ramón Gutierrez Duque Cedula Nº 6644109
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . . [x]
- Política de SST. [x]
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. [x]
- Política de Medio Ambiente. [x]
- Reglamento Interno de Trabajo. [x]
- Reglamento de higiene y seguridad Industrial. [x]
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. [x]
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. [x]
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. [x]
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. [x]
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. [x]
- Responsabilidades generales en SST. [x]
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. [x]
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) [x]
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) [x]

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

[signature]	6644109
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN
María Obeida Pena Arcila	[signature]
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ REINDUCCIÓN:

FECHA: 01/07/2025

NOMBRE: Deivin Ramon Barrientes Oropeza

CEDULA: 6644401

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Yomer Oberto Pons Brito

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- X Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- ✓ Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- X Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



X Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditono manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- X Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- X Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- X Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR _____ CC 6644409

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Ardila	

FECHA 10 | 07 | 25

YO, Luz Adriana Lopez Rotavista Cedula Nº 24347964
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☒
- Política de SST. ☒
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☒
- Política de Medio Ambiente. ☒
- Reglamento Interno de Trabajo. ☒
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☒
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☒
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☒
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☒
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☒
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☒
- Responsabilidades generales en SST. ☒
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☒
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☒
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☒

CARGO O ACTIVIDAD: Auxiliar de Transito

Luz Adriana López Rotavista	24347964
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACION

Maria Obeida Parra Ardila	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 10/07/2025

NOMBRE: Luz Adriana Lopez Rotavista

CEDULA: 24347964

CARGO: Auxiliar de Transito

Responsable de la inducción: Yarin Obando Pomo Bedoya

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- X Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- X Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- X Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Audífono manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- X Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- X Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- X Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Luz Adriana López CC 24347964

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Ardila	

FECHA | 11 | 7 | 2025 |

YO, Jhon Anderson Bonilla Giraldo Cedula Nº 1054857569
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . [X]
- Política de SST. [X]
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. [X]
- Política de Medio Ambiente. [X]
- Reglamento Interno de Trabajo. [X]
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. [X]
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. [X]
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. [X]
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. [X]
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. [X]
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. [X]
- Responsabilidades generales en SST. [X]
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. [X]
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) [X]
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) [X]

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Jhon Anderson Bonilla Giraldo	1054857569
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

María Obeida Parra Ardila	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN:
FECHA: 11/7/25
NOMBRE: Jhon Anderson Bonilla Grado
CEDULA: 1054857569
CARGO: Ayudante
Responsable de la inducción: Yoni Oberto Parra Ariza

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Audífono manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- SI
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR _____ CC 1054857569

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 11 | 07 | 25

YO, Yuranis Cordoba Cedula Nº 1023096

certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☒
- Política de SST. ☒
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☒
- Política de Medio Ambiente. ☒
- Reglamento Interno de Trabajo. ☒
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☒
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☒
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☒
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☒
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☒
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☒
- Responsabilidades generales en SST. ☒
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☒
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☒
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☒

CARGO O ACTIVIDAD: Aprendiz

Yuranis Cordoba	1023096
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

María Obeida Pomar Arcila	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 11 de Junio 2025

NOMBRE: Juan Esteban Londoño

CEDULA: 1020230964

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Yoiner Obdulio Perea Ariza

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- • Porque me gusta usarlos
- (•) Por cuidado y seguridad


3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Audífono manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo. Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Juan Esteban Londoño CC 1020230964

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: X **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 11-07-2025

NOMBRE: Luis Miguel Ceballos Marin

CEDULA: 1053806534

CARGO: Ayudante de obra

Responsable de la inducción: Mario Oberto Pérez Ardila

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditivo manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo. Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR _____, CC 1053806534

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 11 | 07 | 25

YO, Luis Miguel Ceballos Marin Cedula Nº 1053806534
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . [X]
- Política de SST. [X]
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. [X]
- Política de Medio Ambiente. [X]
- Reglamento Interno de Trabajo. [X]
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. [X]
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. [X]
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. [X]
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. [X]
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. [X]
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. [X]
- Responsabilidades generales en SST. [X]
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. [X]
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) [X]
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) [X]

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante de Obra

[signature]	1053806534
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN
María Obeida Perea	[signature]
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Ardila	

FECHA 11 | 07 | 25

YO, Diego Mauricio Uribe S. Cedula N° 79006135
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Política de Medio Ambiente. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☑
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☑
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Martillo

FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN: 79006135
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN: María Ofelia Ardila Pone	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ REINDUCCIÓN:

FECHA: 11-07-2025

NOMBRE: Diego Mauricio Uribe

CEDULA: 7900613

CARGO: Maestro

Responsable de la inducción: Gloria Obando Parra Arabel

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- • Porque me gusta usarlos
- (•) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:

X



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Audífono manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- X Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- X SI
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- X Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR _____ cc 7900613

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 14 07 25

YO, Oscar Eduis Tomi Cedula Nº _____

certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo .
- Política de SST.
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo.
- Política de Medio Ambiente.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. .
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral.
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias.
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles.
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
- Responsabilidades generales en SST.
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales.
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT)
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados)

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN
	1507370

PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA
Paola Obando Ramos	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 14/03/25

NOMBRE: Cristian Cadiz

CEDULA: 1590737O

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Pfonte Obuchi Pome A

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- • Porque me gusta usarlos
- (•) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



(X) Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditono manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- • Al otro día.
- (•) Inmediatamente.
- • Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- (•) Si
- • No
- • Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- • Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- • Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- (•) Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR CC 1590737O

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 11 | 07 | 25

YO, Henry Luis Torres Cedula N° 75143429
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo .
- Política de SST.
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo.
- Política de Medio Ambiente.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST.
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral.
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias.
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles.
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
- Responsabilidades generales en SST.
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales.
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT)
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados)

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Henry Luis Torres	75143429
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

Maria Obeida Perez Arcila	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: X **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 10-7-25

NOMBRE: Henry Galvis Robles

CEDULA: 75143429

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Maria Oberda Por Holly

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditivo manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- Si
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Henry Galvis CC 75143429

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 22 | 07 | 25

YO, Jhoan Sebastián Correa Ospina Cedula Nº 1002592997
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Política de Medio Ambiente. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. ☑
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) ☑
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Jhoan Sebastián Correa	1002592997.
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

María Oberlo Pons Arcila	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 22-07-2025

NOMBRE: Jhoan Sebastián Correa

CEDULA: 1002592997

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Jefferson Oberto Pons Ortiz

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo
- Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yo debo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Audífono manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- Inmediatamente.
- Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- SI
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Jhoan Sebastián CC 1002592997

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
		Fecha:	2025
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 22 | 07 | 21

YO, Fabio Nelson Correa Osorio Cedula N° 4415954
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo .
- Política de SST.
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo.
- Política de Medio Ambiente.
- Reglamento Interno de Trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST.
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral.
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias.
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles.
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
- Responsabilidades generales en SST.
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales.
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT)
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados)

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante.

Fabio Nelson correa	4415954
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

Maria Ocampo	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ REINDUCCIÓN:

FECHA: 02/ Julio/ 2025

NOMBRE: Fabio Nelson Correa Osorio

CEDULA: 4415954

CARGO: Ayudante

Responsable de la inducción: Gloria Obando Pomeo

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- (•) Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- Porque me gusta usarlos
- (•) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- Riesgos expuestos.
- Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



(X) Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditono manos libres



Guantes de seguridad



Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o Incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- Al otro día.
- (•) Inmediatamente.
- ~~Pasada una semana.~~

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- (•) SI
- No
- Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- Previene accidentes e incidentes de trabajo.
- Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- (•) Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR Fabio Nelson CC 4415954

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST	Código	SST- 01
	FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION	Fecha:	2025
		Elaborado por: María O Arcila	

FECHA 14 | 07 | 25

YO, Jose Albeiro Osorio Gomez Cedula N° 10273628
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo . [O]
- Política de SST. [O]
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. [O]
- Política de Medio Ambiente. [O]
- Reglamento Interno de Trabajo. [O]
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. [O]
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. [O]
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. [O]
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. [O]
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles. [O]
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. [O]
- Responsabilidades generales en SST. [O]
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. [O]
- Que hacer en caso de accidente de trabajo (Reporte de AT) [O]
- Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados) [O]

CARGO O ACTIVIDAD: Auxiliar transito

José Albeiro Osorio G.	10.273.628
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN

María Oberlo Pena Arcila	
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CÓDIGO: SST-02	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO 2025

INDUCCIÓN: ✓ **REINDUCCIÓN:**

FECHA: 14.07.2025

NOMBRE: Jose Alberto Ospino G.

CEDULA: 10.273628

CARGO: Regulador

Responsable de la inducción: Efrain Antonio Perez Ante

1.Que entiende de la política de seguridad y salud en el trabajo:

- (•) Son normas establecidas para controlar los peligros y riesgos en el trabajo.
- • Son normas que no ayudan a la realización normal del trabajo

2.Porque es importante utilizar los elementos de protección personal:

- • Porque me gusta usarlos
- (•) Por cuidado y seguridad

3.Un accidente laboral se puede presentar a causa de:

- • Riesgos expuestos.
- • Actos y condiciones inseguras
- (•) Todas las anteriores

4. En el Momento de evacuar por una emergencia yodebo:



Guardar la calma y salir ordenadamente al punto de encuentro.



Gritar y salir corriendo.

5. Seleccione los elementos de protección personal que se deben utilizar en obra.



Casco con barbuquejo



Gafas de seguridad



Auditono manos libres



Guantes de seguridad




Protección auditiva



Calzado de seguridad

6. Seleccione el acto inseguro.



trabajar en borde de losa con los equipos contra caídas



Subir por escaleras con materiales, usando ambas manos, sin ningún tipo de seguridad.

7. Un accidente o incidente de trabajo se debe reportar cuando:

- • Al otro día.
- (•) Inmediatamente.
- • Pasada una semana.

8. Debo Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado, o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.

- (•) Si
- • No
- • Algunas veces

9.El orden y el aseo es importante porque:

- • Previene accidentes e Incidentes de trabajo.
- • Disminuye tiempo de búsqueda de herramientas y materiales.
- (•) Todas las anteriores.

Recuerde que como trabajador tiene como obligación participar de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud e informar de las condiciones inseguras que se presentan en las diferentes áreas de trabajo, Adicionalmente utilizar correctamente los elementos de Protección personal (EPP) y equipos contra caídas teniendo en cuenta si tiene el curso en alturas vigente para su uso, además debe acogerse a los protocolos de seguridad de la empresa. Con la firma de esta evaluación usted manifiesta que le quedo claro toda la información suministrada.

FIRMA TRABAJADOR _____ CC 10.273.628

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Edilberto Arango Moncada
IDENTIFICACIÓN:	10272301
CARGO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
05/07	Tapabocas	1	Edilberto Arango M
08/07	Tapabocas	1	Edilberto Arangoa

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Cristian David Mosquera Lopez
IDENTIFICACIÓN:	1006562858
CARGO:	Ayudant

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
14/07	Guantes Multiflex	1	
14/07	Protector auditivo	1	

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	David Alberto Alvarez
IDENTIFICACIÓN:	1087547966
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1/07/25	Casco	1	DAVID ALVAREZ
1/07/25	Guante Vaqueta	1	DAVID ALVAREZ
1/07/25	Chaleco	1	DAVID ALVAREZ
17/07/25	Guante Nitrilo	1.	DAVID ALVAREZ

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Antonio Castellanos Melendez
IDENTIFICACIÓN:	91492585
CARGO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1/7/25	Casco	1	
1/7/25	Chaleco	1	
1/7/25	Guantes	1	
17/7/25	Protector auditivo	1	
4/07/25	Protector Visual	1	
17/07/25	Guantes	1	

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Hector Fabio Castro
IDENTIFICACIÓN:	1028-13-12
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
01/07/25	Casco	1	
01/07/25	Guante Nitrilo	1	Hector Fabio Castro
1/7/25	Chaleco	1	Hector Fabio Castro
1/7/25	Protector auditivo Insercion	1	Hector Fabio Castro
11/07/25	Protector auditivo Inserc	1	Hector Fabio Castro
17/07/25	Guante Multiflex	1	Hector Fabio Castro

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Alcibiades Jaramillo Ospina
IDENTIFICACIÓN:	10266719
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
17/07/25	Guantes	1	Alcibiades
1/07/25	Casco	1	Alcibiades
1/07/25	Chaleco	1	Alcibiades
1/07/25	Protector Auditivo	1	Alcibiades
1/07/25	Guantes Vaqueta	1	Alcibiades
1/07/25	Protector Visual	1	Alcibiades

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Jose Albeiro Osorio Gomez
IDENTIFICACIÓN:	10.273628
CARGO:	Auxiliar transito

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
21/07/25	Guante Multipleta	1	jose Albeiro Osorio G
23/07/25	Tapa bocas	1	Jose Albeiro Osorio G
25/07/25	Chaleco	1	Jose Albeiro Osorio G
25/07/25	casco	1	Jose Albeiro Osorio G.

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERÍA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Jhoan Sebastian Correa Ospina
IDENTIFICACIÓN:	1002592997
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
22/07/25	Casco	1	Jhoan Sebastián
22/07/25	Guantes	1	
22/07/25	Overoles	1	
22/07/25	Protector Auditivo	1	Jhoan Sebastián
22/07/25	Tapa bocas	1	

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Fabio Nelson Correa Osorio
IDENTIFICACIÓN:	4415954
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
22/07/25	Casco	1	
22/07/25	Chaleco	1	Fabio Nelson Correa Osorio
22/07/25	Protector auditivo	1	
22/07/25	Tapa boca	1	
22/07/25	Guantes Multiples	1	

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Oscar Galvis Toro
IDENTIFICACIÓN:	15.907.370
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
14/07/23	Casco	1	
14/07/23	Guantes	1	
14/07/23	Chaleco reflectivo	1	
14/07/23	Protector Visual O.	1	
14/07/23	Protector auditivo Insm.	1.	

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Henry Galvis Tome
IDENTIFICACIÓN:	75143429
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
11/07/25	Casco	1	
11/07/25	Guante	1	
11/07/25	Protector Auditivo Inc.	1	
11/07/25	Protector Visual	1	
11/07/25	Chaleco	1	Henry Galvis

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Maria Deisy Cañaveral
IDENTIFICACIÓN:	39.367256
CARGO:	Auxiliar de Transito

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
16/07/25	Gafas Oscuras	1	Maria Deisy Cañaveral
16/07/25	Silla	1	Maria Deisy Cañaveral
17/07/25	Tapa bocas	1	Maria Deisy Cañaveral
24/07/25	Protector auditivo	1	Maria Deisy Cañaveral

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Juz Adriana Lopez
IDENTIFICACIÓN:	24347984
CARGO:	Auxiliar transito

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
16/07/25	Protector Visual Oxiro	1	Adriana López
16/07/25	Silla	1	Adriana López
16/07/25	Protector auditivo Inserl	1	Adriana López

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Dagoberto Cañon
IDENTIFICACIÓN:	9499794
CARGO:	Encargado

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
17/07/25	Protector Visual Oscuro	1	Dagoberto
17/07/25	Guante Multiplex	1	Dagoberto
17/07/25	Chaleco	1	Dagoberto

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Derwin Roman Gutierrez Oropeza
IDENTIFICACIÓN:	6644409
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1/07/25	Casco	1	
1/07/25	Guantes Carnaza	1	
1/07/25	Chaleco	1	
17/07/25	Gafas de Seguridad Oscuro Negro	1	
17/07/25	Guantes Multiples	1	
17/07/25	Protector Auditivo	1	

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Santiago Salazar Palacio
IDENTIFICACIÓN:	1058520860
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1/7/25	Casco	1	Santiago Salazar Palacios
1/7/25	Chaleco	1	Santiago Salazar Palacio
1/7/25	Guantes Cornaze	1	Santiago Salazar Palacio
1/7/25	Protector auditivo	1	Santiago Salazar Palacio
17/07/25	Protector Visual	1	Santiago Salazar Palacio
17/07/25	Guantes Multiflex	1	Santiago Salazar Palacio
17/07/25	Protell activo	1	Santiago Salazar Palacio
17/07/25	Gafas Oscuras	1	Santiago Salazar Palacio
04/08/25	Guantes Maqueta	1	Santiago Salazar Palacio

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Oscar Jimenez
IDENTIFICACIÓN:	1076220365
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
02/07/25	Casco	1	
02/07/25	Guantes	1	
02/07/25	Protector Visual	1	
02/07/25	Protector auditivo Inc.	1	Oscar Jimenez
04/07/25	Chaleco	1	
17/07/25	Botas seguridad Oscars	1	Oscar Jimenez

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Jhon Anderson Bonilla Giraldo
IDENTIFICACIÓN:	1054857369
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
11/07/25	Casco	1	Jhon Anderson Bonilla Giraldo
11/07/25	Guantes	1	
11/07/25	Protector Visual	1	
11/07/25	Protector Auditivo	1	
11/07/25	Tapa boca	1	Jhon Anderson Bonilla Giraldo
17/07/25	Guantes Mothflex	1	Jhon Anderson Bonilla Giraldo

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

Nombre	Humberto Cardona
Cedula	10230964
Cargo	Ayudant

Elementos de Protección			
Fecha	Nombre Elemento	Cantidad	Firma Trabajador
11/07/25	casco	1	
11/07/25	Guantes	1	Humberto Cardona
11/07/25	Protector Visual	1	
11/07/25	Protector auditivo	1	Humberto Cardona
11/07/25	Tapa bocas	1	Humberto Cardona
17/07/25	Guantes Multiflex	1	Humberto Cardona
17/07/25	Gafas de Seguridad	1	Humberto Cardona

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HCC INGENIERIA SAS
	FORMATO ENTREGA DE EPP	VERSION: 01

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Luis Miguel Ceballos Morin
IDENTIFICACIÓN:	1053806534
CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
11/07/25	Casco	1	
11/07/25	Guantes	1	
11/07/25	Protector Auditivo	1	
11/07/25	Protector Visual	1	
12/07/25	Tapa bocas	1	
17/07/25	Guantes Multiflex	1	

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	CONTROL DE ASISTENCIA CHARLAS, CAPACITACIONES	VERSION 1

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	4/Julio/2025	LUGAR	Vereda Buena Vista

TEMA(S): Comunicacion asertiva y Trabajo en Equipo

INSTRUCTOR: Efrain Obando Pomo TIEMPO (MINUTOS): 30 m Pág. 1 de 1

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	DAVID OVIEDO	1084547966	AYUDANTE	DAVID OVIEDO
2	Alcibiades	10266719	AYUDANTE	
3	CRISTIAN DAVID MOSQUERA	1060656258	Ayudante	
4	Edilberto Arango	10272301	Ayudante	
5	Odilio Ariza S	5696279	encargado	
6	Hector Fabio Castro	10281312	Ayudante	
7	Antonio Castellanos	91492585	Maestro	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACIONES	VERSION 1

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	9-Julio-2025	LUGAR	Vereda Buena Vista y Zagales

TEMA(S): Seguridad Vial - señalización, Manejo

TIEMPO (MINUTOS): 30 m Pág. 1 de 1

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Darwin Gutierrez	66144409	Ayudante	
2	Luz Adriana López	24347964	Aux. transito	Adriana López
3	Oscar Jimenez	1076220365	oficial	Oscar J
4	Duyoberto Cuiñin	94499194	Encargado	
5	Edilberto Arango M	10272301	obrero	
6	DAVID ALVAREZ	1087541955	obrero	DAVID ALVAREZ
7	Antonio Castellanos	91492585	maestro	
8	Hector Fabio castro	10281312	Ayudante	
9	Alicia Lon	1022CC719	Ayudante	
10	CRISTIAN DAVID Marquez	1060858258	Ayudante	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	CONTROL DE ASISTENCIA CHARLAS, CAPACITACIONES	VERSION 1

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	17-Julio-2025	LUGAR	Vereda Buena Vista

TEMA(S): Levantamiento y manejo manual de Cargas

INSTRUCTOR: Maria Olarida Pama A TIEMPO (MINUTOS): 30 Pág. 1 de 1

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Alejandra Jaramillo	1022667[illegible]9	Ayudante	
2	Odilio Ariza S	5696279	Encargado	
3	David Alvarez C	1081547986	ayudante	David Alvarez
4	Gilberto Arango M	10272301	ayudante	
5	José Albeiro Osorio G.	10'273.628	aux de transito	
6	Hector Fabio Castro	1028131[illegible]	Ayudante	Hector Fabio
7	Antonio Castellanos M	91492585	maestro	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	CONTROL DE ASISTENCIA CHARLAS, CAPACITACIONES	VERSION 1

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	25/07/2025	LUGAR	

TEMA(S): Manejo Seguro de Sustancias Quimicas

INSTRUCTOR: Gloria Obeida Pena TIEMPO (MINUTOS): 30 Pág. 1 de 1

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Fabio Nelson Correa	4415954	OF	
2	Hector Fabio Castro	10281312	Ayudante	Hector Fabio
3	Jhoan Sebastián Correa	1002592997	Ayudante	Sebastián
4	Antonio Castellanos	91492585	maestro	
5	DAVID OLIVOS	1087547916	AYUDANTE	DAVID OLIVOS
6	Alfonso Valencia B.	1005338383	Ing Residente	Alfonso Valencia
7	Ing Maria Quintero Rodriguez	1033768575	Prof Social	Ing Maria Quintero
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	CONTROL DE ASISTENCIA CHARLAS, CAPACITACIONES	VERSION 1

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	29/07/2025	LUGAR	Zagalo y Cuchilla

TEMA(S): Cuidado de las Manos en el trabajo, la importancia de la Seguridad en las manos:

INSTRUCTOR: María Acosta Pomi TIEMPO (MINUTOS): 30 min Pág. 1 de 1

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Santiago Salazar P.	7053852060	Ayudante	
2	Oscar Jiménez	1076220363	oficial	
3	Darwin Gutierrez	6644909	Ayudante	
4	Alcibiades	1026C719	Ayudante	
5	Duyoberto Cañon	94199194	Encargado	
6	José Dilbeiro Osorio Gomez	10'273.622	Auxiliar	
7	Humberto Cardona	10230964	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	HCC INGENIERIA SAS	FR-SST-05
	FORMATO	VERSIÓN 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	10/06/2025

DATOS GENERALES

MARCA: Makita

SERIAL: GA7042

SEMANA DEL 01 **AL** 06 **DE** Julio **2025**

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	se verifico el estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Se encuentra en buen estado la instalación del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se encuentra con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Se encuentra en buen estado la carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	El estado y la instalación del mango es el adecuado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	El swich se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Se encuentra la guía de la guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	El estado general de la pulidora se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Se usa adecuadamente los elementos de protección personal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Se encuentra en buen estado el disco de corte o pulir	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Tiene la guarda de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR															
FIRMA AREA SST															

OBSERVACIONES:

FECHA DE CIERRE: 06/Julio/2025

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	HCC INGENIERIA SAS	FR-SST-05
	FORMATO	VERSIÓN 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	10/06/2025

DATOS GENERALES

MARCA: Makita

SERIAL: 6A7082

SEMANA DEL 07 **AL** 12 **DE** Julio **2025**

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	se verifico el estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Se encuentra en buen estado la instalación del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se encuentra con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Se encuentra en buen estado la carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	El estado y la instalación del mango es el adecuado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	El swich se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓				✓			
7	Se encuentra la guía de la guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	El estado general de la pulidora se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Se usa adecuadamente los elementos de protección personal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Se encuentra en buen estado el disco de corte o pulir	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Tiene la guarda de seguridad en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR															
FIRMA AREA SST															
OBSERVACIONES: CIERRE: 19 - Julio - 2025															

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	HCC INGENIERIA SAS	FR-SST-05
	FORMATO	VERSIÓN 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	10/06/2025

DATOS GENERALES

MARCA: Makita

SERIAL: GA 7082

SEMANA DEL 14 **AL** 19 **DE** Julio **2025**

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	se verifico el estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Se encuentra en buen estado la instalación del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se encuentra con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Se encuentra en buen estado la carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	El estado y la instalación del mango es el adecuado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	El swich se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Se encuentra la guía de la guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	El estado general de la pulidora se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Se usa adecuadamente los elementos de protección personal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Se encuentra en buen estado el disco de corte o pulir	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Tiene la guarda de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR															
FIRMA AREA SST															

OBSERVACIONES:

CIERRE: 19/07/2025

(476.652) - 4.3

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	HCC INGENIERIA SAS	FR-SST-05
	FORMATO	VERSIÓN 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	10/06/2025

DATOS GENERALES

MARCA: Makita

SERIAL: 6A 7087

SEMANA DEL 21 **AL** 27 **DE** Julio **2025**

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	se verifico el estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Se encuentra en buen estado la instalación del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se encuentra con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Se encuentra en buen estado la carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	El estado y la instalación del mango es el adecuado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	El swich se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Se encuentra la guía de la guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	El estado general de la pulidora se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Se usa adecuadamente los elementos de protección personal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Se encuentra en buen estado el disco de corte o pulir	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Tiene la guarda de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR															
FIRMA AREA SST															
OBSERVACIONES: CIERRE 27/Julio-2025															

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	HCC INGENIERIA SAS	FR-SST-05
	FORMATO	VERSIÓN 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	10/06/2025

DATOS GENERALES

MARCA: Makita

SERIAL: 6A 7032

SEMANA DEL 28 **AL** 02 **DE** Agosto **2025**

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	se verifico el estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Se encuentra en buen estado la instalación del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se encuentra con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Se encuentra en buen estado la carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	El estado y la instalación del mango es el adecuado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	El swich se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Se encuentra la guía de la guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	El estado general de la pulidora se encuentra en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
9	Se usa adecuadamente los elementos de protección personal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Se encuentra en buen estado el disco de corte o pulir	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Tiene la guarda de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR		Dato		Dato		Dato		Dato		Dato		Dato			
FIRMA AREA SST															

OBSERVACIONES:

Recibe 02/08/2025

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	HCC INGENIERIA SAS	FR-SST-05
	FORMATO	VERSION 1
	INSPECCION DE CONCRETADORA	

MARCA Aruek
CAPACIDAD 1 1/2 Sacos - 150K
SEMANA DEL 21 AL 27 DE Julio 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOL		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	El operador conoce los riesgos y peligros al usar esta maquinaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El operador ha revisado el equipo antes de utilizarlo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	El operador utiliza sus EPP completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
4	Las guardas de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Verificar que no halla fugas de combustible en el motor y el tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Verificar que el timón se encuentre anclado correctamente en su eje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
8	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	Verificar si las condiciones del área de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
11	El operador está capacitado y para realizar el trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Al terminar las labores se asegura la tolva del trompo con sus ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

Pau 1) Marcial
1087 541 966

Yoni Obeida Pomu Ardila

FIRMA Y CEDULA OPERADOR | **FIRMA Y CEDULA SST**

El dia Martes se reventa la correa, el cual fue realizado el Cambio

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	HCC INGENIERIA	FR-SST-0
	FORMATO	VERSION 1
	INSPECCION DE CONCRETADORA	19/05/2025

MARCA Ayer
CAPACIDAD 1 1/2 Sacos - 150K.
SEMANA DEL 07 AL 12 DE Julio 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOL		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	El operador conoce los riesgos y peligros al usar esta maquinaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El operador ha revisado el equipo antes de utilizarlo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	El operador utiliza sus EPP completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las guardas de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Verificar que no halla fugas de combustible en el motor y el tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Verificar que el timón se encuentre anclado correctamente en su eje.	✓		✓		✓		✓		✓					
8	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Verificar si las condiciones del área de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El operador está capacitado y para realizar el trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Al terminar las labores se asegura la tolva del trompo con sus ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA Y CEDULA OPERADOR	FIRMA Y CEDULA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	Maria Oberlin Pomo Arcila 25.234.241

FECHA CIERRE: 13/Julio/2025

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	HCC INGENIERIA	FR-SST-0
	FORMATO	VERSION 1
	INSPECCION DE CONCRETADORA	19/05/2025

MARCA: Ariet
CAPACIDAD: 1 1/2 Saco - 13015.
SEMANA DEL: 01 AL 05 DE Julio 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOL		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	El operador conoce los riesgos y peligros al usar esta maquinaria			✓		✓		✓		✓		✓			
2	El operador ha revisado el equipo antes de utilizarlo			✓		✓		✓		✓		✓			
3	El operador utiliza sus EPP completos			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las guardas de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Verificar que no halla fugas de combustible en el motor y el tanque			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso			✓		✓		✓		✓		✓			
7	Verificar que el timón se encuentre anclado correctamente en su eje.			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Verificar si las condiciones del área de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto			✓		✓		✓		✓		✓			
10	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar			✓		✓		✓		✓		✓			
11	El operador está capacitado y para realizar el trabajo			✓		✓		✓		✓		✓			
12	Al terminar las labores se asegura la tolva del trompo con sus ganchos de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:
El dia 3 de Julio se realizo mantenimiento y engrase de sus partes.

FIRMA Y CEDULA OPERADOR	FIRMA Y CEDULA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Edilberto Arango M	Yamile Ariadna Perez Avila 25.234.241.

FECHA CIERRE:
05/Julio/2025

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S	HCC INGENIERIA SAS	FR-SST-01
	PREOPERACIONAL	VERSIÓN 1
	CORTADORA DE PISO	10/06/2025

DATOS GENERALES

MARCA: Pretul

SERIAL: HQG-130P

SEMANA DEL 28 AL 02 DE Agosto 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Soporte de ruedas delanteras y traseras	✓									✓	✓			
2	chasis	✓									✓	✓			
3	Carcaza del disco	✓									✓	✓			
4	Sistema de agua	✓									✓	✓			
5	Manija de ascenso y descenso	✓									✓	✓			
6	Motor de combustible		✓								✓	✓			
7	Tapa de tanque de combustible	✓									✓	✓			
8	Palanca de acelerador	✓									✓	✓			
9	Botón ON/OFF del motor	✓									✓	✓			
10	Bujía	✓									✓	✓			
11	Polea retráctil	✓									✓	✓			
12	Nivel de aceite del motor	✓									✓	✓			
13	Disco de diamante	✓									✓	✓			
14	Perno de bloqueo del disco	✓									✓	✓			
FIRMA OPERADOR		Duque		—		—		—		Duque		Duque			
FIRMA AREA SST		[illegible]		—		—		—		[illegible]		[illegible]			

OBSERVACIONES: Cortadora su motor no funciona, se realizo cambio de Motor el dia 31-Julio-2025.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST		
	ACTA DE REUNION N° 2	FECHA	23 07 2025

PARTICIPANTES			
o.	Nombre	Cargo	Firmas
1	Maria Deisy Cañaveral	Auxiliar de transito	Maria Deisy Cañaveral Arias
2.	Maria Obeida Parra Arcila	Profesional SST	

TEMAS PARA TRATAR	
1	Se habla de temas de SST.

COMPROMISOS				
No	Actividad	Responsable	Plazo	Observaciones
1.	Se revisa la planilla de seguridad social correspondiente a este mes de julio 2025 tanto del contratista como subcontratistas	Profesional SST	Inmediato	
2.	Se realiza recomendaciones de seguridad al personal en obra	Profesional SST	Inmediato	
3.	Se continua con la señalización de los frentes de trabajo con la ayuda de los auxiliares de tránsito.	Profesional SST	Inmediato	

INDICADORES: No hubo accidentes ni incidentes durante este periodo.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Todo el personal se encuentra con su respectiva afiliación a seguridad social.

COMITES:

- Brigada de emergencia: los comités están conformados
- Se cuenta con camilla y botiquín de primeros auxilios.

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA SAS	CONTROL DE ASISTENCIA CHARLAS, CAPACITACIONES	VERSION 1

Charla ☐	Capacitación ☐	Entrenamiento ☐	Reunión ☐

FECHA	23-Julio-2025	LUGAR	Frentes de Trabajos

TEMA(S): Conformacion de Copasst y Eleccion.

INSTRUCTOR: Maria Ubeda Parra TIEMPO (MINUTOS): 1 H Pág. 1 de 1

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO.	FIRMA
1	DAVID OLIVARES	1081541966	AYUDANTE	DAVID OLIVARES
2	Edilberto Arango M	10272301	Ayudante	
3	José Albeiro Orozco Gómez	10273628	aux. transito	
4	Alejandro Mesa Zapata	1026067 19	Ayudante	
5	Odilio Ariza S.	5696279	Encargado	
6	Antonio Castellanos M	91492585	Maestro	
7	Hector Fabio CASTRO	10281312	AYUDANTE	
8	Luz Adriana Lopez Rotavista	24347964	Aux. transito	Adriana Lopez
9	Maria Dilsy Cañaveral Arias	39387256	AUX. TRANSITO	
10	Santiago Salazar Palacio	1053852060	Ayudante	
11	Eduberto Cañon	94991944	Enlargado	
12	Raul Castro	1590737 0	Ayudante	
13	Henry Galeano	75143429	Ayudante	
14	Diego Uribe	7900613	Maestro	
15	Dervin Gutierrez	6644409	Ayudante	
16	Oscar Jimenez	1076220353	OFicial	Oscar J
17				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 2505080645

CONTRATISTA:
GILDARDO OCAMPO MONTES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE

CONTRATO DE OBRA:
No. 2504100596

CONTRATISTA:
H.C.C INGENIERIA SAS

ALCALDÍA
DE MANIZALES

INFORME MENSUAL No.2

PERIODO (JULIO 30)

GESTIÓN SOCIAL

PROFESIONAL: GLADYS GUTIÉRREZ GARCÍA

ALCALDIA DE MANIZALES

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
COMPONENTES DE ANALISIS 4
COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4
COMPONENTE DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y PREDIOS 9
- **Actas de Vecindad** 9

COMPONENTE DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (PQRSF) 11
- **Buzón de PQRS.** 11

COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CONTROL SOCIAL 14
COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 16
CONCLUSIONES 18
REGISTRO FOTOGRAFICO 19

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

Este informe detalla las actividades clave llevadas a cabo en el mes de julio de 2025, por la profesional social del contratista, HCC INGENIERIA S.A.S y el seguimiento por la interventoría. El plan de gestión social implementado contempla los siguientes componentes: Información y Comunicación, Manejo de Infraestructura y Predios, Atención a la Comunidad (PQRS), y Participación y Control Social, todos los procesos ejecutados busca promover la participación y el sentido de pertenencia por lo público y específicamente apoyen las actividades ejecutadas por la obra **"Construcción, Rehabilitación y Adecuación de Obras de Pavimentación en las Vías Rurales de los Corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso y Rio Blanco del Municipio de Manizales Por Monto Agotable sin Formula de Reajuste".** Las acciones desarrolladas buscan que la comunidad se apropie y reconozca la importancia de las labores ejecutadas las cuales apuntan al mejoramiento de calidad de vida del sector; además mitigar los posibles impactos generados por la obra y que alteran la cotidianidad de los habitantes del sector.

OBJETIVOS

Velar por el cumplimiento de los componentes implementados, asegurando la participación ciudadana involucrándose en la toma de decisiones y haciéndolos partícipes del seguimiento de la obra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Propender porque los componentes sociales del proyecto se cumplan de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión social, asegurando el bienestar de la comunidad área de influencia directa y promoviendo la ejecución social-mente responsable.
- Supervisar, controlar y aprobar de forma eficaz y oportuna los contenidos en los componentes del Plan de Gestión Social, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones sociales con criterios de calidad y oportunidad, en el marco de los términos de referencia del contrato y las disposiciones legales.

- Asesorar, acompañar y aprobar las actividades del Plan de Gestión Social teniendo en cuenta los componentes y la comunidad del área de influencia directa, revisar y recomendar acciones para el beneficio de la comunidad.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

COMPONENTES DE ANALISIS

El presente informe da razón de las actividades ejecutadas en el mes de julio de 2025, en los componentes planteados en el plan de gestión social que son: información y comunicación, manejo de infraestructura y predios, atención a la comunidad, participación y control social, seguimiento y evaluación.

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se busco generar espacios de comunicación asertiva, clara y oportuna, por lo que se realizó actividades como: diálogos formales e informales, se entregaron piezas publicitarias, ubicación de carteles en espacios estratégicos como tiendas o puntos de encuentro comunitario, divulgación de actividades de cierre de vías y mensajes vía WhatsApp, reuniones de socialización y visita de Campo.

Puesta a pueta		
Fecha	**Vereda**	**Actividad**
1,14 y 15 /7/2025	a. Buenavista b. Zagales.	Socializar con los propietarios la construcción de los accesos a los predios. Gestionar con los directivos de la correccional de menores el permiso para el uso del servicio de agua y la utilización de los baños por el personal de la obra. (Anexo 1)
10/7	a. Patio Bonito b. Patio Bonito Farallones	a. Elaborar autorizaciones para el corte de árboles de guayabo y matas de plátano, para la construcción de un muro de sostenimiento de la vía y la adecuación de accesos a fincas y predios, respectivamente. Socialización sobre la construcción de los accesos a los predios una vez finalizadas las obras. (Anexo 2 y 3) b. Socialización sobre acceso a los predios, la construcción de un andén de concreto que nivelaría el acceso de las viviendas con la nueva altura de la vía. Se solicitó a los residentes paciencia y comprensión durante la ejecución de estas obras de concreto.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

		Se envió volante informativo a la comunidad distribuido vía WhatsApp, motivando en el cuidado de la vía tras la aplicación del asfalto, buscando optimizar y preservar el trabajo realizado. Se solicitó la paciencia de los habitantes durante el desarrollo de la construcción de cunetas y los accesos en concreto a las viviendas, obras que complementan la intervención vial. (Anexo 4)
11/7	a. Buena Vista b. Zagales,	a. Conocer el nivel de satisfacción con las obras realizadas en los accesos a los predios. b. Obtener autorización con el padre director de la Correccional de Menores, señor Héctor Aníbal Gil. para el parqueo de carro tanque dentro de las instalaciones y coordinar el llenado con agua del nacimiento de la institución. (Anexo 5)

Reuniones.

Julio 2. Reunión de socialización con la comunidad de la vereda Mate guadúa, se informó detalladamente la parte técnica y el proceso del antes, durante y después del mejoramiento vial, el tramo específico a desarrollar (365 metros), la reunión contó con una activa participación de 34 asistentes y se dio inicio a las visitas puerta a puerta con los propietarios área de influencia directa de la obra. (Anexo 6)

Julio 8. Reunión con el padre Héctor Aníbal Gil, director de la correccional de menores en la vereda Zagales, para solicitar autorización para el retiro de la reja ubicada en el primer acceso a la correccional ("Horizontes"), necesaria para las intervenciones viales. Además, se le informó detalladamente sobre el diseño final del ingreso tras las obras y se pidió permiso para acopiar material cerca del primer ingreso a la correccional, dada la falta de espacio alternativo (Anexo 7 y 8)

Julio 8. Reunión en el Centro Educativo Centro Rural La Palma sede A con el rector de la institución educativa, señor José Darío López Salgado. El objetivo de esta reunión fue informar sobre el desarrollo del mejoramiento vial en la vereda y, fundamentalmente, identificar estrategias conjuntas para asegurar que la maquinaria no interrumpiera las actividades académicas de los estudiantes durante la fase de obras cercanas a la escuela. (Anexo 9)

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

En la vereda Bajo Corinto, se realizó reunión con el propietario José Rubiel Castrillón García, para informarle sobre la construcción de un muro de contención vital para el sostenimiento de la carretera. Dada la naturaleza de la obra, que incluía excavaciones, se le recomendó que no hubiera residentes en la casa durante el tiempo de construcción del muro. El propietario accedió favorablemente, reconociendo el beneficio de esta obra para el crecimiento y bienestar de toda la comunidad. (Anexo 10)

Julio 2. Se realizó reunión con propietarios de viviendas en la vereda Mate guadúa para socializar el desarrollo del mejoramiento vial en la vereda. Durante esta socialización, se abordaron temas relevantes como la posible modificación o inversión de puertas de ingreso que abren hacia afuera, la instalación de canales de lluvias para quienes lo requirieran, y la importancia de los cuidados a tener con la emulsión asfáltica y la nueva capa asfáltica. También se solicitó paciencia a la comunidad durante la construcción de cunetas y accesos a sus viviendas. (Anexo 11)

Julio 9. Reunión y recorrido en la vereda Buena para concientizar sobre la importancia del cuidado y la protección de las cunetas y los accesos a las viviendas, dado que se habían registrado daños recientes en las obras ya realizadas. Esta gestión se efectuó directamente con cada propietario en el tramo del mejoramiento vial. Quienes no se encontraron, se les dejó un volante informativo pegado en la puerta. El mismo volante fue enviado por los grupos de WhatsApp veredales. Adicionalmente, se compartió esta información con el grupo de ciclistas que frecuenta la vereda, solicitando su colaboración en el cuidado de las obras. (Anexo 12 y 13)

Julio 21 al 25. Se dio continuidad a las reuniones y visitas puerta a puerta en las veredas Guacas y Bajo Corinto, con el propósito de socializar la información relacionada con el proyecto de mejoramiento vial. Asimismo, se compartió información importante y pertinente sobre el desarrollo de las obras en las veredas, haciendo hincapié en el cuidado necesario durante el proceso. Esto incluyó la importancia de instalar canales de lluvia en las viviendas, realizar modificaciones en las puertas (para quienes las tenían invertidas), y tener precaución especial con la aplicación de la emulsión asfáltica y la capa asfáltica. En la vereda Bajo Corinto, se hizo un llamado particular a extremar el cuidado con los niños y niñas debido a su alta presencia en la zona y dada la realización de obras en la vía, la maquinaria presente, la construcción de

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

obras en concreto y la edificación de un muro de contención, entre otras intervenciones relevantes en la vereda. (Anexo 14)

Difusión de información

Julio 8. Se envía volante informativo a la vereda Farallones, informando sobre la aplicación de la capa asfáltica en la vía y el cierre temporal de la misma. Esta medida preventiva buscaba evitar inconvenientes y afectaciones a los habitantes durante los trabajos de pavimentación. (Anexo 15) y en la vereda Buena Vista se envió informativo comunicando la importancia de establecer contacto directo con los propietarios y el personal de la obra (social y/o maestro de obra) para la construcción y conciliación de los accesos a sus predios, asegurando un proceso transparente y consensuado. (Anexo 16)

Julio 18. Envió de volante informativo a la comunidad de las veredas Patio Bonito, Farallones, Cuchilla de los Santa y Zagales. Enfatizando la importancia del cuidado con el personal que trabaja en la construcción de cunetas y accesos a viviendas. Para la vereda Zagales, el mensaje se centró en la próxima aplicación del asfalto, informando sobre el cierre temporal de la vía necesario para estos trabajos y los cuidados a tener posteriormente, buscando así optimizar y preservar el trabajo realizado.

Esta comunicación se distribuyó por WhatsApp en los grupos veredales, el volante. Adicionalmente, se envió información vía WhatsApp a ediles y personas clave para que difundieran el mensaje en las veredas Zagales y Boston, dado que comparten la misma vía. También se compartió esta información con la trabajadora social de otro proyecto en la zona, con el fin de evitar la superposición de actividades. (Anexo 17, 18 y 19)

Julio 22 y 24. Con el apoyo de los presidentes de las JAC, se enviaron volantes informativos a través de los grupos de WhatsApp en las veredas por intervenir como Mate guadúa, Guacas y Bajo Corinto, el objetivo de esta información fue anunciar el inicio de actividades. (Anexo 20, 21 y 22)

Julio 25. Se realizó una capacitación para el personal del frente de trabajo en la vereda Buena Vista sobre el tema de acoso laboral. Esta capacitación buscó informar y sensibilizar a los

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

trabajadores sobre la importancia de mantener un ambiente laboral respetuoso y libre de cualquier forma de acoso. (Anexo 23)

NOMBRE DEL PROGRAMA	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	El programa incluye la socialización con la comunidad mediante reuniones con líderes y habitantes, promoviendo el diálogo y la participación. Se garantizará el acceso a información a través de volantes y carteles distribuidos en tiendas y puntos estratégicos. Además, se emplean llamadas telefónicas y envío de información a través de grupos de WhatsApp veredales para mantener actualizada a la comunidad sobre el avance de la obra. Las visitas domiciliarias permiten un contacto directo con propietarios y encargados de predios, facilitando la resolución de inquietudes y fortaleciendo la confianza. Finalmente, se gestionan espacios de diálogo para atender preocupaciones, garantizar transparencia y reforzar el vínculo entre el proyecto y la comunidad.		
OBJETIVO	Mantener a la comunidad informada de manera clara, veraz y oportuna sobre el proyecto, sus beneficios y las acciones para mitigar impactos negativos. Además, busca fomentar la participación para que los habitantes identifiquen y aprovechen las oportunidades que trae la obra.		
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**INDICADOR META**	**EVIDENCIA EJECUCIÓN**
Informar a la comunidad del inicio de las obras	Realización de reuniones comunitarias con lideres, representantes veredales y comunidad en general Realización de visitas domiciliarias	No. reuniones realizadas (19) No. Reuniones programadas (19) 19 = 100%	Actas de reunión. Asistencia a reuniones Registro fotográfico.
Entrega de volantes informativos	Entrega de volantes informativos	No. De volantes entregados (14) / No. De volantes programados (14)	Volantes Registro fotográfico

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

COMPONENTE DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y PREDIOS.

Objetivo: Registrar el estado físico de las diferentes construcciones e infraestructura (cercas, servicios públicos y comunitarios, entre otros existentes) aledaña a las áreas de intervención de la obra, de uso temporal y derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto.

- **Actas de Vecindad**

Las actas de vecindad se realizaron de forma progresiva, cubriendo las zonas de intervención de manera sistemática en las veredas de Mate guadúa y Bajo Corinto

A continuación, para finalizar con las actividades descritas, se presenta un consolidado de las acciones ejecutadas. Este resumen detalla las intervenciones realizadas en cada vereda, alineadas con los programas del Plan de Gestión Social, tanto en las zonas donde ya se avanzó con la obra de mejoramiento vial como en aquellas donde está proyectada.

- Corregimiento Rioblanco:
  - En la vereda Buenavista, se registraron 37 actas de vecindad y 3 actas de entorno.
- Corregimiento El Remanso:
  - En la vereda Cuchilla de los Santa, se levantaron 19 actas de vecindad y 3 actas de entorno.
  - En la vereda Zagales, se documentó 1 acta de vecindad y 2 actas de entorno.
  - En la vereda Patio Bonito, se realizaron 10 actas de vecindad y 2 actas de entorno.
- Corregimiento Agroturístico El Tablazo: En la vereda Guacas, se contabilizaron 8 actas de vecindad y 2 actas de entorno
- Corregimiento Manantial:
  - En la vereda Mate guadúa se registraron 16 actas de vecindad y 4 actas de entorno
  - En la vereda Bajo Corinto se registran al momento 18 actas de vecindad y 1 acta de entorno

(El anexo 24) relaciona la información de los predios visitados para el levantamiento de acta.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

NOMBRE DEL PROGRAMA	MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y PREDIOS		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	El Programa de Manejo de Infraestructura y Predios minimiza los impactos de la obra mediante visitas domiciliarias para documentar el estado de los predios antes de la intervención. Se registran Actas de Vecindad y de Entorno, a cargo de la trabajadora social y un técnico, socializando el proyecto y estableciendo mecanismos de compensación cuando sea necesario. Estas actas se diligencian solo cuando el área técnica lo requiera, asegurando una gestión transparente y organizada.		
OBJETIVO	Minimizar los impactos sociales generados por la ejecución de la obra, garantizando la identificación, documentación y gestión de afectaciones en predios. Buscar proteger la estabilidad de los bienes, promover la comunicación con la comunidad y asegurar una intervención organizada, transparente y socialmente responsable.		
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**INDICADOR META**	**EVIDENCIA EJECUCIÓN**
Diligenciar formato acta de vecindad y\o de entorno.	El proceso inicia con el contacto con líderes comunitarios, quienes facilitarán la socialización del proyecto con los propietarios de los predios en el área de intervención directa. A través de este acercamiento, se busca que los habitantes conozcan el proceso y se establezcan canales de comunicación para garantizar su participación informada. Posteriormente, se llevarán a cabo las visitas domiciliarias, en las que se documentará y evaluará el estado actual de los predios mediante el diligenciamiento de las Actas de Vecindad. Este procedimiento contará con el acompañamiento técnico, asegurando que las condiciones del entorno sean registradas con precisión, permitiendo una gestión transparente y organizada de posibles afectaciones.	No. A de V realizadas 42 No. A de V programadas 42 42 = 100%	Actas de vecindad Consolidado de actas de vecindad. Registro fotográfico.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

COMPONENTE DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (PQRSF)

Como alternativa de atención oportuna se realiza instalación de buzón para la recepción de las PQRS, en las instalaciones de la obra (oficina y campamento de la obra) además se realizan recorridos constantes por el área adyacente donde se ejecutan labores buscando generar espacios de dialogo informal con la comunidad.

- **Buzón de PQRS.**

Durante el mes de julio, el programa de Atención a la Comunidad se centró en la implementación y gestión de los buzones de sugerencias para recibir y responder a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). Las actividades incluyeron la instalación, apertura regular y seguimiento de los buzones, así como la atención directa y personalizada a las solicitudes presentadas por los propietarios, garantizando la transparencia y la satisfacción de la comunidad.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

CONSOLIDADO PQRS

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

Corregimiento	Vereda	No.	Nombre y apellidos	Cédula	Teléfono	P	Q	R	S	Descripción	A	C
Rio Blanco	Buena Vista	1	José Arles Arias López	10267497	316 9582626				X	Se realizo visita técnica y social al predio y se dejó claro que los arreglos de los predios deben ser realizados por sus dueños, ya que la puerta no fue afectada por la obra, la puerta fue instalada abriendo hacia el exterior.		X
		2	Luz Mary Angulo	24332372	312 8360795		X			El 11 de julio se cerró PQRS, entregando dinero para el arreglo de la afectación de cerámica del baño. Aceptando la propuesta de conciliación de la propietaria. (Anexo 25 y 26)		X
		3	Rosario Vélez	24318714	310 8352206	X				Se muestra el registro fotográfico y se aclararon inquietudes con el apoyo de la parte técnica y social de la interventoría, se organiza desagüe interno del patio del predio. (Anexo 27)		X
		4	Sabina Vélez						X	Solicitud del retiro de escombros acumulados a los costados del ingreso principal de su viviencia. Solicitud de limpieza en la zona afectada, organización de la malla de plástico dañada por el arrojo de escombros y relleno con tierra negra en zona afectada. Está en proceso la consecución de la tierra.	X	
Remanso	Cuchilla de los Santa	1	Edilma Feria Castaño	30295564	311 7335388					El día 17 de junio la propietaria relaciona la afectación en sardinel de vivienda de su propiedad, producto del paso de carro irrigador de emulsión asfáltica	X	

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

NOMBRE DEL PROGRAMA	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (PQRS)		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Este programa busca garantizar un canal accesible y eficiente para la recepción, gestión y resolución de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) de la comunidad, fortaleciendo la comunicación y la confianza en la ejecución del proyecto.		
OBJETIVO	Brindar una atención oportuna y transparente a las inquietudes de la comunidad, asegurando respuestas claras y soluciones adecuadas a las solicitudes recibidas, promoviendo la participación activa y el bienestar colectivo.		
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**INDICADOR META**	**EVIDENCIA EJECUCIÓN**
Atención a inquietudes de la Comunidad	Se realizarán recorridos en los frentes de intervención, permitiendo contacto directo con la comunidad para atender cualquier solicitud o requerimiento. Para la recepción y gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), se habilitarán varios canales de comunicación, incluyendo una línea de atención al usuario (320 9844774), correo electrónico y un buzón de PQRS. Cada solicitud será registrada en el formato PQRS, garantizando evidencia documental a través de correos y mensajes recibidos o enviados. Se dispondrá un día específico para la atención presencial, junto con la consolidación periódica de solicitudes, asegurando respuestas oportunas y seguimiento transparente.	No. De PQRS Cerrados /No. PQRS presentados 3/ 4 = 75% Se realizará la gestión social pertinente para que una vez sea atendido un PQRS, se dará respuesta oportuna tal como está estipulado por ley 5 días hábiles.	Formato de PQRS diligenciado Registro de correos recibidos y/o enviados. Evidencias del WhatsApp (si se realizan por este medio). Se realizará un consolidado mensual de los PQR Registro fotográfico.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CONTROL SOCIAL

Durante el mes de julio, el programa de Participación y Control Social se enfocó en el seguimiento y la coordinación directa con los líderes comunitarios, específicamente con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estas interacciones fueron fundamentales para mantener una comunicación constante sobre el avance del proyecto de mejoramiento vial y para abordar de manera colaborativa aspectos relacionados con la adecuación de accesos a las viviendas, asegurando la participación activa de la comunidad en el proceso.

Julio 10. Se realizó un seguimiento a las actividades del proyecto de mejoramiento vial en la vereda Patio Bonito en conjunto con la presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC). Esta acción formó parte de la conformación del comité de apoyo, un grupo establecido con el propósito de facilitar la comunicación, la coordinación y la resolución de inquietudes entre la comunidad y el equipo del proyecto, asegurando así una participación activa y efectiva de los habitantes en el desarrollo de la obra. (Anexo 28)

Julio 17. Se tuvo acercamiento con la Tesorera de la Junta de Acción Comunal de la vereda Patio Bonito para conocer la adecuación de accesos a las viviendas. Esta actividad se había planificado previamente en conjunto con el comité de apoyo conformado en la vereda.

Julio 22. Se llevó a cabo una actividad de seguimiento a la obra de mejoramiento vial con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buena Vista y con la tesorera de la JAC de la vereda Patio Bonito – Farallones.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

NOMBRE DEL PROGRAMA	PARTICIPACION CONTROL SOCIAL		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Este programa busca fortalecer la participación activa de la comunidad en el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, promoviendo la transparencia y el acceso a la información. Se generan espacios de diálogo y socialización para que los habitantes conozcan el avance de la obra, expresen sus inquietudes y contribuyan a su desarrollo.		
OBJETIVO	Garantizar que la comunidad participe de manera informada y efectiva en la supervisión del proyecto, asegurando que se cumplan los compromisos establecidos y se mantenga un proceso transparente y abierto a la ciudadanía.		
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**INDICADOR META**	**EVIDENCIA EJECUCIÓN**
Trabajo con líderes comunitarios y veedurías ciudadanas	Se contactarán los lideres para dar a conocer los objetivos de la obra y posteriormente en la reunión de socialización. Se llevarán a cabo recorridos de obra con Comité Veedor o líderes del sector Se realizarán reuniones mensuales para dar informes de avances de obra.	No. de acciones realizadas 3 No. De acciones programadas 3 3 = 100% Se realizará cuando se conforme comité veedor	Acta de reunión Registro fotográfico

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

Este componente describe las actividades clave para asegurar el monitoreo continuo y la valoración del progreso del proyecto, incluyendo la realización de comités semanales de seguimiento, encuentros de pares para el intercambio de conocimientos y experiencias, y un seguimiento detallado de todas las acciones derivadas de las actividades desarrolladas, como visitas a terreno. socializaciones con la comunidad y la revisión de actas de vecindad.

Julio 3,10,17 y 24 de 2025: Se participó del comité técnico siso social y ambiental, dándose razón de todas las actividades desarrolladas en la obra, adicionalmente se mantiene comunicación constante con la parte social de la interventoría aclarando inquietudes y buscando mejorar el proceso social y sus resultados (atención a la comunidad, cierre de PQRS, elaboración de informes semanales y mensuales)

Se sube información en el DRIVE, como registro fotográfico, actas de vecindad, informes semanales y mensuales.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

NOMBRE DEL PROGRAMA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	El programa de seguimiento y evaluación propone hacer verificación de las actividades desarrolladas, planteadas en el Plan de Gestión Social.		
OBJETIVO	Verificar cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Gestión Social (PGS) .		
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**INDICADOR META**	**EVIDENCIA EJECUCIÓN**
Reuniones con el componente Social de la interventoría	Espacios de diálogo y concertación con el propósito de conocer los avances del proceso además de hacer retroalimentación de los procesos y demás actividades programadas.	No. Reuniones asistidas 4 No. De reuniones programadas 4 4= 100%	Acta de reunión. Registro fotográfico
Elaboración de informes mensuales y final	Realización de informe mensual de la gestión social realizada en el desarrollo de la obra. Incluye seguimiento al cronograma de trabajo.	No. de informes elaborados 5 No. De informes proyectados 5 5/5 = 100% 4 informes mensuales	Informes. Lista de chequeo de seguimiento y control. Anexos.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Consolidado de actividades por corregimiento - vereda

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vía rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste								
Corregimiento	Vereda	Programa 1 y 2			Programa 3			Programa 4
		Reuniones de socialización con comunidad	Actas de vecindad	Actas de entorno	Buzón	PQRS	Socializaciones al personal	Comités de apoyo
Rio Blanco	Buena Vista	1	37	3	1	4	3	1
Manantial	Bajo Corinto	1	18	1	0	0	0	1
	Mateguadua	1	16	4	0	0	0	1
Remanso	Cuchilla de los Santa	1	19	3	1	1	1	1
	Zagales	1	1	2	0	0	0	0
	Patio Bonito	1	10	2	1	0	0	1
Agroturistico El Tablazo	Guacas	1	8	2	0	0	0	0
Total		7	109	17	3	4	4	5
			126					

CONCLUSIONES

Las actividades realizadas en el mes de julio de 2025 por la obra "Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales " ejecutado por HCC Ingeniería S.A.S demuestran el firme compromiso del proyecto con la comunidad al realizar las actividades contempladas en plan de gestión social teniendo en cuenta los componentes información, manejo de predios, atención a la comunidad y participación social , se cuenta con los soportes de las actividades ejecutadas.

el componente de información y comunicación logró una amplia difusión en con la comunidad del área directa beneficiada, empleando socializaciones, volantes y grupos de WhatsApp. La comunicación constante en los diferentes recorridos de obra incluyendo visitas puerta a puerta y puntos de información, ha mantenido a la comunidad informada debidamente y por ende con el conocimiento total del proyecto.

El componente de manejo de infraestructura y predios ha sido efectivo al documentar el estado inicial de propiedades, con el diligenciamiento de actas de vecindad y actas de entorno.

El componente de atención a la comunidad (PQRSF) ha facilitado la participación ciudadana mediante las visitas continuas, el buzón de sugerencias.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

El componente de participación y control social ha permitido a la comunidad observar de cerca el proyecto a través de recorridos con el presidente de la JAC y la comunidad, garantizando un diálogo continuo y la atención a sus inquietudes. en síntesis, la gestión social del proyecto ha sido integral, priorizando la comunicación y la participación activa de la comunidad.

El de seguimiento y evaluación, reflejan una gestión integral del proyecto. Se asegura la formalidad, transparencia y satisfacción comunitaria, se garantiza la monitorización continua, el aprendizaje y la adaptabilidad durante todo el proceso. en conjunto, estos componentes demuestran un compromiso con la calidad, la rendición de cuentas y la sostenibilidad, asegurando que los objetivos se cumplan eficazmente y que las obras beneficien plenamente a la comunidad.

COMPROMISOS.

Continuar con la comunicación bidireccional con las comunidades, garantizar la documentación rigurosa de todos los procesos de gestión social y fomentar activamente la participación en el seguimiento y control del proyecto, asegurando así su desarrollo armónico y el bienestar de los corregimientos intervenidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO
COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Reunión de socialización

vereda Mate guadúa



reunión para dar a conocer la construcción de andén
vereda Patio Bonito

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

COMPONENTE DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA Y PREDIOS.





Actas de vecindad Vereda Guacas

COMPONENTE DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (PQRSF)





Resolución y Cierre a PQRS – Vereda Buena Vista

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CONTROL SOCIAL



Comité de obra



Reunión de pares

Gladys Gutiérrez García
Profesional Social interventoría.

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

HCC INGENIERIA S.A.S

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 7 de 2025
Hora: 3:30 pm
Lugar: Correccional de menores - Vereda Zuquies.
Participantes: Héctor Aristal Gil - Administrador Correccional de menores Alfonso Valencia - Ingeniero Residente - Lina María G.

❖ **Objetivos de la reunión**

Temas varios relacionados con el mejoramiento vial en la vía de acceso a la correccional de menores y vereda Zuquies.

❖ **Temas abordados en la reunión**

El presente día se abordan temas varios con el padre administrador de la correccional de menores, concernientes al desarrollo del mejoramiento vial en la vereda Zuquies, entre ellos:

- Autorización del retiro de rejilla ubicada en el primer ingreso a la correccional (Horizontes). Rejilla que sería entregado al director encargado para poner a su disposición (acción registrada en acta)
- Permiso para acopiar material en el adquirido ubicado en el primer ingreso (Horizontes) ya que no se encuentra otro espacio para realizarlo.
- Información de cómo quedaría el ingreso a la correccional Horizontes luego de la intervención (extensión del asfalto sobre el Adquirido y construcción de sardinel

Nombre: Héctor A. Gil C
Rol: Alcalde
Teléfono: 3115986256

Firma:

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 10 de 2025
Hora: 10:30 m.
Lugar: Vereda San Miguel - Vereda Patio Bonito - Farallones
Participantes: Propietario

- **Objetivos de la reunión**

Autorización de corte de árbol de guayabo ubicado en la finca San Miguel.

- **Temas abordados en la reunión**

Teniendo en cuenta la construcción del muro en concreto para el sostenimiento de la vía, se requiere realizar el retiro del arbol de guayabo ya que este se encuentra ubicado sobre el limite de la vía intervenida frente a la información brindada y autorización solicitada, el propietario de la finca San Miguel alledó declarado libre y puerto de no dar la obra tan sólo por no permitir el corte del árbol, considerá la acción pumpo tarte y la obra de beneficio para toda la comunidad de la vereda Patio Bonito - Farallones.

Gladys Cardona
30360.799 M/a

Nombre: Jose orlando Marin Firma:
Rol: propietario
Teléfono: 3104120628 6

Powered by CamScanner

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

HCC INGENIERIA S.A.S

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 10 de 2025
Hora: 9:45 am
Lugar: Vereda Palo Bonito
Participantes:

- **Objetivos de la reunión**

Autorización para corte de dos matas de plátano y un cotiro tallados en el ingreso | alleso.

- **Temas abordados en la reunión**

Teniendo en cuenta que se requiere quitar dos matas de plátano y un cotiro, se hace reunión (reunión) técnico, profesional, ambiental y dueño del predio, para coordinar dicha actividad. El dueño, Hector Augusto trujillo en el transcurso de la semana hará el corte respectivo, logrando o garantizando así el desarrollo normal a la obra del mejoramiento, construcción del bordillo de la vía y alleso a cargo de la vereda, bahia al costado de la via.

Se explica cuando se construirá la cuneta, bordillo y alleso a sus predios (adyacentes) El (Predial, finca El Faro, Mirador Bella Vista, Lo Divisa.
La franja de alleso se construirá dos metros antes de la huella de concreto existente hasta el inicio de la bahia en concreto sobre la via.

Andres Alzate Valencia	1110533483	3135961878	Ing Residente
Diana Clemencia Tobar	1.058842875	3148145765	J.A.C.
	1828521102	3507389410	Propietario
Rubiel Quintero Llano	75.002.608	3007427635	Propietario
Gilberto Gutierrez	30300719	311 316 2855	Secretario Tec.

Nombre: Héctor Trujillo Firma: 75052728
Rol: Propietario
Teléfono: 311 708 8914

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha	ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia: 10 Mes: Jul Año: 2025	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

Contrato No: 2504100598

Hora inicial: 9:00 am Hora de finalización:

Lugar: Viviendas de propietarios - Vereda Patio Bonito - Torrallones.

Tema abordado: Levantamiento de grietas en viviendas donde quedó enterado por aplicación de explosivos a sus viviendas, teniendo en cuenta que algunas casas quedan expuestas a la vía

Objetivo: Solucionar a los propietarios de viviendas la construcción y ingresos a sus viviendas, teniendo en cuenta que algunas casas quedan expuestas a la vía

Responsables: Ing Maria Porter Rodriguez - Profesora Social

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Maria Yarledis Cardona M	Propietaria	Vereda Patio Bonito	315 525 72 74
2	Nestor Cardona .F.	Propietario	Vereda Patio Bonito	373 733 72 64
3	Aurelia de Jesus Henao	Propietario	Vereda Patio Bonito	3104427496
4	FERNANDO PEREZ G	PROPIETARIO	VEREDA PATIO BONITO	3001097511
5	maria liliana duque	propietaria	vereda patiobonito	3146307291
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Powered by CamScanner

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Romano, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

HCC INGENIERIA S.A.S

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 11 de 2025
Hora: 3:30 pm
Lugar: Correccional de menores - Ciudadela los Sauces.
Participantes: Hector Mitchel Gil - Auxiliar nacional correccional de menores - Tira Maria Quintero F - Profesional Social

❖ **Objetivos de la reunión**

Gestionar parqueo y llenado de agua de carro tanque

❖ **Temas abordados en la reunión**

Solicitud de parqueo de volqueta y llenado del carro tanque a utilizarse en la obra de mejoramiento vial desarrollado en la vía de acceso a la vereda Sauces.

Esta solicitud radica en:

- Parqueo de carro tanque (volqueta) en las instalaciones de la correccional de menores (parqueadero)
- Repetir el llenado de agua del carro tanque en la institución por agua de pozo profundo, realizando el cambio del motobomba sumergible al carro tanque.
- Prestar el apoyo y/o ayuda por parte del personal de vigilancia (u otra persona) para cerrar la llave cuando este llene el carro tanque.

Nombre: Hector A. G. C
Rol: Auxiliar
Teléfono: 3115986250

Firma:

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 2 de 2025
Hora: 11:00 am
Lugar: Matadero de Cuestas - Vereda Naranjuadua.
Participantes: Se anexa listado de asistencia.

❖ **Objetivos de la reunión**

Socializar las actividades de mejoramiento vial a realizarse en la vereda Naranjuadua, con el propósito de mejorar la infraestructura actual, fomentar espacio de diálogo para conocer aportes, inquietudes entre otros por parte de la comunidad.

❖ **Temas abordados en la reunión**

- Información general del contrato, puntos de intervención actividades a desarrollar en el marco del proyecto, responsabilidad en las actividades, gestión social, entre otros importantes
- Importancia de guardar la maquinaria grande (vibrocompactador, motoniveladora) y herramientas menor, en un lugar seguro, vigilado por temas de inseguridad en la zona.
- Entrega de número de contacto de la patrulla Nacional para apoyo con rondas donde se encuentre ubicada la maquinaria Número del cuadrante, y subcuadrante encargado.
- Pendiente la realización de nueva reunión comunitaria para definir tiempos de ingresos de proyectos en la vereda, (esto es la cuantificado, y mejoramiento vial con el propósito de tener un orden, y coordinación entre los mismos. Información a ser brindada por la presidenta de la JAC, para participar de la misma.

Nombre: Ana María Cortés Rodríguez Firma:
Rol: Profesional Social
Teléfono: 320 9844774

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha	ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia: 2 Mes: Junio Año: 2025	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vias rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

Contrato No: 2504100596

Hora Inicial: 11:00am. **Hora de finalización:** 11:30am

Lugar: Volteadero de Buseras - Vereda Naranjuadus (Parte Baja)

Tema abordado: Mejoramiento vial en los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales

Objetivo: Socializar las actividades de mejoramiento vial a realizarse con el propósito de mejorar la infraestructura actual, la movilidad y la transitabilidad en la zona. Fomentar un espacio de diálogo participativo para conocer aportes, inquietudes, sugerencias y demás relevantes en relación al desarrollo del proyecto de mejoramiento vial

Responsables: Alfonso Valencia - Ingeniero Residente / Lina Maria Quintero Rodriguez - Profesional Social - Equipo contratista

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Blanca Valencia	1193465772		310 390 88 29
2	Silvia Suarez	30279774		
3	Sandra Suarez			
4	Ana Ludith Orozco	20726555		312 729 3505
5	Maria Fabiola Londoño	24651325		312 737 9602
6	Carlos D Ramos	10251469		3217293443
7	Juan Leon P	1023186		3006927418
8	Henry Estrada	16111634		3704966364
9	EFRAIN LOPEZ LOPEZ	75082230		3105034740
10	Omaira Andrea Castaño	1007233468		3104050972
11	Martha Lucia Hernandez	30311476		3148473210
12	Jose Uriel Giraldo Paez	15957828		3218114923

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha	ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia Mes Año: 2 Julio 2025.	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vias rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 11:00am Hora de finalización: 11:30am

Lugar: Voladero de Bosetos Vereda Mateguadua (Parte Baja)

Tema abordado: Mejoramiento vial en los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales

Objetivo: Socializar las actividades de mejoramiento vial a realizarse con el propósito de mejorar la infraestructura actual, la movilidad y la transitabilidad en la zona. Fomentar un espacio de diálogo participativo para conocer aportes, inquietudes, sugerencias y demás relevantes en relación al desarrollo del proyecto de mejoramiento vial

Responsables: Alfonso Valencia - Ingeniero Residente / Lina Maria Quintero Rodriguez - Profesional Social - Equipo contratista

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Maria Gloria Osorio	Habitante Mateguadua	Adriana Osorio 5708	3227378260
2	Adriana Milena Ivon	Habitante Mateguadua	Adriana Osorio 5708	3034983994
3	Anibal Arias	Habitante Mateguadua		
4	Jhon Jairo Moreno	Habitante Mateguadua		3108207390
5	Luz Elena Vaquero	Habitante Mateguadua		3128933754.
6	Elvis Sapuyes	Habitante Mateguadua		3124776657
7	[illegible]	Oficial		10221397
8	EDWIN BEDOYA OSPINA	Habitante mateguadua		3136033170
9	Luis A Bustillos	mateguadua		3011255310
10	Jorge Ivan Mora O	independiente		3106486010
11	Ruby Hoyos Vivas	Ama de Casa		3205161569
12	Maria Jesus Ruiz	Ama de Casa		3226265352.

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	**Proyecto:** Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
2	Julio	2025	

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 11:00 am **Hora de finalización:** 11:30 am

Lugar: Volteadero de Basetas – Vereda Maltequadua (Parte Baja).

Tema abordado: Mejoramiento vial en los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales

Objetivo: Socializar las actividades de mejoramiento vial a realizarse con el propósito de mejorar la infraestructura actual, la movilidad y la transitabilidad en la zona. Fomentar un espacio de diálogo participativo para conocer aportes, inquietudes, sugerencias y demás relevantes en relación al desarrollo del proyecto de mejoramiento vial

Responsables: Alfonso Valencia - Ingeniero Residente / Lina Maria Quintero Rodriguez - Profesional Social - Equipo contratista

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	martin yarce iva-	Agricultor	83220524	3218214678
2	Luz Enid Cardona	ama de casa	3135046728	3135046728
3	Amparo Escobar M	ama de casa		3146278757
4	Paula A. Cardenas.	Independiente.		300A868137.
5	Jessica Ocampo.	Independiente		3108228636.
6	Yaricela López L	independiente	"	3174276657
7	Gloria patricia Roman	Ama de casa		3113090964
8	Eleuterio Ines Hernandez C	Sal - Soc	25.098.290	3116075447
9	Alfonso Valencia Bautista	Ingeniero Residente	Hcc Ingeniería	3135961878
10	Lina María Quintero Rodriguez	Profesional Social	HCC Ingeniería	3209844714
11				
12				

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 8 de 2025.
Hora: 2:00 pm.
Lugar: Vivienda Santa Ana. - Vereda Matequindio
Participantes: Amparo Escobar Manrique - Propietaria

❖ **Objetivos de la reunión**

Acceso a sanitario (batería fija) para uso del personal y Acceso a recurso hídrico para llenado de maquinaria y realización de actividades en torno al mejoramiento vial en la vereda Matequindio.

❖ **Temas abordados en la reunión**

Acta para dar constancia que en la casa Santa Ana facilitarán el acceso al recurso hídrico para el desarrollo del mejoramiento vial en la vereda Matequindio. (llenado del pozo y otras actividades) y el acceso al baño (batería sanitaria fija) para uso del personal contratado en la obra.

Este acceso se va a realizar sin ningún costo mínimo por parte de la propietaria.

Nombre: Amparo Escobar Manrique Firma: Amparo E. M
Rol: Propietario
Teléfono: 3146278757

Powered by CamScanner

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

HCC INGENIERIA S.A.S

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 18 de 2025
Hora: 3:00pm.
Lugar: Correccional de menores - Vereda Zagales.
Participantes:

- **Objetivos de la reunión**

Entregar formalmente a la correccional de menores 5 refillas retiradas producto del mejoramiento vial desarrollado en la vereda Zagales.

- **Temas abordados en la reunión**

El presente dia se hace entrega en la correccional de menores de 5 refillas retiradas durante el mejoramiento vial desarrollado en el ingreso a la vereda Zagales.

Estas refillas fueron retiradas, debido a que el área donde se encontraban, señaladas corresponde a un tramo que sera asfaltado como parte del mejoramiento vial

Se deja constancia de la entrega a través de la presente acta.

Nombre: Hector A. G. C **Firma:**
Rol: Auxiliar
Teléfono: 3115986256

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

HCC INGENIERIA S.A.S

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 7 de 2025
Hora: 9:30 am
Lugar: Centro Educativo Rural La Paluya Sede A
Participantes: José Dario Lopez Salgado. - Rector I.E.

❖ **Objetivos de la reunión**

Socializar el proyecto de mejoramiento vial desarrollado en la vereda Zafales. en la I.E. Rural La Paluya.

❖ **Temas abordados en la reunión**

- Información General del proyecto de mejoramiento vial entre ellos equipo contratista, duración del proyecto, trabajo a realizar en la vía, entre otros importantes
- Información de horarios (tiene parcial) para ser tenidos en cuenta por la institución y en especial por los padres madres y/o acudientes responsables de los niños, adolentes en la institución y que hacen uso de la vía
- Información de ruido y vibraciones provocados por la maquinaria para ser tenidos en cuenta al momento de realizar labores (el rector informa de realizar al interior de la institución, actividades diferentes en aulas y espacios distantes, los cuales no se vean impactados por el ruido y la vibración.

Nombre: José Dario Lopez Salgado
Rol: Director
Teléfono: 3105383836

Firma:

Powered by CamScanner

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

HCC INGENIERIA S.A.S

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 8 de 2025.
Hora: 4:00pm
Lugar: Vereda Porto Tarito - Casa 40.
Participantes: José Rubiel Castrillón García - Propietario vivienda (Casa 40)

❖ **Objetivos de la reunión**

Informar al propietario de la vivienda sobre la construcción de muros contiguos a la vivienda con el propósito de dar sostenimiento a la vía que será intervenida con el proyecto de mejoramiento vial en zona rural.

❖ **Temas abordados en la reunión**

- Socialización de construcción de dos muros contiguos a la vivienda con el fin de reforzar la vía para (no generar afectaciones en la vivienda a futuro)
- Suspensión de tener desocupada la vivienda al momento de construir el muro. por seguridad de los habitantes
- Solicitud del propietario de no tapar el acceso del alcantarillado ubicado en parte baja de la vivienda (costado derecho)
- Se resalta que no se podrá responder por daños y/o afectaciones que se generen en la casa 40 durante la construcción de los muros, teniendo en cuenta que esta no cuenta con una estructura resistente que garantice la seguridad y estabilidad de la misma.
- Acorde a la visita técnica realizada a la vivienda por parte de los ingenieros (de la parte contratista) se logró evidenciar el estado actual de la infraestructura, la cual es aceptada por el propietario, manifestando que "Tampoco vivo en un lote" por el mismo estado de la misma.

Andrés Alfonso Valencia - Lina María Cifuentes Rodríguez
Ing. Residente
3133761878.

Nombre: José Rubiel Castrillón García Firma:
Rol: Propietario
Teléfono: 3117473581.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 2 de 2025
Hora: 8:00 am.
Lugar: Viviendas de los propietarios - Vereda Hatoguadua
Participantes: Propietarios de viviendas - Profesional Social

❖ **Objetivos de la reunión**

Socializar a los propietarios de viviendas ubicados en el trayecto a intervenir en la vereda Hatoguadua, aspectos relevantes e importantes a tener en cuenta en el desarrollo del mejoramiento vial en

❖ **Temas abordados en la reunión**

Información a los propietarios de temas tales:

- Importancia del canal de lluvia en los techos de las viviendas como medida preventiva y de durabilidad del mejoramiento vial.
- Modificación de la apertura de la puerta (cerramiento) en caso de requerirlo por normativa y seguridad.
- Demolición (en caso de ser necesario) en construcciones de anexos a viviendas que se encuentren invadiendo el espacio público
- Protección de fachadas, anclajes, cerámica y otros materiales que puedan verse afectados con la aplicación de la emulsión asfáltica, esto como medida preventiva por afectaciones futuras con la aplicación.
- Medidas de cuidado a tener en cuenta con la aplicación de la capa asfáltica, entre ellas: Evitar salida de animales/personas; evitar tránsito por la zona intervenida por motivos de quemaduras por aplicación del material en caliente.

Información como medida preventiva, para evitar futuras quejas y/o afectaciones

Nombre: Ana Maria Montero Firma:
Rol: Profesional Social
Teléfono: 320 9844774

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha	ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia: 2 Mes: feb Año: 2025	**Proyecto:** Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 9:00 am. **Hora de finalización:**

Lugar: Viviendas de propietarios – Vereda Natiquadua. – Tramo de Intervención

Tema abordado: Canal Wilias - Inversión | Modificación de placas + Tensor y Losa asfáltica.

Objetivo: Socializar a los propietarios de viviendas ubicadas en el tramo de mejoramiento vial de la vereda Natiquadua. Aspectos Relevantes a tener en cuenta en el diseño del mejoramiento vial

Responsables: Ing Maria Gutierrez Rodriguez – Profesional Social

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Maricela López Sanchez	propietaria	Finca el paraiso	3124276657
2	Flavia Sanchez	Propietaria	Finca El Paraiso.	3124216657
3	Anibal Arias	Propietario	El Regalo.	321 885 7947.
4	Amparo Escobar M	propietaria	Santa Ana	3146278757
5	Jesica Otero Otero.	propietaria	casa141 pereira	3108228636
6	MARYA HELENA VILLA	ARRENDATARIA		3025228852
7	LUZ Enid Cardona	inquilina		3135046728
8	Jesus Davy Ospina	propietario	Ca 7a 156	3104962007
9	Maria Eugenia Rodriguez	Inquilina		3135194789
10	Jennifer Roman	Inquilina		311-330-6075
11	Blanca Valencia	INQUILINA		310.398 88 29
12	Ofelia Montoya	Propietaria	Cabaña Santa Ana	3146740024

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	**Proyecto:** Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
2	Julio	2025.	

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 9:00 am. **Hora de finalización:**

Lugar: Viviendas de propietarios - Vereda Mateguadua - Tramo de intervención

Tema abordado: Coral Flutas. - demolición - Modificación de pretas - Emulsión y capa asfáltica

Objetivo: Socializar a los propietarios de viviendas ubicadas en el tramo de intervención de la vereda Mateguadua aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del mejoramiento vial

Responsables: Ing Maria Quintero Rodriguez - Profesional Social

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Juan Mauricio Valencia	propietario		3135868579
2	Carlos Henry Bedoya	Propietario		3104966341
3	Luz Mari Castaño	Propietaria	Casa 7	3113670506
4	Carlos Alberto Garcia	Propietario	Lote 21	3154855842.
5	Hector Londoño	Propietario	San Miguel	3103868361
6	Ramon Rosa Ruiz	Propietaria	Casa 15	3126816575
7	Sandra Liliana Sanchez	propietaria.	Casa 158	3164927456.
8	. EFA	Propietario	Mateguadua.	3113933807.
9	Luz Mari Castaño	propietaria	casa 7	3113670506
10				
11				
12				

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
9	Julio	2025	

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 2:00 pm. Hora de finalización: 5:00 pm

Lugar: Vereda Buena Vista – Propietarios de cada una de las viviendas

Tema abordado: Cuidado de la obra de construcción de cunetas y accesos a viviendas

Objetivo: Socializar a los propietarios de las viviendas del tramo de intervención en la vereda Buena Vista, la importancia del cuidado de construcción de cunetas y acceso a viviendas

Responsables: Ing Maria Victoria Rodriguez - Profesional Social – Entrega de Volante informativo

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Juan David Acevedo	Propietario	Buena Vista	3137677444
2	Hector J. Betancourth.	habitante.	Buena Vista.	3135672234
3	Cristina Perez	habitante	Buena vista	3185822499
4	Potencia Acevedo G.	Habitante.	Buena Vista	3207781274.
5	Mercedes castro	otro	amara	3204077385
6.	G V H			3108352204
7	Manuela Salazar			3113042719
8	Beatriz J. Peláez B.	Habitante	Buenavista	3233456830
9	Lina Rivas	Propietario	B.V	3152768277
10	Jose Fernando Orozco		Buenavista	3115777550
11	Leda T. Valdes C.	propietaria	Buenavista	3188456218
12	Jean-edouard Lapierre G.	propietario	Buena Vista	3148810730

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
9	Julio	2025	

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 2:00 **Hora de finalización:** 5:00 pm

Lugar: Viviendas de cada uno de los propietarios en la vereda Buena Vista

Tema abordado: Cuidado de la obra de construcción de cunetas y accesos a viviendas

Objetivo: Socializar a los propietarios de las viviendas del tramo de intervención en la vereda Buena Vista, la importancia del cuidado de las cunetas y accesos a las viviendas

Responsables: Ing. María Cortes Rodriguez - Profesional Social + Entrega de Volante informativo

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Adriana Zapata Giraldo	Propietaria.	Los Tanqueras	3057133994.
2	[illegible]	Propietario	[illegible]	3117240274
3	Beatriz Elena García	Propietario	Buena Vista	3155959842.
4	Mª Yolanda Cardona.	Propietario	M. Lagrosa.	3127678793.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
16.	Julio	2025.	

Contrato No: 2504100598

Hora inicial: 8:00 am **Hora de finalización:**

Lugar: Vereda Bajo Corinto

Tema abordado: Socialización: Inversión de obras, Canal lluvias, emulsión, capa asfáltica y otros, importantes

Objetivo: Socialización de temas varios para el desarrollo del mejoramiento vial en la vereda Bajo Corinto de manera y del conocimiento de toda la comunidad

Responsables: Tea María Cortés Rodríguez - Profesional Social

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Luis Alberto Cavatta [illegible]	propietario	36	3206668504
2	Jorge Eliecer Cubillos R	Propietario	35	3205591269
3	Martha Lucia Ramirez R	Bajo corinto	42	3132217763
4	Wataly caberasiaspez	Bajo Corinto	37	3239325517
5	YULI ANDREA BLANDON	BAJO CORINTO	42	311-3367593.
6	Juz Marina Rincon	Bajo corinto	47	3216639628
7	Mauricio Hernandez	Bajo corinto	46	3004858490
8	Mario Hernandez Z	propietario 44		3006229282
9	Julian Pineda R.	propietario	41	3225425167
10	Angie Paola C. H.	Bajo corinto	41	3225425167
11	Juan David Valencia	Propietario	34	3122667680
12	Maria Yamilet Rodriguez Pineda	Propetaria	45	3052700305

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municiplo de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
16	Julio	2025.	

Contrato No: 2504100596

Hora Inicial: 8:00 am. **Hora de finalización:**

Lugar: Vereda Bajo Corinto

Tema abordado: Socialización: Inversión de puentes, cunas, alcantarillas, emulsión y capa asfáltica y otros Importantes

Objetivo: Socialización de temas varios de Importancia para el desarrollo del mejoramiento vial en la vereda Bajo Corinto

Responsables: Trabajadora Social Kelly Vanessa Vasquez - Profesional Social

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Luz Stella Bravo Moreno	Propietaria	Casa # 43	3122153375
2	Henry Bedoya	Propietario	casa 28	3104966634
3	Norma C Agudelo	Propietaria	Casa C 74 Lote 4	3118816105
4	Sandra Liliana Grajales M	Propietaria	Casa C74 Lote 2	3147479318
5	Erika Johana Grajales A.	Propietaria	Casa C74 Lote	3128827440
6	Yoniayamile Grajales Agudelo	Propietario	Casa C74 L5	3122191786
7	Carlos Eduardo Agudelo B.	Propietario	Casa 70	3113304718
8	Joaquin Elias Montoya Bernal	Propietario	C 67	3107123998
9	Beatriz Gloria Ibid.	Propietaria	casa C. 66	3059293744
10	Jorge Gustavo Jurado	Propietario	Casa C68	3136028280
11				
12				

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturistico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
9	Julio	2025	

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 2:00 pm. **Hora de finalización:** 5:00 pm

Lugar: Vereda Buena Vista – Propietarios de cada una de las viviendas

Tema abordado: Cuidado de la obra de construcción de cunetas y aceras a viviendas

Objetivo: Socializar a los propietarios de las viviendas del tramo de intervención en la vereda Buena Vista, la implementación del cuidado de construcción de cunetas y aceras a viviendas

Responsables: Ing. Maria Victoria Rodriguez - Profesional Social – Entrega de Volante informativo

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Juan David Acevedo	habitante	Buena Vista	3137677444
2	Hector J. Betancourth.	habitante.	Buena Vista	3135672234
3	Cristina Perez	habitante	Buena vista	3185822499
4	Potencia Acevedo G.	Habitante.	Buena Vista	3207781274
5	Mirian castro	obrero	anava	3204077385
6.	G V H			3108353204
7	Manuela Salazar			3113042719
8	Beatriz J. Pelaez B.	Habitante	Buenavista	3233456830
9.	Lina Rivera	Propietaria	B.V	3152768777
10	Jose Eduardo Arroyo		Buenavista	3115777550
11	Teda T. Valdes C.	propietaria	Buenavista	3188456218
12	Jean-edouard Papiernik G	propietario	Buenavista	3148810730

Powered by CamScanner

HCC INGENIERIA S.A.S

Fecha			ASISTENCIA A REUNIONES Y ENCUENTROS
Dia	Mes	Año	Proyecto: Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste
9	Julio	2025	

Contrato No: 2504100596

Hora inicial: 2:00 **Hora de finalización:** 5:00 pm

Lugar: Viviendas de cada uno de los propietarios en la vereda Buena Vista

Tema abordado: Cuidado de la obra de construcción de cunetas y anuesos a viviendas

Objetivo: Socializar a los propietarios de las viviendas del tramo de intervención en la vereda Buena Vista, la importancia del cuidado de las cunetas y anuesos a las viviendas

Responsables: Ing. María Quintero Rodriguez - Profesional Social + Entrega de Volante informativo

N.	Nombre	Cargo	Entidad	Número de contacto
1	Adriana Zapata Giraldo	Propietaria.	Los Tanqueras	3057133994.
2	[illegible]	propietario	[illegible]	3[illegible]. 3117240274
3	Beatriz Elena García	Propietario	Buena Vista	3155959842.
4	Mª Yolanda Cardona.	Propietario	M. lagrosa.	3127678793.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Powered by CamScanner

Proyecto: "Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste"

Formato de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF).

Este formato de PQRSF tiene como objetivo principal facilitar la comunicación entre la comunidad y el proyecto. A través de él, usted podrá expresar sus inquietudes, sugerencias, reclamaciones y/o felicitaciones de manera formal y organizada, permitiendo al proyecto tomar las medidas necesarias para mejorar sus servicios y atender las necesidades de la comunidad.

Elija su PQRSF

Pregunta ___ Queja ___ Reclamo ___
Sugerencia ___ Felicitación ___ Otro, ¿Cuál? Solicitud.

Datos de quien presenta la PQRSF

Nombre y apellidos: Rosario Vélez H.	
No. de identificación: 24318714,	No. de teléfono: 3108352206
Dirección: Buena Vista. casa 1.	
Correo electrónico: rosariovh1@gmail.com.	

Favor describir en este espacio de manera detallada su PQRSF

solicito por favor ver los fotos de acceso a mi vivienda y del muro de cerramiento, antes del inicio de obra. y construcción de sardinel. que lo tumbaron pole hacer otro, cosa que no ocurrió. considero que me empeoraron las condiciones de acceso a mi vivienda

Fecha: _____

Porque medio considera importante dar respuesta a su PQRSF, elija:

Llamada telefónica ___ Envío por mensajería ___ Correo electrónico ___
Mensaje por WhatsApp ___ Otro: Cual personal.

Respuesta del encargado

El día 9 de julio de 2025, al realizar la apertura del buzón de sugerencias y de conocer la solicitud, se visita la propietaria en su lugar de residencia, sin embargo, no se encuentra. Se procede a realizar llamada telefónica para general acercamiento el día 11 de julio de 2025. En la visita realizada

Fecha: _____

Tiempos de respuesta

La respuesta oportuna a las PQRSF es la siguiente:

- Ocho (8) días para responder a preguntas
- Diez (10) días hábiles para dar respuesta a una queja.
- Diez (10) días hábiles para atender un reclamo.
- Diez (10) días hábiles para atender sugerencias y felicitaciones.

Gracias por atención prestada. y Felicitaciones por el buen trabajo en general.

Al compartir sus opiniones, nos ayuda a identificar áreas de mejora y brindar un servicio cada vez más eficiente.
¡Agradecemos tu tiempo y colaboración!

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 9 de 2025
Hora: 9:30 am.
Lugar: Vereda El Naranjazo Vereda Bella Vista
Participantes: Angelica María Herrera Ramírez - María Obeida Parra Ruben Antonio Castro Morales - Gladys Gutierrez

- **Objetivos de la reunión**

Dare apertura al buzon de sugerencias ubicado en la Vereda El Naranjazo - Vereda Bella Vista

- **Temas abordados en la reunión**

El presente dia se realiza apertura al buzón de sugerencias ubicado en la Vereda El Naranjazo con el propósito de conocer si hay PQRS de parte de la comunidad.
En la apertura se encontró una PQRS diligenciada por la señora Rosario Velez, la cual será respondida para el mismo dia a través de visita en su residencia.

Ing Maria Alejandra L - Profesional Social

Nombre: Gladys Gutierrez - **Firma:**
Rol: Profesional Social -
Teléfono: 3113167855

Powered by CamScanner

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

HCC INGENIERIA S.A.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 21 de 2025
Hora: 11:28 am
Lugar: Vereda Belencita
Participantes: Rosario Velez, Gladys Gutierrez, Henry Mendoza Alfonso Valencia, Lina María Cortero

❖ **Objetivos de la reunión**

Solución a PQRS presentada por la propietaria del predio Belencita

❖ **Temas abordados en la reunión**

Ante la solicitud realizada por la señora Rosario Velez el día de Julio, el presente día se realiza visita con la participación del ingeniero residente, ingeniero residente interventoría, salud parte interventora y contratista y propietaria. En la reunión se acordó que. Pegara la tubería de agua lluvia existente en cuneta sobre cuneta. La labor a realizar es reemplazar la tubería de agua lluvia existente por una que de la pendiente adecuada para desembocar sobre la cuneta

Actividad a realizarse el día sábado 26 de julio de 2025.

Ing Henry Mendoza Martinez
Ing Residente Interventoría

Gladys Gutierrez.
Se 7200 299.
Ingeniería Social.

Lina María Cortero Rodriguez - Profesional Salud

Alfonso Valencia
Ing Residente.

Nombre: Rosario Velez
Rol: Propietaria Belencita
Teléfono: 3108355206.

Powered by CamScanner

Proyecto: "Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste"

ALCALDÍA DE MANIZALES

Formato de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF).

Este formato de PQRSF tiene como objetivo principal facilitar la comunicación entre la comunidad y el proyecto. A través de él, usted se podrán expresar sus inquietudes, sugerencias, reclamaciones y/o felicitaciones de manera formal y organizada, permitiendo al proyecto tomar las medidas necesarias para mejorar sus servicios y atender las necesidades de la comunidad.

Elija su PQRSF Pregunta ____ Queja X Reclamo ____
Sugerencia ____ Felicitación ____ Otro, ¿Cuál? ____

Datos de quien presenta la PQRSF

Nombre y apellidos: Luz Mary Angulo.	
No. de Identificación: 24 332 312	**No. de teléfono:** 3128360795.
Dirección: Casa 4 Vereda Buena Vista	
Correo electrónico: mary5222@hotmail.com	

Favor describir en este espacio de manera detalladas su PQRSF

El presente día la señora Luz Mary Angulo se acerca al punto de atención a la comunidad ubicado en la vereda Buena Vista para informar de una afectación en el baño de su casa (2do piso) específicamente, en la cerámica (baldosas) ubicadas detrás del inodoro, los cuales les observó una fisura que va de arriba hacia abajo. El mismo día se realiza visita y se constata de la afectación en baldosas del baño

Fecha: 28 de Mayo de 2025.

Porque medio considera importante dar respuesta a su PQRSF, elija:

Llamada telefónica X **Envío por mensajería** ____ **Correo electrónico** ____
Mensaje por WhatsApp ____ **Otro: Cual** Visita personalizada

Respuesta del encargado

En atención a la PQRS presentada, luego de evaluarse en comité técnico con el equipo del proyecto, se determinó que el proyecto asumirá la reparación de la afectación en el baño, esto es, el cambio de las baldosas dañadas (por baldosas similares). En los próximos días, el personal idóneo se comunicará para programar el arreglo correspondiente.

Fecha: Junio 21 de 2025. Tranfa. Interventoría.

Tiempos de respuesta

La respuesta oportuna a las PQRS es la siguiente:

Ocho (8) días hábiles para resolver preguntas, ocho (8) días hábiles para dar respuesta a quejas, ocho (8) días hábiles para atender un reclamo, ocho (8) días hábiles para atender sugerencias y felicitaciones.

Al compartir sus opiniones, nos ayuda a identificar áreas de mejora y brindar un servicio cada vez más eficiente.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 11 de 2025.
Hora: 2:30 pm.
Lugar: Mercaplaza Alta Suiza
Participantes: Luz Mary Angulo Propietaria Cuarta Casa Juego de la estrella

❖ **Objetivos de la reunión**

Creación y Visto de PQRS presentada por la señora Luz Mary Angulo propietaria Cuarta Casa Juego de la estrella

❖ **Temas abordados en la reunión**

El presente día se realiza apertamiento a la señora Luz Mary Angulo propietaria de la vivienda con el propósito de dar Visto a la PQRS presentada por la propietaria el día 28 de mayo de 2025.

En acuerdo, se concreto para dar Visto a la PQRS lo siguiente:

1. Luego de evaluarse el reporte de la propietaria, se determino la reparación de la afectación (quiebre a través de fisura en 5 baldosas del baño del segundo nivel de la vivienda). Esta reparación la realizara (personal idóneo perteneciente a la obra.

2. Por solicitud de la propietaria, pide a cambio de la reparación, la entrega del dinero el cual suman las 5 baldosas afectadas, de 26 x 44 cms, el degante y la fragua. Valor a cotizarse en local correspondiente.

3. Luego de conocer los costos de los materiales y mano de obra (un valor total de 150.000) se acuerda (por la señora Luz Mary Angulo, la entrega del dinero, el cual da de manera física en lugar acordado. (Mercaplaza Alta Suiza) el día 11 de julio de 2025, quedando a satisfacción por parte de la propietaria
Se anexa recibo de caja menor.

Nombre: Luz Mary Angulo Gómez
Rol: Propietaria
Teléfono: 3128360795.

Firma: Luz Mary Angulo Gómez
Ing Maria Cortes
Profesional SST

Recibí $150.000 por concepto de arreglos de apertación.
Luz Mary Angulo Gómez

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Julio 21 de 2025.
Hora: 10:30 am.
Lugar: Vivienda El Huerto.
Participantes: Sabina Vélez - Propietaria predio el Huerto
Gladys Gutierrez - Ing. Maria Quintero A. - Contratista e interventoría SGSST

❖ **Objetivos de la reunión**

Visita para levantar solicitud de PQRS. por la propietaria del predio El Huerto, señora Sabina Vélez

❖ **Temas abordados en la reunión**

El presente, dice la propietaria del predio El Huerto presentó solicitud de retiro de escombros encontrados en los dos costados de su ingreso principal.
A su solicitud se estuvo (aquí) respuesta la limpieza en la zona requerida, además de la organización de malla de cerramiento (verde) afectada por el arrojo de escombros en la zona indicada. La propietaria indicó asimismo la importancia de poner tierra en el lugar donde se encontraban los escombros, para recuperar la zona afectada.

Nombre: _____ **Firma:** _____
Rol: _____
Teléfono: _____

Powered by CamScanner

Construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso, y Rioblanco del municipio de Manizales por monto agotable sin fórmula de reajuste

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: julio 10 de 2025.
Hora: vereda Tablo Bonito
Lugar: 11:30 am. Vereda Tablo Bonito Farallones
Participantes: Diana Clemencia Tabar Gladys Cardenas

- **Objetivos de la reunión**

seguimiento al desarrollo del mejoramiento vial en la vereda Tablo Bonito-Farallones

- **Temas abordados en la reunión**

Realización de seguimiento al desarrollo del mejoramiento vial en la vereda Tablo Bonito Farallones en la aplicación de asfalto. Manifestaron sin inconvenientes y con el apoyo de la comunidad, resaltaron el informe con antelación de su aplicación a través del envío de volante informativo para conocimiento general (apoyo de presidenta de junta de acción comunal)
Finalidad de seguimiento en el marco del apoyo de apoyo vereda, coordinado por la presidenta y secretaria de la J.A.C. vereda Tablo Bonito

Gladys Cardenas C
30300799

Nombre: Diana clemencia Tabar Firma: Diana Tabar
Rol: Presidenta JAC Pablo Benito Farallones Edil El Remanso
Teléfono: 3148195765

Powered by CamScanner

¡Atención, Ciclistas en Vereda Buena Vista!

HCC Ingeniería S.A.S. les pide su valiosa colaboración para cuidar la obra vial que se está construyendo en la Vereda Buena Vista.

Este proyecto, financiado por la Alcaldía de Manizales, incluye la creación de cunetas y accesos a viviendas. Les pedimos mucha precaución al pasar por las zonas de obra, especialmente cerca del concreto nuevo. Esto nos ayudará a evitar accidentes, a proteger tanto a ustedes, a nuestro personal como a la obra realizada.

Si se causa algún daño a la obra, la persona responsable deberá realizar las reparaciones.

¡Contamos con su apoyo para que esta obra beneficie a toda la Vereda Buena Vista por mucho tiempo!

MZL Manizales del alma

ALCALDIA DE MANIZALES

HCC Ingeniería S.A.S. Informa:

Informamos a todos los **residentes de la vereda Zagales** que, **con motivo de la aplicación de la capa de asfalto sobre la vía de ingreso a la vereda,** los días **Lunes 21 y Martes 22 de Julio de 2025**, se **RESTRINGE TOTALMENTE EL TRÁNSITO EN LA VÍA**

Esta restricción se realizará **DESDE LAS 7:00 A.M. HASTA QUE TERMINE EL PROCESO DE LA APLICACIÓN.**
Restricción para **PERSONAS, ANIMALES, BICICLETAS, MOTOS, CARROS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE VEHÍCULO.**

Esta medida es vital para la seguridad y la correcta ejecución de la obra, EVITANDO RIESGOS DE ACCIDENTES Y QUEMADURAS por asfalto caliente y maquinaria.

EL TRÁNSITO SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE QUIÉN LO REALICE.
EL PROYECTO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR INCIDENTES.

Agradecemos su colaboración para el avance de este mejoramiento vial.

MZL Manizales del alma | ALCALDIA DE MANIZALES

Comunidad de la vereda Guacas
HCC Ingeniería S.A.S. informa:

Mañana, martes 23 de julio, se iniciarán los **trabajos de mejoramiento vial** en la vereda

Para poder avanzar con las obras, será necesario realizar un **cierre total de la vía.**
El **horario de cierre** será el siguiente:
De 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Agradecemos la colaboración y comprensión de toda la comunidad durante este proceso. Por favor, tomen las precauciones necesarias y planifiquen sus desplazamientos con anticipación.

¡Gracias por su apoyo para mejorar la vía!

MZL Manizales del alma | ALCALDÍA DE MANIZALES

HCC Ingeniería S.A.S. Informa:

Seguimos avanzando con el desarrollo del mejoramiento vial en la vereda Patio Bonito.

Actualmente, nos encontramos en la fase de construcción de **cunetas y accesos a las viviendas.** Le pedimos comedidamente a toda la comunidad **cuidar a nuestros trabajadores** en la vía y **respetar la señalización instalada,** así como las **construcciones ya realizadas.**

Es muy importante recordar que **cualquier daño causado a la obra deberá ser reparado por la persona responsable.**

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión, que son fundamentales para la seguridad de todos y el éxito de este importante proyecto de mejoramiento vial en la vereda

MZL Manizales del alma | ALCALDÍA DE MANIZALES

HCC Ingeniería S.A.S. Informa:

Desde HCC Ingeniería S.A.S., queremos informar a la comunidad de la vereda Cuchilla de los Santa que seguimos progresando con el desarrollo del mejoramiento vial.

Actualmente, nos encontramos en la fase de **construcción de cunetas y accesos a las viviendas**. Para garantizar la seguridad de nuestros equipos y el avance de la obra, les pedimos comedidamente:

- **Cuidar a nuestros trabajadores en la vía.**
- **Respetar la señalización instalada.**
- **Proteger las construcciones ya realizadas.**

¡Importante! Cualquier daño causado a la obra deberá ser reparado por la persona responsable.

Durante este periodo, para el cuidado de todos y la optimización de los trabajos, se contempla un cierre temporal de la vía. Les informaremos con antelación las fechas y horarios específicos.

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión, que son fundamentales para la seguridad de todos y el éxito de este importante proyecto en la vereda.

MZL Manizales del alma | ALCALDÍA DE MANIZALES

¡Aviso importante para la comunidad de la vereda Patio Bonito!

El Contratista HCC Ingeniería S.A.S. informa a todos los residentes de la vereda Patio Bonito que, debido a la **aplicación de la capa de asfalto sobre la vía, se RESTRINGE TOTALMENTE EL TRÁNSITO en la zona el jueves 10 de julio de 2025.**

Esta medida aplica a TODOS: personas a pie, ciclistas, motociclistas, conductores de carros y cualquier otro tipo de vehículo. El objetivo es garantizar la seguridad de todos y la correcta ejecución de la obra.
Esta medida es vital para la seguridad y la correcta ejecución de la obra, EVITANDO RIESGOS DE ACCIDENTES Y QUEMADURAS por asfalto caliente y maquinaria.

EL TRÁNSITO SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE QUIÉN LO REALICE. EL PROYECTO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR INCIDENTES.

Agradecemos su colaboración para el avance de este mejoramiento vial.

MzL Manizales del alma

ALCALDÍA DE MANIZALES

HCC Ingeniería S.A.S. informa

El próximo lunes 28 de julio daremos inicio a las obras de mejoramiento vial en la vereda Mateguadua.

Por este motivo, la vía estará cerrada en el horario de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
NO habrá tránsito vehicular durante este tiempo. Es fundamental que se programen con antelación y busquen vías alternas para sus desplazamientos.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en este proyecto que traerá grandes beneficios para toda la comunidad

MZL Manizales del alma

ALCALDÍA DE MANIZALES

HCC Ingeniería S.A.S. informa

Próximamente estaremos iniciando las actividades de mejoramiento vial en la vereda Bajo Corinto

Informamos que tendremos un cierre de la vía entre las 7:30 a.m. a las 5:30 p.m.

Agradecemos el compromiso de todos los habitantes para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, que será de gran beneficio para toda la comunidad.

MZL Manizales del alma

ALCALDÍA DE MANIZALES

Estimados propietarios de la vereda Buena Vista

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su gran paciencia y valiosa colaboración durante la construcción de las cunetas y los accesos a sus viviendas. Sabemos que las obras pueden generar espera, incomodidad y expectativas, sin embargo, la comprensión de todos ha sido fundamental para el éxito del proyecto. Su apoyo y colaboración ha permitido avanzar eficientemente en la mejora vial que beneficia a toda la comunidad.

Queremos informarles que, a medida que se avancen con los trabajos en los accesos individuales, estaremos en contacto directo con cada uno de ustedes para realizar el acceso en su propiedad.

Agradecemos su colaboración para el avance de este mejoramiento vial.

MZL Manizales del alma

ALCALDIA DE MANIZALES

GILDARDO OCAMPO MONTES
INGENIERO CONSULTOR DISEÑADOR Y CONSTRUCTOR

ALCALDÍA
DE MANIZALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 2505080645

CONTRATISTA:
GILDARDO OCAMPO MONTES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE

CONTRATO DE OBRA:
No. 2504100596

CONTRATISTA:
H.C.C INGENIERIA SAS

INFORME MENSUAL No.2

PERIODO (JULIO 1 A JULIO 31)

AMBIENTAL

PROFESIONAL: JOHN ALEXANDER CASTAÑEDA GARCÍA

ALCALDIA DE MANIZALES

Calle 65 No. 27 – 59 Apto 501 Tel. 312 300 2660 Manizales – Caldas
E-Mail gilocampo@yahoo.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVOS 2
2.1. Objetivo General 2
2.2. Objetivos Específicos 2
3. PROFESIONALES AMBIENTALES DEL PROYECTO 3
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 4
6. SEGUIMIENO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5
6.1. Programas de Manejo Ambiental Implementados 6
6.1.1. Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental 6
6.1.2. Actividades Constructivas 9
6.1.3. Manejo de instalaciones temporales 18

Listado de Tablas

Tabla 1: Profesionales Responsables de la Gestión Ambiental del Proyecto 3
Tabla 2. Ubicación y descripción de los tramos de intervención objeto del proyecto 3
Tabla 3. Programas de Manejo Ambiental 6
Tabla 4. Indicador de cumplimiento del Proyecto Conformación del Grupo de Gestión Ambiental 8
Tabla 5. Capacitaciones realizadas durante el periodo de ejecución 8
Tabla 6. Indicador de Cumplimiento del Proyecto Capacitación al Personal de Obra 9
Tabla 7. Indicador de cumplimiento del Proyecto Manejo Integral de Materiales de Construcción 11
Tabla 8. Indicador de cumplimiento del Proyecto Señalización en frente de obra y sitios temporales 13
Tabla 9. Indicadores de Cumplimiento del Proyecto Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales 17
Tabla 10. Volquetas utilizadas en obra durante el periodo 18
Tabla 11. Equipos utilizados en obra 19
Tabla 12. indicador de Cumplimiento del Proyecto Manejo de instalaciones temporales 19

1. INTRODUCCIÓN

En la ejecución de proyectos de infraestructura vial rural pueden generarse impactos sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico si no se implementan adecuadamente medidas de manejo ambiental. Estas medidas tienen como objetivo prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos derivados de las distintas actividades constructivas, tanto sobre la población como sobre el entorno, mediante el mejoramiento de la calidad de las obras y la aplicación de buenas prácticas ambientales.

Para que un proyecto de infraestructura vial incorpore el componente ambiental en su fase constructiva, es necesario establecer una serie de programas y acciones que conforman el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Este instrumento consiste en un conjunto detallado de actividades que, como resultado de una evaluación ambiental, buscan prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

En el marco del contrato de interventoría No. 2505080645, cuyo objeto es la "*Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos de obra para construcción, rehabilitación y adecuación de obras de pavimentación en las vías rurales de los corregimientos agroturísticos Manantial, Panorama, Remanso y Ríoblanco del municipio de Manizales por monto agotable, y construcción y mantenimiento de la red vial rural y sus obras complementarias en los corregimientos del municipio de Manizales por monto agotable*", se hace entrega a la Alcaldía de Manizales del Informe Ambiental No. 1. Este informe recopila las actividades ambientales realizadas por el contratista HCC INGENIERÍA S.A.S. durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2025.

En el presente informe se detallan las medidas adoptadas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos generados durante las actividades constructivas de cada uno de los contratos mencionados, conforme a lo establecido en los respectivos PMA presentados por los contratistas al inicio de la ejecución.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Consolidar, en el marco de la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, la verificación del cumplimiento de las medidas ambientales contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante la ejecución de los proyectos de infraestructura vial rural en el municipio de Manizales, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos generados sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico.

2.2. Objetivos Específicos

- Hacer seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos establecidos en los

Planes de Manejo Ambiental (PMA) presentados por el contratista.

- Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales definidas en los PMA durante el desarrollo de las actividades constructivas.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y promover la protección efectiva de los recursos naturales en el área de intervención.

3. PROFESIONALES AMBIENTALES DEL PROYECTO

Tabla 1. Profesionales Responsables de la Gestión Ambiental del Proyecto

Profesional	Nombre del Profesional
Ingeniero Ambiental – Contratista	Juliana Cetina Marín
Ingeniero Ambiental – Interventoría	John Alexander Castañeda García

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla la intervención de ocho (8) puntos específicos de la red vial rural, distribuidos estratégicamente en los corregimientos Agroturístico, Manantial, Panorama, Remanso y Rioblanco. Las obras de adecuación vial fortalecerán la infraestructura de acceso y mejorarán la conectividad entre las zonas rurales y urbanas del municipio de Manizales, al tiempo que facilitarán una movilidad más eficiente para los habitantes, generando impactos positivos en su calidad de vida y en la valorización de los predios ubicados en las áreas intervenidas.

Descripción de los tramos a intervenir:

Tabla 2. Ubicación y descripción de los tramos de intervención objeto del proyecto

Tramo	Emplazamiento	Descripción
Punto 1 Vereda Buena Vista	Vereda Buena Vista	Pavimentación de 400 metros lineales del centro poblado de la vereda Buena Vista, con una estructura de base de 15 a 20 cm y una carpeta asfáltica de 7 cm.
Punto 2 Vía la Cabaña – La Manuela	Vía La Cabaña – La Manuela	Bacheo a lo largo de todo el tramo de la vía La Manuela – La Cabaña. En las zonas más afectadas, se realizará bacheo y la aplicación de una sobre carpeta de longitud variable, según lo inspeccionado en campo.

Tramo	Emplazamiento	Descripción
Punto 3: Tramos 1 y 2 Las Pavas	Las Pavas	Intervención de 35 metros lineales al ingreso de la vereda con base granular y carpeta asfáltica, y 60 metros lineales adicionales en el sector del instituto educativo sede El Libertador.
Punto 4 Los Farallones	Los Farallones	Intervención de 145 metros lineales de vía desde la entrada a la vereda, con base y mezcla asfáltica.
Punto 5 La Cuchilla de Lo santa	La Cuchilla de Los Santas	Intervención de 155 metros lineales en el centro poblado, con base y carpeta asfáltica.
Punto 6 Bajo Corinto	Bajo Corinto	Intervención de 140 metros lineales en el centro poblado desde el instituto educativo José Galán, con base y carpeta asfáltica.
Punto 7 Bajo Corinto		Intervención de 53 metros lineales en el centro poblado, con base y carpeta asfáltica.
Punto 8 Bajo Corinto		Intervención de 30 metros lineales en el centro poblado, con base y carpeta asfáltica.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Ejecución y aprobación del Plan de Manejo Ambiental de la obra
- Se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de Comités de Obra con el contratista, en las cuales se abordaron temas ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y técnicos.
- Se realizaron y entregaron los informes semanales ambientales de interventoría
- Se realizó la revisión del informe Ambiental N. 1 remitido por el contratista
- Se realizó el recorrido conjunto de los tramos intervenidos
- Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en los contratos mencionados durante el periodo del presente informe.
- Seguimiento a la documentación relacionada con el componente ambiental

6. SEGUIMIENO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante este periodo se realizó el seguimiento a las fichas de manejo ambiental correspondientes, de acuerdo con las actividades contractuales ejecutadas y los programas establecidos por cada contratista, en función del avance de las obras. Este seguimiento tuvo como propósito prevenir, corregir, mitigar y compensar los posibles efectos ambientales adversos del proyecto, así como potenciar sus beneficios.

Los programas de manejo ambiental se estructuran en forma de fichas técnicas, las cuales orientan al ejecutor del proyecto sobre las acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, minimizar o corregir los impactos ambientales que puedan generarse durante las etapas preconstructiva y constructiva de las obras.

Cada ficha está compuesta por ocho (8) componentes fundamentales, descritos a continuación:

- **Objetivo**: Expone los resultados esperados tras la ejecución de las medidas contempladas en el programa.
- **Meta**: Define un criterio de desempeño específico y, en lo posible, cuantificable, derivado directamente del objetivo planteado.
- **Indicadores de cumplimiento**: Especifica los parámetros a través de los cuales se evaluará el grado de cumplimiento de las metas establecidas.
- **Actividades que lo generan**: Identifica las actividades constructivas que pueden originar los impactos que el programa busca manejar.
- **Impactos para manejar**: Enumera los efectos ambientales detectados en la matriz de impactos y que se pretende abordar mediante el programa.
- **Tipo de medida**: Señala si la acción corresponde a una medida de prevención, control, mitigación, corrección o minimización.
- **Descripción de las acciones**: Detalla las acciones y lineamientos específicos que deben implementar los contratistas para alcanzar las metas propuestas.
- **Registro de cumplimiento**: Indica los documentos y evidencias que acreditan la ejecución efectiva de las acciones contempladas.

Con esta estructura se pretende el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que aplican para el periodo reportado.

Tabla 3. Programas de Manejo Ambiental

Programa	N.	Proyecto	Código
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	1	Conformación de grupo de gestión Ambiental	DAGA 1 – 01
	2	Capacitación al personal de obra	DAGA 1 – 02
Actividades Constructivas	1	Manejo integral de materiales de construcción	PAC – 2 – 01
	2	Señalización frente de obras y sitios temporales	PAC – 2 – 02
	3	Manejo y disposición final de escombros y lodos	PAC – 2 – 03
	4	Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	PAC – 2 – 04
Gestión Recurso Hídrico	1	Manejo de aguas superficiales	PGH – 3 – 01
Biodiversidad y servicios ecosistémicos	1	Manejo de descapote y la cobertura vegetal	PBSE – 4 – 01
Manejo de Instalaciones temporales	1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	PMIT – 5 – 01
	2	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	PMIT – 5 – 02

6.1. Programas de Manejo Ambiental Implementados

6.1.1. Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

6.1.1.1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental

Objetivo: Asegurar la ejecución y eficacia de los programas propuestos en el PMA, que se presenta, en el que se definan las medidas necesarias para manejar los impactos generados por las diferentes actividades constructivas.

Garantizando el cumplimiento y desarrollo eficaz de las actividades contempladas en cada uno de los programas del PMA:

Asegurar la ejecución y eficacia de los programas propuestos en el PMA, que se presenta, en el que se definan las medidas necesarias para manejar los impactos generados por las diferentes actividades constructivas.

Garantizando el cumplimiento y desarrollo eficaz de las actividades contempladas en cada uno de los programas del PMA:

- El contratista formuló el Plan de Manejo Ambiental acorde a lo establecido por la norma y entregó a esta interventoría quien a su vez realizó su aprobación.

- Se da cumplimiento a la elaboración del Informe Mensual de Gestión Ambiental No. 1 para el periodo de 19 de mayo al 18 junio de 2025 por parte del Contratista y la Interventoría.

- Si bien para el proyecto no se requiere permisos de manera directa, el contratista gestionó los permisos necesarios con tercero para el buen desarrollo de la obra.

- En el informe mensual presentado da cumplimiento de los programas y proyectos del PMA que aplican para el tramo de intervención.

- Se realizó capacitaciones ambientales en orden, aseo y limpieza en obra, y uso de adecuado de la unidad sanitaria fija.

- Con el desarrollo del proyecto 2 del programa 2 "Actividades Constructivas" se garantizó la señalización necesaria para la intervención de los tramos.

- No se registraron requerimientos de autoridades ambientales y constantemente el contratista realizó las acciones solicitadas por esta interventoría a la luz del PMA.

A Continuación, se mencionan actividades adicionales para el cumplimiento del Programa 1 y proyecto 1 que garantizan el buen desarrollo ambiental de la obra.

- Se realizó acompañamiento en campo de las actividades que se efectuaron durante este mes.

- Se veló de manera constante, por el cumplimiento de la normatividad en material ambiental.

- Se asistió a comités técnicos semanales, en donde se realizó el seguimiento a las actividades en campo y estrategias planteadas para la mejora continua.

- Se implementa las medidas adecuadas para la protección de los materiales de excavación y construcción establecidas en el PMA.

- No se presentaron incidentes de tipo ambiental durante este periodo.

Tabla 4. Indicador de cumplimiento del Proyecto Conformación del Grupo de Gestión Ambiental

Indicador	Descripción del Indicador	% De cumplimiento
Informes de cumplimiento ambiental	$\frac{N° \ actividades \ ejecutadas}{N° \ de \ actividades \ programadas} * 100\%$	$\frac{7}{7} * 100\% = 100\%$

6.1.1.2. Capacitación al personal de obra

Objetivos

- Fortalecer al personal del proyecto sobre temas ambientales.
- Prevenir y/o minimizar impactos.

Acciones ejecutadas:

- Durante el desarrollo de las actividades de obra se realizaron 4 capacitaciones ambientales con el personal de mano de obra no calificada.
- Acorde con sus actividades programadas, el contratista realizó encuentros con su personal con el fin de adelantar temas de importancia para la gestión ambiental de la obra así:

Tabla 5. Capacitaciones realizadas durante el periodo de ejecución

FECHA	TEMA	PERSONAL AL QUE ESTA DIRIGIDA LA CAPACITACIÓN	N.º DE ASISTENTES	DURACIÓN
04/07/2025	Manejo integral de residuos líquidos, escombros, residuos reciclaje y basura	Personal de obra	7	30 minutos
12/07/2025	Protección de fauna y flora	Personal de obra	10	30 minutos
17/07/2025	Manejo de señalización y manejo de tráfico	Personal de obra	12	30 minutos
25/07/2025	Manejo seguro de químicos	Personal de obra	8	30 minutos

Indicadores:

Tabla 6. Indicador de Cumplimiento del Proyecto Capacitación al Personal de Obra

Indicador	Descripción del Indicador	% de Cumplimiento
Capacitaciones realizadas	$\frac{N° \text{ capacitaciones ejecutadas}}{N° \text{ capacitaciones programadas}} * 100\%$	$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$
Personal en obra capacitado	$\frac{N° \text{ personal de obra capacitado}}{N° \text{ personal total}} * 100\%$	$\frac{12}{14} * 100 = 85.7\%$

Registro fotográfico y evidencias



6.1.2. Actividades Constructivas

6.1.2.1. Manejo integral de materiales de construcción

Objetivo:

Establecer las medidas para el manejo de los materiales de construcción (transporte, almacenamiento y disposición) en los frentes de obras y sitios de acopio temporal.

Acciones ejecutadas:

- Los materiales pétreos de construcción son debidamente acopiados dentro de la señalización de los puntos intervenidos y traídos de una cantera que cuenta con los permisos minero – ambientales.
- Para el presente periodo, se contó con el ingreso de piedra filtro, cuenta con los permisos necesarios para el suministro.

  A continuación, se relacionan los proveedores de materiales con sus respectivos permisos:

Proveedor	Tipo de Material	Tipo de Permiso Ambiental
GRODCO	Pétreos	Título minero No.655-17 Licencia Ambiental Resolución 639 de 2010
GRODCO	Asfalto	Resolución 145 de 22 febrero de 2016 – Permiso de emisiones
FJHK SAS	Piedra filtro	Permiso ambiental de explotación de material de construcción.

- Durante el periodo la obra contó con la siguiente relación de suministro de materiales:

Periodo	Frente de trabajo	Tipo de Material	Cantidad m^3
01 al 31 julio 2025	Vereda Zagales	Base granular	392
		Imprimación emulsión	1490
		Mezcla Asfáltico mcd19 rodadura	100.39

Periodo	Frente de trabajo	Tipo de Material	Cantidad m^3 y m^2
01 al 31 Julio 2025	Vereda Buena Vista	Base granular	290
		Imprimación emulsión m^2	1,988
		Mezcla Asfáltico mcd19	122.12

Periodo	Frente de trabajo	Tipo de Material	Cantidad m^3
01 al 31 Julio 2025	Vereda Farallones	Base granular	112.3
		Imprimación emulsión m^2	690.0
		Mezcla Asfáltico mcd19	50.4

Periodo	Frente de trabajo	Tipo de Material	Cantidad m^3
01 al 31 Julio 2025	Vereda Guacas	Base granular	70.0
		Imprimación emulsión m^2	
		Mezcla Asfáltico mcd19	35.0

Periodo	Frente de trabajo	TIPO DE MATERIAL	Cantidad m^3
01 al 31 Julio 2025	Vereda Cuchilla de los Santas	Base granular	92.30
		Imprimación emulsión m^2	649.02
		Mezcla Asfáltico mcd19	48.80

- Se revisa que las volquetas mantengan su cobertor a todo momento hasta el punto de descargue en obra. Todo el material descargado por las volquetas con acopio temporal por no uso, queda protegido con plásticos para evitar el esparcimiento.

Indicadores:

Tabla 7. Indicador de cumplimiento del Proyecto Manejo Integral de Materiales de Construcción

Indicador	Descripción del Indicador	% de Cumplimiento
Cumplimiento de las medidas propuestas	N° Medidas implementadas *100% N° Medidas requeridas	$\frac{2}{2} * 100\% = 100\%$

Registro fotográfico y evidencias



6.1.2.2. Señalización en frete de obra y sitios temporales

Objetivo

Prevenir los impactos y riesgos a la comunidad y a los trabajadores que se generan por la falta de señalización de los frentes de obra.

Acciones ejecutadas

Durante el desarrollo de actividades ejecutadas para lo correspondiente con señalización en los frentes de obra, se realiza la instalación de:

- Conos y delineadores construidos con concreto y PVC,
- Cinta de señalización;

Esto ha permitido que los frentes de obra se encuentran señalizados con delineadores artesanales y cinta.

Es de resaltar que diariamente se realizan refuerzos en toda la señalización que se requiere en los frentes de obra.


Indicadores

Tabla 8. Indicador de cumplimiento del Proyecto Señalización en frente de obra y sitios temporales

Indicador	Descripción del Indicador	% de Cumplimiento
Cumplimiento de las medidas propuestas	$\frac{N°\text{ de señalamientos instalados}}{N°\text{ señales requeridas}} * 100\%$	$\frac{6}{6} * 100\% = 100\%$

Registro fotográfico:





6.1.2.3. Manejo y disposición final de escombros y lodos

Objetivo:

- Realizar una adecuada disposición final de los RCD.

Acciones ejecutadas:

El material resultante de las actividades de demolición y material vegetal se dispone en la escombrera del sector fina La Granja, localizada en La Enea, Manizales. Dicho predio cuenta con Decreto 0389 del año 2015 el cual determina la localización del sitio de RCD de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y su respectiva acta de concertación de asuntos ambientales "escombrera sector funca la granja (La Enea).

- Se asigno un sitio seguro, debidamente delimitado y señalizado para el almacenamiento de RCD en los frentes de trabajo donde se realizaron actividades de demolición.

- Se presentan los certificados de la disposición final de escombros del periodo anterior (56 metros cúbicos), esto se debe a que esta documentación se genera mes vencido y tiene un periodo de entrega de 15 días hábiles por parte de la escombrera.

- Dando cumplimento a la resolución 1257 del 2021(PMA), donde aplica el componente del aprovechamiento de los RCD, en el frente de trabajo la cuchilla de los santos se hace entrega 100kg para lleno de huecos en la vía.

A continuación, se presenta la relación del material resultante de las actividades de rehabilitación de la vía.

PERIODO	CANTIDAD m^3
02 de julio del 2025	24
03 de julio del 2025	8
09 de julio del 2025	8
10 de julio del 2025	8
11 de julio del 2025	8
12 de julio del 2025	8
15 de julio del 2025	8
17 de julio del 2025	16
19 de julio del 2025	8
24 de julio del 2025	24

Indicadores:

Indicador	Descripción del indicador	% de Cumplimiento
RCD dispuesto adecuadamente	$\frac{m^3\ RCD\ dispuesto}{m^3\ RCD\ total\ generados\ en\ obra} * 100\%$	$\frac{120m^3}{120m^3} * 100\% = 100\%$

Registro fotográfico



6.1.2.4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Objetivo

- Realizar la gestión integral de los residuos sólidos no aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las diferentes actividades en cada frente obras, de acuerdo con sus características de procedencia y posibilidades de reutilización y aprovechamiento.

Acciones ejecutadas

Con el manejo de este programa se busca establecer procedimientos y actividades para la gestión de los residuos convencionales y especiales, generados durante la ejecución de la obra, con el fin de prevenir la contaminación de los recursos naturales; agua y suelo. Implementando procesos ambientales sostenibles que contribuyan a la disminución de los residuos y propicien una adecuada disposición final y aprovechamiento.

Durante el periodo de reporte se realizó instalación del punto ecológico en el frente de trabajo de Buena Vista, zagales y cuchilla de los santas, acordes a la colorimetría requerida en la 2184 de 2019, durante el periodo se realizó reubicación del punto ecológico. Así como también se realizan jornadas de orden y los diferentes frentes de trabajo. En el área ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, se realizaron inspecciones periódicas en obra para garantizar que los frentes de trabajo se mantengan limpios y organizados. Al finalizar la jornada laboral, los frentes de obra deben quedar libres de residuos y de materiales empleados, manteniendo la vía pública en óptimas condiciones.

Así como también, se realizan las respectivas observaciones a la persona encargada del frente de trabajo, previo a realizar la apertura para dar libre circulación a los vehículos, es necesario que estos se encuentren totalmente limpios y ordenados.

También se aclara que los recorridos de recolección son dos veces por semana de la empresa municipal de aseo EMAS de Manizales, los residuos sólidos convencionales son recogidos y dispuestos en el relleno sanitario del municipio.

Asimismo, se está realizando el acopio de las bolsas de cemento mediante el programa de sacos verdes de ARGOS, para su respectiva disposición final.

Se envió a la interventoría el soporte de la participación del programa SACOS VERDES, donde se entregan 250 sacos limpios y vacíos que equivalen a 36 kg de papel.

Indicadores

Tabla 9. Indicadores de Cumplimiento del Proyecto Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Indicador	Descripción del Indicador	% de cumplimiento
Manejo adecuado de residuos ordinarios	$\frac{\text{Residuos generados}}{\text{Residuos dispuestos adecuadamente}} * 100\%$	$\frac{50}{50} * 100\% = 100\%$

Registro fotográfico







6.1.3. Manejo de instalaciones temporales

Objetivo:

Establecer las medidas para disminuir los impactos y efectos generados por la operación de la maquinaria en los diferentes frentes de trabajo.

Acciones ejecutadas

Con el manejo de este programa se busca mitigar la presencia de gases y partículas en la atmósfera, del derrame de grasas y aceites por escapes y/o mantenimiento; de la contaminación de las aguas y suelos por derrames de aceites y combustibles y vibraciones que puedan ser generados por la maquinaria y los equipos utilizados en obra.

La documentación (Ficha técnica, registro de mantenimiento, SOAT) de la maquinaría, y vehículos fue enviada a la interventoría para su respectiva aprobación. Adicionalmente se realiza una inspección cuando ingresa una volqueta a la obra.

Si durante la ejecución de la obra ingresan vehiculos que no se encuentren autorizados en nuestra base de datos, se revisara y enviada oportunamente a la interventoría la documentación de vehículos, maquinaria y equipos que ingresen a la obra. Durante el periodo se verificó que cada uno de los vehículos y maquinas presentes en obra, contaran y cumplieran con la documentación legal como: SOAT, certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y/o certificado de importación.

Cabe mencionar que los vehículos se abastecen de combustible en estaciones de servicio del municipio de Manizales.

Constantemente desde el área ambiental se solicita a los conductores el uso obligatorio y adecuado de la carpa al momento de transportar cualquier tipo de material, con el fin de minimizar el impacto por material particulado y para prevenir cualquier tipo de accidente.

Durante el periodo se mantuvo la maquinaria y volquetas empleadas en el periodo anterior, por tal motivo se anexa la tabla de relación de los mismo.

Tabla 10. Volquetas utilizadas en obra durante el periodo

No	MAQUINARIA / VEHICULO	MARCA	MODELO / PLACA	TÉCNICO MECÁNICO	SOAT	ACTIVO		TÉCNICO MECÁNICO	SOAT
				Día/Mes/Año	Día/Mes/Año	SI	NO	Día/Mes/Año	Día/Mes/Año
1	VOLQUETA	INTERNATIONAL	**SVB 590**	24/10/2025	20/01/2026	X		VIGENTE	VIGENTE
2	VOLQUETA	INTERNATIONAL	**SVC248**	11/03/2026	26/03/2026	X		VIGENTE	VIGENTE
3	VOLQUETA	DAEWO-KORAN	**SRO387**	21/01/2026	26/05/2026	X		VIGENTE	VIGENTE

4	VOLQUETA	CHEVROLET	**UFE944**	16/08/2025	19/04/2026	X		VIGENTE	VIGENTE
5	VOLQUETA	INTERNATIONAL	**SVU624**	06/09/2025	26/05/2026	X		VIGENTE	VIGENTE
6	VOLQUETA	CHEVROLET	**UFP988**	11/10/2025	19/04/2026	X		VIGENTE	VIGENTE
7	VOLQUETA	INTERNATIONAL	**SZN540**	19/03/2026	27/1/2026	X		VIGENTE	VIGENTE
8	VOLQUETA	INTERNATIONAL	**SVC246**	14/01/2026	26/05/2026	X		VIGENTE	VIGENTE

Tabla 11. Equipos utilizados en obra

Tipo de Maquinaria / Equipo	Modelo	Vigencia Seguro Obligatorio (SOAT)
Maquinaria (finisher)	BG210B	N/A
Maquinaria (Minicargador)	236B3-1994	N/A
Cortadora piso		N/A
Planta Eléctrica	DE50 EO	N/A
Vibro-Compactador	2014	N/A
Vibro-Compactador	2010	N/A
Camioneta furgón	2014	25/04/2026

Indicadores:

Tabla 12. Indicador de Cumplimiento del Proyecto Manejo de instalaciones temporales

Indicador	Descripción del Indicador	% de Cumplimiento
Medidas implementadas para garantizar el adecuado manejo de impactos generados por maquinaria, equipos y vehículos.	$\frac{N° \text{ medidas implementadas}}{N° \text{ medidas requeridas}} * 100\%$	$\frac{6}{6} * 100\% = 100\%$
Estado del parque automotor	$\frac{N° \text{ de vehículos con documentación al día}}{N° \text{ de vehículos utilizados en la obra}} * 100\%$	$\frac{10}{10} * 100\% = 100\%$
Estado de la maquinaria	$\frac{N° \text{ de maquinaria revisada}}{N° \text{ de maquinaria utilizada en la obra}} * 100\%$	$\frac{3}{3} * 100\% = 100\%$

JOHN ALEXANDER CASTAÑEDA GARCÍA
Ingeniero Ambiental – Interventoría