	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO	DOC-FR-123
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/03/2023

LUGAR: Cajica

FECHA: 28 | 07 | 2025 HORA: 7:00 DURACION: 10 min

TIPO DE REUNION:

CHARLA DIARIA	X	COPASST		INDUCCION SST CAMPO	
REUNION SST		DIVULGACION		CAPACITACION	
OTRA		REUNION OPERAC.		REUNION GERENCIAL	
CUAL:					

TEMAS TRATADOS

Se habla del Uso Correcto de los Epp's
Prevencion de las Caida a diferentes Alturas

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Simon Duvite	2476944	Ayudante	6:30	Simon Duvite		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
4	Diego Tibata	1014621262	Electricista	7:00	Diego Tibata	5:00	Diego Tibata
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
6	Gabriel Moreno	1031183145	Armador	7:00 am	[illegible]	5:00	[illegible]
7	Hermes Rivera	24373184	Aprendiz	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
8	Ricardo Granados	1053[illegible]	Soldador	7:00	[illegible]	5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS

RESPONSABLE:
NOMBRE: Delwin Fonseca CARGO O ESPECIALIDAD: Auxiliar SISO
FIRMA:

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO	DOC-FR-123
		VERSIÓN	2
		FECHA	1/03/2023

LUGAR: Plaza Complejino Cajica

FECHA: 29. | 07 | 2023 HORA: 7:00 DURACION: 10 m

TIPO DE REUNION:

CHARLA DIARIA	X	COPASST		INDUCCION SST CAMPO	
REUNION SST		DIVULGACION		CAPACITACION	
OTRA		REUNION OPERAC.		REUNION GERENCIAL	
CUAL:					

TEMAS TRATADOS

Uso de Bambuguejo, se recomienda utilizar durante toda la jornada.

Ejemplo de tener el Carro toda la jornada.

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Simon Guevara	2476944	Ayudante		Simon Guevara		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	Ayudante	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
4	Diego Tibaza	1040722[illegible]	Maestro	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
6	Gabriel Moreno	1037185145	Armado	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
7	Hermes Rivera	24373[illegible]	Maestro	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
8	Ricardo Granados	1033[illegible]	Soldador	7:00	[illegible]	5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS

RESPONSABLE:

NOMBRE: Delwyn Fonseca CARGO O ESPECIALIDAD: Auxiliar SISO

FIRMA:

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO	DOC-FR-123
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/03/2023

LUGAR: Plaza Comercina Cajica.

FECHA: 30 | 09 | 2023 HORA: 7:00 DURACION: 10 mt.

TIPO DE REUNION:

CHARLA DIARIA	X	COPASST		INDUCCION SST CAMPO	
REUNION SST		DIVULGACION		CAPACITACION	
OTRA		REUNION OPERAC.		REUNION GERENCIAL	
CUAL:					

TEMAS TRATADOS

- Prevencion de golpe y atrapamientos, trabajo en altura

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Simon Guvle	2476944	ayudante		Simon Guvle		
2	[illegible]	[illegible]	Maestro	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	ayudante	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
4	Diego Tibata	1049621[illegible]	Maestro	7:00	Diego Tibata	5:00	Diego Tibata
5	[illegible]	[illegible]	Ayudante	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
6	Gabriel Moreno	1031[illegible]	Ayudante	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
7	Hermes Rivera	2437318	Maestro	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]
8	Ricardo Granados	1053[illegible]	Soldador	7:00	[illegible]	5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS

RESPONSABLE:

NOMBRE: Deivin Leonardo F CARGO O ESPECIALIDAD: Auxiliar SST

FIRMA:

Powered by CamScanner

ANEXO 7. PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR

	CODIGO: DOC-FR-84		FECHA: MARZO 2023		
MES:	PLACA No: 24073	MODELO: 2014		MARCA: CAT	
INSPECCIONADO POR: Delwin Fonseca		LOCALIZACION: Planta Coma		EQUIPO No:	
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JULIO		FECHA: 01-07-2025			

	ITEM	N/A	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)			X													
	De stop y señal trasera			X													
	De trabajo traseras			X													
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada			X													
	Cinturón de seguridad			X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)			X													
	Asiento (dispositivo de giro)			X													
	Indicadores (hidráulicos-refrigerante-aceite, aire, etc.)			X													
	Alarma de retroceso			X													
	Escaleras y apoyos de acceso			X													
	Estado del exhosto			X													
	Pito			X													
	Espejo central convexo			X													
	Pedales			X													
RADIADOR	Fugas			X													
MECANICO	Control de fugas hidráulicas			X													
	Mecanismo de viraje			X													
	Estado del cilindro				X												
	Resguardos			X													
	Anclajes de contrapeso			X													
	Función hidráulica en buen funcionamiento			X													
	Freno de servicio en buen estado				X												
	baterias y cables				F												
	mando de estacionamiento (emergencia)			X													
	motor			X													
	Compartimiento del motor aseado			X													
	Sistema de Dirección			X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X													
	Huellas en buen estado				X												
OTROS	Caja de Herramientas				X												
	Nivel fluidos				X												
	OPERADOR																
	HOROMETRO																

Fuera de servicio: SI NO

Recibido Taller Reparacion

Cargo

VoBo ING RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR

CODIGO: DOC-FR-84	FECHA: MARZO 2023	VERSION: 001	PAGINA 1 DE 1

MES:	PLACA No. 172D.	MODELO: 70	MARCA:
INSPECCIONADO POR: Oclwin Leonardo Fonseca	LOCALIZACION:		EQUIPO No.
PERIODO: DEL 07 AL 12 DE 07 - 2025	FECHA: 07-07-2025		HOROMETRO INICIAL:

	ITEM	N/A	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)			X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera			X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Proteccion antivuelco (R.O.P.S) certificada			X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)			X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)			X		X		X		X		X		X		X	
	Indicadores (hidráulicos-refrigerante-aceite, aire, etc.)				X		X		X		X		X		X		X
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X		X	
	Pito			X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo central convexo			X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales			X		X		X		X		X		X		X	
RADIADOR	Fugas			X		X		X		X		X		X		X	
MECANICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje			X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del cilindro			X		X		X		X		X		X		X	
	Resguardos			X				X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	-		.	X		X		X		X		X		X		X
	Función hidráulica en buen funcionamiento			X		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio en buen estado			X		X		X		X		X		X		X	
	baterias y cables			X		X		X		X		X		X		X	
	mando de estacionamiento (emergencia)				X	.	X		X		X		X		X		X
	motor			X		X		X		X		X	X	X		X	
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X				X	
	Sistema de Dirección			X		X		X		X		X				X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		+		X		X		X		X		X	
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X		X		X	
OTROS	Caja de Herramientas			X		X		X		X		X		X		X	
	Nivel fluidos			X		X		X		X		X		X		X	
	OPERADOR																
	HOROMETRO																

OPERADOR: Luis Guillermo Penagos

Fuera de servicio:	SI	NO
Recibido Taller Reparacion		
Cargo		

VoBo ING RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner