	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80858 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 11/07/2024 | Hora: 1:25pm | Área/Unidad operativa: Lavadero | Localidad: Chapinero

Inspección realizada por: Leiru Alexander Rojas Rodriguez | Nombre responsable unidad: Luis Enrique Trivino

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala					
1	SALON COMEDOR	8	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	2° PISO CORREDOR BODEGAS	1	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner