TABLA DE CONTENIDO

Informe ambiental No. 7	75
Anexo 1.1. Listado de parques intervenidos	97
Anexo 1.2. Donación de material residual	103
Anexo 2. Ficha de seguridad herbicida Roundup full II y pegante Neoflex	107
Anexo 2.1. Neopur	108
Anexo 2.2. Roundup	112
Anexo 3. Registro de charlas y capacitaciones	129
Anexo 4. Reporte de cantidades	134
Anexo 5. Preoperacional y mantenimiento de vehículos	155
Anexo 6. Acta de seguimiento SDA	188
Anexo 7. Formato de aprovechamiento	191
Anexo 8. Certificado Pintu Rincón	196

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.07.21 10:48:34 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

1. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL No. 7 – MAYO 2025

CONSORCIO INNOVAPARQUES

NIT:901885635-2

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y AMONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.,

INFOMEMENSUAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025

BOGOTA 2025

Tablade Contenido

1. Introducción....3
2. Alcance....3
3. Objetivos....3
4. Información Contractual....3
5. Gestión Ambiental....4
6. Seguimiento a ProgramasPMA....5
7. Aprovechamiento y Disposición de RCD....15
8. Indicadores....15
9. Conclusiones....17
10. Anexos....18

77

1. *Introducción*

El presente informe tiene como objetivo presentar las actividades ambientales realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025, en el marco del contrato de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La gestión ambiental se desarrolló conforme al Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del proyecto, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

2. *Alcance*

Este informe abarca las actividades de poda, bordeo, fumigación, gestión de residuos y sensibilización ambiental realizadas en los parques objeto del contrato, con énfasis en la correcta clasificación y disposición de los residuos generados.

3. *Objetivos*

- Promoverlaadecuada gestión de los residuos generados.
- Implementar estrategias de capacitación.
- Reducirlos impactos ambientales derivados de lasactividades de mantenimiento.
- Garantizarlatrazabilidad y manejo seguro de losproductosquímicos utilizados.

4. *Información contractual*

A continuación, se presenta la informacióncontractual del proyecto.

Tabla1.Información contractual

DATOS DEL CONTRATISTA	
Razón social	Consorcio Innovaparques
Nombrerepresentante legal	OscarRenanVelásquezVigoya
Nombredirector de obra	EdwinJavier Linares García
Número del contrato deobra	IDRD-SG-4041-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMADE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Dirección de la empresa	Carrera70b#125-03 Bogotá
Teléfonos	(601)4325878
Correo electrónico	licitaciones@ies.com

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Razón social	Consorcio SantaTeresa 28
Nombrerepresentante legal	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Nombredirectorde Interventoría	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Número delcontrato de obra	IDRD-SG-4040-2024
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DELOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Dirección de la empresa	Carrera70c#48-55- Bogotá
Teléfonos	(601)7653016
Correo electrónico	consorcioandino2024@gmail.com

5. *Gestión Ambiental*

5.1 Actividades Ejecutadas

Durante el periodo mencionado, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. **Demarcación,bordeo, cepillado yfumigación:**

- Estas actividades se llevaron a cabo en diversos parques, priorizando el mantenimiento de las áreas verdes. **Anexo #1: Listado de parques intervenidos**

- Para la fumigación se utilizó el producto químico **Roundup**. Además, se empleó el adhesivo **Neopur 2964** para unir las secciones de grama, asegurando una instalación uniforme. **Anexo #2: Ficha técnica de productos químicos**.

- El material vegetal generado como resultado de las actividades de poda realizadas en los parques es recolectado y destinado a fines productivos. Específicamente, dicho material es donado como alimento para el ganado vacuno, contribuyendo así a una gestión ambientalmente responsable y al aprovechamiento sostenible de los residuos orgánicos. **Ver Anexo 1.1: Certificado de Donación**.





2. **Charlas y. capacitaciones**

El objetivo de las charlas y la capacitación ambiental es fomentar la conciencia y promover una cultura amigable con el medio ambiente, transmitiendo información de manera clara y concisa.
Durante el periodo señalado, se llevaron a cabo tres charlas y una capacitación, la cual fue evaluada satisfactoriamente, logrando una cobertura del 100% del personal operativo

Anexo #3: Registro de asistencia

Charla /Capacitación	Tema	Fecha
Charla	Tormentas y sus riesgos	07/05/2025
Capacitación	Medidas de control en una tormenta	16/05/2025
Charla	Gestión de residuos solidos	20/05/2025
Charla – Campaña	Huella ecológica	28/05/2025





6. Seguimientoalos programas PMA

A continuación, se relacionan los seis programas aprobados en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), sobre los cuales se realiza un seguimiento y control continuo para garantizar el cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto:

PROGRAMA 1	MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES
OBJETIVOS	- Diseñar medidas a implementar durante el funcionamiento del campamento, almacén y acopios de material, para el manejo y control de los impactos ambientales.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acopio de materiales para el desarrollo de las actividades constructivas. - Residuos sólidos generados en las actividades.
IMPACTOS POR MANEJAR	
Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: - Contaminación atmosférica - Contaminación del suelo - Afectación a la movilización vehicular. - Aumento en niveles de ruido. - Conflictos con la comunidad.	
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA	
- Para el mes de mayo se acopio temporalmente el material que iba llegando, este como es un consumible a medida que avanza la instalación se va acabando. El acopio está dentro del cerramiento del parque - Durante el mes de mayo no se contó con material que genere emisiones de partículas por ende no hubo necesidad de cubrirlo para evitar la dispersión de partículas. - En todo momento se mantuvieron los sitios de trabajo limpios y ordenados.	

- Para el mes de mayo se mantiene los proveedores:

TIPODEMATERIAL SUMINISTRADO	NOMBREO FRAZÓN	NIT	PERMISO MINERO AMBIENTAL SO	PERMISO IAL
GRANULARES	Materiales y suministros BEPE	900708409	EXP.1329-15	0865
GESTORRCD	GrupoTerraza	901280148-1	N.A	0083
CAUCHO	900768381 dinámicos	N.A	N.A	N/A

- En caso de llegar a un acuerdo con otro proveedor, de manera previa se enviará la documentación ambiental para la aprobación de los proveedores.

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Profesional SST) - Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADORES	$\frac{0\ campamentos\ organizados}{0\ \text{campamentos instalados}} * 100$ Para el mes de mayo el personal hizo uso de salones comunales y/o camerinos no se implementaron campamentos propios, sin embrago estos siempre permanecieron organizados 100% $\frac{\text{3 proveedores vinculados}}{\text{3 proveedores que cumplen con permisosambientales}} * 100$ Todos los proveedores del componente ambiental cuentan con la documentación pertinente los cuales también han sido validados y aprobados por la interventoría
SEGUIMIENTO	El proyecto no cuenta con proveedor de baños portátiles ya que la mayoría de canchas cuentan con estos y de acceso para todo el mundo Las cantidades utilizadas en el mes de mayo 2025 de materiales fueron las siguientes a la fecha los proveedores siguen siendo los mismos

Material	M3	Tonelada
Arena	3,715	**5,58**
Caucho Granular	**9,2**	**10,58**

Para el mes de mayo se realiza la compra de 40.000 kilos de granulo de caucho reciclado y 103 toneladas de caucho granular

MES	TIPO	VOL (M3)	MASA MATERIAL (TON)
Nov-24	Arena	35,5	64
Nov -24	Caucho Granular	100	30
Dic-24	Arena	41,6	75
Dic-24	Caucho Granular	20,8	6,25
Ene-25	Arena	0,17	0,27
Ene-25	Caucho Granular	11,52	9,21
Ene-25	Pegante	1,61	2,42
Ene-25	Pintura	0,32	0,84
Feb-25	Arena	6,18	9,89
Feb-25	Caucho Granular	40,11	36,89
Feb-25	Pegante	0,075	0,13
Feb-25	Pintura	0,76	0,98
Mar-25	Arena	0,66	0,992
Mar-25	Caucho Granular	30,5	36,6
Mar-25	Pintura	0,95	1,23
Abril-25	Arena	4,09	6,55
Abril-25	Caucho Granular	45,06	51,82
Abril-25	Pintura	1,14	1,1476
May-25	Arena	3,71	5,58
May-25	Caucho	9,2	10,58
May-25	Pintura	1,42	1,84

Se adjuntan, las remisiones internas que registran las salidas de dicho material. Anexo #4 no se adjunta certificado de suministro

REGISTRO FOTOGRAFICO





Se observa un acopio temporal de materiales, sobre superficie de concreto y/o adoquín, tapado y señalizado, este se gasta durante la jornada laboral, en caso de sobrar es devuelto al a bodega. El consorcio tiene prohibido descargar material sobre superficie vegetal en caso de hacerlo se contará con protección de dicha cobertura.

.


PROGRAMA 2	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Ordinarios, orgánicos, reciclables, y peligrosos)
OBJETIVOS	RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y RECICLABLES - Minimizar la generación de residuos sólidos en la obra. - Mejorar la manipulación de residuos sólidos generados en la obra. - Definir los criterios para separar los residuos y optimizar su recuperación. - Separar los residuos en la fuente y depositarlos de manera adecuada.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Mantenimientos de grama sintética y natural - Uso de maquinaria y equipos.
IMPACTOS POR MANEJAR	
Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: - Generación de emisiones atmosféricas. - Generación de ruido. - Generación y aporte de sólidos tanto en las redes de alcantarillado como en corrientes superficiales. - Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras. - Contaminación del suelo y el agua. - Disposición inadecuada de residuos sólidos convencionales.	
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA	
- Puntos ecológicos - Acopios señalizados y demarcados - Disposición final adecuada	
RESPONSABLES	- **Contratista de obra (Director de Obra, SST)**

	- Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADORES	$\frac{\text{0 candidad de respel almacenados}}{\text{0 cantidad de respel dispuesto}} * 100$ Enel mes de mayo se hizo uso de pintura y pegante , a la fecha no hay cantidad estimativa de herramientas impregnadas de estos elementos y/o canecas dispuestas para disponer, es de anotar que el proveedor recibe las canecas respectivas para reutilizar , adjunto anexo **# 9 . Certificado de constancia de reutilización**
SEGUIMIENTO	1. Se dispone de un punto ecológico donde los colaboradores realizan la separación de residuos en la fuente. Durante el mes de mayo, este punto no alcanzó su capacidad máxima, ya que la generación de residuos por parte de los colaboradores fue mínima. 2. En cuanto al manejo de sustancias químicas, se informa que estas cuentan con su respectiva hoja de seguridad, la cual fue socializada con los colaboradores. Adicionalmente, los productos se encuentran debidamente rotulados conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Asimismo, en el sitio se dispone de un kit de derrame debidamente dotado para la atención de emergencias relacionadas. Para el mes de mayo se conto con dicho en kit en sitio la inspección se reprograma para el mes de junio ya que por temas de auditorias internas no se pudo ejecutar. REGISTRO FOTOGRAFICO 



Se evidencia punto ecológico se cuenta con caneca verde para residuos orgánicos, caneca blanca para residuos aprovechables y/o reciclaje y caneca negra para residuos no aprovechables.

Se cuenta con extintor y kit para derrame debidamente dotado



Se evidencia producto químico utilizado , con su respectiva etiqueta , acorde a sistema globalmente armonizado

PROGRAMA 3	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
OBJETIVOS	- Disminuir afectaciones a la salud. - Controlar la generación de polvo. - Mitigar la alteración de la calidad del aire. - Controlar la generación del ruido
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acopio de materiales. - Uso de maquinaria y equipos.

IMPACTOS PARA MANEJAR

Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Alteración de la calidad del aire.
- Emisión de partículas y gases.
- Generación de ruido.
- Afectación de la población.
- Alteración del paisaje.
- Incomodidades a la comunidad.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

Emisiones atmosféricas

- Los frentes de obra estarán protegidos con poli-sombra o malla traslucida para el control del material particulado en caso de requerirse.
- Se verificará que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.
- Las quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las obras están totalmente prohibidas.
- Se verifica que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de emisiones de gases vigente.
- Se dotará de elementos de control auditivo al personal.
- Se prohíbe a los vehículos que trabajen en la obra, el uso bocinas, cornetas o claxon, salvo la alarma de reversa.
- Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno (Decreto 948 de 1995

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Ingeniero SST) - Interventoría (Residente de Interventoría)
INDICADOR	$\frac{\text{3 vehiculos con tecnico mecanica}}{\text{3 vehiculos disponibles en la operacion}} * 100$ Para el mes de mayo se hizo uso de 3 vehículos los cuales cuentan con la tecno mecánicas vigente hasta el mes de diciembre 2025 , para el mes de mayo se realizan a los vehículos mantenimientos preventivos y correctivos Tipo Placas MóvilEXY 115 Móvil EXZ737 MóvilEXY 154
SEGUIMIENTO	Durante el periodo comprendido se utilizó maquinaria, y vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento para garantizar la ejecución segura y eficiente de las actividades del proyecto. Se realizaron las respectivas inspecciones y preoperacionales, evidenciando que tanto la maquinaria como los vehículos cumplen con los estándares operación segura establecidos en la normativa vigente. Para dicho mes se realizaron mantenimientos preventivos Ver anexo #6  

PROGRAMA 4	MANEJO EFICIENTE DEL AGUA
OBJETIVOS	- Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos de agua residual generada en la obra.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acción humana en las áreas de trabajo. - Arrastre de materiales de construcción. - Manejo inadecuado de acopios de materiales.
IMPACTOS POR MANEJAR	

Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del agua.
- Afectación a cuerpo de agua.
- Contaminación de redes de alcantarillado.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

No se realizarán vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y/o cuerpos de agua.

Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalice las obras, se entregará la zona libre de basuras, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho.

El agua para utilizar en las actividades de mantenimiento será obtenida de los diferentes escenarios, teniendo en cuenta que no se tiene contempladas actividades que generen un medio ni alto consumo del recurso. (en caso de requerirse el recurso se adquirirá con proveedores autorizados previa autorización de interventoría, o se llegará a un acuerdo con los administradores de los escenarios para efectuar apoyo en el pago o se encontrará un proveedor previa aprobación de la interventoría).

Se prohíbe el lavado de canecas, rodillos y elementos usado en actividades de pintura.

No se permitirán el almacenamiento de masde 1 caneca de pintura en losfrentesde obra o en caso de galonesmayores a tresgalones, estos se almacenarán debidamente etiquetados, y siempre sobre un material impermeable

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Ingeniero SST) - Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)

INDICADOR $\frac{\text{0 cuerpos de agua sin afectacion}}{\text{0 cuerpos de agua existentes}} * 100$

Se informa que enlos parques intervenidos en el mes de abril 2025 no se evidenciaron cuerpos de agua cerca al perímetro a intervenir

SEGUIMIENTO	- no se evidencian cuerpos de agua ni sumideros dentro de área de intervención del proyecto

PROGRAMA 5	MANEJO VEGETACION , FLORA y FAUNA
OBJETIVOS	- Este programa tiene como fin establecer las acciones para el manejo de la vegetación que será afectada por las obras del proyecto de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Actividades de mantenimiento en parques - Ingreso y salida de vehículos.
IMPACTOS POR MANEJAR	
Afectación de la vegetación a permanecer, Ahuyentamiento y rescate de avifauna, Generación de riesgos de accidentes, Alteración del paisaje, Conflictos sociales cercanos a individuos arbóreos.	

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

Aunque en el presente contrato no se incluyen actividades de tipo forestal, en tanto que las actividades son de tipo mantenimiento, se deben seguir las medidas necesarias para prevenir la afectación de árboles, arbustos, jardines, zonas verdes o cualquier tipo de vegetación presente en los escenarios a intervenir.

En caso de realizar actividades cercanas a árboles, arbustos o jardines, se debe instalar un cerramiento de protección a los individuos, con madera y poli sombra azul, esta protección también debe instalarse si por las actividades de obra los vehículos deben pasar cerca de los individuos.

No se deben colgar materiales, maletas, chaquetas ni ningún tipo de elemento sobre la vegetación existente. Esta prohibido el vertimiento de cualquier tipo de químico o agua residual cerca de la vegetación o zonas verdes, ya que se podría afectar.

Evitar el acopio de materiales sobre zonas verdes, en caso de ser necesarios, se debe proteger con plástico o lona impermeabilizadas.

- Las zonas verdes que en el desarrollo de la obra y por omisión del contratista sean afectadas deberán reponerse y dejar como mínimo igual o mejor a la situación inicial antes de iniciar la intervención.

En el presente contrato no se realizarán podas de ramas o raíces, ni bloqueos no traslados ni talas. Debido a que no se solicitó el permiso necesario ante la Secretaria de Ambiente.

RESPONSABLES

- Contratista de obra (Director de Obra, Profesional SST)
- Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)

INDICADOR $\frac{\text{0 arboles protegidos}}{\text{0 arbolesexistentes}} * 100$

SEGUIMIENTO -En relación con la gestión ambiental y, específicamente, la protección de individuos arbóreos durante la ejecución del contrato cuyo objeto es el

mantenimiento de canchas, se informa que para el mes de abril no fue necesario implementar medidas de protección de individuos arbóreos ya que las actividades son realizan dentro del perímetro delimitado por un cerramiento en malla. En el mes de abril, durante actividades rutinarias en el Parque Marvella, se evidenció la presencia de un nido de aves alcaravanes. Siguiendo el conducto regular, se informó inmediat amente al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el cual a su vez notificó a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

Posteriormente, la SDA realizó la visita técnica correspondiente y estableció como medida de manejo la delimitación del área a una distancia de seis (6) metros alrededor del nido, medida que fue implementada de manera oportuna.

El día 22 de mayo de 2025, la SDA efectuó una visita de seguimiento, durante la cual se evidenció que, después de casi dos me ses, los huevos no fueron empollados y las aves abandonaron el nido. Por lo anterior, la entidad ori entó el retiro del cerramiento de protección.

Ver Anexo 7 – Acta de Visita SDA.

92

7. Aprovechamiento y disposición final de residuos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025, no se realizó la disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD). Este se realizo los primeros días de junio lo cual será reportado en el informe correspondiente

Adicionalmente, durante mayo de 2025, no sellevó acabo ningún tipo de aprovechamiento in situ delos materiales generados. Se adjunta como **Anexo 8 el informe de aprovechamiento in situ.**

8. Indicadores

A continuación, se presentan los indicadores asociados a los programas del PMA, detallando las metas establecidas y el porcentaje de cumplimiento registrado durante el mes de abril de 2025.

Indicador	Meta	Formula	Frecuencia de Medición	%abril 2025
MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES	100%	0 *de campamentos organizados/* 0 *de campamentos instalados**100	Mensual	100% En el mes de MAYO no se implementaron campamentos propios , el personalse cambia y guarda pertenecías en salones comunales y/o camerinos los cuales se mantiene organizados

MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES	100%	3proveedores vinculados/ 3 de proveedores que cumplen con permisos ambientales*100	Mensual	100% Siguen lo mismos proveedore quienes cumplen están aprobados por la interventoría
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Ordinarios, orgánicos, reciclables, y peligrosos)	100%	0.3*cantidad de reepel almacenados /* 0 *cant respel dispuestos*100	Mensual	0% a la fecha no se ha dispuestoRESPEL,
CONTROLDE EMISIONES ATMOSFERICAS	100%	3*#vehiculos contecnico mecanica/* 3*#total de vehiculos*100	Mensual	100% el proye cuenta con 3 vehícul con tecno mecánicas vigentesadic 2025
MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	100%	0*#cuerpos de agua* sin *afectacion* / 0 *#cuerpos de aguaexistentes*100	Diario	100%no se evidencian cuerpos de agua en perímetro aintervenir
MANEJO VEGETACION Y FLORA		0*#árbolesprotegido* /0# *árboles existentes*100	Diario	100% no evidencian individuo árboles dentro del perímetroa intervenir
RESIDUOS DISPUESTOS EN SITIOS AUTORIZADOS	100%	0Residuostotales generados/Resid 0residuos dispuestos en sitios autorizado s)×100	Mensual	0% para el mes de mayo no se disponen rcd
ÍNDICEDE CIRCULARIDAD	0%	(Totalderecursosconsumidos o r r esiduos generados/Residuos aprov echados o reincorporados)×100	Mensual	0% N/A
APROVECHAMIE NTO IN SITU	0%	# residuos generados # residuosaprovechados*100	Mensual	0% N/A

94

9. Conclusiones

Durante el mes de mayo, se ejecutaron las actividades conforme a los seis programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), evidenciando una planificación adecuada, medidas preventivas claras y seguimiento constante a los impactos generados por actividades de mantenimiento, adecuación y reparación de escenarios deportivos.

Los programas de manejo de materiales, gestión de residuos, control de emisiones, manejo del recurso hídrico y protección de vegetación y fauna registraron un cumplimiento total de metas, lo cual demuestra una ejecución eficiente y responsable del componente ambiental del contrato, avalado por la interventoría.

La correcta clasificación en origen, uso de puntos ecológicos, ausencia de disposición inadecuada y la trazabilidad de sustancias como pintura y pegante ,con devolución de envases a proveedores y uso de hojas de seguridad,reflejan una gestión responsable de residuos y químicos, mitigando riesgos ambientales y ocupacionales.

La inclusión de anexos como fichas técnicas, actas de seguimiento, certificados de suministro, reportes fotográficos y asistencia a capacitaciones garantiza evidencia objetiva del cumplimiento normativo y contractual, lo cual fortalece la transparencia y la rendición de cuentas del proyecto ante entes de control.

Las charlas y capacitaciones impartidas en el mes (con 100% de cobertura al personal operativo) evidencian el fortalecimiento de una cultura ambiental dentro del equipo de trabajo, esencial para garantizar la sostenibilidad de las acciones y fomentar buenas prácticas en campo

ELABORO	APROBO	
AndreaM López Profesional Ambiental	Javier Linares Director deObra	PR-SST-12 11/1/2024

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓNDELCAMBIO REALIZADO	REALIZÓ
03/06/2025	01	Creación del documento	Andrea López
06/06/2025	02	Se atienden observaciones de la interventoría	Andrea M López
12/06/2025	03	Se atienden observaciones de la interventoría	Andrea M López

2. ANEXO 1.1
LISTADO DE PARQUES INTERVENIDOS

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINSTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR	ROTOVACTOR	RELLENO EN ARENA DE RIO	VERTICUTTER	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE	REPARACIÓN DE DIVOTS
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2																		
2	PRD ESTADIO																							
3	TABORA																							
4	EL CAJON ATAHUALPA	2	2			2																		
5	TIMIZA ESTADIO																							
6	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241													
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2																		
8	SERENA	2	2			2																		
9	PARQUE NACIONAL	3	3			3																		
10	COUNTRY				9																			
11	UDS BEISBOL	2	2			2				3206,84														
12	UDS SOFTBOL	2	2			2				1587,2														
13	UDS ATLETISMO		2			2																		
14	UDS ATLETISMO MARTE		2			2																		
15	MILENTA TEJAR	2	2			2																		
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2																		
15	CIUDAD MONTES VOLEY		1							50,4														
16	TUNAL SOFTBOL	2	2			2				1328,96														
17	PAVCO NATURAL		2			2																		
18	PRD PLAYA		4							159,6														
19	UDS VOLEY PLAYA		2							41,6														
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2							42,4														
21	BOCHICA	2	2			2																		
22	MARSELLA		4			4															36			
23	JUAN AMARILLO NATURAL	3	4			4																		
24	FLORIDA 1	5	5			5																		
25	FLORIDA 2	5	5			5																		
26	FLORIDA 3	5	5			5																		
27	FLORIDA 4	5	5			5																		
28	FLORIDA 5	5	5			5																		
29	ESTADIO ALQUERIA	6	7			9																	200	20
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2			2				1400														
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2			2																		
32	LA GAITAINA NATURAL	4	3			4																		
33	LA GAITANA PLAYA																							
34	RINCON DE LOS ANGELES	2	2			2																		
35	SERVITA F11			1						112,8														
36	SERVITA F5			1						27														

37	CABRERA JAPON			1						30														
38	CANTALEJO			1						25,8														
39	PRADO PINZON		1	1						51	154,56													
40	MAZUREN			1						39														
41	VILANOVA			1						30														
42	VERBENAL			1						33														
43	UDS SINT		1	1						48	552,89													
44	EDUARDO SANTOS			1						40,2														
45	GUSTAVO RESTREPO			1						30														
46	VENECIA 1			1						31,8														
47	VENECIA 2			1						31,8														
48	LAGUNETA			1						52,8														
49	SAN JOSE CENTRO			1						24,6														
50	PARQUE OLAYA HERRERA			1						102,36														
51	PIJAOS																							
52	SAN ANDRES F5			1						48,18														
53	SAN ANDRES F11			1						102,6														
54	EL CARMELO F5			1						46,32														
55	EL CARMELO F11		1	1						117	798,4													
56	VILLA LUZ F5			1						48														
57	VILLA LUZ F11			1						92,94														
58	VILLAS DEL MADRIGAL			1						42														
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			1						38,4														
60	PAVCO		1	1						40	517													
61	JAZMIN			1						97,2														
62	PEPITA			1						30,22														
63	CIUDAD MONTES 1			1						21														
64	CIUDAD MONTES 2			1						21														
65	SIERRA MORENA 1			1						30														
66	SIERRA MORENA 2			1						30														
67	CASA BLANCA			1						54,6														
68	FONTANAR DEL RIO F11			1						90,6														
69	FONTANAR DEL RIO F5			1						30														
70	FONTANAR MINI BEISBOL			1						69,96														
71	LA GAITANA			1						68,4														
72	URB LOMBARDIA			1						30														
73	CIUDADELA CAFAM			1						43,2														
74	DESARROLLO BILBAO			1						20,64														
75	BERLIN			1						38,4														
76	TIBABUYES 1			1						50,4														
77	TIBABUYES 2			1						60														
78	CAFAM LOS GAVILANES			1						90														
79	LA ESPERANZA			1												947,86								
80	CLARELANDIA F11		1	1						87														
81	CLARELANDIA MINI		1	1						40,2														
82	TEJAR			1						91,2														
83	CHICALA			4			1	3910	3910	78,6				223,25	5000	59,94	59,94							
84	ATALAYAS			1						55,74														

bb

85	PORTAL DEL SOL			1						84														
86	CAMPO VERDE 1			1						58,8														
87	CAMPO VERDE 2			1						56,4														
88	CAMPO VERDE 3			1						29,4														
89	SANTA CLARA			1						55,32														
90	HAYUELOS F8			1						68,1														
91	HAYUELOS F5			1						41,4														
92	NORMANDIA			1						88,8														
93	VILLEMAR		1	1						91,2	570													
94	PRADERA SUR		1	1						34,59	102													
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			1						86,4			3	180										
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			1						36,6														
97	CEDRITOS		1	1						58,74	553,65													
98	TOBERIN		1	1						80,46	472,25													
99	CALLE 170		1	1						39,6	145,26													
100	ESTRELLA NORTE		1	1						47,32	139,42													
101	BURGOS BRITALIA 1		1	1						40,2	188,2													
102	BURGOS BRITALIA 2		1	1						40,2	230,68													
103	LINDARAJA			1						30														
104	COMETAS			1						48														
105	PTAR			1						104,4														
106	PRD 1		1	1						104,4	414,4													
107	PRD 2			1						105,6														
108	GIMNASIO DEL NORTE		1	1						41,4	62,37													
109	BACHUE			1						103,8														
110	FRAGUA		1	1						97,2	704													
111	VILLA MAYOR			1						93		3	3	322,5										
112	AURORA		1	1						84	951,8													
113	VALLES DEL CAFAM			1						40,2														
114	VILLA ALEMANA			1						31,8														
115	MIRAVALLE F8-1		1	1						47,4	83,99													
116	MIRAVALLE F8-2																							
117	MIRAVALLE F5			1						30														
118	ALFONSO LOPEZ			3			1	812,39	812,39	35,24				487,77	3000	61,05	61,05							
119	NUEVO USME			1						30														
120	MOLINOS		1	1						70,06	799,2													
121	PALERMO SUR			1						33,22														
122	MARRUECOS			1						46,2														
123	EL TUNAL 1			1						64,62														
124	EL TUNAL 2			1						64,62														
125	EL TUNAL 3			1						55,62														
126	EL TUNAL ALTERNA			1						86,4														
127	NUEVO MUZU		1	1						67,2	990													
128	SANTA LUCIA 1			1						55,5														
129	SANTA LUCIA 2			1						66,3														
130	URB TUNJUELITO			1						81														
131	NUEVO MILENIO 1			1						29,4														

132	NUEVO MILENIO 2			1						25,8														
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1						27,6														
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1						27,6														
135	ILLIMANI F11		1	1						88,44	623,1													
136	ILLIMANI F5			1						30														
137	ILLIMANI EL MIRADOR			1						30														
138	TALLER EL ENSUEÑO			1						45,9														
139	ESTANCIA			1						42,6														
140	PARAISO			1						21,6														
141	LA JOYA			1						36														
142	DOMINGO LAIN			1						21,6														
143	ARBORIZADORA ALTA			1						21,6														
144	CARACOLI			1						31,5														
145	BALMORAL GUADALUPE			1						37,2														
146	LA VICTORIA 1			1						26,4														
147	LA VICTORIA 2			1						26,4														
148	SAN CRISTOBAL 1			1						85,68														
149	SAN CRISTOBAL 2			1						97,62														
150	ANTIOQUIA			1						24														
151	GAITAN CORTES		1	1						93	610													
152	NARANJOS		1	1						89,4														
153	VILLA DEL RIO			1						111,6														
154	EL RECREO			1						78			3	263,75										
155	LA TINGUA TIBANICA			1						78														
156	EL PORVENIR 1			1						48			1	219,6										
157	EL PORVENIR 2			1						48														
158	EL PORVENIR 3			1						48														
159	EL PORVENIR 4			1						38,04														
160	EL PORVENIR 5			1						38,04														
161	EL PORVENIR MINI			1						10,8			2	61,6										
162	SAN JOSE DE MARYLAND			1						62,68														
163	LUCES VILLA RICA			1						72,3			3	284,69										
164	LA ALEJANDRA			1						41,4														
165	AMERICAS OCCIDENTAL			1						66			3	224,4										
166	VILLA DE LOS SAUCES			1						48		3												
167	CARVAJAL			1						91,2		3												
168	TIMIZA F8			1						48														
169	TIMIZA F11			1						103,8														
170	LA IGUALDAD			1						97,5														
171	CASTILLA		1	1						55,8														
172	VILLA ALSACIA			1						96														
173	LAGO TIMIZA			1						46,2														
174	LAS CRUCES			1						42														
175	LACHES			1						66														
176	TERCER MILENIO 1 F5			1						32,4														
177	TERCER MILENIO 2 F5			1						32,4														
178	TERCER MILENIO 3 F5			1						99,6														
179	CANDELARIA MINI			1						16,8														

180	LOURDES			1						21														
181	DINDALITO			1						68,4														
182	CAYETANO CAÑIZARES		1	1						99	898,2													
183	GILMA F11			1						93														
184	GILMA F8			1						48,6														
185	GILMA F5 1			1						35,4														
186	GILMA F5 2			1						35,4														
187	GILMA MINI			1						9,6														
188	GORGONZOLA			1						45,12		3												
189	MARSELLA F11			1						84														
190	MARSELLA F5			1						46,42														
191	SANTA ISABEL 1			1						48			3	398,75										
192	SANTA ISABEL 2			1						30			1	135										
193	JUAN AMARILLO F5 1			1						28,2														
194	JUAN AMARILLO F5 2			1						28,2														
195	JUAN AMARILLO F5 3			1						28,2														
196	JUAN AMARILLO F5 4			1						28,2														
197	JUAN AMARILLO F8 1			1						48														
198	JUAN AMARILLO F8 2			1						48														
199	LA EUROPA			1						36														
200	LA EUROPA MINI			1						15														
201	METROPOLIS			1						36														
202	BONANZA			1						106,94														
203	CIUDAD HONDA		1	1						25,44	176,12													
204	CARLOS LLERAS															1018,2								
205	MODELIA															674,24								
206	PRIMAVERA															692,3								
207	VALLE DE REFOUS															735								
208	VICTORIA NORTE															563,5								
	TOTAL	**69**	**116**	**172**	**9**	**83**	**2**	**4722,39**	**4722,39**	**16753,69**	**13978,49**	**12**	**22**	**2801,31**	**8000**	**4752,1**	**120,99**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**200**	**20**

3. ANEXO 1.2
DONACIÓN DE MATERIAL RESIDUAL

CONSORCIO INNOVAPARQUES

FORMATO DE DONACIÓN DE MATERIAL RESIDUAL

Fecha: 30 de Mayo de 2024

Lugar: Bogotá

Datos del donante (proyecto/empresa):

- Nombre: INGENIERÍA CMC SAS
- Representante: JUAN MANUEL SABOGAL
- Documento de identificación 80757973

Datos del beneficiario:

- Nombre completo: JUAN CARLOS BASILIO HERNÁNDEZ
- Documento de identificación: 9239974
- Teléfono: 3118704538
- Dirección: Finca de acondicionamiento físicos de animales Suba Cota

Descripción del material donado:

Tipo de material	Cantidad (m^2, m^3, kg, ton)	Observaciones
Césped natural residuo	70 M3	RESIDUO PARA ALIMENTO DE ANIMALES

Declaración de responsabilidad:

Por medio de la presente, declaro que he recibido el material descrito anteriormente en calidad de donación, y asumo la responsabilidad total de su buen uso. Entiendo que este material no debe ser destinado a fines distintos a los indicados (limpiezas, compostaje, etc.) y que la disposición final adecuada recae bajo mi responsabilidad.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Firma del donante:

JUAN MANUEL SABOGAL
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 3134466429

Firma del beneficiario:

Juan Carlos Basilio H.
JUAN CARLOS BASILIO
Cédula: 9239974
Teléfono: 3118704538

CONSORCIO
INNOVAPARQUES

Anexo fotográfico:





Observaciones adicionales:

4. ANEXO 2
FICHA DE SEGURIDAD Y TÉCNICA HERBICIDA ROUNDUP FULL II Y PEGANTE NEOFLEX

3.1. ANEXO 2.1. NEOPUR

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25ºC , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena



The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA


DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.
Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.
Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m^2 (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.
Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.
Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.
El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.
Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.
La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.
Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.
Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 2964B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.
El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.
Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

111

3.2. ANEXO 2.2. ROUNDUP

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial ROUNDUP FULL II

Código del producto (UVP) 62288564

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Herbicida

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Bayer S.A.
Luis Alberto de Herrera 1248
WTC; Torre 3 Unidad 2074/2075
CP 11300 Montevideo
Uruguay

Teléfono (005982) 1922300 / 08002104

Telefax (005982) 1922316

Departamento Responsable Seguridad de Producto / Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente Cono Sur

1.4 Teléfono de emergencia

En caso de intoxicaciones Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT)

1722

En caso de emergencias químicas (00598) 9964 6457 (24 horas del día)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Irritación cutáneas : Categoría 3
H316 Provoca una leve irritación cutánea.

Irritación ocular : Categoría 2
H319 Provoca irritación ocular grave.

Toxicidad acuática aguda : Categoría 2
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 2
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Símbolo(s)



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

H316	Provoca una leve irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia

P264	Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P391	Recoger el vertido.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

2.3 Otros peligros

No se conocen peligros adicionales además de los mencionados.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Naturaleza química

Concentrado soluble (SL)
Potassium salt of Glyphosate 662 g/l

Componentes peligrosos

Nombre	No. CAS	Conc. [%]
Sal potásica de glifosato	70901-12-1	48,72
Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados, aminados, etoxilados	176022-82-5	> 1,00 – < 10,00

Otros datos

Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados, aminados, etoxilados	176022-82-5	Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales	Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.
Inhalación	Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Ingestión	Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos	El producto no es un inhibidor de colinesterasa.
Tratamiento	El tratamiento con atropina y oximas no está indicado. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Adecuados	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Inadecuados	Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla	En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Oxidos de fósforo

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
Información adicional	Contener la expansión de las aguas de extinción. No permitir que el producto entre en contacto directo con el agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones	Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza	Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.
6.4 Referencia a otras secciones	Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7. Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegúrese una ventilación apropiada.
Medidas de higiene	Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	Almacenar en el envase original. Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminacion cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar. Proteger contra las heladas. Una cristalización parcial puede suceder al cabo de un almacenamiento prolongado bajo la temperatura mínima para éste. La congelación afectara el aspecto físico pero no dañará el material. Descongelar y mezclar antes de utilizar.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto	Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

No se conocen valores límite oficiales de exposición profesional.

8.2 Controles de la exposición

Protección personal
En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria

No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas.
La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

Protección de las manos

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.
Lavar los guantes si están contaminados. Eliminarlos si están contaminados de dentro, si son perforados o si la contaminación exterior no puede ser eliminada.

Material	Caucho nitrílo
Tasa de permeabilidad	> 480 min
Espesor del guante	> 0,4 mm
Directiva	Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

Protección de los ojos

Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).

Protección de la piel y del cuerpo

Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.

Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.
Si el traje de protección química es salpicado, rociado o contaminado significativamente, descontaminar todo lo posible y quitárselo cuidadosamente. Eliminar según las indicaciones del fabricante.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	Líquido, claro
Color	ámbar claro a marrón claro
Olor	inodoro
Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	4,4 - 5,0 (5,9 %) (23 °C) (agua demineralizada)
Punto/intervalo de fusión	Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	No aplicable
Punto de inflamación	no se inflama
Inflamabilidad	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
Descomposición térmica	Sin datos disponibles
Energía mínima de ignición	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	Sin datos disponibles
Presión de vapor	Sin volatilidad significativa.
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	No aplicable
Densidad relativa	1,356
Densidad	aprox. 1,36 g/cm³ (20 °C)
Solubilidad en agua	soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Sal de potassio de glifosato: log Pow: < -3,2 (25 °C)

Viscosidad, dinámica	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	No aplicable
Propiedades comburentes	Sin datos disponibles
Explosividad	No explosivo
9.2 Otra información	No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	Estable en condiciones normales.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
10.5 Materiales incompatibles	Acero galvanizado, Acero al carbono, Acero dulce no recubierto Almacenar solamente en el contenedor original.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Productos de combustión peligrosos: ver sección 5.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (Rata) Tiempo de exposición: 4 h No relevante Aerosoles inhalables no se forman en las aplicaciones actuales y previstas. Ninguna mortalidad. Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Corrosión o irritación	Ligeramente irritante - no requiere etiqueta por este concepto. (Conejo)

cutáneas	Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Lesiones o irritación ocular graves	Irrita los ojos. (Conejo) Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Piel: No sensibilizante. (Conejillo de indias) OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas

Sal de potassio de glifosato no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Evaluación de la mutagénicidad

Sal de potassio de glifosato no está considerado mutagéno.

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 18 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 96 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para peces	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) Ensayo dinámico NOEC: >= 9,63 mg/l El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para los invertebrados acuáticos	CL50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) 52 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 48 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para	CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)): 12,5 mg/l

invertebrados acuáticos	Tiempo de exposición: 21 d El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para las plantas acuáticas	CE50r (Algas) 1,4 mg/l Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad	Sal de potassio de glifosato: No es fácilmente biodegradable.
Koc	Sal de potassio de glifosato: Koc: 884

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación	Sal de potassio de glifosato: Factor de bioconcentración (FBC) < 1

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo	Sal de potassio de glifosato: Variable, depende de la temperatura, tipo de suelo, humedad del suelo, pH del suelo y contenido de materia orgánica.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT y MPMB	Sal de potassio de glifosato: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).

12.6 Otros efectos adversos

Información ecológica complementaria	No hay más información ecológica disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.
Envases contaminados	Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI
No. de peligro	90
Código de Túnel	-

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

IMDG

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Contaminante marino	SI

IATA

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC
No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información adicional

Clasificación OMS: U (Es poco probable que se presenten riesgos agudos durante su uso normal)

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos

ADN	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable
ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
CEx	Concentración efectiva de x%
CIx	Concentración de inhibición de x%
CLx	Concentración letal de x%
Conc.	Concentración
DLx	Dosis letal de x%
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
EN/NE	Norma Europea
ETA	Estimación de la toxicidad aguda
EU/UE	Unión Europea
IATA	International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
LOEC/LOEL	Menor concentración/nivel con efecto observado
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
MPT	Media ponderada en el tiempo
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NOEC/NOEL	Concentración/nivel sin efecto observable
No. CE	Número de la Comunidad Europea
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS	Organización Mundial de la Salud
RID	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
UN	Naciones Unidas

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 1907/2006 y el Reglamento (UE) 2015/830 que modifica el Reglamento (UE) 1907/2006 (y posteriores enmiendas). Esta ficha de datos de seguridad complementa las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto referido en la fecha de revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar un producto con propósitos distintos a aquellos para los que ha sido creado. La información proporcionada es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional.


Razon para la revisión: Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 11: Información toxicológica. Sección 12. Información ecológica. Sección 14: Información relativa al transporte.

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

FICHA TÉCNICA

Concentrado Soluble (SL)
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.
Herbicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 470
Titular del registro: Bayer S.A

Roundup Activo



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. El herbicida que cae al suelo es inactivado inmediatamente mediante una reacción que ocurre con las arcillas sin dejar residuos que pueden afectar las siembras inmediatas ni tampoco penetrar por las raíces de cultivos ya establecidos.

Para mejores controles realice la aplicación sobre especies maleza que se encuentren en crecimiento activo. Si la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las especies de malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)[1/]	DOSIS 1/cm³ (Por bomba de espalda de 18 litros de agua)	P.C.	P.R.
BANANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Siempre viva (*Commelina diffusa*), Cortadera (*Cyperus ochraceus*) , Alambrito (*Panicum antidotale*), Canutillo (*Callisia coridifolia*), Tripa de pollo (*Euphorbia hirta*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PAPA	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza	Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*), Triguillo (*Bromus catharticus*), Lengua de vaca (*Rumex crispus*), Cerraja (*Sonchrus oleraceus*), Altamisa (*Ambrosia artemisiifolia*), Verónica (*Verónica pérsica*), Cilantro (*Coriandrum sativum*), Remolacha de mesa (*Beta vulgaris*), Pategallina (*Poa annua*), Barbasco (*Polygonum hydropiperoides*)	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

BAYER

IR/5

FICHA TÉCNICA

Roundup Activo

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)[1]	DOSIS l/cm³ (Por bomba de espalda de 18 litros de agua)	P.C.	P.R.
ALGODÓN, ARROZ, MAÍZ, SORGO, SOYA.	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza	Anuales y Perennes	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PLÁTANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Piñita (*Anaeilemia nudiflora*), Seledomia (*Peperomia pellucida*), Frito (*Ruellia sp*), Siempre viva/Suelda (*Commelina diffusa*), Alambrito (*Panicum antidotale*), Caminadora (*Rottboellia exaltata*), Guardarrocio (*Digitaria sanguinalis*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PALMA AFRICANA	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Braquiaria (*Brachiaria Decumbens*), Batatilla (*Ipomoea spp*), Heliotropo (*Heliotropum indicum*), Cortadera/ Coquito (*Cyperus rotundus*), Escoba (*Sida acuta*), Kudzu (*Pueraria phaseoloides*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

Nota: No se recomienda como desecante para cultivos destinados a la producción de semilla.
P.C. (Periodo de Carencia)
P.R. (Periodo de Reentrada)
[1] Utilice la dosis baja para controlar malezas anuales y perennes de fácil control. Utilice la dosis alta en presencia de altas poblaciones de malezas y/o para controlar malezas perennes de difícil control.

MALEZAS QUE CONTROLA:

Gramíneas: Cadillo (*Cenchrus echinatus*), Guardarrocío (*Digitaria sanguinalis*), Liendrepuerco (*Echinochloa colonum*), Maíz espontáneo (*Zea mays*), Pajas (*Paspalum spp*), Pategallina (*Eleusine indica*), Pajamona (*Leptochloa filiformis*), Pasto argentina (*Cynodon dactylon*), Pasto Jhonson (*Sorghum halepense*)*, Caminadora (*Rottboellia cochinchinensis*)*.

Hoja ancha: Añil (*Indigofera hirsuta*), Bledo (*Amaranthus dubius*), Botoncillo (*Eclipta alba*), Suelda consuelda - Siempre viva (*Commelina difusa*), Corchorus (*Corchorus orinocensis*), Pega-pega (*Desmodium tortuosum*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Batatilla (*Ipomoea spp*)*, Falsa altamisa (*Parthenium hysterophorus*)*, Escoba (*Sida acuta*)*.

Ciperáceas: Coquito (*Cyperus rotundus*)*.

* Malezas de difícil control

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para mejores controles realice la aplicación sobre las malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superen los 30 centímetros de altura. Si su experiencia en la zona le indica que la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

Cultivos Semestrales: Aplique antes de la siembra del cultivo para el control de malezas difíciles y otras especies perennes.

Cultivos Semestrales y Perennes: Para el control de malezas entre los surcos de cultivos semestrales y perennes ya establecidos, aplique el producto dirigido hacia las malezas entre los surcos, mediante el uso de pantallas y evitando el contacto con las partes verdes del tallo y hojas del cultivo.

Áreas no Agrícolas: Para el control de malezas en bordes de carretera, vías férreas, áreas industriales: seleccione la dosis de acuerdo con el tipo predominante de especie de maleza y nivel de infestación.



BAYER

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA:

Para aplicación terrestre: mezcla ROUNDUP® ACTIVO en volúmenes bajos de agua, como 100 a 200 litros por hectárea, acoplando boquillas de abanico plano como TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada entre 24 a 30 PSI. Utilice agua limpia. Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada.

Para aplicación aérea: volumen: 50-75 L/ha; tamaño de gota: 250-400 micras; número de gotas: para un producto sistémico como ROUNDUP® ACTIVO es preferible pocas gotas grandes, alrededor de 20 gotas/cm2; boquilla y micronairs: no deben superar el 75% de la envergadura de las alas para evitar el desplazamiento de las gotas por el vórtice de las alas; presión del equipo: 20-30 PSI; altura de vuelo: 2 m sobre el cultivo (alturas mayores favorecen el riesgo de deriva y aumentan la evaporación de la mezcla aplicada); ancho de pasada: depende de la aeronave y del equipos utilizado (entre 14 y 16 m); boquillas: D-12 difusor 45 ó 56 en ángulo de 135° hacia atrás ó boquillas de abanico 6504, 8004, 1104 (Spraying System).

Condiciones ambientales: Temperatura: no mayor a 29°C; Humedad relativa: mayor al 60%; velocidad del viento: menor a 7 km/hora (1,94 m/segundo). Aplicar cuando se esté seguro de que no existen inversiones térmicas (diferentes temperaturas entresuelo y aire).

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS:

ROUNDUP® ACTIVO no es fitotóxico a los cultivos indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. Se debe evitar el contacto del producto con el follaje de plantas no objeto de control para no causar efectos fitotóxicos. El compuesto activo no se bioacumula y es degradado por los microorganismos del suelo.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. No es fitotóxico a los cultivos si se aplica dirigido a las malezas y se tiene cuidado de evitar el contacto del producto con el follaje de las plantas no objetivo.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS:

ROUNDUP® ACTIVO se aplica dirigido a la maleza y el número y frecuencia de aplicaciones dependen del tipo de maleza y nivel de infestación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No mezcle ROUNDUP® ACTIVO con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas residuales formulados como polvos mojables o suspensiones concentradas y con herbicidas hormonales pueden reducir el control, sobre todo de gramíneas perennes. ROUNDUP® ACTIVO usado de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones de la etiqueta no causa ningún efecto adverso a los cultivos donde se recomienda su uso.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Este producto puede ser mortal si se ingiere.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evitar contacto con la piel y la ropa.

Roundup Activo

ALMACENAMIENTO:

No almacenar en casa de habitación. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No debe transportarse con productos de consumo humano o animal. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No re envasar o depositar el contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA PROTECTORA:

Para realizar mezcla, cargar y calibrar los equipos y realizar las aplicaciones: utilice overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:


- Baja toxicidad para aves y peces. Evite que la mezcla de aplicación sea arrastrada por el viento hacia cultivos no objetivo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para tal fin. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE DERRAMES:

En caso de derrame, absorba, recoja con aserrín o tierra seca, y deposite en sitios destinados por las autoridades para este fin.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.



Categoría tóxicológica: III - Ligeramente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:
Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

15/07/2021 Versión 1

BAYER

12/9

5. ANEXO 3
REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	7	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Tormentas y sus riesgos
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Luis Avellaneda
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	Camilo M.
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	Hilario
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito.
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson OV
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	16	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		CAPACITACION AMBIENTAL
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo	x	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	Joselito
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson OV
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	20	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Gestión adecuada de residuos en obra: clasificación, almacenamiento y disposición final
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson Arias
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	Camilo.
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon.
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	28	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		huella ecológica
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	Joselito
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro G.
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	JESUS M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	YeffersonOv
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	ALVARO.
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	Jhon. R.
15	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	OPERARIO	
16	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	JHON ANDRES J.
17	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	OPERARIO	Cristian.
18	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	OPERARIO	luis Cubides
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

6. ANEXO 4
REPORTE DE CANTIDADES

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINSTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR	ROTOVACTOR	RELLENO EN ARENA DE RIO	VERTICUTTER	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE	REPARACIÓN DE DIVOTS
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2																		
2	PRD ESTADIO																							
3	TABORA																							
4	EL CAJON ATAHUALPA	2	2			2																		
5	TIMIZA ESTADIO																							
6	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241													
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2																		
8	SERENA	2	2			2																		
9	PARQUE NACIONAL	3	3			3																		
10	COUNTRY				9																			
11	UDS BEISBOL	2	2			2				3206,84														
12	UDS SOFTBOL	2	2			2				1587,2														
13	UDS ATLETISMO		2			2																		
14	UDS ATLETISMO MARTE		2			2																		
15	MILENTA TEJAR	2	2			2																		
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2																		
15	CIUDAD MONTES VOLEY		1							50,4														
16	TUNAL SOFTBOL	2	2			2				1328,96														
17	PAVCO NATURAL		2			2																		
18	PRD PLAYA		4							159,6														
19	UDS VOLEY PLAYA		2							41,6														
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2							42,4														
21	BOCHICA	2	2			2																		
22	MARSELLA		4			4															36			
23	JUAN AMARILLO NATURAL	3	4			4																		
24	FLORIDA 1	5	5			5																		
25	FLORIDA 2	5	5			5																		
26	FLORIDA 3	5	5			5																		
27	FLORIDA 4	5	5			5																		
28	FLORIDA 5	5	5			5																		
29	ESTADIO ALQUERIA	6	7			9																	200	20
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2			2				1400														
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2			2																		
32	LA GAITAINA NATURAL	4	3			4																		
33	LA GAITANA PLAYA																							
34	RINCON DE LOS ANGELES	2	2			2																		
35	SERVITA F11			1						112,8														
36	SERVITA F5			1						27														

37	CABRERA JAPON			1						30														
38	CANTALEJO			1						25,8														
39	PRADO PINZON		1	1						51	154,56													
40	MAZUREN			1						39														
41	VILANOVA			1						30														
42	VERBENAL			1						33														
43	UDS SINT		1	1						48	552,89													
44	EDUARDO SANTOS			1						40,2														
45	GUSTAVO RESTREPO			1						30														
46	VENECIA 1			1						31,8														
47	VENECIA 2			1						31,8														
48	LAGUNETA			1						52,8														
49	SAN JOSE CENTRO			1						24,6														
50	PARQUE OLAYA HERRERA			1						102,36														
51	PIJAOS																							
52	SAN ANDRES F5			1						48,18														
53	SAN ANDRES F11			1						102,6														
54	EL CARMELO F5			1						46,32														
55	EL CARMELO F11		1	1						117	798,4													
56	VILLA LUZ F5			1						48														
57	VILLA LUZ F11			1						92,94														
58	VILLAS DEL MADRIGAL			1						42														
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			1						38,4														
60	PAVCO		1	1						40	517													
61	JAZMIN			1						97,2														
62	PEPITA			1						30,22														
63	CIUDAD MONTES 1			1						21														
64	CIUDAD MONTES 2			1						21														
65	SIERRA MORENA 1			1						30														
66	SIERRA MORENA 2			1						30														
67	CASA BLANCA			1						54,6														
68	FONTANAR DEL RIO F11			1						90,6														
69	FONTANAR DEL RIO F5			1						30														
70	FONTANAR MINI BEISBOL			1						69,96														
71	LA GAITANA			1						68,4														
72	URB LOMBARDIA			1						30														
73	CIUDADELA CAFAM			1						43,2														
74	DESARROLLO BILBAO			1						20,64														
75	BERLIN			1						38,4														
76	TIBABUYES 1			1						50,4														
77	TIBABUYES 2			1						60														
78	CAFAM LOS GAVILANES			1						90														
79	LA ESPERANZA			1												947,86								
80	CLARELANDIA F11		1	1						87														
81	CLARELANDIA MINI		1	1						40,2														
82	TEJAR			1						91,2														
83	CHICALA			4			1	3910	3910	78,6				223,25	5000	59,94	59,94							
84	ATALAYAS			1						55,74														

85	PORTAL DEL SOL			1						84														
86	CAMPO VERDE 1			1						58,8														
87	CAMPO VERDE 2			1						56,4														
88	CAMPO VERDE 3			1						29,4														
89	SANTA CLARA			1						55,32														
90	HAYUELOS F8			1						68,1														
91	HAYUELOS F5			1						41,4														
92	NORMANDIA			1						88,8														
93	VILLEMAR		1	1						91,2	570													
94	PRADERA SUR		1	1						34,59	102													
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			1						86,4			3	180										
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			1						36,6														
97	CEDRITOS		1	1						58,74	553,65													
98	TOBERIN		1	1						80,46	472,25													
99	CALLE 170		1	1						39,6	145,26													
100	ESTRELLA NORTE		1	1						47,32	139,42													
101	BURGOS BRITALIA 1		1	1						40,2	188,2													
102	BURGOS BRITALIA 2		1	1						40,2	230,68													
103	LINDARAJA			1						30														
104	COMETAS			1						48														
105	PTAR			1						104,4														
106	PRD 1		1	1						104,4	414,4													
107	PRD 2			1						105,6														
108	GIMNASIO DEL NORTE		1	1						41,4	62,37													
109	BACHUE			1						103,8														
110	FRAGUA		1	1						97,2	704													
111	VILLA MAYOR			1						93		3	3	322,5										
112	AURORA		1	1						84	951,8													
113	VALLES DEL CAFAM			1						40,2														
114	VILLA ALEMANA			1						31,8														
115	MIRAVALLE F8-1		1	1						47,4	83,99													
116	MIRAVALLE F8-2																							
117	MIRAVALLE F5			1						30														
118	ALFONSO LOPEZ			3			1	812,39	812,39	35,24				487,77	3000	61,05	61,05							
119	NUEVO USME			1						30														
120	MOLINOS		1	1						70,06	799,2													
121	PALERMO SUR			1						33,22														
122	MARRUECOS			1						46,2														
123	EL TUNAL 1			1						64,62														
124	EL TUNAL 2			1						64,62														
125	EL TUNAL 3			1						55,62														
126	EL TUNAL ALTERNA			1						86,4														
127	NUEVO MUZU		1	1						67,2	990													
128	SANTA LUCIA 1			1						55,5														
129	SANTA LUCIA 2			1						66,3														
130	URB TUNJUELITO			1						81														
131	NUEVO MILENIO 1			1						29,4														

132	NUEVO MILENIO 2			1						25,8														
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1						27,6														
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1						27,6														
135	ILLIMANI F11		1	1						88,44	623,1													
136	ILLIMANI F5			1						30														
137	ILLIMANI EL MIRADOR			1						30														
138	TALLER EL ENSUEÑO			1						45,9														
139	ESTANCIA			1						42,6														
140	PARAISO			1						21,6														
141	LA JOYA			1						36														
142	DOMINGO LAIN			1						21,6														
143	ARBORIZADORA ALTA			1						21,6														
144	CARACOLI			1						31,5														
145	BALMORAL GUADALUPE			1						37,2														
146	LA VICTORIA 1			1						26,4														
147	LA VICTORIA 2			1						26,4														
148	SAN CRISTOBAL 1			1						85,68														
149	SAN CRISTOBAL 2			1						97,62														
150	ANTIOQUIA			1						24														
151	GAITAN CORTES		1	1						93	610													
152	NARANJOS		1	1						89,4														
153	VILLA DEL RIO			1						111,6														
154	EL RECREO			1						78			3	263,75										
155	LA TINGUA TIBANICA			1						78														
156	EL PORVENIR 1			1						48			1	219,6										
157	EL PORVENIR 2			1						48														
158	EL PORVENIR 3			1						48														
159	EL PORVENIR 4			1						38,04														
160	EL PORVENIR 5			1						38,04														
161	EL PORVENIR MINI			1						10,8			2	61,6										
162	SAN JOSE DE MARYLAND			1						62,68														
163	LUCES VILLA RICA			1						72,3			3	284,69										
164	LA ALEJANDRA			1						41,4														
165	AMERICAS OCCIDENTAL			1						66			3	224,4										
166	VILLA DE LOS SAUCES			1						48		3												
167	CARVAJAL			1						91,2		3												
168	TIMIZA F8			1						48														
169	TIMIZA F11			1						103,8														
170	LA IGUALDAD			1						97,5														
171	CASTILLA		1	1						55,8														
172	VILLA ALSACIA			1						96														
173	LAGO TIMIZA			1						46,2														
174	LAS CRUCES			1						42														
175	LACHES			1						66														
176	TERCER MILENIO 1 F5			1						32,4														
177	TERCER MILENIO 2 F5			1						32,4														
178	TERCER MILENIO 3 F5			1						99,6														
179	CANDELARIA MINI			1						16,8														

180	LOURDES			1						21														
181	DINDALITO			1						68,4														
182	CAYETANO CAÑIZARES		1	1						99	898,2													
183	GILMA F11			1						93														
184	GILMA F8			1						48,6														
185	GILMA F5 1			1						35,4														
186	GILMA F5 2			1						35,4														
187	GILMA MINI			1						9,6														
188	GORGONZOLA			1						45,12		3												
189	MARSELLA F11			1						84														
190	MARSELLA F5			1						46,42														
191	SANTA ISABEL 1			1						48			3	398,75										
192	SANTA ISABEL 2			1						30			1	135										
193	JUAN AMARILLO F5 1			1						28,2														
194	JUAN AMARILLO F5 2			1						28,2														
195	JUAN AMARILLO F5 3			1						28,2														
196	JUAN AMARILLO F5 4			1						28,2														
197	JUAN AMARILLO F8 1			1						48														
198	JUAN AMARILLO F8 2			1						48														
199	LA EUROPA			1						36														
200	LA EUROPA MINI			1						15														
201	METROPOLIS			1						36														
202	BONANZA			1						106,94														
203	CIUDAD HONDA		1	1						25,44	176,12													
204	CARLOS LLERAS															1018,2								
205	MODELIA															674,24								
206	PRIMAVERA															692,3								
207	VALLE DE REFOUS															735								
208	VICTORIA NORTE															563,5								

TOTAL	**69**	**116**	**172**	**9**	**83**	**2**	**4722,39**	**4722,39**	**16753,69**	**13978,49**	**12**	**22**	**2801,31**	**8000**	**4752,1**	**120,99**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**200**	**20**

CAUCHOS DINAMICOS

SBR Y EPDM PARA CANCHAS Y PARQUES

CAUCHOS DINAMICOS

NIT 900.776.838-1

SOACHA CUNDINAMARCA, VIERNES 30 DE MAYO DEL 2025.

CAUCHOS DINAMICOS S.A.S

NIT 900 776 838 – 1

CERTIFICA

QUE A **CONSORCIO INNOVAPARQUES** IDENTIFICADO CON **NIT 9 0 1 8 8 5 6 3 5 – 2** SE LE A SUMINISTRADO 103 TONELADAS DE CAUCHO GRANULADO SBR TIPO FIFA DESDE EL AÑO 2024

NUESTRA RELACION COMERCIAL HA SIDO SATISFACTORIA, MOSTRANDO SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

Cordialmente,

ING. JAIRO CHINCHILLA
GERENTE GENERAL

CARRERA 17 No 30 SUR 112 CIUDAD LATINA - SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA
CEL: 313 318 16 57 o 317 641 35 23
PÁGINA WEB: www.cauchosdinamicos.com EMAIL: cauchosdinamicos@hotmail.com

ECO TIRE GREEN SAS

Calle 22i No 108-51 -Tel: 6017044876
comercial@ecotiregreen.com

Bogotá D.C, Mayo de 2024

REF: CERTIFICADO DE MATERIAL

ECO TIRE GREEN SAS identificado con Nit No **901.437.463-1**, gestor autorizado por la Secretaria Distrital de Ambiente con **PIN# 27583**, certifica que **INGENIERIA CMC SAS,** identificada con Nit No 901087132 Durante el mes de abril a mayo 2025 nos compró GCR (Granulo de caucho reciclado). Resultado de la trituración mecánicas de llantas usadas.

REFERENCIA	**CANTIDAD**
ECO T4 entre Mallas 25-16 (1.18 mm – 0.710 mm): GCR Libre de fibra textil y alambre	40.000 kilos

Cordialmente,

ECOTIREGREEN
NIT:901437463-1

Carlos Alberto Ramírez Dueñas
Eco tire Green SAS
901.437.463-1

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-16

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 24-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Porvenir 1 - Porvenir Mini

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	219,60	m²	Porvenir. 1
2	Malla Cal 4	1	Jgo.	Porvenir 1
3	Malla Cerramiento	61,60	m²	Porvenir Mini
4	Malla Cal 4	1	Jgo.	Porvenir Mini

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-17

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 25-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO: Parque industrial los egidos

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	180	m2	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-18

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 28-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Americas Occidental

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	224.40	m^2	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-19

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 29-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Urb. Chicala

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama monarilome.	59,94	m^2	
2	Caucho SBR	1080	Kg	Reparaciones
3	Arena Silice	1080	Kg	Reparaciones
4	Cinta Uniones	67	ml	
5	Pegante Bicomp.	3	Caneca	
6	Caucho SBR	5000	Kg	Top Dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 04-20

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Santa Isabel F8-F5

FECHA: 29-04-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Malla Cerramiento	398,75	m^2.	Campo F8
2	Malla Cal 4	2	Jgo	Campo F8
3	Malla Cal 8	1	Jgo	Campo F8
4	Malla Cerramiento	135.	m^2	Campo F5
5	Malla Cal 4.	1	Jgo	Campo F5

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-21

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 29-021-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO El Recreo

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	263.75	m^2.	
2	Malla Cal 4	2	dgo	
3	Malla Cal 8.	1	dgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 001-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Campos Naturales

FECHA: 02-05-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Vinilo Tipo 2	75	Cinta	Demarcacion

OBSERVACIONES: 1 Demarcacion Campos Naturales segun cronograma del mes de Mayo 2025

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 002-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 05-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Luces Villa Rica

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	284,69	m2	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 003-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 08-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Alfonso Lopez

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pegante Bicomp.	3	Conoco	
2	Cinta Unones	64	mL	
3	Grama Sint Nano	61.05	m^2	
4	Caucho SBR	1100	Kg	Reparacion
5	Arena Silice	1100	Kg	Reparacion
6	Caucho SBR	3000	Kg	Top. Dressing

OBSERVACIONES.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 004-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 09-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Urb. Chicala

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	223.75	m^2	Perimetral

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 005-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 14-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Alfonso Lopez

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	407,77	m2	Perimetro Techo

OBSERVACIONES.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 006-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Villa Mayor.

FECHA: 15-05-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento.	322.5	m2.	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 007-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Americas Occidental

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pegante Bicomp	3	Canecas	
2	Cinta Union	28	mL.	
3	Grama Verde	22,46	m^2.	
4	Caucho SBR	400.	kg	Reparacion
5	Arena Silice	400	Kg.	Reparacion

OBSERVACIONES.

Entrega:

Recibe:

7. ANEXO 5
PREOPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: FXZ 737 MARCA: Foton MODELO: 2019 PLACA: EX2737

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PROPIETARIO: Ingeniería CMC. FRENTE / UBICACIÓN: Sintehcas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 5000 KM
LIQUIDO DE FRENOS	SEGÚN USO

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
09/04/25	94708.	99708.		X	cambio de Aceite. y filtros	
14/05/2025	95100.	NA.		X	rectificación de Frenos	

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: Maquina MARCA: Husqvarna MODELO: 2023 PLACA: H2-54.

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PROPIETARIO: Ingeniería CMC. SAS FRENTE / UBICACIÓN: sintéticas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE CORREA DE TRASLACION	SEGÚN USO
CAMBIO DE CORREAS DE LA UNIDAD DE CORTE	SEGÚN USO
CAMBIO DE CUCHILLAS O AFILADA DE CUCHILLAS	SEGÚN USO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 80 HORAS
ENGRASE DE RODAMIENTOS	UNA VEZ POR SEMANA

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
12/04/2025	41153	41233		X	Cambio de Aceite y cuchillas, Filtro	
03/05/2025	—	—		X	Engrase de unidad	

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: EXZ 115. MARCA: FAC MODELO: 2019. PLACA: EXZ 115

OPERADOR: Diomedes Jimenez. ESTADO: PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PROPIETARIO: Ingenieria CMCSAS FRENTE / UBICACIÓN: Naturales.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 5000 KM
LIQUIDO DE FRENOS	SEGÚN USO

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
04/04/25	95033	N A.		X	Engrase de Correas	
07/04/25	95033	100033		X	Cambio de Aceite y Filtros	
08/05/25	95332.	100332.		X	Cambio de Aceite y Filtros	

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 08 de 2019
	Versión: 004
	Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95173	HRS Final	95333	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN		Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:		Al:	Mes de:		

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conducción	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	Completo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-085

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	94829	HRS Final	94984.
PLACA VEHICULO: EXZ 737			Marca: FOTON		Serie No: BJ1039V3JD3-1	Función: MOVIL 2
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	5	Al: 9	Mes de:	Marzo 25

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Juv C	Juv NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales.	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO Nº:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	95 218.	HRS Final	95.368	
PLACA VEHICULO: EYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LVBJJB8BKED03027		Función: MOVIL 3
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de: 5	Al: 9	Mes de:	Mayo 125.		

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier 8		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel: agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			**HRS Inicial**	7:00 am	**HRS Final**	4:00 pm	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: T24276023275**		**Función:DESMALEZADORA**
Ubicación: SINTETICOS	**Sección: MTO**	**Semana de:** 5	**Al:** 9	**Mes de:**	Mayo. 25'		

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	7 am	HRS Final	4 PM.	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854	Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de:	5	Al: 9	Mes de:	mayo /25.	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X				X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO		HRS Inicial	7:00am.	HRS Final	4PM.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA		Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de: 5	Al: 9.	Mes de:	Mayo 25.

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ			HRS Inicial		HRS Final		
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320			Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295		Función: HALAR
Ubicación: Sembrados	Sección: Mto.	Semana de:	5.	Al: 9	Mes de:	Mayo	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x		x		x		x		x		x					
	NEUMATICOS	x		x		x		x		x		x					
	DIRECCIÓN	x		x		x		x		x		x					
	TRANSMISIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENO DE PARQUEO	x		x		x		x		x		x					
	RADIO DE VIRAJE	x		x		x		x		x		x					
	ASIENTO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	91153.	HRS Final	91202.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682		Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de:	5	Al: 9	Mes de:	Mayo /25	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	52290	HRS Final	52338	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063	Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	5	Al: 9	Mes de:	Mayo /2025	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	x		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	x		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	x		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	x		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	x		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	x		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		X		X		X		X		X					
	FRENOS	x		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	x		X		X		X		X		X					
	BATERIA	x		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	x		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	x		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	3546	HRS Final	3594	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación: Naturales / Sección: MTO / Semana de: 5	Al: 9	Mes de:	Mayo /25		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	x		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	x		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	x		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	x		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	x		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	x		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		X		X		X		X		X					
	FRENOS	x		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	x		X		X		X		X		X					
	BATERIA	x		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	x		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	x		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

891

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	004
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95333	HRS Final	95498
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN	Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	12	Al: 16	Mes de:	Mayo.

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos latera es	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
										x							

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	93368	HRS Final	95532
PLACA VEHICULO: EYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LVS3JSB8KED03027	Función: MOVIL 3
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	12 Al:	18	Mes de:	Mayo 2019

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO — HRS Inicial: 94934 — HRS Final: 95146

PLACA VEHICULO: EXZ 737 — Marca: FOTON — Serie No: BJ1039V3JD3-1 — Función: MOVIL 2

Ubicación: CAMPOS NATURALES — Sección: MTO — Semana de: 12 Al: 16 — Mes de: Mayo 15

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica SI	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Juv C	Juv NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado.
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			**HRS Inicial**	52338.	**HRS Final**	52378.			
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: 4133313063**		**Función: CEPILLAR**		
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	**Sección:MTO**	**Semana de:**	12	**Al:**	16	**Mes de:**	Mayo		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CEPILLO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Luis. Mercado			**HRS Inicial**	003.	**HRS Final**	022.	
Maquina-Equipo: TRACTOR TS217Tm			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: 20244400397**	**Función: CEPILLAR**	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	**Sección:MTO**	**Semana de:** 12	**Al:** 16	**Mes de:**	Mayo /2025		

INSPECCIÓN

TRACTOR TS217Tm	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CEPILLO	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Luis. Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES	**HRS Inicial**	3563	**HRS Final**	3623		
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60	**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: 9676698895**		**Función: PODADORA**	
Ubicación: / **Sección:** / **Semana de:**	12	**Al:** 16	**Mes de:**	Mayo /2025		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			**HRS Inicial**	**7:00 a. m.**	**HRS Final**	**4:00 p. m.**	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: TT05920108642**		**Función:DESMALEZADORA**
Ubicación: SINTETICOS	**Sección: MTO**	**Semana de:**	**12**	**Al: 16**	**Mes de:**	**may-25**	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador


SGI

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: T24276023275		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de:	12	Al: 16	Mes de:	may-25		

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			**HRS Inicial**	**7:00 a. m.**	**HRS Final**	**4:00 p. m.**	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: T05920109854**	**Función:DESMALEZADORA**	
Ubicación: SINTETICOS	**Sección: MTO**	**Semana de:**	**12**	**Al: 16**	**Mes de:**	**may-25**	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 08 de 2019
	Version: 001
	Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95498.	HRS Final	95648	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN		Función: MOVIL 1
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de: 19.	Al:	23	Mes de:	Mayo	25.

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	95532.	HRS Final	95677.
PLACA VEHICULO: EYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LV83JBB6KED03027	Función: MOVIL 3
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	19 Al:	23	Mes de:	Mayo 123.

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X															
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X															
Seguro obligatorio	En Regla	X															
Seguro contractual	Vigente	X															
Seguro extracontractual	En Regla	X															
Licencia de conducción	En Regla	X															
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X															
Contactos de Emergencia	En Regla	X															
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X															
Botiquin	Completo	X															
Extintor	Pin de segundad. Cargado, vigente	X															
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X															
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X															
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X															
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X															
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X															
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X															
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X															
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X															
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X															
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X															
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X															
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X															
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X															
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X															
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X															
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X															
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X															
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X															
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X															
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X															
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X															
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X															
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X															
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X															
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X															
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X															
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X															
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X															
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES		HRS Inicial	3623	HRS Final	3663	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60		Marca: HUSQVARNA		Serie No: 9676698895		Función: PODADORA
Ubicación: Naturales	Sección: MTO.	Semana de: 19	Al: 23	Mes de:	Mayo /23.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CORREA DECK	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de: 19	Al: 23	Mes de:	may-25	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	VALBULINA	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	YOYO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95648	HRS Final	95798
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN	Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	26	Al: 30	Mes de:	Mayo /25

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

182

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO Nº:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	95692	HRS Final	95802.	
PLACA VEHICULO: EYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LVBSJBB8KED03027		Función: MOVIL 3
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	26	Al: 30	Mes de:	Mayo 25	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de segundad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		V		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		V		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		V		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		V		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin raiaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		V		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO N°: FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial: 95266	HRS Final: 95356	
PLACA VEHICULO: EXZ 737			Marca: FOTON	Serie No: BJ1039V3JD3-1	Función: MOVIL 2
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de: 26 Al: 30	Mes de: Mayo		

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					


C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN																		
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES				HRS Inicial	3663			HRS Final	3703.									
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60				Marca: HUSQVARNA				Serie No: 9676698895				Función: PODADORA						
Ubicación: Naturales		Sección: 4/0	Semana de:	26	Al:	30		Mes de:	Mayo / 25									
INSPECCIÓN																		
GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom		
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x						
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x						
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x						
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x						
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x						
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x						
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x						
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x						
	CORREA DECK	x		x		x		x		x		x						
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x						
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x						
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x						
	FRENOS	x		x		x		x		x		x						
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x						
	BATERIA	x		x		x		x		x		x						
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x						
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x						
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x						

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones


Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	**HRS Inicial**	**7:00 a. m.**	**HRS Final**	**4:00 p. m.**		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: T05920109854**		**Función:DESMALEZADORA**	
Ubicación: SINTETICOS	**Sección: MTO**	**Semana de:** 26	**Al:** 30	**Mes de:**	**may-25**	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**	
		Si	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

921

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ		HRS Inicial	7:00 am	HRS Final	4:00 Pm.		
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320		Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295		Función: HALAR	
Ubicación: sinteticas	Sección: conductores.	Semana de:	26	Al:	30	Mes de:	Mayo /25.

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x		x		x		x		x		x					
	NEUMATICOS	x		x		x		x		x		x					
	DIRECCIÓN	x		x		x		x		x		x					
	TRANSMISIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENO DE PARQUEO	x		x		x		x		x		x					
	RADIO DE VIRAJE	x		x		x		✓		x		x					
	ASIENTO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

8. ANEXO 6
ACTA DE SEGUIMIENTO SDA

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Acta de control y atención de fauna silvestre

Código: PM04-PR24-F2 | Versión: 4

Acta de control y atención de fauna silvestre (ACAFS) No.: 1647 | Fecha: 22 (DÍA) 05 (MES) 2025 (AÑO) | Página 1 de 2

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA DILIGENCIA

Tipo de solicitud:	Tenencia	Movilización	Comercialización	~~Presencia~~
No. del radicado:	—		Fecha del radicado o solicitud:	10/03/25
Tipo de actuación:	Previsita	~~Visita~~	Operativo	Recuperación en OE: —
Estado de la actuación:	Con recuperación de ~~especímen~~	Sin recuperación de especímen	No se encontró la dirección	Sin atención del tercero
Resultado de la actuación:	~~Rescate~~	Recepción institucional	Otro, ¿cuál?: —	
	Medida preventiva	Apoyo a incautación	No. Acta única AUCTIFFS: —	
Dirección de la actuación:	Carrera 69 7 12			
Barrio:	Marsella	UPZ: 44 Americas	Localidad:	Kennedy
Nombre del lugar/Empresa:	—		NIT:	—

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA

Se realiza visita de seguimiento a presencia de nido de alcaravanes en parque Marsella, debido a que han pasado 2 meses y 12 días desde el reporte inicial y los pichones no nacieron, los padres dejaron de cuidar el nido desde hace aproximadamente 1 mes y medio, según manifiesta el vigilante.

Durante la visita, acompañada por la administradora del parque, se recuperan 2 huevos y se observa uno partido en el pasto, por lo que no es viable su recuperación. A los 2 huevos se les realiza una ovoscopia observando que no presentan venas ni un individuo en desarrollo por lo que se concluye que no son viables. Se indica que ya se puede retirar el cerramiento.

Dirección de hallazgo (barrio/localidad): Kr 69 7 12 / Marsella / Kennedy

3. NOMBRES Y FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA DILIGENCIA

Datos del Tercero

Nombre:	Carolina Heredia	Tipo doc ID:	CC	No. 39678348 De: Bogotá
Dirección de notificación (mpio/dpto):	—			
Correo electrónico de notificación:	—			Teléfono: 3204981410
¿Manifiesta de forma expresa que pueden ser notificados/comunicados de manera electrónica los actos administrativos que se generen como resultado de la presente visita?	~~SI~~	No	Firma:	

Entidades

Nombre(s): Camilo Yara		Nombre:
No. C.C.: 1032447612		No. C.C.:
Cargo(s): P. fauna		Cargo:
N° de contrato: 20250174		
Firma Profesional de la SDA	Firma Profesional de la SDA	Firma Profesional de PONAL u entidad

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Acta de control y atención de fauna silvestre

Código: PM04-PR24-F2 | Versión: 4

Continuación - Acta de control y atención de fauna silvestre No.: . 1647 | Página 2 de 2

4. INFORMACIÓN DE LOS ESPECÍMENES

No.	Nombre científico / Nombre común	CUN o Código Bodega	Cantidad	Estado: Vivo	Estado: Muerto	Estado: No vivo	Condición: Buena	Condición: Regular	Condición: Mala	Estado de desarrollo: Huevo	Neonato	Infantil	Juvenil	Subadulto	Adulto	Gerente	Procedencia	Tiempo de tenencia	Dieta suministrada	OBSERVACIONES (Identificación, color, tipo de producto, lesiones, vacunas, sexo, otros hallazgos)
1	Alcoravon V. chilensis	38HU2025 014	1 IND UN Post Kg L		X					X							Bogota			
2	Alcoravon V. chilensis	38HU2025 015	1 IND UN Post Kg L		X					X							Bogota			
			IND UN Post Kg L																	
			IND UN Post Kg L																	
			IND UN Post Kg L																	
			IND UN Post Kg L																	
			IND UN Post Kg L																	

5. DISPOSICIÓN PROVISIONAL	Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS-SDA)	Bodega SDA:	Otro, ¿cuál?:	Fecha de ingreso de los especímenes:	Nombre, cargo y firma de quien entrega:	Nombre, cargo y firma de quien recibe:
	X			22/05/25	Camilo Mora P. fauna	Laura Katrina Lemus PROF-Apoyo

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
2	Modificación algunos ítems y se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019
3	Se modifica el código del anexo de PM04-PR24-F4 a PM04-PR24-F2, se modifica el nombre del anexo de "Acta de atención de control de fauna silvestre" a "Acta de atención y control de fauna silvestre"	Rad 2019IE285565 de diciembre 9 de 2019
4	Se cambia nombre del formato, se reformulan varios campos, se incluye la autorización de notificación electrónica, se ajusta en su totalidad la información relacionada al especímen y se actualiza formato de acuerdo a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión-SIG	Rad 2023IE214603 de septiembre 14 de 2023

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Cindy Leguizamo, Javier Sánchez / Carolina Montoya, Ana Belén Rodríguez, Juliana Villamarín, Nicole Morales	Nombre: Carmen Rocío González Cantor	Nombre: Julio César Pulido Puerto
Cargo: Profesionales especializados / Contratistas	Cargo: Subdirectora de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre	Cargo: Subsecretario General
Fecha: 17/04/2023	Fecha: 13/07/2023	Fecha: 14/09/2023

190

9. ANEXO 7
FORMATO DE APROVECHAMIENTO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes del Aprovechamiento:	MARZO 2025
Nombre del Proyecto:	CONSORCIO INDICAPARQUES
PIN-GEN:	N/A

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

Durante el mes de ABRIL no se realiza se realiza Aprovechamiento

Durante el mes de ABRIL no

Aprovechamiento

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: | Ancho | Largo:

Durante el mes de ABRIL no se realiza Aprovechamiento

3. Tipo de material a emplear en la reutilización: N/A

Descripción detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Durante el mes de ABRIL de 2025 no se realiza Aprovechamiento

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles N/A_____(Ton)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil):_____N/A

8. Volumen total reutilizado: N/A (Ton)

9. Duración del proceso: _____(meses)

10. Área final recuperada: _____(m2)

~~11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____(%)~~

12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

~~El mantenimiento de parques, objeto del contrato, se enfoca en la reDICación de elementos~~ que han alcanzado el fin de su vida útil. Por sus condiciones, los residuos generados no son reutilizables ni aprovechables, ya que carecen de las propiedades necesarias para integrarse nuevamente al proceso constructivo.

Firma del Representante Legal o Director de obra

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes del Aprovechamiento:	mayo 2025
Nombre del Proyecto:	CONSORCIO INDICAPARQUES
PIN-GEN:	N/A

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

Durante el mes de MAYO no se realiza no se realiza Aprovechamiento

Durante el mes de MAYO

Aprovechamiento

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: Ancho Largo:

Durante el mes de MAYO no se realiza Aprovechamiento

3. Tipo de material a emplear en la reutilización: N/A

Descripción detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Durante el mes de MAYO de 2025 no se realiza Aprovechamiento

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles N/A_____(Ton)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil):_____N/A

8. Volumen total reutilizado: N/A (Ton)

9. Duración del proceso: _____(meses)

10. Área final recuperada: _____(m2)

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____(%)

12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

El mantenimiento de parques, objeto del contrato, se enfoca en la reDICación de elementos que han alcanzado el fin de su vida útil. Por sus condiciones, los residuos generados no son reutilizables ni aprovechables, ya que carecen de las propiedades necesarias para integrarse nuevamente al proceso constructivo.

Firma del Representante Legal o Director de obra

10. ANEXO 8
CERTIFICADO PINTU RINCON

PINTURAS
PINTU-RINCON 2
LA MAGIA DEL COLOR

Bogotá D.C. 30 de abril de 2025

señores: **CONSORCIO INNOVAPARQUES**

Atn: Ing. Andrea Lopez
Ciudad

Respetada Ingeniera,

Con la presente Yo, **FABIO HUMBERTO RINCON ÁLVAREZ**, actuando en nombre del almacén **PINTU RINCON 2**, Identificada con Nit No.1.054.120.020-1 me permito certificar que la empresa INGENIERÍA CMC SAS, identificada con Nit No. 901.087.132-6, realiza la entrega de canecas de **Pintura Vinilo Tipo 2** y canecas de **pegante Bicomponente**, desocupadas, para el reembase de productos propios de nuestra fabricación, como Graniplast, carrasplast y Sicoplast.

La presente certificación es dada en Bogotá a los 30 días del mes de abril de 2025.

Fabio Rincon A.

FABIO HUMBERTO RINCON
C.C. No. 1.054.120.020-1
CL 139 109 B 14
Tel: (601) 3134580445
Bogotá - Colombia
jjrincon2822@hotmail.com