ACTA N°

FECHA: Bogotá,

HORA: 9 40 AM

LUGAR: C.P La Naila.

TEMA: Sistema funcionamiento Caldera. "Camara Humeda"

ASISTENTES: Ingeniero Ignacio Amaya., Tecnico Zaido Torres, Francisco SanJuan. Pedro G.

ORDEN DEL DÍA: Henry Zamudio

Retoo alimentacion funcionamiento de Caldera y Sus Componentes

DESARROLLO:

Se realiza visita por parte del Ingeniero Ignacio funcionario de la empresa Comisa, quien suministro y Hizo a Cargo el funcionamiento del equipo en sitio maria Sandy Claridad en la Sudar expuesta por el operario Henry Zamudio así

Se verifica funcionamiento de Platadas Tanque condensada, para lo que se da Claridad en los condensados

Powered by CamScanner

que se acumulan y de pasa que el nivel del mismo supere el nivel, Indica se debe purgar y dar el nivel que corresponde para el funcionamiento al inicio del proceso.
2- Turbulencia y Explosion al inicio de Marcha Caldera: Se da la indicación de dar Cierre de la Valvula Salida Vapor Caldera antes de dar Marcha al equipo una vez se apague el equipo automaticamente se debe Abrir y ya dar inicio normal al equipo, en cuanto a la explosion del sistema al prender la Caldera el ingeniero Ignacio indica es normal, puede suceder por sobre Carga en el Sistema de Gas
-3 Testigos Tablero Caldera: Indica que el dia Miercoles 13 de Agosto se realizara el Cambio de los Testigo, al igual la Instalacion de la Placa de Fabricación Se Instalara la Tuberia desfogue Valvula de Seguridad Caldera, Se le Confirma del ingeniero Ignacio al igual al Tecnico que quedan despejadas las Inquietudes frente inquietudes expuestas en correo al Sr Francisco San Juan.

Powered by CamScanner

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jenny Camacho Operano	C.P.S. Apoyo	C.P. La Victoria	
Pedro Antonio Gomez	Operario	C.P. La Victoria	
	T.e.	Gemsa	
Francisco Reyes S.	Auxiliar Area de Optimización	Plantas Físicas	
Ignacio Arroyo?	Ing. Gemsa	Gemsa	

Elaboró:

Powered by CamScanner