

INFORME DE ACTIVIDADES PRESTADOR DE SERVICIOS

NOMBRE COMPLETO:	OTALVARO PRADA ANGEL ANTONIO
NUMERO DE CÉDULA:	16.656.928
FECHA INFORME:	22 SEPTIEMBRE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	4181.010. 26.1.500 - 2025
CUOTA:	TRES (3)
SUPERVISOR DE CONTRATO:	MARIA DEL PILAR DEHAQUIZ FERNANDEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales, con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación recursos propios.
LINK PARA VERIFICAR EVIDENCIAS	https://drive.google.com/drive/folders/14MUNounow9aREChwyzh_HbBg6y005Ap2?usp=drive_link

ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así

Obligacion1. Realizar Visitas técnicas en los predios para verificación de sus instalaciones eléctricas que estén conforme al cumplimiento del RETIE; para levantar censos de carga de energía eléctrica y de acueducto con el fin de efectuar la liquidación de consumos, y para verificar la existencia y el estado de funcionamiento de los equipos de medida de energía y acueducto, conexiones fraudulentas, altos consumos, daños y fugas en predios propiedad del Distrito Especial Santiago de Cali.

1.1. Apoyé visita técnica en el Inmueble CALI 10, donde observo que los medidores de servicios públicos Ac.2022S – 3735, En. AIPE-8269 existen y funcionando bien.

1.2. Apoyé visita técnica inmueble Estación Policía El Guabal, se observa que el inmueble cambio a Brigada Médica el cual está abandonado.

Los medidores de servicios públicos Ac. 14-25206 NO existe, En. C23d – 066 existe y funcionando bien.

1.3. Apoyé visita técnica en el Inmueble CALI 5, se observa que los medidores de servicios públicos Ac.22L -67653, En. U4UW – 8490 existen y funcionando bien.

1.4. Apoyé visita técnica en el Inmueble Secretaria de Transito Mpal. , se observó que los medidores de servicios públicos Ac. DME70 – 2820, En. U4EW-6826 existen y funcionando bien.

El medidor de energía se encuentra ubicado en la Subestación de energía, con PP 12672 y transformador de potencia 400Kva (Aceite).

1.5. Apoyé visita técnica en el Inmueble Comedor Comunitario, se observa que los medidores de servicios públicos Ac. VW - 21708, En. C260 - 3955 existen y funcionando bien.

1.6. Apoyé visita técnica en el Inmueble CALI 16, se observa que los medidores de servicios públicos Ac.13 - 3541, En. U43W - 8342 existen y funcionando bien.

1.7. Apoyé visita técnica en el Inmueble Centro Cultural Comuna 16, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. 13 – 23194, En. E4EK – 3682 existen y funcionando bien.

1.8. Apoyé visita técnica en el Inmueble Biblioteca La Unión, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. 17 – 94000, En. E4ER – 1960 existen y funcionando bien.

1.9. Apoyé visita técnica en el Inmueble Comedor Juan XIII, se observó que el medidores de servicios públicos Ac. 1970 – 8274, existe y funcionando bien.

NOTA: El medidor En. E4ER – 1960 que aparece en la factura NO existe, se encontró en terreno el medidor de En. D3EJ - 54260 funcionando bien.

1.10. Apoyé visita técnica en el Inmueble Estación Policía Mariano Ramos, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. 2019S - 0559, En. B3SK - 3761 existen y funcionando bien.

1.11. Apoyé visita técnica en el Inmueble Estación Policía Terrón Colorado, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. 2019S - 9607, En. B3SK - 3555 existen y funcionando bien.

1.12. Apoyé visita técnica en el Inmueble JAC Terrón Colorado, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. EM - 3176, D3EJ – 03467 existen y funcionando bien.

1.13. Apoyé visita técnica en el Inmueble Centro Cultural Vista Hermosa, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. NO existe, En. E4PJ – 4643 existen y funcionando bien.

1.14. Apoyé visita técnica en el Inmueble CALI 13, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. 13 – 29933, En. T4EA – 9397 existen y funcionando bien.

1.15. Apoyé visita técnica en el Inmueble CAI Pondaje, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. 2021S – 1724, En. D3EJ – 00569 existen y funcionando bien.

1.16 Apoyé visita técnica en el Inmueble Estación Policía El Diamante, se observó que los medidores de servicios públicos Ac. 2019S – 0407, En. C2SB - 5108 existen y funcionando bien.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: según lo establecido en el contrato de prestación de servicios “CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable.” y “CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. Me permito informar que he realizado el pago de la Seguridad social respectiva de la siguiente manera:

Mes vencido: _____ Mes anticipado: X Extemporáneo: _____

No DE PLANILLA DE PAGO:1074976604 IBC DEL PAGO REALIZADO: \$1.848.000

FECHA DE PAGO:1 SEPTIEMBRE 2025 MES DE PAGO SS: SEPTIEMBRE 2025

OBSERVACIÓN: N/A

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nombre del contratista
C.C. 16.656.928