Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: — **ACTA DE VECINDAD CIERRE** — Fecha de realización: 23/07/2025

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación	INTERVENTOR:	Consorcio PTAR 52286 Eduardo J. Rodriguez
CONTRATO No:	4600102638	BARRIO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Optimizar la planta de tratamiento de Aguas Residuales.	COMUNA:	
CONTRATISTA:	Consorcio ALPHA II	FECHA DE INICIO:	23/07/2025 — FECHA DE TERMINACION: 23/07/2025

2. INFORMACION DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:		CÉDULA:	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Cuarto de control PTAR	TELÉFONO:	
N° DE PISOS	Un piso		
N° DE PISO INVENTARIADO			

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCION	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mamposteria en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa	Sellos	B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	Fisuras Internas
C	B R M		B R M		B R M		R R M	Se agrietan	R R M	Se pintaron	B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		R R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa	Filtración	B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		R R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	R R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	R R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA

4. OBSERVACIONES

- Filtros y Estico de muros con fisuras.
- Perdida del Baño N° cierre.
- humedad en placa techo

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción
	Pintaron Muros, tubos y tanques.
	Piso
	Cuarto Electrico y tableros

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparezcan con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

Jose F Vera
NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Cristina
NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO
Representación Acueducto

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Cristina
NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO
Rppr. Acueducto