ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 6 Marzo 2025	Hora: 15:00	Área/Unidad operativa: COMEDOR COMUNITARIO 113943 CC CP 10-003 LAS FERIAS	Localidad: Engativá
Inspección realizada por: Andrea Carolina Lozano Ruiz		Nombre responsable unidad: INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	8	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				N/A
2	COCINA	8	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				N/A
3	PATIO	8	25		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				El manómetro siempre debe estar en la zona verde, en este caso está en la zona roja, por ende, la presión del extintor no es la correcta.
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Andrea Carolina Lozano Ruiz

Firma responsable inspección

Ingrid J Olejua Lozada

Firma responsable unidad operativa