INFORME DE COMISIÓN, INSPECCIÓN, VISITA

Fecha:	Día	03	Mes	08	Año	2023	Hora:	2:00pm

COMISION [ ] INSPECCION [ ] VISITA [X]

Nombre del Funcionario: MARIA CRISTINA ANGARITA BARON
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia: INFRAESTRUCTURA

Lugar/Entidad: MUNICIPIO DEL SOCORRO			
Nombre quien atiende: ARQ. ALEIDA MALDONADO			
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Teléfono:	3138400935
Objetivo: Verificar avance de obras objeto del convenio interadministrativo No CO1.PCCNTR.4331864, con Numeración interna: 3916 de 2022 de objeto “ANUAR ESFUERZOS TENICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO.”			

Desarrollo

Se realizó visita de inspección visual en compañía de la Arq. Aleida Maldonado como supervisora del Municipio del Socorro, en el tramo de la ruta 45A-ST-05 Vía Socorro – Palmar (Tramo Berlín – Baraya), donde se verifica de obras ejecutadas con la Conformación de la calzada existente y el suministro e instalación de afirmado ramo finalizado en un 100%.

Se realizó recorrido al tramo 45A-ST-04 Vía Socorro – Simacota, donde se verifica de obras ejecutadas con la Conformación de la calzada existente y el suministro e instalación de afirmado y el tramo se encuentra en un 90% de ejecución.

Para El tramo 45A-06-B Vía Socorro – Palmas del Socorro, se estaba realizando alistamiento de maquinaria y materiales para dar inicio a la ejecución del mejoramiento.

Por lo anterior se pudo constatar que a la fecha se encontraba en ejecución el contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO EN EL MARCO DEL CONVENIO No. C01.PCCNTR.4331864 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO y el contrato de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA EN EL MARCO DEL CONVENIO No. CO1.PCNTR.4331864 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, dando el respectivo cumplimiento del objeto del convenio.
No se presenta ninguna queja de la comunidad y/o vehículos que transitan por los corredores mencionados.

REGISTRO FOTOGRAFICO

- Tramo de la ruta 45A-ST-05 Vía Socorro – Palmar (Tramo Berlín – Baraya),





- Tramo 45A-ST-04 Vía Socorro – Simacota





Firma del Funcionario:

Nombre: **MARIA CRISTINA ANGARITA BARON**
CC: 63.551.154