Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

emvarias
Grupo epm

CONTRATO N° 4600104902 de 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO SOBRE LA SEÑALIZACIÓN VIAL, SEMAFORIZACIÓN Y DISPOSITIVOS ITS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN.

INFORME MENSUAL # 01

PERIODO: 21 de mayo a 30 de junio de 2025

ELABORÓ:	Edil Gerardo Ramírez Serna Leidy Milena Torres Luna Gloria Elena Aguilar Carvajal
REVISÓ	Natalia Zapata Puerta
APROBÓ:	Natalia Osorio Osorio Jorge Alberto Ramirez Giraldo

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 3
Datos Generales del Contrato Interadministrativo 3
2. OBJETIVOS 3
2.1 OBJETIVO GENERAL 3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 4
Cantidades Contratadas: 4
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 5
5. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL - COMPONENTE 1: 6
Corredores Viales asignados por la Supervisión para ser intervenidos mediante el contrato: 6
Diseño, presentación y aprobación del Plan de Manejo de Transito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad: 6
Adquisición de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades contractuales. 6
Talento Humano, Afiliación a la seguridad social y capacitación 7
Equipos, vehículos y herramientas: 7
6. DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y PODA DE ÁRBOLES -COMPONENTE 2: 7
Zonas Priorizadas de Intervención por la Secretaría de Movilidad 7
Plan de Manejo de Transito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad: 8
Diagnósticos Técnicos por Tipo realizados en el Periodo reportado: 8
Individuos intervenidos a través de la actividad de Poda en el Periodo reportado: 15
Talento humano, Equipos y Materiales del Componente 2 16
Talento humano para la ejecución del Componente 2 17
Seguridad y Salud en el trabajo: 18
7. INFORME ADMINISTRATIVO: 18
Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 18
8. INFORME FINANCIERO: 19
Las condiciones de la ejecución de los recursos del contrato es la siguiente: 19
9. INFORME JURÍDICO: 19
El estado de las garantías del contrato es el siguiente: 19
10. DOCUMENTOS ANEXOS: 19

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Datos Generales del Contrato Interadministrativo

CONTRATO No.:	**4600104902 de 2025**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NIT	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P
NIT	890.905.055-9
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO SOBRE LA SEÑALIZACIÓN VIAL, SEMAFORIZACIÓN Y DISPOSITIVOS ITS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN.
VALOR TOTAL CONTRATO:	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ML ($633.185.259) IVA Incluido.
DURACIÓN:	OCHO (8) MESES, sin superar la vigencia fiscal y contados a partir de la fecha de la legalización y marcación de inicio en SECOP II por parte del supervisor del contrato, previa obtención del Registro Presupuestal correspondiente.
FECHA DE INICIO:	21/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
SUPERVISORES DEL CONTRATO	NATALIA OSORIO OSORIO JORGE ALBERTO RAMIREZ GIRALDO

Se plantea para el contrato **(COMPONENTE N°1)**, prestar el servicio de aseo y mantenimiento de la señalización vial de la ciudad mediante la ejecución de actividades consistentes en las labores de lavado y limpieza de los elementos segregadores de carril, tales como bordillos, tachas, delineadores y el lavado de las señales verticales en las zonas que la supervisión del contrato considere pertinentes.

Adicionalmente se plantea **(COMPONENTE N°2)** realizar un diagnóstico técnico y poda de árboles, que tiene como finalidad mitigar y retirar ramas que obstaculizan la visual de los actores viales en los puntos donde se encuentre instalado el sistema de semaforización, y dispositivos ITS del Distrito de Medellín. El propósito es propiciar un mantenimiento óptimo al escenario público y las zonas administradas por el ente territorial, así garantizar condiciones, funciones ecológicas y silviculturales de los árboles, percepción de limpieza y mitigación de riesgos y mejora en la seguridad para todos los actores viales.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del contrato 4600104902 DE 2025 suscrito entre el Distrito de Medellín – Secretaría de Movilidad y Emvarias S.A. E.S.P, para determinar los avances de la ejecución física y financiera del contrato interadministrativo, en el periodo comprendido entre **los días 21 de mayo y 30 de junio de 2025** en el Distrito de Medellín.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar a la Secretaría de Movilidad de Medellín los avances de la ejecución de las actividades contratadas con Emvarias S.A ESP, los corredores viales que fueron intervenidos mediante lavado y limpieza, así como los diagnósticos técnicos y podas de árboles realizada, durante el periodo comprendido entre los días **los días 21 de mayo y 30 de junio de 2025** en el Distrito de Medellín.

- Establecer los porcentajes de ejecución física y financiera con corte **al día 30 de junio de 2025,** de cada una de las actividades del contrato interadministrativo 4600104902 DE 2025 suscrito entre el Distrito de Medellín- Secretaría de Movilidad y Emvarias S.A E.S.P.

- Documentar el cumplimiento de los Planes de Manejo de Transito PMT y de Acción Socio Ambiental en Obra PASAO y el seguimiento protocolos de seguridad implementados durante la ejecución de las actividades en el periodo reportado.

- Facturar las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Secretaría de Movilidad de Medellín, en el periodo comprendido entre **días 21 de mayo y 30 de junio de 2025**.

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cantidades Contratadas:

En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades contratadas para el cumplimiento del objeto contractual:

CONDICIONES DEL CONTRATO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	Limpieza de Delineadores (Hitos).	Und	1.500	$ 3.991,00	$ 5.986.500
2	Limpieza de Bordillos.	Und	10.000	$ 4.962,00	$ 49.620.000
3	Limpieza de Tachas.	Und	9.000	$ 1.192,00	$ 10.728.000
4	Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo el tablero. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	Und	4.059	$ 20.748,00	$ 84.216.132
5	Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares	Und	2.034	$ 35.849,00	$ 72.916.866
6	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	Global	1	$ 15.811.402,00	$ 15.811.402
				SUBTOTAL COMPONENTE 1	**$ 239.278.900**
1	Visita para diagnóstico técnico	Und	950	$ 56.418,00	$ 53.597.100
2	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	Und	200	$ 136.727,00	$ 27.345.400
3	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	Und	200	$ 227.433,00	$ 45.486.600
4	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	Und	165	$ 319.251,00	$ 52.676.415
5	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	Und	165	$ 411.069,00	$ 67.826.385
6	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	Und	170	$ 761.405,00	$ 129.438.850
7	Mantenimiento de Bambú o Guadual	Metro cuadrado	10	$ 33.421,00	$ 334.210
8	Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	Metro Lineal	50	$ 140.359,00	$ 7.017.950
				SUBTOTAL COMPONENTE 2	**$ 383.722.910**
				TOTAL COMPONENTES	**$ 623.001.810**
				IVA (19%)	**$ 10.183.449**
				TOTAL	**$ 633.185.259**

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de ejecución de las actividades propuesta por Emvarias SA ESP:

	ÍTEM	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO 4600104902 de 2025		may-25				jun-25				jul-25				ago-25				sep-25				oct-25				nov-25				dic-25			
				S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4
COMPONENTE 1 LAVADO DE SEÑALES VERTICALES Y ELEMENTOSSEGREGADORES DE CARRIL	Legalizaciones del Contrato, Pólizas; Permisos, PMT; programación de actividades, Reuniones de seguimiento		Cantidades Contratadas																																
	1	Limpieza de delineadores (Hitos)	1.500																																
	2	Limpieza de bordillos (40cm)	10.000																																
	3	Limpieza de tachas	9.000																																
	4	Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo la lámina y tubería. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	4.059																																
	5	Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares	2.034																																
COMPONENTE 2 DIAGNÓSTICO Y PODA DE ÁRBOLES EN ESPACIO PÚBLICO	1	Visita para diagnóstico técnico	950																																
	2	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	200																																
	3	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	200																																
	4	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	165																																
	5	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	165																																
	6	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V.	170																																
	7	Mantenimiento de Bambú o Guadual	10																																
	8	Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	50																																

5. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL - COMPONENTE 1:

Corredores Viales asignados por la Supervisión para ser intervenidos mediante el contrato:

A continuación, se enumeran los corredores viales inicialmente asignados por la supervisión del Contrato y que serán tenidos en cuenta para el trámite ante la autoridad de tránsito de los respectivos permisos de ocupación parcial:

ACTIVIDAD	CORREDORES VIALES
Limpieza de Delineadores (Hitos), Limpieza de Bordillos, Limpieza de Tachas.	Avenida Guayabal Sentido Norte -Sur. Avenida Guayabal Sentido Sur - Norte. Avenida Oriental (Carril Metro-plus) ambos sentidos Otros Corredores Viales asignados por la Secretaría de Movilidad , de acuerdo con saldos pendientes de intervenir
Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo el tablero. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	Corredores Viales asignados por la Secretaría de Movilidad
Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares	Corredores Viales asignados por la Secretaría de Movilidad

Diseño, presentación y aprobación del Plan de Manejo de Transito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad:

Para el manejo de las acciones preventivas que permitan garantizar la seguridad vial de todos los actores y usuarios de corredores viales objeto de intervención, mediante este contrato interadministrativo, la Secretaría de Movilidad mediante oficio con radicado 202530282660 24/06/2025, el Plan de Manejo de Transito - PMT.

Se adjunta con el informe copia del oficio de aprobación. EJECUCIÓN CT 4600104902 DE 2025

Adquisición de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades contractuales.

Previo al inicio de las actividades, se hizo la compra de los Elementos de Protección Personal (EPP) y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades para dar cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato.

Talento Humano, Afiliación a la seguridad social y capacitación

Todas las personas que participarán en la ejecución de las actividades del contrato se garantiza la afiliación al Sistema de Seguridad Social de Colombia, fondo de pensiones, y una Administradora de Riesgos Laborales **(ARL)**.

Equipos, vehículos y herramientas:

Para la ejecución del contrato, se dispuso de los siguientes materiales herramientas y equipos:

Vehículos.

Para el desarrollo del contrato se cuenta con los siguientes vehículos para el transporte de personal y materiales:

2 carro tanque Chevrolet FRR de 9.000 litros de agua cada uno
2 camiones tipo estaca dotado con 2.000 Lt de agua. Cada uno
3 camionetas doble cabina para transportar las personas, la señalización y los elementos de trabajo
2 automóviles para el transporte de personal

Equipos y Herramientas.

4 Hidro lavadoras de 3800 PSI a gasolina.
8 mangueras de 10 mts con acoples rápidos.
2 mangueras de 25 mts con acoples rápidos.
2 mangueras jardineras de 40 mts.
Cepillos Cerdas suaves y duras
Microfibras y Costales de fibra
Palas
Cepillos
Espátulas

Materiales.

Galones de desengrasante líquido Industrial 100% Biodegradable
Agua abundante, tomada del sistema de acueducto municipal.

6. DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y PODA DE ÁRBOLES -COMPONENTE 2:

Zonas Priorizadas de Intervención por la Secretaría de Movilidad

Para el diagnóstico de árboles asociados a conflictos con semaforización y dispositivos ITS, la Secretaría de Movilidad definió unos puntos de intersección prioritarios identificados y remitió a EMVARIAS tres bases de datos (CITRA, Red de semáforos y SIMM) en las cuales se asoció: dirección, número de dispositivo, registros fotográficos y otros complementarios para la evaluación silvicultural pertinente.

Los sectores priorizados por el ente territorial se encontraban distribuidos en diferentes puntos del Distrito de Medellín. Para el periodo definido, se diagnosticaron ciento cinco (105) árboles objeto de poda, los cuales se encontraban en conflicto con la red semafórica y dispositivos ITS.

Plan de Manejo de Transito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad:

Para el manejo de las acciones preventivas que permitan garantizar la seguridad vial de todos los actores asociados durante el desarrollo de las actividades para este componente, la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín mediante oficios con Radicados N° 202530021363 del 23 de enero de 2025 y 202530238814 del 29 de mayo de 2025, aprobó el Plan de Manejo de Transito - PMT presentado por DVB Ingeniería S.A.S., quien actualmente celebra con EMVARIAS S.A. E.S.P el contrato No. CW 262730 para la intervención de poda de árboles en el espacio público de acuerdo con los lineamientos del Plan de Manejo del Componente Arbóreo aprobado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Se adjunta a este informe la copia del oficio con radicado N° 202430342950 del 27 de julio de 2024. Adicionalmente, se adjunta el radicado N° 202430550219 del 23 de octubre de 2024, el cual refiere la aprobación de prórroga del Plan de Manejo de Transito asociado al radicado 202430342950.

Diagnósticos Técnicos por Tipo realizados en el Periodo reportado:

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades asociadas al COMPONENTE 2:

Total, Diagnósticos 105 árboles.

CATEGORÍA ARBOREA	N° DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	21
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	53
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	24
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	4
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	3
Mantenimiento de Bambú o Guadual	0
Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	0
TOTAL	**105**

A continuación, se detalla la información técnica asociada a los 105 individuos diagnosticados:

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
J6287	00115070002009	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 50 N 05-70, Separador Vial, Avenida Regional	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,5	Categoría II
J6288	00115070002010	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 50 N 05-70, Separador Vial, Avenida Regional	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,3	Categoría II
J6289	00115070002276	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Carrera 50 N 05-70, Separador Vial, Avenida Regional	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,5	Categoría II

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
J6290	00115070002120	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 50 N 05-70, Separador Vial, Avenida Regional	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,2	Categoría I
J6291	00115070000762	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 50 N 05-70, Separador Vial, Avenida Regional	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,8	Categoría II
J6292	00115070000763	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Carrera 50 N 05-70, Separador Vial, Avenida Regional	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,6	Categoría III
J6363	00115010190012	*Mangifera indica*	Mango	Calle 2SUR N 65-121	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,1	Categoría II
J6364	00115010190001	*Mangifera indica*	Mango	Calle 2SUR N 65-121, Separador Vial	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,7	Categoría II
J6275	00115040001018	*Ficus benjamina*	Falso laurel	Carrera 52 N 25-68	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,8	Categoría III
J6276	00115030000784	*Casearia corymbosa*	Varablanca	Carrera 52 N 25-62, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,3	Categoría II
J6277	00115040001017	*Ficus benjamina*	Falso laurel	Carrera 52 N 25-74	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	14,2	Categoría III
J6278	00115040000888	*Casearia corymbosa*	Varablanca	Carrera 52 N 20-24, Avenida guayaba, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5	Categoría I
J6279	00115040000792	*Bauhinia picta*	Casco de vaca	Carrera 52 N 20-24, Avenida guayaba, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,4	Categoría II
J6280	00115040000887	*Casearia corymbosa*	Varablanca	Carrera 52 N 20-24, Avenida guayaba, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5	Categoría I
J6282	00115070001245	*Libidibia punctata*	Ebano	Calle 10 N 50-170, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,2	Categoría II
J6284	00115070001242	*Libidibia punctata*	Ebano	Calle 10 N 50-170, Separador Central	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,5	Categoría I
J6285	00115070600097	*Lagerstroemia speciosa*	Flor de reina	Calle 10 N 50-170, Costado Sur	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,5	Categoría II
J6286	00115070600098	*Lagerstroemia speciosa*	Flor de reina	Calle 10 N 50-170, Costado Sur	Comuna 15 - Guayabal	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,8	Categoría II
J6298	00111040000753	*Handroanthus chrysanthus*	Guayacán amarillo	Calle 44 N 67-55, Separador Central	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,4	Categoría II

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
J6299	00111030000776	*Tabebuia rosea*	Guayacán rosado	Calle 44 N 67-37, Separador Central	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,3	Categoría II
J6300	00111030000203	*Mangifera indica*	Mango	Calle 44 N 67-37, Separador Central	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,8	Categoría III
J6317	00111120000219	*Ficus benjamina*	Falso laurel	Carrera 80 N 45GG-72	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	22,9	Categoría V
J6318	00111120000107	*Ficus benjamina*	Falso laurel	Carrera 80 N 45GG-90	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	21,6	Categoría V
J6322	001In030000023	*Eucalyptus saligna*	Eucalipto	Carrera 65 N 80-253	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,2	Categoría IV
J6334	00111110000333	*Hibiscus tiliaceus*	Majagua	Carrera 74 N 43-54	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,5	Categoría III
J6348	00105020000238	*Terminalia catappa*	Almendro	Carrera 64C N 111-31	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,7	Categoría III
J6349	00110060000738	*Terminalia catappa*	Almendro	Carrera 57 N 51-74, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,6	Categoría I
J6350	00110060000740	*Terminalia catappa*	Almendro	Carrera 57 N 51-74, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3	Categoría I
J6351	00110060000741	*Terminalia catappa*	Almendro	Carrera 57 N 51-74, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,7	Categoría I
J6352	00110060000742	*Terminalia catappa*	Almendro	Carrera 57 N 51-74, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,4	Categoría I
J6353	00110060000743	*Terminalia catappa*	Almendro	Carrera 57 N 51-74, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,6	Categoría I
J6354	00110060000744	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 57 N 51-74, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,4	Categoría I
J6355	00110060000387	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Carrera 59 N 53A-10 separador central avenida regional (sentido sur - norte)	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	18,2	Categoría IV
J6356	00110060000386	*Fraxinus uhdei*	Urapán	Carrera 59 N 53A-10 separador central avenida regional (sentido sur - norte)	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	17,4	Categoría IV
J6357	00110060280025	*Diospyros virginiana*	Zapote negro	Carrera 59 N 53A-10 separador central avenida regional (sentido sur - norte)	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,5	Categoría II

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
J6358	00110060000262	*Diospyros virginiana*	Zapote negro	Carrera 59 N 53A-10 separador central avenida regional (sentido sur - norte)	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,3	Categoría II
J6337	00105010000759	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 63 N 120-120	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,8	Categoría II
J6338	00105010000758	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 63 N 120-120	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,8	Categoría II
J6339	00105010000655	*Casearia corymbosa*	Varablanca	Carrera 63 N 120-120	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,4	Categoría I
J6340	00105010000667	*Cassia grandis*	Cañafístula	Carrera 63 N 120-120	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,3	Categoría III
J6341	00105020040279	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 64C N 111G-37	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,8	Categoría III
J6342	00105020040260	*Senna spectabilis*	Velero	Carrera 64C N 111G-37	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,8	Categoría II
J6343	00105020040278	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 64C N 111G-37	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,6	Categoría III
J6344	00105020040247	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 64C N 111G-37	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,2	Categoría III
J6345	00105020040274	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 64C N 111G-37	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,3	Categoría III
J6248	00109140000010	*Adonidia merrillii*	Palma manila	Carrera 42 N 31A-02, Avenida las Palmas, Separador central	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento	7,4	Categoría II
J6249	00109140000009	*Adonidia merrillii*	Palma manila	Carrera 42 N 31A-02, Avenida las Palmas, Separador central	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento	6,8	Categoría II
J6259	00114010000495	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 25A-92, Separador Central	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,7	Categoría II
J6315	00114010000409	*Anacardium excelsum*	Caracolí	Carrera 43A N 14-57, Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,8	Categoría III
J6360	00110170000530	*Dracaena fragrans*	Dracena	Calle 58 N 40-50, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento	5,6	Categoría II
J6361	00110170000531	*Dracaena fragrans*	Dracena	Calle 58 N 40-50, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento	5	Categoría I
J6362	00110170000532	*Dracaena fragrans*	Dracena	Calle 58 N 40-50, Separador Vial	Comuna 10 - La Candelaria	Poda de mantenimiento	5,4	Categoría II
J6305	00114030200101	*Ficus lyrata*	Pandurata	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento,	8,4	Categoría II

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
						Poda de despunte		
J6306	00114030200102	*Ficus lyrata*	Pandurata	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,7	Categoría II
J6307	00114030200103	*Ficus lyrata*	Pandurata	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,2	Categoría II
J6308	00114030200104	*Flacourtia indica*	Cerezo del gobernador	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,2	Categoría I
J6309	00114030200105	*Flacourtia indica*	Cerezo del gobernador	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,4	Categoría II
J6310	00114030200106	*Flacourtia indica*	Cerezo del gobernador	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,7	Categoría I
J6311	00114030200107	*Flacourtia indica*	Cerezo del gobernador	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,5	Categoría I
J6312	00114030200093	*Erythrina poeppigiana*	Cambulo	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	13,7	Categoría III
J6313	00114030200172	*Moquilea tomentosa*	Oiti	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,7	Categoría I
J6314	00114030200169	*Eugenia uniflora*	Guayabo grosello	Carrera 49 N 20-70, Al frente Separador Vial	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,7	Categoría I
J6366	00114010040054	*Mangifera indica*	Mango	Calle 24 N 45-59, Esquina	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,2	Categoría II
J6256	00114040000253	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 19-104, Separador Central	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,5	Categoría II
J6257	00114040000254	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 43A N 19-104, Separador Central	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	6,6	Categoría II
J6258	00114040000270	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 43A N 19-104, Separador Central	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,5	Categoría III
J6302	00114030000431	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 48 N 18-120	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,6	Categoría II
J6303	00114030000430	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 48 N 18-120	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,4	Categoría I
J6304	00114030000429	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 48 N 18-120	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	5,6	Categoría II
J6250	00109150030691	*Inga edulis*	Guamo	Carrera 38 N 19-255, Avenida las Palmas, Separador central	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,6	Categoría III

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
J6251	00109150000235	*Syagrus romanzoffiana*	Palma de azúcar	Carrera 38 N 19-255, Avenida las Palmas, Separador central	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento	8	Categoría II
J6252	00109150000236	*Syagrus romanzoffiana*	Palma de azúcar	Carrera 38 N 19-255, Avenida las Palmas, Separador central	Comuna 9 - Buenos Aires	Poda de mantenimiento	9,5	Categoría II
J6253	00114060180023	*Syagrus sancona*	Palma sancona	Carrera 32 N 16-35, Avenida las Palmas	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento	12,2	Categoría III
J6254	00114200000264	*Pithecellobium dulce*	Chimin ango	Carrera 43A N 08-66, Avenida Poblado, Separador central	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	15,6	Categoría IV
J6499	00116050000028	*Terminalia ivorensis*	Termin alia	Carrera 76 N 25-15, Separador Central	Comuna 16 - Belén	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	20,6	Categoría V
J6500	00116050000805	*Schefflera arboricola*	Chefler a enana	Carrera 76 N 25-15, Separador Central	Comuna 16 - Belén	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	2,6	Categoría I
J6501	00116050000055	*Lagerstroemia speciosa*	Flor de reina	Carrera 76 N 20A-29, Separador Central	Comuna 16 - Belén	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,3	Categoría II
J6502	00116050000469	*Lagerstroemia speciosa*	Flor de reina	Carrera 76 N 20A-07, Separador Central	Comuna 16 - Belén	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,6	Categoría II
J6335	00116200000336	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 76 N 32F-23	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,8	Categoría II
J6336	00116200000505	*Cenostigma pluviosum*	Acacia amarilla	Carrera 76 N 32F-23	Comuna 11 - Laureles-Estadio	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,8	Categoría II
J6495	00116030000837	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 76 N 28-23	Comuna 16 - Belén	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,6	Categoría II
J6496	00116030000836	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 76 N 28-23	Comuna 16 - Belén	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,7	Categoría II
J6497	00116030000827	*Syzygium malaccense*	Pero de agua	Carrera 76 N 28-23	Comuna 16 - Belén	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,7	Categoría II
J6346	00105020000338	*Leucaena leucocephala*	Leucae na	Carrera 64C N 111-29	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	4,5	Categoría I
J6347	00105020000272	*Sapindus saponaria*	Chumbi mbo	Carrera 64C N 111-30	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	3,7	Categoría I
J6320	00107190000487	*Clitoria fairchildiana*	Barbas co Arbóreo	Calle 62 N 93-70, Separador central, Via a Santa Fe de Antioquia	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,2	Categoría II
J6324	00105230000130	*Libidibia punctata*	Ebano	Carrera 64 N 78, Costado oriental, separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,4	Categoría III

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
J6325	00105230000131	*Leucaena leucocephala*	Leucaena	Carrera 64 N 78, Costado oriental, separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,5	Categoría II
J6333	00107070000149	*Schinus terebinthifolia*	Falso pimiento	Calle 73 N 70-106	Comuna 7 - Robledo	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,5	Categoría II
J6323	001In030000022	*Inga acrocephala*	Guamo	Carrera 65 N 80-253	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,6	Categoría III
J6326	00105170000291	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de Manizales	Carrera 64A N 73-12, Separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,5	Categoría III
J6327	00105170000744	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de Manizales	Carrera 64 N 72-20, Separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,5	Categoría III
J6328	00105170000745	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de Manizales	Carrera 64 N 72-18, Separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,5	Categoría II
J6329	00105170000746	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de Manizales	Carrera 64 N 72-16, Separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	9,5	Categoría II
J6330	00105170000747	*Spathodea campanulata*	Tulipán Africano	Carrera 64 N 72-12, Separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,2	Categoría III
J6331	00105170000748	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de Manizales	Carrera 64 N 72-12, Separador Vial	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	10,8	Categoría III
J6332	00105170070176	*Lafoensia acuminata*	Guayacán de Manizales	Carrera 64 N 72-11	Comuna 5 - Castilla	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	12,8	Categoría III
J6263	00114230020267	*Cupania americana*	Mestizo	Carrera 49 N 17A Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,6	Categoría II
J6264	00114230020239	*Cupania americana*	Mestizo	Carrera 49 N 17A Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,7	Categoría II
J6265	00114230020268	*Cupania americana*	Mestizo	Carrera 49 N 17A Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	8,2	Categoría II
J6266	00114230020242	*Moquilea tomentosa*	Oiti	Carrera 49 N 17A Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,2	Categoría II
J6267	00114230020241	*Moquilea tomentosa*	Oiti	Carrera 49 N 17A Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,5	Categoría II

CONSECUTIVO	CÓDIGO DEL ÁRBOL	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	UBICACIÓN	COMUNA	TIPO DE PODA	MEDIDA	TIPO
J6268	00114230020244	*Moquilea tomentosa*	Oiti	Carrera 49 N 17A Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,6	Categoría II
J6269	00114230020240	*Moquilea tomentosa*	Oiti	Carrera 49 N 17A Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	7,7	Categoría II
J6270	00114210000307	*Bischofia javanica*	Biscofia	Carrera 49 N 7 Sur sentido Sur-Norte, Separador vial, Avenida Regional	Comuna 14 - El Poblado	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	11,5	Categoría III

Individuos intervenidos a través de la actividad de Poda en el Periodo reportado:

Las intervenciones de poda refieren árboles que constituyen seres vivos y por normatividad, cualquier actividad sobre ellos en el Distrito de Medellín, debe ingresarse en el Sistema del Árbol Urbano (SAU), por lo tanto, se comparte en este documento los datos asociados a las podas ejecutadas e ingresadas en la plataforma en el periodo reportado y corresponden a 2 intervenciones de poda distribuidas de la siguiente manera:

CATEGORÍA ARBOREA	No. DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	0
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	1
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	1
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	0
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	0
Mantenimiento de Bambú o Guadual	0
Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	0
TOTAL	**2**

A continuación, se detalla la información técnica asociada a los 2 individuos intervenidos con el servicio de poda:

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
18/06/2025	N5927	001In190000518	*Dypsis lutescens*	8,5	Categoría II	Poda de mantenimiento	6	Retiro de ramas para mitigar afectación de cámara de CCTV, la cual pertenece al Proyecto de Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín.
18/06/2025	N5928	001In190000626	*Syagrus romanzoffiana*	13,2	Categoría III	Poda de mantenimiento	6	Retiro de ramas para mitigar afectación de cámara de CCTV, la cual pertenece al Proyecto de Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín.

REGISTRO FOTOGRÁFICO CORTE DE CÉSPED CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

N5927		
Antes	**Durante**	**Después**
		
N5928		
Antes	**Durante**	**Después**
		

Los registros fotográficos asociados a la actividad de poda de árboles contienen información de cada sitio referenciado con fotografías panorámicas y presentan coordenadas geográficas, fecha y hora de captura. El respaldo de esta información se encuentra en la carpeta online generada desde EMVARIAS para este contrato y cuyo enlace de acceso, consulta y descarga es el siguiente: Registro fotográfico

Reporte de novedades operativas:

Para este periodo no se cuenta con novedades operativas, considerando que el enfoque estuvo enmarcado en la actividad de diagnóstico de árboles.

Talento humano, Equipos y Materiales del Componente 2

Por tratarse de una actividad que requiere condiciones técnicas específicas y equipos especiales, además de un talento humano idóneo y certificado para trabajos asociados al uso

de motosierras y trabajo en alturas, EMVARIAS S.A E.S.P. para realizar las labores de diagnóstico y poda de árboles se acompaña de aliados expertos en la ejecución de este tipo de actividades; para este caso concreto son:

ITEM	ALIADO	CONTRATO
Diagnóstico de árboles	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	CW 260427
Poda de árboles	DVB Ingeniería S.A.S.	CW 262730

Talento humano para la ejecución del Componente 2

TIPO DE MANO DE OBRA	NÚMERO DE PERSONAS	TIPO DE RESPONSABILIDAD
Mano de obra no calificada - Mujeres	0	N/A
Mano de obra no calificada - Hombres	5	Supervisores, Podadores, Auxiliares
Mano de obra calificada - Mujeres	3	Supervisoras, Bióloga
Mano de obra calificada - Hombres	1	Coordinador técnico, inspector de campo, auxiliares SAU

Vehículos para recolección de residuos vegetales del componente 2

Para el desarrollo del contrato se cuenta con los siguientes vehículos para el transporte de residuos vegetales:

Placa	Marca	Línea	Modelo	Capacidad Kg	No. Ejes
LKO736	FOTON	BJ1128VGPEK-F2	2023	5900	2

Vehículos para transporte de personal, herramientas y materiales del Componente 2

Para el desarrollo del contrato se cuenta con los siguientes vehículos para el transporte de personal, herramientas y materiales:

Placa	Marca	Línea	Modelo	Tipo
DGT247	SSANGTONG	NEW ACTION SPORTS	2015	CAMIONETA- DOBLE CABINA
WFQ937	HINO	XZU720L-HKFRP	2018	CAMIÓN-FURGÓN

Recursos físicos y materiales del Componente 2.

Para la ejecución del contrato, se dispuso de los siguientes recursos físicos y materiales herramientas y equipos:

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD
EQUIPO DE ALTURAS	1
MACHETE	2
SEÑALIZACIÓN (Incluye 1 hombres en la vía - 1 Cierre derecha - 1 Cierre a ala izquierda - 2 Conos - Banderero - 1 Pare y siga)	1
MOTOSIERRA MS 250	2
CADENA MOTOSIERRA	2
LIMAS MOTO SIERRA	2
CINTA REFLECTIVA (ROLLOS)	1
LIMA MACHETE	2
KIT ANTIDERRAMES	1
HIPSOMETROS	1
CINTAS DIAMETRICAS	1

Seguridad y Salud en el trabajo:

A todas las personas que participan en la ejecución de las actividades se les suministró los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) necesarios para la ejecución de las actividades de diagnóstico de individuos objeto de poda e intervención posterior.

7. INFORME ADMINISTRATIVO:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Como anexo se hace entrega de los documentos firmados por el Revisor Fiscal de Emvarias SA ESP de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se relacionan a continuación:

Ver Documento Anexo A

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
18/06/2025	Aportes al sistema de seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje correspondiente al mes de mayo 2025.	Maricela Vidales Vargas Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 171008-T Designada por Ernst & Young Audit S.A. S

8. INFORME FINANCIERO:

Las condiciones de la ejecución de los recursos del contrato es la siguiente:

Valor del Contrato	**$**	**633.185.259**
Adiciones		$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	**$**	**633.185.259**
Pagos Realizados a la fecha		0
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 01	**$**	**23.407.515**
Porcentaje de ejecución financiera		3,70%

9. INFORME JURÍDICO:

El estado de las garantías del contrato es el siguiente:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	4275136	Calidad del Servicio	15–MAY–2025	30–JUN–2026		$ 63.318.526,00
SURAMERICANA	4275136	Cumplimiento	15–MAY–2025	30–JUN–2026		$ 63.318.526,00
SURAMERICANA	013001016461	Responsabilidad Civil Extracontractual	15–MAY–2025	31–DIC–2025		$ 284.700.000,00

10. DOCUMENTOS ANEXOS:

ANEXO A: Certificados Revisor fiscal y Parafiscales de Emvarias. EJECUCIÓN CT 4600104902 DE 2025

ANEXO B: Copia Radicado 202530282660 24/06/2025, el Plan de Manejo de Transito -PMT Lavado de Señales en corredores viales _ COMPONENTE N°1. EJECUCIÓN CT 4600104902 DE 2025

ANEXO C: Copia oficios con radicados N° 202530021363 del 23 de enero de 2025 y 202530238814 del 29 de mayo de 2025, aprobación del Plan de Manejo de Transito -PMT por la Secretaría de Movilidad de Medellín_ COMPONENTE N°2.

ANEXO D: Copias de las Pólizas. EJECUCIÓN CT 4600104902 DE 2025

ANEXO E: Permisos de EPM conexión a hidrantes. EJECUCIÓN CT 4600104902 DE 2025

ANEXO F: Carpeta en línea que relaciona las Fichas de diagnóstico de árboles, programaciones y registro fotográfico alojado en servidor, en el cual se evidencian las actividades realizadas durante el periodo reportado. El enlace de acceso a la información del COMPONENTE N°2 es: CONTRATO MOVILIDAD 4600104902 DE 2025