Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8327097
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 4:05:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8327097
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento y limpieza de las estructuras de captación, almacenamiento y de tratamiento de aguas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2025
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	83 Días
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

COLOMBIA, Bugalagrande
Número de documento 6199040

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO			
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO	Bancolombia	Ahorros	85481784382

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2025 3:44:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2025 4:27:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8327097_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2025 12:02:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17977800	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	322.595.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8327097
Proveedor LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR.8327097

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							83.030.008,00	58.300.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		70171707	POZO SUBTERRANEO PROFUNDIDAD: 25M. 1. Evaluación preliminar -Inspección física inicial de la cabeza del pozo y la zona perimetral. - Revisión del historial de operación, incluyendo caudal, abatimiento, recuperación y calidad del agua. -Comparación con parámetros de diseño y pruebas originales (como las de bombeo y recuperación). 2. Mantenimiento mecánico - Limpieza mecánica del interior del pozo, especialmente en las secciones con filtros, utilizando métodos como: Cepillado rotativo o pistoneo. 3. Rehabilitación química -Aplicación de productos químicos especializados como ácido muriático, hipoclorito o dispersantes. - Disolver incrustaciones minerales (hierro, manganeso, carbonatos). -Eliminar bioincrustaciones o material orgánico acumulado. 4. Lavado y aforo -Lavado prolongado con aire-agua hasta obtener agua clara. -Medición de caudales, niveles estáticos y dinámicos para comparar con los datos de diseño y operación inicial. 5. Verificación estructural -Inspección de la tubería entubada (PVC o acero), filtros y puntera, verificando posibles colapsos, incrustaciones o rupturas. - Revisión del sello sanitario, asegurando que los primeros metros estén debidamente sellados para evitar contaminación superficial. 6. Registro eléctrico -Realizar un nuevo registro eléctrico (Gamma Ray, SP y resistividad) si se sospechan daños estructurales o colmatación de zonas filtrantes. 7. Reinstalación del sistema de bombeo -Instalación del sistema de bombeo, garantizando que esté ubicado fuera de la zona de filtros para evitar perturbaciones en la captación. -Verificación de alineación y funcionamiento hidráulico adecuado. 8. Informe técnico post-mantenimiento -Consolidación de datos de caudales, abatimientos, recuperación, calidad del agua, y observaciones visuales.	1,00	UN	10.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00
2		70171501	Caracterización físico química. Caracterización fisicoquímica del agua subterránea posterior al mantenimiento del pozo profundo. Una vez culminadas las actividades de mantenimiento mecánico, hidráulico y/o químico del pozo profundo, se debe realizar una nueva caracterización fisicoquímica y bacteriológica del recurso hídrico captado, como parte de las obligaciones establecidas por el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.9.5 y 2.2.3.3.9.6. Esta caracterización es esencial para verificar que el agua subterránea continúa cumpliendo con los parámetros de calidad requeridos para su uso autorizado, y para evidenciar que no ha habido alteraciones negativas en la fuente hídrica producto de las intervenciones realizadas. Parámetros fisicoquímicos mínimos recomendados: pH, conductividad, temperatura, turbidez, color, DBO, DQO, dureza total, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, hierro, manganeso, entre otros según el uso. Parámetros microbiológicos: coliformes totales y fecales (E. coli). Los análisis debe ser realizado por un laboratorio acreditado, siguiendo procedimientos de muestreo y transporte bajo norma técnica vigente (NTC-ISO 5667-5), asegurando la representatividad y confiabilidad de los resultados.	1,00	UN	4.840.000,00	3.000.000,00	4.840.000,00	3.000.000,00
1		72154055	TANQUE SEPTICO - ÁREA AMBIENTAL - Limpieza y disposición final de residuos: limpieza, succión, remoción de material (grasas, aceites, sólidos, natas, material vegetal, etc.) y disposición final de lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.	6,00	M3	900.000,00	700.000,00	5.400.000,00	4.200.000,00
2		72154055	TANQUE SEPTICO - ÁREA AGRICOLA - Limpieza y disposición final de residuos: limpieza, succión, remoción de material (grasas, aceites, sólidos, natas, material vegetal, etc.) y disposición final de lodos en sitio autorizado por la entidad ambiental competente.	6,00	M3	640.000,00	400.000,00	3.840.000,00	2.400.000,00
3		72154055	CAJA RECIBIDORA DEL BOMBEO DEL TANQUE DE ENTRADA - PTAR - Limpieza y disposición final de residuos: limpieza, succión, remoción de material (grasas, aceites, sólidos, natas, material vegetal, etc.) y disposición final de lodos en sitio autorizado por la entidad ambiental competente. Nota: Se requiere la extracción de material sobrante/flotante (grasas, aceites, sólidos, material vegetal, natas, capas de algas, etc.). NO ES EL VOLUMEN TOTAL DE LA CAJA RECIBIDORA DEL BOMBEO DEL TANQUE DE ENTRADA, ES EL VOLUMEN DE LODOS Y/O RESIDUOS LÍQUIDOS A DISPONER, APROXIMADAMENTE 6 M3.	1,00	UN	5.400.000,00	4.000.000,00	5.400.000,00	4.000.000,00
4		72154055	CAJA RECIBIDORA DEL BOMBEO DEL TANQUE DE ENTRADA - PTAR - Mantenimiento de caja de pretratarmiento, la cual consta de canastilla metalica que funciona para la retencion de solidos, se deben realizar la inspeccion, y extracción de solidos.	1,00	UN	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
1		72154055	TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO -LARGO: 6,60 m -ANCHO: 5,50 m -ALTO: 2,50 m - Complejo Piloto Agroindustrial - Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo, elaborado en concreto, tiene escalera de acceso, requiere trabajo en espacios confinados.	2,00	M3	1.008.454,00	600.000,00	2.016.908,00	1.200.000,00
2		72154055	TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ROTOPLAST CAPACIDAD 1000 LITROS. - LAMFA SENNOVA Ganadería Enfermería - Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 1000 litros, elaborado en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.). Debe incluir: - Inspección estructural del tanque (fisuras, corrosión, filtraciones, estado de tapas y válvulas). - Revisión de accesorios internos, como flotadores y rejillas de ventilación. Nota: Si el tanque presenta fallas en alguno de los accesorios, se debe incluir la corrección y/o cambio de los mismos. A todo costo.	4,00	M3	1.112.355,00	550.000,00	4.449.420,00	2.200.000,00
3		72154055	TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ROTOPLAS CAPACIDAD 2000 LITROS. - Ganadería: -Casa Fiscal -Ambiente de formación -Lote D, Pradera -Establo - Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros cada uno, elaborados en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.). Debe incluir: - Inspección estructural del tanque (fisuras, corrosión, filtraciones, estado de tapas y válvulas). - Revisión de accesorios internos, como flotadores y rejillas de ventilación. Nota: Si el tanque presenta fallas en alguno de los accesorios, se debe incluir la corrección y/o cambio de los mismos. A todo costo.	8,00	UN	1.413.368,00	950.000,00	11.306.944,00	7.600.000,00
			TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ROTOPLAS CAPACIDAD 500 LITROS. - Cafeteria - Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 500 litros cada uno, elaborados en plástico,						

4	72154055	sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.).Debe incluir: - Inspección estructural del tanque (fisuras, corrosión, filtraciones, estado de tapas y válvulas). - Revisión de accesorios internos, como flotadores y rejillas de ventilación. Nota: Si el tanque presenta fallas en alguno de los accesorios, se debe incluir la corrección y/o cambio de los mismos. A todo costo. ANÁLISIS COMPLETO DE CALIDAD DEL AGUA (fisicoquímico y microbiológico) - Centro Agropecuario de Buga - Para garantizar la potabilidad del agua almacenada, el procedimiento de lavado y desinfección de tanques debe complementarse con una caracterización físico-química y microbiológica del agua, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. Esta caracterización debe incluir, como mínimo, los siguientes parámetros: pH (entre 6.5 y 9.0), turbidez (2 UNT), color aparente (15 unidades Pt-Co), cloro residual libre (entre 0.3 y 2.0 mg/L), y temperatura(preferiblemente 25 °C), además de garantizar la ausencia total de coliformes totales y Escherichia coli (0 UFC/100 mL). Las muestras deben tomarse una vez finalizado el proceso de limpieza y desinfección, asegurando una adecuada estabilización del sistema. El análisis debe ser realizado por un laboratorio acreditado, siguiendo procedimientos de muestreo y transporte bajo norma técnica vigente (NTC-ISO 5667-5), asegurando la representatividad y confiabilidad de los resultados.NOTA: Rutinas requeridas, es de 2 veces al año por cada servicio de lavado, limpieza y desinfección realizado a cada tanque.	4,00	UN	1.075.684,00	600.000,00	4.302.736,00	2.400.000,00
5	70171501		18,00	UN	1.443.000,00	1.150.000,00	25.974.000,00	20.700.000,00
1	72154055	TRAMPA GRASA - COMPLEJO PILOTO AGROINDUSTRIAL - Limpieza y disposición final de residuos: limpieza, succión, remoción de material (grasas, aceites, sólidos, natas, material vegetal, etc.) y disposición final de lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental. Capacidad: 0,50 m3. Elaborada en concreto.	6,00	UN	300.000,00	200.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
2	72154055	TRAMPA GRASA - RESTAURANTE GOURMET - Limpieza y disposición final de residuos: limpieza, succión, remoción de material (grasas, aceites, sólidos, natas, material vegetal, etc.) y disposición final de lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental. Capacidad: 0,80 m3. Elaborada en concreto.	1,00	UN	700.000,00	400.000,00	700.000,00	400.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2025 3:44:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP_10225.pdf	CDP_10225.pdf	(detalle)
CAB - 125 - MANT Y LIMPIEZA ESTRUCTURAS CAPTACION.pdf	CAB - 125 - MANT Y LIMPIEZA ESTRUCTURAS CAPTACION.pdf	(detalle)
Anexo_Matriz Riesgos_.pdf	Anexo_Matriz Riesgos_.pdf	(detalle)
Oferta economica.pdf	Oferta economica.pdf	(detalle)
Anexoalcontratooaceptaciondeoferta_0012.pdf	Anexoalcontratooaceptaciondeoferta_0012.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79450648	Guardar y notificar
Supervisor	Elizabeth Sanchez Ceba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38867409	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR ORLANDO HER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79450648	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Elizabeth Sanchez Ceballos	1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2025 4:27:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Ordenador del pago	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2025 4:27:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2025 4:27:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	58.300.000
	Total	58.300.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10225	CDP	Generado	83.055.359 COP	58.300.000 COP	36-02-00-076-912410	-	Editar

Saldo de CDP 83.055.359 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 58.300.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 22/09/2025 11:37 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	335125	Presupuestal (CDP)	23/09/2025 12:00 AM	Generado	58.300.000 COP	58.300.000 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 58.300.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 58.300.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 25/09/2025 9:33 AM