SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE MAQUINARIA COMPRESOR	Código:	F-SST-072
		Página:	1 de 1
	Fecha de Modificación: 29-03-2022	Versión:	3

Obra: Anali Sta Cruz	Frente de Trabajo: Sta Cruz	Nombre Operador: John Jairo Zapata	Numero Identificación: 7153692	Fecha de Inspección: Día 21 / Mes 07 / Año 2025
Cod Equipos: Kaeser #4				KILOMETROS: — HOROMETRO: 5273
Firma Operador: Y Jhon Jairo				
Firma Responsable de la Inspección: John Jairo Zapata			Cargo: SST	

C --> Cumple | N --> No Cumple | N.A --> No aplica

No.	Descripción	Estado C	Estado N	Estado N/A	OBSERVACIONES
A	Estado de la Máquina	C			
1	Aseo general	C			
2	Niveles de aceite de motor	C			
3	Fugas de aceite de motor (ubicación).	C			
4	Niveles de aceite unidad compresora	C			
5	Fugas de aceite unida compresora (ubicación).	C			
6	Liquido refrigerante (radiador)	C			
7	Estado de los filtros de aire y acpm	C			
8	Estado de presión en las llantas	C			
9	Nivel de huella de llanta.	C			
10	Estado de pernos en las llantas	C			
11	Estado de instrumentos y mandos (manómetros de temperatura, velocidad, lubricación)	C			
12	Estado de la batería (bornes, agua)	C			
13	Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.	C			
14	Está dotada de botiquín de primeros auxilios	C			
15	Está dotado de extintor (libras y fecha de vencimiento).	C			
16	Estado del tanque de combustible.	C			
17	Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.	C			
18	Estado de Martillo	C			
19	Estado de manguera, acoples	C			
20	La manguera en sus extremos cuenta en sus acoples con antilatigo	C			
21	Estado de pala y punta demoledora de pavimento.	C			
22	El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios	C			
23	El operador cuenta con las competencias necesarias para la correcta operacion de la maquina	C			

PLAN DE ACCION	Fecha cierre Plan de Acción: día	mes	año
Firma Responsable plan de Accion			

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBADO POR
Seguridad y Salud Ocupacional	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner