ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL CONSUELO

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-063	Entre Calles 155B Bis y 155A y Carreras 8 Bis y 8	USAQUEN

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-063	ILUMINACION	UND	26	BUEN ESTADO
COD	**MOBILIARIO**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-063	JUEGOS INFANTILES	UND	4	JUEGOS INFANTILES METALICO M-3 Y M-5
	BANCAS	UND	11	BANCAS CONCRETO COD. M-31
	CANECAS	UND	6	CANECAS METALICAS COD. M-121
	ZONA DE BIOSALUDABLES	UND	6	MODULOS EN BUEN ESTADO
COD	**ZONAS DURAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-063	ANDENES PERIMETRALES	UND	0	
	SENDEROS INTERNOS	UND	10	ANCHO PROMEDIO 1,8 MTS, ESTADO REGULAR
COD	**MALLAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-063	NO HAY EN EL PARQUE			

III. REGISTRO FOTOGRAFICO











DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL CONSUELO

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-063	Entre Calles 155B Bis y 155A y Carreras 8 Bis y 8	USAQUEN





IV. OBSERVACIONES GENERALES

EL MODULO M-5 DE COLUMPIOS SE ENCUENTRA EN ESTADO AVANZADO DE DETERIORO, NO CUENTA CON ASIENTOS

EL MODULO M-3 EN ESTADO REGULAR EN LA ZONA ORIENTAL DEL PARQUE