CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-019
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha: 08/08/2025

PROYECTO	Adecuacion Espacio Publico		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del (dd/mm/aa)** 25/08/2025	**al (dd/mm/aa)** 31/08/2025	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1,1	Estado de las llantas	✓	✓						
1,2	Estado de los ejes (sin torceduras)	✓	✓						

	2. TROMPO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2,1	Estructura de soporte	✓	✓						
2,2	Balineras y bujes de rotación	✓	✓						
2,3	Mecanismo de giro para vaciado	✓	✓						
2,4	Palanca de giro para vaciado	✓	✓						
2,5	Seguro	✓	✓						
2,6	Corona de rotación	✓	✓						
2,7	Caneca de mezclado	✓	✓						

	3. ESTADO MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
3,1	Patas de anclaje	✓	✓						
3,2	Motor	✓	✓						
3,3	Tubo de escape	✓	✓						
3,4	Estado de pasadores (bastidor)	✓	✓						
3,5	Resguardos correas motor	✓	✓						
3,6	Resguardos mecanismos de giro	✓	✓						
3,7	Tapa del motor con seguro	✓	✓						
3,8	Clutch de giro del trompo	✓	✓						
3,9	Corona de arranque del motor	✓	✓						
3,10	Control de fugas de combustible	✓	✓						
3,11	Control de fugas hidráulicas	✓	✓						
3,12	Yoyo de encendido del motor	NA	NA						
3,13	Control de fugas de aceite	✓	✓						
3,14	Estado general de la maquina	✓	✓						

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	4. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
4,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		La mezcladora fue trasladada a la Fabrica el 26-08-2025
4,2	El operador usa de manera	✓		
4,3	El operador reporta actos y	✓		

FIRMA NOMBRE	**INSPECCIONÓ**	**Vo.Bo Jefe inmediato / SST**
C.C	LUIS FELIPE PICO	LUZ MIRIAM
	1094662201	63528090

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: _____ SERIE Nº: CH9420617 MODELO: 1995 MARCA: CHEVROLET PLACA: OGW 057

INSPECCIONADO POR: Luz Marquez LOCALIZACION: Frente B. San Alonso

OPERADOR: Julio Cesar Barrera SEMANA: DEL 25 al 31 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-Izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓		✓		✓		✓				✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓		✓		✓		✓				✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓		✓		✓		✓				✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓		✓		✓		✓				✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓		✓		✓		✓				✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓		✓		✓		✓				✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓		✓		✓		✓				✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓		✓		✓		✓				✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓		✓		✓		✓				✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓		✓		✓		✓				✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓		✓		✓		✓				✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓		✓		✓		✓				✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓		✓		✓		✓				✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓		✓		✓		✓				✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓		✓		✓		✓				✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓		✓		✓		✓				✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓		✓		✓		✓				✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓		✓		✓		✓				✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓		✓		✓		✓				✓			
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓		✓		✓		✓				✓			
Palanca freno de railer	Funcionando	N/A		N/A		N/A		N/A				N/A			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓		✓		✓		✓				✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓		✓		✓		✓				✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓		✓		✓		✓				✓			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓		✓		✓		✓				✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓		✓		✓		✓				✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓		✓		✓		✓				✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓		✓		✓		✓				✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	N/A		N/A		N/A		N/A				N/A			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓		✓		✓		✓				✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓		✓		✓		✓				✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓		✓		✓		✓				✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓		✓		✓		✓				✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓				✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓		✓		✓		✓				✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓		✓		✓		✓				✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor?	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Julio César Barrera Ortiz.
CARGO: Profesional PHVA	CARGO: Conductor
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto 25 de 2025
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
PULIDORA No 3601HF2091
MARCA BOSCH
COLOR VERDE OSCURO
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA NUEVA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Márquez	NOMBRE: Ernesto Rincón
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: ADECUACION ESPACIO PUBLICO

LOCALIZACIÓN: BARRIO SAN ALONSO CL 14

OPERADOR RESPONSABLE: OSCAR MARTINEZ

MARCA: CASE

SERIE: 463143240S9

SEMANA: del 25 al 31 Agosto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 110 - BC-0001

INSPECTOR SST: Luz MARQUEZ

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓		✓		✓		✓				✓			
2	ALARMA DE RETROSESO	✓		✓		✓		✓				✓			
3	PITO	✓		✓		✓		✓				✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓				✓			
5	COJINERIA	✓		✓		✓		✓				✓			
6	LLANTAS	✓		✓		✓		✓				✓			
7	NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓				✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓				✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓		✓		✓		✓				✓			
10	ESTADO DE LA CABINA	✓		✓		✓		✓				✓			
11	CUCHARA	✓		✓		✓		✓				✓			
12	MARTILLO	✓		✓		✓		✓				✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez Torres	NOMBRE: Oscar Martinez cardenas
CARGO: Profesional SHISE	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL RANA	Cód: SST-FOR-023 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Fecha de Inspección:	**Del**	25	**Al**	31 Agosto de 2025			
Ciudad: Bucaramanga	Proyecto:	Adecuacion espacio Asbilio					
Operador: Fabio Parada	Horas de operación:	Nueva					
Marca:	Último cambio de aceite:	N/A					
Código Interno:	Clase:						

	ITEM A INSPECCIONAR	LUN ESTADO		MAR ESTADO		MIE ESTADO		JUE ESTADO		VIE ESTADO		SAB ESTADO		DOM ESTADO		OBSERVACIONES GENERALES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Nivel aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Tanques y tapas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	Manilar Acero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Jaula de Acero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Filtro de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	Base Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	Amortiguadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11	Bidon de agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12	Correa de caucho	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13	Conjunto excentrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
14	Ejes acero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15	Bandejas vibrantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16	Tornilleria en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
17	Bujia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
18	Estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19	Latonería / Pintura	✓		✓		✓		✓		✓						
20	Otro															
21																

B: Bueno M: Malo

	CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	OBSERVACIONES GENERALES
1	Fuga aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Fuga combustibles / vapores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Fuga del exosto / gases		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Fallas en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Fallas en bomba		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luz Marquez

CARGO: Profesional HSE

FIRMA:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Fabio Parada

CARGO: Aprendiz

FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Agosto 25 de 2025
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No
MARCA Bosch
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA NUEVA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Melgar	NOMBRE: Edneider Rincon Ungana
CARGO: Profesional SST	CARGO: Aprendiz
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: ADECUACION ESPACIO PUBLICO LOCALIZACION: BARRIO SAN ALONSO CL 14

PLANTA Nº: 192 F SERIE: 192 F

MARCA: ECOHORSE Semana: Del 25 al 31 del año 2025

Operador responsable: ESNEIDER RINCÓN Inspector SST:

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓											
Estado de los soportes del motor	✓		✓											
Estado del motor de arranque	✓		✓											
Estado del altenador	✓		✓											
Estado soportes del generador	✓		✓											
Estado del generador	✓		✓											
Estado del Sistema electrico	✓		✓											
Estado del switch de encendido	✓		✓											
Niveles de aceite	✓		✓											
Estado de conexiones electricas	✓		✓											
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓											
Estado de la bateria	✓		✓											
Estado del exhosto	✓		✓											
Estado de las guardas	✓		✓											
Estado tanque de combustible	✓		✓											
Estado de mangueras combustible	✓		✓											
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓											
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓											
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓											
Estado de caja de totalizadores	✓		✓											
Estado de las Puertas	N/A		N/A											
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A											
Estado del freno de mano	N/A		N/A											
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A											
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A											
Estado de Breaker Totalizador	N/A		N/A											
Estado Suitch Aislador	N/A		N/A											
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓											
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓											
Estado de las cerraduras	N/A		N/A											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: LUZ MARQUEZ TORRES	NOMBRE: ESNEIDER RINCON
CARGO: PROFESIONAL SHSE	CARGO: AYUDANTE
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VIBRO TIPO CANGURO	**Cód:** SST-FOR-017 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

Proyecto:	Adecuacion de espacio publico
Localización:	Frente Provenza
Inspeccionado por/cargo:	Andres Vergara
Reportado a/cargo:	
Fecha Inspección:	Del 25 al 30 de Agosto - 2025
Nombre Operador	Luis alberto Cortes Gomez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	**ESTADO GENERAL**													
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	B		B		B									
Estado del Tanque de combustble	B		B		B									
Nivel del aceite	B		B		B									
Soportes motor	B		B		B									
Estado del resorte vibrador	B		B		B									
Estado de las guardas	B		B		B									
Estado del exhosto	B		B		B									
Estado de las agarraderas	B		B		B									
Estado del acople rotador	B		B		B									
Estado del yoyo	B		B		B									
Estado de extensiònes elèctricas	B		B		B									
Estado de linea a tierra	B		B		B									
Estado del switche de encendido	B		B		B									
estado del acelerador vibro	B		B		B									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Andres Vergara	**NOMBRE:** Luis alberto Cortes
CARGO: HSE	**CARGO:** Oficia
FIRMA:	**FIRMA:**

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	**Cód:** SST-FOR-014 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publico LOCALIZACION: Prado Pereira

PLANTA Nº: _____ SERIE: GPMD60000LE

MARCA: Power Master. Semana: Del 25 al 30 del año 25

Operador responsable: Luis Alberto Cotes Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estadodel motor	B		B		B		B		B		B			
Estado de los soportes del motor	B		B		B		B		B		B			
Estado del motor de arranque	B		B		B		B		B		B			
Estado del altenador	B		B		B		B		B		B			
Estado soportes del generador	B		B		B		B		B		B			
Estado del generador	B		B		B		B		B		B			
Estado del Sistena electrico	B		B		B		B		B		B			
Estado del switch de encendido	B		B		B		B		B		B			
Niveles de aceite	B		B		B		B		B		B			
Estado de conexiones electricas	B		B		B		B		B		B			
Estado varilla puesta a tierra	B		B		B		B		B		B			
Estado de la bateria	B		B		B		B		B		B			
Estado del exhosto	B		B		B		B		B		B			
Estado de las guardas	B		B		B		B		B		B			
Estado tanque de combustible	B		B		B		B		B		B			
Estado de mangueras combustible	B		B		B		B		B		B			
Estado de antivibraciones (llantas)	B		B		B		B		B		B			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	B		B		B		B		B		B			
Estado indicadores horometro-temperatura	B		B		B		B		B		B			
Estado de caja de totalizadores	B		B		B		B		B		B			
Estado de las Puertas	B		B		B		B		B		B			
Estado gatos de las puertas	B		B		B		B		B		B			
Estado del freno de mano	B		B		B		B		B		B			
Estado Nivel de Agua	B		B		B		B		B		B			
Estado Gancho de Arrastre	B		B		B		B		B		B			
Estado de Breaker Totalizador	B		B		B		B		B		B			
Estado Suitch Aislador	B		B		B		B		B		B			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	B		B		B		B		B		B			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	B		B		B		B		B		B			
Estado de las cerraduras	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Andres Vergara	**NOMBRE:** Luis alberto Cotes
CARGO: HSE	**CARGO:** Oficial
FIRMA:	**FIRMA:**

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL RANA	Cód: SST-FOR-023 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Fecha de Inspección:	Del	25	Al	30 -7-25	
Ciudad: Bucaramanga	Proyecto:	Adecuacion de espacio publico			
Operador:	Horas de operación:				
Marca: Jaba Hermanos	Último cambio de aceite:				
Código Interno: DOG24121 3AA	Clase:				

	ITEM A INSPECCIONAR	LUN ESTADO		MAR ESTADO		MIE ESTADO		JUE ESTADO		VIE ESTADO		SAB ESTADO		DOM ESTADO		OBSERVACIONES GENERALES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Nivel aceite del motor	B						B								
2	Tanques y tapas	B						B								
3	Manilar Acero	B						B								
4	Jaula de Acero	B						B								
5	Estructura	B						B								
6	Filtro de combustible	B						B								
7	Filtro de aceite	B						B								
8	Filtro de aire	B						B								
9	Base Motor	B						B								
10	Amortiguadores	B						B								
11	Bidon de agua	B						B								
12	Correa de caucho	B						B								
13	Conjunto excentrico	B						B								
14	Ejes acero	B						B								
15	Bandejas vibrantes	B						B								
16	Tornillería en general	B						B								
17	Bujia	B						B								
18	Estructura	B						B								
19	Latonería / Pintura	B						B								
20	Otro															
21																

B: Bueno M: Malo

	CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	OBSERVACIONES GENERALES
1	Fuga aceite motor		X		X				X							
2	Fuga combustibles / vapores		X						X							
3	Fuga del exosto / gases		X						X							
4	Fallas en el motor		X						X							
5	Fallas en bomba		X						X							

OBSERVACIONES: Maquina Nueva en perfectas condiciones

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Andres Vergara

CARGO: HSE

FIRMA:

RESPONSABLE:

NOMBRE: YERSON RAUL CABANERO

CARGO: AYUDANTE

FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-021
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL TALADRO	Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público.
LOCALIZACION: Provenza
MOTOBOMBA Nº: _____
SERIE: GSH27VC
MARCA: Bosch
Semana: Del 25 al 30 del año 2025
Operador responsable: CHRISTIAN Gabriel Florez
Inspector SST: Andres Vergara.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MA		MI		JU		VI		SA		DO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Se verifico el estado de las conexiones eléctricas (Extensiones, cables, toma)	B						B							
Estado de instalación de la broca (Insertación)	B						B							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	B						B							
Estado e instalacion del mango	B						B							
Estado del interruptor de incendio y su seguro	B						B							
Estado del cable de alimentación	B						B							
Se utiliza accesorios apropiados para la tarea	B						B							
Estado general del taladro (fisuras, ropturas, aseo, etc)	B						B							
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	B						B							
Estado de las brocas	B						B							
Se han instalado barreras y/o aislamientos	B						B							

OPERADOR/CONDUCTOR

Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	si.
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Cristian Gabriel Flor
CARGO: HSE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: CHRISTIAN GABRIEL F

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO — LOCALIZACIÓN: B. Provenza

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño — MARCA: CATERPILLAR

SERIE: F9C01360 — SEMANA: del 18 al 24 AGOSTO del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MO-BC-0002 — INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓		✓					
2	ALARMA DE RETROSESO							✓		✓					
3	PITO							✓		✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓		✓					
5	COJINERIA							✓		✓					
6	LLANTAS							✓		✓					
7	NIVEL DE ACEITE							✓		✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓		✓					
10	ESTADO DE LA CABINA							✓		✓					
11	CUCHARA							✓		✓					
12	MARTILLO							✓		✓					

OBSERVACIONES:
Cuchara trasera no sirve, joystick izquierdo lento al leer la tarjeta

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Gustavo Carreño
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: OP minicargador
FIRMA:	FIRMA: 1096211420

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: _____ SERIE Nº: CM94204617 MODELO: 1995 MARCA: CHEVROLET PLACA: OBW057

INSPECCIONADO POR: Luz Marquez LOCALIZACION: Frente B. Provenza

OPERADOR: Julio Cesar Barrera SEMANA: DEL 18 al 24 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-Izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							✓		✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓		✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓		✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓		✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓		✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓		✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓		✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓		✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓		✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓		✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓		✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓		✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓		✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓		✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓		✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓		✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							✓		✓					
Palanca freno de railer	Funcionando							N/A		N/A					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							✓		✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							✓		✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							✓		✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓		✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓		✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓		✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓		✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							N/A		N/A					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓		✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓		✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓		✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓		✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓		✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓		✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓		✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor?	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Julio Cesar Barrera Ortiz.
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: Conductor
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VIBRO TIPO CANGURO	Cód: SST-FOR-017 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Proyecto:	Adecuacion Espacio Publico
Localización:	barrio Provenza
Inspeccionado por/cargo:	Luz Marquez - Profesional SST
Reportado a/cargo:	Oficial
Fecha Inspección:	Agosto 20 de 2025
Nombre Operador	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	ESTADO GENERAL													
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor					✓		✓		✓					
Estado del Tanque de combustble					✓		✓		✓					
Nivel del aceite					✓		✓		✓					
Soportes motor					✓		✓		✓					
Estado del resorte vibrador					✓		✓		✓					
Estado de las guardas					✓		✓		✓					
Estado del exhosto					✓		✓		✓					
Estado de las agarraderas					✓		✓		✓					
Estado del acople rotador					✓		✓		✓					
Estado del yoyo					✓		✓		✓					
Estado de extensiònes elèctricas					✓		✓		✓					
Estado de linea a tierra					✓		✓		✓					
Estado del switche de encendido					✓		✓		✓					
estado del acelerador vibro					✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Luis A. Cortes
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Luis Alberto Cortes

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Publico — LOCALIZACION: B. Provenza

PLANTA Nº: CPMGOOOLE — SERIE: CPMGOOOLE

MARCA: ECOTORSE — Semana: Del 18 al 24 Ag del año 2025

Operador responsable: LUIS A. CORTES — Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistema electrico			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la bateria			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Suitch Aislador			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez Tollos	NOMBRE: Luis ALBERTO CORTES G
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: OFICIAL
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto 20 de 2025
PERIODO DEL 18 AL 24 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA BOSCH
COLOR AZUL OSCURO
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA NUEVA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Leo Nicolas Torres	NOMBRE: Luis ALBERTO CORTES
CARGO: Profesional SHE	CARGO: OFICIAL
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: _____ SERIE Nº: 3AKBGYCSX8DZ469999 MODELO: 2008 MARCA: FREIGHTLINER PLACA: SRS034

INSPECCIONADO POR: Luz Vergara LOCALIZACION: Frente B. El Tejar

OPERADOR: Miguel Zambrano SEMANA: DEL 25 al 31 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales									✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales									✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas									✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas									✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa									✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo									✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado									✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada									✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco									✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones									✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando									✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul									✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear									✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo									✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar									✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible									✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor									✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m									✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo									✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado									✓					
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo									✓					
Palanca freno de railer	Funcionando									✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo									✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera									✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas									✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos									✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla									✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas									✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste									✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante									✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados									✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas									✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras									✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante									✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado									✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras									✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas									✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luz Vergara	NOMBRE:	Miguel Zambrano
CARGO:	Profesional PESV	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: El Tejar.

PLANTA Nº: KDF8500XE SERIE: KDFE500XE

MARCA: Eco Hayse 14 Hp. Semana: Del 23 al 30 del año 25

Operador responsable: [illegible] Inspector SST: Andres Vergara.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			B				B		B					
Estado de los soportes del motor			B				B		B					
Estado del motor de arranque			B				B		B					
Estado del altenador			B				B		B					
Estado soportes del generador			B				B		B					
Estado del generador			B				B		B					
Estado del Sistena electrico			B				B		B					
Estado del switch de encendido			B				B		B					
Niveles de aceite			B				B		B					
Estado de conexiones electricas			B				B		B					
Estado varilla puesta a tierra			B				B		B					
Estado de la bateria			B				B		B					
Estado del exhosto			B				B		B					
Estado de las guardas			B				B		B					
Estado tanque de combustible			B				B		B					
Estado de mangueras combustible			B				B		B					
Estado de antivibraciones (llantas)			B				B		B					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			B				B		B					
Estado indicadores horometro-temperatura			B				B		B					
Estado de caja de totalizadores			B				B		B					
Estado de las Puertas			B				B		B					
Estado gatos de las puertas			B				B		B					
Estado del freno de mano			B				B		B					
Estado Nivel de Agua			B				B		B					
Estado Gancho de Arrastre			B				B		B					
Estado de Breaker Totalizador			B				B		B					
Estado Suitch Aislador			B				B		B					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			B				B		B					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			B				B		B					
Estado de las cerraduras			B				B		B					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara.	NOMBRE:	YAIR MORA
CARGO:	HSE	CARGO:	OFICIAL
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL RANA	Cód: SST-FOR-023 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

| | | |

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: 25 AGOSTO 2025
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 3611 COA062
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA NUEVA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	B		B		B		B		B					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	B		B		B		B		B					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	B		B		B		B		B					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	B		B		B		B		B					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	B		B		B		B		B					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	B		B		B		B		B					
	B		B		B		B		B					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: LUZ MARQUEZ	NOMBRE: Carlos Gama
CARGO: PROFESIONAL SISE	CARGO: AYUDANTE
FIRMA:	FIRMA: Carlos Gama

CONSORCIO ESPACIOS BGA	PREOPERACIONAL MINICARGADOR SGSST-FOR-GM-47		
	Revisión: 00	Fecha de Revisión: AGOSTO 2021	Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCION **Del** 25 **al** 30 - 08 - 25

Ciudad: Bucaramanga PROYECTO Adecuacion espacio publico

Operador: Jose Toloza Marca: Caterpillar

Código Interno : 236 B

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES ESTADO		MARTES ESTADO		MIERCOLES ESTADO		JUEVES ESTADO		VIERNES ESTADO		SABADO ESTADO		DOMINGO ESTADO		OBSERVACIONES GENERALES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Espejo			B												Se realiza cambio de
2	Alarma de retroseso			B												manguera por desgaste
3	Pito			B												
4	Cinturon de seguridad			B												
5	Cojineria			B												
6	Llantas			B												
7	Nivel de aceite			B												
8	Nivel de combustible			B												
9	Nivel hidraulico			B												
10	Estado de la cabina			B												
10	cuchara			B												
12	Martilllo			B												

B: Bueno M: Malo

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice inspección

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Andres Vargas

CARGO: HSE

FIRMA:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Jose Toloza

CARGO: Operador

FIRMA: Jose C Toloza

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público — LOCALIZACIÓN: Barrio Frente El TEJAR

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño — MARCA: CATERPILLAR

SERIE: F9C01360 — SEMANA: del 18 al 24 Agosto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MP-BC-0002 — INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓		✓			
2	ALARMA DE RETROSESO									✓		✓			
3	PITO									✓		✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓		✓			
5	COJINERIA									✓		✓			
6	LLANTAS									✓		✓			
7	NIVEL DE ACEITE									✓		✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓		✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓		✓			
10	ESTADO DE LA CABINA									✓		✓			
11	CUCHARA									✓		✓			
12	MARTILLO									✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Gustavo Adolfo Carreño Sosa
CARGO: Profesional HSE	CARGO: Op minicargador
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE Nº CM9420617 MODELO: 1995 MARCA: KODIAK PLACA: BQW057

INSPECCIONADO POR: Liz Marquez LOCALIZACION: B. El Tejar

OPERADOR: Julio Cesar Barrera SEMANA: DEL 18 al 24 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales											✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales											✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas											✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas											✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa											✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo											✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado											✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada											✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco											✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones											✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando											✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul											✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear											✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo											✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar											✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible											✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor											✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m											✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo											✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado											✓			
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo											✓			
Palanca freno de raller	Funcionando											✓			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo											✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera											✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas											✓			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos											✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla											✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas											✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste											✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante											✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados											✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas											✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras											✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante											✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado											✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras											✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas											✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	SI
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor?	SI
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	SI
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	SI

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Liz Marquez	NOMBRE:	Julio Cesar Barrera Ortiz.
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Profesion operario
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: _____ SERIE Nº: 486013 MODELO: 4444 MARCA: DODGE PLACA: HFA 120

INSPECCIONADO POR: Ivo Marquez LOCALIZACION: Frente Morronico

OPERADOR: Saul David Ramirez SEMANA: DEL 25 al 31 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					N/A				N/A					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					N/A				N/A					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					N/A				N/A					
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					N/A				N/A					
Palanca freno de raller	Funcionando					N/A				N/A					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					N/A				N/A					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					✓				✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					N/A				N/A					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					N/A				N/A					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	SI
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor?	SI
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	SI
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	SI

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Ivo Marquez	NOMBRE:	Saul Ramirez
CARGO:	Profesional SSTMA	CARGO:	Operario
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público — LOCALIZACIÓN: Frente B. Morroco

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez Cardenas — MARCA: CASE

SERIE: 463144059 — SEMANA: del 25 al 31 Agto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0001 — INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓				✓					
2	ALARMA DE RETROSESO					✓				✓					
3	PITO					✓				✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓				✓					
5	COJINERIA					✓				✓					
6	LLANTAS					✓				✓					
7	NIVEL DE ACEITE					✓				✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓				✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓				✓					
10	ESTADO DE LA CABINA					✓				✓					
11	CUCHARA					✓				✓					
12	MARTILLO					✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez Torres	NOMBRE: Oscar Martinez C
CARGO: Profesional SST/SE	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACIÓN: Norte

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez MARCA: CASE

SERIE: N4634340594 SEMANA: del 21 al 24-08 del año 25

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0001 INSPECTOR SST: Andres Rivera

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			B								B			
2	ALARMA DE RETROSESO			B								B			
3	PITO			B								B			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			B								B			
5	COJINERIA			B								B			
6	LLANTAS			B								B			
7	NIVEL DE ACEITE			B								B			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			B								B			
9	NIVEL HIDRÁULICO			B								B			
10	ESTADO DE LA CABINA			B								B			
11	CUCHARA			B								B			
12	MARTILLO			B								B			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Oscar Martinez
CARGO:	HSE	CARGO:	Operador
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 25 AL 30 DEL 2025
PULIDORA No 1
MARCA Bosch GWS 2200 -230
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE BROCAS	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Luis Ortiz
CARGO:	HSE	CARGO:	Aplicante
FIRMA:		FIRMA:	Luis Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 28 AL 30 DEL 08-25
PULIDORA No
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR							B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO							B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA							B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)							B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							B		B		B			
ESTADO DE BROCAS							B		B		B			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jessara	NOMBRE:	Yoiner Carrillo
CARGO:	HSE	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	Yoiner Chacon

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-021
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL TALADRO	Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publico. LOCALIZACION: La Libertad

MOTOBOMBA Nº: 3611COA062 SERIE: 3611 COA 062

MARCA: Bosch Semana: Del 28 al 30 del año 8-25

Operador responsable: Yoiner Chacon Carrillo Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MA		MI		JU		VI		SA		DO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Se verifico el estado de las conexiones eléctricas (Extensiones, cables, toma)							B		B		B			
Estado de instalación de la broca (Insertación)							B		B		B			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios							B		B		B			
Estado e instalacion del mango							B		B		B			
Estado del interruptor de incendio y su seguro							B		B		B			
Estado del cable de alimentación							B		B		B			
Se utiliza accesorios apropiados para la tarea							B		B		B			
Estado general del taladro (fisuras, ropturas, aseo, etc)							B		B		B			
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor							B		B		B			
Estado de las brocas							B		B		B			
Se han instalado barreras y/o aislamientos							B		B		B			

OPERADOR/CONDUCTOR

Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	B
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	B
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	B

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Yoiner Carrillo
CARGO:	SST	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	Yoiner Chacon C.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE No: CMY24617 MODELO: 1995 MARCA: CHEVROLET PLACA: DGE057
INSPECCIONADO POR: JONATHAN ARIAS LOCALIZACION: Modelo
OPERADOR: JULIO BARRERA SEMANA: DEL 25 al 31 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓						✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓						✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓						✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓						✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓						✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓						✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓						✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓						✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓						✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓						✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓						✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓						✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓						✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓						✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					✓						✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓						✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓						✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓						✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					/						✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					/						✓			
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					NA						NA			
Palanca freno de railer	Funcionando					NA						NA			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					/						/			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					/						/			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					/						/			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					/						/			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					/						/			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					/						/			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					/						/			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					/						/			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					/						/			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					/						/			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					/						/			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					/						/			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					/						/			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					/						/			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					/						/			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	JULIO BARRERA
CARGO:	SST	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Cons. Espacios BGA SERIE Nº: 4866013 MODELO: 1974 MARCA: Dodge PLACA: HFA-120

INSPECCIONADO POR: Andres Rueros LOCALIZACION: F. Conucos.

OPERADOR: Saul Raul Ramirez SEMANA: DEL 01 al 07 Septiembre del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓				✓					
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓				✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓				✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓				✓				✓					
Palanca freno de railer	Funcionando	✓				✓				✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓				✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓				✓				✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓				✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓				✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	SI
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	SI
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	SI
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	SI

OBSERVACIONES: N/A

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Rueros	NOMBRE:	Saul Raul Ramirez
CARGO:	Supervisor SST	CARGO:	Operador Volqueta
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA

Cód: SST-FOR-011
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Cons. Espacios BGA SERIE Nº: 4866013 MODELO: Dodge MARCA: RAM PLACA: HFA-120

INSPECCIONADO POR: Andres Rincon S LOCALIZACION: F. Esperanza S

OPERADOR: Sol Dari Ramirez SEMANA: DEL 18 al 24 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓				✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓				✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓				✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓				✓				✓					
Palanca freno de railer	Funcionando	✓				✓				✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓				✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓				✓				✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓				✓					
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓				✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES: N/A

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Rincon	NOMBRE:	Sol Dari Ramirez
CARGO:	Profesional QHSE	CARGO:	Operador Volqueta
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: 4866013 MODELO: _____ MARCA: Dodge PLACA: HFA-120

INSPECCIONADO POR: Andres Rivera LOCALIZACION: Chorreras de Don Juan

OPERADOR: Saul Raul Ramirez SEMANA: DEL _____ al _____ del año _____

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓				✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓				✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓				✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓				✓				✓					
Palanca freno de railer	Funcionando	✓				✓				✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓				✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓				✓				✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓				✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓				✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	SI
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	SI
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	SI
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	SI

OBSERVACIONES:
N/A

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Rivera	NOMBRE:	Saul Raul Ramirez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Operador Volqueta
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION Agosto

PERIODO: DEL 18 AL 24 DEL 2025

TRONZADORA N° 04063

MARCA : DeWalt

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)			✓				✓							
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA			✓				✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓				✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)			✓				✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓				✓							
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA			✓				✓							
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL			✓				✓							
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO			✓				✓							
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)			✓				✓							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓				✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓				✓							
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA			✓				✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Raúl Cañizarez
CARGO: SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Raúl Cañizarez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION

PERIODO: DEL 08 Sep AL 14 Sep DEL 2025

TRONZADORA N° 04164

MARCA : DEWALT

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)			✓		✓						✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA			✓		✓						✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓						✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)			✓		✓						✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓						✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA			✓		✓						✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL			✓		✓						✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO			✓		✓						✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)			✓		✓						✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓						✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓						✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA			✓		✓						✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Rivero	NOMBRE: Yoiner Chacon
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Yoiner Chacon

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION

PERIODO: DEL 25 AGO **AL** 31 AGO **DEL** 2025

TRONZADORA N° 04164

MARCA : DEWALT

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)							✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA							✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)							✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA							✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL							✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO							✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)							✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA							✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Rivero	NOMBRE: Elkin Patiño
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Elkin Patiño

Modelo

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-036
		Versión: 01
	FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Fecha: 28/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No GSH 27 VC
MARCA Bosch
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Brayan Leon
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: BRAYAN L.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No GSH 230C
MARCA BOSCH
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Elkin Rojas
CARGO: Profesional SSTMA	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 18 AL 24 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 440009355
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Elkin Rojas
CARGO:	SST	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	Enrique

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No GSH 27-2C
MARCA BOSH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Riveros	NOMBRE: Tilso Guerrero
CARGO: SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Tilso Guerrero

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 18 AL 24 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 65H 27VC
MARCA Bosch
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Rivenos	NOMBRE: Eudes Arenilla
CARGO: Profesional SISE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Eudes

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
PULIDORA No GWS 2200-230
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Derejora	NOMBRE: Carlos Baez
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Carlos Gomez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: September
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
PULIDORA No GWS 9125-S
MARCA BOSCH
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Melquez	NOMBRE: Jose Espinoza
CARGO: Profesional SSTMA	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: JOSE GABRIEL

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 18 AL 24 DEL 2025
PULIDORA No 3601H F26 C1
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vargas	NOMBRE: Elkin Rojas
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
PULIDORA No 3601HF3062
MARCA Bosch
COLOR verde.
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	NP		NP		NP		NP		NP		NP			

OBSERVACIONES: Ninguna

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Elkin Rojas
CARGO: SST	CARGO: Aprendiz
FIRMA:	FIRMA: Enrique

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
PULIDORA No 3601H F2061
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Edwin Rojas
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Enrique

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL Agosto 2025
PULIDORA No 366 1HF 20E1
MARCA Bosch
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE BROCAS	NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Ruero	NOMBRE: Elkin Murillo
CARGO: SST	CARGO: Ingeniante
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 08 AL 14 DEL Sep 2025
PULIDORA No 3601 HF 2026
MARCA Bosch
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Rivero	NOMBRE:	Ricardo Valencia
CARGO:	SST	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	Ricardo Valencia

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 18 AL 24 DEL 2025
PULIDORA No 3601 HF 206 1
MARCA Bosch
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Nueva

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Yair Mora
CARGO: Profesional SISSE	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Yair Mora

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 11 AL 17 DEL 2025.
PULIDORA No
MARCA Bosch
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Rivero	NOMBRE: Yerson Caballero
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Yerson Caballero

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION Agosto

PERIODO: DEL 11 Agosto AL 17 Agosto DEL 2025

TRONZADORA N° 04164

MARCA : DEWALT

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)			✓						✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA			✓						✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓						✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)			✓						✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓						✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA			✓						✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL			✓						✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO			✓						✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)			✓						✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓						✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓						✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA			✓						✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Luis Castro
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Luis Castro.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación espacios Publicos LOCALIZACION: F. villa Helena

PLANTA Nº: 192 F SERIE: 192F

MARCA: Ecotorse Semana: Del 11 al 17 del año 2025

Operador responsable: Jhon Botello Inspector SST: Andres Rivero

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Rivero	NOMBRE: Jhon Botello
CARGO: SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Jhon Botello

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacios Públicos LOCALIZACIÓN: Fa Villa Helena

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez MARCA: CAT

SERIE: Fqc01360 SEMANA: del 11 Ago al 17 Ago. del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ – BC – 0002 INSPECTOR SST: Andres Rivero.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓		✓											
2	ALARMA DE RETROSESO	✓		✓											
3	PITO	✓		✓											
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓											
5	COJINERIA	✓		✓											
6	LLANTAS	✓		✓											
7	NIVEL DE ACEITE	✓		✓											
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓											
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓		✓											
10	ESTADO DE LA CABINA	✓		✓											
11	CUCHARA	✓		✓											
12	MARTILLO	✓		✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Rivero	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: SST	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-011
	FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Cons. Espacios BGA SERIE Nº: 4366013 MODELO: 1974 MARCA: Dodge PLACA: HFA-120

INSPECCIONADO POR: Andres Riveros LOCALIZACION: F. Bolaraqui

OPERADOR: Saul Ramirez SEMANA: DEL _____ al _____ del año _____

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓				✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓				✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓				✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓				✓				✓					
Palanca freno de railer	Funcionando	✓				✓				✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓				✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓				✓				✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓				✓					
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓				✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:
N/A

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Riveros	NOMBRE:	Saul Ramirez
CARGO:	Profesional QHSE	CARGO:	Operador Volqueta
FIRMA:		FIRMA:	

B01975

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Consorcio Espacios SERIE Nº: 486603 MODELO: 1979 MARCA: Dodge PLACA: HFA-120

INSPECCIONADO POR: Andres Riveros LOCALIZACION: F. Villa Helena

OPERADOR: Saul Raul Ramirez SEMANA: DEL 11 Agosto al 17 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓				✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓				✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓				✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓				✓				✓					
Palanca freno de railer	Funcionando	✓				✓				✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓				✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓				✓				✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓				✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓				✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:
N/A

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la Inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Riveros	NOMBRE:	Saul Ramirez
CARGO:	Profesional SGHSE	CARGO:	Operador volqueta
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-011
	FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Cons. Espacios BGA SERIE Nº: 4B6G303 MODELO: 1974 MARCA: Dodge PLACA: HFA 120

INSPECCIONADO POR: Andres Riveros LOCALIZACION: F. San Pedro.

OPERADOR: Saul Raul Ramirez SEMANA: DEL 01 al 07 Sep del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓				✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓				✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓				✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓				✓				✓					
Palanca freno de railer	Funcionando	✓				✓				✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓				✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓				✓				✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓				✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓				✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

N/A

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Riveros	NOMBRE:	Saul Ramirez
CARGO:	Profesional QHSE	CARGO:	Operador Volqueta
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 44000162
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA NUEVO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Jose Maguz	NOMBRE: Manuel Rincon
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Manuel

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público — LOCALIZACIÓN: San Pedro

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño — MARCA: CASE

SERIE: 4631434054 — SEMANA: del 01 al 07 sep del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0001 — INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓				✓							
2	ALARMA DE RETROSESO			✓				✓							
3	PITO			✓				✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓				✓							
5	COJINERIA			✓				✓							
6	LLANTAS			✓				✓							
7	NIVEL DE ACEITE			✓				✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓				✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓				✓							
10	ESTADO DE LA CABINA			✓				✓							
11	CUCHARA			✓				✓							
12	MARTILLO			✓				✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Gustavo Carreño
CARGO: Profesional SST	CARGO: operador
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
PULIDORA No 8601HF 20
MARCA BOSCH - MAKITA
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	NP		NP		NP		NP		NP		NP			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Especial Rincon
CARGO: Profesional SSTA	CARGO: Aprendiz
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: San Pedro

PLANTA Nº: 192F SERIE: 192F

MARCA: ECOMOST Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: Esneider Rincon Inspector SST: Joz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Joz Stefa Marquez	NOMBRE: Esneider Rincon
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Esneider

Bolarqui

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIZACION: BOLARQUÍ

PLANTA Nº: 192 F SERIE: 192 F

MARCA: ECOHORSE Semana: Del 08 al 14 ser. del año 2025

Operador responsable: Elkin Rojas Inspector SST: Luz Marquez.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado gatos de las puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado del freno de mano	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Nivel de Agua	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Gancho de Arrastre	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luz Marquez.	NOMBRE:	Elkin Rojas
CARGO:	SST.	CARGO:	Ayudante.
FIRMA:	LUZ MARQUEZ.	FIRMA:	Enrique.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Bolarqui

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS LOCALIZACIÓN: BOLARQUI

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño MARCA: CAT

SERIE: FQCO1360. SEMANA: del 8 al 14 del año 2025.

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0002 INSPECTOR SST: Luz Marquez.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓				✓							
2	ALARMA DE RETROSESO			✓				✓							
3	PITO			✓				✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓				✓							
5	COJINERIA			✓				✓							
6	LLANTAS			✓				✓							
7	NIVEL DE ACEITE			✓				✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓				✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓				✓							
10	ESTADO DE LA CABINA			✓				✓							
11	CUCHARA			✓				✓							
12	MARTILLO			✓				✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luz Marquez.	NOMBRE:	Gustavo Carreño.
CARGO:	SST	CARGO:	Operador minicargado.
FIRMA:	LUZ MARQUEZ.	FIRMA:	Gustavo Carreño.

Bolar aquí

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: SEPTIEMBRE.
PERIODO DEL 08 AL 14 DEL 2025.
PULIDORA No
MARCA
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	LUZ MARQUEZ	NOMBRE:	Cristian Florez.
CARGO:	SST	CARGO:	Ayudante.
FIRMA:	LUZ MARQUEZ.	FIRMA:	CRISTIAN FLOREZ.

Bolargo

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: SEPTIEMBRE
PERIODO DEL 08 AL 14 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No
MARCA
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: LUZ MARQUEZ.	NOMBRE: YAIR MORA.
CARGO: SST	CARGO: OPERAL
FIRMA: Luz Marquez.	FIRMA: Yair Mora.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Espacios Bga. LOCALIZACION: F. Mercedes.

PLANTA Nº: 192F SERIE: 192F

MARCA: ECOHORSE. Semana: Del 01 al 07 del año 2025

Operador responsable: Elkin Rojas Inspector SST: Andres Riveros

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	/		/		/		/		/		/			
Estado de los soportes del motor	/		/		/		/		/		/			
Estado del motor de arranque	/		/		/		/		/		/			
Estado del altenador	/		/		/		/		/		/			
Estado soportes del generador	/		/		/		/		/		/			
Estado del generador	/		/		/		/		/		/			
Estado del Sistena electrico	/		/		/		/		/		/			
Estado del switch de encendido	/		/		/		/		/		/			
Niveles de aceite	/		/		/		/		/		/			
Estado de conexiones electricas	/		/		/		/		/		/			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	/		/		/		/		/		/			
Estado del exhosto	/		/		/		/		/		/			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	/		/		/		/		/		/			
Estado de mangueras combustible	/		/		/		/		/		/			
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/		/		/		/		/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/		/		/		/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/		/		/		/		/			
Estado de caja de totalizadores	/		/		/		/		/		/			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	/		/		/		/		/		/			
Estado Suitch Aislador	/		/		/		/		/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/		/		/		/		/			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	/		/		/		/		/		/			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Riveros	NOMBRE: Elkin Rojas.
CARGO: Profesional HSE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 06 DEL Septiembre
PULIDORA No
MARCA Bosch Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			/
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/		/		/		/		/		/			/
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			/
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			/
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			/
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/		/		/		/		/		/			/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			/
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/			/
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			/
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			/
ESTADO DE BROCAS	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Riveros	NOMBRE:	Luis Cortes
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Oficial de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-011
	FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Cons. Espacios BGA SERIE Nº: 4866013 MODELO: Dodge MARCA: 1974 PLACA: HFA-120

INSPECCIONADO POR: _____ LOCALIZACION: F. Mercedes

OPERADOR: Saul Paul Ramirez SEMANA: DEL 01 sept. al 07 sep del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓				✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓				✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓				✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓				✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓				✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓				✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓				✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓				✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓				✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓				✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓				✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓				✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓				✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓				✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓				✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓				✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓				✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓				✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓				✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓				✓				✓					
Palanca freno de railer	Funcionando	✓				✓				✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓				✓				✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓				✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓				✓				✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓				✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓				✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓				✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓				✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓				✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓				✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓				✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓				✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓				✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓				✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓				✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Rivros	NOMBRE:	Saul Paul Ramirez
CARGO:	Profesional SSTMA.	CARGO:	Operador Volqueta
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 654290 H
MARCA BOSCH
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Nueva

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: N/A.

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Eyder Arenilla
CARGO:	Auxiliar HSE.	CARGO:	Ayudante.
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS — LOCALIZACIÓN: MERCEDES.

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez — MARCA: CAT

SERIE: F9C01360 — SEMANA: del 01 al 06 Sep. del año 2025.

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0002 — INSPECTOR SST: Andres Riveros.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓		✓			
2	ALARMA DE RETROSESO									✓		✓			
3	PITO									✓		✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓		✓			
5	COJINERIA									✓		✓			
6	LLANTAS									✓		✓			
7	NIVEL DE ACEITE									✓		✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓		✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓		✓			
10	ESTADO DE LA CABINA									✓		✓			
11	CUCHARA									✓		✓			
12	MARTILLO									✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Riveros.	NOMBRE: Oscar Martinez.
CARGO: SST.	CARGO: Operario.
FIRMA: Andres Riveros Verapra.	FIRMA: Oscar Martinez

San Francisco

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No GSH20VC
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: ELKIN PATIÑO
CARGO: Ingeniero Civil HSE	CARGO: AYUDANTE
FIRMA: LSM	FIRMA: Elkin Patiño

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio PGB1.co
LOCALIZACIÓN: San Francisco
OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño
MARCA: Case
SERIE: 463143405 9
SEMANA: del 01 al 07 Sep del año 2025
CÓDIGO INTERNO: MP-BC-0001
INSPECTOR SST: Ing Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓		✓					
2	ALARMA DE RETROSESO							✓		✓					
3	PITO							✓		✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓		✓					
5	COJINERIA							✓		✓					
6	LLANTAS							✓		✓					
7	NIVEL DE ACEITE							✓		✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓		✓					
10	ESTADO DE LA CABINA							✓		✓					
11	CUCHARA							✓		✓					
12	MARTILLO							✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Ing Stella Marquez T	NOMBRE: Gustavo Carreño
CARGO: Profesional SST	CARGO: Operador Minicargador
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: CM4420460 MODELO: 1995 MARCA: Hewitt PLACA: DGW057

INSPECCIONADO POR: Luz Marquez LOCALIZACION: San Francisco

OPERADOR: Julio Barrera SEMANA: DEL 01 al 07 Sep del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales									✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales									✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas									✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas									✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa									✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo									✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado									✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada									✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco									✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones									✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando									✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul									✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear									✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo									✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar									✓					
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible									✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor									✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m									✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo									✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado									✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo									NA					
Palanca freno de railer	Funcionando									✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo									✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera									✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas									NA					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos									✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla									✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas									✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste									✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante									✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados									✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas									✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras									✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante									✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado									✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras									✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas									✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luz Stella Marquez T	NOMBRE:	Julio Cesar Barrera
CARGO:	Profesional BHSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

San Francisco.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

San Francisco

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: San Francisco

PLANTA Nº: TG 950TX SERIE: TG 950TX

MARCA: TAYAMA Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: YOINER CHACÓN Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor							✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor							✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque							✓		✓		✓			
Estado del altenador							✓		✓		✓			
Estado soportes del generador							✓		✓		✓			
Estado del generador							✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico							✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido							✓		✓		✓			
Niveles de aceite							✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas							✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra							NA		NA		NA			
Estado de la bateria							✓		✓		✓			
Estado del exhosto							✓		✓		✓			
Estado de las guardas							NA		NA		NA			
Estado tanque de combustible							✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible							✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)							✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.							✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura							✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores							✓		✓		✓			
Estado de las Puertas							NA		NA		NA			
Estado gatos de las puertas							NA		NA		NA			
Estado del freno de mano							NA		NA		NA			
Estado Nivel de Agua							NA		NA		NA			
Estado Gancho de Arrastre							NA		NA		NA			
Estado de Breaker Totalizador							✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador							✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección							✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo							✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras							NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez T.	NOMBRE: YOINER CHACON
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: AUXILIAR
FIRMA:	FIRMA: Yoiner Chacón

San Francisco

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
PULIDORA No 3601+HF209T
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS							NP		NP		NP			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Ing Marcos	NOMBRE: ELKIN PATIÑO
CARGO: Profesional PHST	CARGO: AYUDANTE
FIRMA:	FIRMA: ELKIN PATIÑO

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 1700093555
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Elian Rojas
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA:

Transición

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Cód: SST-FOR-019 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO	Adecuación Espacio Público		
MARCA	VIG.	MODELO	NBC3HP
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 01/09/25	al (dd/mm/aa) 07/09/25	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Estado de las llantas						✓		
1,2	Estado de los ejes (sin torceduras)						✓		

	2. TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Estructura de soporte						✓		
2,2	Balineras y bujes de rotación						✓		
2,3	Mecanismo de giro para vaciado						✓		
2,4	Palanca de giro para vaciado						✓		
2,5	Seguro						✓		
2,6	Corona de rotación						✓		
2,7	Caneca de mezclado						✓		

	3. ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3,1	Patas de anclaje						✓		
3,2	Motor						✓		
3,3	Tubo de escape						✓		
3,4	Estado de pasadores (bastidor)						✓		
3,5	Resguardos correas motor						✓		
3,6	Resguardos mecanismos de giro						✓		
3,7	Tapa del motor con seguro						✓		
3,8	Clutch de giro del trompo						✓		
3,9	Corona de arranque del motor						✓		
3,10	Control de fugas de combustible						✓		
3,11	Control de fugas hidráulicas						✓		
3,12	Yoyo de encendido del motor						NA		
3,13	Control de fugas de aceite						✓		
3,14	Estado general de la maquina						✓		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	4. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
4,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4,2	El operador usa de manera	✓		
4,3	El operador reporta actos y	✓		

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
	Luis Cortes	Andres Vergara
	1118828288	1090416890
	Luis Cortes	

Transición

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION Septiembre

PERIODO: DEL 01 AL 07 DEL 2025

TRONZADORA N° 84164

MARCA : DEWALT

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)					✓		✓				✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA					✓		✓				✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓				✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)					✓		✓				✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓				✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA					✓		✓				✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL					✓		✓				✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO					✓		✓				✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)					✓		✓				✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓				✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓				✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA					✓		✓				✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vigora	NOMBRE: Raul Carrizales
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Raul Carrizales

Transición

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: SEPTIEMBRE
PERIODO DEL 01 AL 04 DEL 2025
PULIDORA No 3601-HF-20 E1
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andrés Vergara	NOMBRE: Elkin Rojas
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA:

Transición

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACION: Transicion II

PLANTA Nº: 192 F SERIE: 192 F

MARCA: ECOTORSE Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: Elkin Rojas Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado gatos de las puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado del freno de mano	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Nivel de Agua	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Gancho de Arrastre	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Elkin Rojas
CARGO:	SST	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Transición

PROYECTO: DEFENSA ESPACIO PÚBLICO
LOCALIZACIÓN: TRANSICIÓN II
OPERADOR RESPONSABLE: GUSTAVO CARREÑO
MARCA: CAT
SERIE: FAC01360
SEMANA: del 01 al 07 SEP del año 2025
CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0002
INSPECTOR SST: ANDRES VERGARA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓								✓					
2	ALARMA DE RETROSESO	✓								✓					
3	PITO	✓								✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓								✓					
5	COJINERIA	✓								✓					
6	LLANTAS	✓								✓					
7	NIVEL DE ACEITE	✓								✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓								✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓								✓					
10	ESTADO DE LA CABINA	✓								✓					
11	CUCHARA	✓								✓					
12	MARTILLO	✓								✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	ANDRES VERGARA	NOMBRE:	Gustavo Carreño
CARGO:	SST	CARGO:	Operador Minicargador
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE Nº: 3KKYCSX0 67 MODELO: 2008 MARCA: FREIGHTLINER PLACA: SRS004

INSPECCIONADO POR: ANDRES VERGARA LOCALIZACION: TRANSICION 5

OPERADOR: MIGUEL ZAMBRANO SEMANA: DEL 01 al 07 09 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales											✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales											✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas											✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas											✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa											✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo											✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado											✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada											✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco											✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones											✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando											✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul											✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear											✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo											✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar											✓			
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible											✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor											✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m											✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo											✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado											✓			
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo											✓			
Palanca freno de railer	Funcionando											✓			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo											✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera											✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas											✓			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos											✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla											✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas											✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste											✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante											✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados											✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas											✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras											✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante											✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado											✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras											✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas											✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Miguel Zambrano
CARGO:	SST	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

San Cristobal

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No GSH 290 H
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA NUEVA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓				✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓				✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓				✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Lyz. Marquez Torres	NOMBRE: JOSE PALENCIA
CARGO: Profesional SSHE	CARGO: OFICIAL
FIRMA:	FIRMA: Jose A. Palencia

San Cristobal

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Agosto
PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 2025
PULIDORA No GEW S20-180
MARCA MAKITA
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS					N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luz Stella Vargas	NOMBRE:	Juan Rincon
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

San Cristobal

PROYECTO: Adecuación Espacio Público

LOCALIZACIÓN: San Cristobal

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Correo

MARCA: CASE

SERIE: 4631434059

SEMANA: del 25 al 31 Agosto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MG-BC-0001

INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓				✓		✓							
2	ALARMA DE RETROSESO	✓				✓		✓							
3	PITO	✓				✓		✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓				✓		✓							
5	COJINERIA	✓				✓		✓							
6	LLANTAS	✓				✓		✓							
7	NIVEL DE ACEITE	✓				✓		✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓				✓		✓							
10	ESTADO DE LA CABINA	✓				✓		✓							
11	CUCHARA	✓				✓		✓							
12	MARTILLO	✓				✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Gustavo Correo
CARGO: Profesional PHSE	CARGO: OP Minicargador
FIRMA:	FIRMA:

San Cristobal

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACION: San Cristobal

PLANTA Nº: 196F SERIE: 196F

MARCA: Ecohouse Semana: Del 25 al 31 Ag del año 2025

Operador responsable: Jose Palencia Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor					✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor					✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque					✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador					✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador					✓		✓		✓		✓			
Estado del generador					✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico					✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido					✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite					✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas					✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria					✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto					✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible					✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible					✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)					✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.					✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura					✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores					✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador					✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador					✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo					✓		✓		/		✓			
Estado de las cerraduras					N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Jose Palencia
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Jose A. Palencia

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE Nº: 4B660013 MODELO: 1974 MARCA: Dodge PLACA: HFA 120
INSPECCIONADO POR: Lic. Marquez LOCALIZACION:
OPERADOR: Sasi Ramirez SEMANA: DEL 25 al 31 Agosto del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales									✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales									✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas									✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas									✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa									✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo									✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado									✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada									✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco									✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones									✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando									✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul									✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear									✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo									✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar									✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible									✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor									✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m									✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo									✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado									✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo									N/A					
Palanca freno de railer	Funcionando									N/A					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo									✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera									✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas									N/A					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos									✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla									✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas									✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste									✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante									✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados									✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas									✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras									✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante									✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado									✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras									✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas									✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Liz Stella Marquez	NOMBRE:	JASI RAMIREZ
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

San Cristobal

IGNACIO

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No GSH 27-VC
MARCA Bosch
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO							✓		✓		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		/			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)							✓		✓		/			
							✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Carlos Arenilla
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Carlos

ISSABELAR

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: 4666013 MODELO: 1974 MARCA: Dodge PLACA: HFA 120

INSPECCIONADO POR: Iva Marquez LOCALIZACION: ISSABELAR

OPERADOR: Saul Ramirez SEMANA: DEL 01 al 07 Sep del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							✓				✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓				✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓				✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓				✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓				✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓				✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓				✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓				✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓				✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓				✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓				✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓				✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓				✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓				✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓				✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓				✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓				✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓				✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓				✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓				✓			
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							NA				NA			
Palanca freno de railer	Funcionando							NA				NA			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							✓				✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							✓				✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							NA				NA			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓				✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓				✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓				✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓				✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							✓				✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓				✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓				✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓				✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓				✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓				✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓				✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓				✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Iva Marquez	NOMBRE:	Saul Ramirez
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

TG SABEIAR

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
PULIDORA No 3601HF 2061
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA NUEVA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS							NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Liz Marquez	NOMBRE: Felix Mora
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Felix Mora

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

ISABELAR

PROYECTO: Adecuación Espacio Publico LOCALIZACIÓN: ISABELAR

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez MARCA: Case

SERIE: 463143405 SEMANA: del 01 al 07 Sep del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0001 INSPECTOR SST: Juz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓				✓			
2	ALARMA DE RETROSESO							✓				✓			
3	PITO							✓				✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓				✓			
5	COJINERIA							✓				✓			
6	LLANTAS							✓				✓			
7	NIVEL DE ACEITE							✓				✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓				✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓				✓			
10	ESTADO DE LA CABINA							✓				✓			
11	CUCHARA							✓				✓			
12	MARTILLO							✓				✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Juz Marquez	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: Profesional SST HSE	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

IG SABE GAR

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: IG Isabelar

PLANTA Nº: TG950TX SERIE: TG950TX

MARCA: Tayama Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: Yeison Caballero Inspector SST: Luz Maquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor							✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor							✓		✓		/			
Estado del motor de arranque							✓		✓		/			
Estado del altenador							✓		✓		/			
Estado soportes del generador							✓		✓		/			
Estado del generador							✓		✓		/			
Estado del Sistena electrico							✓		✓		/			
Estado del switch de encendido							✓		✓		/			
Niveles de aceite							✓		✓		/			
Estado de conexiones electricas							✓		✓		/			
Estado varilla puesta a tierra							NA		NA		NA			
Estado de la bateria							✓		✓		/			
Estado del exhosto							/		✓		/			
Estado de las guardas							NA		NA		NA			
Estado tanque de combustible							✓		✓		/			
Estado de mangueras combustible							✓		✓		/			
Estado de antivibraciones (llantas)							✓		/		/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.							✓		/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura							✓		/		/			
Estado de caja de totalizadores							✓		/		/			
Estado de las Puertas							NA		NA		NA			
Estado gatos de las puertas							NA		NA		NA			
Estado del freno de mano							NA		NA		NA			
Estado Nivel de Agua							NA		NA		NA			
Estado Gancho de Arrastre							NA		NA		NA			
Estado de Breaker Totalizador							/		/		/			
Estado Suitch Aislador							/		/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección							/		/		/			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo							/		/		/			
Estado de las cerraduras							NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Maquez	NOMBRE: Yeison Caballero
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: YERSON C.

García Rovira

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 4400093506
MARCA Bosch
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: JONATHAN ARENAS	NOMBRE: Juan Marquez
CARGO: SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

Garcia Rovira

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: 2 Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
PULIDORA No 3601HF2061
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: JONATHAN ARENAS	NOMBRE: Edo Pinto
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: FABIAN

Garcia Rovira

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACION: Garcia Rovira

PLANTA Nº: 192F SERIE: 192F

MARCA: ECOTORSE Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: Edo Pinto Inspector SST: JONATHAN ARENAS

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: JONATHAN ARENAS	NOMBRE: Edo Pinto
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: FABIAN

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

García Rovira

PROYECTO: Adecuación Espacio Público — LOCALIZACIÓN: García Rovira

OPERADOR RESPONSABLE: Octavio Carreño — MARCA: CAT

SERIE: FQC01360 — SEMANA: del 01 al 07 Sep del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0002 — INSPECTOR SST: JONATHAN ARENAS

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓				✓		✓					
2	ALARMA DE RETROSESO			✓				✓		✓					
3	PITO			✓				✓		✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓				✓		✓					
5	COJINERIA			✓				✓		✓					
6	LLANTAS			✓				✓		✓					
7	NIVEL DE ACEITE			✓				✓		✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓				✓		✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓				✓		✓					
10	ESTADO DE LA CABINA			✓				✓		✓					
11	CUCHARA			✓				✓		✓					
12	MARTILLO			✓				✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: JONATHAN ARENAS	NOMBRE: Octavio Carreño
CARGO: SST	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: 4666013 MODELO: 1979 MARCA: Dodge PLACA: HFA-120

INSPECCIONADO POR: Jonathan Arias LOCALIZACION: Quicio Reina

OPERADOR: Saul Ramirez SEMANA: DEL 01 al 07 Sep del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales									✓		✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales									✓		✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas									✓		✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas									✓		✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa									✓		✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo									✓		✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado									✓		✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada									✓		✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco									✓		✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones									✓		✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando									✓		✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul									✓		✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear									✓		✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo									✓		✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar									✓		✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible									✓		✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor									✓		✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m									✓		✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo									✓		✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado									✓		✓			
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehiculo									N/A		N/A			
Palanca freno de railer	Funcionando									N/A		N/A			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo									✓		✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera									✓		✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas									✓		✓			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos									✓		✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla									✓		✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas									✓		✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste									✓		✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante									✓		✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados									✓		✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas									✓		✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras									✓		✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante									✓		✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado									✓		✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras									✓		✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas									✓		✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	JONATHAN ARIAS	NOMBRE:	Saul Ramirez
CARGO:	SST	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

García Rovira

Mutualidad

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 08 AL 14 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No GSH 27VC
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: ESNEIDER RINCON
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Esneider Rincon

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Mutualidad

PROYECTO: ADECUACION ESPACIO PUBLICO
LOCALIZACIÓN: Mutualidad
OPERADOR RESPONSABLE: Raimer Gonzalez
MARCA: CAT
SERIE: R4D01126
SEMANA: del 08 al 14 Sep del año 2025
CÓDIGO INTERNO: AIS05 18508
INSPECTOR SST: Lic. Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	ALARMA DE RETROSESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	COJINERIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	ESTADO DE LA CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	CUCHARA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	MARTILLO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Lic. Stella Marquez Tafes	NOMBRE: Raimer Gonzalez
CARGO: Profesional SST	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacio BGA SERIE Nº: 4866013 MODELO: 1974 MARCA: Dodge PLACA: HFA120
INSPECCIONADO POR: Luz Marquez LOCALIZACION: Mutualidad
OPERADOR: Saul Ramirez SEMANA: DEL 08 al 14 Sep del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			✓						✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			✓						✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			✓						✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			✓						✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			✓						✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			✓						✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			✓						✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			✓						✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			✓						✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			✓						✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			✓						✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			✓						✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			✓						✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			✓						✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			✓						✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓						✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓						✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			✓						✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			✓						✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓						✓					
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			NP						NA					
Palanca freno de railer	Funcionando			NA						NA					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo			✓						✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera			✓						✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas			NA						NA					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			✓						✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			✓						✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			✓						✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			✓						✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			✓						✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			✓						✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			✓						✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			✓						✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			✓						✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado			✓						✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras			✓						✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas			✓						✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luz Marquez Tobar	NOMBRE:	Saul Ramirez
CARGO:	Profesional SST&E	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

Mutualidad

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Mutualidad

PROYECTO: ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO LOCALIZACION: MUTUALIDAD

PLANTA Nº: 192F SERIE: 192F

MARCA: ECOHERSE Semana: Del 08 al 14 Sep del año 2025

Operador responsable: Manuel Rincón Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado gatos de las puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado del freno de mano	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Nivel de Agua	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Gancho de Arrastre	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Manuel Rincón
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante.
FIRMA:	FIRMA: Manuel

Mutualidad

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 08 AL 14 DEL 2025
PULIDORA No 3601HF2061
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Jose Marquez	NOMBRE: EINEIDER RINCON
CARGO: Profesional SST	CARGO: Aprendiz
FIRMA:	FIRMA: Eineider Rincon

Mutualidad

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-019
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha: 08/08/2025

PROYECTO	Adecuacion Espacio Publico		
MARCA	MP	MODELO	VBC3HP
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 08/09/25	al (dd/mm/aa) 14/09/25	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Estado de las llantas	✓	✓						
1,2	Estado de los ejes (sin torceduras)	✓	✓						

	2. TROMPO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Estructura de soporte	✓	✓						
2,2	Balineras y bujes de rotación	✓	✓						
2,3	Mecanismo de giro para vaciado	✓	✓						
2,4	Palanca de giro para vaciado	✓	✓						
2,5	Seguro	✓	✓						
2,6	Corona de rotación	✓	✓						
2,7	Caneca de mezclado	✓	✓						

	3. ESTADO MECÁNICO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
3,1	Patas de anclaje	✓	✓						
3,2	Motor	✓	✓						
3,3	Tubo de escape	✓	✓						
3,4	Estado de pasadores (bastidor)	✓	✓						
3,5	Resguardos correas motor	✓	✓						
3,6	Resguardos mecanismos de giro	✓	✓						
3,7	Tapa del motor con seguro	✓	✓						
3,8	Clutch de giro del trompo	✓	✓						
3,9	Corona de arranque del motor	✓	✓						
3,10	Control de fugas de combustible	✓	✓						
3,11	Control de fugas hidráulicas	✓	✓						
3,12	Yoyo de encendido del motor	NA	NA						
3,13	Control de fugas de aceite	✓	✓						
3,14	Estado general de la maquina	✓	✓						

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	4. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
4,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4,2	El operador usa de manera	✓		
4,3	El operador reporta actos y	✓		

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
	Luis Felipe Pico	Luz Marquez
	1094166201	63528090

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-018
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Fecha: 08/08/2025

Mutualidad

FECHA DE LA INSPECCION Septiembre

PERIODO: DEL 08 AL 14 DEL 2025

TRONZADORA N° CA164

MARCA : DEWALT

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Manuel Rincon
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Manuel

Alfonso Lopez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO PERCUTOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
TALADRO PERCUTOR No 4410009351
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO_X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Alexander Leon
CARGO: SST	CARGO: Ofic
FIRMA:	FIRMA: Alexander

Alfonso lopez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Cód: SST-FOR-019 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO	Adecuación Espacio Público		
MARCA	MF	MODELO	VBC3HP
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 01/09/25	al (dd/mm/aa) 07/09/25	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Estado de las llantas				✓				
1,2	Estado de los ejes (sin torceduras)				✓				

	2. TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Estructura de soporte				✓				
2,2	Balineras y bujes de rotación				✓				
2,3	Mecanismo de giro para vaciado				✓				
2,4	Palanca de giro para vaciado				✓				
2,5	Seguro				✓				
2,6	Corona de rotación				✓				
2,7	Caneca de mezclado				✓				

	3. ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3,1	Patas de anclaje				✓				
3,2	Motor				✓				
3,3	Tubo de escape				✓				
3,4	Estado de pasadores (bastidor)				✓				
3,5	Resguardos correas motor				✓				
3,6	Resguardos mecanismos de giro				✓				
3,7	Tapa del motor con seguro				✓				
3,8	Clutch de giro del trompo				✓				
3,9	Corona de arranque del motor				✓				
3,10	Control de fugas de combustible				✓				
3,11	Control de fugas hidráulicas				✓				
3,12	Yoyo de encendido del motor				ND				
3,13	Control de fugas de aceite				✓				
3,14	Estado general de la maquina				✓				

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

	4. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
4,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4,2	El operador usa de manera	✓		
4,3	El operador reporta actos y	✓		

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
	Andres Vergara 1090416890	Andres Vergara 1090416890

Alfonso Lopez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION Septiembre

PERIODO: DEL 01 AL 07 DEL 2025

TRONZADORA N° 04164

MARCA : DEWALT

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)			✓				✓							
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA			✓				✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓				✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)			✓				✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓				✓							
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA			✓				✓							
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL			✓				✓							
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO			✓				✓							
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)			✓				✓							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓				✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓				✓							
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA			✓				✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Luis Amaris
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: AMARIS

Alfonso lopez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Septiembre
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
PULIDORA No 3601HF2061
MARCA BOSCH
COLOR VERDE
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Abelardo Leon
CARGO:	SST	CARGO:	Oficial
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Alfonso lopez

PROYECTO: ADECUACION ESPACIO PUBLICO LOCALIZACION: Alfonso lopez

PLANTA Nº: SC460-2303087772 SERIE: SC460-2303087772

MARCA: PORTE Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: CHRISTIAN FLOREZ Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: CHRISTIAN FLOREZ
CARGO: SST	CARGO: AYUDANTE
FIRMA:	FIRMA: CHRISTIAN

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

Alfonso Lopez

PROYECTO: Adecuación Espacio Público — LOCALIZACIÓN: Alfonso Lopez

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez — MARCA: CASE

SERIE: 463143405J9 — SEMANA: del 01 al 07 Sep del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0001 — INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓				✓		✓		✓			
2	ALARMA DE RETROSESO			✓				✓		✓		✓			
3	PITO			✓				✓		✓		✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓				✓		✓		✓			
5	COJINERIA			✓				✓		✓		✓			
6	LLANTAS			✓				✓		✓		✓			
7	NIVEL DE ACEITE			✓				✓		✓		✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓				✓		✓		✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓				✓		✓		✓			
10	ESTADO DE LA CABINA			✓				✓		✓		✓			
11	CUCHARA			✓				✓		✓		✓			
12	MARTILLO			✓				✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: SST	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-011
	FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE Nº: CNPR204671 MODELO: 1995 MARCA: CHEVROLET PLACA: DGW057

INSPECCIONADO POR: Andres Vergara LOCALIZACION:

OPERADOR: Julio Cesar Barrera SEMANA: DEL 01 al 07 Sep del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓						✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓						✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓						✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓						✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓						✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓						✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓						✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓						✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓						✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓						✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓						✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓						✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓						✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓						✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					✓						✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓						✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓						✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓						✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					✓						✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓						✓			
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					NA						NA			
Palanca freno de railer	Funcionando					NA						NA			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					✓						✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					✓						✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					NA						NA			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					✓						✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					✓						✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					✓						✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					✓						✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					✓						✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					✓						✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					✓						✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					✓						✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					✓						✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					✓						✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					✓						✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					✓						✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Julio Cesar Barrera
CARGO:	SST	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

Alfonso Lopez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: Modelo

PLANTA Nº: KDF 8500 XE SERIE: KDFE500XE

MARCA: ECOTIRSE Semana: Del 25 al 31 Agdel año 2025

Operador responsable: Yair Mora Inspector SST: JHEFFIAN ARENAS

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado gatos de las puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado del freno de mano	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Nivel de Agua	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Gancho de Arrastre	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	NA		NA		NA		NA		NA		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vargara	NOMBRE: Yair Mora
CARGO: SST	CARGO: OFIGAL
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: Conios

PLANTA Nº: TDG85000LExp SERIE: TDG85000LExp

MARCA: Toyama Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: Juan Rincón Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		NA			

OBSERVACIONES: N/A

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Juan Rincón
CARGO: profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACION: Esperanza I

PLANTA Nº: 140 F SERIE: 140 F

MARCA: Ecotorre Semana: Del 18 al 24 del año 2025

Operador responsable: Elkin Rojas Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Elkin Rojas
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Enrique

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: Esperanza J

PLANTA Nº: KDF6700XE SERIE: KDF6700XE

MARCA: ECOPOWER Semana: Del 25 al 31 Ago del año 2025

Operador responsable: Elkin Rojas Inspector SST: Andres Vargas

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Andres Vargas	NOMBRE: Elkin Rojas
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Enrique

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: Esperanza I

PLANTA Nº: 192 F SERIE: 192 F

MARCA: Ecohouse Semana: Del 01 al 07 Sep del año 2025

Operador responsable: Elkin Rojas Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Elkin Rojas
CARGO:	SST	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	Enrique

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público LOCALIZACION: F. Transición I

PLANTA Nº: TG 950TX SERIE: TG950TX

MARCA: YAMAHA Semana: Del 01 al 07 del año 2025

Operador responsable: Luis Arias. Inspector SST: Andres Riveros.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la bateria	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado gatos de las puertas	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del freno de mano	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Nivel de Agua	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Gancho de Arrastre	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de Breaker Totalizador	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	B		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	B		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Riveros	NOMBRE: Luis Arias
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Luis A.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio P. LOCALIZACION: Fase transición I.

PLANTA Nº: TG 950TX SERIE: TG950TX

MARCA: TAYAMA Semana: Del 25 al 31 del año 2025

Operador responsable: Ricardo Valencia Inspector SST: Andres Riveros

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andrés Riveros	NOMBRE: Ricardo Valencia
CARGO: SST	CARGO: Ayudante
FIRMA: AR	FIRMA: Ricardo V

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio P. LOCALIZACION: F. transición I

PLANTA Nº: TQ 95STX SERIE: TG95TX

MARCA: TAMAYA Semana: De 08 Sep al 14 sep del año 2025.

Operador responsable: Arlet bohorquez Inspector SST: Andres Rivero

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		—			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		—			
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓		—			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Rivero	NOMBRE: Arlet Bohorquez
CARGO: SST	CARGO: Aydante
FIRMA:	FIRMA: Arlet Bohorquez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: F. Chorreras de Don Juan.

PLANTA Nº: TG95UTX SERIE: TG95UTX

MARCA: Tayama Semana: Del 18 al 24 Ago del año 2025

Operador responsable: Yerson Caballero Inspector SST: Andres Vergara.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado gatos de las puertas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado del freno de mano	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Nivel de Agua	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado Gancho de Arrastre	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES: NIA

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: YERSON CABALLERO
CARGO: SST	CARGO: AYUDANTE
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Ddecuacion Espacio Publico LOCALIZACIÓN: Modelo

OPERADOR RESPONSABLE: OSCAR MARTINEZ MARCA: CASE

SERIE: 463143405 9 SEMANA: del 25 al 31 Agosto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MP-BC-0001 INSPECTOR SST: JONATHAN ARENAS

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓				✓		✓					
2	ALARMA DE RETROSESO			✓				✓		✓					
3	PITO			✓				✓		✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓				✓		✓					
5	COJINERIA			✓				✓		✓					
6	LLANTAS			✓				✓		✓					
7	NIVEL DE ACEITE			✓				✓		✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓				✓		✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓				✓		✓					
10	ESTADO DE LA CABINA			✓				✓		✓					
11	CUCHARA			✓				✓		✓					
12	MARTILLO			✓				✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: OSCAR MARTINEZ
CARGO: SST	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACIÓN: Bucos

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Correo MARCA: Case

SERIE: 4631434059 SEMANA: del 01 al 07 Sep del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0001 INSPECTOR SST: Liz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓				✓				✓			
2	ALARMA DE RETROSESO			✓				✓				✓			
3	PITO			✓				✓				✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓				✓				✓			
5	COJINERIA			✓				✓				✓			
6	LLANTAS			✓				✓				✓			
7	NIVEL DE ACEITE			✓				✓				✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓				✓				✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓				✓				✓			
10	ESTADO DE LA CABINA			✓				✓				✓			
11	CUCHARA			✓				✓				✓			
12	MARTILLO			✓				✓				✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Liz Marquez	NOMBRE:	Gustavo Correo
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Operador
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACIÓN: Esperanza I

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño MARCA: CAT

SERIE: F4C01360 SEMANA: del 18 al 24 agosto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MC-BC-0002 INSPECTOR SST: Andres Vargara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓				✓					
2	ALARMA DE RETROSESO					✓				✓					
3	PITO					✓				✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓				✓					
5	COJINERIA					✓				✓					
6	LLANTAS					✓				✓					
7	NIVEL DE ACEITE					✓				✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓				✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓				✓					
10	ESTADO DE LA CABINA					✓				✓					
11	CUCHARA					✓				✓					
12	MARTILLO					✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vargara	NOMBRE: Gustavo Carreño
CARGO: SST	CARGO: Operador Minicargador
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACIÓN: Esperanza I

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez MARCA: Case

SERIE: 463143405 9 SEMANA: del 25 al 31 Agosto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MCD-BC-0001 INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓				✓					
2	ALARMA DE RETROSESO					✓				✓					
3	PITO					✓				✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓				✓					
5	COJINERIA					✓				✓					
6	LLANTAS					✓				✓					
7	NIVEL DE ACEITE					✓				✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓				✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓				✓					
10	ESTADO DE LA CABINA					✓				✓					
11	CUCHARA					✓				✓					
12	MARTILLO					✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: SST	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACIÓN: Esperanza I

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez MARCA: Case

SERIE: 4631434059 SEMANA: del 01 al 07 Sep del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MP-BC-0001 INSPECTOR SST: Andres Vargas

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓						✓							
2	ALARMA DE RETROSESO	✓						✓							
3	PITO	✓						✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓						✓							
5	COJINERIA	✓						✓							
6	LLANTAS	✓						✓							
7	NIVEL DE ACEITE	✓						✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓						✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓						✓							
10	ESTADO DE LA CABINA	✓						✓							
11	CUCHARA							✓							
12	MARTILLO	✓						✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vargas	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: SST	CARGO: operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio pedro LOCALIZACIÓN: Transición I

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño MARCA: Case

SERIE: 4631434054 SEMANA: del 01 sep al 07 sep del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MP-BC-0001 INSPECTOR SST: Andres Riveros

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓		✓						✓			
2	ALARMA DE RETROSESO			✓		✓						✓			
3	PITO			✓		✓						✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓		✓						✓			
5	COJINERIA			✓		✓						✓			
6	LLANTAS			✓		✓						✓			
7	NIVEL DE ACEITE			✓		✓						✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓						✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓		✓						✓			
10	ESTADO DE LA CABINA			✓		✓						✓			
11	CUCHARA			✓		✓						✓			
12	MARTILLO			✓		✓						✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Riveros	NOMBRE: Gustavo Carreño
CARGO: SST	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Gustavo Carreño

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público — LOCALIZACIÓN: F. Chorreras de Don Juan.

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez — MARCA: Case

SERIE: 463143405 9 — SEMANA: del 18 al 24 Agosto del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-0001 — INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	ALARMA DE RETROSESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	COJINERIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	ESTADO DE LA CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	CUCHARA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	MARTILLO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: Profesional QHSE	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-019
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Fecha: 08/08/2025

PROYECTO	Adecuación Espacio Público		
MARCA	MQ	MODELO	VBC3HP
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 18/09/25 al (dd/mm/aa) 24/09/25		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. LUCES		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Estado de las llantas			✓					
1,2	Estado de los ejes (sin torceduras)			✓					

2. TROMPO		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Estructura de soporte			✓					
2,2	Balineras y bujes de rotación			✓					
2,3	Mecanismo de giro para vaciado			✓					
2,4	Palanca de giro para vaciado			✓					
2,5	Seguro			✓					
2,6	Corona de rotación			✓					
2,7	Caneca de mezclado			✓					

3. ESTADO MECÁNICO		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3,1	Patas de anclaje			✓					
3,2	Motor			✓					
3,3	Tubo de escape			✓					
3,4	Estado de pasadores (bastidor)			✓					
3,5	Resguardos correas motor			✓					
3,6	Resguardos mecanismos de giro			✓					
3,7	Tapa del motor con seguro			✓					
3,8	Clutch de giro del trompo			✓					
3,9	Corona de arranque del motor			✓					
3,10	Control de fugas de combustible			✓					
3,11	Control de fugas hidráulicas			✓					
3,12	Yoyo de encendido del motor			NA					
3,13	Control de fugas de aceite			✓					
3,14	Estado general de la maquina			✓					

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

4. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
4,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4,2	El operador usa de manera	✓		
4,3	El operador reporta actos y	✓		

FIRMA NOMBRE C.C	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
	Luis Cortes	Andres Vergara
	18188288	1090416890
	Luis Cortes	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Agosto 29 de 2025

AREA: Frente San Alonso

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					HSE - SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todo		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				HSE-SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todo		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X				SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Liz Marquez	NOMBRE:	CHRISTIAN PEDRAZA
CARGO:	Profesional SHE	CARGO:	RESIDENTE
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 29 de Agosto de 2025

AREA: Frente Provenza

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X	X					SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Luz Marina	NOMBRE:	Sergio Morin T.
CARGO:	Profesional PHSE	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Agosto 29 de 2025

AREA: Frente El Tejar

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X	X					SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andrea R	NOMBRE:	Gilberto Perez.
CARGO:	Auxiliar SST	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Agosto 29 de 2025

AREA: Frente La Libertad

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X	X					SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Rivecos V	NOMBRE:	Cristian Flórez
CARGO:	Auxiliar SST	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 29-08-2025

AREA: cll 8 La esperanza 1

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓				materiales bien Almacenados	se finaliza la jornada de aseo		29-0	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			el Area de trabajo se encuentra señalizada.	y se entrega al finalizar el dia en completa		29-8	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.				✓		✓				orden y limpieza en las areas intervenidas		29-8	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			el lugar de Almacenamiento se encuentra en orden			29-8	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos				✓		✓			se recomienda continuar con la jornada de aseo			29-8	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			el area de riesgo se encuentra controlada			29-8	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓				se encuentran correctamente almacenados			29-8	C.
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Rivera V	NOMBRE:	Sergio Marin T.
CARGO:	SST	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Agosto 29 de 2025

AREA: Malpaso

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todo		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todo		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X				Todo		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todo		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X	X					SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Riveros	NOMBRE:	Sergio Marin T.
CARGO:	SST	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Agosto 29 de 2025

AREA: Frente Morrocoy

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X	X					SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Iza Maguz	NOMBRE:	Jordan Perez M.
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

San Francisco

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Septiembre 04 de 2025

AREA: Frente San Francisco

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X				SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Liz Marquez	NOMBRE:	CHRISTIAN PEDRAZA
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Ingeniero Residente
FIRMA:		FIRMA:	

Transición

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Septiembre 01 de 2025

AREA: Frente Transicion 5

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X	Sin observaciones	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X			Sin Observaciones	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin observaciones	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X	X			Sin Observaciones	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin Observaciones	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X		Sin Observaciones	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin Observaciones	N/A	SST	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	SERGIO MARIN
CARGO:	HSE	CARGO:	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:		FIRMA:	

San Cristobal

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Agosto 27 de 2025

AREA: Frente San Cristobal

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X				SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Luz Stella Marquez Torres	NOMBRE:	Sergio Marin
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Ingeniero Residente
FIRMA:		FIRMA:	

IGSABELAR.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Septiembre 04 de 2025

AREA: Frente Igsabelar

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X	Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X			Sin observación	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X	X			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin observación	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X		Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin observación	N/A	SST	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Lia S. Marquez	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	Profesional SHSE	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

García Rojas

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Agosto 29 de 2025

AREA: Frente García Rojas

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X			X			SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todas		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X				SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	JONATHAN ARENAS	NOMBRE:	Cristian Flórez
CARGO:	SST	CARGO:	Ingeniero Residente
FIRMA:		FIRMA:	

Mutualidad

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Septiembre 05 de 2025

AREA: Frente Mutualidad

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X			Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X					SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X				SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Iza Méndez	NOMBRE:	CRISTIAN PEDRAZA
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	ING. RESIDENTE
FIRMA:		FIRMA:	

Alfonso Lopez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Septiembre 02 de 2025

AREA: Frente Alfonso Lopez

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X				SST		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X	X					Todos		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X				SST		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X				Todos		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X				SST		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	CRISTIAN FLOREZ
CARGO:	HSE	CARGO:	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Septiembre 09 de 2025

AREA: Frente San Pedro

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			N/A	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓		N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓		N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			N/A	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓		N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			N/A	N/A	SST	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Rivera	NOMBRE:	Sergio Manuel T.
CARGO:	SST	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 08 - 14 Septiembre

AREA: Frente Villa Helena.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			N/A	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓		N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓		N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			N/A	N/A	SST	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓		N/A	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			N/A	N/A	SST.	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Riveros	NOMBRE:	Sergio Marin T
CARGO:	SST	CARGO:	Residente de Obra.
FIRMA:		FIRMA:	