	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 11 Marzo 2025	Hora: 15:00	Área/Unidad operativa: COMEDOR SANTA CECILIA	Localidad: USAQUÉN
Inspección realizada por: Andrea Carolina Lozano Ruiz		Nombre responsable unidad: NATALIA MONROY MAHECHA	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Cocina	10	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				NIA
2	Comedor	10	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				NIA
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Andrea Carolina Lozano Ruiz

Firma responsable inspección

Natalia Monroy

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner