8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			NA
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			NA
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			NA
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			NA
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			NA
F	**HERRAMIENTA NEUMÁTICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			NA
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			NA
3	Se trabaja a las presiones indicadas			NA
4	La herramienta es descargada al terminar.			
G	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**			
1	El personal es autorizado			NA
2	Emplean los elementos de protección			NA
3	Se descarga y es almacenada			NA
OBSERVACIONES:				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
15/3/2017	1	Documento inicial
7/10/2020	2	Revisión de documentos

Período 24 Febrero a 2 Marzo 2025 Oficinas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincon C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 3 a 9 de Marzo 2025 - Puente Rio Arzobispo

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincon C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 3 a 9 de Marzo de 2025 Oficinas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincón C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 10 a 16 de Marzo de 2025 - Puente Rio Arzobispo

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincon C
Cargo Presidente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 10 a 16 de Marzo de 2025 - Fresado Vía Instalación Asfalto

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincon C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 10 a 16 de Marzo de 2025 Oficinas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincon C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 17 a 23 de Marzo de 2025 - Puente Río Arzobispo

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincón Camillo
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 17 a 23 de Marzo de 2025 · Fresado Vía · Instalación de Asfalto

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	— ✓		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincón Camilo
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 17 a 23 de Marzo de 2025 Oficinas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincon C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	10-03-2025	HASTA EL DÍA	15-03-2025
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Eider Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1030644726
RESIDENTE / SISO	Juan Rincón Carrillo	NO IDENTIFICACIÓN	79858991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		x		x		x		x		x		x	
Direccionales traseros de parqueo funcionando		x		x		x		x		x		x	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		x		x		x		x		x		x	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		x		x		x		x		x		x	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		x		x		x		x		x		x	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		x		x		x		x		x		x	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		x		x		x		x		x		x	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		x		x		x		x		x		x	
5. HOROMETRO — INICIAL													
FINAL	3732										3763		
FIRMA OPERADOR	Eider Lasso												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	10-03-2025.	HASTA EL DÍA	15-03-2025
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	Foton LCN 085
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Luis Fernando yepesa P.	NO DE IDENTIFICACIÓN	7a155073.
RESIDENTE SISO	Juan Bran Camb	NO IDENTIFICACIÓN	7975899/

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	(✓)	✗		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✗		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños		✓		✓		✓		✗		✗		✓	
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL OPERADOR	Fernando yepesa.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037 Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	03 - Marzo - 2025	HASTA EL DÍA	08 - Marzo - 2025
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	CCV 096
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fredy Martinez F	NO DE IDENTIFICACIÓN	1023925477
RESIDENTE SISO	Juan Rincon Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	7975899

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Protección auditiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	10- Marzo - 2025	HASTA EL DÍA	15 Marzo - 2025
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	LCV 086
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fredy Martinez F	NO DE IDENTIFICACIÓN	1023925477
RESIDENTE SISO	Juan Brian Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	7975099/

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Protección auditiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	10/Mar/25	HASTA EL DÍA	15/Mar/25.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA - CAMIÓN	MARCA / PLACAS	LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Cristancho.	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Juan Bryan C.	NO IDENTIFICACIÓN	7975899

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo	X	X		X	/	X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Cristancho												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	10-03-2025	HASTA EL DÍA	15-03-2025
TIPO DE EQUIPO	Compactador neumático	MARCA / MODELO	Ingersoll rand
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel F. Fernandez.	NO DE IDENTIFICACIÓN	BZ342.107
RESIDENTE / SISO	Juan Pinzon Camb	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		N.											
Direccionales traseros de parqueo funcionando		N.											
De stop y señal trasera funcionando		N.											
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado													
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado		N											
Pedales sin exceso de barro		N											
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado		N											
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		N											
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		N.											
Pasadores en buen estado		N											
Gatos estabilizadores en buen estado		N											
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		N											
Freno de servicio funcionando		N											
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno		N											
Mandos de levante de brazo funcionando		N											
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		N.											
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		NO											
5. HOROMETRO — INICIAL	033										055		
FINAL	055.												
FIRMA OPERADOR	Manuel Fernández.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	10-03-2025	HASTA EL DÍA	15-03-2025
TIPO DE EQUIPO	Vibro Compactador.	MARCA / MODELO	Ingersoll Rand
NOMBRE DEL OPERADOR	Cristian Alexander Beleño	NO DE IDENTIFICACIÓN	1003711823
RESIDENTE / SISO	Juan Ramon Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	X		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales traseros de parqueo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado		X		X									
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado		NA											
Pedales sin exceso de barro		NA											
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado		NA											
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		NA											
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Pasadores en buen estado		NA											
Gatos estabilizadores en buen estado		NA											
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		NA											
Freno de servicio funcionando	X	NA											
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno		NA											
Mandos de levante de brazo funcionando		NA											
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		NA											
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		NA											
Las llantas se encuentran desinfladas		NA											
5. HOROMETRO	**INICIAL**	5833											
	FINAL	5863											
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

RELACIÓN DE HHT DEL PERSONAL

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

INFORME No 2

ETAPA DE OBRA - 20 DE FEBRERO A 19 DE MARZO DE 2025

PERSONAL NUEVO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS NO LABORALES	DEDIC(%)	DIAS TRABAJADOS	HHT
1	SANDOVAL DIANA ALEXANDRA	53.091.284	INSPECTORA SSTMA	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
2	FLOREZ BENAVIDES OLGA ROSA	66.884.179	AUXILIAR	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
3	BAQUERO GUZMAN CARLOS ANDRÉS	1.069.730.228	INSPECTOR SSTMA	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
4	CAGUA MARROQUÍN JUAN SEBASTIAN	1.012.465.983	INSPECTOR TÉCNICO	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
5	MINORTA CUELLAR ALEJANDRA YIZED	1.001.340.419	INSPECTORA TÉCNICO	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
6	HERNÁNDEZ QUEVEDO JOSÉ ARLEY	79.707.449	RESIDENTE DE OBRA 2	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
7	LARROTA BERNAL DIEGO ARMANDO	1.030.523.797	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
8	RODRÍGUEZ CESAR FERNANDO	79.882.978	AUXILIAR SOCIAL	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
9	ESPINEL PÉREZ JOSÉ FERNANDO	1.073.155.481	INSPECTOR TÉCNICO	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
10	DÍAZ GONZÁLEZ DIOBANIS	1.049.942.577	OFICIAL	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
11	LASSO EIDER YESID	1.030.624.126	OPERADOR	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
12	GARCÍA GONZÁLEZ CARLOS	1.049.928.570	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
13	GONZALEZ ALCAZAR DELIA ROSA	1.049.942.556	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
14	PÉREZ MURILLO ÁNGEL EMILIO	1.043.844.769	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
15	YOPASÁ LUIS FERNANDO	79.155.073	CONDUCTOR	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
16	CRISTANCHO MICAN DAYRO ANTHONY	1.018.496.728	CONDUCTOR	10/03/2025	19/03/2025	4	100%	6	48
17	MENA BREINER DANIEL	1.075.021.983	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	4/03/2025	19/03/2025	2	100%	14	112
18	MONTAÑO CAMACHO JUAN ANDRÉS	1.113.515.872	AYUDANTE	4/03/2025	19/03/2025	2	100%	14	112
19	ANGULO ANGULO JUNIOR MAURICIO	1.080.833.567	AYUDANTE	4/03/2025	19/03/2025	2	100%	14	112
20	SALAMANCA GALÁN JUAN JOSÉ	19.308.485	INSPECTOR DE OBRA	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
21	RODRÍGUEZ CHRISTIAN FERNANDO	1.013.605.284	AYUDANTE	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
22	ACOSTA SERGIO ENRIQUE	1.024.561.847	AYUDANTE	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
23	TINJACÁ NIÑO EDUARD	80.246.361	NIVELETERO	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
24	SALAMANCA JEISSON ENEYER	1.030.606.572	INGENIERO	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
25	ESPITIA JOHAN CAMILO	1.000.160.073	NIVELETERO	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
26	MARTÍN SALAS CARLOS	1.000.332.181	NIVELETERO	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
27	MARTIN RAÚL EDUARDO	1.024.463.753	AYUDANTE	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
28	CONTRERAS GUSTAVO WILSON	79.711.639	OPERADOR	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
29	FERNANDEZ C. MANUEL VICENTE	82.392.107	OPERADOR	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
30	BELEÑO CRISTIAN ALEXANDER	1.003.711.823	OPERADOR	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
31	BELEÑO CRISTIAN ALEXANDER	1.003.711.824	OPERADOR	10/03/2025	19/03/2025	1	100%	9	72
32	SUAREZ LUIS ALEJANDRO	74.333.282	INSPECTOR 2	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
								HHT PERSONAL ACTIVO	**4320**

PERSONA ANTIGUO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS NO LABORALES	DEDIC(%)	DIAS TRABAJADOS	HHT
33	PÁEZ HERNÁNDEZ GEOVANNY	79.638.902	DIRECTOR (A) DE OBRA	20/02/2025	19/03/2025	4	20%	4,8	38,4
34	TORRES BAQUERO CRISTIAN IVÁN	1.022.980.336	RESIDENTE DE OBRA 1	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
35	MENDOZA RICARDO ALBERTO	74.371.480	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	20/02/2025	19/03/2025	4	15%	3,6	28,8
36	RODRÍGUEZ RAMÍREZ HERNANDO	79.294.777	PROF. EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	20/02/2025	19/03/2025	4	20%	4,8	38,4
37	COY GONZÁLEZ JULIETTH	1.054.093.355	PROFESIONAL AMBIENTAL	20/02/2025	19/03/2025	4	50%	12	96
38	RINCÓN CARRILLO JUAN	79.758.991	RESIDENTE SST	20/02/2025	19/03/2025	4	50%	12	96
39	PARRA MORA YURANI	52.749.710	RESIDENTE SOCIAL	20/02/2025	19/03/2025	4	100%	24	192
39	MUÑOZ LEÓN CARLOS ANDRÉS	1.049.622.088	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	20/02/2025	19/03/2025	4	28%	6,72	53,76
41	MARTÍNEZ FLAUTERO FREDY	1.023.925.477	CONDUCTOR	20/02/2025	19/03/2025	4	50%	12	96
								HHT PERSONAL RETIRADO	**831,36**

PERSONAL RETIRADO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS NO LABORALES	DEDIC(%)	DIAS TRABAJADOS	HHT
42	CÁRDENAS SANCHEZ MIGUEL ANTONIO	5.993.877	RESIDENTE DE OBRA 2	20/02/2025	5/03/2025	2	100%	12	96
								TOTAL HHT (HORAS HOMBRE TRABAJADAS)	**5247,36**

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 12 - 03 - 2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Autocuidado en el desarrollo de actividades laborales

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincón Carrillo

HORA DE INICIO: 10:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Páez Hernández Geovanny	79.638.902	Director de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Torres Baquero Cristian Iván	1.022.980.336	Residente de Obra 1	Consorcio BYR BU SG 001	
Cárdenas Sánchez Miguel Antonio	5.993.877	Residente de Obra 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Mendoza Ricardo Alberto	74.371.480	Especialista en Pavimentos	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodríguez Ramírez Hernando	79.294.777	Prof. en Presupuesto y Programación	Consorcio BYR BU SG 001	
Sandoval Cristancho Diana Alexandra	53.091.284	Administradora	Consorcio BYR BU SG 001	
Coy González Julietth	1.054.093.355	Profesional Ambiental	Consorcio BYR BU SG 001	
Rincón Carrillo Juan	79.758.991	Residente SST	Consorcio BYR BU SG 001	
Flórez Benavides Olga Rosa	66.884.179	Auxiliar	Consorcio BYR BU SG 001	
Cagua Marroquín Sebastián	1.012.465.983	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Minorta Cuellar Alejandra Yized	1.001.340.419	Inspector(a) de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	Yized Minorta
Rodríguez Cesar Fernando	79.882.978	Auxiliar Social	Consorcio BYR BU SG 001	
Espinel Pérez José Fernando	1.073.155.481	Topógrafo / Inspector	Consorcio BYR BU SG 001	José Espinel
Angulo Angulo Junior Mauricio	1.080.833.567	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Mena Breiner Daniel	1.075.021.983	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Montaño Camacho Juan Andrés	1.113.515.872	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 12-03-2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Autocuidado en el desarrollo de actividades laborales

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincón Carrillo

HORA DE INICIO: 10:00 am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Salamanca Galán Juan José	19.308.485	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodriguez Christian Fernando	1.013.605.284	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Acosta Sergio Enrique	1.024.561.847	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Tinjacá Niño Eduard	80.246.361	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	
Salamanca Jeisson Eneyer	1.030.606.572	Ingeniero	Consorcio BYR BU SG 001	
Espitia Johan Camilo	1.000.160.073	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	
Martín Salas Carlos	1.000.332.181	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	
Martin Raúl Eduardo	1.024.463.753	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Contreras Gustavo Wilson	79.711.639	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Fernandez Castañeda Manuel Vicente	82.392.107	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Hernández Quevedo José Arley	79.707.449	Residente de Obra	Consorcio BYR BU SG 002	
Díaz González Diobanis	1.049.942.577	Oficial	Consorcio BYR BU SG 003	
Lasso Eider Yesid	1.030.624.126	Operador	Consorcio BYR BU SG 003	
García González Carlos	1.049.928.570	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 003	
Gonzalez Alcazar Delia Rosa	1.049.942.556	Ayudante - Boal -Tráfico	Consorcio BYR BU SG 003	
Pérez Murillo Ángel Emilio	1.043.844.769	Ayudante - Boal - Tráfico	Consorcio BYR BU SG 003	
Cristancho Dayro Anthony	1.018.496.728	Conductor	Consorcio BYR BU SG 004	
Yopasá Luis Fernando	79.155.073	Conductor	Consorcio BYR BU SG 004	
Martínez Flautero Fredy	1.023.925.477	Conductor	Consorcio BYR BU SG 005	

OBSERVACIONES

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 12-03-2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Manejo de Maquinaria - Riesgos y Prevención de Accidentes

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincón Carrillo

HORA DE INICIO: 10:30 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Páez Hernández Geovanny	79.638.902	Director de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Torres Baquero Cristian Iván	1.022.980.336	Residente de Obra 1	Consorcio BYR BU SG 001	
Cárdenas Sánchez Miguel Antonio	5.993.877	Residente de Obra 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Mendoza Ricardo Alberto	74.371.480	Especialista en Pavimentos	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodríguez Ramírez Hernando	79.294.777	Prof. en Presupuesto y Programación	Consorcio BYR BU SG 001	
Sandoval Cristancho Diana Alexandra	53.091.284	Administradora	Consorcio BYR BU SG 001	
Coy González Julietth	1.054.093.355	Profesional Ambiental	Consorcio BYR BU SG 001	
Rincón Carrillo Juan	79.758.991	Residente SST	Consorcio BYR BU SG 001	
Flórez Benavides Olga Rosa	66.884.179	Auxiliar	Consorcio BYR BU SG 001	
Cagua Marroquín Sebastián	1.012.465.983	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Minorta Cuellar Alejandra Yized	1.001.340.419	Inspector(a) de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	Yized Minorta
Rodríguez Cesar Fernando	79.882.978	Auxiliar Social	Consorcio BYR BU SG 001	
Espinel Pérez José Fernando	1.073.155.481	Topógrafo / Inspector	Consorcio BYR BU SG 001	José Espinel
Angulo Angulo Junior Mauricio	1.080.833.567	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Mena Breiner Daniel	1.075.021.983	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Montaño Camacho Juan Andrés	1.113.515.872	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 12-03-2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Manejo de Maquinaria - Riesgos y Prevencion de Accidentes

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincón Carrillo

HORA DE INICIO: 10:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Salamanca Galán Juan José	19.308.485	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodriguez Christian Fernando	1.013.605.284	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	Christian R D
Acosta Sergio Enrique	1.024.561.847	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	Sergio Acosta
Tinjacá Niño Eduard	80.246.361	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	Eduard Tinjacá
Salamanca Jeisson Eneyer	1.030.606.572	Ingeniero	Consorcio BYR BU SG 001	
Espitia Johan Camilo	1.000.160.073	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	
Martin Salas Carlos	1.000.332.181	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	Andres Rueda
Martin Raúl Eduardo	1.024.463.753	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	Raul C
Contreras Gustavo Wilson	79.711.639	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Fernandez Castañeda Manuel Vicente	82.392.107	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	Manuel Fernandez
Hernández Quevedo José Arley	79.707.449	Residente de Obra	Consorcio BYR BU SG 002	
Díaz González Diobanis	1.049.942.577	Oficial	Consorcio BYR BU SG 003	Raul C.
Lasso Eider Yesid	1.030.624.126	Operador	Consorcio BYR BU SG 003	Eider Lasso
García González Carlos	1.049.928.570	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 003	Carlos García
Gonzalez Alcazar Delia Rosa	1.049.942.556	Ayudante - Boal -Tráfico	Consorcio BYR BU SG 003	Delia Rosa.
Pérez Murillo Ángel Emilio	1.043.844.769	Ayudante - Boal - Tráfico	Consorcio BYR BU SG 003	Angel
Cristancho Dayro Anthony	1.018.496.728	Conductor	Consorcio BYR BU SG 004	
Yopasá Luis Fernando	79.155.073	Conductor	Consorcio BYR BU SG 004	Fernando Yopasa.
Martínez Flautero Fredy	1.023.925.477	Conductor	Consorcio BYR BU SG 005	Fredy Martinez

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 14 - 03 - 2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Seguridad Vial

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Bautista Carrillo

HORA DE INICIO: 9:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Salamanca Galán Juan José	19.308.485	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodríguez Christian Fernando	1.013.605.284	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	Christian R D
Acosta Sergio Enrique	1.024.561.847	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	Sergio Acosta
Tinjacá Niño Eduard	80.246.361	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	Eduard Tinjacá
Salamanca Jeisson Eneyer	1.030.606.572	Ingeniero	Consorcio BYR BU SG 001	
Espitia Johan Camilo	1.000.160.073	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	
Martín Salas Carlos	1.000.332.181	Niveletero	Consorcio BYR BU SG 001	Andres Ruiz
Martin Raúl Eduardo	1.024.463.753	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	Raul C
Contreras Gustavo Wilson	79.711.639	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Fernandez Castañeda Manuel Vicente	82.392.107	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	Manuel Fernandez
Hernández Quevedo José Arley	79.707.449	Residente de Obra	Consorcio BYR BU SG 002	
Díaz González Diobanis	1.049.942.577	Oficial	Consorcio BYR BU SG 003	Raul C.
Lasso Eider Yesid	1.030.624.126	Operador	Consorcio BYR BU SG 003	Eider Lasso
García González Carlos	1.049.928.570	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 003	Carlos García
Gonzalez Alcazar Delia Rosa	1.049.942.556	Ayudante - Boal -Tráfico	Consorcio BYR BU SG 003	Delia Rosa.
Pérez Murillo Ángel Emilio	1.043.844.769	Ayudante - Boal - Tráfico	Consorcio BYR BU SG 003	ANGEL
Cristancho Dayro Anthony	1.018.496.728	Conductor	Consorcio BYR BU SG 004	
Yopasá Luis Fernando	79.156.073	Conductor	Consorcio BYR BU SG 004	Fernando Yopasá.
Martínez Flautero Fredy	1.023.925.477	Conductor	Consorcio BYR BU SG 005	Fredy Martinez

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 14·03·2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Seguridad Vial

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincon Carillo

HORA DE INICIO: 11:20 PM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Páez Hernández Geovanny	79.638.902	Director de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Torres Baquero Cristian Iván	1.022.980.336	Residente de Obra 1	Consorcio BYR BU SG 001	
Cárdenas Sánchez Miguel Antonio	5.993.877	Residente de Obra 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Mendoza Ricardo Alberto	74.371.480	Especialista en Pavimentos	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodríguez Ramírez Hernando	79.294.777	Prof. en Presupuesto y Programación	Consorcio BYR BU SG 001	
Sandoval Cristancho Diana Alexandra	53.091.284	Administradora	Consorcio BYR BU SG 001	
Coy González Julietth	1.054.093.355	Profesional Ambiental	Consorcio BYR BU SG 001	
Rincón Carrillo Juan	79.758.991	Residente SST	Consorcio BYR BU SG 001	
Flórez Benavides Olga Rosa	66.884.179	Auxiliar	Consorcio BYR BU SG 001	
Cagua Marroquín Sebastián	1.012.465.983	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Minorta Cuellar Alejandra Yized	1.001.340.419	Inspector(a) de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	Yized Minorta
Rodríguez Cesar Fernando	79.882.978	Auxiliar Social	Consorcio BYR BU SG 001	
Espinel Pérez José Fernando	1.073.155.481	Topógrafo / Inspector	Consorcio BYR BU SG 001	José Espinel
Angulo Angulo Junior Mauricio	1.080.833.567	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Mena Breiner Daniel	1.075.021.983	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	
Montaño Camacho Juan Andrés	1.113.515.872	Ayudante	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

CONTROL DE EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES

(En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, y demás obligaciones laborales y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007)

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURÍDICA Y/O UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO

Yo GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.638.902, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO BYR SG BU 001, identificada con NIT 901.901.203-3, y OMAR MENDEZ TORREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.424.145, en mi condición de CONTADOR de la misma empresa, nos permitimos certificar bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, haber cumplido con las obligaciones derivadas de las afiliaciones y pagos con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, según lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, y demás obligaciones laborales, encontrándonos a paz y salvo desde la fecha de creación del consorcio a la fecha.

Se expide a los veinte (20) días de marzo de 2025

Atentamente,

GEOVANNY ALEXANDER PÁEZ HERNÁNDEZ
Representante Legal
CONSORCIO BYR SG BU 001

OMAR MENDEZ TORREZ
Contador
T.P. 14123-T

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Relación Entrega de Dotación y EPPs - Informe No 2

No	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CASCO	OVEROL	BOTAS MATERIAL	IMPERME-ABLE	CHALECO	CHAQUETA	GAFAS	PROT. RESPIRA-TORIO	PROT. AUDI-TIVO INSER CIÓN	GUANTES NITRILO	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	INICIAL	REPOSI-CIÓN	FECHA 1	FECHA 2
1	CAGUA MARROQUÍN JUAN SEBASTIAN	1.012.465.983	INSPECTOR TÉCNICO	1		1		1			1	1		1		X		10/03/2025	24/11/2023
2	MINORTA CUELLAR ALEJANDRA YIZED	1.001.340.419	INSPECTORA TÉCNICO					1			1					X		10/03/2025	
3	HERNÁNDEZ QUEVEDO JOSÉ ARLEY	79.707.449	RESIDENTE DE OBRA 2	1			1	1	1	1	1	1				x		10/03/2025	
4	LARROTA BERNAL DIEGO ARMANDO	1.030.523.797	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1							1	1		1		X		10/03/2025	
5	RODRÍGUEZ CESAR FERNANDO	79.882.978	AUXILIAR SOCIAL					1			1								
6	ESPINEL PÉREZ JOSÉ FERNANDO	1.073.155.481	INSPECTOR TÉCNICO	1		1		1			1		1			X		10/03/2025	
7	DÍAZ GONZÁLEZ DIOBANIS	1.049.942.577	OFICIAL				1			1	1	1		1			X	10/03/2025	
8	LASSO EIDER YESID	1.030.624.126	OPERADOR		1						1						X	11/03/2025	
9	GARCÍA GONZÁLEZ CARLOS	1.049.928.570	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	1	2	1	1	1		1	2	1		1		X	X	11/03/2025	19/03/2025
10	GONZALEZ ALCAZAR DELIA ROSA	1.049.942.556	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	1	1	1	1	1		1	1	1		1		X		11/03/2025	
11	PÉREZ MURILLO ÁNGEL EMILIO	1.043.844.769	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	1	1	1	1	1		1	1	1		1		X		11/03/2025	
12	CRISTANCHO MICAN DAYRO ANTHONY	1.018.496.728	CONDUCTOR		1	1					1			1		X		11/03/2025	
13	MENA BREINER DANIEL	1.075.021.983	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO		1	1		1		1	1	1		1	1	X		6/03/2025	
14	MONTAÑO CAMACHO JUAN ANDRÉS	1.113.515.872	AYUDANTE		1	1		1		1	1	1		1	1	X		6/03/2025	
15	ANGULO ANGULO JUNIOR MAURICIO	1.080.833.567	AYUDANTE		1	1		1		1	1	1		1	1	X		6/03/2025	
16	SALAMANCA GALÁN JUAN JOSÉ	19.308.485	INSPECTOR DE OBRA				1				1	1				X		11/03/2025	
17	RODRÍGUEZ CHRISTIAN FERNANDO	1.013.605.284	AYUDANTE		1		1				1	1				X		11/03/2025	
18	ACOSTA SERGIO ENRIQUE	1.024.561.847	AYUDANTE		1		1				1	1				X		11/03/2025	
19	TINJACÁ NIÑO EDUARD	80.246.361	NIVELETERO		1		1				1	1				X		11/03/2025	
20	SALAMANCA JEISSON ENEYER	1.030.606.572	INGENIERO				1				1	1				X		11/03/2025	
21	ESPITIA JOHAN CAMILO	1.000.160.073	NIVELETERO		1		1				1	1		1		X		11/03/2025	
22	MARTÍN SALAS CARLOS	1.000.332.181	NIVELETERO		1		1				1	1				X		11/03/2025	
23	MARTIN RAÚL EDUARDO	1.024.463.753	AYUDANTE		1		1				1	1		1		X		11/03/2025	
24	CONTRERAS GUSTAVO WILSON	79.711.639	OPERADOR		1						1					X		10/03/2025	
25	FERNANDEZ C. MANUEL VICENTE	82.392.107	OPERADOR		1						1					X		10/03/2025	
26	TORRES BAQUERO CRISTIAN IVÁN	1.022.980.336	RESIDENTE DE OBRA 1	1		1			1		1					X		10/03/2025	
27	COY GONZÁLEZ JULIETTH	1.054.093.355	PROFESIONAL AMBIENTAL			1		1			1				1	X		10/03/2025	
28	RINCÓN CARRILLO JUAN	79.758.991	RESIDENTE SST			1		1			1	1				X		10/03/2025	
29	PARRA MORA YURANI	52.749.710	RESIDENTE SOCIAL			1		1			1					X		10/03/2025	
30	MARTÍNEZ FLAUTERO FREDY	1.023.925.477	CONDUCTOR				1				1					X		10/03/2025	
			TOTAL	**8**	**17**	**13**	**14**	**14**	**2**	**8**	**31**	**19**	**1**	**12**	**4**				

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-034	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO: Contrato de Obra No 491 de 2024

RESIDENTE SST: Juan Rincón Carrillo FECHA: 10 de Marzo de 2025

Nombre del trabajador	Elernentos entregados												Tipo de entrega		Fecha	Firma Nota: recibo los elementos y me responsabilizo del uso y cuidado de los mismos	Observaciones
	CASCO	BOTAS PUNTA DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO	CHAQUETA O CHALECO	OVEROL	IMPERMEABLE	PROTECTOR AUDITIVO	MONOGAFAS	TAPABOCAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CAUCHO	OTRO	INICIAL	REPOSICIÓN			
DayRo Cristancho		X							X			X	X		10-03-2025	Entregado Pendiente Por Firma	
José Fido Espinel	X			X					X			X	X		10-03-2025	José Espinel	Guantes de Nitrilo - Bono Botas
José Arley Quevedo	X			X		X	X		X				X		10-03-2025	Arley Quevedo	Chaqueta y Chaleco
Yurani Parra Mora		X		X					X				X		10-03-2025	Yurani Parra	Bono $ 100.000 Para Botas
Juan Rincón C.		X		X			X		X				X		10-03-2024	Juan R.	Chaleco Bono por 100.000
Julieth Coy G.		X		X					X		X		X		10-03-2024	Julieth Coy	Chaleco Bono x $ 100.000
Cristian Torres	X	X							X				X		10-03-2024	Cristian T.	Bono x $ 100.000 Botas
Sebastian Cagua	X	X		X			X	X	X	X			X		10-03-2024	[illegible] C.	Chaleco Bono x $100.000
Diego Larrotta	X	X							X				X		10-03-2024	Diego Larrotta	Bono x $ 100.000 Botas
Alejandra Manotta				X					X				X		10-03-2024	Alejandra Manotta	
Cesar Rodriguez				X					X				X		10-03-2024	Cesar Rodrigue	

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-034 Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO: Contrato de Obra No 491 - 2024

RESIDENTE SST: JUAN RINCÓN CARRILLO FECHA: 11 de Marzo de 2025

Nombre del trabajador	Elementos entregados												Tipo de entrega		Fecha	Firma Nota: recibo los elementos y me responsabilizo del uso y cuidado de los mismos	Observaciones
	CASCO	BOTAS PUNTA DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO	CHAQUETA O CHALECO	OVEROL	IMPERMEABLE	PROTECTOR AUDITIVO	MONOGAFAS	TAPABOCAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CAUCHO	OTRO	INICIAL	REPOSICIÓN			
Sergio Acosta					X	X			X				X		11-03-2025	x sergio Acosta	
Carlos Martin					X	X			X				X		11-03-2025	Andrés Martin.	
Raul E. Mesta					X	X			X	X			X		11-03-2025		
Johan C. Espitia					X	X			X	X			X		11-03-2025		
Cristian Rodriguez					X	X			X				X		11-03-2025		
Edwar Trijaca					X	X			X				X		11-03-2025		
Juan Salamanca						X			X				X		11-03-2025		
Yulian Salamanca						X			X				X		11-03-2025		

ASTO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-034 Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO: Contrato de Obra No 491 -2024

RESIDENTE SST: Juan Rincón Carrillo FECHA: 11 de Marzo de 2025

Nombre del trabajador	Elementos entregados												Tipo de entrega		Fecha	Firma Nota: recibo los elementos y me responsabilizo del uso y cuidado de los mismos	Observaciones
	CASCO	BOTAS PUNTA DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO	CHAQUETA O CHALECO	OVEROL	IMPERMEABLE	PROTECTOR AUDITIVO	MONOGAFAS	TAPABOCAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CAUCHO	OTRO	INICIAL	REPOSICIÓN			
Della Rosa Gonzalez	X	X			X	X		X	X	X		X	X		11-03-2025	Della R.	Chaleco tráfico + Pito
Carlos Garcia	X	X			X	X		X	X	X		X	X		11-03-2025	Carlos Garcia	
Elder Lasso					X				X				X		11-03-2025	Elder Lasso	
Dobanis Diaz						X		X	X	X			X		11-03-2025	Dobanis G.	
Angel Perez	X	X			X	X		X	X	X		X	X		11-03 2025	A	Chaleco Tráfico + Pito
Freddy Martinez						X			X				X		11-03-2025	Freddy M. Martinez	

CONSORCIO BYR SG BU 001 ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-034 Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO: Contrato de Obra No 491 - 2024

RESIDENTE SST: JUAN RINCÓN CARRILLO FECHA: 10 de Marzo de 2025

Nombre del trabajador	Elementos entregados												Tipo de entrega		Fecha	Firma Nota: recibo los elementos y me responsabilizo del uso y cuidado de los mismos	Observaciones
	CASCO	BOTAS PUNTA DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO	CHAQUETA O CHALECO	OVEROL	IMPERMEABLE	PROTECTOR AUDITIVO	MONOGAFAS	TAPABOCAS	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CAUCHO	OTRO	INICIAL	REPOSICIÓN			
Wilson G. Contreras					X				X				X		10-03-2025		
Manuel Fernandez					X				X				X		10-03-2025		