

Anexo Fotográfico y Descripción de Equipos Intervenidos

 Imagen 1 – Impresora Canon G6010



- **Marca y Modelo: Canon G6010**
- **Descripción: Impresora multifuncional tipo tanque de tinta.**
- **Intervención realizada: Cambio de cabezales debido a fallas graves de impresión. El equipo no funcionaba correctamente y fue dejado totalmente operativo tras la intervención.**
- **Estado actual: Funcional y en uso.**


 Imagen 2 – Portátil Lenovo G40-30 (Equipo 1)



- **Marca y Modelo: Lenovo G40-30**
- **Model Name: 80FY**
- **Serial Number: PF06Q76T**
- **Especificaciones de fábrica:**
 - **CPU: Intel N2840 2.16 GHz**
 - **RAM: 4 GB**
 - **HDD: 500 GB**
 - **OS: Windows 8.1**
- **Intervención realizada:**

- Cambio de disco duro mecánico por SSD
 - Expansión de RAM a 8 GB
 - Estado anterior: No encendía.
 - Estado actual: Totalmente funcional.
-

 Imagen 3 – Portátil Lenovo G40-30 (Equipo 2)



- Marca y Modelo: **Lenovo G40-30**
- Model Name: **80FY**
- Serial Number: **PF05P6H3**

- **Especificaciones de fábrica:**
 - CPU: Intel N2840 2.16 GHz
 - RAM: 4 GB
 - HDD: 500 GB
 - OS: Windows 8.1
 - **Intervención realizada:**
 - Sustitución del disco duro por SSD
 - Ampliación de memoria RAM
 - **Estado anterior: Bajo rendimiento.**
 - **Estado actual: Mejorado significativamente, en uso.**
-

📷 Imagen 4 – Soporte en sitio (registro de intervención técnica)



- **Descripción:** Evidencia de acompañamiento y asistencia técnica brindada al personal del Concejo durante el proceso de instalación y configuración de los equipos.
- **Lugar:** Sala de sesiones del Concejo Municipal de Corrales.
- **Actividad registrada:** Pruebas de funcionamiento y orientación al usuario tras las reparaciones.


 **Imagen 5 – Impresora Epson EcoTank L6270**



- **Marca y Modelo:** Epson L6270

- Descripción: Impresora multifuncional con sistema de tinta continua.
 - Intervención realizada: Reemplazo de rodillos para resolver problemas de alimentación de papel.
 - Estado anterior: Presentaba atascos frecuentes.
 - Estado actual: Equipo funcional, pruebas satisfactorias realizadas.
-

Imagen 6 – Portátil Lenovo G40-30 (Equipo 3)



- Marca y Modelo: Lenovo G40-30
- Model Name: 80FY
- Serial Number: PF05Q6ZQ
- Especificaciones de fábrica:
 - CPU: Intel N2840 2.16 GHz

- **RAM: 4 GB**
- **HDD: 500 GB**
- **OS: Windows 8.1**
- **Intervención realizada:**
 - **Sustitución de HDD por SSD**
 - **Ampliación de RAM a 8 GB**
 - **Reemplazo de pantalla (pantalla anterior estaba rota)**
- **Estado anterior: Equipo con pantalla dañada y bajo rendimiento.**
- **Estado actual: Totalmente funcional.**

Instalación y Configuración de Sistemas (*actualizado*)

Se llevaron a cabo procesos de instalación, actualización y configuración de software y sistemas operativos en los equipos intervenidos, con el fin de garantizar un entorno tecnológico óptimo para el desarrollo de las actividades administrativas y legislativas del Concejo. Las acciones específicas fueron:

- **Instalación del sistema operativo Windows 10**, versión profesional, con activación y configuración completa para uso institucional. Se optimizaron los servicios para mejorar el rendimiento en equipos con especificaciones limitadas.
- **Instalación y activación del paquete Microsoft Office 2019**, incluyendo Word, Excel, PowerPoint y Outlook, herramientas esenciales para la elaboración de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y gestión del correo institucional.
- **Instalación de software complementario** para el adecuado desempeño de las funciones del Concejo, incluyendo:
 - **Google Chrome y Mozilla Firefox** como navegadores alternativos y seguros.
 - **Adobe Acrobat Reader** para visualización y manejo de documentos en formato PDF.
 - **WinRAR** para compresión y descompresión de archivos.

- **VLC Media Player** para reproducción de archivos de audio y video usados en sesiones o capacitaciones.
- **Sumatra PDF** como lector liviano de respaldo en equipos con bajo rendimiento.
- **Configuración básica del sistema:** ajustes de red, actualización de controladores, configuración del idioma, zona horaria y accesos directos a las plataformas institucionales.

Con estas acciones, se dejó cada equipo listo para su uso funcional por parte del personal del Concejo, garantizando estabilidad, compatibilidad con sus herramientas de trabajo y facilidad de acceso.