CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-036	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Versión: 001	Página 1 de 2

FECHA	31 Marzo a 5 de Abril 2025
PROYECTO	Contrato 491 - 2024 - Punto Bio Arcabuco
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Juan Rincón Camilo

Califique:

B = BUENO **M** = MALO **N/A** = NO APLICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
		S	N	N/A
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	B		
2	Se encuentran en buen estado	B		
3	Se guardan y portan adecuadamente	B		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.			NA
5	Se usan prensas de banco para sujetas	B		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	B		
2	Los cinceles se encuentran afilados			NA
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			NA
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			NA
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	B		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			NA
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	B		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	B		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	B		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			NA
D	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN – LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	B		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			NA
3	Se dispone de llaves para golpear			NA
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	B		
5	'La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			NA
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	B		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			NA
E	**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B		
3	Están limpia y lubricadas	B		
4	Tienen sus guardas	B		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B		
6	El cable y enchufe no presentan daños	B		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			NA

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			NA
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			NA
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			NA
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			NA
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			NA
F	**HERRAMIENTA NEUMÁTICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			NA
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			NA
3	Se trabaja a las presiones indicadas			NA
4	La herramienta es descargada al terminar.			
G	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**			
1	El personal es autorizado			NA
2	Emplean los elementos de protección			NA
3	Se descarga y es almacenada			NA
OBSERVACIONES:				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
15/3/2017	1	Documento inicial
7/10/2020	2	Revisión de documentos

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-036	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Versión: 001	Página 1 de 2

FECHA	31 Marzo a 5 de Abril de 2025
PROYECTO	Contrato 491 de 2024 · Fresado Vía / Instalación Asfalto
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Juan Rincón Camilo

Califique:

B = BUENO **M** = MALO **N/A** = NO APLICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
		S	N	N/A
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	B		
2	Se encuentran en buen estado	B		
3	Se guardan y portan adecuadamente	B		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.			NA
5	Se usan prensas de banco para sujetas	B		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	B		
2	Los cinceles se encuentran afilados			NA
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			NA
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			NA
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	B		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			NA
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	B		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	B		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	B		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			NA
D	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN – LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	B		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			NA
3	Se dispone de llaves para golpear			NA
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	B		
5	'La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			NA
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	B		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			NA
E	**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B		
3	Están limpia y lubricadas	B		
4	Tienen sus guardas	B		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B		
6	El cable y enchufe no presentan daños	B		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			NA

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			NA
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			NA
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			NA
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			NA
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			NA
F	**HERRAMIENTA NEUMÁTICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			NA
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			NA
3	Se trabaja a las presiones indicadas			NA
4	La herramienta es descargada al terminar.			
G	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**			
1	El personal es autorizado			NA
2	Emplean los elementos de protección			NA
3	Se descarga y es almacenada			NA
OBSERVACIONES:				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
15/3/2017	1	Documento inicial
7/10/2020	2	Revisión de documentos

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-036	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Versión: 001	Página 1 de 2

FECHA	7 a 12 de Abril de 2025
PROYECTO	Contrato 491 de 2024 Fresado Vía - Instalación Asfalto
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Juan Bayron Camillo

Califique:

B = BUENO **M** = MALO **N/A** = NO APLICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
		S	N	N/A
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	B		
2	Se encuentran en buen estado	B		
3	Se guardan y portan adecuadamente	B		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.			NA
5	Se usan prensas de banco para sujetas	B		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	B		
2	Los cinceles se encuentran afilados			NA
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			NA
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			NA
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	B		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			NA
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	B		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	B		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	B		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			NA
D	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN – LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	B		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			NA
3	Se dispone de llaves para golpear			NA
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	B		
5	'La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			NA
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	B		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			NA
E	**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B		
3	Están limpia y lubricadas	B		
4	Tienen sus guardas	B		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B		
6	El cable y enchufe no presentan daños	B		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			NA

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			NA
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			NA
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			NA
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			NA
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			NA
F	**HERRAMIENTA NEUMÁTICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			NA
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			NA
3	Se trabaja a las presiones indicadas			NA
4	La herramienta es descargada al terminar.			
G	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**			
1	El personal es autorizado			NA
2	Emplean los elementos de protección			NA
3	Se descarga y es almacenada			NA
OBSERVACIONES:				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
15/3/2017	1	Documento inicial
7/10/2020	2	Revisión de documentos

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-036	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Versión: 001	Página 1 de 2

FECHA	14 a 19 de Abril de 2025
PROYECTO	Contrato 491 de 2024 Frontera Via - Instalación Asfalto
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Juan Bruce Camilo

Califique:

B = BUENO **M** = MALO **N/A** = NO APLICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
		S	N	N/A
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	B		
2	Se encuentran en buen estado	B		
3	Se guardan y portan adecuadamente	B		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.			NA
5	Se usan prensas de banco para sujetas	B		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	B		
2	Los cinceles se encuentran afilados			NA
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			NA
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			NA
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	B		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			NA
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	B		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	B		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	B		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			NA
D	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN – LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	B		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			NA
3	Se dispone de llaves para golpear			NA
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	B		
5	'La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			NA
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	B		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			NA
E	**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B		
3	Están limpia y lubricadas	B		
4	Tienen sus guardas	B		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B		
6	El cable y enchufe no presentan daños	B		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			NA

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			NA
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			NA
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			NA
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			NA
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			NA
F	**HERRAMIENTA NEUMÁTICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			NA
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			NA
3	Se trabaja a las presiones indicadas			NA
4	La herramienta es descargada al terminar.			
G	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**			
1	El personal es autorizado			NA
2	Emplean los elementos de protección			NA
3	Se descarga y es almacenada			NA
OBSERVACIONES:				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
15/3/2017	1	Documento inicial
7/10/2020	2	Revisión de documentos

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 25 a 29 de Marzo de 2025

Oficinas Administrativas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincon C.

Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 25 a 29 de Marzo de 2025

Mantenimiento Puente Rio Arzobispo

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincón Camilo

Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 25 a 29 de Marzo de 2025
Fresado de Via e Instalacion de Asfalto

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	CAMPO	SI	NO	
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincon C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 31 de Marzo a 5 de Abril de 2025

Oficinas Administrativas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Pinzon C.

Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 31 de Marzo a 5 de Abril de 2025

Mantenimiento Rio Arzobispo

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	CAMPO	SI	NO	
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincon C.

Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 31 de Marzo a 5 de Abril de 2025
Fresado de Via e Instalacion de Asfalto

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	— ✓		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincón C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 7 a 12 de Abril de 2025
Oficinas Administrativas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincon C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 7 a 12 de Abril de 2025

Fresado de Vía e Instalación de Asfalto

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincón C.

Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 14 a 19 de Abril de 2025

Oficinas Administrativas Consorcio

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincón C.

Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 14 a 19 de Abril de 2025
Fresado de Vía e Instalación de Asfalto

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Ramón C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	17-Marzo-2025	HASTA EL DÍA	22-03-2025
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Elder Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1030624126
RESIDENTE / SISO	Juan Bryan Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
Direccionales traseros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓				✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓				✓		
Limpia brisas funcionando		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓				✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		X		X		X		X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		X		X		X		X		X		X	
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL	3763									3784		
FIRMA OPERADOR		Elder Lasso											

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL RETRO - EXCAVADORA Y MINICARGADOR	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO	CTO 491 - 2025	CONTRATISTA	Consorcio BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	24- Marzo - 2025	HASTA EL DÍA	29 - Marzo 2025
TIPO DE VEHÍCULO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Elder Yesid Cosso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1.030.624.126
RESIDENTE / SISO	Juan Rincón Camlb	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteras de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
Direccionales traseras de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. llantas													
Estado de orugas y cadenas bueno		X		X		X		X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		X		X		X		X		X		X	
FIRMA DEL OPERADOR	Elder Cosso												Orometro - 3807 - 3815

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL RETRO - EXCAVADORA Y MINICARGADOR	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	Consorcio BYR SG BU001
DESDE EL DÍA	31 - Marzo - 2025	HASTA EL DÍA	05 - abril - 2025
TIPO DE VEHÍCULO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat - S 570
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Elder Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1.030 624 126
RESIDENTE / SISO	Juan Rivas Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteras de parqueo funcionando		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
Direccionales traseras de parqueo funcionando		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. llantas													
Estado de orugas y cadenas bueno		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		✗		✗		✗		✗		✗		✗	
FIRMA DEL OPERADOR	Elder Lasso						Orometro 3818 - 3827						

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	07 - abril 2025	HASTA EL DÍA	12 - abril 2025
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Elder Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1.030.624.126
RESIDENTE / SISO		NO IDENTIFICACIÓN	

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
Direccionales traseros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		X		X		X		X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		X		X		X		X		X		X	
5. HOROMETRO — **INICIAL**	3827										3848		
FINAL													
FIRMA OPERADOR	Elder Lasso												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	17/Marzo/2025	HASTA EL DÍA	22/Marzo/25
TIPO DE VEHÍCULO	Camión	MARCA / PLACAS	WJC 32B
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Cristancho	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Juan Andrés Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo		X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Cristancho												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	Consorcio BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	25/ Marzo/25	HASTA EL DÍA	29/Marzo/25
TIPO DE VEHÍCULO	Camion	MARCA / PLACAS	Foton LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Cristancho	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Juan Bruce Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	7975899

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo		X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	Consorcio BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	31/Marzo/25	HASTA EL DÍA	05/Abril/25
TIPO DE VEHÍCULO	Camion Liviano	MARCA / PLACAS	Foton LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Castañeda	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Juan Ramon Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo		X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Castañeda.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO