01 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT - CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6605 PR0+000 - PR44+0280: Clima seco. -

02 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO- ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606 PR0+000 - PR44+0280: Clima seco.

03 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6605 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se elaboran y envian los oficios No. C-CPJ-TEC-128-2025, C-CPJ-TEC-129-2025, C-CPJ-TEC-130-2025, con asunto: "REGISTRO DE SINESTRALIDAD VIAL MES DE MAYO DEL 2025." Radicados ante los instituciones de transito del municipio de Arauca -

Powered by CamScanner

y el municipio de Tame; se realiza el envio del reporte mensual de sitios criticos; se envia el informe mensual de embellecimiento y ornato mes de mayo; se envia el informe de criterio tecnico de los tramos 6605 y 6606; Se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Dos horas de lluvias moderadas y una hora de lluvias intensas.

04 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso, charla prevencion de acoso laboral; se realiza el envio del reporte semanal de sitios criticos; Se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias moderadas y una hora de lluvias intensas.

05 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6606 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realizan y envian los oficios N° C-CPJ-TEC-131-2025,

Powered by CamScanner

Con asunto: "ACTA N° 12 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-132-2025, con asunto: "ACTA N° 12 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 A 31 DE MAYO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-133-2025, con asunto: "ACTA N° 12 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-134-2025, con asunto: "ACTA N° 04 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-135-2025, con asunto: "ACTA N° 11 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025."; C-CPJ-TEC-136-2025, con asunto: "INFORME CAPACITACION MICROEMPRESARIOS MES DE MAYO DE 2025."; C-CPJ-TEC-137-2025, C-CPJ-TEC-138-2025, con asunto: "INFORME DE PERMISOS EXTRADIMENCIONADAS Y EXTRAPESADAS." radicados ante los jefes seccionales de policia de carreteras del municipio de Arauca y Tame; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: una hora de lluvias intensas.

06 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; se realiza el envio del informe vehi-

Powered by CamScanner

culcar N° 48; se elaboran y envian los oficios NO. C-CPJ-TEC-139-2025, con asunto: "INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO."; C-CPJ-TEC-140-2025, con asunto: "CITACION REUNION MENSUAL ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO." radicada ante los Representantes Legales de las cooperativas de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606 PR 0+0000 PR 44+0280: 0,5 horas de lluvias moderadas y 0,5 horas de lluvias intensas.

07 de junio del 2025

Se elabora y envia reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6605 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

08 de junio del 2025

Se elabora y envia reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

09 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO ARAUCA; se realiza el envio del reporte de emergencias inicial y final por orden publico en el PR 16+0200 del tramo 6605 TAME-COROCORO; se realiza la pausa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606 PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias intensas y una hora de lluvias moderadas. ——

10 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se elabora y envia el oficio No. C-CPJ-TEC-140-2025; con asunto: "INFORME MENSUAL N° 11, PERIODO MAYO DE 2025."; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Toma de registro fotografico estado de la via por parte de profesionales DT CAS; Toma de registro fotografico puente cusay; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias moderadas y tres horas de lluvias intensas. ——

Powered by CamScanner

11 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso; charla de seguridad vial: recomendaciones de seguridad para conductores; Toma de registro sukuban; Toma de registro fotografico uso zona de via; se realizo recorrido acompañamiento planta central invias y territorial casanare, puente internacional, universidad nacional; traslado ingeniero supervisor DT Casanare Arauca-Tame; se resivio visita de inspeccion a inmobiliario, a oficina y equipos de la AMV 4 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ; se elaboran y envian oficios No. C-CPJ-TEC-141-2025, con asunto: "INFORME MENSUAL N° 11 PERIODO MAYO DE 2025."; C-CPJ-TEC-142-2025, con asunto: "INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 910-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO."; se realiza el envio del reporte semanal de sitios criticos; se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

12 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realiza reunion mensual con los representantes legales de las cooperativas de mantenimiento rutinario; se realizo recorrido

Powered by CamScanner

rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y los microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza y envia el reporte semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora Siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias moderadas. —— ○ ——

13 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realiza el envio del informe vehicular N° 49; se elabora y envia oficio No. C-CPJ-TEC-143-2025; con asunto: "INFORME VEGETACION DE ARRASTRE DEL RIO ARAUCA SOBRE LA PILA DEL PUENTE INTERNACIONAL JOSE ANTONIO PAEZ."; se participa en el comite semanal del contrato 990 de 2022; se realiza la pausa en las dos jornadas por parte de la inspectora Siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco. ——

14 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco. ——

Powered by CamScanner

15 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

16 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se elaboran y envian oficios N° C-CPJ-TEC-144-2025, con asunto: "SOLICITUD DE PERMISO PARA LA TALA DE UN ARBOL EN EL PR 38+0407, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA." radicado ante la alcaldia de Arauca, Señora: NANCY PENA HIDALGO; C-CPJ-TEC-145-2025, con asunto: "SOLICITUD APROBACION PLEGABLE PRIMER SEMESTRE DEL ANO 2025."; se lleva a cabo capacitacion "Funciones del comite de convivencia," "Acoso laboral, ley 1010 y como reportar caso de acoso laboral" por parte de la inspecta siso; se realiza pausa activa por parte de la inspetora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: Una hora de lluvias intensas.

Powered by CamScanner

17 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diari del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - TAME; Se elabora y envia oficio N° C-CPJ-TEC-146-2025, con asunto: "SOLICITUD APROBACION TEMA DE CAPACITACION MES DE JUNIO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT." Se realiza pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR44+0280: una hora de lluvias moderadas y una hora de lluvias intensas.

18 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del clima a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso, charla de responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa en SST; Toma de registro fotografico uso zona de via; Plan TAPAHUECOS; Se realiza el envio del reporte semanal de sitios criticos; Se socializa el boletin sivigila donde se reporta el aumento de casos por dengue por parte de la inspectora siso, Se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

19 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO ARAUCA; Se elaboran y envian oficios NO. C-CPJ-TEC-147-2025, con asunto: "AFECTACION ZONA DE RESERVA DE VIA POR CORRIMIENTO DE CERCA, TRAMO 6605 TAME - COROCORO, PR 81+0300 COSTADO IZQUIERDO CON COORDENADAS 6°46'49"N 71°15'50"W." radicado ante la alcaldia del Municipio de Arauquita, señor: LUIS FERNANDO PANQUEVA TORRES; C-CPJ-TEC-148-2025, con asunto: "INFORME ACTIVIDAD TAPAHUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME-COROCORO." se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza y envia el reporte semanal de actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

20 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se elabora y envia oficio N° C-CPJ-TEC-149-2025; con asunto: "INFORME ACTIVIDAD TAPAHUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO." se realiza el envio del informe

Powered by CamScanner

vehicular N°50; se participa en el comite semanal del contrato 990-2023; se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000 — PR44+0280: clima seco. ——

21 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: clima seco. ——

22 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: Clima seco. ——

23 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: Clima seco. ——

Powered by CamScanner

24 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT - CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se elabora y envia oficio N° C-CPJ-TEC-150-2025, con asunto: "INFORME ACTIVIDAD TAPAHUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 910-2023, TRAMO 6605 TAME-COROCORO"; se realiza capacitacion "responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa en SST", "Investigacion de accidentes y EL, Funciones del COPPAST" a cargo de la inspectora siso; se envia el PAC correspondiente al mes de agosto; se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000-PR44+0280: cinco horas de lluvias fuertes y siete horas de lluvias moderadas.

25 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT - CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso, charla prevension de sindrome de tunel carpiano; Toma de registro fotografico estado de la via; Toma de registro fotografico sitios criticos; Toma de registro fotografico accidentalidad; se realiza el envio del reporte semanal de sitios criticos; se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000 - PR44+0280: Clima Seco.

Powered by CamScanner

26 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso, charla prevension del tunel carpiano; se elabora y envia oficio N° C-CPJ-TEC-151-2025, con asunto: "INFORME DE ACCIDENTALIDAD N° 11 PERIODO MAYO DEL 2025"; se realiza y envia reporte semanal de actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa por parte de la inspectora Siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR 411+0280: clima seco. ——— o ———

27 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realiza el envio del informe vehicular N° 51; se elabora y envia oficio N° C-CPJ-TEC-152-2025, con asunto: "INFORME SEGUIMIENTO POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA."; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; acompañamiento capacitacion mensual a los microempresarios de mantenimiento rutinario; se participa en el comite semanal del contrato 990-2022; se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado

——— o ———

Powered by CamScanner

del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR44+0280: ocho horas de lluvias moderadas y tres horas de lluvias intensas.

28 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR44+028: clima seco.

29 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR44+0280: clima seco.

30 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner