01 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; se elaboran y envian oficios No. C-CPJ-TEC-153-2025, C-CPJ-TEC-154-2025, C-CPJ-TEC-155-2024, con asunto: "REGISTRO DE SINESTRALIDAD VIAL MES DE JUNIO DEL 2025."; radicados ante las instituciones de transito del municipio de Arauca y el Municipio de Tame; C-CPJ-TEC-156-2025, con asunto: "CAMBIO CUENTA BANCARIA DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA, CONTRATO 1676-2024."; se realiza el envio del reporte mensual de sitios criticos; se envia el informe mensual de embellecimiento y ornato mes de mayo; se realiza pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR44+0280: cinco horas de lluvias fuertes y dos horas de lluvias leves.

02 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO-ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso, charla sensibilizacion en seguridad vial y manejo defensivo; Toma de registro fotografico uso zona de via; se realizo el envio del reporte semanal de sitios

Powered by CamScanner

criticos; se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias intensas y una hora de lluvias moderadas.

03 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; Se realiza y envia el reportes semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se elabora y envia oficio No. C-CPJ-TEC-157-2025, con asunto: "INFORME NO. 4 CARGUE INFORMACION APLICATIVO SUKUBUN, PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2025."; se participo en la Capacitacion Virtual Manual de Senalizacion Vial de Colombia; se realiza la pausa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606 PR 0+0000-PR 44+0280: dos horas de lluvias moderadas.

04 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; Se elaboran y envian oficios No. C-CPJ-TEC-158-2025, con asunto: "ACTA N 13 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025."; C-CPJ-159-2025, con asunto: "ACTA N° 13

Powered by CamScanner

CONTRATO 1605 DE 2024, COOPERATINA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025;" C-CPJ-160-2025, con asunto: "ACTA N° 13 CONTRATO 1676 DE 2024, COOPERATINA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-161-2025, con asunto: "ACTA N° 10 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATINA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-162-2025, con asunto: "ACTA N° 12 CONTRATO 1888 DE 2024, CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-163-2025. Con asunto: "INFORME TRIMESTRAL N 4, PERIODO ABRIL - JUNIO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-164-2025, con asunto: "INFORME CAPACITACION MICROEMPRESARIOS MES DE JUNIO DEL 2025."; C-CPJ-TEC-165-2025, con asunto: "CITACION REUNION MENSUAL ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO." radicado ante los representantes legales de las Cooperativas de mantenimiento rutinario; se realiza el envio del informe vehicular N° 52; se participa en el comite semanal del contrato 080 de 2022; se realiza la pausa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: una hora de lluvias moderadas.

05 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el

Powered by CamScanner

estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: clima seco.

06 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

07 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se realizo recorrido rutinario a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza pausa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: clima seco.

08 de junio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de la via y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; se elaboran y envian los oficios N° C-CPJ-TEC-166-2025, con asunto: "INFORME MENSUAL N° 12, PERIODO JUNIO DE 2025."; C-CPJ-TEC-167-2025, C-CPJ-TEC-168-2025,

Powered by CamScanner

Con asunto: "INFORME DE PERMISOS EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA."; radicados ante los jefes seccionales de policía de carreteras del municipio de Arauca y Tame; C-CPJ-TEC-164-2025, con asunto: "AFECTACION ZONA DE RESERVA DE VIA POR CORRIMIENTO DE CERCA, TRAMO 6605 TAME - CORCORO, PR 114+0870 COSTADO DERECHO CON COORDENADAS 6° 47'9"N 71°00'25"W." radicado ante la alcaldía de Arauca, señor: Juan Alfredo Quenza Ramos; se realiza la pausa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6605, PR0+0000-PR114+0280: Una hora de lluvias moderadas.

09 de julio del 2025

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del clima a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; se realizo recorrido de inspeccion y vigilancia a la vía y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido SISO; charla cardiovascular (causas, consecuencias y prevencion); Toma de registro fotografico estado de la vía; Toma de registro fotografico accidentalidad; se realiza el envio del reporte semanal de sitios criticos; se realiza la pausa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR114+0280: una hora de lluvias moderadas.

Powered by CamScanner

10 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realiza y envia el reporte semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se hace acompañamiento al personal de invias planta central, DT casanare y contratista e interventoria de intervencion del puente internacinal JAP, Comision binacional; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: una hora de lluvias intensas.

11 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se elaboran y envian oficios No. C-CPJ-TEC-170-2025, con asunto: "INFORME ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA INSTALADA POR EL CONTRATO 940 DE 2022, TRAMO 6605 Y TRAMO 6606."; C-CPJ-TEC-171-2025, con asunto: "SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACION MES DE JULIO A LAS COOPERATIVAS DE TRIO RUT."; se realiza el envio del informe vehicular N° 53; se hace acompañamiento al personal de INVIAS planta

Central, DT casanare, y contratistas e inventoria de intervencion al puente interacional IAP, comision binacional; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+00000 - PR44+0280: cuatro horas de lluvias fuertes; se participa en el comite semanal del contrato 940 de 2022.-

12 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6606 TAME-CORCORO y 6605 CORCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo: 6606, PR0+00000 - PR44+0280: Clima seco.

13 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6606 TAME - CORCORO y 6605 CORCORO ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+000 - PR44+0280: Clima seco.

14 de julio del 2025.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los

Powered by CamScanner

tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO-ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se elabora y envia el reporte de emergencias por manifestacion en la-RUTA 6605 PR93+0600 INICIO; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+000 -PR144+0280: Una hora de lluvias moderadas. ——

15 de julio del 2025.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-CORCORO y 6606 CORCORO-ARAUCA; se elaboran y envian los oficios No. C-CPJ-TEC-172-2025, con asunto: "REMISION OFICIO "SOLICITUD DE INTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SENALIZACION DE PINTURA HORIZONTAL Y HORIZONTAL, SECTOR BETOTES" VIA NACIONAL TAME-CORCORO RUTA 6605, PR 20+0200."; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; Se lleva a cabo capacitacion politicas SG-SST-Socializacion reglamento de higiene y Seguridad industrial - dibulgacion generalidades Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevencion de enfermedades por factores de riesgo de salud publica "boletin sivigila"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR144+0280: Clima Seco ——

Powered by CamScanner

16 de julio del 2025.

Se elabora y envia el reporte diario de estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se elaboran y envian oficios N° C-CPJ-TEC-173-2025, con asunto: "INFORME ENTREGA PLEGABLES MES DE JULIO DEL 2025."; Se realiza el envio del reporte semanal de sitios Criticos; se responde correo electronico con solicitud Informacion del estado de los puentes peatonales en los tramos 6605 y 6606; se responde mediante correo electronico, "SOLICITUD DE INFORMACION PARA CONTRATO ZONA 4 DE LA ANSV EN VIAS A CARGO DEL INVIAS"; se realiza pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0250: clima seco.

17 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realiza y envia el reporte semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; Se elabora y envia reporte de emergencias por manifestacion en la RUTA 6605 PR 93+0600 FIN; se participa en reunion virtual sobre presentacion del programa Auditorias e Inspecciones de seguridad Vial (ASV e ISV) y la evaluacion de la velocidad

Powered by CamScanner

límite 23-24; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias moderadas y tres horas de lluvias intensas.

18 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las micro-empresas de mantenimiento rutinario; se realiza el envio del informe vehicular N° 54; se participa en el comite semanal del contrato 910 de 2022; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - 44+0280: clima seco.

19 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

20 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000-44+0280: clima seco.

21 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT - CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR 44+0280 dos horas de lluvias moderadas. ——

22 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; se realizo la pausa activa por parte de la inspectora siso; se lleva a cabo capacitacion manejo de conflictos y capacitacion en enfermedades asociadas a riesgo mecanico; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias intensas. — — ——————

23 de julio de 2025

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se participo en reunion virtual con el supervisor del contrato, tema: "TRAMITE ACTAS AMV Y MTTO PUT"; se elabora y envía el reporte semanal de sitios críticos; se envía el PAC correspondiente al mes de septiembre; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000 - PR44+0280: cinco horas de lluvias intensas.

24 de julio del 2025

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspección y vigilancia a la vía y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido SISO; charla técnica de resolución de conflictos; se realiza y envía el reporte semanal de actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000 - PR44+0280: clima seco.

25 de julio del 2025.

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se

Powered by CamScanner

realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se elabora y envia oficio N°C-CPJ-TEC-174-2025, con asunto: "INFORME DE ACCIDENTALIDAD N° 12 PERIODO JUNIO DEL 2025."; se realiza el envio del informe vehicular N° 56; se participa en comite Semanal del contrato 440 del 2022; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000 - PR44+0280: clima seco.

26 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: clima seco.

27 de julio 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6605 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: clima seco.

28 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tra-

Powered by CamScanner

mos, 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA. Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se socializo el dia mundial en contra de la hepatitis (sintomas, causas y consecuencias) y sensibilizacion seguridad vial y manejo defensivo; se realizo la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PP 0+0000 - PP 44+0280: dos horas de lluvias fuertes.

29 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de la via y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; Se elabora y envia oficio N° C-CPI-TEC-175-2025, con asunto: "INFORME CAPACITACION MICROEMPRESARIOS MES DE JULIO DE 2025."; se realizo la pausa activa por parte de la inspectora siso; se realiza la inspeccion de equipos de emergencia (botiquines, extintores y camilla), por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PP 0+0000 - PP 44+0280: tres horas de lluvias fuertes y tres horas de lluvias moderadas

30 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; se elabora y envia el reporte semanal de sitios criticos; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el ——

Powered by CamScanner

tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280; clima seco

31 de julio del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso; charla dia mundial contra la hepatitis; toma de registro fotografico sitios criticos; Acompañamiento y supervision actividad tapa huecos; se elabora y envia oficio No. C-CRT-TEC-176-2025, con asunto: "RESPUETA RADICADO 20255-VCAS-0519EB DE FECHA 23/07/2025, SOLICITUD VERIFICACION DE HECHOS Y/O JUSTIFICACION DE SOLICITUD PRORROGA PRESENTADA POR EL CONSORCIO VIAS EQUIDAD 0591."; se realiza y envia el reporte semanal de actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Una hora de lluvias fuertes.