INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concono / Ruta 6606 Concono - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 04 Mes 08 Año 2025 Hasta: Día 10 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.		Categoria: B2.	
Placa: NUR - 716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 91692930 - 6124389249.		Vence: 27/06/2026.	
Certificado emisión de gases:		Vence:	
Poliza contra todo riesgo:		Vence:	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 33254		Horometro /Km Final: 33.589.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Radio no funciona.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605. Tame - Concono | Ruta 6606 Concono - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 11 Mes 08 Año 2025. Hasta: Día 17 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya. | ARL: Sura. | EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527. | Categoria: B2.
Placa: NUR-716. | Marca: Renault. | Modelo: 2025.
SOAT: 91697930 - 6124392249. | Vence: 27/06/2026.
Certificado emisión de gases: | Vence:
Poliza contra todo riesgo: | Vence:
Revisión Técnico mecánica: | Vence:
Horometro /Km de inicio: 33.830 | Horometro /Km Final: 34.186.

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Vehiculo Sale a recorrido en la ruta Tame - Arauca. el día 12/08, A cargo del Ing. Residente.
Radio no funciona.

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concono | Ruta 6606 Concono - Arauca.

Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor

Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.

Fecha Inspección: Desde: Día 18 Mes 08 Año 2025 Hasta: Día 24 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 1943857.		Categoria: B2.	
Placa: NUR - 716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT:		Vence:	
Certificado emisión de gases:		Vence:	
Poliza contra todo riesgo:		Vence:	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 34186.		Horometro /Km Final: 34963.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)			✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓						
	Direccionales			✓		✓		✓		✓						
	De parqueo			✓		✓		✓		✓						
	Stop			✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central			✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales			✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso			NA		NA		NA		NA						
	Pito			✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot			✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio			✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia			✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).			✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad			✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)			✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.			✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)			✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)			✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquin vehiculo)			✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion			✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).			✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.			✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.			✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo			✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)			NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)			✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)			✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto			✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite			✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas			✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)			✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)			✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)			✓		✓		✓		✓						
	Mangueras			✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales			✓		✓		✓		✓						

DIESEL

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Radio no funciona.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro | Ruta 6606 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 25 Mes 08 Año 2025 Hasta: Día 31 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Conducción: 1943527.		Categoria: B2.	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 91697930 - 612439249.		Vence: 27/06/2026.	
Certificado emisión de gases:		Vence:	
Poliza contra todo riesgo:		Vence:	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 34.963.		Horometro /Km Final: 35.753.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :
Radio no funciona. M

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Condcon | Ruta 6606 Condcon - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Jose Clonenol - conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 04 Mes 08 Año 2025 Hasta: Día 10 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Jose Clonenol. | ARL: Sura. | EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6609767. | Categoria: B1.
Placa: KOM-251. | Marca: Renault. | Modelo: 2022.
SOAT: 3421792400. | Vence: 13/07/2026.
Certificado emisión de gases: | Vence:
Poliza contra todo riesgo: | Vence:
Revisión Técnico mecánica: | Vence:
Horometro /Km de inicio: 80.969. | Horometro /Km Final: 81.526.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales			✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso		X		X		X		X		X					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite		X		X		X		X		X					
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Vehiculo presenta filtración de Agua en el Aro del lado del Conductor.
El Vehiculo presenta una fuga de Aceite, se recomienda en el mtto realizar el correctivo necesario.
Vehiculo sale a recorrido en la ruta Arauca - Tame, a cargo del Ing Residente.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro. / Ruta 6606 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Cisneros - Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez. - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 11 Mes 08 Año 2025 Hasta: Día 17 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Jose Cisneros.		ARL: Sura	EPS:
Lic. Condución: 6609767.		Categoria: B1.	
Placa: KOM-259.		Marca: Renault.	Modelo: 2022.
SOAT: 3421792400.		Vence: 19/07/2026.	
Certificado emisión de gases:		Vence:	
Poliza contra todo riesgo:		Vence:	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 81.526.		Horometro /Km Final: 81.778.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso		X		X		X		X		X					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite		X		X		X		X		X					
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Vehiculo Presenta Filtración de Agua en el Piso del lado del conductor.
El Vehiculo presenta fuga de aceite, Se recomienda en el Mantenimiento realizar el Correctivo necesario.
Vehiculo Ingresa a Mantenimiento Preventivo el día. 14/08/2025.
Vehiculo sale a recorrido rutinario el día 15/08, en la ruta. Arauca. - Tame a. Cargo del Ing. Residente.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concono | Ruta 6606 Concono - Arauca

Inspeccionado por/cargo: Jose Cisneros - Conductor.

Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.

Fecha Inspección: Desde: Día 18 Mes 08 Año 2025 Hasta: Día 24 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Jose Cisneros. | ARL: Suia. | EPS: Sanitas.

Lic. Conducción: 6609767. | Categoria: B1

Placa: KOM-251. | Marca: Renault. | Modelo: 2022.

SOAT: 3421792400. | Vence:

Certificado emisión de gases: | Vence:

Poliza contra todo riesgo: | Vence:

Revisión Técnico mecánica: | Vence:

Horometro /Km de inicio: 81.984. | Horometro /Km Final: 82.211.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso		X		X		X		X		X					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓								
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite		X		X		X		X		X					
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Vehiculo sale a recorrido rutinario el día 19/08, en la Ruta Tame - Arauca a. Cargo del Ing. Residente.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Condoto | Ruta 6606 Condoto - Atrato

Inspeccionado por/cargo: Jose A. Cisneros - Conductor

Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.

Fecha Inspección: Desde: Día 25 Mes 08 Año 2025 Hasta: Día 31 Mes 08 Año 2025.

Nombre conductor: Jose A. Cisneros.

ARL: Sura. EPS: Sanitas

Lic. Condución: 6609767.

Categoria: B1.

Placa: KOM251.

Marca: Renault. Modelo: 2022.

SOAT: 3421794400.

Vence:

Certificado emisión de gases:

Vence:

Poliza contra todo riesgo:

Vence:

Revisión Técnico mecánica:

Vence:

Horometro /Km de inicio: 82.211.

Horometro /Km Final: 82.993.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso		X		X		X		X		X					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspeccion de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite		X		X		X		X		X					
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Firma del Conductor