01 de agosto del 2025

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del clima a la OT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME- COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la vía y las microempresas de mantenimiento rutinario; Inspeccion V2 al puente Cubeto y Puente la Colorada; acompañamiento y supervision actividad de tapa huecos; se elaboran y envian oficios No. C-CPJ-TEC-177-2025, C-CPJ-TEC-178-2025, C-CPJ-TEC-179-205; con asunto: "REGISTRO DE SINESTRALIDAD VIAL MES DE JULIO DEL 2025"; radicado ante las instituciones de transito del municipio de Arauca y Municipio de Tame; C-CPJ-TEC-180-2025, con asunto: "ACTA N° 14 CONTRATO 1607 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024."; C-CPJ-TEC-181-2025, con asunto: "ACTA N° 14 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025; C-CPJ-TEC-182-2025, con asunto: "ACTA N° 14 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025; C-CPJ-TEC-183-2025, con asunto: "ACTA N° 14 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025; C-CPJ-TEC-184-2025, con asunto: "ACTA N° 13 CONTRATO 1618 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025; C-CPJ-185-2025, con asunto: "INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 910-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO."; se realiza el envío del reporte mensual de sitios críticos; se envía el informe mensual de embellecimiento y ornato mes

Powered by CamScanner

de mayo; se realizo el envio del informe vehicular N° 56; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: cinco horas de lluvias fuertes y dos horas de lluvias leves. —

02 de agosto del 2025.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

03 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco. —

04 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se participo en reunion de seguimiento obras de mitigacion afectaciones al Puente. —

Powered by CamScanner

Quinoy; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PP 0+0000 - PP 44+0280: dos horas de lluvias moderadas. —

05 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; acompañamiento y supervision actividad tapa huecos; se elaboran y envian los oficios N° C-CPJ-TEC-188-2025, con asunto: "INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 910-2022, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA."
C-CPJ-TEC-187-2025, con asunto: "SOLICITUD SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC 19.";
C-CPJ-TEC-188-2025, con asunto: "INFORME MENSUAL N° 13, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.";
se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PP 0+0000 - PP 44+0280: Clima seco. —

06 de agosto del 2025.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; Se elabora y envia el reporte semanal de sitios criticos; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las —

Powered by CamScanner

microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido SISO, capacitacion en higiene, postura y manejo manual de cargas; se participo en capacitacion de auditorias e inspeccion de seguridad vial- ASV- ISV- 2025 Departamento Casanare; se participo en capacitacion virtual sistemas de contencion vehicular; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Una hora de lluvias fuertes y media hora de lluvias moderadas. —

07 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realiza y envia el reporte semanal de actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: tres horas de lluvias moderadas y una hora de lluvias intensas. —

08 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normar en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realiza el envio del informe vehicular N° 57; se realiza el envio de la remision de insumos IRAP para evaluacion y priorizacion de medidas de me- —

Powered by CamScanner

jaramiento en seguridad vial AMV4; se participa en el comite semanal del contrato 9910 de 2022; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01 0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias moderadas y una hora y media de lluvias fuertes.

09 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de la via y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias intensas y dos horas de lluvias moderadas.

10 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: hora y media de lluvias leves.

11 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - TAME; se elaboran y envian oficios Nros. CPJ-TEC-1891-2025, con asunto: "INFORME ACTIVIDAD. TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19, MEDIANTE CONTRATO 9910 - 2022, TRAMO 6606

Powered by CamScanner

COROCORO - ARAUCA."; C-CPJ-TEC-190-2025, con asunto: "REMISION OFICIO DE LA ALCALDIA DE ARAUCA CON RADICACION SAR2025EE0006499 Y ASUNTO: "RESPUETA RADICADO SAR2025ER006026 - zona de reserva Tame-Corocoro."; C-CPJ-TEC-191-2025, con asunto: "RESPUESTA AL RADICADO No 2025S-VCAS-057164 DE FECHA 11/08/2025"; se realizo pausa activa por parte de la inspectora Siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: Una hora de lluvias fuertes y tres horas de lluvias leves.

12 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la OT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6660 COROCORO - ARAUCA; se participa en taller Primeros Auxilios Psicologicos con la ANSV; se participo en reunion virtual para: "Aplicar metodologia para diseño, seleccion e instalacion de sistemas de contencion Vehicular", Tema "Dialogo con proveedores de sistema de contencion vehicular"; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se envian los reportes de emergencia en las rutas: 6605 PR11+0200 INICIO, 6605 PR73+0250 INICIO, 6605 PR104+0300 INICIO, por bloqueo; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora Siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000 - PR44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

13 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORRALES y 6606 CORRALES - ARAUCA; Se elabora y envia el reporte semanal de sitios criticos; Se participa en capacitacion virtual tema: "Asistencias tecnicas virtuales abiertas diseño en implementacion PESV semestre II año 2025: Paso 1 lider del diseño e implementacion del PESV y Paso 2 comite de seguridad vial; se elabora y envia INFORMES PUENTE COLGANTE Y COLGADA con metodologia de inspeccion V2; se envian los reportes de emergencia en las rutas: 6605 PR 73+0250 FIN, 6605 PR 11+0200 FIN, 6605 PR 12+0400 INICIO, por bloqueos; Se lleva a cabo jornada de capacitacion SST de los temas: Uso y mantenimiento de EPP, higiene postural y manipulacion de cargas; se realiza pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606 PR 0+0000 - PR 44+0280: una hora de lluvias leves y una hora de lluvias moderadas. —

14 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORRALES y 6606 CORRALES - ARAUCA; se envia los reportes de emergencia en la ruta: 6605 PR 15+0000 INICIO, 6605 PR 15+0000 FIN, 6605 PR 12+0400 FIN, por bloqueos; se participa en capacitacion virtual "Directrices para la proteccion bienestar y rescate de animales en el marco de la gestion del riesgo territorial"; Capacitacion virtual: Aplicar la metodologia de sistemas de contencion —

Powered by CamScanner

vehicular"; se realiza y envia el reporte semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: una hora de lluvias moderadas. —

15 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las micro-empresas de mantenimiento rutinario; se realiza el envio del informe vehicular No. 58; se participa en el comite semanal del contrato 990 de 2022; se envia el reporte de emergencia en la ruta: 6605 PR 104+0300 FIN, por bloqueos; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco. —

16 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco. —

Powered by CamScanner

17 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: media hora de lluvias leves.

18 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARUCA; el estado del clima en los tramos 6606 PR 0+0000-PR 44+0280 dos horas de lluvias fuertes y una hora de lluvias leves.

19 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario de estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; se realiza recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se hace participacion en las mesas de trabajo cto 4040-24 UPTC: Pendimientos, Factor prestacional y Escenarios 7x24: Presentacion metodologicci y herramienta digital; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: media hora de lluvias moderadas.

Powered by CamScanner

20 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido siso, charla uso y mantenimiento de epp; toma de registro fotografico accidentalidad; se hace el envio de reporte semanal de sitios criticos; se hace participacion en las mesas de trabajo cto 4040-24 UPTC: AID y factor multiplicador: Presentacion metodologica y herramienta digital; se participa en capacitacion virtual Asistencias Tecnicas virtuales abiertas diseño e implementacion PESV semestre II año 2025, tema: Paso 3. Politica de seguridad vial de la organizacion y Paso 4. Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SST; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

21 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario de estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; Se elaboran y envian oficios No. C-CPJ-TEC-192-2025, con asunto: "SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACION MES DE AGOSTO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT."; C-CPJ-TEC-193-2025, con asunto: "SOLICITUD APROBACION ACTA DE

Powered by CamScanner

MODIFICACION NO. 2 DEL CONTRATO 1998 DE 2024."; se realiza y envia el reporte semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606 PR 010000-PR44+0280: clima seco.

22 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y los microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza el envio del informe vehicular N° 59; se participa en el comite semanal del contrato 990 de 2022; se envia el PAE correspondiente al mes de octubre; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO.

23 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 010000 - PR 44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

24 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA. el estado del clima en el tramo 6605, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

25 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte del estado de los vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora Siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: dos horas de lluvias moderadas y tres horas de lluvias intensas.

26 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de la via y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se elabora y envia oficio No. C-CPJ-TEC-194-2025, con asunto: "INFORME AFECTACION TERRAPLEN Y CALZADA POR ORDEN PUBLICO; TRAMO 6605, TAME - COROCORO, PR52+0850";

Powered by CamScanner

Se socializa por parte de la SST: Prevencion del dengue (Siuntomas, prevercion); se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: clima seco.

27 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT - CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y la microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido SISO, charla riesgo. Quimico: SGA (Sistema globalmente armonizado) - Prevencion del dengue; Toma de registro fotografico sitios criticos; Se participo en MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION COMPONENTE - RENDIMIENTOS, CONTRATO 4610-2024 REVISION, VALIDACION, VERIFICACION DE APUS Y SUS COMPONENTES SEGUN NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES: Costos de trasportes: preentacion metodologia y herramienta digital; se envia reporte semanal de sitios criticos AMV GRUPO 4, LOTE 1 27/08/2025; Se participo en capacitacin, ASistencias Tecnicas Virtuales abiertas diseño e implementacion PESV Semestre II ano 2025; tema: Paso 5. Diagnostico; se realizo pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280: clima seco.

28 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT - CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se elabora y envio oficio No. C-CPT-TEC-195-2025 con asunto: "INFORME ACCIDENTALIDAD N° 13 PERIODO MES DE JULIO DE 2025."; se realiza y envia el reporte semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280; dos horas de lluvias fuertes. —

29 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT - CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realiza el envio del informe vehicular N° 60; se realizo recorrido rutinario; a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; acompañamiento capacitacion mensual a los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, 0+0000 - PR 44+0280; dos horas de lluvias fuertes. —

Powered by CamScanner

30 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de la via y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: una hora de lluvias moderadas y una hora de lluvias leves. —

31 de agosto del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de la via y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco. —

Powered by CamScanner