compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901697034-1	BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS	Calle 6 bis 80-11	4009662	biourbanismoyparquescolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	15/04/2025	85953657	$1.280.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024474558	ZARATE ROMERO NIXON JHOVANY	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0
2	CC	1072072161	MEDINA TORRES ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0
3	CC	1072072513	MEDINA TORRES BRAYAN RODRIGO	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá, 8 de mayo del 2025

Señores:
CONSORCIO BYR SG BU 001
Ciudad.

Asunto: **CONTINUIDAD LABORAL**


Respetados Señores.

Yo Yolima Barrera Olarte en calidad de Representante legal de la Empresa BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS para el Contrato de obra 491-2024, cuyo objeto es *"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"* certifico que Brayan Rodrigo Medina Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.072.072.513 de Bogotá, quien desempeñó el cargo de pintor/instalador, hasta el día 6 de mayo de 2025, continuará realizando actividades laborales en otros proyectos de la compañía, por lo tanto, no se efectúa liquidación, ni remisión a examen médico ocupacional de retiro debido a que el personal no es retirado de la empresa BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS y continúa vinculado.

Así mismo, certifico que desde el día 22/04/2025 hasta el 6/05/20225, la empresa BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato de obra 491-2024.

El presente certificado se firma en Bogotá a los 8 días del mes de mayo del año 2025.





Nombre: Yolima Barrera Olarte
Representante Legal
BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS

Nombre: Brayan Rodrigo Medina Martínez
Pintor/Soldador
C.C 1.072.072.513

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá, 22 de Abril de 2025

Señor(a):
BRAYAN RODRIGO MEDINA MARTINEZ
La Ciudad

Asunto: Notificación derecho a exámenes médicos de retiro.

Estimado señor (a)

Por medio de la presente informamos que a partir de la fecha de su retiro contara con 05 días hábiles, para presentarse a la IPS de Mediexpress la cual se encuentra ubicada en la Carrera 49D No 91-98, teléfono 218 25 30 / 218 16 95 barrio Rio Negro, en los siguientes horarios de atención: Lunes a Viernes 7:30 am a 11 am y 1:30 pm a 5 pm, Sábados de 8:00 a 12:00 am para la toma de sus exámenes de retiro o en la IPS de su preferencia si su contrato es por prestación de servicios, si pasado este tiempo, no se ha presentado a esta diligencia, se entenderá que renuncia tácitamente a este derecho y no se podrá entender como incumplimiento por parte del empleador a fin que se configure ningún tipo de sanción, y además exonera al CONSORCIO BYR SG BU 001 de cualquier responsabilidad por el no cumplimiento en este aspecto.

Cordialmente,

DIANA A, SANDOVAL C
DIRECTORA HSE

Rodrigo Medina.
COLABORADOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901697034-1	BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS		Calle 6 bis 80-11	4009662	biourbanismoyparquescolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	15/04/2025	85953657	$1.280.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	128.400	0	0	128.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	171.000	171.000
Pensión	2	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	1	128.400	128.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.280.100	1.280.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901697034-1	BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS	Calle 6 bis 80-11	4009662	biourbanismoyparquescolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	15/04/2025	85953657	$1.280.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024474558	ZARATE ROMERO NIXON JHOVANY	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0
2	CC	1072072161	MEDINA TORRES ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0
3	CC	1072072513	MEDINA TORRES BRAYAN RODRIGO	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá, 8 de mayo del 2025

Señores:
CONSORCIO BYR SG BU 001
Ciudad.

Asunto: **CONTINUIDAD LABORAL**

Respetados Señores.

Yo Yolima Barrera Olarte en calidad de Representante legal de la Empresa BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS para el Contrato de obra 491-2024, cuyo objeto es *"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"* certifico que Nixon Zarate Romero, identificado con cédula de ciudadanía número 1.024.474.558 de Bogotá, quien desempeñó el cargo de Soldador, hasta el día 6 de mayo de 2025, continuará realizando actividades laborales en otros proyectos de la compañía, por lo tanto, no se efectúa liquidación, ni remisión a examen médico ocupacional de retiro debido a que el personal no es retirado de la empresa BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS y continúa vinculado.

Así mismo, certifico que desde el día 22/04/2025 hasta el 6/05/20225, la empresa BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS, está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para el contrato de obra 491-2024.

El presente certificado se firma en Bogotá a los a los 8 días del mes de mayo del año 2025.

Nombre: Yolima Barrera Olarte
Representante Legal
BIOURBANISMO Y PARQUES
COLOMBIA SAS

Nombre: Nixon Zarate Romero
Soldador
C.C 1.024.474.558

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá, 22 de Abril de 2025

Señor(a):

NIXON ZARATE ROMERO
La Ciudad

Asunto: Notificación derecho a exámenes médicos de retiro.

Estimado señor (a)

Por medio de la presente informamos que a partir de la fecha de su retiro contara con 05 días hábiles, para presentarse a la IPS de Mediexpress la cual se encuentra ubicada en la Carrera 49D No 91-98, teléfono 218 25 30 / 218 16 95 barrio Rio Negro, en los siguientes horarios de atención: Lunes a Viernes 7:30 am a 11 am y 1:30 pm a 5 pm, Sábados de 8:00 a 12:00 am para la toma de sus exámenes de retiro o en la IPS de su preferencia si su contrato es por prestación de servicios, si pasado este tiempo, no se ha presentado a esta diligencia, se entenderá que renuncia tácitamente a este derecho y no se podrá entender como incumplimiento por parte del empleador a fin que se configure ningún tipo de sanción, y además exonera al CONSORCIO BYR SG BU 001 de cualquier responsabilidad por el no cumplimiento en este aspecto.

Cordialmente,

DIANA A, SANDOVAL C
DIRECTORA HSE

Nixon Z.
COLABORADOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901697034-1	BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS		Calle 6 bis 80-11	4009662	biourbanismoyparquescolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	15/04/2025	85953657	$1.280.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	128.400	0	0	128.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	171.000	171.000
Pensión	2	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	1	128.400	128.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.280.100	1.280.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901697034-1	BIOURBANISMO Y PARQUES COLOMBIA SAS	Calle 6 bis 80-11	4009662	biourbanismoyparquescolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	15/04/2025	85953657	$1.280.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024474558	ZARATE ROMERO NIXON JHOVANY	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0
2	CC	1072072161	MEDINA TORRES ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0
3	CC	1072072513	MEDINA TORRES BRAYAN RODRIGO	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	42.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BYR Construcciones s.a.s.
Ingenieros Contratistas

Bogotá D.C., mayo 19 de 2025.

Señores:
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos
Ciudad.

Asunto: **PAZ Y SALVO – PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL**

Respetados Señores.

Por medio de la presente yo **JOSE FERNANDO ESPINEL PÉREZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.073.155.481 certifico que estuve vinculado al Contrato de obra 491-2024 cuyo objeto es " CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, en calidad de TOPOGRAFO INSPECTOR, hasta el día 19 de mayo de 2025 y me permito certificar que la empresa CONSORCIO BYR SG BU 001 o en su defecto BYR CONSTRUCCIONES SAS, están a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009.

El presente PAZ y SALVO se firma en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes mayo del año 2025.

JOSE FERNANDO ESPINEL PEREZ
C.C. 1.073.155.481
CARGO: Topógrafo Inspector

ByR CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 860.028.988-3

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá, 03 de MARZO de 202___

Señor(a):
JOSE FERNANDO ESPINEL PEREZ
La Ciudad

Asunto: Notificación derecho a exámenes médicos de retiro.

Estimado señor (a)

Por medio de la presente informamos que a partir de la fecha de su retiro contara con 05 días hábiles, para presentarse a la IPS de Mediexpress la cual se encuentra ubicada en la Carrera 49D No 91-98, teléfono 218 25 30 / 218 16 95 barrio Rio Negro, en los siguientes horarios de atención: Lunes a Viernes 7:30 am a 11 am y 1:30 pm a 5 pm, Sábados de 8:00 a 12:00 am para la toma de sus exámenes de retiro o en la IPS de su preferencia si su contrato es por prestación de servicios, si pasado este tiempo, no se ha presentado a esta diligencia, se entenderá que renuncia tácitamente a este derecho y no se podrá entender como incumplimiento por parte del empleador a fin que se configure ningún tipo de sanción, y además exonera al CONSORCIO BYR SG BU 001 de cualquier responsabilidad por el no cumplimiento en este aspecto.

Cordialmente,

DIANA A, SANDOVAL C
DIRECTORA HSE

COLABORADOR

Liquidación Laboral

EMPRESA	LIQUIDACIÓN LABORAL	CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN
BYR CONSTRUCCIONES SAS NIT: 860.028.988	JOSE FERNANDO ESPINEL PEREZ CC: 1.073.155.481 TOPOGRAFO INSPECTOR	RENUNCIA VOLUNTARIA

PERÍODO DE LIQUIDACIÓN

Fecha Inicio Contrato	03/Mar/2025
Fecha Terminación Contrato	19/May/2025
Días laborados	77

BASES LIQUIDACIÓN

Salario promedio	$ 3.325.620
Base Vacaciones	$ 3.157.411
Base Cesantías	$ 3.325.620
Base Prima	$ 3.325.620

RESUMEN LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	DÍAS/PORCENTAJE	TOTAL
Vacaciones	3,1	$ 328.897
Cesantías	75	$ 692.838
Intereses a las Cesantías	77	$ 17.783
Prima de Servicios	75	$ 692.838
TOTAL INGRESOS		**$ 1.732.356**

Valor Total Liquidación $ 1.732.356


Se hace constar:
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago de dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laborar que existió entre BYR CONSTRUCCIONES SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JOSE FERNANDO ESPINEL PEREZ
CC. 1.073.155.481

BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 860.028.988-3

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 860.028.988 - 3

Revisión y aprobaciones CONSORCIO BYR SG BU 001

RESIDENTE MEV	**DIRECTOR DE OBRA**
	
NOMBRE: **ING. JUAN CARLOS PUPILES**	**NOMBRE:** **ING. GEOVANNY A. PAEZ**

Revisión y aprobación interventoría

RESIDENTE MEV INTERVENTORÍA:	**DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA**
	
NOMBRE: **ING.**	**NOMBRE:** **ING. ANDRES MURILLO**

Control de modificaciones

Versión	**Descripción del cambio**	**Fecha de vigencia**
1	Versión original	26/05/2024

INTRODUCCIÓN.

Este informe presenta la gestión realizada de todas las actividades que se desarrollan en el periodo evaluado, de esta manera se lleva un control con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, de igual forma se lleva de la mano de la parte técnica todas las actividades que se realicen, en el objeto del contrato el cual es: " CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C" las actividades que se desarrollan al detalle se describen en el presente informe.

Durante el presente periodo de la etapa de construcción, se realizaron las labores de revisión de documentos, elaboración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, elaboración de informes, acompañamiento a las reuniones y atención a los diferentes requerimientos de la interventoría.

Se presenta el resumen de las actividades realizadas en lo que se refiere al manejo de maquinaria, equipos y vehículos en la etapa de construcción del proyecto, se describen dichas actividades y se reporta el cumplimiento de todos los requisitos contractuales.

OBJETIVOS

Objetivo general

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

El presente documento tiene como objeto la presentación de la gestión de Maquinaria, Equipos y Vehículos realizada en el proyecto: CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C: "durante el periodo N° 04 comprendido entre el 20 de abril al 19 de mayo de 2025, correspondiente a la etapa de diagnósticos de obra y atendiendo las actividades establecidas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivos específicos

- Describir las actividades ejecutadas durante el periodo.
- Cumplir con los requerimientos mensuales en maquinaria, equipos y vehículos establecidos para la etapa de construcción.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos documentales y de la idoneidad exigida a maquinaria equipos y vehículos.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN ASPECTOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Consorcio ByR SG BU 001 en cumplimiento de su propósito contractual realizó un seguimiento rigoroso y permanente a las actividades de maquinaria, equipos y vehículos ejecutadas en el periodo.

- Revisión documental de equipos.
- Revisión del estado de la maquinaria asignada al proyecto.
- Revisión de competencias de los operadores asignados al proyecto.
- Emisión de certificados de mantenimiento, compromisos de mantenimiento, hojas de vida de los equipos, plan de mantenimiento y demás documentos requeridos contractualmente.

Equipos inscritos al contrato

Teniendo en cuenta los requerimientos contractuales, durante las fechas quecorresponden a este periodo de informe, se radicó información solicitando aprobación de maquinaria y vehículos, dicha solicitud se realizó mediante los oficios que se relacionan en la siguiente tabla se relaciona los equipos solicitados para aprobación, teniendoen cuenta el número de correspondencia que se les asigno y la respuesta a dicho oficio.

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

TABLA 1. RELACIÓN DE EQUIPOS SOLICITADOS PARA APROBACIÓN SEGÚN NÚMERO DE RADICADO.

MÓVIL	ESTADO	TIPO	MARCA	REFERENCIA / MODELO	SERIAL/PLACA
1	APROBADO	CAMION	FOTON	BJ 104	LUL 328
2	APROBADO	VOLQUETA	FOTON	BJ 3259	LCN 085
3	APROBADO	VOLQUETA	FOTON	BJ 3319	LCN 086
4	APROBADO	VIBROCOMPACTADOR	JCB	VMT 260	2558005
5	APROBADO	MINICARGADOR	BOBCAT	S-570	A7U712247
6	APROBADO	MINICARGADOR	BOBCAT	S-570	AZNB12601
7	APROBADO	FRESADORA	SANY	SMC1000	XB1010BK6021
8	APROBADO	VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLLRAND	DD-90	181123
9	APROBADO	FINISHER	CATERPILLAR	AP 655D	200348

10	APROBADO	COMPACTADOR LLANTA	CATERPILLAR	PS 150D	3XR00
11	APROBADO	CAMIONETA	JMC	JX 1044	LUX 173
12	APROBADO	COMPACTADOR MIXTO	BOMAG	BW 131	75175
13	APROBADO	FRESADORA	WIRTGEN	W2000	58
14	APROBADO	FINISHER	TEREX	DS-552	60131
15	APROBADO	EXCAVADORA	CATERPILLAR	308C CR	3266
16	APROBADO	VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLLRAND	DD-90	154113
17	APROBADO	VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLLRAND	DD-23	3550
18	APROBADO	MINICARGADOR	BOBCAT	S-175	525216355

Equipos retirados

Durante el periodo evaluado no se solicitó el retiro de maquinaria, equipos ni vehículos.

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Listado de maquinaria y/o equipos

Se evidencia la maquinaria y equipos que realizaron actividades en este periodo del informe, se visualiza esta información en la tabla siguiente:

TABLA 2. LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

MÓVIL	MODELO	TIPO	REFERENCIA
6	S-570	MINICARGADOR	BOBCAT
8	VMT 260	VIBROCOMPACTADOR	JCB
10	PS 150	COMPACTADOR DE LLANTA	CATERPILLAR
12	BW 131	COMPACTADOR MIXTO	BOMAG

Listado de vehículos

A continuación, se relaciona los vehículos adscritos al contrato que realizaron actividades durante las fechas que corresponden a este informe, relacionados en el anexo 5 FO-AC-42 LISTADO DE VEHÍCULOS.

TABLA 3 LISTADO DE VEHÍCULO

MÓVIL	TIPO	PLACA	PIN SDA
1	CAMIONETA FOTON DOBLE CABINA	LUL 328	N/A
11	CAMIONETA JMC DOBLE CABINA	LUX 173	N/A
2	VOLQUETA FOTON	LCN 085	21312
3	VOLQUETA FOTON 8X4	LCN 086	21311

Actualización de documentos de vehículos

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Para este periodo de informe aplicó actualización de SOAT y RTMEC, los documentos actualizados se encuentran en la tabla siguiente.

TABLA 4 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

MÓVIL	PLACA	SOAT	RTMEC

Movimientos de maquinaria

En el periodo se realizaron 12 movimientos de maquinaria, de equipos diferentes para la ejecución de los diferentes frentes de obra.

PREOPERACIONALES

MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	21 ABRIL /2025.	HASTA EL DÍA	26 Abril /2025.
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Elder Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	L-030_624 126
RESIDENTE / SISO		NO IDENTIFICACIÓN	

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
Direccionales traseros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		X		X		X		X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		X		X		X		✓		X		X	
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												

FIRMA OPERADOR Elder Lasso

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	05 mayo 125	HASTA EL DÍA	10 mayo 12025.
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Eider Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1030644126
RESIDENTE / SISO	Juan Rincón Carrillo	NO IDENTIFICACIÓN	79858991

ESTÁNDAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SÁBADO SI	SÁBADO NO	OBSERVACIONES
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		x		x		x		x		x		x	
Direccionales traseros de parqueo funcionando		x		x		x		x		x		x	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		x		x		x		x		x		x	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		x		x		x		x		x		x	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		x		x		x		x		x		x	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		x		x		x		x		x		x	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	✓		✓		✓	x	✓	x	✓		✓		
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		x		x		x		x		x		x	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		x		x		x		x		x		x	
5. HOROMETRO — INICIAL													
FINAL	3732										3763		
FIRMA OPERADOR	Eider Lasso												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	12 mayo/2025	HASTA EL DÍA	17 mayo /2025
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Elder Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	L-030_624126
RESIDENTE / SISO		NO IDENTIFICACIÓN	

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		X		X		✓		X		X		X	
Direccionales traseros de parqueo funcionando		X		X		✓		X		X		X	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		X		X		X		X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		X		X		X		X		X		X	
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												

FIRMA OPERADOR Euler Lasso

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	28 ABRIL / 25.	HASTA EL DÍA	03 MAYO / 25.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	Faton LCN 085
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Luis Fernando yepesa P.	NO DE IDENTIFICACIÓN	79155073.
RESIDENTE SISO	Juan Bravo Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	✓	X		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		X		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños		✓		✓		✓		X		X		✓	
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL OPERADOR	Fernando yepesa.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	05 DE MAYO / 25.	HASTA EL DÍA	10 DE MAYO / 25
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	Foton LCN 085
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Luis Fernando yepesa P.	NO DE IDENTIFICACIÓN	79155073.
RESIDENTE SISO	Juan Bran Camb	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	✓	X		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		X		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños		✓		✓		✓		X		X		✓	
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL OPERADOR	Fernando yepesa.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	21 Abril /25.	HASTA EL DÍA	26 Abril /25.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	TCN 086
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fredy Martinez f	NO DE IDENTIFICACIÓN	1023925477
RESIDENTE SISO	Juan Bautista Camillo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Protección auditiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037 Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	05 MAYO 25	HASTA EL DÍA	10 MAYO/25.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	TCN 086
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fredy Martinez f	NO DE IDENTIFICACIÓN	1023925477
RESIDENTE SISO	Juan Bincor Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Protección auditiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	12 Mayo 25	HASTA EL DÍA	17 Mayo 25.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA	MARCA / PLACAS	ICN 086
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fredy Martinez F	NO DE IDENTIFICACIÓN	1023925477
RESIDENTE SISO	Juan Bautista Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Protección auditiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	21 abril 2025	HASTA EL DÍA	26 abril 2025
TIPO DE EQUIPO	Vibro Compactador	MARCA / MODELO	Ingersoll Rand
NOMBRE DEL OPERADOR	Cristian Alexander Beleño	NO DE IDENTIFICACIÓN	1003711823
RESIDENTE / SISO	Juan Rincon Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758995

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	X		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales traseros de parqueo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado		X		X									
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado		NA											
Pedales sin exceso de barro		NA											
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado		NA											
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		NA											
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Pasadores en buen estado		NA											
Gatos estabilizadores en buen estado		NA											
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		NA											
Freno de servicio funcionando	X	NA											
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno		NA											
Mandos de levante de brazo funcionando		NA											
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		NA											
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		NA											
Las llantas se encuentran desinfladas		NA											
5. HOROMETRO	**INICIAL**	5833											
	FINAL	5863											
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	12 mayo al 17 mayo	HASTA EL DÍA	17 mayo - 2025.
TIPO DE EQUIPO	Vibro Compactador.	MARCA / MODELO	Ingersoll Rand
NOMBRE DEL OPERADOR	Cristian Alexander Baleño	NO DE IDENTIFICACIÓN	1003711823
RESIDENTE / SISO	Juan Ramon Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758995

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	X		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales traseros de parqueo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado		X		X									
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado		NA											
Pedales sin exceso de barro		NA											
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado		NA											
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		NA											
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Pasadores en buen estado		NA											
Gatos estabilizadores en buen estado		NA											
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		NA											
Freno de servicio funcionando	X	NA											
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno		NA											
Mandos de levante de brazo funcionando		NA											
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		NA											
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		NA											
Las llantas se encuentran desinfladas		NA											
5. HOROMETRO	**INICIAL**	5833											
	FINAL	5863											

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	21 abril 2025	HASTA EL DÍA	26 abril 2025
TIPO DE EQUIPO	Compactador neumático	MARCA / MODELO	Ingersoll rand
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel V. Fernandez.	NO DE IDENTIFICACIÓN	B2342.107
RESIDENTE / SISO	Juan Pinzon Camb	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		N.											
Direccionales traseros de parqueo funcionando		N.											
De stop y señal trasera funcionando		N.											
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado													
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado		N											
Pedales sin exceso de barro		N											
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado		N											
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		N											
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		N.											
Pasadores en buen estado		N											
Gatos estabilizadores en buen estado		N											
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		N											
Freno de servicio funcionando		N											
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno		N											
Mandos de levante de brazo funcionando		N											
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		N.											
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		NO											
5. HOROMETRO — INICIAL	033										055		
FINAL	055.												
FIRMA OPERADOR	Manuel Fernández.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	12 mayo 2025	HASTA EL DÍA	17 mayo 2025
TIPO DE EQUIPO	Compactador neumatico	MARCA / MODELO	Ingersoll rand
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel V. Fernandez	NO DE IDENTIFICACIÓN	82342.107
RESIDENTE / SISO	Juan Pinzon Camb	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		N.											
Direccionales traseros de parqueo funcionando		N.											
De stop y señal trasera funcionando		N.											
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado													
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado		N											
Pedales sin exceso de barro		N											
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado		N											
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		N											
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		N.											
Pasadores en buen estado		N											
Gatos estabilizadores en buen estado		N											
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		N											
Freno de servicio funcionando		N											
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno		N											
Mandos de levante de brazo funcionando		N											
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		N.											
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		NO											
5. HOROMETRO INICIAL	033										055		
FINAL	055.												
FIRMA OPERADOR	Manuel Fernández.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	21 ABRIL 2025	HASTA EL DÍA	26 ABRIL 2025
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA - CAMIÓN	MARCA / PLACAS	LUL 32B
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Cristancho	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	John Byron C.	NO IDENTIFICACIÓN	7975899

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo	X	X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Cristancho												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	28 ABRIL 2025.	HASTA EL DÍA	03 MAYO / 2025.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA - CAMIÓN	MARCA / PLACAS	LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Castrillón	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Juan Bravo C.	NO IDENTIFICACIÓN	7975899

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X				X				X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo	X	X		X	X	X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Castrillón												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	05 DE MAYO /2025	HASTA EL DÍA	10 MAYO /2025.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA - CAMIÓN	MARCA / PLACAS	LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Castañeda	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Juan Brin C.	NO IDENTIFICACIÓN	7975899

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X				X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X						X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo	X	X		X	X	X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Castañeda												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	12 MAYO / 2025	HASTA EL DÍA	17 MAYO / 2025.
TIPO DE VEHÍCULO	VOLQUETA - Camión	MARCA / PLACAS	LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayo Constancho	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Jhon Byron C.	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite	X		X		X		X		X		X		
Fugas de agua	X		X		X		X		X		X		
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	—		—		—		—		—		—		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo	X	X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		

FIRMA DEL OPERADOR: Dayo Constancho

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037 Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	05 MAYO – 2025.	HASTA EL DÍA	10 MAYO - 2025.
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA.	MARCA / PLACAS	LUX 173.
NOMBRE DEL CONDUCTOR	DIEGO LAREOTTA.	NO DE IDENTIFICACIÓN	1030523797.
RESIDENTE SISO		NO IDENTIFICACIÓN	

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓				✓				✓				
Bocina funcionando	✓				✓				✓				
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓				✓				✓				
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓				✓				✓				
Espejos retrovisores en buen estado	✓				✓				✓				
Freno de emergencia en buen estado	✓				✓				✓				
2. LUCES													
Luces de cruce	✓				✓				✓				
Luces de parqueo	✓				✓				✓				
Luces de freno	✓				✓				✓				
Luces de reversa	✓				✓				✓				
Luces frontales	✓				✓				✓				
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓				✓				✓			
Fugas de agua		✓				✓				✓			
Llantas en buen estado	✓				✓				✓				
Cambio de aceite al día	✓				✓				✓				
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓				✓				✓				
Llaves	✓				✓				✓				
Cruceta	✓				✓				✓				
Llanta de repuesto en buen estado	✓				✓				✓				
Linterna	✓				✓				✓				
Señales	✓				✓				✓				
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓				✓				✓				
Volcó sin añadiduras o daños	✓				✓				✓				
Carpa en buen estado	✓				✓				✓				
Pito de retroceso		✓				✓				✓			
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓				✓				✓				
Seguro obligatorio vigente	✓				✓				✓				
Revisión técnico mecánica vigente	✓				✓				✓				
Seguro todo riesgo	✓				✓				✓				
Licencia de conducción	✓				✓				✓				
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓				✓				✓				
Casco de seguridad	✓				✓				✓				
Guantes	✓				✓				✓				
Gafas de seguridad	✓				✓				✓				
Protección auditiva	✓				✓				✓				
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV