CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 19 de Mayo a 24 de Mayo de 2025

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincon Camilo
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 26 a 31 de Mayo de 2025

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincón Carrillo
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 26 a 31 de Mayo de 2025

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincón Camilo
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 3 a 7 de Junio de 2025

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincon Carillo
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 3 a 7 de Junio de 2025

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Juan Ruiz

Nombre

Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 9 a 14 de Junio de 2025

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincón C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 9 a 14 de Junio de 2025

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Ramón
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 2 de 2

Período 16 a 21 de Junio de 2025

ESTADO ACTUAL DEL INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		PUNTAJE
	OFICINAS	SI	NO	
1	¿La informacion se encuentra organizada evitando los arrumes de documentos?	✓		
2	En el puesto de trabajo se encuentran los elementos utiles e indispensables para realizar la labor?	✓		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	✓		
4	¿Los espacios debajo de los escritorios se encuentran libres de obstaculos?	✓		
5	¿Todos los muebles, mesas, equipos o elementos, se usan y se requieren para realizar las labores diarias?	✓		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?	✓		
7	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del area de trabajo?	✓		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	✓		
9	¿Las gabetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	✓		
10	¿Clasifica oportunamente los documentos y envia al archivo?	✓		
11	¿Los equipos y maquinas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓		
12	¿Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios?	✓		
13	¿Las paredes y ventanas estan limpias?	✓		
14	¿En el area de trabajo se tienen definidas las rutinas para hacer el aseo?	✓		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periodica?	✓		
16	¿La basura es evacuada diariamnete de las areas de trabajo?	✓		
17	¿Los espacios y areas de trabajo estan libres de obstaculos?	✓		
18	¿Las canecas de reciclaje estan ubicadas en los sitios dispuestos por la empresa?	✓		

Nombre Juan Rincon Carrillo
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-009	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	ORDEN Y ASEO	Versión: 001	Página 1 de 2

Período 16 a 21 de Junio de 2025

ESTADO ACTUAL DE INDICADOR A EVALUAR				
INDICADOR A EVALUAR		MARQUE CON UNA X		
	CAMPO	SI	NO	PUNTAJE
1	Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	✓		
2	Las herramientas están ubicadas en lugares específicos.	✓		
3	Los dispositivos de las máquinas se almacenan ordenadamente.	✓		
4	La maquinaria y el equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	✓		
5	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	✓		
6	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	✓		
7	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	✓		
8	El sitio de separación de basuras se encuentra cubierto	✓		
9	Los acopios recipientes están ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	✓		
10	La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	✓		
11	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas	✓		
12	Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están señalizadas	✓		
13	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	✓		
14	El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	—		NA
15	La ubicación de los extintores es la adecuada.	✓		

Nombre Juan Rincón C.
Cargo Residente SST

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	19 mayo /2025	HASTA EL DÍA	24 mayo 2025
TIPO DE VEHÍCULO	Camión Foton	MARCA / PLACAS	LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Anthony Cristancho	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	JUAN RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79578991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado		X		X		X		X		X		X	
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		X		X		X		X		X		X	
Fugas de agua		X		X		X		X		X		X	
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales		X		X		X		X		X		X	
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños													
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo		X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Cristancho												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037 Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	26 mayo - 2025	HASTA EL DÍA	31 mayo 2025
TIPO DE VEHÍCULO	Camion Foton	MARCA / PLACAS	Foton LUL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Anthony Cristancho	NO DE IDENTIFICACIÓN	1078496728
RESIDENTE SISO	Juan Rincón Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado		X		X		X		X		X		X	
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		X		X		X		X		X			
Fugas de agua		X		X		X		X		X			
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales		X		X		X		X		X		X	
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños													
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo		X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Cristancho												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	16 JUNIO -2025	HASTA EL DÍA	21 JUNIO 2025
TIPO DE VEHÍCULO	Camion Foton	MARCA / PLACAS	LOL 328
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Dayro Cristancho	NO DE IDENTIFICACIÓN	1018496728
RESIDENTE SISO	Juan Rincon Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79850991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		X		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado		X		X		X		X		X		X	
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		X		X		
Luces de parqueo	X		X		X		X		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		X		X		X		X		X		X	
Fugas de agua		X		X		X		X		X		X	
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves		X		X		X		X		X		X	
Cruceta		X		X		X		X		X		X	
Llanta de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Linterna		X		X		X		X		X		X	
Señales		X		X		X		X		X		X	
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños													
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo		X		X		X		X		X		X	
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad		X		X		X		X		X		X	
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR	Dayro Cristancho.												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO	CTO 491-2024	CONTRATISTA	Consorcio BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	19 mayo 2025	HASTA EL DÍA	24 mayo /2025
TIPO DE VEHÍCULO	Volqueta DT.	MARCA / PLACAS	Foton LCN 085
NOMBRE DEL CONDUCTOR	fernando yepesa	NO DE IDENTIFICACIÓN	79155073.
RESIDENTE SISO	Juan Bolton Carrillo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	
Protección auditiva		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL OPERADOR	Fernando yepesa												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 09-01-2025	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 2

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	Consorcio BYR SG BU001
DESDE EL DÍA	02 Junio 2025	HASTA EL DÍA	07 Junio - 2025
TIPO DE VEHÍCULO	Volqueta D-T.	MARCA / PLACAS	FoFon LCW085
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fernando Yopasá	NO DE IDENTIFICACIÓN	79155073.
RESIDENTE SISO	Juan Bolívar Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Cambio de aceite al día	✓		✓		✓		✓		✓				
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llaves	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cruceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Linterna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Volcó sin añadiduras o daños	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Carpa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro obligatorio vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión técnico mecánica vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Seguro todo riesgo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de conducción	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Casco de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gafas de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL OPERADOR	Fernando Yopasá												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037 Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	26 mayo /25	HASTA EL DÍA	31 mayo /25
TIPO DE VEHÍCULO	Volqueta	MARCA / PLACAS	LCN 086.
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fredy Martinez	NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE SISO	JUAN RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		✓		X		X		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		✓		X		
Luces de parqueo	X		X		X		✓		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		X		X		✓		X		✓			
Fugas de agua		X		X		X		X		X			
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		✓		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		✓		X		X		X		X		
Llaves	X		X		X		X		X		X		
Cruceta	X		X		X		X		X		X		
Llanta de repuesto en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Linterna	X		X		X		X		X		X		
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		✓		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	X		X		X		X		X		X		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		✓		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo	X		X		X		X		X		X		
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		✓		X		X		X		X		
Casco de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	16 Junio /2021	HASTA EL DÍA	21 JUNIO /25.
TIPO DE VEHÍCULO	Volqueta	MARCA / PLACAS	LCN 086.
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fredy Martinez	NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE SISO	JUAN RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Bocina funcionando	X		X		✓		X		X		X		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	X		X		X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado	X		X		X		X		X		X		
Espejos retrovisores en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia en buen estado	X		X		X		X		X		X		
2. LUCES													
Luces de cruce	X		X		X		X		✓		X		
Luces de parqueo	X		X		X		✓		X		X		
Luces de freno	X		X		X		X		X		X		
Luces de reversa	X		X		X		X		X		X		
Luces frontales	X		X		X		X		X		X		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		X		X		✓		X		✓			
Fugas de agua		X		X		X		X		X			
Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Cambio de aceite al día	X		X		X		X		X		X		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	X		X		X		X		X		X		
Llaves	X		X		X		X		X		X		
Cruceta	X		X		X		X		X		X		
Llanta de repuesto en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Linterna	X		X		X		X		X		X		
Señales	X		X		X		X		X		X		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa	X		X		X		X		X		X		
Volcó sin añadiduras o daños	X		X		X		X		X		X		
Carpa en buen estado	X		X		X		X		X		X		
Pito de retroceso	X		X		X		X		X		X		
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	X		X		X		X		X		X		
Seguro obligatorio vigente	X		X		X		X		X		X		
Revisión técnico mecánica vigente	X		X		X		X		X		X		
Seguro todo riesgo	X		X		X		X		X		X		
Licencia de conducción	X		X		X		X		X		X		
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Casco de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Guantes	X		X		X		X		X		X		
Gafas de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Protección auditiva	X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-037	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS Y VOLQUETAS	Versión: 001	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 - 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	09 JUNIO 2025	HASTA EL DÍA	14 JUNIO / 2025.
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	MARCA / PLACAS	LUX 173.
NOMBRE DEL CONDUCTOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE SISO	JUAN RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. CONDICIONES DE SEGURIDAD													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓						✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓						✓		✓		
Extintor (con presión, cargado y en buena condición)	✓		✓						✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓						✓		✓		
Espejos retrovisores en buen estado	✓		✓						✓		✓		
Freno de emergencia en buen estado	✓		✓						✓		✓		
2. LUCES													
Luces de cruce	✓		✓						✓		✓		
Luces de parqueo	✓		✓						✓		✓		
Luces de freno	✓		✓						✓		✓		
Luces de reversa	✓		✓						✓		✓		
Luces frontales	✓		✓						✓		✓		
3. CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN													
Fugas de aceite		✓		✓						✓		✓	
Fugas de agua		✓		✓						✓		✓	
Llantas en buen estado	✓		✓						✓		✓		
Cambio de aceite al día	✓		✓						✓		✓		
4. EQUIPO BÁSICO DE CARRETERA													
Gato	✓		✓						✓		✓		
Llaves	✓		✓						✓		✓		
Cruceta	✓		✓						✓		✓		
Llanta de repuesto en buen estado	✓		✓						✓		✓		
Linterna	✓		✓						✓		✓		
Señales	✓		✓						✓		✓		
5. CONDICIONES ESPECIFICAS													
Alarma de reversa		✓		✓						✓		✓	
Volcó sin añadiduras o daños N/A													
Carpa en buen estado	✓		✓						✓		✓		
Pito de retroceso		✓		✓						✓		✓	
6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR													
Tarjeta de propiedad	✓		✓						✓				
Seguro obligatorio vigente	✓		✓						✓				
Revisión técnico mecánica vigente N/A									✓				
Seguro todo riesgo	✓		✓						✓				
Licencia de conducción	✓		✓						✓				
7. EQUIPO SUPLEMENTARIO PARA EL CONDUCTOR													
Botas de seguridad	✓		✓						✓				
Casco de seguridad	✓		✓						✓				
Guantes	✓		✓						✓				
Gafas de seguridad	✓		✓						✓				
Protección auditiva	✓		✓						✓				
FIRMA DEL OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	26 MAYO /2025.	HASTA EL DÍA	31 MAYO /2025.
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Edder Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1.030 624 126
RESIDENTE / SISO	Juan Rincon Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
Direccionales traseros de parqueo funcionando		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✓		X		X		X		X		X	
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado		X		X		X		X		X		X	
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		X		X		X		X		X		X	
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las llantas se encuentran desinfladas		X		X		X		X		X		X	
5. HOROMETRO — **INICIAL**	3848										3875		
FINAL													
FIRMA OPERADOR	Edder Lasso												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	02 JUNIO /2025.	HASTA EL DÍA	07 JUNIO /2025.
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	BOBCAT - S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Eider Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1030624126
RESIDENTE / SISO	Juan Bryan Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓				
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseros de parqueo funcionando		✓		✓		✓		✓		✓			
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquín de primeros auxilios dotado		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales sin exceso de barro	✓		✓		✓		✓		✓				
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia brisas funcionando		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Gatos estabilizadores en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓				
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		✓		✓		✓		✓		✓			
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓				
Las llantas se encuentran desinfladas		✓		✓		✓		✓		✓			
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2025	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	16 JUNIO /2025	HASTA EL DÍA	21 JUNIO /2025
TIPO DE EQUIPO	Minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S 570
NOMBRE DEL OPERADOR	Elder Yesid Lasso	NO DE IDENTIFICACIÓN	1030624726
RESIDENTE / SISO	Juan Rincón Camilo	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Luces traseras	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando		X		X	X	✓		X		X			
Direccionales traseros de parqueo funcionando		X		X	X	X		X		X			
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓	✓	✓		✓						
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓	✓	✓		✓						
Botiquín de primeros auxilios dotado		X		X	X	X		X		X			
Asiento en buen estado	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Pedales en buen estado	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Pedales sin exceso de barro	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Palancas de mando en buen estado	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Bocina funcionando	✓		✓	✓	✓		✓		✓				
Limpia brisas funcionando		X		X		X		X		X			
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X			
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Gatos estabilizadores en buen estado		X		X		X		X		X			
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado general (uñas(balde) bueno	✓		✓		✓		✓		✓				
Mandos de levante de brazo funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Gatos hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno		✓				X		X		X			
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓				✓		✓		✓				
Las llantas se encuentran desinfladas		X				X		X		X			
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												
FIRMA OPERADOR	Elder Yesid Lasso												

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE / INSPECTOR SISO

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	26 mayo /25	HASTA EL DÍA	31 mayo /25
TIPO DE EQUIPO	Compactador Manita.	MARCA / MODELO	Bamag
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel Vicente Fernandez	NO DE IDENTIFICACIÓN	82392107
RESIDENTE / SISO	Juan Rincon	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓		✓		✓		✓		✓				
Luces traseras	✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	NA												
Direccionales traseros de parqueo funcionando	—												
De stop y señal trasera funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor multipropósito en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓		✓		✓		✓		✓				
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de retroceso funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales en buen estado	—												
Pedales sin exceso de barro	—												
Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado	—												
Bocina funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia brisas funcionando	—												
Batería y cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓					
Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓				
Gatos estabilizadores en buen estado	—												
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	—												
Freno de servicio funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado general (uñas(balde) bueno	—												
Mandos de levante de brazo funcionando	—												
Gatos hidráulicos en buen estado	—												
Compartimientos del motor aseados	✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección funcionando adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno	—												
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	—												
Las llantas se encuentran desinfladas		✓		✓		✓		✓		✓			
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	02 JUNIO /2025	HASTA EL DÍA	09 JUNIO - 2025.
TIPO DE EQUIPO	Compactador Manita.	MARCA / MODELO	Bomag
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel Vicente Fernandez	NO DE IDENTIFICACIÓN	82392107
RESIDENTE / SISO	JUAN RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	/		/		/		/		/				
Luces traseras	/		/		/		/		/				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando NA	—												
Direccionales traseros de parqueo funcionando	—												
De stop y señal trasera funcionando	/		/		/		/		/				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	/		/		/		/		/				
Extintor multipropósito en buen estado	/		/		/		/		/				
Botiquín de primeros auxilios dotado	/		/		/		/		/				
Asiento en buen estado	/		/		/		/		/				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	/		/		/		/		/				
Control ingreso humo (tubo de escape)	/		/		/		/		/				
Alarma de retroceso funcionando	/		/		/		/		/				
Pedales en buen estado	—												
Pedales sin exceso de barro	—												
Palancas de mando en buen estado	/		/		/		/		/				
Vidrio frontal en buen estado	—												
Bocina funcionando	/		/		/		/		/				
Limpia brisas funcionando	—												
Batería y cables en buen estado	/		/		/		/		/				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		/		/		/		/					
Pasadores en buen estado	/		/		/		/		/				
Gatos estabilizadores en buen estado	—												
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	—												
Freno de servicio funcionando	/		/		/		/		/				
Freno de seguridad funcionando	/		/		/		/		/				
Estado general (uñas(balde) bueno	—												
Mandos de levante de brazo funcionando	—												
Gatos hidráulicos en buen estado	—												
Compartimientos del motor aseados	/		/		/		/		/				
Dirección funcionando adecuadamente	/		/		/		/		/				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno	—												
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	—												
Las llantas se encuentran desinfladas		/		/		/		/		/			
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	16 JUNIO 12025	HASTA EL DÍA	21 JUNIO 12025.
TIPO DE EQUIPO	Compactador Menita.	MARCA / MODELO	Bamag
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel Vicente Fernandez	NO DE IDENTIFICACIÓN	82392107
RESIDENTE / SISO	JUAN RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	/		/		/		/		/				
Luces traseras	/		/		/		/		/				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando NA	—												
Direccionales traseros de parqueo funcionando	—												
De stop y señal trasera funcionando	/		/		/		/		/				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	/		/		/		/		/				
Extintor multipropósito en buen estado	/		/		/		/		/				
Botiquín de primeros auxilios dotado	/		/		/		/		/				
Asiento en buen estado	/		/		/		/		/				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	/		/		/		/		/				
Control ingreso humo (tubo de escape)	/		/		/		/		/				
Alarma de retroceso funcionando	/		/		/		/		/				
Pedales en buen estado	—												
Pedales sin exceso de barro	—												
Palancas de mando en buen estado	/		/		/		/		/				
Vidrio frontal en buen estado	—												
Bocina funcionando	/		/		/		/		/				
Limpia brisas funcionando	—												
Batería y cables en buen estado	/		/		/		/		/				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		/		/		/		/					
Pasadores en buen estado	/		/		/		/		/				
Gatos estabilizadores en buen estado	—												
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	—												
Freno de servicio funcionando	/		/		/		/		/				
Freno de seguridad funcionando	/		/		/		/		/				
Estado general (uñas(balde) bueno	—												
Mandos de levante de brazo funcionando	—												
Gatos hidráulicos en buen estado	—												
Compartimientos del motor aseados	/		/		/		/		/				
Dirección funcionando adecuadamente	/		/		/		/		/				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno	—												
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	—												
Las llantas se encuentran desinfladas		/		/		/		/		/			
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	26 Mayo -25	HASTA EL DÍA	31 MAYO /25
TIPO DE EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR.	MARCA / MODELO	JCB. VMT 260.
NOMBRE DEL OPERADOR	Gustavo Wilson Cabreros	NO DE IDENTIFICACIÓN	79711639
RESIDENTE / SISO	Juan Rincon	NO IDENTIFICACIÓN	79 758 991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	X		X		X		X		X				
Luces traseras	X		X		X		X		X				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	X		X		X		X		X				
Direccionales traseros de parqueo funcionando	X		X		X		X		X				
De stop y señal trasera funcionando	X		X		X		X		X				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X				
Extintor multipropósito en buen estado	X		X		X		X		X				
Botiquín de primeros auxilios dotado N/A													
Asiento en buen estado	X		X		X		X		X				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	X		X		X		X		X				
Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X				
Alarma de retroceso funcionando	X		X		X		X		X				
Pedales en buen estado N/A													
Pedales sin exceso de barro N/A													
Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado N/A													
Bocina funcionando	X		X		X		X		X				
Limpia brisas funcionando N/A													
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X			
Pasadores en buen estado	X		X		X		X		X				
Gatos estabilizadores en buen estado N/A													
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando N/A													
Freno de servicio funcionando	X		X		X		X		X				
Freno de seguridad funcionando	X		X		X		X		X				
Estado general (uñas(balde) bueno N/A													
Mandos de levante de brazo funcionando N/A													
Gatos hidráulicos en buen estado N/A													
Compartimientos del motor aseados	X		X		X		X		X				
Dirección funcionando adecuadamente	X		X		X		X		X				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno N/A													
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos N/A													
Las llantas se encuentran desinfladas N/A													

5. HOROMETRO	**INICIAL**							
	FINAL							

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	02 JUNIO / 2025	HASTA EL DÍA	07 JUNIO / 2025.
TIPO DE EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR.	MARCA / MODELO	JCB. VMT 260.
NOMBRE DEL OPERADOR	Gustavo Wilson Contreras	NO DE IDENTIFICACIÓN	79711639
RESIDENTE / SISO	JUAN RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	X		X		X		X		X				
Luces traseras	X		X		X		X		X				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	X		X		X		X		X				
Direccionales traseros de parqueo funcionando	X		X		X		X		X				
De stop y señal trasera funcionando	X		X		X		X		X				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X				
Extintor multipropósito en buen estado	X		X		X		X		X				
Botiquín de primeros auxilios dotado N/A													
Asiento en buen estado	X		X		X		X		X				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	X		X		X		X		X				
Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X				
Alarma de retroceso funcionando	X		X		X		X		X				
Pedales en buen estado N/A													
Pedales sin exceso de barro N/A													
Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado N/A													
Bocina funcionando	X		X		X		X		X				
Limpia brisas funcionando N/A													
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X			
Pasadores en buen estado	X		X		X		X		X				
Gatos estabilizadores en buen estado N/A													
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando N/A													
Freno de servicio funcionando	X		X		X		X		X				
Freno de seguridad funcionando	X		X		X		X		X				
Estado general (uñas(balde) bueno N/A													
Mandos de levante de brazo funcionando N/A													
Gatos hidráulicos en buen estado N/A													
Compartimientos del motor aseados	X		X		X		X		X				
Dirección funcionando adecuadamente	X		X		X		X		X				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno N/A													
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos N/A													
Las llantas se encuentran desinfladas N/A													
5. HOROMETRO INICIAL													
FINAL													

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	16 JUNIO /2025	HASTA EL DÍA	21 JUNIO /2025
TIPO DE EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR.	MARCA / MODELO	JCB. VMT 260
NOMBRE DEL OPERADOR	Gustavo Wilson Contreras	NO DE IDENTIFICACIÓN	79711639
RESIDENTE / SISO	JUAN RENGIFO	NO IDENTIFICACIÓN	79758991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	X		X		X		X		X				
Luces traseras	X		X		X		X		X				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	X		X		X		X		X				
Direccionales traseros de parqueo funcionando	X		X		X		X		X				
De stop y señal trasera funcionando	X		X		X		X		X				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	X		X		X		X		X				
Extintor multipropósito en buen estado	X		X		X		X		X				
Botiquín de primeros auxilios dotado N/A													
Asiento en buen estado	X		X		X		X		X				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	X		X		X		X		X				
Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X				
Alarma de retroceso funcionando	X		X		X		X		X				
Pedales en buen estado N/A													
Pedales sin exceso de barro N/A													
Palancas de mando en buen estado	X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado N/A													
Bocina funcionando	X		X		X		X		X				
Limpia brisas funcionando N/A													
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X			
Pasadores en buen estado	X		X		X		X		X				
Gatos estabilizadores en buen estado N/A													
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando N/A													
Freno de servicio funcionando	X		X		X		X		X				
Freno de seguridad funcionando	X		X		X		X		X				
Estado general (uñas(balde) bueno N/A													
Mandos de levante de brazo funcionando N/A													
Gatos hidráulicos en buen estado N/A													
Compartimientos del motor aseados	X		X		X		X		X				
Dirección funcionando adecuadamente	X		X		X		X		X				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno N/A													
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos N/A													
Las llantas se encuentran desinfladas N/A													
5. HOROMETRO INICIAL													
FINAL													
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038 Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	21 mayo 2025.	HASTA EL DÍA	24 mayo 2025.
TIPO DE EQUIPO	minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S-185
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales					X		X		X		X		
Luces traseras					X		X		X		X		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando					—		—		—		—		
Direccionales traseros de parqueo funcionando					X		X		X		X		
De stop y señal trasera funcionando					X		X		X		X		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado					X		X		X		X		
Extintor multipropósito en buen estado					X		X		X		X		
Botiquín de primeros auxilios dotado					X		X		X		X		
Asiento en buen estado					X		X		X		X		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando					X		X		X		X		
Control ingreso humo (tubo de escape)					X		X		X		X		
Alarma de retroceso funcionando					X		X		X		X		
Pedales en buen estado					X		X		X		X		
Pedales sin exceso de barro					X		X		X		X		
Palancas de mando en buen estado					X		X		X		X		
Vidrio frontal en buen estado					—		—		—		—		
Bocina funcionando					X		X		X		X		
Limpia brisas funcionando					—		—		—		—		
Batería y cables en buen estado					X		X		X		X		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas						X		X		X		X	
Pasadores en buen estado					X		X		X		X		
Gatos estabilizadores en buen estado					—		—		—		—		
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando					—		—		—		—		
Freno de servicio funcionando					X		X		X		X		
Freno de seguridad funcionando					X		X		X		X		
Estado general (uñas(balde) bueno					X		X		X		X		
Mandos de levante de brazo funcionando					X		X		X		X		
Gatos hidráulicos en buen estado					X		X		X		X		
Compartimientos del motor aseados					X		X		X		X		
Dirección funcionando adecuadamente					X		X		X		X		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno					—		—		—		—		
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					—		—		—		—		
Las llantas se encuentran desinfladas					X		X		X		X		
5. HOROMETRO **INICIAL**													
FINAL													

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST **RESIDENTE MEV**

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	09 Junio 25	HASTA EL DÍA	14 Junio 25.
TIPO DE EQUIPO	minicargador	MARCA / MODELO	Bobcat S-175.
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales							X						
Luces traseras							X						
Direccionales delanteros de parqueo funcionando							—						
Direccionales traseros de parqueo funcionando							X						
De stop y señal trasera funcionando							X						
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado							X						
Extintor multipropósito en buen estado							X						
Botiquín de primeros auxilios dotado							X						
Asiento en buen estado							X						
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando							X						
Control ingreso humo (tubo de escape)							X						
Alarma de retroceso funcionando							X						
Pedales en buen estado							X						
Pedales sin exceso de barro							X						
Palancas de mando en buen estado							X						
Vidrio frontal en buen estado							—						
Bocina funcionando							X						
Limpia brisas funcionando							—						
Batería y cables en buen estado							X						
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas								X					
Pasadores en buen estado							X						
Gatos estabilizadores en buen estado							—						
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando							—						
Freno de servicio funcionando							X						
Freno de seguridad funcionando							X						
Estado general (uñas(balde) bueno							X						
Mandos de levante de brazo funcionando							X						
Gatos hidráulicos en buen estado							X						
Compartimientos del motor aseados							X						
Dirección funcionando adecuadamente							X						
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno							—						
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							—						
Las llantas se encuentran desinfladas							X						
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	22 mayo - 25	HASTA EL DÍA	24 mayo 25
TIPO DE EQUIPO	Vibrocompactador	MARCA / MODELO	ingersolrand
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales					✓		✓		✓		✓		
Luces traseras					✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteros de parqueo funcionando					✓		✓		✓		✓		
Direccionales traseros de parqueo funcionando					✓		✓		✓		✓		
De stop y señal trasera funcionando					✓		✓		✓		✓		
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado					✓		✓		✓		✓		
Extintor multipropósito en buen estado					✓		✓		✓		✓		
Botiquín de primeros auxilios dotado					✓		✓		✓		✓		
Asiento en buen estado					✓		✓		✓		✓		
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando					✓		✓		✓		✓		
Control ingreso humo (tubo de escape)					✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso funcionando					✓		✓		✓		✓		
Pedales en buen estado													
Pedales sin exceso de barro					✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando en buen estado					✓		✓		✓		✓		
Vidrio frontal en buen estado					✓		✓		✓		✓		
Bocina funcionando					✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas funcionando									✓		✓		
Batería y cables en buen estado					✓		✓		✓		✓		
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES						✓						✓	
Presencia de fugas hidráulicas					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pasadores en buen estado						✓	✓		✓		✓		
Gatos estabilizadores en buen estado													
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando					✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio funcionando													
Freno de seguridad funcionando													
Estado general (uñas(balde) bueno													
Mandos de levante de brazo funcionando													
Gatos hidráulicos en buen estado					✓		✓		✓		✓		
Compartimientos del motor aseados					✓		✓		✓		✓		
Dirección funcionando adecuadamente					✓		✓		✓		✓		
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno													
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos						✓	✓		✓				
Las llantas se encuentran desinfladas													
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	09 Junio / 25	HASTA EL DÍA	19 Junio / 25
TIPO DE EQUIPO	Vibrocompactador	MARCA / MODELO	Ingersolrand
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales							✓		✓				
Luces traseras							✓		✓				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando							✓		✓				
Direccionales traseros de parqueo funcionando							✓		✓				
De stop y señal trasera funcionando							✓		✓				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado							✓		✓				
Extintor multipropósito en buen estado							✓		✓				
Botiquín de primeros auxilios dotado							✓		✓				
Asiento en buen estado							✓		✓				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando							✓		✓				
Control ingreso humo (tubo de escape)							✓		✓				
Alarma de retroceso funcionando							✓		✓				
Pedales en buen estado									✓				
Pedales sin exceso de barro									✓				
Palancas de mando en buen estado							✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado							✓		✓				
Bocina funcionando							✓		✓				
Limpia brisas funcionando													
Batería y cables en buen estado							✓		✓				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas							✓	✓	✓				
Pasadores en buen estado							✓	✓	✓				
Gatos estabilizadores en buen estado								✓	✓				
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando							✓		✓				
Freno de servicio funcionando													
Freno de seguridad funcionando													
Estado general (uñas(balde) bueno													
Mandos de levante de brazo funcionando													
Gatos hidráulicos en buen estado							✓		✓				
Compartimientos del motor aseados							✓		✓				
Dirección funcionando adecuadamente							✓		✓				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno							✓		✓				
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							✓		✓				
Las llantas se encuentran desinfladas							✓		✓				
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	26 mayo /25.	HASTA EL DÍA	31 mayo /25.
TIPO DE EQUIPO	RETROEXCAVADORA	MARCA / MODELO	JCB 3CXB.
NOMBRE DEL OPERADOR	[redacted] EIDER LASSO	NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	X				X								
Luces traseras	X				X								
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	X				X								
Direccionales traseros de parqueo funcionando	X				X								
De stop y señal trasera funcionando	X				X								
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	X				X								
Extintor multipropósito en buen estado	X				X								
Botiquín de primeros auxilios dotado	X				X								
Asiento en buen estado	X				X								
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	X				V								
Control ingreso humo (tubo de escape)	X				X								
Alarma de retroceso funcionando	X				X								
Pedales en buen estado	X				X								
Pedales sin exceso de barro	X				X								
Palancas de mando en buen estado	X				X								
Vidrio frontal en buen estado	X				X								
Bocina funcionando	X				X								
Limpia brisas funcionando	X				X								
Batería y cables en buen estado	X				X								
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		X				X							
Pasadores en buen estado	X				X								
Gatos estabilizadores en buen estado	X				X								
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	X				X								
Freno de servicio funcionando	X				X								
Freno de seguridad funcionando	X				X								
Estado general (uñas(balde) bueno	X				X								
Mandos de levante de brazo funcionando	X				X								
Gatos hidráulicos en buen estado	X				X								
Compartimientos del motor aseados	X				X								
Dirección funcionando adecuadamente	X				X								
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno	—				—								
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X				X								
Las llantas se encuentran desinfladas	X				X								
5. HOROMETRO **INICIAL**													
FINAL													
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	02 JUNIO 2025	HASTA EL DÍA	07 JUNIO 2025.
TIPO DE EQUIPO	RETROEXCAVADORA 395B	MARCA / MODELO	NEW HOLLAND B95B.
NOMBRE DEL OPERADOR	EDER LASSO	NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales			X		X		X						
Luces traseras			X		X		X						
Direccionales delanteros de parqueo funcionando			X		X		X						
Direccionales traseros de parqueo funcionando			X		X		X						
De stop y señal trasera funcionando			X		X		X						
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado			X		X		X						
Extintor multipropósito en buen estado			X		X		X						
Botiquín de primeros auxilios dotado			X		X		X						
Asiento en buen estado			X		X		X						
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando			X		X		X						
Control ingreso humo (tubo de escape)			X		X		X						
Alarma de retroceso funcionando			X		X		X						
Pedales en buen estado			X		X		X						
Pedales sin exceso de barro			X		X		X						
Palancas de mando en buen estado			X		X		X						
Vidrio frontal en buen estado			X		X		X						
Bocina funcionando			X		X		X						
Limpia brisas funcionando			X		X		X						
Batería y cables en buen estado			X		X		X						
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas				X		X		X					
Pasadores en buen estado			X		X		X						
Gatos estabilizadores en buen estado			X		X		X						
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando			X		X		X						
Freno de servicio funcionando			X		X		X						
Freno de seguridad funcionando			X		X		X						
Estado general (uñas(balde) bueno			X		X		X						
Mandos de levante de brazo funcionando			X		X		X						
Gatos hidráulicos en buen estado			X		X		X						
Compartimientos del motor aseados			X		X		X						
Dirección funcionando adecuadamente			X		X		X						
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno			—		—		—						
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X						
Las llantas se encuentran desinfladas			X		X		X						
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												

FIRMA OPERADOR

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	21 MAYO / 25.	HASTA EL DÍA	24 MAYO / 25.
TIPO DE EQUIPO	FRESADORA.	MARCA / MODELO	WIRTGEN 2000.
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales					✓		✓		✓				
Luces traseras					✓		✓		✓				
Direccionales delanteros de parqueo funcionando					N/A								
Direccionales traseros de parqueo funcionando					N/A.								
De stop y señal trasera funcionando					✓		✓		✓				
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado					✓		✓		✓				
Extintor multipropósito en buen estado					✓		✓		✓				
Botiquín de primeros auxilios dotado					✓		✓		✓				
Asiento en buen estado					✓		✓		✓				
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando					✓		✓		✓				
Control ingreso humo (tubo de escape)					✓		✓		✓				
Alarma de retroceso funcionando					✓		✓		✓				
Pedales en buen estado					N/A.								
Pedales sin exceso de barro					N/A.								
Palancas de mando en buen estado					✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado					N/A								
Bocina funcionando					✓		✓		✓				
Limpia brisas funcionando					N/A.								
Batería y cables en buen estado					✓		✓		✓				
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas						✓		✓		✓			
Pasadores en buen estado					✓		✓		✓				
Gatos estabilizadores en buen estado					✓		✓		✓				
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando					✓		✓		✓				
Freno de servicio funcionando					✓		✓		✓				
Freno de seguridad funcionando					✓		✓		✓				
Estado general (uñas(balde) bueno					N/A								
Mandos de levante de brazo funcionando					✓		✓		✓				
Gatos hidráulicos en buen estado					✓		✓		✓				
Compartimientos del motor aseados					✓		✓		✓				
Dirección funcionando adecuadamente					✓		✓		✓				
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno					✓		✓		✓				
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					N/a								
Las llantas se encuentran desinfladas					N/A.								
5. HOROMETRO **INICIAL**													
FINAL													
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038 Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	26 MAYO 125.	HASTA EL DÍA	31 MAYO 125.
TIPO DE EQUIPO	FRESADORA.	MARCA / MODELO	
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales	✓												
Luces traseras	✓												
Direccionales delanteros de parqueo funcionando	N/A												
Direccionales traseros de parqueo funcionando	N/A												
De stop y señal trasera funcionando	✓												
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado	✓												
Extintor multipropósito en buen estado	✓												
Botiquín de primeros auxilios dotado	✓												
Asiento en buen estado	✓												
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando	✓												
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓												
Alarma de retroceso funcionando	✓												
Pedales en buen estado	N/A												
Pedales sin exceso de barro	N/A												
Palancas de mando en buen estado	✓												
Vidrio frontal en buen estado	N/A												
Bocina funcionando	✓												
Limpia brisas funcionando	N/A												
Batería y cables en buen estado	✓												
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas		✓											
Pasadores en buen estado	✓												
Gatos estabilizadores en buen estado	✓												
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando	✓												
Freno de servicio funcionando	✓												
Freno de seguridad funcionando	✓												
Estado general (uñas(balde) bueno	N/A												
Mandos de levante de brazo funcionando	✓												
Gatos hidráulicos en buen estado	✓												
Compartimientos del motor aseados	✓												
Dirección funcionando adecuadamente	✓												
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno	✓												
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	N/A												
Las llantas se encuentran desinfladas	N/A.												
5. HOROMETRO **INICIAL**													
FINAL													
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	03 JUNIO /2025.	HASTA EL DÍA	07 JUNIO/2025.
TIPO DE EQUIPO	FRESADORA.	MARCA / MODELO	WIRTGEN 2000.
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales			✓				✓						
Luces traseras			✓				✓						
Direccionales delanteros de parqueo funcionando			NA				NA						
Direccionales traseros de parqueo funcionando			NA				NA						
De stop y señal trasera funcionando			✓				✓						
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado			✓				✓						
Extintor multipropósito en buen estado			✓				✓						
Botiquín de primeros auxilios dotado			✓				✓						
Asiento en buen estado			✓				✓						
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando			✓				✓						
Control ingreso humo (tubo de escape)			✓				✓						
Alarma de retroceso funcionando			✓				✓						
Pedales en buen estado			NA				N/A						
Pedales sin exceso de barro			NA				NA						
Palancas de mando en buen estado			✓				✓						
Vidrio frontal en buen estado			NA				NA						
Bocina funcionando			✓				✓						
Limpia brisas funcionando			NA				NA						
Batería y cables en buen estado			✓				✓						
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas				✓				✓					
Pasadores en buen estado			✓				✓						
Gatos estabilizadores en buen estado			✓				✓						
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando			✓				✓						
Freno de servicio funcionando			✓				✓						
Freno de seguridad funcionando			✓				✓						
Estado general (uñas(balde) bueno			NA				NA						
Mandos de levante de brazo funcionando			✓				✓						
Gatos hidráulicos en buen estado			✓				✓						
Compartimientos del motor aseados			✓				✓						
Dirección funcionando adecuadamente			✓				✓						
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno			✓				✓						
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			NA				NA						
Las llantas se encuentran desinfladas			NA				NA						
5. HOROMETRO	**INICIAL**												
	FINAL												
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-038	
		Fecha Emisión: 15-03-2017	
	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	Versión: 002	Página 1 de 1

PROYECTO	CTO 491 -2024	CONTRATISTA	CONSORCIO BYR SG BU 001
DESDE EL DÍA	09 JUNIO / 25	HASTA EL DÍA	14 JUNIO / 25.
TIPO DE EQUIPO	FRESADORA.	MARCA / MODELO	WIRTGEN.
NOMBRE DEL OPERADOR		NO DE IDENTIFICACIÓN	
RESIDENTE / SISO	JUAN ALBERTO RINCON	NO IDENTIFICACIÓN	79.758.991

ESTÁNDAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. LUCES													
Luces frontales					✓		✓						
Luces traseras					✓		✓						
Direccionales delanteros de parqueo funcionando					NA		NA						
Direccionales traseros de parqueo funcionando					NA		NA						
De stop y señal trasera funcionando					✓		✓						
2. CABINA													
Cinturón de seguridad en buen estado					✓		✓						
Extintor multipropósito en buen estado					✓		✓						
Botiquín de primeros auxilios dotado					✓		✓						
Asiento en buen estado					✓		✓						
Indicadores (hidráulicos, motor) funcionando					✓		✓						
Control ingreso humo (tubo de escape)					✓		✓						
Alarma de retroceso funcionando					✓		✓						
Pedales en buen estado					NA		NA						
Pedales sin exceso de barro					NA		NA						
Palancas de mando en buen estado					✓		✓						
Vidrio frontal en buen estado					N/A		NA						
Bocina funcionando					✓		✓						
Limpia brisas funcionando					NA		NA						
Batería y cables en buen estado					✓		✓						
3. CONDICIONES MECÁNICAS VISIBLES													
Presencia de fugas hidráulicas					NA	✓		✓					
Pasadores en buen estado					✓		✓						
Gatos estabilizadores en buen estado					✓		✓						
Mecanismo de giro (brazo excavador) funcionando					✓		✓						
Freno de servicio funcionando					✓		✓						
Freno de seguridad funcionando					✓		✓						
Estado general (uñas(balde) bueno					NA		NA						
Mandos de levante de brazo funcionando					✓		✓						
Gatos hidráulicos en buen estado					✓		✓						
Compartimientos del motor aseados					✓		✓						
Dirección funcionando adecuadamente					✓		✓						
4. LLANTAS													
Estado de orugas y cadenas bueno					✓		✓						
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					NA		NA						
Las llantas se encuentran desinfladas					NA		NA						
5. HOROMETRO **INICIAL**													
FINAL													
FIRMA OPERADOR													

ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN

RESIDENTE SST

RESIDENTE MEV

RELACIÓN DE HHT DEL PERSONAL

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

INFORME No 5

ETAPA DE OBRA - 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL NUEVO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS NO LABORALES	DEDICACIÓN (%)	DIAS TRABAJADOS	HHT
1	ROCHA NIÑO ANDERSON ALFONSO	1.026.595.743	OPERADOR	22/05/2025	19/06/2025	5	100%	24	192
2	ROCHA NIÑO JEISSON ALEJANDRO	1.033.604.911	OPERADOR	22/05/2025	19/06/2025	5	100%	24	192
3	ROZO CEPEDA FARLEY SEBASTIÁN	1.233.491.783	OPERADOR	22/05/2025	19/06/2025	5	100%	24	192
4	OVER SILVA MORALES	79.711.260	INSPECTOR	22/05/2025	19/06/2025	5	100%	24	192
5	ZARATE CASTILLO BENIGNO	2.966.870	OFICIAL	22/05/2025	19/06/2025	5	100%	24	192
							HHT PERSONAL ACTIVO		**960**

PERSONAL ANTIGUO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS NO LABORALES	DEDICACIÓN (%)	DIAS TRABAJADOS	HHT
6	PÁEZ HERNÁNDEZ GEOVANNY	79.638.902	DIRECTOR DE OBRA	20/05/2025	19/06/2025	5	20%	5,2	41,6
7	TORRES BAQUERO CRISTIAN IVÁN	1.022.980.336	RESIDENTE DE OBRA 1	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
8	MENDOZA RICARDO ALBERTO	74.371.480	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	20/05/2025	19/06/2025	5	15%	3,9	31,2
9	RODRÍGUEZ RAMÍREZ HERNANDO	79.294.777	PROF. EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	20/05/2025	19/06/2025	5	20%	5,2	41,6
10	PUPIALES BOTINA JUAN CARLOS	98.395.605	RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	20/05/2025	19/06/2025	5	50%	13	104
11	COY GONZÁLEZ JULIETTH	1.054.093.355	PROFESIONAL AMBIENTAL	20/05/2025	19/06/2025	5	50%	13	104
12	RINCÓN CARRILLO JUAN	79.758.991	RESIDENTE SST	20/05/2025	19/06/2025	5	50%	13	104
13	PARRA MORA YURANI	52.749.710	RESIDENTE SOCIAL	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
14	MUÑOZ LEÓN CARLOS ANDRÉS	1.049.622.088	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	20/05/2025	19/06/2025	5	28%	7,28	58,24
15	MARTÍNEZ FLAUTERO FREDY	1.023.925.477	CONDUCTOR	20/05/2025	19/06/2025	5	50%	13	104
16	SANDOVAL DIANA ALEXANDRA	53.091.284	INSPECTORA SSTMA	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
17	FLOREZ BENAVIDES OLGA ROSA	66.844.179	AUXILIAR	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
18	BAQUERO GUZMAN CARLOS ANDRÉS	1.069.730.228	INSPECTOR SSTMA	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
19	CAGUA MARROQUÍN JUAN SEBASTIAN	1.012.465.983	INSPECTOR TÉCNICO	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
20	MINORTA CUELLAR YIZED ALEJANDRA	1.001.340.419	INSPECTORA TÉCNICA	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
21	HERNÁNDEZ QUEVEDO JOSÉ ARLEY	79.707.449	RESIDENTE DE OBRA 2	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
22	LARROTTA BERNAL DIEGO ARMANDO	1.030.523.797	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
23	RODRÍGUEZ CESAR FERNANDO	79.882.978	AUXILIAR SOCIAL	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
24	DÍAZ GONZÁLEZ DIOBANIS	1.049.942.577	OFICIAL	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
25	LASSO EIDER YESID	1.030.624.126	OPERADOR	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
26	GARCÍA GONZÁLEZ CARLOS	1.049.928.570	AYUDANTE - BOAL - AUXILIAR TRÁFICO	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
27	YOPASÁ LUIS FERNANDO	79.155.073	CONDUCTOR	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
28	SUAREZ LUIS ALEJANDRO	74.333.282	INSPECTOR 2	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
29	GAÑAN CARLOS MARIO	9.729.373	AYUDANTE - BOAL - AUX. DE TRAFICO	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
30	SÁNCHEZ GUERRA NOHEMÍ MARÍA	45.581.210	AYUDANTE - BOAL - AUX. DE TRAFICO	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
31	CONTRERAS GUSTAVO WILSON	79.711.639	OPERADOR	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
32	FERNANDEZ C. MANUEL VICENTE	82.392.107	OPERADOR	20/05/2025	19/06/2025	5	100%	26	208
							HHT PERSONAL ANTIGUO		**4540,64**

PERSONAL RETIRADO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS NO LABORALES	DEDICACIÓN (%)	DIAS TRABAJADOS	HHT
33	CRISTANCHO MICAN DAYRO ANTHONY	1.018.496.728	CONDUCTOR	20/05/2025	11/06/2025	4	100%	19	152
							HHT PERSONAL RETIRADO		**152**

TOTAL HHT (HORAS HOMBRE TRABAJADAS)	**5652,64**

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 21 - 05 - 2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Capacitación en Control de Conatos de incendio

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincón Carrillo

HORA DE INICIO: 10 : 30 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Páez Hernández Geovanny	79.638.902	Director de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Torres Baquero Cristian Iván	1.022.980.336	Residente de Obra 1	Consorcio BYR BU SG 001	
Cárdenas Sánchez Miguel Antonio	5.993.877	Residente de Obra 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Mendoza Ricardo Alberto	74.371.480	Especialista en Pavimentos	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodríguez Ramírez Hernando	79.294.777	Prof. en Presupuesto y Programación	Consorcio BYR BU SG 001	
Pupiales Botina Juan Carlos	98.395.605	Residenteb Maquinaria y Equipos	Consorcio BYR BU SG 001	
Sandoval Cristancho Diana Alexandra	53.091.284	Inspectora SSTMA	Consorcio BYR BU SG 001	
Coy González Julietth	1.054.093.355	Profesional Ambiental	Consorcio BYR BU SG 001	
Rincón Carrillo Juan	79.758.991	Residente SST	Consorcio BYR BU SG 001	
Parra Mora Yurani	52.749.710	Residente Social	Consorcio BYR BU SG 001	
Flórez Benavides Olga Rosa	66.844.179	Auxiliar	Consorcio BYR BU SG 001	
Cagua Marroquín Sebastián	1.012.465.983	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Minorta Cuellar Yized Alejandra	1.001.340.419	Inspector(a) de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	Yized Minorta
Rodríguez Cesar Fernando	79.882.978	Auxiliar Social	Consorcio BYR BU SG 001	Cesar Rodriguez
Díaz González Diobanis	1.049.942.577	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Baquero Carlos Andrés	1.069.730.228	Inspector SSTMA	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 21-05-2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Capacitación en Control de Conatos de Incendio

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincón Carrillo

HORA DE INICIO: 10:30 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Hernández Quevedo José Arley	79.707.449	Residente de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Larrotta Bernal Diego	1.030.523.797	Personal Administrativo	Consorcio BYR BU SG 001	
Lasso Eider Yesid	*1.030.624.126*	*Operador*	Consorcio BYR BU SG 001	
García González Carlos	1.049.928.570	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Cristancho Dayro Anthony	1.018.496.728	Conductor	Consorcio BYR BU SG 001	
Yopasá Luis Fernando	79.155.073	Conductor	Consorcio BYR BU SG 001	
Martínez Flautero Fredy	1.023.925.477	Conductor	Consorcio BYR BU SG 001	
Suarez Luis Alejandro	74.333.282	Inspector 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Gañán Carlos Mario	9.729.373	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Sánchez Nohemí María	45.581.210	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Rocha Niño Anderson Alfonso	1.024.474.558	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Rocha Niño Jeisson Alejandro	1.072.072.161	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Rozo Cepeda Farley Sebastián	1.072.072.513	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Silva Morales Over	1.026.595.743	Inspector	Consorcio BYR BU SG 001	
Zarate Castillo Benigno	1.033.604.911	Oficial	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : Frente de Obra FECHA: 13 - 06 - 2025

EMPRESA: Consorcio BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: Higiene Postural - Pausas Activas

NOMBRE DEL PROFESIONAL Juan Rincón Carrillo

HORA DE INICIO: 10:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Páez Hernández Geovanny	79.638.902	Director de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Torres Baquero Cristian Iván	1.022.980.336	Residente de Obra 1	Consorcio BYR BU SG 001	
Cárdenas Sánchez Miguel Antonio	5.993.877	Residente de Obra 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Mendoza Ricardo Alberto	74.371.480	Especialista en Pavimentos	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodríguez Ramírez Hernando	79.294.777	Prof. en Presupuesto y Programación	Consorcio BYR BU SG 001	
Pupiales Botina Juan Carlos	98.395.605	Residenteb Maquinaria y Equipos	Consorcio BYR BU SG 001	
Sandoval Cristancho Diana Alexandra	53.091.284	Inspectora SSTMA	Consorcio BYR BU SG 001	
Coy González Julietth	1.054.093.355	Profesional Ambiental	Consorcio BYR BU SG 001	
Rincón Carrillo Juan	79.758.991	Residente SST	Consorcio BYR BU SG 001	
Parra Mora Yurani	52.749.710	Residente Social	Consorcio BYR BU SG 001	
Flórez Benavides Olga Rosa	66.844.179	Auxiliar	Consorcio BYR BU SG 001	
Cagua Marroquín Sebastián	1.012.465.983	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Minorta Cuellar Yized Alejandra	1.001.340.419	Inspector(a) de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	Yized Minorta
Rodríguez Cesar Fernando	79.882.978	Auxiliar Social	Consorcio BYR BU SG 001	Cesar Rodriguez
Díaz González Diobanis	1.049.942.577	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Baquero Carlos Andrés	1.069.730.228	Inspector SSTMA	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES: _____

FIRMA: _____