INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO Nº 130.19.11.318 DE 2025

Fecha de presentación 09/29/2025

Período del informe: Desde 09/09/2025 Hasta 09/29/2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEJANDRO ORTA ARANDA **CC**: 94.229.395

NOMBRE SUPERVISOR: **JOHAN ESTEBAN LOPÉZ JARAMILLO,** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y MMTTO VIAL.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 130.19.11.318 DE 2025.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS AL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA PARTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL Y APOYO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO Y EN TODO LO RELACIONADO EN SU COMPETENCIA A LA SECRETARIAS INFRAESTRUCTRA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCION : EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ IGUAL A LOS DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2025.
VALOR CONTRATO: $ 20.142.000

FECHA DE INICIO: 24/07/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2025**

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: ____687_____ **Fecha: 17/07/2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. ___1057_____ **Fecha: 24/07/2025**
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ N/A Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: ___/ N/A /____ (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: N/A (meses o dias) Fecha de la Prórroga: ___/ N/A /____ (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ N/A Ejecución de Anticipo $ N/A
Saldo por amortizar $N/A Rendimientos financieros generados: $ N/A

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	Nº POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos

ACTIVIDAD # 1. BRINDAR APOYO TECNICO EN LA COORDINACION Y DESARROLLO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL.	Para este periodo comprendido del 09 al 26 de septiembre de 2025, el contratista NO realiza actividades de este carácter. **PERIODO DEL 09 AL 29 DE SEPTEMBRE DE 2025.**	Soporte del informe, contratista de apoyo en a la oficina de infraestrucutra y mantenimiento vial **PERIODO DEL 09 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**
ACTIVIDAD # 2. BRINDAR APOYO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PROPIOS U OBRAS ELÉCTRICAS QUE EJECUTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN VÍAS TERCIARIAS Y DEMÁS.	**El contratista en campo:** ➢ Realiza visita técnica a la obra de expansión de alumbrado público solar o fotovoltaica en la entrada y retorno al cgto de la paila, personal se encuentra realizando apertura de huecos para postes secundarios en concreto. ➢ Continua con la supervisión de la instalación de 12 postes en fibra de vidrio y 12 luminarias con tecnología led fotovoltaica, alumbrado público en función. (Instalación finalizada). ➢ Continua con la visita técnica en la obra de los módulos del parque Santander **PERIODO DEL 09 AL 29 DE SEPTEMBRE DE 2025.**	
ACTIVIDAD # 3. BRINDAR APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD VIAL EN OBRAS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, MITIGANDO ASÍ LOS RIESGOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES QUE LO COMPONEN Y CON UN PROPÓSITO DEFINO, CERO (0) ACCIDENTES.	**El contratista cita las siguientes normas o leyes:** **El artículo 22 4.6. 5 del decreto 1072 de 2015** en cuanto a política de seguridad y salud en el trabajo (SST), establece que el empleador o contratante debe constituir por escrito una política de seguridad y salud en el trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, **La Resolución 0312 de 2019** es una norma técnica de vital importancia para la seguridad y salud de los trabajadores en Colombia, esta norma establece los estándares mínimos que deben cumplir las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo y su implementación es obligatoria para todas las empresas del país. **RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 (diciembre 27).** por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. **El contratista en campo:** • Realiza inspección a Trabajadores o personal operativo del contratista de la obra de expansión de alumbrado público solar o fotovoltaica en la entrada y retorno al cgto de la paila, usan los elementos de protección personal e individual al momento de desarrollar actividades programadas. • Realiza inspección a Trabajadores o personal operativo del municipio, usan los elementos de protección personal e individual al momento de desarrollar	

	actividades programadas. **PERIODO DEL 09 AL 29 DE SEPTEMBRE DE 2025.**	
ACTIVIDAD # 4. **BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, PARA RESOLVER SOLICITUDES QUEJAS Y RECLAMOS REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD EN GENERAL QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL.**	**El contratista realiza los siguientes reportes a la concesión andilum para mantenimiento al sistema de alumbrado publico.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria intermitente, urbanización Lina maría casa #9. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria intermitente en la cra 8 # 12-11 B/ Gonzalo Echeverry. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria apagada en la calle 6 con 16 esq. B. el jardín. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, reflector apagado escuela divino niño Jesús B/ el jardín. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria apz 2276 apagada cra 12 A # 16-48 B/ Salamanca. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria led apz 3463 apagada, sendero o anden vía al terminal de transporte. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria apz 1428 apagada en la calle 6 # 11 fábrica de papitas B. la inmaculada. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, parque del barrio los lagos sin servicio parcial sentido occidente B. los Lagos. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria apagada en la calle 16 con cra 10 B. las mercedes. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria apagada en la calle 17 con cra 5 B. la esperanza. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, reflector directo calle 8 con cra 21 B. Guadualito. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria apagada en la calle 17 con cra 5 B. la esperanza. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público,	

	luminaria apagada en la cra 4 # 3-09 B. Belisario Caicedo cgto de la paila. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria ALD apz 2717 apagada frente al colegio Hdo Caicedo. **Servicio ok.** ➢ Reporta daño en el sistema de alumbrado público, luminaria apagada en la calle 9 # 2-28 B. Hernando Caicedo cgto de la paila. **Servicio ok.** **PERIODO DEL 09 AL 29 DE SEPTEMBRE DE 2025.**	
ACTIVIDAD # 5. **BRINDAR APOYO EN TEMAS DE VISITAS EN CAMPO, PARA ATENDER, RESOLVER SOLICITUDES QUEJAS Y RECLAMOS CUANDO LA COMUNIDAD LO EXIJA.**	**El contratista en campo:** • Realiza visita técnica por solicitud de un usuario para conexión de un circo, se verifica que el sistema eléctrico no cumple con matriz de riesgo, se deben hacer adecuaciones que permitan un funcionamiento seguro. • Realiza visita técnica por solicitud de un usuario para la revisión de un poste en concreto en mal estado en la calle 10 con cra 1E del cgto de la paila. Postes de la calle 10 con cra 1E esq. del cgto de la paila se encuentra con el concreto averiado, acero fatigado en la parte baja lo cual representa un peligro para las personas (La estructura tiene logo de Tele-Tuluá, soporta redes de fibra óptica (INTERNET Y TV) requiere cambio de estructura). • Realiza visita técnica por solicitud de un usuario para la revisión de un poste en concreto en mal estado en la calle 10 con cra 1 contiguo al puente de la autopista salida a zarzal del cgto de la paila. Postes se encuentra con el concreto averiado en la parte baja, acero fatigado, con una inclinación muy pronunciada por colisión o choque generado por un vehículo no reconocido, lo cual representa un peligro para las personas (La estructura d baja tensión tiene logo de celsia, (soporta redes de energía eléctrica) requiere cambio de estructura). **PERIODO DEL 09 AL 29 DE SEPTEMBRE DE 2025.**	
ACTIVIDAD # 6. **BRINDAR APOYO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES O TAREAS QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y**	**El contratista realiza visita en campo:** 1. Hace acompañamiento de supervisión con el sub-secretario de infraestructura a la obra escuela Divino Niño Jesús para la revisión de plancha piso en concreto de la cancha múltiple. 2. Atiende a usuarios en la oficina de infraestructura por	

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL.	solicitudes, quejas o reclamos, derechos de petición. • Atiende solicitud verbal por la comunidad para recibir reporte de dos postes en mal estado en el cgto de la paila. • Atiende solicitud verbal al jefe de mantenimiento de la uni-valle sede balsas, para realizar un mantenimiento, se brinda información requerida. • Atiende solicitud verbal al señor Jesús Villa, requiriendo mantenimiento en el sistema de alumbrado publico en el barrio la esperanza. • Atiende solicitud verbal al señor German Pérez, requiriendo mantenimiento en el sistema de alumbrado publico en la urbanización Lina María. • Atiende solicitud verbal a la señora Marta Rodríguez, requiriendo mantenimiento en el barrio la esperanza. • Atiende solicitud verbal al señor Uriel Mongui G, requiriendo mantenimiento en el sistema de alumbrado publico en el barrio guadualito. • Atiende solicitud verbal al señor Henry Cardona González requiriendo mantenimiento de alumbrado publico en el b. Hernando Caicedo la paila. 3. El contratista Proyecta y redacta solicitudes y respuestas de la oficina: - genera oficio # 140.47-230, para solicitar visita técnica de celsia para proyección de energización de estación de bomberos y casa afro en el cgto de la paila. - Se genera oficio de solicitud # 14.47-233 para el operador de red CELSIA ZARZAL, para direccionar la solicitud de revisión y cambio de poste en concreto. - Se genera oficio de solicitud # 140.47-234 para dirigirlo a la oficina de gestión del riesgo CMGRD del municipio de zarzal, para toma de decisiones en el caso del poste averiado en la calle 10 con cra 1E cgto de la paila. **PERIODO DEL 09 AL 29 DE SEPTEMBRE DE 2025.**	

AUTORIZACION DE PAGO CPS 2025

En el Municipio de Zarzal, a los veintinueve días (29) dias del mes de Septiembre de 2025, me reuní en la oficina de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MMTTO, el ing. JOHAN ESTEBAN LOPÉZ JARAMILLO y quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor, identificada con C.C. No No 1116.444.817 de Zarzal Valle del Cauca y EL SEÑOR ALEJANDRO ORTA ARANDA IDENTIFICADO CON C.C # 94229395, de Zarzal Valle del Cauca, para efectos de este contrato es el contratista, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el **pago parcial N° 03** de acuerdo a la forma de pago del contrato principal, por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL, SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 3.222.720)** M/CTE, equivalente a un **16%,** del total del contrato, para una ejecución acumulada del **48%,** quedando por ejecutar un **52%** del total del contrato.

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO:
LA ANTERIOR CIFRA SERÁ CANCELADA MEDIANTE ACTAS PARCIALES, CADA UNO POR AVANCES DE ACTIVIDADES SEGÚN INFORME DE SUPERVISOR DEL CONTRATO.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO.

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR PAGOS**	**FECHA** (dd/mm/aaaa)	**AVANCE %**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 20.142.000**		**24/07/2025**	
VALOR ADICION DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 20.142.000**			
VALOR ANTICIPO				
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		**$ 6.445.440,00**		**32%**
VALOR A PAGAR		**$ 3.222.720,00**		**16%**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 10.473.840,00**		**52%**
SUMAS IGUALES	**$ 20.142.000**	**$ 20.142.000,00**		**100.00%**
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciónes al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La secretaría de infraestructura y mmtto vial, ing. JOHAN ESTEBAN LOPÉZ JARAMILLO del municipio de Zarzal certifica que, en el archivo de Juridica, en el expediente del contrato N° **130.19.11.318** de **2025** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	N/A
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	N/A	Entrada a almacén	N/A
Factura o Documento Equivalente.	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista ALEJANDRO ORTA ARANDA, declara que: SI ___ / NO _**X**_ es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
8637832604	EPS	COOSALUD	AGOSTO	16/09/2025	$ 178.000
	AFP	COLPENSIONES			$ 227.800
	ARL	POSITIVA			$ 34.700

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	CONTRATISTA
JOHAN ESTEBAN LOPÉZ JARAMILLO. C.C.# 1116.444.817 DE ZARZAL VALLE. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MMTTO SUPERVISOR.	**ALEJANDRO ORTA ARANDA** C.C. # 94.229.395 DE ZARZAL VALLE CONTRATISTA.