	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Código: FT-SST-22 Versión: 01 Fecha: 01-09-2024

PROYECTO:	Mejoramiento de planta tratamiento de agua	UBICACION:	Jardín – cercero.
PROVEEDOR:			
ACTIVIDAD:	Corte de hierro.		
SEMANA DEL	04/08/25 AL 09/08/25	DE	2025

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	✓													
Firma del trabajador	Luis Cast		Luis Cast		Luis Cast		Luis Cast		Luis Cast		Luis Cast			
Firma del profesional sst	Hayder H		Hayder H		Hayder H		Hayder H		Hayder H		Hayder H			

OBSERVACIONES:	

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Código: FT-SST-22 Versión: 01 Fecha: 01-09-2024

PROYECTO:	Mejoramiento de planta de tratamiento agua		UBICACION:	Jardin - Caceres	
PROVEEDOR:					
ACTIVIDAD:					
SEMANA DEL	18/08/25	AL 24/08/25.	DE	2025.	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
Firma del trabajador	Oscar Alvarez		Oscar Alvarez		Oscar Alvarez		Oscar Alvarez		Oscar Alvarez		Oscar Alvarez			
Firma del profesional sst														

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

Código: FT-SST-22
Versión: 01
Fecha: 01-09-2024

PROYECTO:	Mejoramiento de planta tratamiento agua.	UBICACION:	Jardin - Caceres
PROVEEDOR:			
ACTIVIDAD:	Cork de tubos.		
SEMANA DEL	08 AL 18 DE 2025		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
Firma del trabajador	OSCAR		OSCAR		OSCAR		OSCAR		OSCAR		OSCAR			
Firma del profesional sst														

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Código: FT-SST-22 Versión: 01 Fecha: 01-09-2024

PROYECTO:	Mejoramiento de planta de tratamiento de agua		UBICACION:	Jardin – Cercers.	
PROVEEDOR:					
ACTIVIDAD:	instalación de barandas.				
SEMANA DEL	25-08.	AL	30/08.	DE	2025.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
Firma del trabajador	Carlos		Carlos		Carlos									
Firma del profesional sst														

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

Código: FT-SST-22
Versión: 01
Fecha: 01-09-2024

PROYECTO:	Mejoramiento de planta tratamiento de agua	UBICACION:	Jardín – Cercero
PROVEEDOR:			
ACTIVIDAD:	Corte de hierro.		
SEMANA DEL	25-08-25 AL 30/08/25 DE 2025		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
Firma del trabajador	Carlos G.		Carlos G.		Carlos G.		Carlos G.		Carlos G.		Carlos G.			
Firma del profesional sst														

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

Código: FT-SST-22
Versión: 01
Fecha: 01-09-2024

PROYECTO:	Fortalecimiento de planes tratamiento de aguas	UBICACION:	Jardín - Cucuta
PROVEEDOR:			
ACTIVIDAD:	Corte de Ranuras		
SEMANA DEL	27/08/25 AL 30/08 DE 2025		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓				✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓				✓		✓		✓		✓			
OTROS	✓													
	✓													
	✓													
	✓													
Firma del trabajador														
Firma del profesional sst														

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner