

**PREOPERACIONAL DE RETRO EXCAVADORA
DE LLANTAS**



Versión 01

Fecha: 13-02-2012

Página 1 de 1

Cód. FOR-

Semana del 25 Al 30-02-12 Marca SANY Modelo SANY

Serie _____ Proyecto Chavinas Arroyo Ubicación Polanco

Operador: Dil David Castro

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTE S		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
		LUZES													
	De trabajo delanteras (altas y bajas)			X		X		X				X			
	De trabajo traseras			X		X		X				X			
	Direccionales delanteras			X		X		X				X			
	Direccionales traseras			X		X		X				X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X				X			
CABINA															
	Protección antivuelco (ROPS) certificada			X		X		X				X			
	Cinturón de seguridad			X		X		X				X			
	Extintor de incendio 10 KGS			X		X		X				X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)			X		X		X				X			
	Vidrio panorámico en buen estado			X		X		X				X			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)			X		X		X				X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X				X			
	Alarma de retroceso-Pito			X		X		X				X			
	Especjos			X		X		X				X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X				X			
	Palancas y pedales en buen estado			X		X		X				X			
	Batería y cables			X		X		X				X			
ESTADO MECÁNICO															
	* Control de fugas hidráulicas														
	Kit ambiental			NA		NA		NA				X			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)			X		X		X				X			
	Estado pasadores (brazo, balde)			X		X		X				X			
	* Gatos estabilizadores											X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X				X			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)			X		X		X				X			
	* Freno de servicio			X		X		X				X			
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)			X		X		X				X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X				X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X				X			
	* Cilindros en buen estado											X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X				X			
LLANTAS															
	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X				X			
	Huellas en buen estado			X		X		X				X			
FIRMA															
	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

PREOPERACIONAL DE RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS			
Versión 01	Fecha: 13-02-2012	Página 1 de 1	Cód. FOR-



Semana del 1 Al 6-9-25 Marca SANY Modelo BH475
 Serie _____ Proyecto Gaivinas Ayojo Ubicación Palmar/1.
 Operador: Diler Castro Bautista

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTE S		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
		LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)			X		X		X						
De trabajo traseras				X		X		X								
Direccionales delanteras				X		X		X								
Direccionales traseras				X		X		X								
De Stop y señal trasera				X		X		X								
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada			F		F		F								
	Cinturón de seguridad			F		F		F								
	Extintor de incendio 10 KGS			F		F		F								
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)			F		F		F								
	Vidrio panorámico en buen estado			F		F		F								
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)			F		F		F								
	Tubo de escape (Exhosto)			F		F		F								
	Alarma de retroceso-Pito															
	Espejos			F		F		F								
	Escaleras y apoyos de acceso			F		F		F								
	Palancas y pedales en buen estado			F		F		F								
	Batería y cables			F		F		F								
	ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			F		F		F							
Kit ambiental				F		F		F								
Estado pasadores (bastidor, desgarrador)				F		F		F								
Estado pasadores (brazo, balde)				F		F		F								
* Gatos estabilizadores				F		F		F								
Mecanismo de giro (Brazo excavador)				F		F		F								
* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)				F		F		F								
* Freno de servicio				F		F		F								
* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)				F		F		F								
Estado general desgarrador (balde)				F		F		F								
Mandos de levante del brazo				F		F		F								
* Cilindros en buen estado				F		F		F								
Compartimiento del motor aseado				F		F		F								
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			F		F		F								
	Huellas en buen estado			F		F		F								
FIRMA	FIRMA OPERADOR			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>								
	FIRMA SUPERVISOR SISO															