


"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, LA ESTACIÓN DE LAS CRUCES, LA ESTACIÓN DE LAS CRUCES, LA ESTACIÓN

NS	NIVEL DE SEVERIDAD
NE	NIVEL DE EXPOSICIÓN
NP	NIVEL DE PROBABILIDAD
NEP	RESULTADO DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
NC	NIVEL DE CONSECUENCIA
NR	NIVEL DE RIESGO
NIR	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
EXP	EXPUESTOS EXPUESTOS
NO	NUMERO DE
CI	CONTROLES DE INGENIERIA
CA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ANEXO 4

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

519

PERSONAL CONTRACTUAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 1033682834		BELTRAN SUAREZ ALEXANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 101 BIS A 158 13 VILLA HERMOSA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184714579	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
025-08	2025-08	1760783341	9490518249	I	2025/09/08	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
iudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1033682834	BELTRAN ALEXANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/09/08 08:38 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033682834		BELTRAN SUAREZ ALEXANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 101 BIS A 158 13 VILLA HERMOSA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184714579	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1760783341	949051849	I	2025/09/08	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/09/08 08:38 AM

522

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON PEÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1110482624
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637495618
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8651874177
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901212455-6	ARM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Carrera 73 N 48 88 Normandia	6482550	recursohumano@armconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ARMCONT	02025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2025-08	2025-08	Y	09/09/2025	89693499	TOTAL A PAGAR	
					$396.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	0	0	396.400			3.964	396.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	396.400	396.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	396.400	396.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901212455-6	ARM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Carrera 73 N 48 88 Normandia	6482550	recursohumano@armconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ARMCONT	02025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2025-08	2025-08	Y	09/09/2025	89693499	TOTAL A PAGAR	
					$396.400	

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
C	1024556317	POVEDA CIFUENTES WENDY JOHANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
C	1033682834	BELTRAN SUAREZ ALEXANDRA MILENA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
C	1110492624	PEÑA GUZMAN JHON ALEXANDER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
C	1110489889	FERIZ GUZMAN JOSE LEONARDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **STRINSO COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **901009435**, aportó por **BYRON CAMILO FALLA LOPEZ** identificado(a) con **CC** número **1110502064** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDAE	TDAP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$6,800,000	0.04000	$272,000	$0	$0	Junio - 2025	88035228	11/07/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1														0		30	$6,800,000	0.04000	$272,000	$0	$0	Julio - 2025	88035228	11/07/2025	Si
230301	Porvenir	1														0		30	$6,800,000	0.16000	$1,088,000	$34,000	$34,000	Junio - 2025	88035228	11/07/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1														0		30	$6,800,000	0.06960	$473,300	$0	$0	Junio - 2025	88035228	11/07/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$6,800,000	0.04000	$272,000	$0	$0	Julio - 2025	88870556	08/08/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1														0		30	$6,800,000	0.04000	$272,000	$0	$0	Agosto - 2025	88870556	08/08/2025	Si
230301	Porvenir	1														0		30	$6,800,000	0.16000	$1,088,000	$34,000	$34,000	Julio - 2025	88870556	08/08/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1														0		30	$6,800,000	0.06960	$473,300	$0	$0	Julio - 2025	88870556	08/08/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		23	$5,213,334	0.04000	$208,600	$0	$0	Agosto - 2025	89567669	16/09/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											X			0		7	$1,586,667	0.04000	$63,500	$0	$0	Agosto - 2025	89567669	16/09/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1														0		23	$5,213,334	0.04000	$208,600	$0	$0	Septiembre - 2025	89567669	16/09/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1											X			0		7	$1,586,667	0.04000	$63,500	$0	$0	Septiembre - 2025	89567669	16/09/2025	Si
230301	Porvenir	1														0		23	$5,213,334	0.16000	$834,200	$26,100	$26,100	Agosto - 2025	89567669	16/09/2025	Si
230301	Porvenir	1											X			0		7	$1,586,667	0.16000	$253,900	$8,000	$8,000	Agosto - 2025	89567669	16/09/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1														0		23	$5,213,334	0.06960	$362,900	$0	$0	Agosto - 2025	89567669	16/09/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1											X			0		7	$1,586,667	0.00000	$0	$0	$0	Agosto - 2025	89567669	16/09/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **19** días del mes **Septiembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLAS ARM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901212455-6	ARM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Carrera 73 N 48 88 Normandía	6482550	recursohumano@armconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL ADMIN / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2025-09	2025-08	E	08/09/2025	89694114	TOTAL A PAGAR	
					$6.876.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	247.200	0		0		0	0	0	0	247.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.600	0		0		0	0	0	0	157.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.200	0		0		0	0	0	0	268.200	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	150.100	0		0		0	0	0	0	150.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	63.600	0		0		0	0	0	0	63.600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	25.600	0		0		0	0	0	0	25.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	702.300	0	0	0	0	0	0		702.300	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.427.400	0	0	0	0	0	0		2.427.400	9
231001	Colfondos	800227940-6	244.800	0	0	0	0	0	0		244.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	273.400	0	0	0	0	0	0		273.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.404.000				1.404.000	0	0	1.404.000			14.040	1.404.000	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	912.300	0	0	912.300	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

425

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901212455-6	ARM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS		Carrera 73 N 48 88 Normandía	6482550	recursohumano@armconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL ADMIN	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2025-09	2025-08	E	08/09/2025	89694114	TOTAL A PAGAR	
					$6.876.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	912.300	912.300
Pensión	4	3.647.900	3.647.900
Riesgos Laborales	1	1.404.000	1.404.000
CCF	1	912.300	912.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	6.876.500	6.876.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

528

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901212455-6	ARM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS		Carrera 73 N 48 88 Normandia	6482550	recursohumano@armconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL ADMIN	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2025-09	2025-08	E	08/09/2025	89694114	TOTAL A PAGAR	
					$6.876.500	

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
C	1000464728	TORRES CHAVEZ LAURA CAMILA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1001324197	GRANOBLES GUARNIZO YESLY CATHERIN	1	0			S	X																230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS017	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0
C	1006718335	MOGOLLON SERRANO DUBAN ALBEIRO	1	0			S	X																230201	640.000	102.400	0	0	0	0	EPS041	640.000	25.600	14-11	640.000	5	44.600	CCF24	640.000	25.600	0	0	0	0	0
C	1024462518	PAMO GUZMAN JIMMY ALEXANDER	1	0			S																	231001	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS002	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	5	106.500	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
C	1024565306	QUITIAN LOPEZ GINA PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1031182437	CAMELO HERNANDEZ ANA LUCIA	1	0			S																	230301	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS005	1.440.000	57.600	14-11	1.440.000	5	100.300	CCF24	1.440.000	57.600	0	0	0	0	0
C	1110521236	RODRIGUEZ MUÑOZ VIVIANA ANDREA	1	0			S							X										230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
C	1121868868	SERRANO GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS008	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	5	106.500	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
C	1123503490	HERNANDEZ ALDANA EDINSON FABIAN	1	0			S																	230301	1.590.000	254.400	0	0	0	0	EPS037	1.590.000	63.600	14-11	1.590.000	5	110.700	CCF24	1.590.000	63.600	0	0	0	0	0
C	1237440596	VALDES RODRIGUEZ LENIN ANTONIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	52735157	SUPELANO RIOS PATRICIA ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
C	53155334	RAMOS GUTIERREZ IVONI PATRICIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	79351544	PACHON PACHON JAIRO	1	0			S	X																25-14	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS008	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
C	85436125	GARCIA CARPIO WILFRIDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1032363652	ORTIZ BEJARANO DARIO ALONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1072429717	TORRES CALDERON JEAN CARLO	1	0			S																	230301	2.040.000	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	81.600	14-11	2.040.000	5	142.000	CCF24	2.040.000	81.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS OPERATIVOS
WHR URBANISMOS SAS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-17, 12:05:54 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 80241731

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 16/09/2025

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	WHR URBANISMOS SAS		
umento	NI900931521	Dirección	CL 80 SUR #42 - 69
o de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7583378
o Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
dad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
resentante Legal	HERNANDEZ REVUELTAS WILSON	Identificación	CC 91363748
l Afiliados	38	ARP	ARL SURA

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
icación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	GDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
768547	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900
792865	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900
275418	MAICOL SNEIDER VALERIANO RODRIGUEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47,450	$ 7,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 47,450	$ 1,900	6,960	$ 47,450	$ 3,400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,800
046130	KEVIN JAIR SOTO ESTEVES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900
045364	ESNEYDER CAICEDO ZAPATA	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284,700	$ 11,400	6,960	$ 284,700	$ 19,900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,300
960824	JHON EDISON ESTUPIÑAN MORALES	01	00		X															0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 189,800	$ 30,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189,800	$ 7,600	6,960	$ 189,800	$ 13,300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189,800	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,300
539487	STIVEN URIEL BAEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,600
981504	BRAYAN STIVEN HERRERA CUEVAS	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189,800	$ 30,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189,800	$ 7,600	6,960	$ 189,800	$ 13,300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189,800	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442,500
256862	EDICSON JAVIER CASTEBLANCO CHAPARRO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47,450	$ 7,600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 47,450	$ 1,900	6,960	$ 47,450	$ 3,400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,600
952696	ADINAEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,800
535995	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900
055682	FERNEY YESID RODRIGUEZ BLANCO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47,450	$ 7,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47,450	$ 1,900	6,960	$ 47,450	$ 3,400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900
726734	EDISSON STIVEN VALERIANO RODRIGUEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47,450	$ 7,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 47,450	$ 1,900	6,960	$ 47,450	$ 3,400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,800
762033	JONATHAN ESNEIDER ESTUPIÑAN MORALES	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189,800	$ 30,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189,800	$ 7,600	6,960	$ 189,800	$ 13,300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189,800	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,800
958775	ELKIN JOSE DE LA CRUZ ORTIZ	01	00		X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 189,800	$ 30,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189,800	$ 7,600	6,960	$ 189,800	$ 13,300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189,800	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,900
036634	JUAN CAMILO BASTO RAYO	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189,800	$ 30,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189,800	$ 7,600	6,960	$ 189,800	$ 13,300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189,800	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,900
907008	EDGAR JULIAN LAZARO SOTO	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284,700	$ 45,600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 284,700	$ 11,400	6,960	$ 284,700	$ 19,900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,900
981316	JAIDER ESTIVEN HERNANDEZ SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,300
170879	JOSE LUIS HERNANDEZ LAGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	6,960	$ 1,423,500	$ 99,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 16/09/2025 Empresa NI900931521 WHR URBANISMOS SAS Planilla Nro: 80241731 Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: septiembre de

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
0542642	HEVER HERNANDEZ REBUELTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
4614045	JOSE DANIEL GOMEZ CONDE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
5860708	SEVERO CIFUENTES CETINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
0253838	PORFIRIO JOSE ESCOBAR BELEÑO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
9435931	ROLLER ROYETT GARCIA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
1237547	JUAN CARLOS ENSUNCHO SANCHEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
1629	EDGAR EDULFO PEÑA CHACON	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
96100	FERNANDO BRU MONTERO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
20353	FABIO EMILIO CETINA BAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
5516	JOSE ISAIAS MORALES FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
3574	ARCADIO BALAGUERA VARGAS	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
0043	JUAN JAVIER ARDILA ROMERO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
648	ERLIN MANUEL HERNANDEZ CARPINTERO	01	00	X																0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 189.800	$ 30.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
272	HECTOR MANUEL ESCOBAR BELEÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
2377	JOBEL HERNANDEZ MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
2892	BERCELI SEDANO BARRERA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
3748	WILSON HERNANDEZ REVUELTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
3824	DIEGO FERNANDO GIRON	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
749	LUIS ALEJANDRO CUICAS SANDOVAL	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 189.800	$ 7.600	6,960	$ 189.800	$ 13.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900

II.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.670.450	$ 25.670.450	$ 25.670.450	$ 25.670.450	$ 4.108.400	$ 1.027.900	$ 1.789.100	$ 1.027.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.953.300	$ 60.600	$ 8.013.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLAS DFL
CONSTRUCCIONES

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900814668-8	CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.		CR 71 C 53 A 10 SUR	6042704	admonconctruccionesdfl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				36	0
2025-09	2025-08	E	16/09/2025	89859335	TOTAL A PAGAR	
					$12.419.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.700	0		0		0	1	200	0	178.900	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	285.000	0		0		0	1	200	0	285.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	186.300	0		0		0	1	200	0	186.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	349.800	0		0		0	1	300	0	350.100	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	575.900	0		0		0	1	400	0	576.300	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	5.700	0		0		0	1	100	0	5.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	5.700	0		0		0	1	100	0	5.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	691.100	0	0	0	0	1	500	0	691.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	5.080.400	0	0	0	0	1	3.200	0	5.083.600	25
231001	Colfondos	800227940-6	455.900	0	0	0	0	1	300	0	456.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	311.500	0	0	0	0	1	200	0	311.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.583.700				2.583.700	1	1.700	2.585.400			25.837	2.585.400	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.644.100	1	1.100	1.645.200	36

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900814668-8	CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.		CR 71 C 53 A 10 SUR	6042704	admonconctruccionesdfl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 35 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	16/09/2025	89859335	$12.419.400

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.644.100	1.645.700
Pensión	4	6.538.900	6.543.100
Riesgos Laborales	1	2.583.700	2.585.400
CCF	1	1.644.100	1.645.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	12.410.800	12.419.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900814668-8	CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.		CR 71 C 53 A 10 SUR	6042704	admonconctruccionesdfl@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 36 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	16/09/2025	89859335	$12.419.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
C	1003594855	DEL TORO URANGO LUIS ENOR	1	0			S	X																230301	142.550	22.900	0	0	0	0	EPS037	142.550	5.800	14-11	142.550	5	10.000	CCF24	142.550	5.800	0	0	0	0	0
C	1007562551	GARCIA CAMARGO ANDRES	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
C	1012328912	CASTRO NIETO LEIDY ESMERALDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1024502586	ANTOLINEZ CESAR ANTONIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1029141672	CASTELLANOS OLARTE DUBAN FELIPE	1	0			S	X																25-14	380.134	60.900	0	0	0	0	EPS010	380.134	15.300	14-11	380.134	5	26.500	CCF24	380.134	15.300	0	0	0	0	0
C	1030537549	PEREZ ROMERO OSCAR ANDRES	1	0			S	X																25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
C	1030676522	BUITRAGO HERNANDEZ JOAN JESUBRAN JOSUE	1	0			S																	230301	1.425.500	228.100	0	0	0	0	EPS017	1.425.500	57.100	14-11	1.425.500	5	99.300	CCF24	1.425.500	57.100	0	0	0	0	0
C	1032389506	AZA ALVARADO GLORIA JOHANNA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1032467597	GONZALEZ LUQUE ANGIE LIZETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1032486865	VANEGAS OLAVE JONATHAN ANDREY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1037484273	QUINTANA YANEZ DIEGO ARMANDO	1	0			S																	231001	1.425.500	228.100	0	0	0	0	EPS037	1.425.500	57.100	14-11	1.425.500	5	99.300	CCF24	1.425.500	57.100	0	0	0	0	0
C	1064787441	ALFARO DITA JEILER ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1065673982	SARAVIA VASQUEZ EUGENIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1065876157	MEZA SARABIA ESTIVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1065861187	QUINTERO PERALES JAINER	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1065867579	ALBAO MORENO WILVER	1	0			S																	230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS041	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
C	1077968207	LUQUE CASTRO CAMILO ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1077975089	LUQUE CASTRO DUVAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1083917804	ANGEL MENDEZ JEISON JACOB	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1085165731	NARVAEZ FLORIAN HENRY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1090180956	PARRA GOMEZ JEAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1090410670	GONZALEZ LOPEZ EDER JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1106392184	ARIAS JOHANNA PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1113305136	CEBALLOS ECHEVERRI RICARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1116788542	MERCADO MACIAS LEIDY JOHANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	11305573	CORTES BENITEZ LUIS EDUARDO	1	5			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1134854544	GONZALEZ LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	47.517	2.000	14-11	47.517	5	3.400	CCF24	47.517	2.000	0	0	0	0	0
C	1193311210	ROJAS RICO JEISON JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	1373[illegible]	VILLAMIZAR DELGADO CARLOS ANDRES	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	[illegible]465	RAMOS NINI JOHANA	1	0			S																	230201	47.517	7.700	0	0	0	0	EPS002	47.517	2.000	14-11	47.517	5	3.400	CCF24	47.517	2.000	0	0	0	0	0
C	797[illegible]	CARVAJAL GOMEZ FELIX	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	79770757	CARVAJAL GOMEZ ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	80293807	LUQUE BENAVIDES DIEGO FERNANDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
C	9795239	GARCIA ALARCON HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
T	5181154	MEJIAS ORTIZ KEIVER RODRIGO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
T	6880741	ESCALONA SANGUINO RAFAEL ALCANGEL	1	3			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
																									0	0	0	0	0	0	EPSC34	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 5

SOPORTE DE CAPACITACIONES Y PAUSAS ACTIVAS

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Version 1 Febrero/2025 SST-FOT-001

FECHA: 27/09/2025. DURACIÓN: 10 minutos.

- Medidas preventivas: (cerramiento. - platonar y señalizar. huecos antes y al finalizar la jornada de manera diaria).

CAPACITADOR: Ana Camelo. CARGO: SST.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jhonathan Estupiñan	WHR.	oficial	
2	Alejandro cuicas.	WHR	Ayudante	
3	Brayan Herrera.	WHR	Oficial.	
4	Jean carlo torres..	ARM.	ing. residente.	
5	Jhon Estupiñan	WHR	Oficial.	
6	Edgar peña.	WHR	Ayudante.	Edgar P.
7	Erlin Hernandez	WHR	Ayudante.	ERLIN
8	Juan Javier Ardila.	WHR.	Oficial.	
9	Jose morales.	WHR	Ayudante.	
10	Daniel Gomez.	WHR	Ayudante.	J. Raul GC.
11	Beatriz Supelano.	ARM	Aux cambi.	Beatriz Sepulveda
12	Alexandra Beltran	ARM.	resid. social	Alexandra B.
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	Version 1 ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Version 1 Febrero/2025 SST-FOT-001

FECHA: 03/09/2025. DURACIÓN: 15 minutos

Charla. prevención. de las lesiones de columna.

CAPACITADOR: Ana Camelo CARGO: SST.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Brayan herrera.	WHR	OFICIAL	
2	Alejandro cuicas.	WHR	Ayudante.	
3	Jhonatran estupiñan	WHR	oficial	
4	Jhon estupiñan.	WHR	OFICIAL	
5	Erlin Hernandez.	WHR	Ayudante	
6	Jean carlo torres.	ARM.	ing residente	
7	Edgar pena	WHR	Ayudante.	
8	Juan Javier Ardila.	WHR	OFICIAL	
9	Jose morales.	WHR	Ayudante.	
10	Daniel Gomez.	WHR	Ayudante.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Versión 1 Febrero/2025 SST-FOT-001

FECHA: 09 sep - 2025. DURACIÓN: 15 minutos.

charla. /peligros en excavaciones.

CAPACITADOR: Ana ramelo CARGO: SST.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Brandherrera	W HR	OFICIAL	
2	Alejandro cuicas	WHR	Ayudante	Luis A. Cuicas
3	Jhonathan Estupiñan	WHR	OFICIAL	
4	Jhon Estupiñan	WHR	Oficial	
5	Edgar peña.	WHR	Ayudante.	
6	Erlin Hernandez	WHR	Ayudante.	ERLin
7	Jean Carlo. torres.	ARM.	Ing. residente.	
8	Juan Javier Ardila.	WHR.	OFICIAL	
9	Jose morales.	WHR	Ayudante.	
10	Daniel Gomez.	WHR	Ayudante.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Version 1
		Febrero/2025
		SST-FOT-001

FECHA: 16/09/2025. DURACIÓN: 15 minutos.

charla. politica no consumo alcohol. - tabaco y drogas.

CAPACITADOR: Ana camelo CARGO: SST.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jean carlo torres.	AKM	Ing residente.	
2	Erlin Hernandez.	WHR	Ayudante.	
3	Edgar peña.	WHR	Ayudante.	
4	Jhon Estupiñan	WHR	Oficial	
5	Alejandro cuicas.	WHR	Ayudante	
6	Brayan Herrera.	WHR	Oficial	
7	Jhonathan Estupiñan	WHR	OFICIAL	
8	Juan Javier ardila.	WHR	Oficial.	
9	Jose morales.	WHR	Ayudante.	Jose MF
10	Daniel gomez.	WHR	Ayudante.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE ASISTENCIA - CHARLAS Y/O CAPACITACIONES /PAUSAS ACTIVAS	Version 1 Febrero/2025 SST-FOT-001

FECHA: 28/08/2025. DURACIÓN: 1 Hora.

capacitación: que es el copasst y cuales son las funciones.

CAPACITADOR: Ana Camelo CARGO: SST

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jhon estupiñan.	WHR	Oficial	Jhone.
2	Edgar peña	WHR	Ayudante	
3	Jean carlo torres.	AKM.	Ing residente	
4	Erlin Hernandez	WHR	Ayudante.	
5	Alejandro Calcas	WHR	Ayudante.	
6	Brayan Herrera.	WHR	Oficial	
7	Jhonathan estupiñan.	WHR.	oficial	
8	Juan Javier Ardila.	WHR	Oficial	
9	Jose morales.	WHR.	Ayudante.	
10	Daniel Gomez.	WHR	Ayudante.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Scanned with

ANEXO 6

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: Jose Isaias morales		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 78.755516.	CARGO: Ayudante.	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: Parque 138	FECHA: 27/08/25	X	X

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	casco.
1	Botas.
1	tapa bocas.
1	guantes.
1.	overol.
1	tapa oidos.
1	mono gafas.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Andrea Camelo	Firma: Jose Morales
Nombre: Andrea camelo.	Nombre: Jose Isaias morales.
Cedula: 1031182437	Cedula: 78755516.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: Kevin Jair soto.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 1005046130	CARGO: Ayud.	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: Parques	FECHA: 27/08/25	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Botas.
1	casco.
1	tapa bocas.
1	overol.
1.	monogafas.
1	tapa oidos.
1	guantes

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Anacamelo.	Firma: Kevin Soto
Nombre: Ana lucia camelo	Nombre: Kevin Jair soto.
Cedúla: 1031182437	Cedula: 1005046130.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO:	Kevin stiven Hernandez.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO:	1027535995	CARGO:	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO:	parques	FECHA: 27/08/25	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	tapa bocas
1	guantes.
1	botas.
1	casco
1	overol
1	tapa oidos
1	gafas

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA		EL TRABAJADOR	
Firma:	Arcamelo.	Firma	
Nombre:	Andrea camelo	Nombre:	Kevin stiven Hernandez.
Cedula:	1031182437	Cedula:	1027535995.

Scanned with

547

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

			TIPO DE ENTREGA	
NOMBRE DEL EMPLEADO:	Hector manuel Beleño.			
CEDULA EMPLEADO:	85 12 272.	CARGO:	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO:	parque 138.	FECHA: 27/08/25.	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	tapalaoras
1	tapa oidos
1	mono gafas
1	overol
1	casco
1	botas.
1	guantes.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Ana camelo.	Firma: HECTOR
Nombre: Ana lucia camelo.	Nombre: Hector manuel beleño.
Cedúla: 1031182437	Cedula: 85 12 272.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: Hever Hernandez rebueltas.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 1094542642.	CARGO: Ayudante.	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: Zarazota.	FECHA: 27/03/25	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	casco
1	botas
1	tapa bocas
1	tapa oidos
1	overol.
1	guantes
1	mono gafas.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la politica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Ana Lucia Ramelo	Firma: HEVER HERNANDEZ R.
Nombre: Ana lucia ramelo	Nombre: Hever Hernandez
Cedúla: 1031182437.	Cedula: 1094542642.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: Abinael enrique martinez.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 1026552695.	CARGO: Ayudante	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: zarzota.	FECHA: 29/09/2025	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Botas seg.
1	casco seg.
1	mono gafas.
1	tapa oidos
1	tapa bocas.
1	guantes
1	overol.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Ana camelo.	Firma
Nombre: Ana lucia camelo.	Nombre: Abinel martinez.
Cedúla: 1026552695.	Cedula: 1026552695.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: Fabio emilio cetina Baez.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 74020353	CARGO: Oficial	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: zaragota.	FECHA: 27/09/25	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Botas seg.
1	casco seg
1	tapa oidos.
1	mono gafas.
1	tapa bocas
1	overol.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Ana camelo.	Firma
Nombre: Ana lucia camelo	Nombre: 74020353. fabio emilio.
Cedula: 1031182437	Cedula: 74020353.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: Stiven uriel Baez.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 1024539487	CARGO: Ayudante.	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: WH2.	FECHA: 27/08/25.	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	casco seg
1	Botas seg.
1	monogafas
1	tapa oidos
1	tapa bocas
1	overol.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Andrea Camelo.	Firma: Stiven Baez
Nombre: Andrea camelo	Nombre: Stiven uriel Baez.
Cedula: 1031192437.	Cedula: 1024539487.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO:	Jaider Hernandez.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO:	1097991316.	CARGO: Aux.	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO:	Parques	FECHA: 27/08/25	X	X

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Botas seg.
1	casco seg.
1	mono gafas.
1	tapa oidos.
1	overol
1	tapa bocas

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA		EL TRABAJADOR	
Firma:	Araca melo.	Firma	Jaider Hernandez
Nombre:	Araluz Caramelo	Nombre:	Jaider Hernandez.
Cedúla:	1031182437	Cedula:	1097991316.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: Jobel Hernandez.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 91362 377.	CARGO: OFIrral	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: barques	FECHA: 27/08/25.	X	X

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	casco seg.
1	botas seg.
1	tapa bocas
1	tapa oidos.
1	overol
1	mono gafas.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Ana Camelo.	Firma: Jobel Hernandez
Nombre: Ana lucia camelo.	Nombre: Jobel Hernandez.
Cedúla: 1031182437.	Cedula: 91362377

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1 Marzo 2023 SST-FOT-022

NOMBRE DEL EMPLEADO: severo cifuentes.		TIPO DE ENTREGA	
CEDULA EMPLEADO: 111690708.	CARGO: Oficial.	DOTACION	EPP
FRENTE DE TRABAJO: parques.	FECHA: 27/03/25.	✓	✓

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	casco seg
1	botas seg
1	tapa bocas
1	tapa oidos.
1	overol.
1	monogafas.
1	guantes.

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.

2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de trabajo, la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional apliquen, el trabajador se compromete a hacer uso adecuado de los elementos que se le entregan para su seguridad de acuerdo con las actividades que realiza para la empresa.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso de la dotación de acuerdo a lo aquí establecido, lo vende o lo regala, CONSORCIO PARQUES VERDES queda eximida de entregar dotación en el siguiente periodo.

4. El trabajador se obliga a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación y los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a su bienestar físico, psicológico y social. Declarando que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

QUIEN ENTREGA	EL TRABAJADOR
Firma: Ana camelo.	Firma: Severo Cifuentes
Nombre: Ana lucia camelo.	Nombre: severo a fuentes.
Cedula: 1031182437.	Cedula: 111080708.

Scanned with

ANEXO 7

PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)


CONSORCIO PARQUES VERDES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO No FDLE-RUU-747-2024

CONTRATO No FDLE-RUU-LP003-2024
Versión: 00
9/02/2025

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	ACCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	OBSERVACIONES
1																
1.1	Actualizacion del MAO SST cada que la actividad de obra lo requiera o cuando se presente un cambio sustancial en la ejecución del proyecto que no este contemplado en la version aprobada del MAO SST	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P											Se realizara actualizacion del MAO SST cada vez que se requiera ylo cuandose presente un cambio sustancial en el objeto del contrato que no se haya tenido en cuenta en la version inicial aprobada del MAO SST.
				EJECUTADO												
1.2	Actualización de los procedimientos SST cada que la actividad lo requiera.	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO												Se realizara actualizacion de los procedimientos de trabajo SST cada vez que se requiera ylo cuandose presente un cambio sustancial en el objeto del contrato que no se haya tenido en cuenta en la version inicial aprobada del MAO SST.
				EJECUTADO												
1.3	Informes Mensuales SST	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se envia mensualmente el informe SST con los soportes requeridos de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de control de seguimiento Ambiental y SST
				EJECUTADO												
1.4	Asistencia a comites semanales SST ylo programados por la Entidad y la Interventoria	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Cada vez que se programe un comite de seguimiento SST ylo integral por parte de la Entidad o de la interventoria se asistira de acuerdo a lo programado.
				EJECUTADO												
1.5	Organizacion de apertura de frentes de obra para inicio de actividades SST como lo es verificacion del Perfil de trabajo, cartilla sitio, ubicacion de la zona de acopio, Mapa de emergencias, punto de hidratacion, ruta de evacuacion y etc.	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO												Cada vez que se realice la apertura de frentes de obra se realizara el alistamiento para inicio de actividades SST
				EJECUTADO												
1.6	Presentacion a la interventoria de los documentos y confirmaciones de ingreso del personal nuevo (24 horas antes del ingreso de personal u obra) y a recibir la actividad, para las respectivas verificacion y aprobacion por parte de la firma interventora, en cuanto al personal de la planilla mirar el envio de documentos a la misma de acuerdo al cronograma de contratacion, igual se informara previamente a la interventoria para la respectiva verificacion y aprobacion en caso de que se presente algun cambio del personal de planilla mirar la misma.	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Verificados por el area SST los documentos de ingreso de cada trabajador, se enviara via correo electronico a la firma interventora. Antes del ingreso y durante la ejecucion de la obra
				EJECUTADO												
1.8	Informe Final SST	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO											P	Al finalizar el contrato de obra y una vez se hayan recibidos a satisfaccion por la interventoria las obras objeto del contrato, se entregara un informe final de la etapa de construccion del proyecto, el cual se presentara a la interventoria de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y SST.
				EJECUTADO												
2																
2.1	Afiliaciones y pago al Sistema General de Seguridad Social	Empleador directo	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Verificadas por el area SST Antes del ingreso y durante la ejecucion de la obra
				EJECUTADO												
2.2	INDUCCION Sistema de seguridad Social, Politicas de SST, Tablas de la Dirgidiccion, Alcoholismo, Reglamento de Higiene, Reglamento Interno, Identificacion de Riesgos, Derecho a saber es de Egreso, Uso de E.P.P., Higiene de Seguridad, Prevencion entre, Socializacion Plan de Emergencias etc	Res. SST/Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se efectua cada vez que ingrese un trabajador nuevo al proyecto, especificando los temas establecidos para la induccion SST de ingreso de un trabajador.
				EJECUTADO												
2.3	Socializacion y Publicacion de Politica S.O., Tablas de la Dirgidiccion, Alcoholismo, Reglamento de Hig E. Industrial	Res. SST/Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se efectua cada vez que ingrese un trabajador nuevo al proyecto, especificando las medidas tomadas por la empresa en caso de incumplir estas.
				EJECUTADO												
2.4	Entrega de dotacion y EPP al personal que se vincula como nuevo al proyecto incluido el personal subcontratista	Res. SST/Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Cada vez que se realice la apertura de Frentes de obra se realizara el alistamiento para inicio de actividades SST
				EJECUTADO												
2.5	Socializacion de Procedimientos SST para ingreso a obra	Res. SST/Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se efectua cada vez que ingrese un trabajador nuevo al proyecto, especificando los procedimientos para actividades criticas.
				EJECUTADO												



1	COPASST				
1.1	Eleccion y conformacion del COPASST O VIGIA Resolucion 2013 de 1986	Res. SST - Direccion de Obra	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara actualizacion de la conformacion del COPASST cuando se requiera
1.2	Inspecciones generales SST con acompañamiento del COPASST	COPASST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se efectuaran las inspecciones planeadas en el SG-SST en conjunto con el COPASST
1.3	Reuniones Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST O VIGIA)	Res. SST - Direccion de Obra	5	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara mensualmente o en apoyo de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
1.4	Capacitacion a integrantes COPASST O VIGIA (Investigacion de accidentes laborales)	Res. SST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
1.5	Capacitacion a integrantes COPASST O VIGIA (Que es el COPASST y cuales son las funciones)	Res. SST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
1.6	Capacitacion a integrantes COPASST O VIGIA (Como hacer un COPASST eficiente y efectivo)	Res. SST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
2	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL				
2.1	Eleccion y conformacion del COMITE DE CONVIVENCIA Resolucion 652 de 2012	Res. SST - Direccion de Obra	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara actualizacion de la conformacion del COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL cuando se requiera
2.2	Capacitacion integrantes del COL Ley 1010 de 2006 de Acoso laboral	Res. SST - Direccion de Obra	Integrantes COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
2.3	Capacitacion integrantes del COL (Funciones y responsabilidades del COL)	Res. SST - Direccion de Obra	Integrantes COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
2.4	Reuniones du Comite de Convivencia Laboral	Res. SST - Direccion de Obra	Integrantes COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizaran reuniones trimestrales de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
3	MEDICINA PREVENTIVA				
3.1	Realizar examenes Medicos	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO / EJECUTADO	El personal que participa en el contexto de tarea de contar con examen ocupacional de ingreso y egreso
3.2	Actividades educativas en prevencion enfermedad exposicion en cuanto a enfermedad cardiovascular	Res. SST / Inspectores SST	70% del personal en obra	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
3.3	Capacitacion en Cancer de Piel	Res. SST / Inspectores SST	70% del personal en obra	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
3.4	Capacitacion en Estilos de vida saludables	Res. SST / Inspectores SST	70% del personal en obra	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min.
3.5	Campaña alcoholismo, drogadiccion y tabaquismo (entrega de pegatina en induccion de ingreso)	Res. SST / Inspectores SST	Personal que ingresa en el periodo	PROGRAMADO / EJECUTADO	SE EFECTUARA CADA VEZ QUE INGRESE UN TRABAJADOR
4	MEDICINA DEL TRABAJO				
4.1	Examenes Medicos de Ingreso, Actividades , visiom,ore, exam en medico ocupacional	IPS en SO	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO / EJECUTADO	Antes que ingrese el trabajador a laborar en el proyecto y en la misma contratacion
4.2	Notificacion Examenes Medicos de Retiro de ausentismo por enfermedad directa (Seguir Normas)	IPS en SO	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO / EJECUTADO	En la entrega o notificacion al todo el personal
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL				
5.1	Actualizacion de Matriz de Identificacion de Peligros	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO / EJECUTADO	* SE ACTUALIZARA SI SE PRESENTAN ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS
5.2	Entrega de Dotacion y E.P.P / Reposicion de EPP	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se entrega segun necesidad e ingreso de los trabajadores al proyecto
5.3	Inspecciones a actividades criticas	Res. SST / Inspectores SST y Fiscales	N A	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se efectuaran acorde de realizar actividades criticas tales como trabajos en alturas, trabajos en caliente, espacios confinados, excavaciones en agua y SST, y se realizara permanentemente durante la ejecucion de la actividad de acuerdo a la actividad en el cronograma
5.4	Inspeccion de Botiquin	Res. SST / Inspectores SST	NA	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma
5.5	Inspeccion pre operacional de Maquinaria y equipos	Ingenieros SST / operadores de maquinaria	Maquinaria	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma
5.6	Inspeccion de instalaciones Locativas	Res. SST / Inspectores SST	Instalaciones Locativas	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma
5.7	Inspeccion de Herramientas	Res. SST / Inspectores SST	Instalaciones Locativas de obra	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma
5.8	Inspeccion de Equipo Contra Incendio	Res. SST / Inspectores SST	Equipo contra incendio	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma
5.9	Analisis de Accidentalidad	Res. SST / Inspectores SST	POBLACION OBJETO	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara permanentemente, siempre y cuando ocurra un accidente laboral en el proyecto.
5.10	Reporte a investigacion de AT, (Segun se presenten)	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del proyecto , cuando aplique	PROGRAMADO / EJECUTADO	Se realizara permanentemente, siempre y cuando ocurra un accidente laboral en el proyecto.
5.11	Reposicion y entrega de EPP	Res. SST / Inspectores SST	POBLACION OBJETO	PROGRAMADO / EJECUTADO	De acuerdo a la inspeccion realizada y cuando el trabajador lo requiera
5.12	Elaboracion y socializacion de para iniciar y seguir enfocando en las tareas de ALTO RIESGO (incluye la suscripcion de los ATS acorde a la actividad)	Res. SST / Inspectores SST	Trabajadores que ejecute la actividad	PROGRAMADO / EJECUTADO	Tiempo estimado 40 min

P	PROGRAMADO
E	EJECUTADO

PORCENTAJE DE AVANCE MES		
	PROGRAMADO (P)	551
	EJECUTADO E	551
	CUMPLIMIENTO	100,0 %

NOTA: ESTE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTA SUJETO A CAMBIO Y REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE AVANCE DE LA OBRA Y SE INFORMARA EN LOS INFORMES MENSUALES SST QUE ESTE PRESENTAN A LA INTERVENTORIA, SE PUEDE TAMBIEN INCLUIR NUEVAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA EVALUACION DE

NOMBRE	JHON ALEXANDER PIRA
CARGO	Res. SST
FIRMA	Jhon Alexander Pira

ANEXO 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	TRANSVERSAL 28 #39-05 SUR
INFORME:	No 7 DEL 31 DE AGOSTO 2021 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021
COLEGIO:	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE SST PARA EL CONTRATO N.274 - 2021
ELABORADO POR:	RESIDENTE SST
OBSERVACIONES:	Se realiza un registro fotográfico general de todas las actividades realizadas por el área SST para el inicio de actividades de obra

OBJETIVO: CONTRATAR MEDIANTE CELEBRACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE PROYECTOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

CHARLAS - CAPACITACIONES Y PAUSAS ACTIVAS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



HERRAMIENTAS EQUIPOS UTILIZADOS



CAMPAMENTOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA / Parque 138-042 canalone



ENTREGA PARQUE 042



CERRAMIENTO INDIVIDUOS ARBOREOS- PLAFONIADA DE MUROS

ANEXO 9

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Ina Hoy. Semana Hoy.

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: DTL.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: Instalación de biosaludables

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 138.

FECHA DE INICIO: 29/08/2025

FECHA DE FIN 30/08/2025

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

herramienta menor. - Demoledor electrico - pulidora.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS

- Demolicion para fundida de datos en concreto, conso base metalica.
- preparar concreto.
- se aplica en la excavacion.
- se instala la base metalica.
- Esperar a que fraque el concreto.
- Instalacion de Biosaludables.
- realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico	✓	Ruido	✓	Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico	✓	Iluminación		Líquidos, nieblas y rocíos		Bacterias	✓
Locativo	✓	Vibración	✓	gases y vapores		Hongos	✓
Tecnológico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Públicos (robos, atracos, atentados, de orden público)		Radiaciones Ionizantes (RayosX, Gama, Beta, Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos		Fluidos o excrementos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Parásitos	
Trabajo en alturas						Picaduras	✓
Espacios confinados						mordeduras	

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS	
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓		
		Caracteristicas de la organización del trabajo	✓	Terremoto	✓		
Esfuerzo	✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo		Vendabal			
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación			
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre			
				Precipitaciones	✓		

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos	✓	Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas		Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento	✓	Espacios reducidos de trabajo	✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caídas de objetos	✓	Caídas del mismo nivel	✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	✓	Cortaduras y amputaciones	✓	Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caídas sin inspección					
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		FISICOS		OTROS	
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposición a vibraciones	✓		
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a maquinaria pesada			
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)		Exposicion a equipos mecánicos			

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos líquidos	
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓	19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	✓	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO			
Mecanismos de anclaje	[ ]	Cuerda	[ ]	Casco	[✓]	Guantes de PVC	[ ]	Polainas	[ ]
Puntos de anclaje	[ ]	Descendedor ocho	[ ]	Botas de seguridad	[✓]	Protección auditiva de inserción	[ ]	Guantes de Vaqueta	[✓]
Líneas de vida horizontal cable	[ ]	Descendedor Jumar	[ ]	Gafas de seguridad	[ ]	Careta de soldador	[ ]		
Líneas de vida horizontal cuerda	[ ]	Troll (frenos)	[ ]	Guantes de algodón	[ ]	Protección respiratoria	[ ]		
Líneas de vida vertical cable	[ ]	Poleas	[ ]	Guantes de cuero	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]		
Líneas de vida vertical cuerda	[ ]	Eslinga para posicionamiento	[ ]	Guantes dieléctricos	[ ]	Ropa de trabajo (overol)	[✓]		
Mosquetones	[ ]	Eslinga para detención	[ ]	Protección facial	[ ]	Protección respiratoria filtro	[✓]		
Eslinga para restricción	[ ]	Arnés integral de seguridad	[ ]	Peto de carnaza	[ ]	Protección auditiva de copa	[ ]		

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	[✓]	Kit para derrames	[ ]	Escaleras tipo tijera	[ ]
Cinta demarcatoria	[✓]	Explosímetro	[ ]	Escalera extensibles	[ ]
Elementos de señalización	[ ]	Detector de oxigeno	[ ]	Escaleras fijas	[ ]
Radio transmisor/receptor	[ ]	Andamios	[ ]	Elevadores	[ ]
Botiquín	[ ]	Grúas con canasta	[ ]	Otros	[ ]

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Canelo.
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Canelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
29 al 30 Agosto 2025.	1030537549	Oscar Perez CARGO: oficial	Oscar Perez					X	X	
29 al 30 Agos 2025.	1037484273	Diego Quintana CARGO:	Diego					X	X	
29 al 30 Agos 2025.	1134854544	Jorge Eliecer Gonzalez CARGO: Ayudante.	Jorge C. Gonzalez					X	X	
		CARGO:								
		CARGO:								
/	/	CARGO: /	/					/		
/	/	CARGO:	/					/		
/	/	CARGO:	/					/		
/	/	CARGO: /	/					/		
/	/	CARGO:	/					/		
/	/	CARGO:	/					/		

OBSERVACIONES

Scanned with

564

138. Semana #01.

#01

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WHR

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: Fundida de andenes. 29/08/2025. excavación andenes y compactacion.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque. 138.

FECHA DE INICIO: 28/08/2025
FECHA DE FIN 29/08/2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Herramienta menor.- lana - polidora.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. Instalacion de malla.
5. verificar que la alistada del terreno este en buen estado.
6. proceder. armar tuberia.
7. estender concreto.
8. proceder a realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico	✓	Ruido	✓	Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico	✓	Iluminación		Líquidos, nieblas y rocíos		Bacterias	✓
Locativo	✓	Vibración		gases y vapores		Hongos	
Tecnológico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Públicos (robos,atracos, atentados, de orden público)		Radiaciones Ionizantes (RayosX,Gama,Beta,Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos		fluidos o excrementos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Parásitos	
Trabajo en alturas						Picaduras	✓
Espacios confinados						mordeduras	

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓	
		Características de la organización del trabajo	✓	Terremoto	✓	
Esfuerzo	✓	Características del grupo social del trabajo	✓	Vendabal		
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación		
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre		
				Precipitaciones		

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos	✓	Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas	✓	Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento	✓	Espacios reducidos de trabajo		Inhalación de gases, vapores, humos y nebliinas		Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caídas de objetos	✓	Caídas del mismo nivel		Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad		Cortaduras y amputaciones	✓	Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caídas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones	✓		
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada			
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos	✓		
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos líquidos	✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓	19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	✓
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor específica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras	✓	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	
11. Disponer de sistemas de comunicación	✓	27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO			
Mecanismos de anclaje	[ ]	Cuerda	[ ]	Casco	[ ]	Guantes de PVC	[ ]	Polainas	[ ]
Puntos de anclaje	[ ]	Descendedor ocho	[ ]	Botas de seguridad	[ ]	Protección auditiva de inserción	[ ]	Guantes de Vaqueta	[ ]
Líneas de vida horizontal cable	[ ]	Descendedor Jumar	[ ]	Gafas de seguridad	[ ]	Careta de soldador	[ ]		
Líneas de vida horizontal cuerda	[ ]	Troll (frenos)	[ ]	Guantes de algodón	[ ]	Protección respiratoria	[ ]		
Líneas de vida vertical cable	[ ]	Poleas	[ ]	Guantes de cuero	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]		
Líneas de vida vertical cuerda	[ ]	Eslinga para posicionamiento	[ ]	Guantes dieléctricos	[ ]	Ropa de trabajo (overol)	[ ]		
Mosquetones	[ ]	Eslinga para detención	[ ]	Protección facial	[ ]	Protección respiratoria filtro	[ ]		
Eslinga para restricción	[ ]	Arnés integral de seguridad	[ ]	Peto de carnaza	[ ]	Protección auditiva de copa	[ ]		

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	[x]	Kit para derrames	[ ]	Escaleras tipo tijera	[ ]
Cinta demarcatoria	[x]	Explosímetro	[ ]	Escalera extensibles	[ ]
Elementos de señalización	[x]	Detector de oxigeno	[ ]	Escaleras fijas	[ ]
Radio transmisor/receptor	[ ]	Andamios	[ ]	Elevadores	[ ]
Botiquín	[ ]	Grúas con canasta	[ ]	Otros	[ ]

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
29 Agosto. 2025.	1024460824	CARGO: Jhon Estupiñan oficial						X		
	1072338634	CARGO: Juan C. Basto. oficial	Juan Basto					X		
	80506 48.	CARGO: Erlin Hernandez. Ayud.	ERLIN					X		
	13741628.	CARGO: Edgar peña. Ayud	Edgar Peña					X		
	1024547504	CARGO: Brayan Herrera. oficial	Brayan Herrera.					X		
	PPT 6550749.	CARGO: Alejandro Cuicas. Ayudante.	Alejandro Cuicas.					X		
	1033762033	CARGO: Jhonatinan Estupiñan oficial						X		
	80146043.	CARGO: Juan Javier. Ardila. oficial								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

semana #01 zarazota semana #01.

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WHR

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: levantada de adoquin. - excavacion instalacion de bordillo.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: zarazota.

FECHA DE INICIO: 25/08/2025.
FECHA DE FIN 30/08/2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

minicargador. - herramienta menor.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar levantamiento manual de adoquin.
5. excavacion de sendero peatonal central.
6. instalacion y traslado de bordillos con ayuda de minicargador.
7. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico	✓	Ruido	✓	Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico	✓	Iluminación		Liquidos, nieblas y rocios		Bacterias	✓
Locativo	✓	Vibración	✓	gases y vapores		Hongos	
Tecnologico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Publicos (robos,atracos, atentados, de orden público)	✓	Radiaciones Ionizantes (RayosX,Gama,Beta,Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos		fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Picaduras	✓
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS	
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓		
		Características de la organización del trabajo	✓	Terremoto	✓		
Esfuerzo	✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo		Vendabal			
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación			
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre			
				Precipitaciones	✓		

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos	✓	Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas	✓	Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	✓	Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento	✓	Espacios reducidos de trabajo	✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caídas de objetos	✓	Caídas del mismo nivel	✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	✓	Cortaduras y amputaciones	✓	Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caídas sin inspección					
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposición a vibraciones	✓		
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a maquinaria pesada	✓		
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)		Exposicion a equipos mecánicos	✓		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	✓
02. Solicitar permisos de trabajo		18. Separar y disponer residuos líquidos	
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓	19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes		26. Identificación de los productos químicos	✓
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	✓	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

PROTECCION PERSONAL NECESARIOS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	[ ]	Cuerda	[ ]
Puntos de anclaje	[ ]	Descendedor ocho	[ ]
Líneas de vida horizontal cable	[ ]	Descendedor Jumar	[ ]
Líneas de vida horizontal cuerda	[ ]	Troll (frenos)	[ ]
Líneas de vida vertical cable	[ ]	Poleas	[ ]
Líneas de vida vertical cuerda	[ ]	Eslinga para posicionamiento	[ ]
Mosquetones	[ ]	Eslinga para detención	[ ]
Eslinga para restricción	[ ]	Arnés integral de seguridad	[ ]

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	[x]	Guantes de PVC	[ ]	Polainas	[ ]
Botas de seguridad	[x]	Protección auditiva de inserción	[ ]	Guantes de Vaqueta	[x]
Gafas de seguridad	[ ]	Careta de soldador	[ ]		
Guantes de algodón	[ ]	Protección respiratoria	[x]		
Guantes de cuero	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]		
Guantes dieléctricos	[ ]	Ropa de trabajo (overol)	[x]		
Protección facial	[ ]	Protección respiratoria filtro	[ ]		
Peto de carnaza	[ ]	Protección auditiva de copa	[ ]		

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	[x]	Kit para derrames	[ ]	Escaleras tipo tijera	[ ]
Cinta demarcatoria	[x]	Explosímetro	[ ]	Escalera extensibles	[ ]
Elementos de señalización	[ ]	Detector de oxigeno	[ ]	Escaleras fijas	[ ]
Radio transmisor/receptor	[ ]	Andamios	[ ]	Elevadores	[ ]
Botiquín	[x]	Grúas con canasta	[ ]	Otros	[ ]

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Canelo.
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Canelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
25 al 30 Agosto 2025	PPT. 65307 419	Alejandro Cuicas. CARGO: Ayudante		x	x	x	x		x	
25 al 30 Agosto 2025	1033762033	Jhonatan Estupiñan. CARGO: OFICIAL		x	x	x	x		x	
25 al 30 Agosto 2025.	1024547504	Brayan Herrera. CARGO: OFICIAL		x	x	x	x		x	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

semana #02:

CONSORCIO PARQUES VERDES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	SST-FOT- 008
CONTRATISTA: WHR	ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:	ING JEAN CARLO TORRES
ACTIVIDADES A REALIZAR: - la loores cerramiento.	UBICACIÓN DEL TRABAJO:	parque 202.
	FECHA DE INICIO:	01/04/2025.
	FECHA DE FIN	06/04/2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. proceder a realizar. huecos para cerramiento
5. instalar rollizos.
6. colocar polizombra con alambre.
7. dejar todo bien cerrado y organizado
8. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido	Fibras	Virus ✓
Eléctrico	Iluminación	Líquidos, nieblas y rocíos	Bacterias ✓
Locativo	Vibración ✓	gases y vapores	Hongos ✓
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Ricketsias
Públicos (robos, atracos, atentados, de orden público)	Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	fluidos o excrementos
			Parásitos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Picaduras
Trabajo en alturas			mordeduras
Espacios confinados			

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional ✓	Gestion organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
	Características de la organización del trabajo ✓	Terremoto	
Esfuerzo ✓	Características del grupo social del trabajo	Vendabal	
Manipulación manual de cargas ✓	condición de la tarea ✓	Inundación	
Movimiento repetitivo ✓	Jornada de trabajo ✓	Derrumbre	
		Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas	Inhalacion de particulas	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento	Espacios reducidos de trabajo ✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caidas de objetos ✓	Caídas del mismo nivel	Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones eléctricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o incendios	Equipos de protección contra caídas sin inspección	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones	
Colisión y volcamiento de vehículos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada	
Contunsion	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el área
02. Solicitar permisos de trabajo	18. Separar y disponer residuos líquidos
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos. ✓
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor específica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes ✓	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje		Cuerda			
Puntos de anclaje		Descendedor ocho			
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Jumar			
Líneas de vida horizontal cuerda		Troll (frenos)			
Líneas de vida vertical cable		Poleas			
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento			
Mosquetones		Eslinga para detención			
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	✓	Guantes de PVC		Polainas	
Botas de seguridad	✓	Protección auditiva de inserción		Guantes de Vaqueta	✓
Gafas de seguridad		Careta de soldador			
Guantes de algodón		Protección respiratoria	✓		
Guantes de cuero		Chaleco reflectivo			
Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)	✓		
Protección facial		Protección respiratoria filtro			
Peto de carnaza		Protección auditiva de copa			

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria	✓	Explosímetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización		Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor/receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	✓	Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Cd Melo.
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Cd Melo

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
01 al 06 sep. 2025.	PPT. 6550944	Alejandro Cuicas. CARGO: Ayud.	Luis A. Cuicas					X	X	
01 al 06 sep. 2025.	1033762033	Jhonathan Estupiñan CARGO: Oficial						X	X	
01 al 06 sep. 2025.	1024541304	Brayan Herrera CARGO: Oficial.						X	X	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

semana 402.

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WHR

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: (Alistar.) traslego de material - fundida. (anden) de andenes. 05/09/2025.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 138.

FECHA DE INICIO: 01 - 09 - 2025

FECHA DE FIN 06 - 09 - 2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar traslego de material de forma manual.
5. Alistar placa de andenes, compactar. terreno.
6. instalar malla
7. señalizar y colocar. paletero para el parque de la mixer.
8. traslego de concreto. con carretilla para fundida de andenes.
9. dejar todo plateado y en perfectos. condiciones de orden y aseo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico		Ruido		Fibras		Virus	✓
Eléctrico		Iluminación		Líquidos, nieblas y roclos		Bacterias	✓
Locativo	✓	Vibración		gases y vapores		Hongos	
Tecnologico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Públicos (robos,atracos, atentados, de orden público)		Radiaciones Ionizantes (RayosX,Gama,Beta,Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos		Fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado		Picaduras	
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando		Sismo	✓	
		Caracteristicas de la organización del trabajo		Terremoto	✓	
Esfuerzo	✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo		Vendabal		
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea		Inundación		
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo		Derrumbre		
				Precipitaciones	✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos		Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas		Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento		Espacios reducidos de trabajo		Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caidas de objetos	✓	Caidas del mismo nivel	✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas	✓	Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad		Cortaduras y amputaciones		Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caidas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones			
Colisión y volcamiento de vehiculos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada			
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos			
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	✓
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos liquidos	✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓	19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	✓	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	Cuerda	
Puntos de anclaje	Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable	Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cuerda	Troll (frenos)	
Líneas de vida vertical cable	Poleas	
Líneas de vida vertical cuerda	Eslinga para posicionamiento	
Mosquetones	Eslinga para detención	
Eslinga para restricción	Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	Guantes de PVC	Polainas
Botas de seguridad	Protección auditiva de inserción	Guantes de Vaqueta
Gafas de seguridad	Careta de soldador	
Guantes de algodón	Protección respiratoria	
Guantes de cuero	Chaleco reflectivo	
Guantes dieléctricos	Ropa de trabajo (overol)	
Protección facial	Protección respiratoria filtro	
Peto de carnaza	Protección auditiva de copa	

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	Kit para derrames	Escaleras tipo tijera
Cinta demarcatoria	Explosímetro	Escalera extensibles
Elementos de señalización	Detector de oxigeno	Escaleras fijas
Radio transmisor/receptor	Andamios	Elevadores
Botiquín	Grúas con canasta	Otros

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
01 al 06 Sep 2025.	1024460824	CARGO: Jhon estupiñan		X	X	X	X	X	X	
	13791628.	CARGO: Edgar peña	Edgar peña	X	X	X	X	X	X	
	1072338634	CARGO: Juan C. Basto.	Juan Basto	X	X	X	X	X	X	
	80506 48	CARGO: Erlin Hernandez	ERLIN	X	X	X	X	X	X	
	80146043.	CARGO: Juan Javier ardila.		X	X	X	X	X	X	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

semana 1to3.

semana 1to3.

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WHR.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: trasiego material.- instalacion de cajas.y tapas.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 138.

FECHA DE INICIO: 08/09/2025

FECHA DE FIN 13/09/2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

ferramienta menor.- polidora.- taladro.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar trasiego de material con carretilla al punto de acopio
5. realizar cortes con bulidora si se requiere.
6. instalacion de tapas de cajas de inspeccion
7. realizar relleno de excavaciones.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico	✓	Ruido	✓	Fibras		Virus	✓
Eléctrico	✓	Iluminación		Líquidos, nieblas y rocíos		Bacterias	✓
Locativo		Vibración	✓	gases y vapores		Hongos	
Tecnológico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Picketsias	
Públicos (robos, atracos, atentados, de orden público)		Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos		fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Picaduras	
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓	
		Caracteristicas de la organización del trabajo	✓	Terremoto	✓	
Esfuerzo		Caracteristicas del grupo social del trabajo	✓	Vendabal		
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación		
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre		
				Precipitaciones	✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos		Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas		Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento	✓	Espacios reducidos de trabajo		Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caidas de objetos	✓	Caídas del mismo nivel		Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	✓	Cortaduras y amputaciones		Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caidas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones			
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada			
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos			
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos líquidos	
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.		19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas		21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes		26. Identificación de los productos químicos	✓
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	✓
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO			
Mecanismos de anclaje		Cuerda		Casco	✓	Guantes de PVC		Polainas	
Puntos de anclaje		Descendedor ocho		Botas de seguridad	✓	Protección auditiva de inserción		Guantes de Vaqueta	✓
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Jumar		Gafas de seguridad	✓	Careta de soldador			
Líneas de vida horizontal cuerda		Troll (frenos)		Guantes de algodón		Protección respiratoria	✓		
Líneas de vida vertical cable		Poleas		Guantes de cuero		Chaleco reflectivo			
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento		Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)	✓		
Mosquetones		Eslinga para detención		Protección facial		Protección respiratoria filtro			
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad		Peto de carnaza		Protección auditiva de copa			

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria	✓	Explosímetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización		Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor /receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	✓	Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
08 al 13 sep 2025.	1024460824	CARGO: Ihon Estupiñan		X	X	X	X	X	X	
	13791628	CARGO: edgar peña	Edgar peña	X	X	X	X	X	X	
	1072338634	CARGO: Juan C. Basto.	Juan Basto	X	X	X	X	X	X	
	80506648.	CARGO: Erlin Hernandez.	ERLIN	X	X	X	X	X	X	
	80146043.	CARGO: Juan Javier Ardila.		X	X	X	X	X	X	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WHR.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: Demolición en cancha y excavación.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 202.

FECHA DE INICIO: 11-04-2025.

FECHA DE FIN 13-04-2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Minicargador.- Herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. pasar niveles.
5. realizar topografia. marcar puntos.
6. realizar excavación en el terreno con ayuda del minicargador.
7. proceder acopiar de manera correcta el material que salga de la excavación
8. orden y aseo en el sitio de trabajo, dejar los cerramientos en buen estado.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico	✓	Ruido	✓	Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico	✓	Iluminación		Liquidos, nieblas y rocios		Bacterias	✓
Locativo		Vibración		gases y vapores	✓	Hongos	
Tecnologico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Públicos (robos,atracos, atentados, de orden público)	✓	Radiaciones Ionizantes (RayosX,Gama,Beta,Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos	✓	fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Picaduras	✓
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓	
		Características de la organización del trabajo	✓	Terremoto	✓	
Esfuerzo	✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo	✓	Vendabal		
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación		
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre		
				Precipitaciones	✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos		Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas		Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento	✓	Espacios reducidos de trabajo		Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caidas de objetos	✓	Caídas del mismo nivel		Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad		Cortaduras y amputaciones		Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caidas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones	✓		
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada			
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos	✓		
Atrepellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos liquidos	✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.		19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	✓
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	✓	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	✓	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	✓
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	☐	Cuerda	☐		
Puntos de anclaje	☐	Descendedor ocho	☐		
Líneas de vida horizontal cable	☐	Descendedor Jumar	☐		
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Troil (frenos)	☐		
Líneas de vida vertical cable	☐	Poleas	☐		
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Eslinga para posicionamiento	☐		
Mosquetones	☐	Eslinga para detención	☐		
Eslinga para restricción	☐	Arnés integral de seguridad	☐		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☑	Guantes de PVC	☐	Polainas	☐
Botas de seguridad	☑	Protección auditiva de inserción	☐	Guantes de Vaqueta	☑
Gafas de seguridad	☑	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☑		
Guantes de cuero	☐	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☑		
Protección facial	☐	Protección respiratoria filtro	☑		
Peto de carnaza	☐	Protección auditiva de copa	☐		

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☑	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☐	Explosímetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquín	☑	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Anacanelo
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Anacanelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
11 a 13. sep- 2025.	1024591504	Brayan Herrera. CARGO: oficial - operador.					X	X	X	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WTR

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: instalación de bordillo. excavación y relleno de anden.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: zaragota.

FECHA DE INICIO: 03/04/2025
FECHA DE FIN 13/04/2025

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Herremienta menor - minicargador. polidora. taladro.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. Instalación de bordillos.
5. realizar excavación manual y con ayuda mecanica.
6. realizar relleno de. excavaciones con material.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico	✓	Ruido	✓	Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico	✓	Iluminación		Liquidos, nieblas y roclos		Bacterias	✓
Locativo		Vibración	✓	gases y vapores		Hongos	
Tecnologico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Publicos (robos,atracos, atentados, de orden público)	✓	Radiaciones Ionizantes (RayosX,Gama,Beta,Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos		fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Picaduras	
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS	
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓		
		Caracteristicas de la organización del trabajo	✓	Terremoto	✓		
Esfuerzo	✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo	✓	Vendabal			
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación			
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre			
				Precipitaciones	✓		

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos	✓	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas		Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento	✓	Espacios reducidos de trabajo	✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caidas de objetos	✓	Caidas del mismo nivel	✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	✓	Cortaduras y amputaciones	✓	Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caidas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones	✓		
Colisión y volcamiento de vehiculos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada			
Contunsion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos	✓		
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	✓
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos liquidos	
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓	19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	✓	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	✓	23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	✓	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO					
Mecanismos de anclaje		Cuerda		Casco	✓	Guantes de PVC		Polainas	
Puntos de anclaje		Descendedor ocho		Botas de seguridad	✓	Protección auditiva de inserción		Guantes de Vaqueta	✓
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Jumar		Gafas de seguridad	✓	Careta de soldador			
Líneas de vida horizontal cuerda		Trolt (frenos)		Guantes de algodón		Protección respiratoria	✓		
Líneas de vida vertical cable		Poleas		Guantes de cuero		Chaleco reflectivo			
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento		Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)	✓		
Mosquetones		Eslinga para detención		Protección facial		Protección respiratoria filtro			
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad		Peto de carnaza		Protección auditiva de copa			

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria	✓	Explosimetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización		Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor/receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	✓	Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Acamelo.
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Acamelo

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
09 al 13 sep 2025.	PPT. 6550744	Alejandro Cuicas. CARGO: Ayudante.		X						
09 al 13 sep. 2025.	1033762033	Jhonathan Estupiñan CARGO: Oficial		X						
09 al 13 sep 2025.	1024591504	Brayan Herrera. CARGO: Oficial		X						
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WHR.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: excavación.- para conformación de estructura.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 202.

FECHA DE INICIO: 15-09-2025.
FECHA DE FIN 20-09-2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

minicargador. - herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. pasar niveles
5. mantener los puntos especificados por la topografia.
6. realizar excavación con ayuda del minicargador.
7. proceder acopiar de manera correcta el material
8. orden y aseo en el sitio de trabajo. dejar los cerramentos en buen estado.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico	✓	Ruido	✓	Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico	✓	Iluminación		Líquidos, nieblas y rocíos		Bacterias	✓
Locativo		Vibración		gases y vapores		Hongos	
Tecnológico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Públicos (robos, atracos, atentados, de orden público)	✓	Radiaciones Ionizantes (RayosX, Gama, Beta, Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos	✓	Fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Picaduras	✓
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS	
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando		Sismo	✓		
		Caracteristicas de la organización del trabajo		Terremoto	✓		
Esfuerzo	✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo		Verdabal			
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea		Inundación	✓		
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo		Derrumbre	✓		
				Precipitaciones	✓		

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos		Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas	✓	Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento	✓	Espacios reducidos de trabajo	✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caidas de objetos	✓	Caidas del mismo nivel		Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad		Cortaduras y amputaciones	✓	Emisión de gases explosivos			
Instalaciones electricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caidas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones	✓		
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada			
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos	✓		
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	✓
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos líquidos	✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.		19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas		21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica	✓
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	✓	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	✓
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje		Cuerda	
Puntos de anclaje		Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cuerda		Troll (frenos)	
Líneas de vida vertical cable		Poleas	
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento	
Mosquetones		Eslinga para detención	
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco		Guantes de PVC		Polainas	
Botas de seguridad	✓	Protección auditiva de inserción		Guantes de Vaqueta	✓
Gafas de seguridad		Careta de soldador			
Guantes de algodón		Protección respiratoria	✓		
Guantes de cuero		Chaleco reflectivo			
Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)	✓		
Protección facial		Protección respiratoria filtro			
Peto de carnaza		Protección auditiva de copa			

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria		Explosimetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización		Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor/receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	✓	Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
15 al 20 sep. 2025.	1024541504	Brayan herrera. CARGO:		X	X	X	X	X	X	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

zona 2. semana #01 zona 2. semana #01

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: WHR.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: excavación relleno y instalación de bordillo

UBICACIÓN DEL TRABAJO: zona zota.

FECHA DE INICIO: 15/09/2025

FECHA DE FIN 20/09/2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. proceder a realizar una excavación manual.
5. pasan niveles
6. preparar mezcla.
7. instalar bordillo.
8. realizar relleno al rededor de los bordillos instalados.
9. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico		Ruido		Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico		Iluminación		Líquidos, nieblas y rocíos		Bacterias	✓
Locativo		Vibración	✓	gases y vapores		Hongos	
Tecnologico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Publicos (robos,atracos, atentados, de orden público)		Radiaciones Ionizantes (RayosX,Gama,Beta,Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos		fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Picaduras	
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS	
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓		
		Características de la organización del trabajo	✓	Terremoto			
Esfuerzo	✓	Características del grupo social del trabajo	✓	Vendabal			
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación			
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre			
				Precipitaciones	✓		

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos	✓	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas	✓	Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	✓	Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento		Espacios reducidos de trabajo	✓	Inhalación de gases, vapores, humos y nebilnas		Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caidas de objetos	✓	Caídas del mismo nivel	✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad		Cortaduras y amputaciones		Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra	✓	Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caídas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones			
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada	✓		
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos			
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos liquidos	✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓	19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	✓
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	✓	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	✓	23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	
09. Disponer pantallas protectoras	✓	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	✓
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	✓	28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro		29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO			
Mecanismos de anclaje		Cuerda		Casco		Guantes de PVC		Polainas	
Puntos de anclaje		Descendedor ocho		Botas de seguridad	✓	Protección auditiva de inserción		Guantes de Vaqueta	✓
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Jumar		Gafas de seguridad		Careta de soldador			
Líneas de vida horizontal cuerda		Trolí (freeno)		Guantes de algodón		Protección respiratoria			
Líneas de vida vertical cable		Poleas		Guantes de cuero		Chaleco reflectivo			
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento		Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)	✓		
Mosquetones		Eslinga para detención		Protección facial		Protección respiratoria filtro			
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad		Peto de carnaza		Protección auditiva de copa			

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria	✓	Explosímetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización	✓	Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor /receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	✓	Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
15 al 20 sep. 2025.	PPT. 6550749	Alejandro Cuicas. CARGO:		X	X	X	X	X	X	
15 al 20 sep. 2025	1033762033	Jhonathan Estupiñan. CARGO:		X	X	X	X	X	X	
15 al 20 sep. 2025.	1024591551	Brayan Herrera. CARGO:							X	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

semana #04

semana #04

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA:

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: Excavación manual - instalación de bordillo.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 138.

FECHA DE INICIO: 15-09-2025

FECHA DE FIN 20-09-2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. proceder a realizar excavación manual y trasiego de material
5. pasar niveles.
6. preparar mezcla.
7. instalar bordillo.
8. preparar mezcla. para remates de bordillos
9. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD		FISICOS		QUIMICOS		BIOLOGICOS	
Mecánico		Ruido		Fibras	✓	Virus	✓
Eléctrico		Iluminación		Líquidos, nieblas y rocíos		Bacterias	✓
Locativo		Vibración	✓	gases y vapores		Hongos	
Tecnológico		Temperaturas extremas		Humos metálicos y no metálicos		Ricketsias	
Públicos (robos, atracos, atentados, de orden público)		Radiaciones Ionizantes (RayosX, Gama, Beta, Alfa)		Polvos Orgánicos e Inorgánicos	✓	fluidos o excrementos	
						Parásitos	
Accidentes de tránsito		Radiaciones No Ionizantes		Material particulado	✓	Picaduras	
Trabajo en alturas						mordeduras	
Espacios confinados							

BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		FENÓMENOS NATURALES		OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	✓	Gestion organizacional estilo de mando	✓	Sismo	✓	
		Características de la organización del trabajo	✓	Terremoto	✓	
Esfuerzo	✓	Características del grupo social del trabajo	✓	Vendabal		
Manipulación manual de cargas	✓	condición de la tarea	✓	Inundación		
Movimiento repetitivo	✓	Jornada de trabajo	✓	Derrumbre		
				Precipitaciones	✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD				QUIMICOS		BIOMECANICOS	
Atrapamientos por debajo o entre objetos	✓	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas	✓	Inhalacion de particulas	✓	Movimientos repetitivos	✓
Manejo de herramientas	✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas		Posturas inadecuadas de trabajo	✓
Mecanismos en movimiento		Espacios reducidos de trabajo	✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas		Movimiento de equipo pesado en el sitio de	✓
Caidas de objetos		Caídas del mismo nivel	✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas		Cargue y descargue de material	✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	✓	Cortaduras y amputaciones		Emisión de gases explosivos			
Instalaciones eléctricas en mal estado		Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames			
Explosión y/o incendios		Equipos de protección contra caídas sin inspección		**FISICOS**		**OTROS**	
Accidente o incidentes Vehiculares		Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones			
Colisión y volcamiento de vehículos		Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada			
Contusion		Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos			
Atropellamientos de personas		Abrasion (raspadura en la piel)					

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	✓	17. Humedecer con agua el área	
02. Solicitar permisos de trabajo	✓	18. Separar y disponer residuos líquidos	✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	✓	19. Cubrimientos de materiales	✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos		20. Adecuada disposición de residuos.	
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	✓	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica	
06. Realizar corte de fluidos		22. Uso de desinfectantes para equipos	
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad		23. Disponer de sistemas de comunicación	
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.	✓
09. Disponer pantallas protectoras		25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS	
10. Inspeccionar áreas adyacentes	✓	26. Identificación de los productos químicos	✓
11. Disponer de sistemas de comunicación		27. Almacenamiento correcto de materiales	✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el Área de trabajo		28. Disponer de equipos de extinción del fuego	
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb	
14. Prevenir y/o contener derrames		30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras	
15. Implantar ventilación mecánica permanente		31. Empleo de sistemas de acceso como andamios	

Scanned with

C5

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.				ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO			
Mecanismos de anclaje	☐	Cuerda	☐	Casco	☐	Guantes de PVC	☐	Polainas	☐
Puntos de anclaje	☐	Descendedor ocho	☐	Botas de seguridad	☐	Protección auditiva de inserción	☐	Guantes de Vaqueta	☐
Líneas de vida horizontal cable	☐	Descendedor Junar	☐	Gafas de seguridad	☐	Careta de soldador	☐		
Líneas de vida horizontal cuerda	☐	Trolli (freno)	☐	Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Líneas de vida vertical cable	☐	Poleas	☐	Guantes de cuero	☐	Chaleco reflectivo	☐		
Líneas de vida vertical cuerda	☐	Eslinga para posicionamiento	☐	Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☐		
Mosquetones	☐	Eslinga para detención	☐	Protección facial	☐	Protección respiratoria filtro	☐		
Eslinga para restricción	☐	Arnés integral de seguridad	☐	Peto de carnaza	☐	Protección auditiva de copa	☐		

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☐	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☐	Explosímetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor /receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquín	☐	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Canelo
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CANELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Canelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
15 al 20 sep. 2025.	1024460824	Jhan Estupiñan CARGO:		x	x	x	x	x	x	
	13791628	Edgar peña CARGO:	Edgar peña	x	x	x	x	x	x	
	1072338634	Juan C. Basto. CARGO:	Juan Basto	x	x	x	x	x	x	
	80506 48.	Erlin Hernandez. CARGO:	ERLIN	x	x	x	x	x	x	
	80146043	Juan Javier ardila. CARGO:		x	x	x	x	x	x	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: parque 138.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: DEL.



ITEM	DESCRIPCIÓN	29/08/25	30/08/25						OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	/	/	/			
2	PALAS	B	B				/		/
3	PICAS	B	B.	/	/	/			
4	BARRAS	/	/				/		/
5	ALICATES			/	/	/		/	
6	PINZAS	/	/						
7	MACETAS	B	B				/		
8	PORRAS			/					/
9	MARTILLOS	/	/		/	/	/		
10	SERRUCHOS			/				/	/
11	LIMAS	/	/		/	/			
12	PALUSTRES						/		
13	SEGUETA	/	/	/					
14	MACHETE						/		
15	NIVEL	/	/						/
16	LLANAS	B	B	/		/		/	
17	PLOMADA				/				
18	DESTORNILLADOR	/	/						/
19	LLAVE EXPANSIVA			/	/	/	/		
20	CARRETILLA	/	/					/	
21	HOMBRESOLO			/	/				/
22	LLAVE PARA TUBO	/	/			/			
							/	/	
		/	/						/

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Operador 01.519
Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with

zarazota.

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: zarazota.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: WHZ



ITEM	DESCRIPCIÓN	25/08/25	26/08/25	27/08/25	28/08/25	29/08/25	30/08/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	/							
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B		
10	SERRUCHOS								
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/		
12	PALUSTRES	/	/	/	/	/	/		
13	SEGUETA	/	/	/	/	/	/		
14	MACHETE								
15	NIVEL								
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR	B	B	B	B	B	B.		
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/		/	/	/		
		/	/		/	/	/		
		/	/		/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - **R:** Se encuentra deteriorado - **M:** Se encuentra en mal estado - **N.A:** El criterio no aplica

Luis S. Cuitar
Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.
Firma Responsable SST

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: parque 202

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: CW HQ



ITEM	DESCRIPCIÓN	01/09/25	02/09/25	03/09/25	04/09/25	05/09/25	06/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	/	/	/	/	/	/		
4	BARRAS								
5	ALICATES								
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B		
10	SERRUCHOS								
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/		
12	PALUSTRES								
13	SEGUETA								
14	MACHETE								
15	NIVEL	B	B	B	B	B	B		
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA	/	/	/	/	/	/		
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Luis A. Cuiza
Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.
Firma Responsable SST

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Zaragoza

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST- operador.

CONTRATISTA: CWHR.



ITEM	DESCRIPCIÓN	08/09/25	09/09/25	10/09/25	11/09/25	12/09/25	13/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B.		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B.		
3	PICAS	/	/	/	/	/	/		
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS	B	B	B	B	B	B		
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B		
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/		
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/		
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		
13	SEGUETA	/	/	/	/	/	/		
14	MACHETE								
15	NIVEL	B	B	B	B	B	B		
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/		
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Luis A. Cuitas
Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.
Firma Responsable SST

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: zaragoza

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador

CONTRATISTA: CWHR



ITEM	DESCRIPCIÓN	15/09/25	16/09/25	17/09/25	13/09/25	19/09/25	20/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B.		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES								
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B.		
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B		
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/		
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/		
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		
13	SEGUETA	/	/	/	/	/	/		
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		
15	NIVEL	B	B	B	B	B	B		
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA	/	/	/	/	/	/		
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO	/	/	/	/	/	/		
22	LLAVE PARA TUBO								

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Luis A Cuicas
Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with

138.

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: parque 138.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: WHR.



ITEM	DESCRIPCIÓN	25/08/25	26/08/25	27/08/25	28/08/25	29/08/25	30/08/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B	/	
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	/	/	/	/	/	/	/	
4	BARRAS	B	B	B	B	B	B	/	
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS	/	/	/	/	/	/		
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B	/	
8	PORRAS	B	B	B	B	B	B	/	
9	MARTILLOS								
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/	/	
11	LIMAS								
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B	/	
13	SEGUETA								
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/	/	
15	NIVEL								
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/	/	
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B	/	
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO								
		/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - **R:** Se encuentra deteriorado - **M:** Se encuentra en mal estado - **N.A:** El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with

590

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Parque 139.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: UTAR.



ITEM	DESCRIPCIÓN	01/09/25	02/09/25	03/09/25	04/09/25	05/09/25	06/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B	/	
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B	/	
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/	/	
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B	/	
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B		
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/		
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/		
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B	/	
13	SEGUETA							/	
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		
15	NIVEL								
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B	/	
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/	/	
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO							/	
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/	/	/	

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Bridge 138.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: W H R



ITEM	DESCRIPCIÓN	08/09/25	09/09/25	10/09/25	11/09/25	12/09/25	13/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B	/	
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		/
3	PICAS	/	/	/	/	/	/	/	
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/	/	
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/	/	
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		/
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B	/	
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/	/	
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/	/	
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		/
13	SEGUETA								/
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		
15	NIVEL	/	/	/	/	/	/	/	
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA							/	
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/		/
19	LLAVE EXPANSIVA	/	/	/	/	/	/		/
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO							/	/
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: parque 138.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador

CONTRATISTA: WHR.



ITEM	DESCRIPCIÓN	15/09/25	16/09/25	17/09/25	18/09/25	19/09/25	20/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B	/	/
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		/
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/	/	
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/	/	
6	PINZAS								/
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS	/	/	/	/	/			/
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B	/	
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/	/	
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/	/	
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		/
13	SEGUETA	/	/	/	/	/	/		
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		/
15	NIVEL							/	
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA	/	/	/	/	/	/	/	
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/		/
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		/
21	HOMBRESOLO	/						/	
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Parque 202

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST- operador.

CONTRATISTA: WHR.



ITEM	DESCRIPCIÓN	11-09-25	12-09-25	13-09-25	15-09-25		19/09/25	20/09/25	OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B		B	B	
2	PALAS	B	B	B	B		B	B	
3	PICAS	B	B	B	B		B	B	
4	BARRAS	B	B	B	B		B	B	
5	ALICATES	/	/	/	/		/	/	
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B		B	B	
8	PORRAS						/	/	
9	MARTILLOS	B	B	B	B		B	B	
10	SERRUCHOS								
11	LIMAS								
12	PALUSTRES	/	/	/	/		/	/	
13	SEGUETA	/	/	/	/		/	/	
14	MACHETE								
15	NIVEL	B	B	B	B		B	B	
16	LLANAS	B	B	B	B		B	B	
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/		/	/	
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B		B	B	
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/		/	/	

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012


RANA

FRENTE DE TRABAJO: 130.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST- operador.

MARCA	N/A	SERIE	N/A.

CONTRATISTA: W HR



ITEM	DESCRIPCION	27/08/25	28/08/25						OBSERVACIONES
1	Estado de yoyo de encendido	B	B	/	/	/	/		/
2	Estado de suiche de choque	B	B					/	
3	Nivel de aceite	B	B	/	/				
4	Nivel de ACPM	B	B			/	/		
5	Ausencia de fugas en el sistema (combustible y/o aceite)	B	B		/	/			/
6	Ajuste general de motor y chazis	B	B	/				/	
7	Estado de manubrio	B	B						
8	Estado de filtros	B	B		/		/		
9	Estado de las llantas	B	B	/		/			
10	Tapa de combustible	B	B		/				/
11	Palanca de acelerador	B	B	/		/		/	
12	Guarda de seguridad en bandas (parte en movimiento)	B	B		/				
13	Manubrio Ajustable	B	B	/	/	/	/		/
14	Estado de tuercas y tornillos (Apriete si es necesario)	B.	B.	/	/	/	/		/

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	X NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO

Edgar Soria.

Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: zaragota.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador. responsable.

MARCA: makita. SERIE: GA 9020.

CONTRATISTA: WTR



ITEM	DESCRIPCION	25/08/25	26/08/25	27/08/25	28/08/25	29/08/25	30/08/25		OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B	/	
2	Integridad de cable electrico	B	B	B	B	B	B		
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B	/	
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B		
6	Conexiones eléctricas	B	B	B	B	B	B		
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B		
8	Entrada 110 a- 220	B	B	B	B	B	B	/	
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B		
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B		
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B		
12	Limpiar el exterior de la herramienta.	B	B	B	B	B	B	/	
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B		
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B.		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	X NO	X SI NO	X SI NO	X NO	X NO	SI NO	

C.C. 1033762033

Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012


TALADRO

FRENTE DE TRABAJO: zdrafota.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

MARCA: Dewalt | SERIE: 2021 - 2029

CONTRATISTA: WHR



ITEM	DESCRIPCION	25/08/25	26/08/25	27/08/25	28/08/25	29/08/25	30/08/25		OBSERVACIONES
1	Interruptor de marcha/parada.	B	B	B	B	B	B		
2	Selector de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
3	Botón del bloqueo marcha permanente.	B	B	B	B	B	B		
4	Conmutador de percusión.	B	B	B	B	B	B		
5	Tope de profundidad.	B	B	B	B	B	B		
6	Palanca de cambio de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
7	Inversor del sentido de rotación.	B	B	B	B	B	B		
8	Estado general del taladro	B	B	B	B	B	B		
9	Mango principal	B	B	B	B	B	B		
10	Mango Lateral para doble sujeción	B	B	B	B	B	B		
11	Broca	B	B	B	B	B	B		
12	Entrada 110 a 220	B	B	B	B	B	B		
13	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A.		
14	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
15	Limpiar ranuras de ventilación y exterior del taladro	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X		X		X		X		X		X			

C.C. 1033762033

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012


PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: Parque 138

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable.

MARCA: makita | SERIE: 0A9020

CONTRATISTA: W+R



ITEM	DESCRIPCION	01/09/25	02/09/25	03/09/25	04/09/25	05/09/25	06/09/25		OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B	/	
2	Integridad de cable electrico	B	B	B	B	B	B		/
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	/	
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B		/
6	Conexiones eléctricas	B	B	B	B	B	B	/	
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B		
8	Entrada 110 a- 220	B	B	B	B	B	B		/
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B	/	
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B		
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B		/
12	Limpiar el exterior de la herramienta.	B	B	B	B	B	B	/	
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B		/
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO	SI	NO	

C.C. 1033762033

Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012

TALADRO

FRENTE DE TRABAJO: Parque 138.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - Operador.

MARCA: Dewalt | SERIE: 2021 - 2029

CONTRATISTA: W H R



ITEM	DESCRIPCION	01/05/25	02/05/25	03/05/25	04/05/25	05/05/25	06/05/25		OBSERVACIONES
1	Interruptor de marcha/parada.	B	B	B	B	B	B		
2	Selector de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
3	Botón del bloqueo marcha permanente.	B	B	B	B	B	B		
4	Conmutador de percusión.	B	B	B	B	B	B		
5	Tope de profundidad.	B	B	B	B	B	B		
6	Palanca de cambio de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
7	Inversor del sentido de rotación.	B	B	B	B	B	B		
8	Estado general del taladro	B	B	B	B	B	B		
9	Mango principal	B	B	B	B	B	B		
10	Mango Lateral para doble sujeción	B	B	B	B	B	B		
11	Broca	B	B	B	B	B	B		
12	Entrada 110 a 220	B	B	B	B	B	B		
13	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
14	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
15	Limpiar ranuras de ventilación y exterior del taladro	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	SI X NO	SI X NO	SI X NO	SI X NO	SI X NO	SI X NO	SI NO	

C.C. 1033762033

Firma de Operador o Responsable

Anacampo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012


PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: zarzota.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST.

MARCA: makita. SERIE: 0A9020

CONTRATISTA: WHR



ITEM	DESCRIPCION	08/09/25	09/09/25	10/09/25	11/09/25	12/09/25	13/09/25		OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B		
2	Integridad de cable electrico.	B	B	B	B	B	B		
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B		
6	Conexiones eléctricas	B	B	B	B	B	B		
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B		
8	Entrada 110 a- 220	B	B	B	B	B	B		
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B		
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B		
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B		
12	Limpiar el exterior de la herramienta.	B	B	B	B	B	B		
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B		
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	SI NO	

C.C. 1033762033

Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

TALADRO

FRENTE DE TRABAJO: Parque 139

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST-operador.

MARCA: Dewalt | SERIE: 2021-20-24

CONTRATISTA: CWHR



ITEM	DESCRIPCION	09/04/25	10/04/25	11/04/25	12/04/25	13/04/25		OBSERVACIONES
1	Interruptor de marcha/parada.	B	B	B	B	B	B	
2	Selector de velocidad.	B	B	B	B	B	B	
3	Botón del bloqueo marcha permanente.	B	B	B	B	B	B	
4	Conmutador de percusión.	B	B	B	B	B	B	
5	Tope de profundidad.	B	B	B	B	B	B	
6	Palanca de cambio de velocidad.	B	B	B	B	B	B	
7	Inversor del sentido de rotación.	B	B	B	B	B	B	
8	Estado general del taladro	B	B	B	B	B	B	
9	Mango principal	B	B	B	B	B	B	
10	Mango Lateral para doble sujeción	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA.	
11	Broca	B	B	B	B	B	B	
12	Entrada 110 a 220	B	B	B	B	B	B	
13	El Cable cuenta con puesta a tierra?	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA.	
14	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B		B	
15	Limpiar ranuras de ventilación y exterior del taladro	B	B	B	B	B	B	

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: SI se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X							SI	NO
	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO		

C.C. 1033762033.

Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

TALADRO

FRENTE DE TRABAJO: Zaragota.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador

MARCA: Dewalt | SERIE: 2021-20-21

CONTRATISTA: WHR.



ITEM	DESCRIPCION	08/01/25	09/01/25	10/01/25	11/01/25	12/01/25	13/01/25		OBSERVACIONES
1	Interruptor de marcha/parada.	B	B	B	B	B	B		
2	Selector de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
3	Botón del bloqueo marcha permanente.	B	B	B	B	B	B		
4	Conmutador de percusión.	B	B	B	B	B	B		
5	Tope de profundidad.	B	B	B	B	B	B		
6	Palanca de cambio de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
7	Inversor del sentido de rotación.	B	B	B	B	B	B		
8	Estado general del taladro	B	B	B	B	B	B		
9	Mango principal	B	B	B	B	B	B		
10	Mango Lateral para doble sujeción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
11	Broca	B	B	B	B	B	B		
12	Entrada 110 a 220	B	B	B	B	B	B		
13	El Cable cuenta con puesta a tierra?	B	B	B	B	B	B		
14	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
15	Limpiar ranuras de ventilación y exterior del taladro	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	SI	NO

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: Varios 130.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable.

MARCA: makita. SERIE: GA 9020.

CONTRATISTA: WHE



ITEM	DESCRIPCION	08/09/25	09/09/25	10/09/25	11/09/25	12/09/25	13/09/25		OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B		
2	Integridad de cable electrico.	B	B	B	B	B	B		
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA.		
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B		
6	Conexiones eléctricas	B	B	B	B	B	B		
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B		
8	Entrada 110 a- 220	B	B	B	B	B	B		
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B		
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B		
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B		
12	Limpiar el exterior de la herramienta.	B	B	B	B	B	B		
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B		
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	

Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO MECANICOS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-0132

Obra: Zarazota.
Equipo: Minicargador.
Operador: Brayan Herrera
Marca/Modelo: Bobcat
Cédula C: 1024597504
Fecha (desde): 25/08/2025.
(Hasta): 30/08/2025.
Placa: BBI16JCA930.
Horómetro:

Los Items si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones → B: Bueno, M: Malo, R: Regular, F: Falta, N/A: No aplica

SISTEMA	ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ANTES DE ARRANCAR (MOTOR Y ESTRUCTURA)	Limpieza general, estado de la escalera/peldaños/reliano/pasamanos			B				
	Control de Humos de Escape			B				
	Estado de soportes (Vibraciones)			B				
	Nivel de depósito de aceite hidráulico			B				
	Estado de los Filtros (de aire y combustible)			B				
	Comprobar que no haya fugas hidráulicas, sistema de combustible mangas dañadas o conexiones flojas			B				
	Mover todas las palancas de válvula de control completamente en ambas direcciones para verificar que funcionan fácilmente y que vuelven en "hombre muerto" a su posición neutral			B				
	Comprobar que las horquillas/mástil y brazos levantadores de las horquillas no tengan deformaciones ni grietas			B				
	Verificar que todos los instrumentos y palancas de control están identificados y etiquetados			B				
	Sistema de Arranque del motor y acelerador			B				
	Comprobar que todas las luces/sistema eléctrico no estén dañadas y funcionen			B				
	Registrar la presión de aceite del motor en punto muerto			B				
	Registrar la temperatura del refrigerante, registrar la presión de filtro del sistema hidráulico			B				
	Comprobar que el compresor de aire funciona / Registrar la prensa de aire en funcionamiento			B				
	Estado de la estructura de la máquina			B				
	Prueba de funcionamiento del limpiaparabrisas			B				
	Prueba de funcionamiento de los cabrestantes, si es aplicable			B				
	Prueba de funcionamiento del cuerno/beeper de sustitución/faro giratorio (sobre el techo)			B				
	Prueba de funcionamiento exploradoras			B				
OTROS	Estado de Carga del Extintor y extintor			B				
	Kit Ambiental			B				
	Botiquin			B				
	Certificación del Operador			B				

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo → SI: X NO:
Inspeccionado por: SST Ancampo.
Firma: Ancampo.

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero y supervisor de mantenimiento quien tomara la acción mas segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operado por razones de descanso, liquidación final, remplazos, cambio de turnos, entre otros.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO MECANICOS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-0132

Obra: parque 202

Equipo: Mini cargador. Marca/Modelo: Bobcat. Fecha (desde): 11/09/25. (Hasta): 13/09/25.

Operador: Brayan Herrera. CédulaC: 1024591504 Placa: BBI6J04E30. Horómetro: _____

Los Items si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones → B: Bueno, M: Malo, R: Regular, F: Falta, N/A: No aplica

SISTEMA	ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ANTES DE ARRANCAR (MOTOR Y ESTRUCTURA)	Limpieza general, estado de la escalera/peldaños/rellano/pasamanos				B	B	B	
	Control de Humos de Escape				B	B	B	
	Estado de soportes (Vibraciones)				B	B	B	
	Nivel de depósito de aceite hidráulico				B	B	B	
	Estado de los Filtros (de aire y combustible)				B	B	B	
	Comprobar que no haya fugas hidráulicas, sistema de combustible mangas dañadas o conexiones flojas				B	B	B	
	Mover todas las palancas de válvula de control completamente en ambas direcciones para verificar que funcionan fácilmente y que vuelven en "hombre muerto" a su posición neutral				B	B	B	
	Comprobar que los horquillas/mástil y brazos levantadores de las horquillas no tengan deformaciones ni grietas				B	B	B	
	Verificar que todos los instrumentos y palancas de control están identificados y etiquetados				B	B	B	
	Sistema de Arranque del motor y acelerador				B	B	B	
	Comprobar que todas las luces/sistema eléctrico no estén dañadas y funcionen				B	B	B	
	Registrar la presión de aceite del motor en punto muerto				B	B	B	
	Registrar la temperatura del refrigerante, registrar la presión de filtro del sistema hidráulico				B	B	B	
	Comprobar que el compresor de aire funciona / Registrar la prensa de aire en funcionamiento				B	B	B	
	Estado de la estructura de la máquina				B	B	B	
	Prueba de funcionamiento del limpiaparabrisas				B	B	B	
	Prueba de funcionamiento de los cabrestantes, si es aplicable				B	B	B	
	Prueba de funcionamiento del cuerno/beeper de sustitución/faro giratorio (sobre el techo)				B	B	B	
	Prueba de funcionamiento exploradoras				B	B	B	
OTROS	Estado de Carga del Extintor y extintor				B	B	B	
	Kit Ambiental				B	B	B	
	Botiquin				B	B	B	
	Certificación del Operador				B	B	B	

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo → SI: X **NO:** _____

Inspeccionado por: Anacamelo.SST Firma: Anacamelo.

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operado por razones de descanso, liquidación final, remplazos, cambio de turnos, entre otros.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO MECANICOS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-0132

Obra: Parque 202 - Zaragoza.

Equipo: Minicargador. Marca/Modelo: Bobcat Fecha (desde): 15/09/25. (Hasta): 20/09/25.

Operador: Brayan Herrera. CédulaC: 1024597504 Placa: BBT63C1230.

Horómetro: _____

Los Items al se encuentran Regulares o Malos generan Inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones → B: Bueno, M: Malo, R: Regular, F: Falta, N/A: No aplica

SISTEMA	ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ANTES DE ARRANCAR (MOTOR Y ESTRUCTURA)	Limpieza general, estado de la escalera/peldaños/rellano/pasamanos	B	B	B	B	B	B	
	Control de Humos de Escape	B	B	B	B	B	B	
	Estado de soportes (Vibraciones)	B	B	B	B	B	B	
	Nivel de depósito de aceite hidráulico	B	B	B	B	B	B	
	Estado de los Filtros (de aire y combustible)	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que no haya fugas hidraulicas, sistema de combustible mangas dañadas o conexiones flojas	B	B	B	B	B	B	
	Mover todas las palancas de válvula de control completamente en ambas direcciones para verificar que funcionan fácilmente y que vuelven en "hombre muerto" a su posición neutral	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que las horquillas/mástil y brazos levantadores de las horquillas no tengan deformaciones ni grietas	B	B	B	B	B	B	
	Verificar que todos los instrumentos y palancas de control están identificados y etiquetados	B	B	B	B	B	B	
	Sistema de Arranque del motor y acelerador	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que todas las luces/sistema eléctrico no estén dañadas y funcionen	B	B	B	B	B	B	
	Registrar la presión de aceite del motor en punto muerto	B	B	B	B	B	B	
	Registrar la temperatura del refrigerante, registrar la presión de filtro del sistema hidráulico	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que el compresor de aire funciona / Registrar la prensa de aire en funcionamiento	B	B	B	B	B	B	
	Estado de la estructura de la máquina	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento del limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento de los cabrestantes, si es aplicable	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento del cuerno/beeper de sustitución/faro giratorio (sobre el techo)	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento exploradoras	B	B	B	B	B	B	
OTROS	Estado de Carga del Extintor y extintor	B	B	B	B	B	B	
	Kit Ambiental	B	B	B	B	B	B	
	Botiquín	B	B	B	B	B	B	
	Certificación del Operador	B	B	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo → SI: X NO:

Inspeccionado por: Andrea Camelo SST Firma: Andrea Camelo.

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero o inspector de mantenimiento quien tomara la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operado por razones de descanso, liquidación final, remplazos, cambio de turnos, entre otros.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES

INSPECCION DE EXTINTOR

Versión: 1
Febrero/2025
SST-FOT-015

Proyecto: zaragota - parque 138.

Inspeccionado por/cargo: SST.

Periodo de Inspección: 21 Agosto al 20 septiembre 2025.



ELEMENTOS A INSPECCIONAR

Nº	UBICACION	CAPACIDAD	CLASE	FECHA ULTIMA RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	MANOMETRO	PIN DE SEGURIDAD	SELLO DE SEGURIDAD	ESTADO DE LA MANIJA	ESTADO DE LA MANGUERA / BOQUILLA	ESTADO DEL CILINDRO	ETIQUETA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO AL EXTINTOR	OBSERVACIONES
1	Parque 138	10KL	ABC	05-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A
2	zaragota	10KL	ABC	05-25.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B.	N/A

CONVENCIONES: B: BUENO | R: REGULAR | M: MALO | E: EXISTE | NE: NO EXISTE

RESPONSABLE DE LA INSPECCION	RESPONSABLE DEL SITIO DE TRABAJO	RESPONSABLE DEL AREA SST
NOMBRE: Ana camelo	NOMBRE: Jhonathan Estupiñan.	NOMBRE: Ana Camelo.
CARGO: SST.	CARGO: Oficial.	CARGO: SST.
CÉDULA: 1031182437	CÉDULA: 1032762033.	CÉDULA: 1031182437
FIRMA: Ana camelo	FIRMA:	FIRMA: Ana Camelo.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION DE BOTIQUIN	Versión: 1 Febrero /2025 SST-FOT-014

Frente de Trabajo: parque 138.

Inspeccionado por/cargo: SST- operadores.

Periodo de Inspección: 21 Ago. al 2 septiembre. INF#01



DESCRIPCIÓN	ESTADO			INVENTARIO		OBSERVACIONES
	B	R	M	CANTIDAD	UNIDAD	
MATERIAL DE CURACION						
Gasas limpias paquete	✓				5	tener en cuenta que si se descompletan elementos se deben completar.
Esparadrapo de tela rollo de 4"	✓				5	
Aplicadores de algodón	✓				100	
Baja lenguas	✓				100	
Guantes de látex para examen	✓				1	
Yodopovidona (jabón quirúrgico)	✓				1	
Termómetro de mercurio o digital	✓				1	
MATERIAL DE INMOVILIZACION						
Venda elástica 2 x 5 yardas	✓				5	
Venda elástica 3 x 5 yardas	✓				5	
Venda elástica 5 x 5 yardas	✓				5	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	✓				5	
Cuello ortopedico	✓				5	
Camilla	✓				5	
MATERIAL ANTISEPTICO						**FECHA DE VENCIMIENTO**
Alcohol Antiséptico Frasco Por 275 Ml	✓				1	2026
Isodine Espuma	✓				1	2026
Isodine Solucion	✓				1	2026
MEDICAMENTOS						**FECHA DE VENCIMIENTO**
Solución Salina 250 Cc Ó 500 Cc	✓				1	2026

OBSERVACIONES GENERALES

mantener en un sitio limpio libre de tierra y absequible en caso de emergencia.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION DE BOTIQUIN	Versión: 1 Febrero /2025 SST-FOT-014

Frente de Trabajo: Parque zarazota.
Inspeccionado por/cargo: SST.- operadores.
Periodo de Inspección: 21 Ago - 20 sep.



DESCRIPCIÓN	ESTADO			INVENTARIO		OBSERVACIONES
	B	R	M	CANTIDAD	UNIDAD	
MATERIAL DE CURACION						
Gasas limpias paquete	✓				5	tener en cuenta que
Esparadrapo de tela rollo de 4"	✓				5	si se descompletan
Aplicadores de algodón	✓				100	elementos de este botiquin
Baja lenguas	✓				100	deben completarse.
Guantes de látex para examen	✓				1	
Yodopovidona (jabón quirúrgico)	✓				1	
Termómetro de mercurio o digital	✓				1	
MATERIAL DE INMOVILIZACION						
Venda elástica 2 x 5 yardas	✓				5	
Venda elástica 3 x 5 yardas	✓				5	
Venda elástica 5 x 5 yardas	✓				5	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	✓				5	
Cuello ortopedico	✓				5	
Camilla	✓				1	
MATERIAL ANTISEPTICO						***FECHA DE VENCIMIENTO***
Alcohol Antiséptico Frasco Por 275 Ml	✓				1	2026
Isodine Espuma	✓				1	2026
Isodine Solucion	✓				1	2026
MEDICAMENTOS						***FECHA DE VENCIMIENTO***
Solución Salina 250 Cc Ó 500 Cc	✓				1	2026

OBSERVACIONES GENERALES

* mantener en un sitio aseado y limpio.

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA	CONTRATO PDLRUU LP-002-2024

Contrato Nº:		Fecha de la inspección:	29/09/25
Área Inspeccionada O Frente de obra :	Garage 132.	No. Trabajadores en Obra:	8
Responsables	Contratistas Propietarios		
	Área SST - Ambiental		

BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando se han tomado las prevenciones para daño, puesta, riesgo (salud ocupacional, ambiental, y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los items inspeccionados presenta daño, puesta, riesgo (salud ocupacional, ambiental, y no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los items inspeccionados presenta un daño, puesta, riesgo, y esta todo en desorden y desaseo.	No se tiene en cuenta en alguno de los ítems

Marque según criterio B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO						
Las áreas de almacenamiento estan senalizadas y demarcadas adecuadamente	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	AREAS SST-AMBIENTAL
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El almacenamiento de productos esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas técnicas				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El arrume de productos es el recomendado	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
INSTALACIONES						
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los pisos estan libres de Obstaculos	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las areas de trabajo estan debidamente senalizados y demarcados	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS						
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los equipos y/o maquinaria tiene recipientes en el interior				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
ORDEN Y ASEO						
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Áreas de trabajo limpias, en orden y en su lugar correspondiente	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Clasificación y Recolección de basuras (clasificación de basuras)	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se tiene un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamano y numero	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El personal utiliza correctamente los Elementos de Protección Personal indicados para manipular las mercancías peligrosas (según hojas de seguridad)	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Baterias sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al numero de trabajadores	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Agua potable	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccio	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
SISTEMA DE EMERGENCIA						
Instrucciones de Emergencia	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Medevac - Teléfonos de emergencia publicados	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Salida de emergencia señalizada	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Rutas de evacuación señalizadas	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Sistema de comunicación funcionando	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Extintores recargados y señalizados	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Lámparas de Emergencia	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Alarma de Emergencia (Pito)	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA	CONTRATO FDLRUU-LP-002-2024

Contrato N°:		Fecha de la Inspección:	30/08/25
Área Inspeccionada O Frente de obra :	Parque zarzuela	No. Trabajadores en Obra	4
Responsables	Contratistas Propietas		
	Arcá SST- Ambiental		

BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando se han evaluado los peligros, riesgos, daños, evaluación de riesgo residual ocupacional, ambiental, y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgo y esta todo en desorden y desaseo.	No es aplicable en alguno de los casos.

Marque según criterio B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO						
Las áreas de almacenamiento estan senalizadas y demarcadas adecuadamente	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	AREAS SST-AMBIENTAL
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa)				X	CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El almacenamiento de productos esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas técnicas				X	CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El amume de productos es el recomendado	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
INSTALACIONES						
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los pisos estan libres de Obstaculos	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las areas de trabajo estan debidamente senalizados y demarcados	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS						
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los equipos y/o maquinaria tiene recipientes en el interior				X	CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
ORDEN Y ASEO						
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Áreas de trabajo limpias, en orden y en su lugar correspondiente	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Clasificación y Recolección de basuras (clasificación de basuras)	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se tiene un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente				X	CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamano y numero	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).				X	CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El personal utiza correctamente los Elementos de Protección Personal indicados para manipular las mercancías peligrosas (según hojas de seguridad)	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Baterias sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al numero de trabajadores	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Agua potable	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccio	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
SISTEMA DE EMERGENCIA						
Instrucciones de Emergencia	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Medevac - Teléfonos de emergencia publicados	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Salida de emergencia señalizada	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Rutas de evacuación señalizadas	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Sistema de comunicación funcionando	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Extintores recargados y señalizados	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Lámparas de Emergencia	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Alarma de Emergencia (Pito)	X				CONTRATISTA AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL

Scanned with

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA	CONTRATO FDLRUU-LP-002-2024

Contrato N°:		Fecha de la inspección:	08/04/25.
Área inspeccionada O Frente de obra :	Parque 202	No. Trabajadores en Obra:	
Responsables	Contratistas-Brigadistas		
	Areá SST- Ambiental		

BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando se tiene la revisión NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental), y esta todo en perfecto orden	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental), y no esta en orden y aseo	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgo y esta todo en desorden y desaseo	No se utilizan en alguna de las celdas

Marque según criterio *B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica*

PARAMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO						
Las areas de almacenamiento estan senalizadas y demarcadas adecuadamente	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	AREAS SST-AMBIENTAL
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancias peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancia peligrosa)				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El almacenamiento de productos esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El amume de productos es el recomendado	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
INSTALACIONES						
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los pisos estan libres de Obstaculos	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las areas de trabajo estan debidamente senalizados y demarcados	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS						
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los equipos y/o maquinaria tiene recipientes en el interior				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
ORDEN Y ASEO						
El area y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Áreas de trabajo limpias, en orden y en su lugar correspondiente	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Clasificación y Recolección de basuras (clasificación de basuras)	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se tiene un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamano y numero	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancias peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancia peligrosa)				X	CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
El personal utiliza correctamente los Elementos de Proteccion Personal indicados para manipular las mercancias peligrosas (según hojas de seguridad)	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Baterias sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al numero de trabajadores	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Agua potable	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccio	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
SISTEMA DE EMERGENCIA						
Instrucciones de Emergencia	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Medevac - Teléfonos de emergencia publicados	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Salida de emergencia señalizada	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Rutas de evacuación señalizadas	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Sistema de comunicación funcionando	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Extintores recargados y señalizados	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Lámparas de Emergencia	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL
Alarma de Emergencia (Pito)	X				CONTRATISTA-AREA SST-AMBIENTAL	ARES SST-AMBIENTAL

Scanned with

ANEXO 10

CONTROL DE MAQUINARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 110271

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MI114597	BOBCAT	S570	2020

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	MINICARGADOR	AZNB13431

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO NARANJA	6KU3780	LLANTAS NO NEUMATICAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2900 Kg	1972 mm	1643 mm	2657 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MARIN NIEVES CESAR AUGUSTO	C C 91 361 537

LOCATARIO APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-06-2020	30-01-2023	*****

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482020000161473	20/03/2020





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700001 7246

Bobcat®

Etecol
Equipos técnicos de Colombia

One Tough Animal™

S570 CARGADOR COMPACTO



CARGADOR COMPACTO S570

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Desempeño	
Capacidad nominal estipulada	885 kg
Carga de vuelco	1769 kg
Peso operativo	2842 kg
Máxima velocidad de desplazamiento	11,8 km/h
Trayectoria de levante de los brazos	Vertical
Brazos reforzados	Si
Nivelación automática del balde	Si

Motor	
Marca / Modelo	Kubota / V2607 Turbo iT4
Emisiones	T4 interino
Potencia	61 HP a 2700 r.p.m.
Aspiración	Turbo alimentada
Par a 1425 r.p.m.	201,0 Nm
Cilindros	4
Cilindraje	2600 cm^3
Combustible	Diesel
Capacidad del tanque de combustible	24,75 G
Refrigeración	Líquida - Agua

Sistema hidráulico	
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	3500 psi
Capacidad de la bomba	64,7 L/min
Capacidad de la bomba (Versión Alto Flujo)	101,1 L/min
Sistema hidráulico auxiliar	Caudal variable / Caudal máximo

Cabina	
Controles	Palancas estándar
Protección antivuelco	ROPS ISO 3471
Protección anti caida de objetos	FOPS ISO 3429 Nivel 1
Asiento	De Suspensión Mecánica
Barra de seguridad operador	Si
Cinturón de seguridad	Si
Cabina de lujo	Si
Ventanilla superior	Si
Ventanilla trasera	Si
Freno de parqueo	Si

Otras características	
Llantas	10x16,5 Trabajo Severo Rellenas con Poly-Fill
Balde recomendado	Reforzado para construcción de 74"
Alarma de reversa	Si
Bocina	Si
Sistema de enganche	Bob-Tach Manual
Luces	Delanteras y traseras

Etecol
Equipos técnicos de Colombia

Distribuidor Autorizado

Barranquilla + (5) 319 8372 • Av. Circunvalar N° 10 - 427 Bodega 16
Cali - Yumbo + (2) 666 1522 • Calle 15 # 38-21 vía Acopi Yumbo
Medellín + (4) 361 0607 • Cra. 50 N° 6 sur 05
Pasto + (2) 729 8195 • B. Las Acacias Cra 33 # 7 - 34
Pereira + (6) 330 6102 • Dosquebradas, Cra. 16 N° 9 - 68

www.etecol.co

Aditamentos disponibles para este equipo


Ahoyador	Grapas
Barredoras	Martillo hidráulico
Baldes	Orugas
Brazo excavador	Porta-estibas
Dumper	Rodillo Vibrocompactador
Fresadora	Zanjadoras

Pregúntele a su asesor por otras 90 opciones de aditamentos y accesorios para su equipo Bobcat.

Opcionales equipo
Cabina cerrada con aire acondicionado
Controles por joystick
Sistema hidráulico de alto flujo
Sistema de traslación de 2 velocidades
Sistema de enganche automático
Panel de lujo
Asiento de suspensión neumática
Kit rodamiento carreteras
Llantas semimacizas
Cuchilla para el balde

Dimensiones

Altura máxima de la punta del balde	A	3901 mm
Altura de la cabina	B	1976 mm
Ángulo parte trasera del chasis	C	24°
Distancia mínima del suelo al chasis	D	185 mm
Distancia entre ejes	E	1082 mm
Largo (Sin Aditamento)	F	2657 mm
Largo (Con balde estándar)	G	3378 mm
Ángulo de levante del balde, brazo en reposo	H	30°
Altura de descargue	I	2319 mm
Altura al pasador del balde / Altura máxima de descargue	J	3023 mm
Alcance a la máxima altura	K	828 mm
Ángulo de descargue del balde	L	42°
Ángulo de levante del balde, brazo arriba	M	9
Ancho (Con balde)	N	1727 mm
Radio de giro	O	2024 mm
Ancho del chasis	P	1374 mm



WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

El señor WILSON HERNANDEZ REVUELTAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 91.363.748 de Landazuri, como representante legal de la empresa WHR UBANISMOS S.A.S. se compromete a realizar los mantenimientos preventivos según el manual de operaciones y según tiempo establecidos por el fabricante en el equipo MINI CARGADOR BOBCAT S570.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el MINICARGADOR BOBCAT S570 CON NUMERO DE SERIE AZNB13431, es idóneo para realizar los trabajos de traslado y extendida de materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y se encuentra en perfectas condiciones para su funcionamiento.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

MAQUINAS BLANCAS G&L SAS
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA



REPORTE DE MANTENIMIENTO EQUPOS

Fecha Mantenimiento Abril 22 2025

Datos de la Maquina	Nombre Del Operador:	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ
	Horometro Mantenimiento:	Hrs:6976***
	Tipo de maquina:	Minicargador Bobcat S570: **SERIE:AZNB13431**
	Empresa:	MAQUINAS BLANCAS G&L G2 SAS
Descripcion del Mantenimiento	Ubicación:	Calle 54 C # 82 B Bis 69 Bodega:250
	Descripción:	MantenimientoPreventivo Cambio De Aceite Cambio De Filtros De Aire Cambio De Filtros De Combustible Cambio De Filtros De Aceite Cambio De Filtros De Trampa Cambio Aceite De Cadenas
Residuos Peligrosos Generados	Caracterización:	Aceite Usado Filtros Metalicos Material impregnado de hidrocarburo
	Cantidad:	2 Filtros Aire 1 Filtro Aceite 1 Filtro Combustible Primario 2 Filtro Trampa 3 Galones De Aceite Usado
	Disposición:	Ecolcim SAS
	Próximo Mantenimiento:	Hrs:7226**
Responsable.		**Inspeccion '-+.0.**
2e234ew322a		**Nombre. EQUIPO DE MANTENIMIENTO**
Cargo. Gerente		**MAQUINAS BLANCAS G&L SAS**

Info.maquinasblancas@gmail.com

WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el MINI CARGADOR BOBCAT S570 AÑO 2020, se le realizo mantenimiento general, eléctrico, hidráulico y mecánico con sus respectivos cambios de aceite de acuerdo a las normas del fabricante, el día 22 de abril del 2025 a las 6976 HORAS.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 128579

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC667376	BOBCAT	S650	2017

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	CARGADOR	B816J04830

COLOR(ES)	No. MOTOR	PODAJE
BLANCO Y NARANJA	ALJ820241	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	LARGO
3780 Kg	1830 mm	3470 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

RANCOL OMBU

IDENTIFICACIÓN



PROPIETARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

CORA LTDA

IDENTIFICACIÓN

NIT 8.001.415.093

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-09-2023	08-03-2024	*****

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482023000495587	11/09/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL


TM03000064485

Bobcat®

CARGADORES DE DIRECCIÓN DESLIZANTE

S650

Peso Operativo	3777 kg
Potencia	55.4 kW
Capacidad Operativa Nominal	1282 kg



One Tough Animal

S650 - ESPECIFICACIONES

Desempeño

Carga de vuelco (ISO 14397-1)	2564 kg
Capacidad operativa nominal (ISO 14397-1)	1282 kg
Capacidad de la bomba	87.1 L/min
Capacidad de la bomba (alto flujo opcional)	115.5 L/min
Sistema de alivio en acopladores rápidos	23.8-24.5 MPa
Max. velocidad de desplazamiento (opción de alto rango)	19.8 km/h
Max. velocidad de desplazamiento (rango bajo)	11.4 km/h

Motor

Haz un modelo	Kubota/V3307 (iT4)
Combustible	Diésel
Enfriamiento	Líquido
Potencia a 2400 RPM (SAE J1995 Bruto)	55.4 kW (74.3 HP)
Par a 1600 RPM (SAE J1995 Bruto)	264.4 Nm
Número de cilindros	4
Desplazamiento	3331 cm^3
Depósito de combustible	90.5 L

Peso

Peso operativo	3777 kg
Peso de envío sin cazo	3540 kg

Controles

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controladas por dos palancas manuales
El sistema hidráulico del cargador inclina y levanta	Pedales separados o control de joystick seleccionable (SJC)
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca de dirección derecha

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistón hidrostático tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos totalmente reversibles


Sistema estándar

Bujías incandescentes activadas automáticamente	Levante el soporte del brazo
Sistema hidráulico auxiliar: flujo variable/flujo máximo	Luces de trabajo delanteras y traseras
Marco Bob-Tach™	Freno de mano
Sistema de control de interlock Bobcat (BICS)	Cinturón de seguridad
Cabina del operador[1]	Barra de asiento
Hidráulica auxiliar delantera proporcional activada eléctricamente	12x16.5, 12 capas, neumáticos de servicio pesado
Manual	Turbocompresor con parachispas aprobado
Apagado del motor/sistema hidráulico	Alarma de retroceso

1. ROPS (Estructura Protectora de Vuelcos) – cumple con la SAE-J1040 y ISO 3471. FOPS (Estructura Protectora de Objetos que Caen) – cumple con la SAE-J1043 y ISO 3449, nivel I

Opcionais

2 velocidades	Controles de joystick seleccionables (SJC)
Sistema hidráulico de alto flujo	Asiento neumatico con cinturón de seguridad de 2 puntos
Panel de instrumentos de lujo	Asiento neumatico con cinturón de seguridad de 3 puntos
Cabina presurizada de lujo con calefacción	Faro
Aire acondicionado	Calentador de bloque de motor
Power Bob-Tach ™	Extintor de incendios
33x15.5-16.5, 12 capas, neumáticos super flotación	Luz estroboscópica
12x16.5, 12 capas, llantas de servicio pesado, llantas compensadas	Cabina de operador de lujo con ventanas
12x16.5, 12 capas, neumáticos de servicio severo	Posicionamiento hidráulico del cucharón (incluido el interruptor de encendido/apagado)
Asiento con suspensión ajustable con respaldo alto	



(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25.0°	(L)	42.0°
(D)	207.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2106.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2447.0 mm		

Aditamentos

Escoba angular	Doblador de barras de refuerzo
Barrena	Cubos de rocas
Retroexcavadora	Escarificadores
Cuchillas-caja, dozer, nieve, cuchillas en V para nieve	Raspadores
Interruptor automático	Sembradora
Sierras de cepillo	Instaladores de cercas de limo
Desbrozadoras rotativas	Quitanieves
Brushcat ™	Soplador de nieve
Adaptador de cucharón	Capas de césped
Cubos	Acondicionador de suelos
Trituradoras	Esparcidores
Cubos combinados	Estabilizadores, traseros
Bombas de hormigón	Orugas de acero
Cavador	Trituradora de tocones
Martillos sueltos	Barrendero
Volcado de tolvas	Adaptador de enganche de tres puntos
Cortadores de mayales	Cultivadora
Calificadores	Tilt-Tatch™
Pinzas-agrícola, utilitario, industriales, raíz	Pala trasplantadora de árboles
Plano de tierra	Compactadores de zanjas
Rastrillos de paisaje	Zanjadora
Equipo láser	Tenedor utilitario
Cortacéspedes	Marcos utilitarios
Ruedas packer	Rodillos vibratorios
Tenedor de paletas	Kit de agua
Cepilladoras	Sierras de ruedas
	Escobas bigotes

Ciertas especificaciones se basan en cálculos de ingeniería y no son medidas en sí. Las especificaciones son ofrecidas solo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin aviso previo.
Las especificaciones para su propio equipo Bobcat varían dependiendo de variaciones normales en el diseño, manufactura, condiciones de operación, y otros factores. Las fotografías de las unidades Bobcat pueden mostrar elementos aparte del equipo estándar.

DOOSAN

Bobcat es una empresa de Doosan.
Doosan es un líder mundial en equipos de construcción, soluciones de energía y agua, motores, e ingeniería que ha ofrecido sus productos y servicios con orgullo a clientes y comunidades more más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas comerciales registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y en varios otros países.
©2020 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

Bobcat®
Doosan Bobcat Korea Co., Ltd.
www.bobcat.com

WHR URBANISMOS SAS

CERTIFICACION

El señor WILSON HERNANDEZ REVUELTAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 91.363.748 de Landazuri, como representante legal de la empresa WHR UBANISMOS S.A.S. se compromete a realizar los mantenimientos preventivos según el manual de operaciones y según tiempo establecidos por el fabricante en el equipo MINI CARGADOR BOBCAT S650.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

W-R URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el MINICARGADOR BOBCAT S650 CON NUMERO DE SERIE BB16J04830, es idóneo para realizar los trabajos de traslado y extendida de materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y se encuentra en perfectas condiciones para su funcionamiento.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

MAQUINAS BLANCAS G&L SAS
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA



REPORTE DE MANTENIMIENTO EQUPOS

Fecha Mantenimiento Abril 22 2025

Datos de la Maquina	Nombre Del Operador:	Jhysmarth Leao Estupiñan Hernandez
	Horometro Mantenimiento:	Hrs:2836***
	Tipo de maquina:	Minicargador Bobcat S650: **SERIE: BB16J04830**
	Empresa:	MAQUINAS BLANCAS G&L G2 SAS
Descripcion del Mantenimiento	Ubicación:	Calle 54 C # 82 B Bis 69 Bodega:250
	Descripción:	Mantenimiento Preventivo Cambio De Aceite Cambio De Filtros De Aire Cambio De Filtros De Combustible Cambio De Filtros De Aceite Cambio De Filtros De Trampa Cambio Aceite De Cadenas
Residuos Peligrosos Generados	Caracterización:	Aceite Usado Filtros Metalicos Material impregnado de hidrocarburo
	Cantidad:	2 Filtros Aire 1 Filtro Aceite 1 Filtro Combustible Primario 2 Filtro Trampa 3 Galones De Aceite Usado
	Disposición:	Ecolcim SAS
	Próximo Mantenimiento:	Hrs:3086**
Responsable.		**Inspección**
Cargo.		**EQUIPO DE MANTENIMIENTO**
Gerente		**MAQUINAS BLANCAS G&L SAS**

Info.maquinasblancas@gmail.com

WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el MINI CARGADOR BOBCAT S650 AÑO 2017, se le realizo mantenimiento general, eléctrico, hidráulico y mecánico con sus respectivos cambios de aceite de acuerdo a las normas del fabricante, el día 22 de abril del 2025 a las 2836 HORAS.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.998.642

TALERO MOLINA

APELLIDOS

EDUARD GIOVANNY

NOMBRES

EDUARD GIOVANNY TALERO

FIRMA



Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-SEP-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00406426-M-1022998642-20121019 0031446672A 1 39272090

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1022998642

NOMBRE

EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA

FECHA DE NACIMIENTO

12-09-1994

RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

22-03-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

ATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	22-03-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-03-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007295838

Servicios Integrales

ORG

STR

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

LARACIÓN DE IMPORTACIÓN
3001052851

IE
I

FECHA IMPORT.
23/11/1995

PUERTAS
2

TACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA
09/11/1995

FECHA EXP. LIC. TTO.
29/09/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE

LT07001967760

Kg/PSJ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027338039 REG N

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SQB000	KAMAZ	55111	1995

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.300	NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	12500

NÚMERO DE MOTOR
11679036

REG N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
XTC551110R2064622

REG N

NÚMERO DE CHASIS
XTC551110R2064622

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TALERO MOLINA EDUARD GIOVANNY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1022998642

Scanned with CamScanner

09/

632

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181987013

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA AURORA

NIT: 901393137

No. de Certificado de Acreditación: 24-CDA-006

Fecha de expedición: 2025/06/24

Fecha de vencimiento: 2026/06/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SQB000

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KAMAZ

MODELO: 1995

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8300

NRO. MOTOR: 11679036

NRO. CHASIS: XTC551110R2064622

VIN:

LÍNEA: 55111

COLOR: NARANJA

NOMBRE PROPIETARIO: EDUARD G. TALERO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LIBARDO CARREÑO CASTRO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	
2024 | 9 | 23	2024 | 9 | 24	2025 | 9 | 23

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3600031341	SQB000	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	8300	1995

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	KAMAZ	PLATON

LINEA VEHICULO: 55111

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
11679036	XTC551110R2064622	0	12,50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TALERO MOLINA EDUARD GIOVANNY	3212862832	CC	1022998642	BOGOTÁ, D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1502	360	7681	AT1502 3600031341	BOGOTÁ, D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 919.000,00	$ 477.800,00	$ 2.100,00

TOTAL A PAGAR $ 1.398.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o IOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- *Recuerde portar siempre su SOAT las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento*
- *Recuerde validar que su poliza está registrada en el RUNT*
- *Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.*
- *Adquiera su SOAT en lugares autorizados*

En caso de accidente de tránsito

- *Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.*
- *Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud.*
- *Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.*
- *Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.*

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se compruebe la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y/o aquella derivada de las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Tipos de cobertura gastos médicos
[illegible] las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[illegible] las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 79669915

NOMBRE

HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA

FECHA DE NACIMIENTO

20-02-1975

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

02-05-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	02-05-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	02-05-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007397532

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.669.915**

TALERO CASTAÑEDA
APELLIDOS

HENRY EDUARDO
NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-ABR-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500106-47114421-M-0079669915-20030819 **02229**03231A 01 146303544

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAMIÓN PLACA SRL286

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030106660

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SRL286	MACK	CV713	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.000	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	20000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6E19015552M60540185	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	1M2AG11C67M039284	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TALERO CASTAÑEDA HENRY EDUARDO	C.C. 79669915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VIE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I		2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

****



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/05/2006	26/09/2023	*******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

PB-0222

LT08000101804

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181801415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2025/06/16

Fecha de vencimiento: 2026/06/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRL286

CLASE: CAMION

MARCA: MACK

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12000

NRO. MOTOR: 6E19015552M60540185

NRO. CHASIS: 1M2AG11C67M039284

VIN:

LÍNEA: CV713

COLOR: AMARILLO

NOMBRE PROPIETARIO: HENRY E. TALERO C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

641

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		VIGENCIA HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024 07 27	2024 07 28		2025 07 27	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE / TONELAJE	MODELO
9310006686402	SRL286	CAMION	PÚBLICO	12000	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	MACK	4 - VOLCO

LÍNEA VEHÍCULO			
CV713			

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
6E19015552M60540185	1M2AG11C67M039284	1M2AG11C67M039284	20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	3118276128	CC	79669915	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTO	No. ADMINISTRATIVO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310006686402	BOGOTA

TARIFA	VALOR BRUTO	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
330	$1,162,400.00	$604,400.00	$2,100.00

VALOR A PAGAR

$1,768,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para los siguientes tarifas: 030, 031, 032, 040, 050, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022
[2]Para las demás tarifas no citadas en [1].

El SOAT digital, [illegible] **fácil portabilidad y usabilidad.** [illegible] **para todas las personas.**



CÓDIGO	FORMATO	
FO-GIP-079	FORMATO CONTROL MAQUINARIA	CONSORCIO PARQUES VERDES

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 29-sep-25

CONTRATO OBRA No.: 747-2024 — Consorcio Parques Verdes

21-ago-25 A 29-sep-25

No	TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	SERIAL / PLACA	MODELO	CAPACIDAD	IDONIEDAD OPERADOR	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	OPTIMAS CONDICIONES	SOAT FECHA DE EXPEDICION	TECNICO MECANICA FECHA DE EXPEDICION	DECLARACION DE IMPORTACION	MANUAL	HOROMETRO	ESTADO	FRENTE
1	MINI CARGADOR	BOBCAT	AZNB13431	2.020	2842kg	SI	22/04/2025	SI	N/A	N/A	482020000161473	SI	6976	ACTIVO	PARQUE ZARAROTA Y 202
2	MINI CARGADOR	BOBCAT	BB16J04830	2.017	1282 Kg	SI	22/04/2025	SI	N/A	N/A	482023000495587	SI	2836	ACTIVO	PARQUE ZARAZOTA Y 202
3	VOLQUETA	MACK	SRL 286	2.007	20000kg	SI	N/A	SI	28/07/2024	16/06/2025	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	PARQUE 138 Y 202
4	VOLQUETA	KAMAZ	SQB 000	1.995	12500Kg	SI	N/A	SI	23/09/2024	26/06/2026	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	PARQUE 202

ANEXO 11

ACTA DE REUNIÓN COPASST

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE REUNION	
	Fecha: Febrero 2025	SST-FOT-017 Versión: 01

Acta N°.03	05	ASUNTO	REUNION MENSUAL COPASST #05
Lugar y Fecha	28 DE AGOSTO 2025		
Hora Inicio	8:00 AM	Hora Finalización	9:30 AM
Participantes	MIEMBROS DEL COPASST		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Socialización de solicitudes a tener presentes en la próxima reunión
2. Puntos y temas tratados en la próxima reunión
3. Compromisos tratados

Desarrollo:

Con esta acta se da inicio a la quinta reunion mensual del COPASST

- Solicitudes presentadas

1. Se propone que antes de iniciar las actividades en zarazota de los keizon se socialice el procedimiento a los trabajadores
2. Acopio correcto de materiales
3. Mantenimiento de señalización y cerramientos
5. Realizar capacitaciones del plan de trabajo
6. Se realiza una capacitación de funciones y responsabilidades del COPASST

Actividades a Realizar: COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
antes de iniciar las actividades en zarazota de los keizon se socialice el procedimiento a los trabajadores	Inspector SST	Del 21 de septiembre al 20 de Octubre
Acopio correcto de materiales	Subcontratistas y Ayudantes	Durante todo el mes
Mantenimiento de señalización y cerramientos	Subcontratistas y Ayudantes	Durante todo el mes si se encuentran deteriorados los cerramientos


CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE REUNION	
	Fecha: Febrero 2025	SST-FOT-017 Versión: 01

Acopio correcto de materiales	Durante todo el mes	Durante todo el mes
Convocatoria Próxima Reunión:	**26/09/2025**	
FIRMA NOMBRES Y APELLIDOS quien preside la Reunión	Ana lucia camelo C.C. 1031182437.	

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE REUNION	
	Fecha: Febrero 2025	SST-FOT-017 Versión: 01

Presidida Por: Ana Lucia Camelo / SST	**Acta N°.05**
Asunto: REUNION MENSUAL COPASST	**Fecha: 28/08/2025**

Asistentes a la Reunión:

N°.	Nombres y Apellidos	Cargo	Área	Firma
1	BAYRON CAMILO FALLA	DIRECTOR DE OBRA	TECNICA	
2	PATRICIA SUPELANO	AUXILIAR AMBIENTAL	AMBIENTAL	
3	JEAN CARLO TORRES	AUXILIAR TECNICO	TECNICA	
4	JHON ALEXANDER PEÑA	RESIDENTE SST	SST	
5	ANA LUCIA CAMELO	INSPECTORA SST	SST	

ANEXO 12

PAZ Y SALVOS

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo JUAN CAMILO BASTO RAYO identificado CC: 1072338634, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (01) días del mes de Septiembre de 2025.

Juan camilo Basto Rayo

CC: 1072338634

Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo JHON EDISON ESTUPIÑAN MORALES identificado CC: 1024460824, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (20) días del mes de Septiembre de 2025.



CC: 1024460824

Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo BRAYAN STIVEN HERRERA CUEVAS identificado CC: 1024591504, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (20) días del mes de Septiembre de 2025.



CC: 1024591504

Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo ERLIN MANUEL HERNANDEZ CAPINTERO identificado CC: 8050648, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (20) días del mes de Septiembre de 2025.

Erlin Hernandez

CC: 8050648


Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo JONATHAN ESNEIDER ESTUPIÑAN MORALES identificado CC: 1033762033, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (20) días del mes de Septiembre de 2025.



CC: 1033762033

Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo EDGAR EDULFO PEÑA CHACON identificado CC: 13791628, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (20) días del mes de Septiembre de 2025.

Edgar Peña

CC: 13791628

Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo LUIS ALEJANDRO CUICAS SANDOVAL identificado PPT 6550749, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (20) días del mes de Septiembre de 2025.

Luis Cuicas

PPT: 6550749

Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo JUAN JAVIER ARDILA ROMERO identificado CC: 80146043 certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (20) días del mes de Septiembre de 2025.

Juan Javier Ardila

CC: 80146043

Cel jefe inmediato: 3115321746

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo CARLOS ANDRES VILLAMIZAR DELGADO identificado CC: 13720114, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (01) días del mes de Septiembre de 2025.



CC: 13720114

Cel jefe inmediato: 313 4421809