INFORME DE ACTIVIDADES

Otanche, 30 de mayo de 2025

Doctora
YENNI ALEXANDRA VELASQUEZ SALCEDO
Secretaria de Gobierno
Otanche

Según Contrato N° CPS-079-2025, el presente corresponde al **tercer** informe, periodo comprendido entre **1 al 30 de mayo**, en el cual se realizaron labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las dependencias de la administración municipal de la siguiente manera:

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	MEDIO DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1.	Verificar y asegurar las conexiones de red (tomas, cables, conectores)	Verificar que los cables y conexiones a la red funcionen de manera correcta y que no se produzca cortes momentáneos.	Registro fotográfico #1
2.	Verificar y asegurar las conexiones internas del equipo (cables, conectores, tarjetas).	Vigilar que las conexiones internas del equipo estén correctamente para evitar daños.	Registro fotográfico #2
3.	Verificar el correcto funcionamiento de la red interna de la alcaldía municipal.	Diariamente se vigila y monitorea que la red LAN funcione correctamente.	Registro fotográfico #3
4.	Limpiar y calibrar los monitores con soluciones apropiadas.	Se limpia suavemente las pantallas o monitores de los PCs con líquido especial para esta actividad (Líquido limpiapantalla).	Registro fotográfico #4


5.	Eliminar el polvo de los componentes internos (soplar). Limpiar y ajustar el teclado y el mouse con soluciones apropiadas.	Se usa una sopladora de altas RPM para remover el polvo adherido a los componentes internos.	Registro fotográfico #5
6.	Limpiar y ajustar la caja del equipo por dentro y por fuera con soluciones apropiadas.	Se usa en primer lugar una sopladora para remover el exceso de polvo y posterior se limpia con paño y silicona líquida.	Registro fotográfico #6
7.	Verificar y limpiar la tarjeta lógica Motherboard (cambio de la pila si es necesario), limpieza de tarjetas, esta limpieza debe hacerse con limpia contactos.	Se verifica el estado de la pila interna, se usa sopladora para remover el polvo y posterior se limpia la board con . líquido especial limpia contactos.	Registro fotográfico #7
8.	Limpiar, ajustar y lubricar los ventiladores.	Se limpian los ventiladores con cepillo y se lubrica con aceite apropiados.	Registro fotográfico #8
9.	Limpiar y ajustar la fuente de potencia Lubricación de las partes mecánicas.	Se desmonta la fuente de poder, se limpia y se lubrica su ventilador.	Registro fotográfico #9
10.	Corregir cualquier problema que presente el sistema operativo, que evite el óptimo funcionamiento del mismo.	Se hace mantenimiento correctivo a los casos presentados cuando el sistema operativo no funciona de manera correcta y se instala programas de uso libre cuando así se requiere.	Registro fotográfico #10
11.	Eliminar todo software malicioso que pueda afectar la seguridad de la información manejada internamente.	Debido a la protección del software antivirus instalado, no se ha presentado casos relacionados con algún tipo de virus.	Registro fotográfico #11

12.	Cumplir con las metas impuestas en el plan de desarrollo Yo creo en Otanche 2024-2027, que correspondan al objeto del contrato.	Se ejecuta según órdenes del supervisor	Registro fotográfico #12
13	Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaría de Gobierno, adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los mismos.	Se ejecuta según órdenes del supervisor	Registro fotográfico #13
14	Realizar las demás actividades que le sean asignadas conforme al objeto del contrato o las solicitadas por la entidad contratante y/o supervisor del contrato.	Se ejecuta según órdenes del supervisor	Registro fotográfico #14

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Registro fotográfico #1

Verificación de las conexiones a las tomas de red



Registro fotográfico #2

Verificando conexiones internas de los equipos



Registro fotográfico #3

Verificación de las conexiones de red LAN y el rack principal



Registro fotográfico #4

Limpieza de monitores



Registro fotográfico #5

Limpieza de teclados



Registro fotográfico #6


Limpieza exterior de torre



Registro fotográfico #7

Limpieza de Motherboard





Registro fotográfico #8

Limpieza y lubricación de ventiladores (disipadores)

Archivo






Registro fotográfico #9

Limpieza y verificación de fuente de poder

Archivo






Registro fotográfico #10

Correcciones al sistema operativo y conexiones compartidas de red

Comisaría de Familia



Asistencia para solución de problemas de software

Secretaría de Gobierno






SISBEN








Secretaría de hacienda





Registro fotográfico #11

No se presenta vulneraciones al sistema operativo por parte de virus o software malintencionado

Anexos:

1. Cuenta de cobro.
2. Aportes a seguridad social.
3. Certificación bancaria.
4. Formatos de registros de visita

RENSO LEONARDO UMAÑA
C.C. 1057014179 de Muzo
Correo: jr.lorens@hotmail.com
Cel. 3209199357
CONTRATISTA

REPORTE DE VISITA TÉCNICA CPS-079-2025	FECHA	AAAA	MM	DD

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	PC
Marca:	Cougar - monitor LG
Serial:	No registra
Área:	SISBEN

TIPO DE SOLICITUD (marque con una x)					
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento Correctivo		Verificación	X

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO (marque con una x)					
Funcional	X	No enciende		Otro. ¿Cuál?	

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO (marque con una x)									
INSPECCIÓN EXTERNA					**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**				
Detalle	**B**	**R**	**M**	**NA**	**Detalle**	**B**	**R**	**M**	**NA**
Carcasa y pintura	X				Cables y adaptadores	X			
Puertos	X				Interruptores y fusibles	X			
Terminales, conectores	X				Terminales o conectores	X			
Teclas, botones y mandos	X				Teclas, botones y mandos	X			
Pantalla e indicadores	X				Pantalla e indicadores	X			
Accesorios	X				Batería, cargador				X
B: Bueno / R: Regular / M: Malo / NA: No Aplica									

ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación de software "Malla validadora"

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO
El equipo no permitía instalación de la nueva versión de "Malla validadora" por conflicto con versión antigua de Java

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES
Registro fotográfico 10

Firma responsable del mantenimiento:

RENSO LEONARDO UMAÑA
Contratista

Firma responsable del equipo:

Nombre: Camino L. Castellanos Sánchez
Cargo: 1052.044.916 Auxiliar Administrativo

REPORTE DE VISITA TÉCNICA CPS-079-2025	FECHA	AAAA	MM	DD

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	PC
Marca:	MSI - MS7A15 Core i7-7700 16GB RAM
Serial:	No registra
Área:	Secretaría de Hacienda

TIPO DE SOLICITUD (marque con una x)					
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento Correctivo		Verificación	X

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO (marque con una x)					
Funcional	X	No enciende		Otro. ¿Cuál?	

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO (marque con una x)

INSPECCIÓN EXTERNA					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				
Detalle	B	R	M	NA	Detalle	B	R	M	NA
Carcasa y pintura	X				Cables y adaptadores	X			
Puertos	X				Interruptores y fusibles	X			
Terminales, conectores	X				Terminales o conectores	X			
Teclas, botones y mandos		X			Teclas, botones y mandos		X		
Pantalla e indicadores	X				Pantalla e indicadores	X			
Accesorios		X			Batería, cargador				X

B: Bueno / R: Regular / M: Malo / NA: No Aplica

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO

Teclado defectuoso, equipo lento

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se debe cambiar teclado
Limpieza de temporales

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

Se debe cambiar el teclado

Firma responsable del mantenimiento:

RENSO LEONARDO UMAÑA
Contratista

Firma responsable del equipo:

Nombre: Martha Delgado
Cargo:

REPORTE DE VISITA TÉCNICA CPS-079-2025	FECHA	AAAA	MM	DD
		2025	05	30

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	PC
Marca:	Janus core i7-4790 4GB RAM
Serial:	No registra
Área:	Secretaría de Gobierno

TIPO DE SOLICITUD (marque con una x)					
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento Correctivo		Verificación	X

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO (marque con una x)					
Funcional	X	No enciende		Otro. ¿Cuál?	

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO (marque con una x)

INSPECCIÓN EXTERNA					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				
Detalle	B	R	M	NA	Detalle	B	R	M	NA
Carcasa y pintura	X				Cables y adaptadores	X			
Puertos	X				Interruptores y fusibles	X			
Terminales, conectores	X				Terminales o conectores	X			
Teclas, botones y mandos	X				Teclas, botones y mandos	X			
Pantalla e indicadores	X				Pantalla e indicadores	X			
Accesorios	X				Batería, cargador				X

B: Bueno / R: Regular / M: Malo / NA: No Aplica

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO

Se encuentra errores o secturos defectuosos en Disco Duro, por esto el equipo funcina lento.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Eliminación de archivos temporales y puntos de restauración antiguos para acelerar el equipo.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

Cambio URGENTE del disco duro.

Registro Fotográfico 10.

Firma responsable del mantenimiento:

RENSO LEONARDO UMAÑA
Contratista

Firma responsable del equipo:

Yoreni Ordoñez.

Nombre: Yoreni Andrea Ordoñez.
Cargo: Apoyo Administrativo.

REPORTE DE VISITA TÉCNICA CPS-079-2025	FECHA	AAAA	MM	DD

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	Laptop
Marca:	Asus Celeron N3350 4GB RAM
Serial:	H9N0CV1LM651383
Área:	Comisaría de Familia

TIPO DE SOLICITUD (marque con una x)							
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento Correctivo	X	Verificación			

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO (marque con una x)							
Funcional		No enciende		Otro. ¿Cuál?	X	No funciona correcto	

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO (marque con una x)									
INSPECCIÓN EXTERNA					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				
Detalle	B	R	M	NA	Detalle	B	R	M	NA
Carcasa y pintura	X				Cables y adaptadores		X		
Puertos	X				Interruptores y fusibles	X			
Terminales, conectores	X				Terminales o conectores	X			
Teclas, botones y mandos	X				Teclas, botones y mandos	X			
Pantalla e indicadores	X				Pantalla e indicadores	X			
Accesorios				X	Batería, cargador	X			
B: Bueno / R: Regular / M: Malo / NA: No Aplica									

ACTIVIDADES REALIZADAS
Correcciones al adaptador de red inalámbrica (WiFi)

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO
Luego de las correcciones ya reconoce todas las redes cercanas

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES
Registro Fotográfico 10

Firma responsable del mantenimiento:

RENSO LEONARDO UMAÑA
Contratista

Firma responsable del equipo:

Edilsa Gonzalez
Nombre:
Cargo: Auxiliar Comisaria.

REPORTE DE VISITA TÉCNICA CPS-079-2025	FECHA	AAAA	MM	DD

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	Mercusys - Router
Marca:	Mercusys
Serial:	2207 3H8023987
Área:	Inspección de Policía

TIPO DE SOLICITUD (marque con una x)					
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento Correctivo		Verificación	X

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO (marque con una x)						
Funcional		No enciende		Otro. ¿Cuál?	X	Verificación LAN

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO (marque con una x)									
INSPECCIÓN EXTERNA					**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**				
Detalle	**B**	**R**	**M**	**NA**	**Detalle**	**B**	**R**	**M**	**NA**
Carcasa y pintura				X	Cables y adaptadores	X			
Puertos				X	Interruptores y fusibles				X
Terminales, conectores				X	Terminales o conectores	X			
Teclas, botones y mandos				X	Teclas, botones y mandos				X
Pantalla e indicadores				X	Pantalla e indicadores				X
Accesorios				X	Batería, cargador				X
B: Bueno / R: Regular / M: Malo / NA: No Aplica									

ACTIVIDADES REALIZADAS
Traslado de punto (router), verificación de funcionamiento del mismo y equipos conectados a éste.

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO
Por traslado de oficina se necesita hacer nivelamiento conexiones con el router a través de red LAN y Wi-Fi.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES
Registro Fotográfico 3.

Firma responsable del mantenimiento:

RENSO LEONARDO UMAÑA
Contratista

Firma responsable del equipo:

Yerania Ramírez Moreno
Nombre:
Cargo: Inspector Rural P.

REPORTE DE VISITA TÉCNICA CPS-079-2025	FECHA	AAAA	MM	DD

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	PC A10
Marca:	Hp 205 G4 24 Ryzen 5 3500U
Serial:	8CC2101M35
Área:	Secretaría de Gobierno

TIPO DE SOLICITUD (marque con una x)					
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento Correctivo		Verificación	X

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO (marque con una x)					
Funcional	X	No enciende		Otro. ¿Cuál?	

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO (marque con una x)

INSPECCIÓN EXTERNA					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				
Detalle	B	R	M	NA	Detalle	B	R	M	NA
Carcasa y pintura	X				Cables y adaptadores	X			
Puertos	X				Interruptores y fusibles	X			
Terminales, conectores	X				Terminales o conectores	X			
Teclas, botones y mandos	X				Teclas, botones y mandos	X			
Pantalla e indicadores	X				Pantalla e indicadores	X			
Accesorios				X	Batería, cargador				X

B: Bueno / R: Regular / M: Malo / NA: No Aplica

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO
Sistema operativo lento

ACTIVIDADES REALIZADAS
Limpieza de archivos temporales, eliminación de puntos de restauración antiguos.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

Firma responsable del mantenimiento:

RENSO LEONARDO UMAÑA
Contratista

Firma responsable del equipo:

César Augusto Ocalle Gamboa
Nombre: César Augusto Ocalle Gamboa
Cargo: Enlace de victimas.

REPORTE DE VISITA TÉCNICA CPS-079-2025	FECHA	AAAA	MM	DD

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	PC
Marca:	DELL EMC
Serial:	No registra
Área:	Archivo

TIPO DE SOLICITUD (marque con una x)					
Mantenimiento Preventivo	X	Mantenimiento Correctivo		Verificación	

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO (marque con una x)					
Funcional	X	No enciende		Otro. ¿Cuál?	

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO (marque con una x)									
INSPECCIÓN EXTERNA					PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				
Detalle	B	R	M	NA	Detalle	B	R	M	NA
Carcasa y pintura	X				Cables y adaptadores	X			
Puertos		X			Interruptores y fusibles	X			
Terminales, conectores	X				Terminales o conectores	X			
Teclas, botones y mandos	X				Teclas, botones y mandos	X			
Pantalla e indicadores	X				Pantalla e indicadores	X			
Accesorios				X	Batería, cargador				X

B: Bueno / R: Regular / M: Malo / NA: No Aplica

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO

Mantenimiento preventivo rutinario

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace limpieza general de herdware

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

Registro Fotográfico 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9.

Firma responsable del mantenimiento:

RENSO LEONARDO UMAÑA
Contratista

Firma responsable del equipo:

Nombre: JOANA BORJAS
Cargo: TECNICO Administrativo

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057014179		UMAÑA RENSO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 #5-12	OTANCHE-BOYACA	7259762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1514025450	9486829425	I	2025/06/19	2025/05/29	BANCOLOMBIA		$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1057014179	UMAÑA RENSO LEONARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$413,300

2025/05/29 10:21 AM

Otanche, 30 de mayo de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Otanche

MANIFESTACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Para cumplir con las disposiciones de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 manifiesto bajo la gravedad de juramento, para acogerme a los beneficios de la retención en la fuente contemplada en el artículo 383 E.T, cumplo los siguientes requisitos:

1. Que mis ingresos son rentas de trabajo contemplados en el artículo 103 E.T. "Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales."

SI [X] NO [ ]

2. Persona natural que mis ingresos se generan por honorarios o compensaciones por servicios personales y manifiesto que no tengo subcontratadas a 2 o más personas

SI [X] NO [ ]

Cordialmente,

RENSO LEONARDO UMAÑA
CC. 1.057.014179

Certificado
Bancario

Jueves, 9 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RENSO LEONARDO UMAÑA identificado(a) con CC 1057014179, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35200026398	2019/09/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia